



INFORME DE EJECUCION PORCENTUAL DE LOS ITEMS - SUBITEMS DE CONTRATOS EJECUTADOS / REPORTE DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA

EL PRESENTE INFORME ES ELABORADO TRAS LA SOLICITUD DE REALIZACION DEL LLAMADO A LICITACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS RICOH – PLURIANUAL – AD REFERENDUM

Se procede a elaborar un informe de ejecución porcentual del llamado, conforme al Art. 40 inc. i) de la Resolución DNCP N° 4401/2023 *“En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de índice o la calidad utilizada de cada ítem o sub – ítems de esos contratos ejecutados”*

El índice de porcentaje es como sigue:

Para contrato abierto por montos Mínimos y Máximos

Mantenimiento y reparación de fotocopidora RICOH MP 6054 SP con provisión de insumos			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COSTO TOTAL	MONTO UTILIZADO	Índice de Ejecución
Limpieza (Interior/Exterior) Aspirado, Diagnostico, Configuración.	138.000.000	650.000	0,47
Cambio de Scanner	138.000.000	2.800.000	2,03
Mano de obra por cambio de Scanner	138.000.000	220000	0,16
Cambio de Placa Principal	138.000.000	4.560.000	3,30
Mano de obra por cambio de placa principal	138.000.000	350.000	0,25
Cambio de Rodillos de Transferencias	138.000.000		0,00
Mano de Obra por cambio de Rodillos de Transferencias	138.000.000		0,00
Cambio de Conjunto de Alimentador de papel	138.000.000	960.000	0,70
Mano de obra por cambio de conjunto de alimentador de papel	138.000.000	120.000	0,09
Cambio de motor principal	138.000.000	18.000.000	13,04
Mano de Obra por Cambio de motor principal	138.000.000	1.400.000	1,01
Cambio de laser	138.000.000	6.200.000	4,49
Mano de obra por Cambio de laser	138.000.000	480.000	0,35
Cambio de Puerta Frontal	138.000.000	1.320.000	0,96
Mano de obra por Cambio de Puerta Frontal	138.000.000	80.000	0,06
Cambio de Alimentador Bypass	138.000.000	1.900.000	1,38
Mano de obra por Cambio de Alimentador Bypass	138.000.000	160.000	0,12
Cambio de ensamble de salida de fusor	138.000.000	2.800.000	2,03
Mano de obra por Cambio de ensamble de salida de fusor	138.000.000	160.000	0,12
Cambio de alimentador de Bandeja B1	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de alimentador de Bandeja B1	138.000.000		0,00
Cambio de fuente de baja tensión	138.000.000		0,00

Lic. Cristian A. Rodríguez
Coordinador de Impresiones

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL



Mano de Obra por Cambio de fuente de baja tensión	138.000.000		0,00
Cambio de Bisagras	138.000.000	4.500.000	3,26
Mano de Obra por cambio de Bisagras	138.000.000	150.000	0,11
Cambio de Panel de Control	138.000.000	3.500.000	2,54
Mano de Obras de cambio de panel de control	138.000.000	220.000	0,16
Cambio de Bandeja de Bypass	138.000.000	2.400.000	1,74
Mano de obra por Cambio de Bandeja de Bypass	138.000.000	100.000	0,07
Cambio de Cristal de Exposición	138.000.000	2.900.000	2,10
Mano de obra por Cambio de Cristal de Exposición	138.000.000	250.000	0,18
Cambio de Correa del scanner	138.000.000	700.000	0,51
Mano de obra por Cambio de Correa del scanner	138.000.000	50.000	0,04
Cambio de Conjunto fusor	138.000.000	3.900.000	2,83
Mano de obra por Cambio de Conjunto fusor	138.000.000	220.000	0,16
Cambio de dúplex	138.000.000	3.300.000	2,39
Mano de obra por Cambio de dúplex	138.000.000	220.000	0,16
Cambio de rodillo de alimentador del cassette	138.000.000	580.000	0,42
Mano de obra por Cambio de rodillo de alimentador del cassette	138.000.000	50.000	0,04
Ensamble del chasis	138.000.000	13.000.000	9,42
Mano de obra por Ensamble del chasis	138.000.000	700.000	0,51
Cambio de Bandeja 1	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de Bandeja 1	138.000.000		0,00
Cambio de pila MNV	138.000.000	2.100.000	1,52
Mano de Obra Cambio de pila MNV	138.000.000	160.000	0,12
Rodillo alimentador del ADO	138.000.000	900.000	0,65
Mano de Obra por cambio de Rodillo alimentador del ADO	138.000.000	40.000	0,03
Cambio de ADO (alimentador de originales)	138.000.000	4.300.000	3,12
Mano de obra por Cambio de ADO (alimentador de originales)	138.000.000	220.000	0,16
Cambio de soporte de puerta frontal	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de soporte de puerta frontal	138.000.000		0,00
Cambio de pad de retardo del ADO	138.000.000	480.000	0,35
Mano de obra por Cambio de pad de retardo del ADO	138.000.000	40.000	0,03
Cambio de botón OK	138.000.000	240.000	0,17
Mano de Obra por Cambio de botón OK	138.000.000	50.000	0,04
Cambio de actuador del sensor de registro	138.000.000	600.000	0,43
Mano de obra por Cambio de actuador del sensor de registro	138.000.000	60.000	0,04
Cambio de sensor dúplex	138.000.000	360.000	0,26
Mano de obra por Cambio de sensor dúplex	138.000.000	60.000	0,04
Cambio de revelador	138.000.000	600.000	0,43
Mano de obra por Cambio de revelador	138.000.000	150.000	0,11
Cambio de kit cilindro	138.000.000	9.000.000	6,52
Mano de obra por Cambio de kit cilindro	138.000.000	440.000	0,32
Cambio kit tóner	138.000.000	11.060.000	8,01
Mano de obra por Cambio kit tóner	138.000.000	300.000	0,22
		110.060.000	79,75

Lic. Cristian A. Rodríguez
Coordinador de Impresiones

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL



Mantenimiento y reparación de fotocopiadora RICOH MP 2352

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COSTO TOTAL	MONTO UTILIZADO	Indice de Ejecución
Limpieza (Interior/Exterior) Aspirado, Diagnostico, Configuración.	138.000.000		0,00
Cambio de Scanner	138.000.000		0,00
Mano de obra por cambio de Scanner	138.000.000		0,00
Cambio de Placa Principal	138.000.000		0,00
Mano de obra por cambio de placa principal	138.000.000		0,00
Cambio de Rodillos de Transferencias	138.000.000		0,00
Mano de Obra por cambio de Rodillos de Transferencias	138.000.000		0,00
Cambio de Conjunto de Alimentador de papel	138.000.000		0,00
Mano de obra por cambio de conjunto de alimentador de papel	138.000.000		0,00
Cambio de motor principal	138.000.000		0,00
Mano de Obra por Cambio de motor principal	138.000.000		0,00
Cambio de laser	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de laser	138.000.000		0,00
Cambio de Puerta Frontal	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de Puerta Frontal	138.000.000		0,00
Cambio de Alimentador Bypass	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de Alimentador Bypass	138.000.000		0,00
Cambio de ensamble de salida de fusor	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de ensamble de salida de fusor	138.000.000		0,00
Cambio de alimentador de Bandeja B1	138.000.000	590.000	0,43
Mano de obra por Cambio de alimentador de Bandeja B1	138.000.000	50.000	0,04
Cambio de fuente de baja tensión	138.000.000		0,00
Mano de Obra por Cambio de fuente de baja tensión	138.000.000		0,00
Cambio de Bisagras	138.000.000		0,00
Mano de Obra por cambio de Bisagras	138.000.000		0,00
Cambio de Panel de Control	138.000.000		0,00
Mano de Obras de cambio de panel de control	138.000.000		0,00
Cambio de Bandeja de Bypass	138.000.000	1.200.000	0,87
Mano de obra por Cambio de Bandeja de Bypass	138.000.000	50.000	0,04
Cambio de Cristal de Exposición	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de Cristal de Exposición	138.000.000		0,00
Cambio de Correa del scanner	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de Correa del scanner	138.000.000		0,00
Cambio de Conjunto fusor	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de Conjunto fusor	138.000.000		0,00
Cambio de dúplex	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de dúplex	138.000.000		0,00
Cambio de rodillo de alimentador del cassette	138.000.000	580.000	0,42
Mano de obra por Cambio de rodillo de alimentador del cassette	138.000.000	50.000	0,04



Lic. Cristhian Rodríguez
Coordinador de Impresiones

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL



Ensamble del chasis	138.000.000		0,00
Mano de obra por Ensamble del chasis	138.000.000		0,00
Cambio de Bandeja 1	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de Bandeja 1	138.000.000		0,00
Cambio de pila MNV	138.000.000	1.400.000	1,01
Mano de Obra Cambio de pila MNV	138.000.000	80.000	0,06
Rodillo alimentador del ADO	138.000.000	500.000	0,36
Mano de Obra por cambio de Rodillo alimentador del ADO	138.000.000	40.000	0,03
Cambio de ADO (alimentador de originales)	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de ADO (alimentador de originales)	138.000.000		0,00
Cambio de soporte de puerta frontal	138.000.000	446.000	0,32
Mano de obra por Cambio de soporte de puerta frontal	138.000.000	40.000	0,03
Cambio de pad de retardo del ADO	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de pad de retardo del ADO	138.000.000		0,00
Cambio de botón OK	138.000.000	800.000	0,58
Mano de Obra por Cambio de botón OK	138.000.000	100.000	0,07
Cambio de actuador del sensor de registro	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de actuador del sensor de registro	138.000.000		0,00
Cambio de sensor dúplex	138.000.000	600.000	0,43
Mano de obra por Cambio de sensor dúplex	138.000.000	30.000	0,02
Cambio de revelador	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de revelador	138.000.000		0,00
Cambio de kit cilindro	138.000.000		0,00
Mano de obra por Cambio de kit cilindro	138.000.000		0,00
Cambio kit tóner	138.000.000	6.000.000	4,35
Mano de obra por Cambio kit tóner	138.000.000	50.000	0,04
		12.606.000	9,13


Lic. Cristhian A. Rodríguez
Coordinador de Impresiones