



MISIÓN: Somos una institución que promueve la salvaguarda y el desarrollo sostenible de la artesanía paraguaya, fortaleciendo su potencial económico, social y cultural para el bienestar de artesanos, artesanas y sus comunidades.

PORCENTAJE DE INCIDENCIA

CONVOCATORIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL

TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DIRECTA ID 426,389

TIPO DE CONTRATO ABIERTO

MONTO MINIMO DEL CONTRATO: GS. 250,000,000,-

MONTO MAXIMO DEL CONTRATO: GS.500,000,000,-

MONTO EJECUTADO Gs. 499,199,000

% DE EJECUCION 99%

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Camión de Carga HINO c/ Carrocería Alta - Año 2008 | | | | | | |
| 1.1 | Cambio de Aceite de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 3.150.000 | 62% |
| 1.2 | Mano de obra del ítem 1.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 350.000 | 7% |
| 1.3 | Cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 1.398.000 | 28% |
| 1.4 | Mano de obra del ítem 1.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 300.000 | 6% |
| 1.5 | control Agua Destilada | Unidad | EVENTO | 1 | 8.000 | 0 | 0% |
| 1.6 | Mano de obra del ítem 1.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 1.7 | Cambio Aceite de Caja | Unidad | EVENTO | 2 | 366.000 | 2.562.000 | 51% |
| 1.8 | Mano de obra del ítem 1.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 300.000 | 6% |
| 1.9 | Cambio Aceite de Dirección | Unidad | EVENTO | 3 | 45.000 | 135.000 | 3% |
| 1.10 | Mano de obra del ítem 1.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 1.11 | Cambio de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 178.000 | 1.068.000 | 21% |
| 1.12 | Mano de obra del ítem 1.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 300.000 | 6% |
| 1.13 | Cambio de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 2 | 183.000 | 2.196.000 | 43% |
| 1.14 | Mano de obra del ítem 1.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 300.000 | 6% |
| 1.15 | Cambio de Bujías c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 0 | 0% |
| 1.16 | Mano de obra del ítem 1.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 1.17 | Cambio de Aditivo radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 280.000 | 6% |
| 1.18 | Mano de obra del ítem 1.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 1.19 | Cambio de aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 2 | 266.000 | 1.862.000 | 37% |
| 1.20 | Mano de obra del ítem 1.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 300.000 | 6% |
| 1.21 | Porta filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 381.000 | 0 | 0% |
| 1.22 | Mano de obra del ítem 1.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Camión de Carga HINO c/ Carrocería Alta - Año 2008 | | | | | 0 | 0% |
| 2.1 | Cambio de Bomba de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.910.000 | 1.910.000 | 38% |
| 2.2 | Mano de obra del ítem 2.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 2.3 | Bomba de agua - reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 0 | 0% |
| 2.4 | Mano de obra del ítem 2.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.5 | Bombín de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 0 | 0% |
| 2.6 | Mano de obra del ítem 2.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.7 | Botadores hidráulicos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 0 | 0% |
| 2.8 | Mano de obra del ítem 2.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.9 | Cambiar Pico inyector c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 4.800.000 | 95% |
| 2.10 | Mano de obra del ítem 2.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 2.11 | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 202.000 | 4% |
| 2.12 | Mano de obra del ítem 2.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 2.13 | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.215.000 | 1.215.000 | 24% |
| 2.14 | Mano de obra del ítem 2.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 2.15 | Cambio de junta de balancín | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | 366.000 | 7% |
| 2.16 | Mano de obra del ítem 2.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 2.17 | Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 | 4% |
| 2.18 | Mano de obra del ítem 2.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 2.19 | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 270.000 | 0 | 0% |
| 2.20 | Mano de obra del ítem 2.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 2.21 | Cambio de tensor de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 909.000 | 0 | 0% |
| 2.22 | Mano de obra del ítem 2.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.23 | Cambio ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.435.000 | 1.435.000 | 28% |
| 2.24 | Mano de obra del ítem 2.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 2.25 | Ventilador de Motor - Reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 0 | 0% |
| 2.26 | Mano de obra del ítem 2.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.27 | Cambio Guía de válvulas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 0 | 0% |
| 2.28 | Mano de obra del ítem 2.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.29 | Cambio soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 0 | 0% |
| 2.30 | Mano de obra del ítem 2.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.31 | Cambio termostato de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 520.000 | 10% |
| 2.32 | Mano de obra del ítem 2.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 2.33 | Casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 248.000 | 0 | 0% |
| 2.34 | Mano de obra del ítem 2.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.35 | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 271.000 | 0 | 0% |
| 2.36 | Mano de obra del ítem 2.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.37 | Cambio Correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 422.000 | 0 | 0% |
| 2.38 | Mano de obra del ítem 2.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.39 | Guía de válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 381.000 | 0 | 0% |
| 2.40 | Mano de obra del ítem 2.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.41 | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.443.000 | 0 | 0% |
| 2.42 | Mano de obra del ítem 2.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.43 | Juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.134.000 | 0 | 0% |
| 2.44 | Mano de obra del ítem 2.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.45 | Juego de junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | 835.000 | 0 | 0% |
| 2.46 | Mano de obra del ítem 2.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.47 | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.340.000 | 0 | 0% |
| 2.48 | Mano de obra del ítem 2.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.49 | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 773.000 | 1.546.000 | 31% |
| 2.50 | Mano de obra del ítem 2.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 2.51 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 300.000 | 6% |
| 2.52 | Mano de obra del ítem 2.51 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 2.53 | Limpieza y reparación radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 306.000 | 306.000 | 6% |
| 2.54 | Mano de obra del ítem 2.53 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 2.55 | Martillete de balancín c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 128.000 | 0 | 0% |
| 2.56 | Mano de obra del ítem 2.55 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.57 | Paleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 520.000 | 520.000 | 10% |
| 2.58 | Mano de obra del ítem 2.57 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 2.59 | Polea de cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 2.60 | Mano de obra del ítem 2.59 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.61 | Polea Guía de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 376.000 | 7% |
| 2.62 | Mano de obra del ítem 2.61 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 2.63 | Rectificación de motor completo En rectificadora - M. de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 0 | 0% |
| 2.64 | Mano de obra del ítem 2.63 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.65 | Reparación de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.344.000 | 7.032.000 | 139% |
| 2.66 | Mano de obra del ítem 2.65 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 2.67 | Reparación de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 0 | 0% |
| 2.68 | Mano de obra del ítem 2.67 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.69 | Reparación de Motor completo - Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 0 | 0% |
| 2.70 | Mano de obra del ítem 2.69 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 2.71 | Tensor de correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 1.988.000 | 39% |
| 2.72 | Mano de obra del ítem 2.71 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 2.73 | válvulas de admisión y escape c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 178.000 | 0 | 0% |
| 2.74 | Mano de obra del ítem 2.73 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 3 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Camión de Carga HINO c/ Carrocería Alta - Año 2008 | | | | | 0 | 0% |
| 3.1 | Anillos sincronizadores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 | 8% |
| 3.2 | Mano de obra del ítem 3.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 3.3 | Cambio de eje cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | 44% |
| 3.4 | Mano de obra del ítem 3.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 3.5 | Cambio de eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | 44% |
| 3.6 | Mano de obra del ítem 3.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 3.7 | Engranaje de 1ra a 5ta c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 773.000 | 773.000 | 15% |
| 3.8 | Mano de obra del ítem 3.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 3.9 | Reparación general de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 99% |
| 3.10 | Mano de obra del ítem 3.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 3.11 | Reten Bancada Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 266.000 | 5% |
| 3.12 | Mano de obra del ítem 3.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 3.13 | rulemán de caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 301.000 | 301.000 | 6% |
| 3.14 | Mano de obra del ítem 3.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 3.15 | Selectores de cambio c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 293.000 | 293.000 | 6% |
| 3.16 | Mano de obra del ítem 3.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 3.17 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 426.000 | 8% |
| 3.18 | Mano de obra del ítem 3.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 4 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Transmisión DIFERENCIAL - Camión de Carga HINO c/ Carrocería Alta - Año 2008 | | | | - | 0 | 0% |
| 4.1 | Cambio de corona y piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 1.628.000 | 1.628.000 | 32% |
| 4.2 | Mano de obra del ítem 4.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 4.3 | Calce engranaje satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 131.000 | 0 | 0% |
| 4.4 | Mano de obra del ítem 4.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 4.5 | Cambio de satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | 11% |
| 4.6 | Mano de obra del ítem 4.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 4.7 | Cruceta cardan c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 4.8 | Mano de obra del ítem 4.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 4.9 | Palier trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 965.700 | 965.700 | 19% |
| 4.10 | Mano de obra del ítem 4.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 4.11 | Reparación de Brida cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 266.000 | 5% |
| 4.12 | Mano de obra del ítem 4.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 4.13 | Reten de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 187.000 | 0 | 0% |
| 4.14 | Mano de obra del ítem 4.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 4.15 | rulemán de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 301.000 | 0 | 0% |
| 4.16 | Mano de obra del ítem 4.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 4.17 | rulemanes de diferencial c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 305.000 | 0 | 0% |
| 4.18 | Mano de obra del ítem 4.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y Dirección - Camión de Carga HINO c/ Carrocería Alta - Año 2008 | | | | - | 0 | 0% |
| 5.1 | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.2 | Mano de obra del ítem 5.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.3 | Bieleta | Unidad | EVENTO | 1 | 321.000 | 0 | 0% |
| 5.4 | Mano de obra del ítem 5.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.5 | Brazo Z de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 5.6 | Mano de obra del ítem 5.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.7 | Buje elástico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 600.000 | 12% |
| 5.8 | Mano de obra del ítem 5.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 5.9 | Buje Estabilizador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 0 | 0% |
| 5.10 | Mano de obra del ítem 5.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.11 | Buje tensor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 0 | 0% |
| 5.12 | Mano de obra del ítem 5.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.13 | Cambio amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 1.766.000 | 35% |
| 5.14 | Mano de obra del ítem 5.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 5.15 | Cambio buje parrilla superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | 0 | 0% |
| 5.16 | Mano de obra del ítem 5.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.17 | Cambio caño de alta presión de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 211.000 | 4% |
| 5.18 | Mano de obra del ítem 5.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 5.19 | Cambio de bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.822.000 | 0 | 0% |
| 5.20 | Mano de obra del ítem 5.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.21 | Cambio de brazo pitman de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 883.000 | 17% |
| 5.22 | Mano de obra del ítem 5.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 5.23 | Cambio de buje parrilla inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 5.24 | Mano de obra del ítem 5.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.25 | Cambio de grillete elástico delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 376.000 | 7% |
| 5.26 | Mano de obra del ítem 5.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 5.27 | Cambio de rotula superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 0 | 0% |
| 5.28 | Mano de obra del ítem 5.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.29 | Cambio de rulemán de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 270.000 | 0 | 0% |
| 5.30 | Mano de obra del ítem 5.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.31 | Cambiar muñequin dirección - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 293.000 | 0 | 0% |
| 5.32 | Mano de obra del ítem 5.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.33 | Cambio rotula inferior y superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 0 | 0% |
| 5.34 | Mano de obra del ítem 5.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.35 | Correa de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 182.000 | 0 | 0% |
| 5.36 | Mano de obra del ítem 5.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.37 | Cambio Elástico delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 640.000 | 13% |
| 5.38 | Mano de obra del ítem 5.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 5.39 | Reparación Elástico delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 5.40 | Mano de obra del ítem 5.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.41 | Reparación de brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 0 | 0% |
| 5.42 | Mano de obra del ítem 5.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.43 | Reparación de sinfín de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 | 28% |
| 5.44 | Mano de obra del ítem 5.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 5.45 | Reparación punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 751.300 | 0 | 0% |
| 5.46 | Mano de obra del ítem 5.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.47 | Reten de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 5.48 | Mano de obra del ítem 5.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.49 | Taqueador de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 211.000 | 4% |
| 5.50 | Mano de obra del ítem 5.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 6 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO - Camión de Carga HINO c/ Carrocería Alta - Año 2008 | | | | - | 0 | 0% |
| 6.1 | Cambio amortiguador trasero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 1.766.000 | 35% |
| 6.2 | Mano de obra del ítem 6.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 6.3 | Bujes de elástico trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 600.000 | 12% |
| 6.4 | Mano de obra del ítem 6.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 6.5 | Cambio de grillete elástico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 376.000 | 7% |
| 6.6 | Mano de obra del ítem 6.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 6.7 | Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 173.000 | 173.000 | 3% |
| 6.8 | Mano de obra del ítem 6.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 6.9 | Cambio centro elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 | 4% |
| 6.10 | Mano de obra del ítem 6.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 6.11 | Reparación de Elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 532.000 | 11% |
| 6.12 | Mano de obra del ítem 6.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 6.13 | Cambio Elásticos traseros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 0 | 0% |
| 6.14 | Mano de obra del ítem 6.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 7 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE FRENO - Camión de Carga HINO c/ Carrocería Alta - Año 2008 | | | | - | 0 | 0% |
| 7.1 | Fluido de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 28.000 | 0 | 0% |
| 7.2 | Mano de obra del ítem 7.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 7.3 | Cambio Bomba central de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.601.000 | 1.601.000 | 32% |
| 7.4 | Mano de obra del ítem 7.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 7.5 | Cambio cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 280.000 | 0 | 0% |
| 7.6 | Mano de obra del ítem 7.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 7.7 | Cambio de Disco de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.711.000 | 1.711.000 | 34% |
| 7.8 | Mano de obra del ítem 7.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 7.9 | Cambio de fibra de frenos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 7.10 | Mano de obra del ítem 7.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 7.11 | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 7.12 | Mano de obra del ítem 7.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 7.13 | Cambio de tambor de freno - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.170.000 | 1.170.000 | 23% |
| 7.14 | Mano de obra del ítem 7.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 7.15 | Juego de reparo mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 216.000 | 0 | 0% |
| 7.16 | Mano de obra del ítem 7.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 7.17 | Rectificar discos de frenos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 0 | 0% |
| 7.18 | Mano de obra del ítem 7.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 7.19 | Rectificación de tambor de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 0 | 0% |
| 7.20 | Mano de obra del ítem 7.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 7.21 | Reparación de Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 574.000 | 0 | 0% |
| 7.22 | Mano de obra del ítem 7.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 7.23 | Regulación de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 2% |
| 7.24 | Mano de obra del ítem 7.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 7.25 | Reparación de Freno de Mano | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 426.000 | 8% |
| 7.26 | Mano de obra del ítem 7.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 7.27 | Regulador de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 145.000 | 145.000 | 3% |
| 7.28 | Mano de obra del ítem 7.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 8 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE EMBRAGUE - Camión de Carga HINO c/ Carrocería Alta - Año 2008 | | | | - | 0 | 0% |
| 8.1 | caño Flexible de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 8.2 | Mano de obra del ítem 8.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 8.3 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 0 | 0% |
| 8.4 | Mano de obra del ítem 8.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 8.5 | Bomba central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 0 | 0% |
| 8.6 | Mano de obra del ítem 8.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 8.7 | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 8.8 | Mano de obra del ítem 8.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 8.9 | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 0 | 0% |
| 8.10 | Mano de obra del ítem 8.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 8.11 | Cambio plato de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.090.000 | 1.090.000 | 22% |
| 8.12 | Mano de obra del ítem 8.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 8.13 | Cambio de corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 3.606.900 | 0 | 0% |
| 8.14 | Mano de obra del ítem 8.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 8.15 | Rectificación de volante motor | Unidad | EVENTO | 1 | 704.300 | 704.300 | 14% |
| 8.16 | Mano de obra del ítem 8.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 8.17 | rulmán piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 204.000 | 0 | 0% |
| 8.18 | Mano de obra del ítem 8.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 8.19 | Carga de Fluido | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 | 1% |
| 8.20 | Mano de obra del ítem 8.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 8.21 | Regulación de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 2% |
| 8.22 | Mano de obra del ítem 8.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL Sistema ELECTRICO - Camión de Carga HINO 9 c/ Carrocería Alta - Año 2008 | | | | - | 0 | 0% |
| 9.1 | Cambio bomba eléctrica combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.789.600 | 2.789.600 | 55% |
| 9.2 | Mano de obra del ítem 9.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 9.3 | Bobina de encendido | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 | 360.000 | 7% |
| 9.4 | Mano de obra del ítem 9.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 9.5 | Bujías incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 343.000 | 7% |
| 9.6 | Mano de obra del ítem 9.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 9.7 | Bulbo marcador de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 140.000 | 3% |
| 9.8 | Mano de obra del ítem 9.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 9.9 | Cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | 183.000 | 4% |
| 9.10 | Mano de obra del ítem 9.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 9.11 | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 182.000 | 0 | 0% |
| 9.12 | Mano de obra del ítem 9.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 182.000 | 4% |
| 9.13 | Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 450.000 | 9% |
| 9.14 | Mano de obra del ítem 9.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 9.15 | Cambio de focos - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 560.000 | 11% |
| 9.16 | Mano de obra del ítem 9.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 400.000 | 8% |
| 9.17 | Cambio de motor de limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 670.000 | 670.000 | 13% |
| 9.18 | Mano de obra del ítem 9.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 9.19 | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 974.000 | 19% |
| 9.20 | Mano de obra del ítem 9.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 9.21 | Cambio de sistema de cableado | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 426.000 | 8% |
| 9.22 | Mano de obra del ítem 9.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 9.23 | Cambio de terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 62.000 | 744.000 | 15% |
| 9.24 | Mano de obra del ítem 9.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 9.25 | Fusibles c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 | 0 | 0% |
| 9.26 | Mano de obra del ítem 9.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 9.27 | Juego de cables de Bujías | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 0 | 0% |
| 9.28 | Mano de obra del ítem 9.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 9.29 | Provisión de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 829.100 | 4.145.500 | 82% |
| 9.30 | Mano de obra del ítem 9.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 9.31 | Relay señalero | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 211.000 | 4% |
| 9.32 | Mano de obra del ítem 9.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 9.33 | Reparación alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 825.000 | 825.000 | 16% |
| 9.34 | Mano de obra del ítem 9.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 9.35 | Reparación motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 861.000 | 861.000 | 17% |
| 9.36 | Mano de obra del ítem 9.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 9.37 | Selenoide de presión de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 426.000 | 8% |
| 9.38 | Mano de obra del ítem 9.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 9.39 | Sensor de rotación de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 883.000 | 17% |
| 9.40 | Mano de obra del ítem 9.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 9.41 | Sensor de temperatura de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 492.000 | 492.000 | 10% |
| 9.42 | Mano de obra del ítem 9.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE Acondicionado - Camión de Carga HINO c/ Carrocería Alta - Año 2008 | | | | - | 0 | 0% |
| 10.1 | Cambio de rulmán de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 0 | 0% |
| 10.2 | Mano de obra del ítem 10.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 10.3 | Cambio de aceite de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 145.000 | 0 | 0% |
| 10.4 | Mano de obra del ítem 10.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 10.5 | Cambio de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.584.700 | 0 | 0% |
| 10.6 | Mano de obra del ítem 10.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Includo) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|-------------------------------|-----------|----------------|
| 10.7 | Cambio de Evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.658.000 | 0 | 0% |
| 10.8 | Mano de obra del ítem 10.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 10.9 | Cambio de embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 542.000 | 0 | 0% |
| 10.10 | Mano de obra del ítem 10.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 10.11 | Cambio de Filtro | Unidad | EVENTO | 1 | 283.000 | 0 | 0% |
| 10.12 | Mano de obra del ítem 10.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 10.13 | Cambio de manguera de alta presión | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 10.14 | Mano de obra del ítem 10.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 10.15 | Cambio de termostato de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 0 | 0% |
| 10.16 | Mano de obra del ítem 10.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 10.17 | Cambio de válvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | 663.000 | 0 | 0% |
| 10.18 | Mano de obra del ítem 10.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 10.19 | Carga de Gas | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 10.20 | Mano de obra del ítem 10.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 10.21 | Correa de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 182.000 | 0 | 0% |
| 10.22 | Mano de obra del ítem 10.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 10.23 | Reparación de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 0 | 0% |
| 10.24 | Mano de obra del ítem 10.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 10.25 | Instalación Completo de Sistema de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 547.000 | 0 | 0% |
| 10.26 | Mano de obra del ítem 10.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 10.27 | Mantenimiento del sistema de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 317.000 | 0 | 0% |
| 10.28 | Mano de obra del ítem 10.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERÍA Y OTROS - Camión de Carga HINO c/ Carrocería Alta - Año 2008 | | | | - | 0 | 0% |
| 11.1 | Reparación de chapería y pintura partes dañadas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 526.000 | 0 | 0% |
| 11.2 | Mano de obra del ítem 11.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 11.3 | Cambio de Faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 542.000 | 0 | 0% |
| 11.4 | Mano de obra del ítem 11.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 11.5 | confección soporte de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 159.000 | 159.000 | 3% |
| 11.6 | Mano de obra del ítem 11.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 11.7 | Desmontar tanque de combustible para limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 140.000 | 3% |
| 11.8 | Mano de obra del ítem 11.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 11.9 | Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 448.000 | 448.000 | 9% |
| 11.10 | Mano de obra del ítem 11.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 11.11 | Reparación de faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 0 | 0% |
| 11.12 | Mano de obra del ítem 11.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 11.13 | Reservorio Limpia Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 233.000 | 5% |
| 11.14 | Mano de obra del ítem 11.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 11.15 | Cambio de Tapa de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 300.000 | 6% |
| 11.16 | Mano de obra del ítem 11.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 11.17 | Pintura o Ploteado de Logo en el Vehículo | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 0 | 0% |
| 11.18 | Mano de obra del ítem 11.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 11.19 | Polarizado | Unidad | EVENTO | 1 | 354.000 | 0 | 0% |
| 11.20 | Mano de obra del ítem 11.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 11.21 | Cambio de Parabrisa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.283.000 | 3.849.000 | 76% |
| 11.22 | Mano de obra del ítem 11.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 11.23 | Servicio de Gomería (Reparación de Cubierta) c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 11.24 | Mano de obra del ítem 11.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 11.25 | Servicio de Gomería (Provisión de cámara y camisa) c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 | 3% |
| 11.26 | Mano de obra del ítem 11.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 11.27 | Servicio de Reparación de Carrocería de Madera - completo | Unidad | EVENTO | 1 | 6.800.000 | 6.800.000 | 135% |
| 11.28 | Mano de obra del ítem 11.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 11.29 | Reparación y /o confección de Sistema de seguridad de la carrocería | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 6.000.000 | 119% |
| 11.30 | Mano de obra del ítem 11.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Camión FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014 | | | | - | 0 | 0% |
| 12.1 | Cambio de Aceite de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 2.250.000 | 45% |
| 12.2 | Mano de obra del ítem 12.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 12.3 | Cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 1.165.000 | 23% |
| 12.4 | Mano de obra del ítem 12.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 12.5 | control Agua Destilada | Unidad | EVENTO | 1 | 8.000 | 0 | 0% |
| 12.6 | Mano de obra del ítem 12.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 12.7 | Cambio Aceite de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 1.464.000 | 29% |
| 12.8 | Mano de obra del ítem 12.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 12.9 | Cambio Aceite de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 135.000 | 3% |
| 12.10 | Mano de obra del ítem 12.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 12.11 | Cambio de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 178.000 | 890.000 | 18% |
| 12.12 | Mano de obra del ítem 12.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 12.13 | Cambio de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | 1.281.000 | 25% |
| 12.14 | Mano de obra del ítem 12.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 12.15 | Cambio de Bujías c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 0 | 0% |
| 12.16 | Mano de obra del ítem 12.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 12.17 | Cambio de Aditivo radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 0 | 0% |
| 12.18 | Mano de obra del ítem 12.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 12.19 | Cambio de aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 1.064.000 | 21% |
| 12.20 | Mano de obra del ítem 12.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 12.21 | Porta filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 381.000 | 0 | 0% |
| 12.22 | Mano de obra del ítem 12.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Camión FOTON c/ FURGÓN - BLANCO - Año 2014 | | | | | 0 | 0% |
| 13.1 | Cambio de Bomba de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.910.000 | 1.910.000 | 38% |
| 13.2 | Mano de obra del ítem 13.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.3 | Bomba de agua - reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 607.000 | 12% |
| 13.4 | Mano de obra del ítem 13.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.5 | Bombín de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 | 5% |
| 13.6 | Mano de obra del ítem 13.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.7 | Botadores hidráulicos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 2% |
| 13.8 | Mano de obra del ítem 13.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.9 | Cambiar Pico inyector c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.931.400 | 1.931.400 | 38% |
| 13.10 | Mano de obra del ítem 13.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.11 | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 404.000 | 8% |
| 13.12 | Mano de obra del ítem 13.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.13 | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.215.000 | 1.215.000 | 24% |
| 13.14 | Mano de obra del ítem 13.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.15 | Cambio de junta de balancín | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | 183.000 | 4% |
| 13.16 | Mano de obra del ítem 13.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.17 | Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 | 4% |
| 13.18 | Mano de obra del ítem 13.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.19 | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 270.000 | 270.000 | 5% |
| 13.20 | Mano de obra del ítem 13.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.21 | Cambio de tensor de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 909.000 | 909.000 | 18% |
| 13.22 | Mano de obra del ítem 13.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.23 | Cambio ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.435.000 | 1.435.000 | 28% |
| 13.24 | Mano de obra del ítem 13.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.25 | Ventilador de Motor - Reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 0 | 0% |
| 13.26 | Mano de obra del ítem 13.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13.27 | Cambio Guía de válvulas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 0 | 0% |
| 13.28 | Mano de obra del ítem 13.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13.29 | Cambio soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 | 5% |
| 13.30 | Mano de obra del ítem 13.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.31 | Cambio termostato de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 | 5% |
| 13.32 | Mano de obra del ítem 13.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.33 | Casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 248.000 | 248.000 | 5% |
| 13.34 | Mano de obra del ítem 13.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.35 | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 271.000 | 271.000 | 5% |
| 13.36 | Mano de obra del ítem 13.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.37 | Cambio Correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 422.000 | 422.000 | 8% |
| 13.38 | Mano de obra del ítem 13.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.39 | Guía de válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 381.000 | 0 | 0% |
| 13.40 | Mano de obra del ítem 13.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13.41 | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.443.000 | 0 | 0% |
| 13.42 | Mano de obra del ítem 13.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13.43 | Juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.134.000 | 1.134.000 | 22% |
| 13.44 | Mano de obra del ítem 13.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.45 | Juego de junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | 835.000 | 0 | 0% |
| 13.46 | Mano de obra del ítem 13.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13.47 | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.340.000 | 0 | 0% |
| 13.48 | Mano de obra del ítem 13.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13.49 | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 773.000 | 0 | 0% |
| 13.50 | Mano de obra del ítem 13.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13.51 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | 3% |
| 13.52 | Mano de obra del ítem 13.51 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 13.53 | Limpieza y reparación radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 306.000 | 306.000 | 6% |
| 13.54 | Mano de obra del ítem 13.53 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.55 | Martillete de balancín c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 128.000 | 994.000 | 20% |
| 13.56 | Mano de obra del ítem 13.55 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 13.57 | Paleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 520.000 | 0 | 0% |
| 13.58 | Mano de obra del ítem 13.57 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13.59 | Polea de cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 13.60 | Mano de obra del ítem 13.59 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13.61 | Polea Guía de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 13.62 | Mano de obra del ítem 13.61 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13.63 | Rectificación de motor completo En rectificadora - M. de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 0 | 0% |
| 13.64 | Mano de obra del ítem 13.63 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13.65 | Reparación de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.344.000 | 0 | 0% |
| 13.66 | Mano de obra del ítem 13.65 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13.67 | Reparación de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 0 | 0% |
| 13.68 | Mano de obra del ítem 13.67 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13.69 | Reparación de Motor completo - Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 0 | 0% |
| 13.70 | Mano de obra del ítem 13.69 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13.71 | Tensor de correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 13.72 | Mano de obra del ítem 13.71 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 13.73 | válvulas de admisión y escape c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 178.000 | 0 | 0% |
| 13.74 | Mano de obra del ítem 13.73 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 14 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Camión FOTON c/ FURGÓN - BLANCO - Año 2014 | | | | - | 0 | 0% |
| 14.1 | Anillos sincronizadores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 | 8% |
| 14.2 | Mano de obra del ítem 14.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 14.3 | Cambio de eje cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 2.569.200 | 2.569.200 | 51% |
| 14.4 | Mano de obra del ítem 14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 14.5 | Cambio de eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | 2.375.400 | 2.375.400 | 47% |
| 14.6 | Mano de obra del ítem 14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 14.7 | Engranaje de 1ra a 5ta c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 773.000 | 773.000 | 15% |
| 14.8 | Mano de obra del ítem 14.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 14.9 | Reparación general de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 99% |
| 14.10 | Mano de obra del ítem 14.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 14.11 | Reten Bancada Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 266.000 | 5% |
| 14.12 | Mano de obra del ítem 14.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 14.13 | rulemán de caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 301.000 | 0 | 0% |
| 14.14 | Mano de obra del ítem 14.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 14.15 | Selectores de cambio c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 293.000 | 293.000 | 6% |
| 14.16 | Mano de obra del ítem 14.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 14.17 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 0 | 0% |
| 14.18 | Mano de obra del ítem 14.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 15 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Transmisión DIFERENCIAL - Camión FOTON c/ FURGÓN - BLANCO - Año 2014 | | | | - | 0 | 0% |
| 15.1 | Cambio de corona y piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 1.628.000 | 1.628.000 | 32% |
| 15.2 | Mano de obra del ítem 15.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 15.3 | Calce engranaje satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 131.000 | 0 | 0% |
| 15.4 | Mano de obra del ítem 15.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 15.5 | Cambio de satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | 11% |
| 15.6 | Mano de obra del ítem 15.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 15.7 | Cruceta cardan c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 15.8 | Mano de obra del ítem 15.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 15.9 | Palier trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 965.700 | 0 | 0% |
| 15.10 | Mano de obra del ítem 15.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 15.11 | Reparación de Brida cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 15.12 | Mano de obra del ítem 15.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 15.13 | Reten de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 187.000 | 0 | 0% |
| 15.14 | Mano de obra del ítem 15.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 15.15 | rulemán de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 301.000 | 0 | 0% |
| 15.16 | Mano de obra del ítem 15.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 15.17 | rulemanes de diferencial c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 305.000 | 305.000 | 6% |
| 15.18 | Mano de obra del ítem 15.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 16 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y Dirección - Camión FOTON c/ FURGÓN - BLANCO - Año 2014 | | | | - | 0 | 0% |
| 16.1 | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Includo) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|-------------------------------|-----------|----------------|
| 16.2 | Mano de obra del ítem 16.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.3 | Bieleta | Unidad | EVENTO | 1 | 321.000 | 0 | 0% |
| 16.4 | Mano de obra del ítem 16.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.5 | Brazo Z de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 955.300 | 19% |
| 16.6 | Mano de obra del ítem 16.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 16.7 | Buje elástico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 16.8 | Mano de obra del ítem 16.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.9 | Buje Estabilizador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 0 | 0% |
| 16.10 | Mano de obra del ítem 16.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.11 | Buje tensor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 | 2% |
| 16.12 | Mano de obra del ítem 16.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 16.13 | Cambio amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 1.766.000 | 35% |
| 16.14 | Mano de obra del ítem 16.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 16.15 | Cambio buje parrilla superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | 0 | 0% |
| 16.16 | Mano de obra del ítem 16.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.17 | Cambio caño de alta presión de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 16.18 | Mano de obra del ítem 16.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.19 | Cambio de bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.822.000 | 0 | 0% |
| 16.20 | Mano de obra del ítem 16.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.21 | Cambio de brazo pitman de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 980.000 | 19% |
| 16.22 | Mano de obra del ítem 16.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 16.23 | Cambio de buje parrilla inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 16.24 | Mano de obra del ítem 16.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.25 | Cambio de grillete elástico delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 16.26 | Mano de obra del ítem 16.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.27 | Cambio de rotula superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 0 | 0% |
| 16.28 | Mano de obra del ítem 16.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.29 | Cambio de rulemán de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 270.000 | 0 | 0% |
| 16.30 | Mano de obra del ítem 16.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.31 | Cambiar muñequin dirección - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 293.000 | 586.000 | 12% |
| 16.32 | Mano de obra del ítem 16.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 16.33 | Cambio rotula inferior y superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 0 | 0% |
| 16.34 | Mano de obra del ítem 16.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.35 | Correa de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 182.000 | 0 | 0% |
| 16.36 | Mano de obra del ítem 16.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.37 | Cambio Elástico delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 0 | 0% |
| 16.38 | Mano de obra del ítem 16.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.39 | Reparación Elástico delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 16.40 | Mano de obra del ítem 16.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.41 | Reparación de brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 0 | 0% |
| 16.42 | Mano de obra del ítem 16.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.43 | Reparación de sinfín de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 1.400.000 | 0 | 0% |
| 16.44 | Mano de obra del ítem 16.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.45 | Reparación punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 751.300 | 951.000 | 19% |
| 16.46 | Mano de obra del ítem 16.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 16.47 | Reten de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 16.48 | Mano de obra del ítem 16.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 16.49 | Taqueador de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 16.50 | Mano de obra del ítem 16.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 17 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO - Camión FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014 | | | | - | 0 | 0% |
| 17.1 | Cambio amortiguador trasero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 1.766.000 | 35% |
| 17.2 | Mano de obra del ítem 17.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 17.3 | Bujes de elástico trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 17.4 | Mano de obra del ítem 17.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 17.5 | Cambio de grillete elástico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 17.6 | Mano de obra del ítem 17.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 17.7 | Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 173.000 | 1.250.000 | 25% |
| 17.8 | Mano de obra del ítem 17.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 17.9 | Cambio centro elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 17.10 | Mano de obra del ítem 17.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 17.11 | Reparación de Elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 17.12 | Mano de obra del ítem 17.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 17.13 | Cambio Elásticos traseros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 0 | 0% |
| 17.14 | Mano de obra del ítem 17.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 18 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE FRENO - Camión FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014 | | | | - | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Includo) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|-------------------------------|-----------|----------------|
| 18.1 | Fluido de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 28.000 | 0 | 0% |
| 18.2 | Mano de obra del ítem 18.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 18.3 | Cambio Bomba central de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.601.000 | 0 | 0% |
| 18.4 | Mano de obra del ítem 18.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 18.5 | Cambio cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 280.000 | 0 | 0% |
| 18.6 | Mano de obra del ítem 18.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 18.7 | Cambio de Disco de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.711.000 | 0 | 0% |
| 18.8 | Mano de obra del ítem 18.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 18.9 | Cambio de fibra de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 18.10 | Mano de obra del ítem 18.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 18.11 | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 18.12 | Mano de obra del ítem 18.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 18.13 | Cambio de tambor de freno - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.170.000 | 0 | 0% |
| 18.14 | Mano de obra del ítem 18.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 18.15 | Juego de reparo mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 216.000 | 0 | 0% |
| 18.16 | Mano de obra del ítem 18.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 18.17 | Rectificar discos de frenos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 0 | 0% |
| 18.18 | Mano de obra del ítem 18.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 18.19 | Rectificación de tambor de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 0 | 0% |
| 18.20 | Mano de obra del ítem 18.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 18.21 | Reparación de Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 574.000 | 574.000 | 11% |
| 18.22 | Mano de obra del ítem 18.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 18.23 | Regulación de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 2% |
| 18.24 | Mano de obra del ítem 18.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 18.25 | Reparación de Freno de Mano | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 389.000 | 8% |
| 18.26 | Mano de obra del ítem 18.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 18.27 | Regulador de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 145.000 | 0 | 0% |
| 18.28 | Mano de obra del ítem 18.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 19 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE EMBRAGUE - Camión FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014 | | | | - | 0 | 0% |
| 19.1 | caño Flexible de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 19.2 | Mano de obra del ítem 19.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 19.3 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 0 | 0% |
| 19.4 | Mano de obra del ítem 19.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 19.5 | Bomba central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 0 | 0% |
| 19.6 | Mano de obra del ítem 19.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 19.7 | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 | 7% |
| 19.8 | Mano de obra del ítem 19.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 19.9 | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 | 16% |
| 19.10 | Mano de obra del ítem 19.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 19.11 | Cambio plato de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.090.000 | 1.090.000 | 22% |
| 19.12 | Mano de obra del ítem 19.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 19.13 | Rectificación corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 1.275.000 | 0 | 0% |
| 19.14 | Mano de obra del ítem 19.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 19.15 | Rectificación de volante motor | Unidad | EVENTO | 1 | 704.300 | 704.300 | 14% |
| 19.16 | Mano de obra del ítem 19.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 19.17 | rulemán piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 204.000 | 204.000 | 4% |
| 19.18 | Mano de obra del ítem 19.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 19.19 | Carga de Fluido de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 0 | 0% |
| 19.20 | Mano de obra del ítem 19.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 19.21 | Regulación de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 0 | 0% |
| 19.22 | Mano de obra del ítem 19.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 20 | Reparación(MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL Sistema ELECTRICO - Camión FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014 | | | | - | 0 | 0% |
| 20.1 | Bomba eléctrica de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.789.600 | 0 | 0% |
| 20.2 | Mano de obra del ítem 20.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 20.3 | Bobina de encendido | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 | 0 | 0% |
| 20.4 | Mano de obra del ítem 20.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 20.5 | Bujías incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 140.000 | 3% |
| 20.6 | Mano de obra del ítem 20.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 20.7 | Bulbo marcador detemperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 140.000 | 3% |
| 20.8 | Mano de obra del ítem 20.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 20.9 | Cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | 0 | 0% |
| 20.10 | Mano de obra del ítem 20.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 20.11 | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 182.000 | 182.000 | 4% |
| 20.12 | Mano de obra del ítem 20.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 20.13 | Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 400.000 | 8% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 20.14 | Mano de obra del ítem 20.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 20.15 | Cambio de focos - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 520.000 | 10% |
| 20.16 | Mano de obra del ítem 20.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 20.17 | Cambio de motor de limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 670.000 | 0 | 0% |
| 20.18 | Mano de obra del ítem 20.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 20.19 | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 974.000 | 19% |
| 20.20 | Mano de obra del ítem 20.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 20.21 | Cambio de sistema de cableado | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 852.000 | 17% |
| 20.22 | Mano de obra del ítem 20.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 20.23 | Cambio de terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 62.000 | 124.000 | 2% |
| 20.24 | Mano de obra del ítem 20.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 20.25 | Fusibles c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 | 48.000 | 1% |
| 20.26 | Mano de obra del ítem 20.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 20.27 | Juego de cables de Bujías | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 0 | 0% |
| 20.28 | Mano de obra del ítem 20.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 20.29 | Provisión de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 829.100 | 0 | 0% |
| 20.30 | Mano de obra del ítem 20.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 20.31 | Relay señalero | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 20.32 | Mano de obra del ítem 20.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 20.33 | Reparación alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 825.000 | 0 | 0% |
| 20.34 | Mano de obra del ítem 20.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 20.35 | Reparación motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 861.000 | 1.061.000 | 21% |
| 20.36 | Mano de obra del ítem 20.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 20.37 | Selenoide de presión de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 726.000 | 14% |
| 20.38 | Mano de obra del ítem 20.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 20.39 | Sensor de rotación de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 1.766.000 | 35% |
| 20.40 | Mano de obra del ítem 20.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 20.41 | Sensor de temperatura de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 492.000 | 492.000 | 10% |
| 20.42 | Mano de obra del ítem 20.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 21 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE Acondicionado - Camión FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014 | | | | - | 0 | 0% |
| 21.1 | Cambio de rulemán de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 0 | 0% |
| 21.2 | Mano de obra del ítem 21.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 21.3 | Cambio de aceite de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 145.000 | 0 | 0% |
| 21.4 | Mano de obra del ítem 21.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 21.5 | Cambio de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.584.700 | 0 | 0% |
| 21.6 | Mano de obra del ítem 21.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 21.7 | Cambio de Evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.658.000 | 0 | 0% |
| 21.8 | Mano de obra del ítem 21.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 21.9 | Cambio de embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 542.000 | 0 | 0% |
| 21.10 | Mano de obra del ítem 21.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 21.11 | Cambio de Filtro | Unidad | EVENTO | 1 | 283.000 | 0 | 0% |
| 21.12 | Mano de obra del ítem 21.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 21.13 | Cambio de manguera de alta presión | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 21.14 | Mano de obra del ítem 21.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 21.15 | Cambio de termostato de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 0 | 0% |
| 21.16 | Mano de obra del ítem 21.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 21.17 | Cambio de válvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | 663.000 | 0 | 0% |
| 21.18 | Mano de obra del ítem 21.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 21.19 | Carga de Gas | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 21.20 | Mano de obra del ítem 21.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 21.21 | Correa de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 182.000 | 0 | 0% |
| 21.22 | Mano de obra del ítem 21.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 21.23 | Reparación de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 0 | 0% |
| 21.24 | Mano de obra del ítem 21.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 21.25 | Instalación Completo de Sistema de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 547.000 | 0 | 0% |
| 21.26 | Mano de obra del ítem 21.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 21.27 | Mantenimiento del sistema de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 317.000 | 0 | 0% |
| 21.28 | Mano de obra del ítem 21.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERÍA Y OTROS - Camión FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014 | | | | - | 0 | 0% |
| 22.1 | Reparación de chapería y pintura partes dañadas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 526.000 | 0 | 0% |
| 22.2 | Mano de obra del ítem 22.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 22.3 | Cambio de Faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 542.000 | 3.252.000 | 64% |
| 22.4 | Mano de obra del ítem 22.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 22.5 | confección soporte de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 159.000 | 0 | 0% |
| 22.6 | Mano de obra del ítem 22.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 22.7 | Desmontar tanque de combustible para limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 280.000 | 6% |
| 22.8 | Mano de obra del ítem 22.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 22.9 | Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 448.000 | 896.000 | 18% |
| 22.10 | Mano de obra del ítem 22.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 22.11 | Reparación de faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 0 | 0% |
| 22.12 | Mano de obra del ítem 22.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 22.13 | Reservorio Limpia Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 0 | 0% |
| 22.14 | Mano de obra del ítem 22.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 22.15 | Cambio de Tapa de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 22.16 | Mano de obra del ítem 22.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 22.17 | Pintura o Ploteado de Logo en el Vehículo | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 0 | 0% |
| 22.18 | Mano de obra del ítem 22.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 22.19 | Polarizado | Unidad | EVENTO | 1 | 354.000 | 0 | 0% |
| 22.20 | Mano de obra del ítem 22.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 22.21 | Cambio de Parabrisa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.283.000 | 2.566.000 | 51% |
| 22.22 | Mano de obra del ítem 22.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 22.23 | Servicio de Gomería (Reparación de Cubierta) c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 22.24 | Mano de obra del ítem 22.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 22.25 | Servicio de Gomería (Provisión de cámara y camisa) c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 0 | 0% |
| 22.26 | Mano de obra del ítem 22.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 22.27 | Servicio de Reparación y/o reemplazo de piso de madera del furgón | Unidad | EVENTO | 1 | 3.230.000 | 0 | 0% |
| 22.28 | Mano de obra del ítem 22.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Camioneta Mitsubishi L200 D/C 4X4 - Año 2007 | | | | - | 0 | 0% |
| 23.1 | Cambio de Aceite de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 306.000 | 0 | 0% |
| 23.2 | Mano de obra del ítem 23.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 23.3 | Cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 23.4 | Mano de obra del ítem 23.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 23.5 | control Agua Destilada | Unidad | EVENTO | 1 | 8.000 | 0 | 0% |
| 23.6 | Mano de obra del ítem 23.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 23.7 | Cambio Aceite de Caja x Lt. | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 0 | 0% |
| 23.8 | Mano de obra del ítem 23.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 23.9 | Cambio Aceite de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 72.000 | 0 | 0% |
| 23.10 | Mano de obra del ítem 23.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 23.11 | Cambio de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 105.000 | 0 | 0% |
| 23.12 | Mano de obra del ítem 23.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 23.13 | Cambio de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 103.000 | 0 | 0% |
| 23.14 | Mano de obra del ítem 23.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 23.15 | Cambio de Bujías c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 0 | 0% |
| 23.16 | Mano de obra del ítem 23.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 23.17 | Cambio de Aditivo radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 0 | 0% |
| 23.18 | Mano de obra del ítem 23.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 23.19 | Cambio X/Lit. de aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 0 | 0% |
| 23.20 | Mano de obra del ítem 23.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 23.21 | Porta filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 0 | 0% |
| 23.22 | Mano de obra del ítem 23.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Camioneta Mitsubishi L200 D/C 4X4 - Año 2007 | | | | - | 0 | 0% |
| 24.1 | Cambio de Bomba de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.210.000 | 0 | 0% |
| 24.2 | Mano de obra del ítem 24.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.3 | Bomba de agua - reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 663.000 | 0 | 0% |
| 24.4 | Mano de obra del ítem 24.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.5 | Bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 280.000 | 0 | 0% |
| 24.6 | Mano de obra del ítem 24.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.7 | Botadores hidráulicos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 0 | 0% |
| 24.8 | Mano de obra del ítem 24.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.9 | Cambiar Pico inyector c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.555.500 | 0 | 0% |
| 24.10 | Mano de obra del ítem 24.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.11 | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 0 | 0% |
| 24.12 | Mano de obra del ítem 24.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.13 | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.546.000 | 0 | 0% |
| 24.14 | Mano de obra del ítem 24.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.15 | Cambio de junta de balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 0 | 0% |
| 24.16 | Mano de obra del ítem 24.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 24.17 | Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 0 | 0% |
| 24.18 | Mano de obra del ítem 24.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.19 | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 0 | 0% |
| 24.20 | Mano de obra del ítem 24.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.21 | Cambio de tensor de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 861.000 | 0 | 0% |
| 24.22 | Mano de obra del ítem 24.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.23 | Cambio ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.049.000 | 0 | 0% |
| 24.24 | Mano de obra del ítem 24.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.25 | Ventilador de Motor - Reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 0 | 0% |
| 24.26 | Mano de obra del ítem 24.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.27 | Cambio Guía de válvulas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 0 | 0% |
| 24.28 | Mano de obra del ítem 24.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.29 | Cambio soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 340.000 | 0 | 0% |
| 24.30 | Mano de obra del ítem 24.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.31 | Cambio termostato de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 0 | 0% |
| 24.32 | Mano de obra del ítem 24.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.33 | Casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 24.34 | Mano de obra del ítem 24.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.35 | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 24.36 | Mano de obra del ítem 24.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.37 | Cambio Correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 326.000 | 0 | 0% |
| 24.38 | Mano de obra del ítem 24.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.39 | Guía de válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 123.000 | 0 | 0% |
| 24.40 | Mano de obra del ítem 24.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.41 | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 927.000 | 0 | 0% |
| 24.42 | Mano de obra del ítem 24.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.43 | Juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.082.000 | 0 | 0% |
| 24.44 | Mano de obra del ítem 24.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.45 | Juego de junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | 681.000 | 0 | 0% |
| 24.46 | Mano de obra del ítem 24.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.47 | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.237.000 | 0 | 0% |
| 24.48 | Mano de obra del ítem 24.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.49 | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 718.000 | 0 | 0% |
| 24.50 | Mano de obra del ítem 24.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.51 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 24.52 | Mano de obra del ítem 24.51 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.53 | Limpieza y reparación radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 306.000 | 0 | 0% |
| 24.54 | Mano de obra del ítem 24.53 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.55 | Martillete de balancín c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 216.000 | 0 | 0% |
| 24.56 | Mano de obra del ítem 24.55 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.57 | Paleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 492.000 | 0 | 0% |
| 24.58 | Mano de obra del ítem 24.57 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.59 | Polea de cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 24.60 | Mano de obra del ítem 24.59 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.61 | Polea Guía de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 431.000 | 0 | 0% |
| 24.62 | Mano de obra del ítem 24.61 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.63 | Rectificación de motor completo en rectificadora - M. de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 0 | 0% |
| 24.64 | Mano de obra del ítem 24.63 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.65 | Reparación de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.344.000 | 0 | 0% |
| 24.66 | Mano de obra del ítem 24.65 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.67 | Reparación de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 0 | 0% |
| 24.68 | Mano de obra del ítem 24.67 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.69 | Reparación de Motor completo - Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 0 | 0% |
| 24.70 | Mano de obra del ítem 24.69 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.71 | Tensor de correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.049.000 | 0 | 0% |
| 24.72 | Mano de obra del ítem 24.71 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 24.73 | válvulas de admisión y escape c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 117.000 | 0 | 0% |
| 24.74 | Mano de obra del ítem 24.73 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 25 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Camioneta Mitsubishi L200 D/C 4X4 - Año 2007 | | | | | 0 | 0% |
| 25.1 | Anillos sincronizadores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 0 | 0% |
| 25.2 | Mano de obra del ítem 25.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 25.3 | Cambio de eje cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 3.296.300 | 0 | 0% |
| 25.4 | Mano de obra del ítem 25.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 25.5 | Cambio de eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.537.400 | 0 | 0% |
| 25.6 | Mano de obra del ítem 25.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 25.7 | Engranaje de 1ra a 5ta c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.215.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 25.8 | Mano de obra del ítem 25.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 25.9 | Reparación general de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 0 | 0% |
| 25.10 | Mano de obra del ítem 25.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 25.11 | Reten Bancada Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 188.000 | 0 | 0% |
| 25.12 | Mano de obra del ítem 25.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 25.13 | rulemán de caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 204.000 | 0 | 0% |
| 25.14 | Mano de obra del ítem 25.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 25.15 | Selectores de cambio c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 338.000 | 0 | 0% |
| 25.16 | Mano de obra del ítem 25.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 25.17 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 431.000 | 0 | 0% |
| 25.18 | Mano de obra del ítem 25.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 26 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Transmisión DIFERENCIAL - Camioneta Mitsubishi L200 D/C 4X4 - Año 2007 | | | | - | 0 | 0% |
| 26.1 | Cambio de corona y piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 1.249.000 | 0 | 0% |
| 26.2 | Mano de obra del ítem 26.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 26.3 | Calce engranaje satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 131.000 | 0 | 0% |
| 26.4 | Mano de obra del ítem 26.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 26.5 | Cambio de satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 670.000 | 0 | 0% |
| 26.6 | Mano de obra del ítem 26.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 26.7 | Cruceta cardán c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 0 | 0% |
| 26.8 | Mano de obra del ítem 26.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 26.9 | Palier trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 697.300 | 0 | 0% |
| 26.10 | Mano de obra del ítem 26.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 26.11 | Reparación de Brida cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 431.000 | 0 | 0% |
| 26.12 | Mano de obra del ítem 26.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 26.13 | Reten de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 142.000 | 0 | 0% |
| 26.14 | Mano de obra del ítem 26.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 26.15 | rulemán de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 213.000 | 0 | 0% |
| 26.16 | Mano de obra del ítem 26.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 26.17 | rulemanes de diferencial c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 292.000 | 0 | 0% |
| 26.18 | Mano de obra del ítem 26.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y Dirección - Camioneta Mitsubishi L200 D/C 4X4 - Año 2007 | | | | - | 0 | 0% |
| 27.1 | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.2 | Mano de obra del ítem 27.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.3 | Bieleta | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 0 | 0% |
| 27.4 | Mano de obra del ítem 27.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.5 | Brazo Z de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 773.000 | 0 | 0% |
| 27.6 | Mano de obra del ítem 27.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.7 | Buje elástico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 27.8 | Mano de obra del ítem 27.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.9 | Buje Estabilizador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 70.000 | 0 | 0% |
| 27.10 | Mano de obra del ítem 27.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.11 | Buje tensor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 70.000 | 0 | 0% |
| 27.12 | Mano de obra del ítem 27.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.13 | Cambio amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 27.14 | Mano de obra del ítem 27.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.15 | Cambio buje parrilla superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 178.000 | 0 | 0% |
| 27.16 | Mano de obra del ítem 27.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.17 | Cambio caño de alta presión de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | 0 | 0% |
| 27.18 | Mano de obra del ítem 27.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.19 | Cambio de bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.822.000 | 0 | 0% |
| 27.20 | Mano de obra del ítem 27.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.21 | Cambio de brazo pitman de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 773.000 | 0 | 0% |
| 27.22 | Mano de obra del ítem 27.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.23 | Cambio de buje parrilla inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 178.000 | 0 | 0% |
| 27.24 | Mano de obra del ítem 27.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.25 | Cambio de grillete elástico delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 27.26 | Mano de obra del ítem 27.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.27 | Cambio de rotula superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 | 0 | 0% |
| 27.28 | Mano de obra del ítem 27.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.29 | Cambio de rulemán de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 0 | 0% |
| 27.30 | Mano de obra del ítem 27.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.31 | Cambiar muñequin dirección - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 271.000 | 0 | 0% |
| 27.32 | Mano de obra del ítem 27.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.33 | Cambio rotula inferior y superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Includo) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|-------------------------------|-----------|----------------|
| 27.34 | Mano de obra del ítem 27.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.35 | Correa de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 0 | 0% |
| 27.36 | Mano de obra del ítem 27.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.37 | Cambio Elástico delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 0 | 0% |
| 27.38 | Mano de obra del ítem 27.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.39 | Reparación Elástico delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 27.40 | Mano de obra del ítem 27.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.41 | Reparación de brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 27.42 | Mano de obra del ítem 27.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.43 | Reparación de sinfín de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 750.000 | 0 | 0% |
| 27.44 | Mano de obra del ítem 27.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.45 | Reparación punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 0 | 0% |
| 27.46 | Mano de obra del ítem 27.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.47 | Reten de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 161.000 | 0 | 0% |
| 27.48 | Mano de obra del ítem 27.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 27.49 | Taqueador de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 27.50 | Mano de obra del ítem 27.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 28 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO - Camioneta Mitsubishi L200 D/C 4X4 - Año 2007 | | | | - | 0 | 0% |
| 28.1 | Cambio amortiguador trasero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 663.000 | 0 | 0% |
| 28.2 | Mano de obra del ítem 28.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 28.3 | Bujes de elástico trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 28.4 | Mano de obra del ítem 28.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 28.5 | Cambio de grillete elástico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 28.6 | Mano de obra del ítem 28.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 28.7 | Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 128.000 | 0 | 0% |
| 28.8 | Mano de obra del ítem 28.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 28.9 | Cambio centro elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 270.000 | 0 | 0% |
| 28.10 | Mano de obra del ítem 28.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 28.11 | Reparación de Elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 28.12 | Mano de obra del ítem 28.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 28.13 | Cambio Elásticos traseros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 0 | 0% |
| 28.14 | Mano de obra del ítem 28.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 29 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE FRENO - Camioneta Mitsubishi L200 D/C 4X4 - Año 2007 | | | | - | 0 | 0% |
| 29.1 | Fluido de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 28.000 | 0 | 0% |
| 29.2 | Mano de obra del ítem 29.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 29.3 | Cambio Bomba central de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.435.000 | 0 | 0% |
| 29.4 | Mano de obra del ítem 29.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 29.5 | Cambio cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 29.6 | Mano de obra del ítem 29.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 29.7 | Cambio de Disco de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.215.000 | 0 | 0% |
| 29.8 | Mano de obra del ítem 29.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 29.9 | Cambio de fibra de frenos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 29.10 | Mano de obra del ítem 29.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 29.11 | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 0 | 0% |
| 29.12 | Mano de obra del ítem 29.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 29.13 | Cambio de tambor de freno - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 920.000 | 0 | 0% |
| 29.14 | Mano de obra del ítem 29.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 29.15 | Juego de reparo mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 221.000 | 0 | 0% |
| 29.16 | Mano de obra del ítem 29.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 29.17 | Rectificar discos de frenos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 0 | 0% |
| 29.18 | Mano de obra del ítem 29.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 29.19 | Rectificación de tambor de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 0 | 0% |
| 29.20 | Mano de obra del ítem 29.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 29.21 | Reparación de Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 574.000 | 0 | 0% |
| 29.22 | Mano de obra del ítem 29.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 29.23 | Regulación de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 0 | 0% |
| 29.24 | Mano de obra del ítem 29.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 29.25 | Reparación de Freno de Mano | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 29.26 | Mano de obra del ítem 29.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 29.27 | Regulador zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 155.000 | 0 | 0% |
| 29.28 | Mano de obra del ítem 29.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 30 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE EMBRAGUE - Camioneta Mitsubishi L200 D/C 4X4 - Año 2007 | | | | - | 0 | 0% |
| 30.1 | caño Flexible de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 30.2 | Mano de obra del ítem 30.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 30.3 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 0 | 0% |
| 30.4 | Mano de obra del ítem 30.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 30.5 | Bomba central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 1.060.000 | 0 | 0% |
| 30.6 | Mano de obra del ítem 30.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 30.7 | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 | 0 | 0% |
| 30.8 | Mano de obra del ítem 30.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 30.9 | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 0 | 0% |
| 30.10 | Mano de obra del ítem 30.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 30.11 | Cambio plato de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 0 | 0% |
| 30.12 | Mano de obra del ítem 30.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 30.13 | Rectificación corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 651.400 | 0 | 0% |
| 30.14 | Mano de obra del ítem 30.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 30.15 | Rectificación de volante motor | Unidad | EVENTO | 1 | 651.400 | 0 | 0% |
| 30.16 | Mano de obra del ítem 30.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 30.17 | rulemán piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 204.000 | 0 | 0% |
| 30.18 | Mano de obra del ítem 30.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 30.19 | Carga de Fluido de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 0 | 0% |
| 30.20 | Mano de obra del ítem 30.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 30.21 | Regulación de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 0 | 0% |
| 30.22 | Mano de obra del ítem 30.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL Sistema ELECTRICO - Camioneta Mitsubishi L200 D/C 4X4 - Año 2007 | | | | - | 0 | 0% |
| 31.1 | Bomba eléctrica de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.672.900 | 0 | 0% |
| 31.2 | Mano de obra del ítem 31.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.3 | Bobina de encendido | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 0 | 0% |
| 31.4 | Mano de obra del ítem 31.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.5 | Bujías incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 0 | 0% |
| 31.6 | Mano de obra del ítem 31.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.7 | Bulbo marcador detemperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 0 | 0% |
| 31.8 | Mano de obra del ítem 31.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.9 | Cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | 145.000 | 0 | 0% |
| 31.10 | Mano de obra del ítem 31.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.11 | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 182.000 | 0 | 0% |
| 31.12 | Mano de obra del ítem 31.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.13 | Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 31.14 | Mano de obra del ítem 31.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.15 | Cambio de focos - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 68.000 | 0 | 0% |
| 31.16 | Mano de obra del ítem 31.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.17 | Cambio de motor de limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 740.000 | 0 | 0% |
| 31.18 | Mano de obra del ítem 31.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.19 | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 31.20 | Mano de obra del ítem 31.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.21 | Cambio de sistema de cableado | Unidad | EVENTO | 1 | 459.000 | 0 | 0% |
| 31.22 | Mano de obra del ítem 31.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.23 | Cambio de terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 62.000 | 0 | 0% |
| 31.24 | Mano de obra del ítem 31.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.25 | Fusibles c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 | 0 | 0% |
| 31.26 | Mano de obra del ítem 31.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.27 | Juego de cables de Bujías | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 0 | 0% |
| 31.28 | Mano de obra del ítem 31.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.29 | Provisión de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 765.500 | 0 | 0% |
| 31.30 | Mano de obra del ítem 31.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.31 | Relay señalero | Unidad | EVENTO | 1 | 178.000 | 0 | 0% |
| 31.32 | Mano de obra del ítem 31.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.33 | Reparación alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 825.000 | 0 | 0% |
| 31.34 | Mano de obra del ítem 31.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.35 | Reparación motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 837.000 | 0 | 0% |
| 31.36 | Mano de obra del ítem 31.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.37 | Selenoide de presión de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 718.000 | 0 | 0% |
| 31.38 | Mano de obra del ítem 31.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.39 | Sensor de rotación de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 31.40 | Mano de obra del ítem 31.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 31.41 | Sensor detemperatura de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 0 | 0% |
| 31.42 | Mano de obra del ítem 31.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 32 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)DE AIRE Acondicionado - Camioneta Mitsubishi L200 D/C 4X4 - Año 2007 | | | | - | 0 | 0% |
| 32.1 | Cambio de rulemán de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 32.2 | Mano de obra del ítem 32.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 32.3 | Cambio de aceite de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 123.000 | 0 | 0% |
| 32.4 | Mano de obra del ítem 32.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 32.5 | Cambio de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 3.316.200 | 0 | 0% |
| 32.6 | Mano de obra del ítem 32.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 32.7 | Cambio de Evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 0 | 0% |
| 32.8 | Mano de obra del ítem 32.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 32.9 | Cambio de embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 504.000 | 0 | 0% |
| 32.10 | Mano de obra del ítem 32.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 32.11 | Cambio de Filtro | Unidad | EVENTO | 1 | 288.000 | 0 | 0% |
| 32.12 | Mano de obra del ítem 32.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 32.13 | Cambio de manguera de alta presión | Unidad | EVENTO | 1 | 271.000 | 0 | 0% |
| 32.14 | Mano de obra del ítem 32.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 32.15 | Cambio de termostato de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 0 | 0% |
| 32.16 | Mano de obra del ítem 32.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 32.17 | Cambio de válvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 32.18 | Mano de obra del ítem 32.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 32.19 | Carga de Gas | Unidad | EVENTO | 1 | 326.000 | 0 | 0% |
| 32.20 | Mano de obra del ítem 32.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 32.21 | Correa de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 0 | 0% |
| 32.22 | Mano de obra del ítem 32.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 32.23 | Reparación de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 0 | 0% |
| 32.24 | Mano de obra del ítem 32.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 32.25 | Mantenimiento del sistema de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 0 | 0% |
| 32.26 | Mano de obra del ítem 32.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 33 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERÍA Y OTROS - Camioneta Mitsubishi L200 D/C 4X4 - Año 2007 | | | | - | 0 | 0% |
| 33.1 | Reparación de chapería y pintura partes dañadas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 526.000 | 0 | 0% |
| 33.2 | Mano de obra del ítem 33.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 33.3 | Cambio de Faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 0 | 0% |
| 33.4 | Mano de obra del ítem 33.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 33.5 | confección soporte de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 126.000 | 0 | 0% |
| 33.6 | Mano de obra del ítem 33.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 33.7 | Desmontar tanque de combustible para limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 0 | 0% |
| 33.8 | Mano de obra del ítem 33.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 33.9 | Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 431.000 | 0 | 0% |
| 33.10 | Mano de obra del ítem 33.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 33.11 | Reparación de faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 33.12 | Mano de obra del ítem 33.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 33.13 | Reservorio Limpia Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 0 | 0% |
| 33.14 | Mano de obra del ítem 33.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 33.15 | Cambio de Tapa de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 33.16 | Mano de obra del ítem 33.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 33.17 | Pintura o Ploteado de Logo en el Vehículo | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 0 | 0% |
| 33.18 | Mano de obra del ítem 33.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 33.19 | Polarizado | Unidad | EVENTO | 1 | 459.000 | 0 | 0% |
| 33.20 | Mano de obra del ítem 33.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 33.21 | Cambio de Parabrisa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.292.000 | 0 | 0% |
| 33.22 | Mano de obra del ítem 33.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 33.23 | Servicio de Gomería (Reparación de Cubierta) c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 33.24 | Mano de obra del ítem 33.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013 | | | | - | 321.000 | 6% |
| 34.1 | Cambio de Aceite de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 321.000 | 1.013.000 | 20% |
| 34.2 | Mano de obra del ítem 34.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 34.3 | Cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 800.000 | 16% |
| 34.4 | Mano de obra del ítem 34.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 34.5 | control Agua Destilada | Unidad | EVENTO | 1 | 8.000 | 0 | 0% |
| 34.6 | Mano de obra del ítem 34.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 34.7 | Cambio Aceite de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 752.000 | 15% |
| 34.8 | Mano de obra del ítem 34.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 34.9 | Cambio Aceite de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 0 | 0% |
| 34.10 | Mano de obra del ítem 34.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 34.11 | Cambio de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 155.000 | 620.000 | 12% |
| 34.12 | Mano de obra del ítem 34.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 34.13 | Cambio de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 173.000 | 692.000 | 14% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 34.14 | Mano de obra del ítem 34.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 34.15 | Cambio de Bujías c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 301.000 | 6% |
| 34.16 | Mano de obra del ítem 34.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 34.17 | Cambio de Aditivo radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 218.000 | 4% |
| 34.18 | Mano de obra del ítem 34.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 34.19 | Cambio de aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 0 | 0% |
| 34.20 | Mano de obra del ítem 34.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 34.21 | Porta filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 38.000 | 0 | 0% |
| 34.22 | Mano de obra del ítem 34.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 35.1 | Cambio de Bomba de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.400.000 | 2.800.000 | 55% |
| 35.2 | Mano de obra del ítem 35.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 35.3 | Bomba de agua - reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 607.000 | 12% |
| 35.4 | Mano de obra del ítem 35.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 35.5 | Bombín de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 1.842.000 | 36% |
| 35.6 | Mano de obra del ítem 35.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.7 | Botadores hidráulicos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 35.8 | Mano de obra del ítem 35.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.9 | Cambiar Pico inyector c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 0 | 0% |
| 35.10 | Mano de obra del ítem 35.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.11 | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 317.000 | 0 | 0% |
| 35.12 | Mano de obra del ítem 35.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.13 | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.325.000 | 2.650.000 | 52% |
| 35.14 | Mano de obra del ítem 35.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 35.15 | Cambio de junta de balancín | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 35.16 | Mano de obra del ítem 35.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.17 | Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 0 | 0% |
| 35.18 | Mano de obra del ítem 35.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.19 | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 35.20 | Mano de obra del ítem 35.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.21 | Cambio de tensor de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 861.000 | 0 | 0% |
| 35.22 | Mano de obra del ítem 35.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.23 | cambio ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 883.000 | 17% |
| 35.24 | Mano de obra del ítem 35.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 35.25 | Ventilador de Motor - Reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 0 | 0% |
| 35.26 | Mano de obra del ítem 35.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.27 | Cambio Guía de válvulas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 0 | 0% |
| 35.28 | Mano de obra del ítem 35.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.29 | Cambio soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 0 | 0% |
| 35.30 | Mano de obra del ítem 35.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.31 | Cambio termostato de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 0 | 0% |
| 35.32 | Mano de obra del ítem 35.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.33 | casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 663.000 | 0 | 0% |
| 35.34 | Mano de obra del ítem 35.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.35 | casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 0 | 0% |
| 35.36 | Mano de obra del ítem 35.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.37 | Cambio Correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 469.000 | 0 | 0% |
| 35.38 | Mano de obra del ítem 35.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.39 | Guía de válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 35.40 | Mano de obra del ítem 35.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.41 | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.134.000 | 0 | 0% |
| 35.42 | Mano de obra del ítem 35.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.43 | juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 927.000 | 0 | 0% |
| 35.44 | Mano de obra del ítem 35.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.45 | Juego de junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | 742.000 | 0 | 0% |
| 35.46 | Mano de obra del ítem 35.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.47 | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.237.000 | 0 | 0% |
| 35.48 | Mano de obra del ítem 35.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.49 | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 442.000 | 0 | 0% |
| 35.50 | Mano de obra del ítem 35.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.51 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | 3% |
| 35.52 | Mano de obra del ítem 35.51 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 35.53 | Limpieza y reparación radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 306.000 | 612.000 | 12% |
| 35.54 | Mano de obra del ítem 35.53 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 35.55 | martillete de balancín c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 243.000 | 243.000 | 5% |
| 35.56 | Mano de obra del ítem 35.55 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 35.57 | Paleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 487.000 | 10% |
| 35.58 | Mano de obra del ítem 35.57 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|------------|----------------|
| 35.59 | Polea de cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 2.319.000 | 0 | 0% |
| 35.60 | Mano de obra del ítem 35.59 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.61 | Polea Guía de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 883.000 | 17% |
| 35.62 | Mano de obra del ítem 35.61 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 35.63 | Rectificación de motor completo en rectificadora - M. de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 0 | 0% |
| 35.64 | Mano de obra del ítem 35.63 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.65 | Reparación de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.344.000 | 0 | 0% |
| 35.66 | Mano de obra del ítem 35.65 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.67 | Reparación de picos inyectoros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 0 | 0% |
| 35.68 | Mano de obra del ítem 35.67 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.69 | Reparación de Motor completo - Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 0 | 0% |
| 35.70 | Mano de obra del ítem 35.69 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.71 | Tensor de correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 35.72 | Mano de obra del ítem 35.71 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 35.73 | válvulas de admisión y escape c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.049.000 | 1.049.000 | 21% |
| 35.74 | Mano de obra del ítem 35.73 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 36 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 36.1 | Anillos sincronizadores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 0 | 0% |
| 36.2 | Mano de obra del ítem 36.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 36.3 | Cambio de eje cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 3.199.300 | 0 | 0% |
| 36.4 | Mano de obra del ítem 36.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 36.5 | Cambio de eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.842.000 | 0 | 0% |
| 36.6 | Mano de obra del ítem 36.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 36.7 | engranaje de 1ra a 5ta c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.159.000 | 0 | 0% |
| 36.8 | Mano de obra del ítem 36.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 36.9 | Reparación general de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 10.000.000 | 198% |
| 36.10 | Mano de obra del ítem 36.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 36.11 | Reten Bancada Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 36.12 | Mano de obra del ítem 36.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 36.13 | rulemán de caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 381.000 | 0 | 0% |
| 36.14 | Mano de obra del ítem 36.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 36.15 | selectores de cambio c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 393.000 | 0 | 0% |
| 36.16 | Mano de obra del ítem 36.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 36.17 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 0 | 0% |
| 36.18 | Mano de obra del ítem 36.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 37 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Transmisión DIFERENCIAL - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 37.1 | Cambio de corona y piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 1.628.000 | 0 | 0% |
| 37.2 | Mano de obra del ítem 37.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 37.3 | Calce engranaje satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 131.000 | 0 | 0% |
| 37.4 | Mano de obra del ítem 37.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 37.5 | Cambio de satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 0 | 0% |
| 37.6 | Mano de obra del ítem 37.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 37.7 | Cruceta cardan c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 381.000 | 0 | 0% |
| 37.8 | Mano de obra del ítem 37.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 37.9 | Palier trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 965.700 | 0 | 0% |
| 37.10 | Mano de obra del ítem 37.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 37.11 | Reparación de Brida cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 0 | 0% |
| 37.12 | Mano de obra del ítem 37.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 37.13 | Reten de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 187.000 | 0 | 0% |
| 37.14 | Mano de obra del ítem 37.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 37.15 | rulemán de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 301.000 | 0 | 0% |
| 37.16 | Mano de obra del ítem 37.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 37.17 | rulemanes de diferencial c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 305.000 | 0 | 0% |
| 37.18 | Mano de obra del ítem 37.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y Dirección - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 38.1 | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.2 | Mano de obra del ítem 38.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.3 | Bieleta | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 0 | 0% |
| 38.4 | Mano de obra del ítem 38.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.5 | Brazo Z de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 1.988.000 | 39% |
| 38.6 | Mano de obra del ítem 38.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 38.7 | Buje elástico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 0 | 0% |
| 38.8 | Mano de obra del ítem 38.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.9 | Buje Estabilizador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 170.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 38.10 | Mano de obra del ítem 38.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.11 | Buje tensor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 0 | 0% |
| 38.12 | Mano de obra del ítem 38.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.13 | Cambio amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 3.532.000 | 70% |
| 38.14 | Mano de obra del ítem 38.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 38.15 | Cambio buje parrilla superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 844.000 | 17% |
| 38.16 | Mano de obra del ítem 38.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 38.17 | Cambio caño de alta presión de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | 0 | 0% |
| 38.18 | Mano de obra del ítem 38.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.19 | Cambio de bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.877.000 | 0 | 0% |
| 38.20 | Mano de obra del ítem 38.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.21 | Cambio de brazo pitman de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 0 | 0% |
| 38.22 | Mano de obra del ítem 38.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.23 | Cambio de buje parrilla inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 38.24 | Mano de obra del ítem 38.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.25 | Cambio de grillete elástico delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 0 | 0% |
| 38.26 | Mano de obra del ítem 38.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.27 | Cambio de rotula superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 | 6% |
| 38.28 | Mano de obra del ítem 38.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 38.29 | Cambio de rulemán de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 0 | 0% |
| 38.30 | Mano de obra del ítem 38.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.31 | Cambiar muñequín dirección - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 0 | 0% |
| 38.32 | Mano de obra del ítem 38.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.33 | Cambio rotula inferior y superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 0 | 0% |
| 38.34 | Mano de obra del ítem 38.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.35 | Correa de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 0 | 0% |
| 38.36 | Mano de obra del ítem 38.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.37 | Cambio Elástico delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 410.000 | 0 | 0% |
| 38.38 | Mano de obra del ítem 38.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.39 | Reparación Elástico delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 38.40 | Mano de obra del ítem 38.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.41 | Reparación de brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | 437.000 | 0 | 0% |
| 38.42 | Mano de obra del ítem 38.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.43 | Reparación de sinfín de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 1.360.000 | 0 | 0% |
| 38.44 | Mano de obra del ítem 38.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.45 | Reparación punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 0 | 0% |
| 38.46 | Mano de obra del ítem 38.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.47 | Reten de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 38.48 | Mano de obra del ítem 38.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 38.49 | Taqueador de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 211.000 | 4% |
| 38.50 | Mano de obra del ítem 38.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 39 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 39.1 | Cambio amortiguador trasero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 818.000 | 1.636.000 | 32% |
| 39.2 | Mano de obra del ítem 39.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 39.3 | Bujes de elástico trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 170.000 | 0 | 0% |
| 39.4 | Mano de obra del ítem 39.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 39.5 | Cambio de grillete elástico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 39.6 | Mano de obra del ítem 39.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 39.7 | Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 0 | 0% |
| 39.8 | Mano de obra del ítem 39.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 39.9 | Cambio centro elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 270.000 | 0 | 0% |
| 39.10 | Mano de obra del ítem 39.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 39.11 | Reparación de Elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 0 | 0% |
| 39.12 | Mano de obra del ítem 39.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 39.13 | Cambio Elásticos traseros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 410.000 | 0 | 0% |
| 39.14 | Mano de obra del ítem 39.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 40 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE FRENO - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 40.1 | Fluido de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 0 | 0% |
| 40.2 | Mano de obra del ítem 40.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 40.3 | Cambio Bomba central de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.766.000 | 1.766.000 | 35% |
| 40.4 | Mano de obra del ítems 40.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 40.5 | Cambio cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 0 | 0% |
| 40.6 | Mano de obra del ítem 40.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 40.7 | Cambio de Disco de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.215.000 | 4.860.000 | 96% |
| 40.8 | Mano de obra del ítem 40.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 40.9 | Cambio de fibra de frenos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 40.10 | Mano de obra del ítem 40.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 40.11 | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 718.000 | 1.436.000 | 28% |
| 40.12 | Mano de obra del ítem 40.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 40.13 | Cambio de tambor de freno - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 920.000 | 0 | 0% |
| 40.14 | Mano de obra del ítem 40.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 40.15 | Juego de reparo mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 398.000 | 796.000 | 16% |
| 40.16 | Mano de obra del ítem 40.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 40.17 | Rectificar discos de frenos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 0 | 0% |
| 40.18 | Mano de obra del ítem 40.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 40.19 | Rectificación de tambor de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 0 | 0% |
| 40.20 | Mano de obra del ítem 40.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 40.21 | Reparación de Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 326.000 | 652.000 | 13% |
| 40.22 | Mano de obra del ítem 40.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 40.23 | Regulación de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 0 | 0% |
| 40.24 | Mano de obra del ítem 40.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 40.25 | Reparación de Freno de Mano | Unidad | EVENTO | 1 | 422.000 | 0 | 0% |
| 40.26 | Mano de obra del ítem 40.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 40.27 | Regulador zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 68.000 | 544.000 | 11% |
| 40.28 | Mano de obra del ítem 40.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 41 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE EMBRAGUE - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 41.1 | caño Flexible de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 994.000 | 20% |
| 41.2 | Mano de obra del ítem 41.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 41.3 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 460.000 | 0 | 0% |
| 41.4 | Mano de obra del ítem 41.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 41.5 | Bomba central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 1.150.000 | 0 | 0% |
| 41.6 | Mano de obra del ítem 41.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 41.7 | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 0 | 0% |
| 41.8 | Mano de obra del ítem 41.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 41.9 | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 670.000 | 0 | 0% |
| 41.10 | Mano de obra del ítem 41.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 41.11 | Cambio plato de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 0 | 0% |
| 41.12 | Mano de obra del ítem 41.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 41.13 | Rectificación corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 41.14 | Mano de obra del ítem 41.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 41.15 | Rectificación de volante motor | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 41.16 | Mano de obra del ítem 41.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 41.17 | rulemán piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 213.000 | 213.000 | 4% |
| 41.18 | Mano de obra del ítem 41.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 41.19 | Carga de Fluido de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 0 | 0% |
| 41.20 | Mano de obra del ítem 41.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 41.21 | Regulación de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 2% |
| 41.22 | Mano de obra del ítem 41.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 42 | Reparación(MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL Sistema ELECTRICO - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 42.1 | Bomba eléctrica de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.746.000 | 5.492.000 | 109% |
| 42.2 | Mano de obra del ítem 42.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 42.3 | Bobina de encendido | Unidad | EVENTO | 1 | 490.000 | 490.000 | 10% |
| 42.4 | Mano de obra del ítem 42.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 42.5 | Bujías incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 343.000 | 7% |
| 42.6 | Mano de obra del ítem 42.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 42.7 | Bulbo marcador de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | 3% |
| 42.8 | Mano de obra del ítem 42.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 42.9 | Cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 211.000 | 4% |
| 42.10 | Mano de obra del ítem 42.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 42.11 | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 202.000 | 4% |
| 42.12 | Mano de obra del ítem 42.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 42.13 | Cambio de cepillo limpiaparabrisas c/lados | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 800.000 | 16% |
| 42.14 | Mano de obra del ítem 42.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 42.15 | Cambio de focos - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 663.000 | 1.989.000 | 39% |
| 42.16 | Mano de obra del ítem 42.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 42.17 | Cambio de motor de limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 622.000 | 622.000 | 12% |
| 42.18 | Mano de obra del ítem 42.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 42.19 | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 376.000 | 7% |
| 42.20 | Mano de obra del ítem 42.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 42.21 | Cambio de sistema de cableado | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 366.000 | 7% |
| 42.22 | Mano de obra del ítem 42.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 42.23 | Cambio de terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 68.000 | 136.000 | 3% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 42.24 | Mano de obra del ítem 42.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 42.25 | Fusibles c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 | 0 | 0% |
| 42.26 | Mano de obra del ítem 42.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 42.27 | Juego de cables de Bujías | Unidad | EVENTO | 1 | 248.000 | 0 | 0% |
| 42.28 | Mano de obra del ítem 42.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 42.29 | Provisión de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 829.100 | 1.658.200 | 33% |
| 42.30 | Mano de obra del ítem 42.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 42.31 | Relay señalero | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 466.000 | 9% |
| 42.32 | Mano de obra del ítem 42.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 42.33 | Reparación alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 825.000 | 1.650.000 | 33% |
| 42.34 | Mano de obra del ítem 42.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 42.35 | Reparación motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 837.000 | 1.674.000 | 33% |
| 42.36 | Mano de obra del ítem 42.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 42.37 | Selenoide de presión de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 773.000 | 773.000 | 15% |
| 42.38 | Mano de obra del ítem 42.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 42.39 | Sensor de rotación de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 1.766.000 | 35% |
| 42.40 | Mano de obra del ítem 42.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 42.41 | Sensor de temperatura de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 974.000 | 19% |
| 42.42 | Mano de obra del ítem 42.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 43 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE Acondicionado - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 43.1 | Cambio de rulemán de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 0 | 0% |
| 43.2 | Mano de obra del ítem 43.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 43.3 | Cambio de aceite de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 155.000 | 310.000 | 6% |
| 43.4 | Mano de obra del ítem 43.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 43.5 | Cambio de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 3.316.200 | 6.632.400 | 131% |
| 43.6 | Mano de obra del ítem 43.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 43.7 | Cambio de Evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 3.400.000 | 67% |
| 43.8 | Mano de obra del ítem 43.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 43.9 | Cambio de embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 663.000 | 0 | 0% |
| 43.10 | Mano de obra del ítem 43.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 43.11 | Cambio de Filtro | Unidad | EVENTO | 1 | 271.000 | 271.000 | 5% |
| 43.12 | Mano de obra del ítem 43.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 43.13 | Cambio de manguera de alta presión | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 43.14 | Mano de obra del ítem 43.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 43.15 | Cambio de termostato de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 43.16 | Mano de obra del ítem 43.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 43.17 | Cambio de válvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 255.000 | 5% |
| 43.18 | Mano de obra del ítem 43.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 43.19 | Carga de Gas | Unidad | EVENTO | 1 | 326.000 | 652.000 | 13% |
| 43.20 | Mano de obra del ítem 43.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 43.21 | Correa de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 0 | 0% |
| 43.22 | Mano de obra del ítem 43.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 43.23 | Reparación de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 750.000 | 0 | 0% |
| 43.24 | Mano de obra del ítem 43.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 43.25 | Mantenimiento del sistema de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 422.000 | 844.000 | 17% |
| 43.26 | Mano de obra del ítem 43.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 44 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERÍA Y OTROS - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 44.1 | Reparación de chapería y pintura partes dañadas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 526.000 | 0 | 0% |
| 44.2 | Mano de obra del ítem 44.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 44.3 | Cambio de Faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 44.4 | Mano de obra del ítem 44.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 44.5 | confección soporte de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 87.000 | 0 | 0% |
| 44.6 | Mano de obra del ítem 44.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 44.7 | Desmontar tanque de combustible para limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 0 | 0% |
| 44.8 | Mano de obra del ítem 44.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 44.9 | Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.215.000 | 0 | 0% |
| 44.10 | Mano de obra del ítem 44.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 44.11 | Reparación de faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 464.000 | 0 | 0% |
| 44.12 | Mano de obra del ítem 44.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 44.13 | Reservorio Limpia Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 0 | 0% |
| 44.14 | Mano de obra del ítem 44.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 44.15 | Cambio de Tapa de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | 3% |
| 44.16 | Mano de obra del ítem 44.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 44.17 | Pintura o Ploteado de Logo en el Vehículo | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 44.18 | Mano de obra del ítem 44.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 44.19 | Polarizado | Unidad | EVENTO | 1 | 421.000 | 0 | 0% |
| 44.20 | Mano de obra del ítem 44.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 44.21 | Cambio de Parabrisa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.340.000 | 0 | 0% |
| 44.22 | Mano de obra del ítem 44.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 44.23 | Servicio de Gomería (Reparación de Cubierta) c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 44.24 | Mano de obra del ítem 44.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 45 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Mini VAN MPV M1 JAC Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 45.1 | Cambio de Aceite de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 0 | 0% |
| 45.2 | Mano de obra del ítem 45.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 45.3 | Cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 45.4 | Mano de obra del ítem 45.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 45.5 | control Agua Destilada | Unidad | EVENTO | 1 | 8.000 | 0 | 0% |
| 45.6 | Mano de obra del ítem 45.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 45.7 | Cambio Aceite de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 0 | 0% |
| 45.8 | Mano de obra del ítem 45.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 45.9 | Cambio Aceite de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 0 | 0% |
| 45.10 | Mano de obra del ítem 45.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 45.11 | Cambio de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 0 | 0% |
| 45.12 | Mano de obra del ítem 45.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 45.13 | Cambio de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 304.000 | 0 | 0% |
| 45.14 | Mano de obra del ítem 45.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 45.15 | Cambio de Bujías c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 0 | 0% |
| 45.16 | Mano de obra del ítem 45.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 45.17 | Cambio de Aditivo radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 0 | 0% |
| 45.18 | Mano de obra del ítem 45.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 45.19 | Cambio de aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 45.20 | Mano de obra del ítem 45.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 45.21 | Porta filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 381.000 | 0 | 0% |
| 45.22 | Mano de obra del ítem 45.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Mini VAN MPV M1 JAC Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 46.1 | Cambio de Bomba de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.910.000 | 0 | 0% |
| 46.2 | Mano de obra del ítem 46.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.3 | Bomba de agua - reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 0 | 0% |
| 46.4 | Mano de obra del ítem 46.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.5 | Bombín de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 0 | 0% |
| 46.6 | Mano de obra del ítem 46.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.7 | Botadores hidráulicos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 0 | 0% |
| 46.8 | Mano de obra del ítem 46.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.9 | Cambiar Pico inyector c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 2.467.700 | 0 | 0% |
| 46.10 | Mano de obra del ítem 46.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.11 | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 0 | 0% |
| 46.12 | Mano de obra del ítem 46.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.13 | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.766.000 | 0 | 0% |
| 46.14 | Mano de obra del ítem 46.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.15 | Cambio de junta de balancín | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | 0 | 0% |
| 46.16 | Mano de obra del ítem 46.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.17 | Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 46.18 | Mano de obra del ítem 46.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.19 | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 270.000 | 0 | 0% |
| 46.20 | Mano de obra del ítem 46.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.21 | Cambio de tensor de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 1.148.000 | 0 | 0% |
| 46.22 | Mano de obra del ítem 46.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.23 | cambio ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.435.000 | 0 | 0% |
| 46.24 | Mano de obra del ítem 46.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.25 | Ventilador de Motor - Reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 0 | 0% |
| 46.26 | Mano de obra del ítem 46.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.27 | Cambio Guía de válvulas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 46.28 | Mano de obra del ítem 46.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.29 | Cambio soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 460.000 | 0 | 0% |
| 46.30 | Mano de obra del ítem 46.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.31 | Cambio termostato de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 0 | 0% |
| 46.32 | Mano de obra del ítem 46.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.33 | casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 773.000 | 0 | 0% |
| 46.34 | Mano de obra del ítem 46.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.35 | casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 718.000 | 0 | 0% |
| 46.36 | Mano de obra del ítem 46.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 46.37 | Cambio Correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 622.000 | 0 | 0% |
| 46.38 | Mano de obra del ítem 46.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.39 | Guía de válvulas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 381.000 | 0 | 0% |
| 46.40 | Mano de obra del ítem 46.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.41 | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.443.000 | 0 | 0% |
| 46.42 | Mano de obra del ítem 46.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.43 | juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.134.000 | 0 | 0% |
| 46.44 | Mano de obra del ítem 46.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.45 | Juego de junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | 835.000 | 0 | 0% |
| 46.46 | Mano de obra del ítem 46.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.47 | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.340.000 | 0 | 0% |
| 46.48 | Mano de obra del ítem 46.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.49 | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 773.000 | 0 | 0% |
| 46.50 | Mano de obra del ítem 46.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.51 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 46.52 | Mano de obra del ítem 46.51 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.53 | Limpieza y reparación radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 306.000 | 0 | 0% |
| 46.54 | Mano de obra del ítem 46.53 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.55 | martillete de balancín c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 128.000 | 0 | 0% |
| 46.56 | Mano de obra del ítem 46.55 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.57 | Paleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 520.000 | 0 | 0% |
| 46.58 | Mano de obra del ítem 46.57 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.59 | Polea de cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.215.000 | 0 | 0% |
| 46.60 | Mano de obra del ítem 46.59 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.61 | Polea Guía de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 46.62 | Mano de obra del ítem 46.61 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.63 | Rectificación de motor completo en rectificadora - M. de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 0 | 0% |
| 46.64 | Mano de obra del ítem 46.63 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.65 | Reparación de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.789.600 | 0 | 0% |
| 46.66 | Mano de obra del ítem 46.65 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.67 | Reparación de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 0 | 0% |
| 46.68 | Mano de obra del ítem 46.67 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.69 | Reparación de Motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.766.000 | 0 | 0% |
| 46.70 | Mano de obra del ítem 46.69 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.71 | Tensor de correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 46.72 | Mano de obra del ítem 46.71 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 46.73 | válvulas de admisión y escape c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 46.74 | Mano de obra del ítem 46.73 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 47 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Mini VAN MPV M1 JAC Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 47.1 | Anillos sincronizadores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 0 | 0% |
| 47.2 | Mano de obra del ítem 47.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 47.3 | Cambio de eje cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 3.296.300 | 0 | 0% |
| 47.4 | Mano de obra del ítem 47.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 47.5 | Cambio de eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | 2.375.400 | 0 | 0% |
| 47.6 | Mano de obra del ítem 47.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 47.7 | engranaje de 1ra a 5ta c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 47.8 | Mano de obra del ítem 47.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 47.9 | Reparación general de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 0 | 0% |
| 47.10 | Mano de obra del ítem 47.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 47.11 | Reten Bancada Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 47.12 | Mano de obra del ítem 47.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 47.13 | rulmán de caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 301.000 | 0 | 0% |
| 47.14 | Mano de obra del ítem 47.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 47.15 | selectores de cambio c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 293.000 | 0 | 0% |
| 47.16 | Mano de obra del ítem 47.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 47.17 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 663.000 | 0 | 0% |
| 47.18 | Mano de obra del ítem 47.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 48 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Transmisión DIFERENCIAL - Mini VAN MPV M1 JAC Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 48.1 | Cambio de corona y piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 1.628.000 | 0 | 0% |
| 48.2 | Mano de obra del ítem 48.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 48.3 | Calce engranaje satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 131.000 | 0 | 0% |
| 48.4 | Mano de obra del ítem 48.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 48.5 | Cambio de satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 670.000 | 0 | 0% |
| 48.6 | Mano de obra del ítem 48.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 48.7 | Cruceta cardan c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 48.8 | Mano de obra del ítem 48.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 48.9 | Palier trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.180.200 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 48.10 | Mano de obra del ítem 48.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 48.11 | Reparación de Brida cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 0 | 0% |
| 48.12 | Mano de obra del ítem 48.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 48.13 | Reten de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 187.000 | 0 | 0% |
| 48.14 | Mano de obra del ítem 48.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 48.15 | rulemán de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 301.000 | 0 | 0% |
| 48.16 | Mano de obra del ítem 48.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 48.17 | rulemanes de diferencial c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 305.000 | 0 | 0% |
| 48.18 | Mano de obra del ítem 48.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y Dirección - Mini VAN MPV M1 JAC Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 49.1 | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.2 | Mano de obra del ítem 49.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.3 | Bieleta | Unidad | EVENTO | 1 | 321.000 | 0 | 0% |
| 49.4 | Mano de obra del ítem 49.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.5 | Brazo Z de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 49.6 | Mano de obra del ítem 49.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.7 | Buje elástico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 49.8 | Mano de obra del ítem 49.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.9 | Buje Estabilizador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 0 | 0% |
| 49.10 | Mano de obra del ítem 49.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.11 | Buje tensor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 0 | 0% |
| 49.12 | Mano de obra del ítem 49.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.13 | Cambio amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 49.14 | Mano de obra del ítem 49.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.15 | Cambio buje parrilla superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | 0 | 0% |
| 49.16 | Mano de obra del ítem 49.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.17 | Cambio caño de alta presión de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 49.18 | Mano de obra del ítem 49.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.19 | Cambio de bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.822.000 | 0 | 0% |
| 49.20 | Mano de obra del ítem 49.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.21 | Cambio de brazo pitman de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 49.22 | Mano de obra del ítem 49.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.23 | Cambio de buje parrilla inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 49.24 | Mano de obra del ítem 49.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.25 | Cambio de grillete elástico delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 49.26 | Mano de obra del ítem 49.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.27 | Cambio de rotula superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 0 | 0% |
| 49.28 | Mano de obra del ítem 49.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.29 | Cambio de rulemán de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 270.000 | 0 | 0% |
| 49.30 | Mano de obra del ítem 49.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.31 | Cambiar muñequin dirección - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 293.000 | 0 | 0% |
| 49.32 | Mano de obra del ítem 49.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.33 | Cambio rotula inferior y superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 0 | 0% |
| 49.34 | Mano de obra del ítem 49.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.35 | Correa de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 298.000 | 0 | 0% |
| 49.36 | Mano de obra del ítem 49.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.37 | Cambio Elástico delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 0 | 0% |
| 49.38 | Mano de obra del ítem 49.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.39 | Reparación Elástico delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 49.40 | Mano de obra del ítem 49.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.41 | Reparación de brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 0 | 0% |
| 49.42 | Mano de obra del ítem 49.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.43 | Reparación de sinfín de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 1.400.000 | 0 | 0% |
| 49.44 | Mano de obra del ítem 49.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.45 | Reparación punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 751.300 | 0 | 0% |
| 49.46 | Mano de obra del ítem 49.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.47 | Reten de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 49.48 | Mano de obra del ítem 49.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 49.49 | Taqueador de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 49.50 | Mano de obra del ítem 49.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 50 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO - Mini VAN MPV M1 JAC Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 50.1 | Cambio amortiguador trasero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 50.2 | Mano de obra del ítem 50.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 50.3 | Bujes de elástico trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 50.4 | Mano de obra del ítem 50.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 50.5 | Cambio de grillete elástico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 50.6 | Mano de obra del ítem 50.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 50.7 | Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 173.000 | 0 | 0% |
| 50.8 | Mano de obra del ítem 50.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 50.9 | Cambio centro elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 50.10 | Mano de obra del ítem 50.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 50.11 | Reparación de Elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 50.12 | Mano de obra del ítem 50.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 50.13 | Cambio Elásticos traseros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 0 | 0% |
| 50.14 | Mano de obra del ítem 50.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 51 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE FRENO - Mini VAN MPV M1 JAC Año 2016 | Unidad | EVENTO | 1 | - | 0 | 0% |
| 51.1 | Fluido de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 28.000 | 0 | 0% |
| 51.2 | Mano de obra del ítem 51.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 51.3 | Cambio Bomba central de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.601.000 | 0 | 0% |
| 51.4 | Mano de obra del ítem 51.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 51.5 | Cambio cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 280.000 | 0 | 0% |
| 51.6 | Mano de obra del ítem 51.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 51.7 | Cambio de Disco de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.711.000 | 0 | 0% |
| 51.8 | Mano de obra del ítem 51.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 51.9 | Cambio de fibra de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 51.10 | Mano de obra del ítem 51.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 51.11 | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 51.12 | Mano de obra del ítem 51.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 51.13 | Cambio de tambor de freno - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.170.000 | 0 | 0% |
| 51.14 | Mano de obra del ítem 51.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 51.15 | Juego de reparo mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 216.000 | 0 | 0% |
| 51.16 | Mano de obra del ítem 51.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 51.17 | Rectificar discos de frenos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 0 | 0% |
| 51.18 | Mano de obra del ítem 51.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 51.19 | Rectificación de tambor de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 0 | 0% |
| 51.20 | Mano de obra del ítem 51.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 51.21 | Reparación de Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 574.000 | 0 | 0% |
| 51.22 | Mano de obra del ítem 51.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 51.23 | Regulación de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 0 | 0% |
| 51.24 | Mano de obra del ítem 51.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 51.25 | Reparación de Freno de Mano | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 0 | 0% |
| 51.26 | Mano de obra del ítem 51.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 51.27 | Regulador zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 145.000 | 0 | 0% |
| 51.28 | Mano de obra del ítem 51.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 52 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE EMBRAGUE - Mini VAN MPV M1 JAC Año 2016 | Unidad | EVENTO | 1 | - | 0 | 0% |
| 52.1 | caño Flexible de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 52.2 | Mano de obra del ítem 52.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 52.3 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 0 | 0% |
| 52.4 | Mano de obra del ítem 52.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 52.5 | Bomba central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 0 | 0% |
| 52.6 | Mano de obra del ítem 52.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 52.7 | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 0 | 0% |
| 52.8 | Mano de obra del ítem 52.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 52.9 | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 0 | 0% |
| 52.10 | Mano de obra del ítem 52.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 52.11 | Cambio plato de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.090.000 | 0 | 0% |
| 52.12 | Mano de obra del ítem 52.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 52.13 | Rectificación corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 704.300 | 0 | 0% |
| 52.14 | Mano de obra del ítem 52.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 52.15 | Rectificación de volante motor | Unidad | EVENTO | 1 | 704.300 | 0 | 0% |
| 52.16 | Mano de obra del ítem 52.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 52.17 | rulemán piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 204.000 | 0 | 0% |
| 52.18 | Mano de obra del ítem 52.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 52.19 | Carga de Fluido de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 0 | 0% |
| 52.20 | Mano de obra del ítem 52.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 52.21 | Regulación de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 0 | 0% |
| 52.22 | Mano de obra del ítem 52.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL Sistema ELECTRICO - Mini VAN MPV M1 JAC Año 2016 | Unidad | EVENTO | 1 | - | 0 | 0% |
| 53.1 | Bomba eléctrica de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 3.179.000 | 0 | 0% |
| 53.2 | Mano de obra del ítem 53.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 53.3 | Bobina de encendido | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 | 267.000 | 5% |
| 53.4 | Mano de obra del ítem 53.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.5 | Bujías incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 0 | 0% |
| 53.6 | Mano de obra del ítem 53.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.7 | Bulbo marcador detemperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 0 | 0% |
| 53.8 | Mano de obra del ítem 53.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.9 | Cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | 0 | 0% |
| 53.10 | Mano de obra del ítem 53.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.11 | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 182.000 | 0 | 0% |
| 53.12 | Mano de obra del ítem 53.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.13 | Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 53.14 | Mano de obra del ítem 53.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.15 | Cambio de focos - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 0 | 0% |
| 53.16 | Mano de obra del ítem 53.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.17 | Cambio de motor de limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 670.000 | 0 | 0% |
| 53.18 | Mano de obra del ítem 53.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.19 | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 0 | 0% |
| 53.20 | Mano de obra del ítem 53.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.21 | Cambio de sistema de cableado | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 0 | 0% |
| 53.22 | Mano de obra del ítem 53.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.23 | Cambio de terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 62.000 | 0 | 0% |
| 53.24 | Mano de obra del ítem 53.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.25 | Fusibles c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 | 0 | 0% |
| 53.26 | Mano de obra del ítem 53.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.27 | Juego de cables de Bujías | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 0 | 0% |
| 53.28 | Mano de obra del ítem 53.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.29 | Provisión de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 829.100 | 0 | 0% |
| 53.30 | Mano de obra del ítem 53.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.31 | Relay señalero | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 53.32 | Mano de obra del ítem 53.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.33 | Reparación alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 825.000 | 0 | 0% |
| 53.34 | Mano de obra del ítem 53.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.35 | Reparación motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 861.000 | 0 | 0% |
| 53.36 | Mano de obra del ítem 53.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.37 | Selenoide de presión de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 0 | 0% |
| 53.38 | Mano de obra del ítem 53.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.39 | Sensor de rotación de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 53.40 | Mano de obra del ítem 53.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 53.41 | Sensor de temperatura de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 492.000 | 0 | 0% |
| 53.42 | Mano de obra del ítem 53.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 54 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)DE AIRE Acondicionado - Mini VAN MPV M1 JAC Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 54.1 | Cambio de rulemán de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 0 | 0% |
| 54.2 | Mano de obra del ítem 54.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 54.3 | Cambio de aceite de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 145.000 | 0 | 0% |
| 54.4 | Mano de obra del ítem 54.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 54.5 | Cambio de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.400.000 | 0 | 0% |
| 54.6 | Mano de obra del ítem 54.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 54.7 | Cambio de Evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 0 | 0% |
| 54.8 | Mano de obra del ítem 54.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 54.9 | Cambio de embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 542.000 | 0 | 0% |
| 54.10 | Mano de obra del ítem 54.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 54.11 | Cambio de Filtro | Unidad | EVENTO | 1 | 283.000 | 0 | 0% |
| 54.12 | Mano de obra del ítem 54.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 54.13 | Cambio de manguera de alta presión | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 54.14 | Mano de obra del ítem 54.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 54.15 | Cambio de termostato de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 0 | 0% |
| 54.16 | Mano de obra del ítem 54.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 54.17 | Cambio de válvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | 663.000 | 0 | 0% |
| 54.18 | Mano de obra del ítem 54.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 54.19 | Carga de Gas | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 54.20 | Mano de obra del ítem 54.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 54.21 | Correa de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 317.000 | 0 | 0% |
| 54.22 | Mano de obra del ítem 54.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 54.23 | Reparación de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 0 | 0% |
| 54.24 | Mano de obra del ítem 54.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 54.25 | Mantenimiento del sistema de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 474.000 | 0 | 0% |
| 54.26 | Mano de obra del ítem 54.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 55 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERÍA Y OTROS - Mini VAN MPV M1 JAC Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 55.1 | Reparación de chapería y pintura partes dañadas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 526.000 | 0 | 0% |
| 55.2 | Mano de obra del ítem 55.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 55.3 | Cambio de Faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.435.000 | 0 | 0% |
| 55.4 | Mano de obra del ítem 55.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 55.5 | confección soporte de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 159.000 | 0 | 0% |
| 55.6 | Mano de obra del ítem 55.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 55.7 | Desmontar tanque de combustible para limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 0 | 0% |
| 55.8 | Mano de obra del ítem 55.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 55.9 | Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 718.000 | 0 | 0% |
| 55.10 | Mano de obra del ítem 55.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 55.11 | Reparación de faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 0 | 0% |
| 55.12 | Mano de obra del ítem 55.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 55.13 | Reservorio Limpia Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 0 | 0% |
| 55.14 | Mano de obra del ítem 55.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 55.15 | Cambio de Tapa de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 55.16 | Mano de obra del ítem 55.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 55.17 | Pintura o Ploteado de Logo en el Vehículo | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 0 | 0% |
| 55.18 | Mano de obra del ítem 55.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 55.19 | Polarizado | Unidad | EVENTO | 1 | 492.000 | 225.000 | 4% |
| 55.20 | Mano de obra del ítem 55.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 55.21 | Cambio de Parabrisa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.531.000 | 0 | 0% |
| 55.22 | Mano de obra del ítem 55.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 55.23 | Servicio de Gomería (Reparación de Cubierta) c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 55.24 | Mano de obra del ítem 55.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 56 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 56.1 | Cambio de Aceite de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 340.000 | 2.380.000 | 47% |
| 56.2 | Mano de obra del ítem 56.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 350.000 | 7% |
| 56.3 | Cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 267.000 | 1.068.000 | 21% |
| 56.4 | Mano de obra del ítem 56.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 56.5 | control Agua Destilada | Unidad | EVENTO | 1 | 8.000 | 0 | 0% |
| 56.6 | Mano de obra del ítem 56.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 56.7 | Cambio Aceite de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 298.000 | 1.490.000 | 30% |
| 56.8 | Mano de obra del ítem 56.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 56.9 | Cambio Aceite de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 0 | 0% |
| 56.10 | Mano de obra del ítem 56.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 56.11 | Cambio de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 185.000 | 925.000 | 18% |
| 56.12 | Mano de obra del ítem 56.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 56.13 | Cambio de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 215.000 | 1.075.000 | 21% |
| 56.14 | Mano de obra del ítem 56.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 56.15 | Cambio de Bujías c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 412.000 | 0 | 0% |
| 56.16 | Mano de obra del ítem 56.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 56.17 | Cambio de Aditivo radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 105.000 | 2% |
| 56.18 | Mano de obra del ítem 56.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 56.19 | Cambio de aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 225.000 | 675.000 | 13% |
| 56.20 | Mano de obra del ítem 56.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 56.21 | Porta filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 358.000 | 0 | 0% |
| 56.22 | Mano de obra del ítem 56.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 57.1 | Cambio de Bomba de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.670.000 | 3.340.000 | 66% |
| 57.2 | Mano de obra del ítem 57.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 57.3 | Bomba de agua - reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 742.000 | 0 | 0% |
| 57.4 | Mano de obra del ítem 57.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.5 | Bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 0 | 0% |
| 57.6 | Mano de obra del ítem 57.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.7 | Botadores hidráulicos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 280.000 | 6% |
| 57.8 | Mano de obra del ítem 57.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 57.9 | Cambiar Pico inyector c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 2.321.600 | 6.964.800 | 138% |
| 57.10 | Mano de obra del ítem 57.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 57.11 | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 273.000 | 546.000 | 11% |
| 57.12 | Mano de obra del ítem 57.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Includo) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|-------------------------------|-----------|----------------|
| 57.13 | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.289.000 | 2.578.000 | 51% |
| 57.14 | Mano de obra del ítem 57.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 57.15 | Cambio de junta de balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 203.000 | 406.000 | 8% |
| 57.16 | Mano de obra del ítem 57.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 57.17 | Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 0 | 0% |
| 57.18 | Mano de obra del ítem 57.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.19 | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 0 | 0% |
| 57.20 | Mano de obra del ítem 57.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.21 | Cambio de tensor de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 1.089.000 | 1.089.000 | 22% |
| 57.22 | Mano de obra del ítem 57.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 57.23 | cambio ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.538.000 | 3.076.000 | 61% |
| 57.24 | Mano de obra del ítem 57.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 57.25 | Ventilador de Motor - Reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 676.000 | 1.352.000 | 27% |
| 57.26 | Mano de obra del ítem 57.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 57.27 | Cambio Guía de válvulas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 260.000 | 5% |
| 57.28 | Mano de obra del ítem 57.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 57.29 | Cambio soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 0 | 0% |
| 57.30 | Mano de obra del ítem 57.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.31 | Cambio termostato de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 280.000 | 1.120.000 | 22% |
| 57.32 | Mano de obra del ítem 57.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 57.33 | casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 596.000 | 596.000 | 12% |
| 57.34 | Mano de obra del ítem 57.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 57.35 | casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 568.000 | 0 | 0% |
| 57.36 | Mano de obra del ítem 57.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.37 | Cambio Correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 528.000 | 0 | 0% |
| 57.38 | Mano de obra del ítem 57.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.39 | Guía de válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 279.000 | 0 | 0% |
| 57.40 | Mano de obra del ítem 57.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.41 | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.156.000 | 0 | 0% |
| 57.42 | Mano de obra del ítem 57.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.43 | juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.006.000 | 0 | 0% |
| 57.44 | Mano de obra del ítem 57.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.45 | Juego de junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | 778.000 | 0 | 0% |
| 57.46 | Mano de obra del ítem 57.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.47 | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.276.000 | 0 | 0% |
| 57.48 | Mano de obra del ítem 57.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.49 | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 568.000 | 0 | 0% |
| 57.50 | Mano de obra del ítem 57.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.51 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 300.000 | 6% |
| 57.52 | Mano de obra del ítem 57.51 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 57.53 | Limpieza y reparación radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 306.000 | 1.224.000 | 24% |
| 57.54 | Mano de obra del ítem 57.53 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 57.55 | martillete de balancin c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 199.000 | 0 | 0% |
| 57.56 | Mano de obra del ítem 57.55 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.57 | Paleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 485.000 | 0 | 0% |
| 57.58 | Mano de obra del ítem 57.57 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.59 | Polea de cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.078.000 | 0 | 0% |
| 57.60 | Mano de obra del ítem 57.59 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.61 | Polea Guía de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 0 | 0% |
| 57.62 | Mano de obra del ítem 57.61 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.63 | Rectificación de motor completo en rectificadora - M. de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 0 | 0% |
| 57.64 | Mano de obra del ítem 57.63 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.65 | Reparación de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.655.000 | 2.655.000 | 53% |
| 57.66 | Mano de obra del ítem 57.65 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 57.67 | Reparación de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | 11% |
| 57.68 | Mano de obra del ítem 57.67 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 57.69 | Reparación de Motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.562.000 | 0 | 0% |
| 57.70 | Mano de obra del ítem 57.69 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.71 | Tensor de correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 57.72 | Mano de obra del ítem 57.71 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 57.73 | válvulas de admisión y escape c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 520.000 | 0 | 0% |
| 57.74 | Mano de obra del ítem 57.73 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 58 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | | 0 | 0% |
| 58.1 | Anillos sincronizadores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 0 | 0% |
| 58.2 | Mano de obra del ítem 58.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 58.3 | Cambio de eje cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 2.517.200 | 2.517.200 | 50% |
| 58.4 | Mano de obra del ítem 58.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 58.5 | Cambio de eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.835.900 | 0 | 0% |
| 58.6 | Mano de obra del ítem 58.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 58.7 | engranaje de 1ra a 5ta c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 925.000 | 925.000 | 18% |
| 58.8 | Mano de obra del ítem 58.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 58.9 | Reparación general de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 99% |
| 58.10 | Mano de obra del ítem 58.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 58.11 | Reten Bancada Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 252.000 | 0 | 0% |
| 58.12 | Mano de obra del ítem 58.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 58.13 | rulmán de caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 0 | 0% |
| 58.14 | Mano de obra del ítem 58.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 58.15 | selectores de cambio c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 310.000 | 0 | 0% |
| 58.16 | Mano de obra del ítem 58.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 58.17 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 489.000 | 489.000 | 10% |
| 58.18 | Mano de obra del ítem 58.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 59 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Transmisión DIFERENCIAL - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 59.1 | Cambio de corona y piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 1.748.000 | 0 | 0% |
| 59.2 | Mano de obra del ítem 59.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 59.3 | Calce engranaje satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 131.000 | 0 | 0% |
| 59.4 | Mano de obra del ítem 59.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 59.5 | Cambio de satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 720.000 | 0 | 0% |
| 59.6 | Mano de obra del ítem 59.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 59.7 | Cruceta cardan c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 59.8 | Mano de obra del ítem 59.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 59.9 | Palier trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.180.200 | 0 | 0% |
| 59.10 | Mano de obra del ítem 59.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 59.11 | Reparación de Brida cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 515.000 | 0 | 0% |
| 59.12 | Mano de obra del ítem 59.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 59.13 | Reten de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 187.000 | 0 | 0% |
| 59.14 | Mano de obra del ítem 59.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 59.15 | rulmán de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 301.000 | 0 | 0% |
| 59.16 | Mano de obra del ítem 59.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 59.17 | rulmanes de diferencial c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 305.000 | 305.000 | 6% |
| 59.18 | Mano de obra del ítem 59.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 60 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y Dirección - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 60.1 | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 60.2 | Mano de obra del ítem 60.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 60.3 | Bieleta | Unidad | EVENTO | 1 | 287.000 | 0 | 0% |
| 60.4 | Mano de obra del ítem 60.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 60.5 | Brazo Z de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 952.000 | 952.000 | 19% |
| 60.6 | Mano de obra del ítem 60.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 60.7 | Buje elástico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 1.280.000 | 25% |
| 60.8 | Mano de obra del ítem 60.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 60.9 | Buje Estabilizador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 70.000 | 0 | 0% |
| 60.10 | Mano de obra del ítem 60.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 60.11 | Buje tensor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 70.000 | 140.000 | 3% |
| 60.12 | Mano de obra del ítem 60.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 60.13 | Cambio amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 186.000 | 4% |
| 60.14 | Mano de obra del ítem 60.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 66 | Cambio buje parrilla superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 166.000 | 1.328.000 | 26% |
| 60.16 | Mano de obra del ítem 60.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 60.17 | Cambio caño de alta presión de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 156.000 | 792.000 | 16% |
| 60.18 | Mano de obra del ítem 60.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 60.19 | Cambio de bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.822.000 | 0 | 0% |
| 60.20 | Mano de obra del ítem 60.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 60.21 | Cambio de brazo pitman de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 986.000 | 986.000 | 20% |
| 60.22 | Mano de obra del ítem 60.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 60.23 | Cambio de buje parrilla inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 170.000 | 680.000 | 13% |
| 60.24 | Mano de obra del ítem 60.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 60.25 | Cambio de grillete elástico delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 308.000 | 616.000 | 12% |
| 60.26 | Mano de obra del ítem 60.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 60.27 | Cambio de rotula superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 | 0 | 0% |
| 60.28 | Mano de obra del ítem 60.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 60.29 | Cambio de rulmán de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 370.000 | 0 | 0% |
| 60.30 | Mano de obra del ítem 60.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 60.31 | Cambiar muñequin dirección - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 279.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 60.32 | Mano de obra del ítem 60.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 60.33 | Cambio rotula inferior y superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 | 960.000 | 19% |
| 60.34 | Mano de obra del ítem 60.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 60.35 | Correa de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 239.000 | 0 | 0% |
| 60.36 | Mano de obra del ítem 60.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 60.37 | Cambio Elástico delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 | 8% |
| 60.38 | Mano de obra del ítem 60.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 60.39 | Reparación Elástico delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 259.000 | 0 | 0% |
| 60.40 | Mano de obra del ítem 60.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 60.41 | Reparación de brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | 275.000 | 0 | 0% |
| 60.42 | Mano de obra del ítem 60.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 60.43 | Reparación de sinfín de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 1.400.000 | 0 | 0% |
| 60.44 | Mano de obra del ítem 60.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 60.45 | Reparación punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 463.000 | 0 | 0% |
| 60.46 | Mano de obra del ítem 60.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 60.47 | Reten de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 119.000 | 0 | 0% |
| 60.48 | Mano de obra del ítem 60.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 60.49 | Taqueador de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 231.000 | 462.000 | 9% |
| 60.50 | Mano de obra del ítem 60.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 61 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | Unidad | EVENTO | 1 | - | 0 | 0% |
| 61.1 | Cambio amortiguador trasero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 815.000 | 0 | 0% |
| 61.2 | Mano de obra del ítem 61.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 61.3 | Bujes de elástico trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 170.000 | 0 | 0% |
| 61.4 | Mano de obra del ítem 61.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 61.5 | Cambio de grillete elástico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 356.000 | 0 | 0% |
| 61.6 | Mano de obra del ítem 61.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 61.7 | Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 165.000 | 165.000 | 3% |
| 61.8 | Mano de obra del ítem 61.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 61.9 | Cambio centro elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 0 | 0% |
| 61.10 | Mano de obra del ítem 61.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 61.11 | Reparación de Elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 259.000 | 0 | 0% |
| 61.12 | Mano de obra del ítem 61.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 61.13 | Cambio Elásticos traseros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 0 | 0% |
| 61.14 | Mano de obra del ítem 61.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 62 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE FRENO - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | Unidad | EVENTO | 1 | - | 0 | 0% |
| 62.1 | Fluido de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 32.000 | 160.000 | 3% |
| 62.2 | Mano de obra del ítem 62.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 62.3 | Cambio Bomba central de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 2.045.000 | 2.045.000 | 40% |
| 62.4 | Mano de obra del ítem 62.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 62.5 | Cambio cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 | 480.000 | 10% |
| 62.6 | Mano de obra del ítem 62.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 62.7 | Cambio de Disco de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.404.000 | 4.212.000 | 83% |
| 62.8 | Mano de obra del ítem 62.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 62.9 | Cambio de fibra de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 410.000 | 2.870.000 | 57% |
| 62.10 | Mano de obra del ítem 62.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 62.11 | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 781.000 | 1.562.000 | 31% |
| 62.12 | Mano de obra del ítem 62.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 62.13 | Cambio de tambor de freno - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 0 | 0% |
| 62.14 | Mano de obra del ítem 62.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 62.15 | Juego de reparo mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 329.000 | 329.000 | 7% |
| 62.16 | Mano de obra del ítem 62.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 62.17 | Rectificar discos de frenos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 166.000 | 3% |
| 62.18 | Mano de obra del ítem 62.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 62.19 | Rectificación de tambor de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 498.000 | 10% |
| 62.20 | Mano de obra del ítem 62.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 62.21 | Reparación de Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 545.000 | 0 | 0% |
| 62.22 | Mano de obra del ítem 62.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 62.23 | Regulación de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 0 | 0% |
| 62.24 | Mano de obra del ítem 62.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 62.25 | Reparación de Freno de Mano | Unidad | EVENTO | 1 | 394.000 | 0 | 0% |
| 62.26 | Mano de obra del ítem 62.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 62.27 | Regulador zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 128.000 | 0 | 0% |
| 62.28 | Mano de obra del ítem 62.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 63 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE EMBRAGUE - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | Unidad | EVENTO | 1 | - | 0 | 0% |
| 63.1 | caño Flexible de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 925.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 63.2 | Mano de obra del ítem 63.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 63.3 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 440.000 | 0 | 0% |
| 63.4 | Mano de obra del ítem 63.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 63.5 | Bomba central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 910.000 | 0 | 0% |
| 63.6 | Mano de obra del ítem 63.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 63.7 | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 0 | 0% |
| 63.8 | Mano de obra del ítem 63.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 63.9 | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 770.000 | 0 | 0% |
| 63.10 | Mano de obra del ítem 63.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 63.11 | Cambio plato de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 0 | 0% |
| 63.12 | Mano de obra del ítem 63.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 63.13 | Rectificación corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 671.600 | 0 | 0% |
| 63.14 | Mano de obra del ítem 63.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 63.15 | Rectificación de volante motor | Unidad | EVENTO | 1 | 671.600 | 0 | 0% |
| 63.16 | Mano de obra del ítem 63.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 63.17 | rulmán piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 193.000 | 0 | 0% |
| 63.18 | Mano de obra del ítem 63.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 63.19 | Carga de Fluido de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 0 | 0% |
| 63.20 | Mano de obra del ítem 63.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 63.21 | Regulación de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 0 | 0% |
| 63.22 | Mano de obra del ítem 63.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 64 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL Sistema ELECTRICO - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 64.1 | Bomba eléctrica de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 3.179.000 | 3.179.000 | 63% |
| 64.2 | Mano de obra del ítem 64.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 64.3 | Bobina de encendido | Unidad | EVENTO | 1 | 620.000 | 0 | 0% |
| 64.4 | Mano de obra del ítem 64.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 64.5 | Bujías incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 432.000 | 0 | 0% |
| 64.6 | Mano de obra del ítem 64.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 64.7 | Bulbo marcador de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 0 | 0% |
| 64.8 | Mano de obra del ítem 64.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 64.9 | Cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | 155.000 | 310.000 | 6% |
| 64.10 | Mano de obra del ítem 64.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 64.11 | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 195.000 | 0 | 0% |
| 64.12 | Mano de obra del ítem 64.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 64.13 | Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 186.000 | 0 | 0% |
| 64.14 | Mano de obra del ítem 64.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 64.15 | Cambio de focos - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 420.000 | 8% |
| 64.16 | Mano de obra del ítem 64.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 350.000 | 7% |
| 64.17 | Cambio de motor de limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 640.000 | 1.280.000 | 25% |
| 64.18 | Mano de obra del ítem 64.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 64.19 | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 418.000 | 836.000 | 17% |
| 64.20 | Mano de obra del ítem 64.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 64.21 | Cambio de sistema de cableado | Unidad | EVENTO | 1 | 389.000 | 778.000 | 15% |
| 64.22 | Mano de obra del ítem 64.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 64.23 | Cambio de terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 65.000 | 0 | 0% |
| 64.24 | Mano de obra del ítem 64.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 64.25 | Fusibles c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 19.500 | 0 | 0% |
| 64.26 | Mano de obra del ítem 64.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 64.27 | Juego de cables de Bujías | Unidad | EVENTO | 1 | 406.000 | 0 | 0% |
| 64.28 | Mano de obra del ítem 64.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 64.29 | Provisión de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 829.100 | 1.658.200 | 33% |
| 64.30 | Mano de obra del ítem 64.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 64.31 | Relay señalero | Unidad | EVENTO | 1 | 224.000 | 448.000 | 9% |
| 64.32 | Mano de obra del ítem 64.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 64.33 | Reparación alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 825.000 | 0 | 0% |
| 64.34 | Mano de obra del ítem 64.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 64.35 | Reparación motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 846.000 | 0 | 0% |
| 64.36 | Mano de obra del ítem 64.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 64.37 | Selenoide de presión de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 948.000 | 1.896.000 | 38% |
| 64.38 | Mano de obra del ítem 64.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 64.39 | Sensor de rotación de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 986.000 | 1.972.000 | 39% |
| 64.40 | Mano de obra del ítem 64.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 64.41 | Sensor de temperatura de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 502.000 | 1.004.000 | 20% |
| 64.42 | Mano de obra del ítem 64.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 65 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE Acondicionador - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 65.1 | Cambio de rulmán de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 0 | 0% |
| 65.2 | Mano de obra del ítem 65.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 65.3 | Cambio de aceite de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 151.000 | 302.000 | 6% |
| 65.4 | Mano de obra del ítem 65.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 65.5 | Cambio de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.400.000 | 0 | 0% |
| 65.6 | Mano de obra del ítem 65.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 65.7 | Cambio de Evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | 44% |
| 65.8 | Mano de obra del ítem 65.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 65.9 | Cambio de embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 644.000 | 644.000 | 13% |
| 65.10 | Mano de obra del ítem 65.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 65.11 | Cambio de Filtro | Unidad | EVENTO | 1 | 261.000 | 1.044.000 | 21% |
| 65.12 | Mano de obra del ítem 65.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 65.13 | Cambio de manguera de alta presión | Unidad | EVENTO | 1 | 245.000 | 0 | 0% |
| 65.14 | Mano de obra del ítem 65.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 65.15 | Cambio de termostato de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 270.000 | 0 | 0% |
| 65.16 | Mano de obra del ítem 65.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 65.17 | Cambio de válvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | 485.000 | 1.455.000 | 29% |
| 65.18 | Mano de obra del ítem 65.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 65.19 | Carga de Gas | Unidad | EVENTO | 1 | 370.000 | 1.110.000 | 22% |
| 65.20 | Mano de obra del ítem 65.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 65.21 | Correa de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 311.000 | 0 | 0% |
| 65.22 | Mano de obra del ítem 65.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 65.23 | Reparación de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 0 | 0% |
| 65.24 | Mano de obra del ítem 65.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 65.25 | Mantenimiento del sistema de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 415.000 | 415.000 | 8% |
| 65.26 | Mano de obra del ítem 65.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 66 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERÍA Y OTROS - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | Unidad | EVENTO | 1 | - | 0 | 0% |
| 66.1 | Reparación de chapería y pintura partes dañadas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 526.000 | 0 | 0% |
| 66.2 | Mano de obra del ítem 66.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 66.3 | Cambio de Faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.435.000 | 2.870.000 | 57% |
| 66.4 | Mano de obra del ítem 66.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 66.5 | confección soporte de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 159.000 | 0 | 0% |
| 66.6 | Mano de obra del ítem 66.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 66.7 | Desmontar tanque de combustible para limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 0 | 0% |
| 66.8 | Mano de obra del ítem 66.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 66.9 | Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 718.000 | 0 | 0% |
| 66.10 | Mano de obra del ítem 66.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 66.11 | Reparación de faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 0 | 0% |
| 66.12 | Mano de obra del ítem 66.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 66.13 | Reservorio Limpia Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 233.000 | 5% |
| 66.14 | Mano de obra del ítem 66.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 66.15 | Cambio de Tapa de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 66.16 | Mano de obra del ítem 66.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 66.17 | Pintura o Ploteado de Logo en el Vehículo | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 0 | 0% |
| 66.18 | Mano de obra del ítem 66.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 66.19 | Polarizado | Unidad | EVENTO | 1 | 492.000 | 0 | 0% |
| 66.20 | Mano de obra del ítem 66.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 66.21 | Cambio de Parabrisa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.501.000 | 0 | 0% |
| 66.22 | Mano de obra del ítem 66.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 66.23 | Servicio de gomería (Reparación de Cubierta) c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 66.24 | Mano de obra del ítem 66.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 67 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 67.1 | Cambio de Aceite de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 331.000 | 1.324.000 | 26% |
| 67.2 | Mano de obra del ítem 67.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 67.3 | Cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 800.000 | 16% |
| 67.4 | Mano de obra del ítem 67.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 67.5 | control Agua Destilada | Unidad | EVENTO | 1 | 8.000 | 24.000 | 0% |
| 67.6 | Mano de obra del ítem 67.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 67.7 | Cambio Aceite de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 1.020.000 | 20% |
| 67.8 | Mano de obra del ítem 67.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 67.9 | Cambio Aceite de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 225.000 | 4% |
| 67.10 | Mano de obra del ítem 67.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 67.11 | Cambio de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 155.000 | 620.000 | 12% |
| 67.12 | Mano de obra del ítem 67.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 67.13 | Cambio de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 161.000 | 966.000 | 19% |
| 67.14 | Mano de obra del ítem 67.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 300.000 | 6% |
| 67.15 | Cambio de Bujías c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 454.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 67.16 | Mano de obra del ítem 67.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 67.17 | Cambio de Aditivo radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 0 | 0% |
| 67.18 | Mano de obra del ítem 67.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 67.19 | Cambio de aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 67.20 | Mano de obra del ítem 67.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 67.21 | Porta filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 686.000 | 14% |
| 67.22 | Mano de obra del ítem 67.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 68 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 68.1 | Cambio de Bomba de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.000 | 0 | 0% |
| 68.2 | Mano de obra del ítem 68.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.3 | Bomba de agua - reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 825.000 | 0 | 0% |
| 68.4 | Mano de obra del ítem 68.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.5 | Bombín de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 0 | 0% |
| 68.6 | Mano de obra del ítem 68.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.7 | Botadores hidráulicos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 68.8 | Mano de obra del ítem 68.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.9 | Cambiar Pico inyector c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 2.443.700 | 0 | 0% |
| 68.10 | Mano de obra del ítem 68.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.11 | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 317.000 | 0 | 0% |
| 68.12 | Mano de obra del ítem 68.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.13 | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 68.14 | Mano de obra del ítem 68.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.15 | Cambio de junta de balancín | Unidad | EVENTO | 1 | 216.000 | 0 | 0% |
| 68.16 | Mano de obra del ítem 68.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.17 | Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 0 | 0% |
| 68.18 | Mano de obra del ítem 68.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.19 | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 68.20 | Mano de obra del ítem 68.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.21 | Cambio de tensor de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 1.052.000 | 0 | 0% |
| 68.22 | Mano de obra del ítem 68.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.23 | cambio ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.601.000 | 0 | 0% |
| 68.24 | Mano de obra del ítem 68.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.25 | Ventilador de Motor - Reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 718.000 | 0 | 0% |
| 68.26 | Mano de obra del ítem 68.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.27 | Cambio Guía de válvulas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 | 0 | 0% |
| 68.28 | Mano de obra del ítem 68.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.29 | Cambio soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 280.000 | 0 | 0% |
| 68.30 | Mano de obra del ítem 68.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.31 | Cambio termostato de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 0 | 0% |
| 68.32 | Mano de obra del ítem 68.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.33 | casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 0 | 0% |
| 68.34 | Mano de obra del ítem 68.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.35 | casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 476.000 | 0 | 0% |
| 68.36 | Mano de obra del ítem 68.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.37 | Cambio Correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 469.000 | 0 | 0% |
| 68.38 | Mano de obra del ítem 68.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.39 | Guía de válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 216.000 | 0 | 0% |
| 68.40 | Mano de obra del ítem 68.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.41 | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 979.000 | 0 | 0% |
| 68.42 | Mano de obra del ítem 68.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.43 | juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 927.000 | 0 | 0% |
| 68.44 | Mano de obra del ítem 68.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.45 | Juego de junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | 742.000 | 0 | 0% |
| 68.46 | Mano de obra del ítem 68.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.47 | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.237.000 | 0 | 0% |
| 68.48 | Mano de obra del ítem 68.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.49 | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 442.000 | 0 | 0% |
| 68.50 | Mano de obra del ítem 68.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.51 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 68.52 | Mano de obra del ítem 68.51 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.53 | Limpieza y reparación radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 306.000 | 0 | 0% |
| 68.54 | Mano de obra del ítem 68.53 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.55 | martinete de balancín c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 243.000 | 0 | 0% |
| 68.56 | Mano de obra del ítem 68.55 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.57 | Paleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 464.000 | 0 | 0% |
| 68.58 | Mano de obra del ítem 68.57 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.59 | Polea de cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 68.60 | Mano de obra del ítem 68.59 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 68.61 | Polea Guía de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 68.62 | Mano de obra del ítem 68.61 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.63 | Rectificación de motor completo en rectificadora - M. de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 0 | 0% |
| 68.64 | Mano de obra del ítem 68.63 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.65 | Reparación de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.344.000 | 0 | 0% |
| 68.66 | Mano de obra del ítem 68.65 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.67 | Reparación de picos inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 0 | 0% |
| 68.68 | Mano de obra del ítem 68.67 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.69 | Reparación de Motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.435.000 | 0 | 0% |
| 68.70 | Mano de obra del ítem 68.69 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.71 | Tensor de correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 68.72 | Mano de obra del ítem 68.71 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 68.73 | válvulas de admisión y escape c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 718.000 | 0 | 0% |
| 68.74 | Mano de obra del ítem 68.73 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 69 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 69.1 | Anillos sincronizadores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 0 | 0% |
| 69.2 | Mano de obra del ítem 69.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 69.3 | Cambio de eje cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 2.036.200 | 0 | 0% |
| 69.4 | Mano de obra del ítem 69.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 69.5 | Cambio de eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.502.800 | 0 | 0% |
| 69.6 | Mano de obra del ítem 69.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 69.7 | engranaje de 1ra a 5ta c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 69.8 | Mano de obra del ítem 69.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 69.9 | Reparación general de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 0 | 0% |
| 69.10 | Mano de obra del ítem 69.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 69.11 | Reten Bancada Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 243.000 | 0 | 0% |
| 69.12 | Mano de obra del ítem 69.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 69.13 | rulemán de caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 234.000 | 0 | 0% |
| 69.14 | Mano de obra del ítem 69.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 69.15 | selectores de cambio c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 321.000 | 0 | 0% |
| 69.16 | Mano de obra del ítem 69.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 69.17 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 381.000 | 0 | 0% |
| 69.18 | Mano de obra del ítem 69.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 70 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Transmisión DIFERENCIAL- Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 70.1 | Cambio de corona y piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 1.822.000 | 0 | 0% |
| 70.2 | Mano de obra del ítem 70.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 70.3 | Calce engranaje satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 131.000 | 0 | 0% |
| 70.4 | Mano de obra del ítem 70.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 70.5 | Cambio de satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 0 | 0% |
| 70.6 | Mano de obra del ítem 70.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 70.7 | Cruceta cardan c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 70.8 | Mano de obra del ítem 70.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 70.9 | Palier trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.180.200 | 0 | 0% |
| 70.10 | Mano de obra del ítem 70.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 70.11 | Reparación de Brida cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 0 | 0% |
| 70.12 | Mano de obra del ítem 70.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 70.13 | Reten de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 187.000 | 0 | 0% |
| 70.14 | Mano de obra del ítem 70.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 70.15 | rulemán de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 301.000 | 0 | 0% |
| 70.16 | Mano de obra del ítem 70.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 70.17 | rulemanes de diferencial c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 305.000 | 0 | 0% |
| 70.18 | Mano de obra del ítem 70.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y Dirección- Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 71.1 | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.2 | Mano de obra del ítem 71.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.3 | Bieleta | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 71.4 | Mano de obra del ítem 71.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.5 | Brazo Z de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 994.000 | 0 | 0% |
| 71.6 | Mano de obra del ítem 71.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.7 | Buje elástico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 0 | 0% |
| 71.8 | Mano de obra del ítem 71.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.9 | Buje Estabilizador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 70.000 | 0 | 0% |
| 71.10 | Mano de obra del ítem 71.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.11 | Buje tensor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 70.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 71.12 | Mano de obra del ítem 71.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.13 | Cambio amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 71.14 | Mano de obra del ítem 71.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.15 | Cambio buje parrilla superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 155.000 | 0 | 0% |
| 71.16 | Mano de obra del ítem 71.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.17 | Cambio caño de alta presión de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 123.000 | 0 | 0% |
| 71.18 | Mano de obra del ítem 71.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.19 | Cambio de bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.822.000 | 0 | 0% |
| 71.20 | Mano de obra del ítem 71.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.21 | Cambio de brazo pitman de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 1.049.000 | 0 | 0% |
| 71.22 | Mano de obra del ítem 71.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.23 | Cambio de buje parrilla inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 145.000 | 0 | 0% |
| 71.24 | Mano de obra del ítem 71.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.25 | Cambio de grillete elástico delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 71.26 | Mano de obra del ítem 71.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.27 | Cambio de rotula superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 71.28 | Mano de obra del ítem 71.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.29 | Cambio de rulemán de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 440.000 | 0 | 0% |
| 71.30 | Mano de obra del ítem 71.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.31 | Cambiar muñequin dirección - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 271.000 | 0 | 0% |
| 71.32 | Mano de obra del ítem 71.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.33 | Cambio rotula inferior y superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 71.34 | Mano de obra del ítem 71.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.35 | Correa de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 0 | 0% |
| 71.36 | Mano de obra del ítem 71.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.37 | Cambio Elástico delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 410.000 | 0 | 0% |
| 71.38 | Mano de obra del ítem 71.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.39 | Reparación Elástico delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 0 | 0% |
| 71.40 | Mano de obra del ítem 71.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.41 | Reparación de brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | 304.000 | 0 | 0% |
| 71.42 | Mano de obra del ítem 71.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.43 | Reparación de sinfín de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 1.400.000 | 0 | 0% |
| 71.44 | Mano de obra del ítem 71.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.45 | Reparación punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 271.000 | 0 | 0% |
| 71.46 | Mano de obra del ítem 71.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.47 | Reten de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 62.000 | 0 | 0% |
| 71.48 | Mano de obra del ítem 71.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 71.49 | Taqueador de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 243.000 | 0 | 0% |
| 71.50 | Mano de obra del ítem 71.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 72 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 72.1 | Cambio amortiguador trasero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 773.000 | 0 | 0% |
| 72.2 | Mano de obra del ítem 72.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 72.3 | Bujes de elástico trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 170.000 | 0 | 0% |
| 72.4 | Mano de obra del ítem 72.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 72.5 | Cambio de grillete elástico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 0 | 0% |
| 72.6 | Mano de obra del ítem 72.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 72.7 | Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 161.000 | 0 | 0% |
| 72.8 | Mano de obra del ítem 72.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 72.9 | Cambio centro elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 0 | 0% |
| 72.10 | Mano de obra del ítem 72.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 72.11 | Reparación de Elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 0 | 0% |
| 72.12 | Mano de obra del ítem 72.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 72.13 | Cambio Elásticos traseros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 410.000 | 0 | 0% |
| 72.14 | Mano de obra del ítem 72.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 73 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE FRENO - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 73.1 | Fluido de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 70.000 | 1% |
| 73.2 | Mano de obra del ítem 73.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 73.3 | Cambio Bomba central de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 2.319.000 | 0 | 0% |
| 73.4 | Mano de obra del ítem 73.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 73.5 | Cambio cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 0 | 0% |
| 73.6 | Mano de obra del ítem 73.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 73.7 | Cambio de Disco de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.215.000 | 0 | 0% |
| 73.8 | Mano de obra del ítem 73.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 73.9 | Cambio de fibra de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 431.000 | 431.000 | 9% |
| 73.10 | Mano de obra del ítem 73.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 73.11 | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 718.000 | 718.000 | 14% |
| 73.12 | Mano de obra del ítem 73.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 73.13 | Cambio de tambor de freno - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 920.000 | 0 | 0% |
| 73.14 | Mano de obra del ítem 73.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 73.15 | Juego de reparo mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 398.000 | 0 | 0% |
| 73.16 | Mano de obra del ítem 73.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 73.17 | Rectificar discos de frenos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 83.000 | 2% |
| 73.18 | Mano de obra del ítem 73.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 73.19 | Rectificación de tambor de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 166.000 | 3% |
| 73.20 | Mano de obra del ítem 73.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 73.21 | Reparación de Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 526.000 | 0 | 0% |
| 73.22 | Mano de obra del ítem 73.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 73.23 | Regulación de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 0 | 0% |
| 73.24 | Mano de obra del ítem 73.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 73.25 | Reparación de Freno de Mano | Unidad | EVENTO | 1 | 374.000 | 0 | 0% |
| 73.26 | Mano de obra del ítem 73.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 73.27 | Regulador zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 117.000 | 0 | 0% |
| 73.28 | Mano de obra del ítem 73.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 74 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE EMBRAGUE- Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 74.1 | caño Flexible de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 883.000 | 0 | 0% |
| 74.2 | Mano de obra del ítem 74.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 74.3 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 460.000 | 0 | 0% |
| 74.4 | Mano de obra del ítem 74.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 74.5 | Bomba central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 0 | 0% |
| 74.6 | Mano de obra del ítem 74.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 74.7 | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 0 | 0% |
| 74.8 | Mano de obra del ítem 74.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 74.9 | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 0 | 0% |
| 74.10 | Mano de obra del ítem 74.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 74.11 | Cambio plato de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 920.000 | 0 | 0% |
| 74.12 | Mano de obra del ítem 74.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 74.13 | Rectificación corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 651.400 | 0 | 0% |
| 74.14 | Mano de obra del ítem 74.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 74.15 | Rectificación de volante motor | Unidad | EVENTO | 1 | 651.400 | 0 | 0% |
| 74.16 | Mano de obra del ítem 74.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 74.17 | rulemán piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 187.000 | 0 | 0% |
| 74.18 | Mano de obra del ítem 74.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 74.19 | Carga de Fluido de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 0 | 0% |
| 74.20 | Mano de obra del ítem 74.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 74.21 | Regulación de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 65.000 | 0 | 0% |
| 74.22 | Mano de obra del ítem 74.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL Sistema ELECTRICO- Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 75.1 | Bomba eléctrica de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 3.179.000 | 0 | 0% |
| 75.2 | Mano de obra del ítem 75.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75.3 | Bobina de encendido | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 0 | 0% |
| 75.4 | Mano de obra del ítem 75.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75.5 | Bujías incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 0 | 0% |
| 75.6 | Mano de obra del ítem 75.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75.7 | Bulbo marcador detemperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 75.8 | Mano de obra del ítem 75.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75.9 | Cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | 138.000 | 0 | 0% |
| 75.10 | Mano de obra del ítem 75.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75.11 | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 0 | 0% |
| 75.12 | Mano de obra del ítem 75.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75.13 | Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 178.000 | 0 | 0% |
| 75.14 | Mano de obra del ítem 75.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75.15 | Cambio de focos - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 0 | 0% |
| 75.16 | Mano de obra del ítem 75.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 75.17 | Cambio de motor de limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 622.000 | 622.000 | 12% |
| 75.18 | Mano de obra del ítem 75.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 75.19 | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 360.000 | 7% |
| 75.20 | Mano de obra del ítem 75.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75.21 | Cambio de sistema de cableado | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 0 | 0% |
| 75.22 | Mano de obra del ítem 75.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75.23 | Cambio de terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 68.000 | 68.000 | 1% |
| 75.24 | Mano de obra del ítem 75.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 75.25 | Fusibles c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 23.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 75.26 | Mano de obra del ítem 75.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75.27 | Juego de cables de Bujías | Unidad | EVENTO | 1 | 431.000 | 0 | 0% |
| 75.28 | Mano de obra del ítem 75.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75.29 | Provisión de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 829.100 | 829.100 | 16% |
| 75.30 | Mano de obra del ítem 75.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 75.31 | Relay señalero | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 0 | 0% |
| 75.32 | Mano de obra del ítem 75.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75.33 | Reparación alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 825.000 | 825.000 | 16% |
| 75.34 | Mano de obra del ítem 75.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 75.35 | Reparación motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 837.000 | 0 | 0% |
| 75.36 | Mano de obra del ítem 75.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75.37 | Selenoide de presión de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.270.000 | 0 | 0% |
| 75.38 | Mano de obra del ítem 75.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75.39 | Sensor de rotación de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.049.000 | 0 | 0% |
| 75.40 | Mano de obra del ítem 75.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 75.41 | Sensor de temperatura de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 509.000 | 0 | 0% |
| 75.42 | Mano de obra del ítem 75.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 76 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)DE AIRE Acondicionado - Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 76.1 | Cambio de rulemán de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 0 | 0% |
| 76.2 | Mano de obra del ítem 76.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 76.3 | Cambio de aceite de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 155.000 | 0 | 0% |
| 76.4 | Mano de obra del ítem 76.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 76.5 | Cambio de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.400.000 | 0 | 0% |
| 76.6 | Mano de obra del ítem 76.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 76.7 | Cambio de Evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 0 | 0% |
| 76.8 | Mano de obra del ítem 76.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 76.9 | Cambio de embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 707.000 | 0 | 0% |
| 76.10 | Mano de obra del ítem 76.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 76.11 | Cambio de Filtro | Unidad | EVENTO | 1 | 248.000 | 0 | 0% |
| 76.12 | Mano de obra del ítem 76.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 76.13 | Cambio de manguera de alta presión | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 76.14 | Mano de obra del ítem 76.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 76.15 | Cambio de termostato de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 0 | 0% |
| 76.16 | Mano de obra del ítem 76.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 76.17 | Cambio de válvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 0 | 0% |
| 76.18 | Mano de obra del ítem 76.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 76.19 | Carga de Gas | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 0 | 0% |
| 76.20 | Mano de obra del ítem 76.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 76.21 | Correa de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 307.000 | 0 | 0% |
| 76.22 | Mano de obra del ítem 76.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 76.23 | Reparación de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 0 | 0% |
| 76.24 | Mano de obra del ítem 76.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 76.25 | Mantenimiento del sistema de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 378.000 | 0 | 0% |
| 76.26 | Mano de obra del ítem 76.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 77 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS- Camioneta FORD RANGER Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 77.1 | Reparación de chapería y pintura partes dañadas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 526.000 | 0 | 0% |
| 77.2 | Mano de obra del ítem 77.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 77.3 | Cambio de Faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.435.000 | 0 | 0% |
| 77.4 | Mano de obra del ítem 77.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 77.5 | confección soporte de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 159.000 | 0 | 0% |
| 77.6 | Mano de obra del ítem 77.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 77.7 | Desmontar tanque de combustible para limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 0 | 0% |
| 77.8 | Mano de obra del ítem 77.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 77.9 | Cambio y/o Reposición de espejo retrovisor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 718.000 | 0 | 0% |
| 77.10 | Mano de obra del ítem 77.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 77.11 | Reparación de faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 0 | 0% |
| 77.12 | Mano de obra del ítem 77.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 77.13 | Reservorio Limpia Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 0 | 0% |
| 77.14 | Mano de obra del ítem 77.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 77.15 | Cambio de Tapa de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 77.16 | Mano de obra del ítem 77.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 77.17 | Pintura o Ploteado de Logo en el Vehículo | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 974.000 | 19% |
| 77.18 | Mano de obra del ítem 77.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 77.19 | Polarizado | Unidad | EVENTO | 1 | 492.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 77.20 | Mano de obra del ítem 77.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 77.21 | Cambio de Parabrisa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.483.000 | 0 | 0% |
| 77.22 | Mano de obra del ítem 77.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 77.23 | Servicio de gomería (Reparación de Cubierta) c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 77.24 | Mano de obra del ítem 77.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 78 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Automóvil Renault Fluence confort Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 78.1 | Cambio de Aceite de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 1.275.000 | 25% |
| 78.2 | Mano de obra del ítem 78.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 78.3 | Cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 173.000 | 865.000 | 17% |
| 78.4 | Mano de obra del ítem 78.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 78.5 | control Agua Destilada | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 | 0 | 0% |
| 78.6 | Mano de obra del ítem 78.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 78.7 | Cambio Aceite de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 765.000 | 15% |
| 78.8 | Mano de obra del ítem 78.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 78.9 | Cambio Aceite de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 0 | 0% |
| 78.10 | Mano de obra del ítem 78.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 78.11 | Cambio de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 155.000 | 775.000 | 15% |
| 78.12 | Mano de obra del ítem 78.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 78.13 | Cambio de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 932.000 | 18% |
| 78.14 | Mano de obra del ítem 78.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 78.15 | Cambio de Bujías c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 0 | 0% |
| 78.16 | Mano de obra del ítem 78.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 78.17 | Cambio de Aditivo radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 90.000 | 2% |
| 78.18 | Mano de obra del ítem 78.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 78.19 | Porta filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 161.000 | 0 | 0% |
| 78.20 | Mano de obra del ítem 78.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Automóvil Renault Fluence confort Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 79.1 | Cambio de Bomba de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 0 | 0% |
| 79.2 | Mano de obra del ítem 79.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.3 | Bomba de agua - reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 492.000 | 984.000 | 19% |
| 79.4 | Mano de obra del ítem 79.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 79.5 | Botadores hidráulicos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 70.000 | 0 | 0% |
| 79.6 | Mano de obra del ítem 79.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.7 | Cambiar Pico inyector c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 0 | 0% |
| 79.8 | Mano de obra del ítem 79.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.9 | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 0 | 0% |
| 79.10 | Mano de obra del ítem 79.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.11 | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 984.000 | 0 | 0% |
| 79.12 | Mano de obra del ítem 79.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.13 | Cambio de junta de balancín | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 | 4% |
| 79.14 | Mano de obra del ítem 79.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 79.15 | Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 170.000 | 340.000 | 7% |
| 79.16 | Mano de obra del ítem 79.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 79.17 | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 0 | 0% |
| 79.18 | Mano de obra del ítem 79.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.19 | Cambio de tensor de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 633.000 | 0 | 0% |
| 79.20 | Mano de obra del ítem 79.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.21 | cambio ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.215.000 | 0 | 0% |
| 79.22 | Mano de obra del ítem 79.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.23 | Ventilador de Motor - Reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 0 | 0% |
| 79.24 | Mano de obra del ítem 79.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.25 | Cambio Guía de válvulas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 0 | 0% |
| 79.26 | Mano de obra del ítem 79.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.27 | Cambio soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 0 | 0% |
| 79.28 | Mano de obra del ítem 79.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.29 | Cambio termostato de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 79.30 | Mano de obra del ítem 79.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.31 | casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 0 | 0% |
| 79.32 | Mano de obra del ítem 79.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.33 | casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 437.000 | 0 | 0% |
| 79.34 | Mano de obra del ítem 79.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.35 | Cambio Correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 0 | 0% |
| 79.36 | Mano de obra del ítem 79.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.37 | Guía de válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 173.000 | 0 | 0% |
| 79.38 | Mano de obra del ítem 79.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 79.39 | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 663.000 | 0 | 0% |
| 79.40 | Mano de obra del ítem 79.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.41 | juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 670.000 | 0 | 0% |
| 79.42 | Mano de obra del ítem 79.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.43 | Juego de junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | 542.000 | 1.084.000 | 21% |
| 79.44 | Mano de obra del ítem 79.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 79.45 | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 721.000 | 0 | 0% |
| 79.46 | Mano de obra del ítem 79.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.47 | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 0 | 0% |
| 79.48 | Mano de obra del ítem 79.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.49 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 79.50 | Mano de obra del ítem 79.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.51 | Limpieza y reparación radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 306.000 | 612.000 | 12% |
| 79.52 | Mano de obra del ítem 79.51 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 79.53 | martillete de balancín c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 173.000 | 0 | 0% |
| 79.54 | Mano de obra del ítem 79.53 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.55 | Paleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 0 | 0% |
| 79.56 | Mano de obra del ítem 79.55 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.57 | Polea de cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 437.000 | 0 | 0% |
| 79.58 | Mano de obra del ítem 79.57 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.59 | Polea Guía de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 481.000 | 0 | 0% |
| 79.60 | Mano de obra del ítem 79.59 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.61 | Rectificación de motor completo en rectificadora | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 0 | 0% |
| 79.62 | Mano de obra del ítem 79.61 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.63 | Reparación de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 0 | 0% |
| 79.64 | Mano de obra del ítem 79.63 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.65 | Reparación de picos inyectoros | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 0 | 0% |
| 79.66 | Mano de obra del ítem 79.65 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.67 | Reparación de Motor completo - Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 0 | 0% |
| 79.68 | Mano de obra del ítem 79.67 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.69 | Tensor de correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 0 | 0% |
| 79.70 | Mano de obra del ítem 79.69 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 79.71 | válvulas de admisión y escape c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 492.000 | 0 | 0% |
| 79.72 | Mano de obra del ítem 79.71 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 80 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Automóvil Renault Fluence confort Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 80.1 | Anillos sincronizadores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 437.000 | 0 | 0% |
| 80.2 | Mano de obra del ítem 80.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 80.3 | Cambio de eje cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 1.066.500 | 1.066.500 | 21% |
| 80.4 | Mano de obra del ítem 80.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 80.5 | Cambio de eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.065.200 | 1.065.200 | 21% |
| 80.6 | Mano de obra del ítem 80.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 80.7 | engranaje de 1ra a 5ta c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 547.000 | 0 | 0% |
| 80.8 | Mano de obra del ítem 80.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 80.9 | Reparación general de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 99% |
| 80.10 | Mano de obra del ítem 80.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 80.11 | Reten Bancada Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 188.000 | 0 | 0% |
| 80.12 | Mano de obra del ítem 80.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 80.13 | rulemán de caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 173.000 | 0 | 0% |
| 80.14 | Mano de obra del ítem 80.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 80.15 | selectores de cambio c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 243.000 | 0 | 0% |
| 80.16 | Mano de obra del ítem 80.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 80.17 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 266.000 | 5% |
| 80.18 | Mano de obra del ítem 80.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 81 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Transmisión DIFERENCIAL - Automóvil Renault Fluence confort Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 81.1 | Cambio de corona y piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 8.000 | 0 | 0% |
| 81.2 | Mano de obra del ítem 81.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 81.3 | Calce engranaje satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 131.000 | 0 | 0% |
| 81.4 | Mano de obra del ítem 81.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 81.5 | Cambio de satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 | 0 | 0% |
| 81.6 | Mano de obra del ítem 81.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 81.7 | Cruceta cardan c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 8.000 | 0 | 0% |
| 81.8 | Mano de obra del ítem 81.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 81.9 | Palier trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 12.630 | 0 | 0% |
| 81.10 | Mano de obra del ítem 81.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 81.11 | Reparación de Brida cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 8.000 | 0 | 0% |
| 81.12 | Mano de obra del ítem 81.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 81.13 | Reten de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 187.000 | 0 | 0% |
| 81.14 | Mano de obra del ítem 81.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 81.15 | rulemán de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 10.700 | 0 | 0% |
| 81.16 | Mano de obra del ítem 81.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 81.17 | rulemanes de diferencial c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 10.700 | 0 | 0% |
| 81.18 | Mano de obra del ítem 81.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y Dirección - Automóvil Renault Fluence confort Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 82.1 | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 82.2 | Mano de obra del ítem 82.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 82.3 | Bieleta | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 532.000 | 11% |
| 82.4 | Mano de obra del ítem 82.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 82.5 | Brazo Z de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 | 0 | 0% |
| 82.6 | Mano de obra del ítem 82.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82.7 | Buje Estabilizador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 70.000 | 280.000 | 6% |
| 82.8 | Mano de obra del ítem 82.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 82.9 | Buje tensor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 0 | 0% |
| 82.10 | Mano de obra del ítem 82.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82.11 | Cambio amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 580.000 | 0 | 0% |
| 82.12 | Mano de obra del ítem 82.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82.13 | Cambio buje parrilla superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 145.000 | 0 | 0% |
| 82.14 | Mano de obra del ítem 82.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82.15 | Cambio caño de alta presión de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 117.000 | 0 | 0% |
| 82.16 | Mano de obra del ítem 82.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82.17 | Cambio de bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 750.000 | 0 | 0% |
| 82.18 | Mano de obra del ítem 82.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82.19 | Cambio de brazo pitman de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 492.000 | 0 | 0% |
| 82.20 | Mano de obra del ítem 82.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82.21 | Cambio de buje parrilla inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 145.000 | 580.000 | 11% |
| 82.22 | Mano de obra del ítem 82.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 82.23 | Cambio de grillete elástico delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 0 | 0% |
| 82.24 | Mano de obra del ítem 82.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82.25 | Cambio de rotula superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 170.000 | 0 | 0% |
| 82.26 | Mano de obra del ítem 82.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82.27 | Cambio de rulemán de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 0 | 0% |
| 82.28 | Mano de obra del ítem 82.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82.29 | Cambiar muñequin dirección - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 532.000 | 11% |
| 82.30 | Mano de obra del ítem 82.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 82.31 | Cambio rotula inferior y superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 170.000 | 340.000 | 7% |
| 82.32 | Mano de obra del ítem 82.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 82.33 | Correa de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 298.000 | 0 | 0% |
| 82.34 | Mano de obra del ítem 82.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82.35 | Reparación de brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | 271.000 | 0 | 0% |
| 82.36 | Mano de obra del ítem 82.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82.37 | Reparación de sinfín de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 1.400.000 | 0 | 0% |
| 82.38 | Mano de obra del ítem 82.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82.39 | Reparación punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 243.000 | 0 | 0% |
| 82.40 | Mano de obra del ítem 82.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82.41 | Reten de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 82.42 | Mano de obra del ítem 82.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 82.43 | Taqueador de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 173.000 | 0 | 0% |
| 82.44 | Mano de obra del ítem 82.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 83 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO - Automóvil Renault Fluence confort Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 83.1 | Cambio amortiguador trasero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 542.000 | 0 | 0% |
| 83.2 | Mano de obra del ítem 83.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 83.3 | Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 123.000 | 0 | 0% |
| 83.4 | Mano de obra del ítem 83.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 84 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE FRENO - Automóvil Renault Fluence confort Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 84.1 | Fluido de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 70.000 | 1% |
| 84.2 | Mano de obra del ítem 84.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 84.3 | Cambio Bomba central de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 84.4 | Mano de obra del ítem 84.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 84.5 | Cambio cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 0 | 0% |
| 84.6 | Mano de obra del ítem 84.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 84.7 | Cambio de Disco de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 773.000 | 0 | 0% |
| 84.8 | Mano de obra del ítem 84.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 84.9 | Cambio de fibra de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 2.928.000 | 58% |
| 84.10 | Mano de obra del ítem 84.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 400.000 | 8% |
| 84.11 | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 552.000 | 4.968.000 | 98% |
| 84.12 | Mano de obra del ítem 84.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 450.000 | 9% |
| 84.13 | Cambio de tambor de freno - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 420.000 | 166.000 | 3% |
| 84.14 | Mano de obra del ítem 84.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 84.15 | Juego de reparo mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 128.000 | 0 | 0% |
| 84.16 | Mano de obra del ítem 84.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 84.17 | Rectificar discos de frenos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 664.000 | 13% |
| 84.18 | Mano de obra del ítem 84.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 500.000 | 10% |
| 84.19 | Rectificación de tambor de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 0 | 0% |
| 84.20 | Mano de obra del ítem 84.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 84.21 | Reparación de Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 182.000 | 0 | 0% |
| 84.22 | Mano de obra del ítem 84.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 84.23 | Regulación de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 65.000 | 0 | 0% |
| 84.24 | Mano de obra del ítem 84.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 84.25 | Reparación de Freno de Mano | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 0 | 0% |
| 84.26 | Mano de obra del ítem 84.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 84.27 | Regulador zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 0 | 0% |
| 84.28 | Mano de obra del ítem 84.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 85 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE EMBRAGUE - Automóvil Renault Fluence confort Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 85.1 | caño Flexible de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 437.000 | 437.000 | 9% |
| 85.2 | Mano de obra del ítem 85.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 85.3 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 0 | 0% |
| 85.4 | Mano de obra del ítem 85.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 85.5 | Bomba central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 | 360.000 | 7% |
| 85.6 | Mano de obra del ítem 85.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 85.7 | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 320.000 | 6% |
| 85.8 | Mano de obra del ítem 85.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 85.9 | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 460.000 | 920.000 | 18% |
| 85.10 | Mano de obra del ítem 85.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 85.11 | Cambio plato de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 590.000 | 1.180.000 | 23% |
| 85.12 | Mano de obra del ítem 85.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 85.13 | Rectificación corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 498.400 | 996.800 | 20% |
| 85.14 | Mano de obra del ítem 85.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 85.15 | Rectificación de volante motor | Unidad | EVENTO | 1 | 498.400 | 996.800 | 20% |
| 85.16 | Mano de obra del ítem 85.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 85.17 | rulmán piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 187.000 | 0 | 0% |
| 85.18 | Mano de obra del ítem 85.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 85.19 | Carga de Fluido de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 | 1% |
| 85.20 | Mano de obra del ítem 85.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 85.21 | Regulación de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 65.000 | 0 | 0% |
| 85.22 | Mano de obra del ítem 85.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 86 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL Sistema ELECTRICO - Automóvil Renault Fluence confort Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 86.1 | Bomba eléctrica de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.168.000 | 6.504.000 | 129% |
| 86.2 | Mano de obra del ítem 86.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 86.3 | Bobina de encendido | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 360.000 | 7% |
| 86.4 | Mano de obra del ítem 86.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 86.5 | Bujías incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 720.000 | 14% |
| 86.6 | Mano de obra del ítem 86.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 400.000 | 8% |
| 86.7 | Bulbo marcador de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 266.000 | 5% |
| 86.8 | Mano de obra del ítem 86.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 86.9 | Cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 852.000 | 17% |
| 86.10 | Mano de obra del ítem 86.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 86.11 | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 0 | 0% |
| 86.12 | Mano de obra del ítem 86.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 86.13 | Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 266.000 | 5% |
| 86.14 | Mano de obra del ítem 86.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 86.15 | Cambio de focos - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 2.556.000 | 51% |
| 86.16 | Mano de obra del ítem 86.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 300.000 | 6% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 86.17 | Cambio de motor de limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 622.000 | 1.244.000 | 25% |
| 86.18 | Mano de obra del ítem 86.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 86.19 | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 381.000 | 0 | 0% |
| 86.20 | Mano de obra del ítem 86.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 86.21 | Cambio de sistema de cableado | Unidad | EVENTO | 1 | 243.000 | 486.000 | 10% |
| 86.22 | Mano de obra del ítem 86.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 86.23 | Cambio de terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 68.000 | 0 | 0% |
| 86.24 | Mano de obra del ítem 86.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 86.25 | Fusibles c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 | 24.000 | 0% |
| 86.26 | Mano de obra del ítem 86.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 86.27 | Juego de cables de Bujías | Unidad | EVENTO | 1 | 492.000 | 1.968.000 | 39% |
| 86.28 | Mano de obra del ítem 86.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 86.29 | Provisión de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 706.200 | 0 | 0% |
| 86.30 | Mano de obra del ítem 86.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 86.31 | Relay señalero | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 233.000 | 5% |
| 86.32 | Mano de obra del ítem 86.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 86.33 | Reparación alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 825.000 | 0 | 0% |
| 86.34 | Mano de obra del ítem 86.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 86.35 | Reparación motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 837.000 | 837.000 | 17% |
| 86.36 | Mano de obra del ítem 86.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 86.37 | Selenoide de presión de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 381.000 | 762.000 | 15% |
| 86.38 | Mano de obra del ítem 86.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 86.39 | Sensor de rotación de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 663.000 | 1.326.000 | 26% |
| 86.40 | Mano de obra del ítem 86.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 86.41 | Sensor de temperatura de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 431.000 | 862.000 | 17% |
| 86.42 | Mano de obra del ítem 86.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 87 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE Acondicionado - Automóvil Renault Fluence confort Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 87.1 | Cambio de rulemán de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 | 0 | 0% |
| 87.2 | Mano de obra del ítem 87.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 87.3 | Cambio de aceite de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 200.000 | 4% |
| 87.4 | Mano de obra del ítem 87.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 87.5 | Cambio de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 3.400.000 | 67% |
| 87.6 | Mano de obra del ítem 87.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 87.7 | Cambio de Evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.445.000 | 1.445.000 | 29% |
| 87.8 | Mano de obra del ítem 87.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 87.9 | Cambio de embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 1.214.000 | 24% |
| 87.10 | Mano de obra del ítem 87.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 87.11 | Cambio de Filtro | Unidad | EVENTO | 1 | 271.000 | 1.084.000 | 21% |
| 87.12 | Mano de obra del ítem 87.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 87.13 | Cambio de manguera de alta presión | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 211.000 | 4% |
| 87.14 | Mano de obra del ítem 87.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 87.15 | Cambio de termostato de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 0 | 0% |
| 87.16 | Mano de obra del ítem 87.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 87.17 | Cambio de válvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 0 | 0% |
| 87.18 | Mano de obra del ítem 87.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 87.19 | Carga de Gas | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 532.000 | 11% |
| 87.20 | Mano de obra del ítem 87.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 87.21 | Correa de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 0 | 0% |
| 87.22 | Mano de obra del ítem 87.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 87.23 | Reparación de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 425.000 | 0 | 0% |
| 87.24 | Mano de obra del ítem 87.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 87.25 | Mantenimiento del sistema de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 87.26 | Mano de obra del ítem 87.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 88 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERÍA Y OTROS - Automóvil Renault Fluence confort Año 2013 | | | | - | 0 | 0% |
| 88.1 | Reparación de chapería y pintura partes dañadas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 469.000 | 469.000 | 9% |
| 88.2 | Mano de obra del ítem 88.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 88.3 | Cambio de Faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 0 | 0% |
| 88.4 | Mano de obra del ítem 88.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 88.5 | confección soporte de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 78.000 | 0 | 0% |
| 88.6 | Mano de obra del ítem 88.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 88.7 | Desmontar tanque de combustible para limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 0 | 0% |
| 88.8 | Mano de obra del ítem 88.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 88.9 | Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 663.000 | 0 | 0% |
| 88.10 | Mano de obra del ítem 88.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 88.11 | Reparación de faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 161.000 | 0 | 0% |
| 88.12 | Mano de obra del ítem 88.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 88.13 | Reservorio Limpia Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 0 | 0% |
| 88.14 | Mano de obra del ítem 88.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 88.15 | Cambio de Tapa de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 88.16 | Mano de obra del ítem 88.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 88.17 | Pintura o Ploteado de Logo en el Vehículo | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 974.000 | 19% |
| 88.18 | Mano de obra del ítem 88.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 88.19 | Polarizado | Unidad | EVENTO | 1 | 431.000 | 0 | 0% |
| 88.20 | Mano de obra del ítem 88.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 88.21 | Cambio de Parabrisa | Unidad | EVENTO | 1 | 622.000 | 0 | 0% |
| 88.22 | Mano de obra del ítem 88.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 88.23 | Servicio de Gomería (Reparación de Cubierta) c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 88.24 | Mano de obra del ítem 88.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 89 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Automóvil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 89.1 | Cambio de Aceite de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 1.750.000 | 35% |
| 89.2 | Mano de obra del ítem 89.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 89.3 | Cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 173.000 | 865.000 | 17% |
| 89.4 | Mano de obra del ítem 89.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 89.5 | control Agua Destilada | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 | 0 | 0% |
| 89.6 | Mano de obra del ítem 89.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 89.7 | Cambio Aceite de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 765.000 | 15% |
| 89.8 | Mano de obra del ítem 89.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 89.9 | Cambio Aceite de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 90.000 | 2% |
| 89.10 | Mano de obra del ítem 89.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 89.11 | Cambio de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 155.000 | 775.000 | 15% |
| 89.12 | Mano de obra del ítem 89.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 89.13 | Cambio de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 1.165.000 | 23% |
| 89.14 | Mano de obra del ítem 89.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 89.15 | Cambio de Bujías c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 800.000 | 16% |
| 89.16 | Mano de obra del ítem 89.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 250.000 | 5% |
| 89.17 | Cambio de Aditivo radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 135.000 | 3% |
| 89.18 | Mano de obra del ítem 89.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 89.19 | Porta filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 161.000 | 0 | 0% |
| 89.20 | Mano de obra del ítem 89.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Automóvil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 90.1 | Cambio de Bomba de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 430.000 | 0 | 0% |
| 90.2 | Mano de obra del ítem 90.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.3 | Bomba de agua – reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 492.000 | 0 | 0% |
| 90.4 | Mano de obra del ítem 90.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.5 | Botadores hidráulicos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 70.000 | 0 | 0% |
| 90.6 | Mano de obra del ítem 90.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.7 | Cambiar Pico inyector c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 0 | 0% |
| 90.8 | Mano de obra del ítem 90.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.9 | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 0 | 0% |
| 90.10 | Mano de obra del ítem 90.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.11 | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 663.000 | 0 | 0% |
| 90.12 | Mano de obra del ítem 90.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.13 | Cambio de junta de balancín | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |
| 90.14 | Mano de obra del ítem 90.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.15 | Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 170.000 | 0 | 0% |
| 90.16 | Mano de obra del ítem 90.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.17 | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 0 | 0% |
| 90.18 | Mano de obra del ítem 90.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.19 | Cambio de tensor de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 633.000 | 0 | 0% |
| 90.20 | Mano de obra del ítem 90.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.21 | cambio ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 718.000 | 718.000 | 14% |
| 90.22 | Mano de obra del ítem 90.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 90.23 | Ventilador de Motor - Reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 510.000 | 10% |
| 90.24 | Mano de obra del ítem 90.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 90.25 | Cambio Guia de válvulas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 0 | 0% |
| 90.26 | Mano de obra del ítem 90.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.27 | Cambio soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 360.000 | 7% |
| 90.28 | Mano de obra del ítem 90.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 90.29 | Cambio termostato de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 90.30 | Mano de obra del ítem 90.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.31 | casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 0 | 0% |
| 90.32 | Mano de obra del ítem 90.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.33 | casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 437.000 | 0 | 0% |
| 90.34 | Mano de obra del ítem 90.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.35 | Cambio Correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | 426.000 | 8% |
| 90.36 | Mano de obra del ítem 90.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 90.37 | Guía de válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 173.000 | 0 | 0% |
| 90.38 | Mano de obra del ítem 90.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.39 | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 0 | 0% |
| 90.40 | Mano de obra del ítem 90.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.41 | juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 663.000 | 0 | 0% |
| 90.42 | Mano de obra del ítem 90.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.43 | Juego de junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | 542.000 | 0 | 0% |
| 90.44 | Mano de obra del ítem 90.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 90.45 | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 580.000 | 1.160.000 | 23% |
| 90.46 | Mano de obra del ítem 90.45 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 90.47 | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 732.000 | 14% |
| 90.48 | Mano de obra del ítem 90.47 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 90.49 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 300.000 | 6% |
| 90.50 | Mano de obra del ítem 90.49 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 90.51 | Limpieza y reparación radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 271.000 | 271.000 | 5% |
| 90.52 | Mano de obra del ítem 90.51 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 90.53 | martillete de balancín c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 173.000 | 346.000 | 7% |
| 90.54 | Mano de obra del ítem 90.53 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 90.55 | Paleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 487.000 | 974.000 | 19% |
| 90.56 | Mano de obra del ítem 90.55 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 90.57 | Polea de cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 437.000 | 874.000 | 17% |
| 90.58 | Mano de obra del ítem 90.57 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 90.59 | Polea Guía de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 481.000 | 962.000 | 19% |
| 90.60 | Mano de obra del ítem 90.59 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 90.61 | Rectificación de motor completo en rectificadora | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 1.800.000 | 36% |
| 90.62 | Mano de obra del ítem 90.61 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 90.63 | Reparación de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 1.530.000 | 1.530.000 | 30% |
| 90.64 | Mano de obra del ítem 90.63 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 90.65 | Reparación de picos inyectoros | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 700.000 | 14% |
| 90.66 | Mano de obra del ítem 90.65 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 90.67 | Reparación de Motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | 773.000 | 1.546.000 | 31% |
| 90.68 | Mano de obra del ítem 90.67 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 90.69 | Tensor de correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 1.098.000 | 22% |
| 90.70 | Mano de obra del ítem 90.69 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 90.71 | válvulas de admisión y escape c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 492.000 | 984.000 | 19% |
| 90.72 | Mano de obra del ítem 90.71 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 91 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Automóvil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 91.1 | Anillos sincronizadores c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 437.000 | 874.000 | 17% |
| 91.2 | Mano de obra del ítem 91.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 91.3 | Cambio de eje cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 1.800.000 | 36% |
| 91.4 | Mano de obra del ítem 91.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 91.5 | Cambio de eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | 905.000 | 1.810.000 | 36% |
| 91.6 | Mano de obra del ítem 91.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 91.7 | engranaje de 1ra a 5ta c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 547.000 | 0 | 0% |
| 91.8 | Mano de obra del ítem 91.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 91.9 | Reparación general de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 99% |
| 91.10 | Mano de obra del ítem 91.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 91.11 | Reten Bancada Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 188.000 | 0 | 0% |
| 91.12 | Mano de obra del ítem 91.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 91.13 | rulamán de caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 173.000 | 0 | 0% |
| 91.14 | Mano de obra del ítem 91.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 91.15 | selectores de cambio c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 243.000 | 486.000 | 10% |
| 91.16 | Mano de obra del ítem 91.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 91.17 | SopORTE de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 532.000 | 11% |
| 91.18 | Mano de obra del ítem 91.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 92 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Transmisión DIFERENCIAL - Automóvil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 92.1 | Cambio de corona y piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 8.000 | 0 | 0% |
| 92.2 | Mano de obra del ítem 92.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 92.3 | Calce engranaje satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 131.000 | 0 | 0% |
| 92.4 | Mano de obra del ítem 92.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 92.5 | Cambio de satélite y planetario c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 | 0 | 0% |
| 92.6 | Mano de obra del ítem 92.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 92.7 | Cruceta cardan c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 8.000 | 0 | 0% |
| 92.8 | Mano de obra del ítem 92.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 92.9 | Palier trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 12.630 | 0 | 0% |
| 92.10 | Mano de obra del ítem 92.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 92.11 | Reparación de Brida cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 8.000 | 0 | 0% |
| 92.12 | Mano de obra del ítem 92.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 92.13 | Reten de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 187.000 | 0 | 0% |
| 92.14 | Mano de obra del ítem 92.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 92.15 | rulemán de palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 10.700 | 0 | 0% |
| 92.16 | Mano de obra del ítem 92.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 92.17 | rulemanes de diferencial c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 10.700 | 0 | 0% |
| 92.18 | Mano de obra del ítem 92.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y Dirección - Automóvil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 93.1 | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93.2 | Mano de obra del ítem 93.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93.3 | Bieleta | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 532.000 | 11% |
| 93.4 | Mano de obra del ítem 93.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 93.5 | Brazo Z de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 492.000 | 0 | 0% |
| 93.6 | Mano de obra del ítem 93.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93.7 | Buje Estabilizador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 70.000 | 140.000 | 3% |
| 93.8 | Mano de obra del ítem 93.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 93.9 | Buje tensor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 0 | 0% |
| 93.10 | Mano de obra del ítem 93.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93.11 | Cambio amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 718.000 | 1.436.000 | 28% |
| 93.12 | Mano de obra del ítem 93.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 93.13 | Cambio buje parrilla superior c/u | Unidad | EVENTO | 2 | 145.000 | 870.000 | 17% |
| 93.14 | Mano de obra del ítem 93.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 93.15 | Cambio caño de alta presión de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 117.000 | 0 | 0% |
| 93.16 | Mano de obra del ítem 93.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93.17 | Cambio de bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 773.000 | 0 | 0% |
| 93.18 | Mano de obra del ítem 93.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93.19 | Cambio de brazo pitman de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 492.000 | 0 | 0% |
| 93.20 | Mano de obra del ítem 93.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93.21 | Cambio de buje parrilla inferior c/u | Unidad | EVENTO | 2 | 145.000 | 580.000 | 11% |
| 93.22 | Mano de obra del ítem 93.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 93.23 | Cambio de grillete elástico delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 0 | 0% |
| 93.24 | Mano de obra del ítem 93.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93.25 | Cambio de rotula superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 170.000 | 0 | 0% |
| 93.26 | Mano de obra del ítem 93.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93.27 | Cambio de rulemán de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 0 | 0% |
| 93.28 | Mano de obra del ítem 93.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93.29 | Cambiar muñequin dirección - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 93.30 | Mano de obra del ítem 93.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93.31 | Cambio rotula inferior y superior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 170.000 | 340.000 | 7% |
| 93.32 | Mano de obra del ítem 93.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 93.33 | Correa de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 298.000 | 298.000 | 6% |
| 93.34 | Mano de obra del ítem 93.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 93.35 | Reparación de brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | 271.000 | 0 | 0% |
| 93.36 | Mano de obra del ítem 93.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93.37 | Reparación de sinfín de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 1.400.000 | 0 | 0% |
| 93.38 | Mano de obra del ítem 93.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93.39 | Reparación punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 243.000 | 0 | 0% |
| 93.40 | Mano de obra del ítem 93.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93.41 | Reten de masa delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 0 | 0% |
| 93.42 | Mano de obra del ítem 93.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 93.43 | Taqueador de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 173.000 | 346.000 | 7% |
| 93.44 | Mano de obra del ítem 93.43 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 94 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO - Automóvil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 94.1 | Cambio amortiguador trasero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 663.000 | 1.326.000 | 26% |
| 94.2 | Mano de obra del ítem 94.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 94.3 | Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 123.000 | 0 | 0% |
| 94.4 | Mano de obra del ítem 94.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 95 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE FRENO - Automóvil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 95.1 | Fluido de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 140.000 | 3% |
| 95.2 | Mano de obra del ítem 95.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 95.3 | Cambio Bomba central de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 607.000 | 0 | 0% |
| 95.4 | Mano de obra del ítem 95.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 95.5 | Cambio cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 380.000 | 8% |
| 95.6 | Mano de obra del ítem 95.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 95.7 | Cambio de Disco de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 773.000 | 0 | 0% |
| 95.8 | Mano de obra del ítem 95.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 95.9 | Cambio de fibra de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 | 1.464.000 | 29% |
| 95.10 | Mano de obra del ítem 95.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 95.11 | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | 11% |
| 95.12 | Mano de obra del ítem 95.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 95.13 | Cambio tambor de freno - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 420.000 | 0 | 0% |
| 95.14 | Mano de obra del ítem 95.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 95.15 | Juego de reparo mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 128.000 | 0 | 0% |
| 95.16 | Mano de obra del ítem 95.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 95.17 | Rectificar discos de frenos c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 166.000 | 3% |
| 95.18 | Mano de obra del ítem 95.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 95.19 | Rectificación de tambor de freno c/u | Unidad | EVENTO | 2 | 83.000 | 498.000 | 10% |
| 95.20 | Mano de obra del ítem 95.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 150.000 | 3% |
| 95.21 | Reparación de Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 182.000 | 0 | 0% |
| 95.22 | Mano de obra del ítem 95.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 95.23 | Regulación de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 65.000 | 0 | 0% |
| 95.24 | Mano de obra del ítem 95.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 95.25 | Reparación de Freno de Mano | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 0 | 0% |
| 95.26 | Mano de obra del ítem 95.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 95.27 | Regulador zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 0 | 0% |
| 95.28 | Mano de obra del ítem 95.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 96 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Sistema DE EMBRAGUE - Automóvil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 96.1 | caño Flexible de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 437.000 | 0 | 0% |
| 96.2 | Mano de obra del ítem 96.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 96.3 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 0 | 0% |
| 96.4 | Mano de obra del ítem 96.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 96.5 | Bomba central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 | 0 | 0% |
| 96.6 | Mano de obra del ítem 96.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 96.7 | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 0 | 0% |
| 96.8 | Mano de obra del ítem 96.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 96.9 | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 460.000 | 0 | 0% |
| 96.10 | Mano de obra del ítem 96.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 96.11 | Cambio plato de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 590.000 | 0 | 0% |
| 96.12 | Mano de obra del ítem 96.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 96.13 | Rectificación corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 498.400 | 0 | 0% |
| 96.14 | Mano de obra del ítem 96.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 96.15 | Rectificación de volante motor | Unidad | EVENTO | 1 | 498.400 | 0 | 0% |
| 96.16 | Mano de obra del ítem 96.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 96.17 | rulemán piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 187.000 | 0 | 0% |
| 96.18 | Mano de obra del ítem 96.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 96.19 | Carga de Fluido de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 0 | 0% |
| 96.20 | Mano de obra del ítem 96.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 96.21 | Regulación de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 65.000 | 0 | 0% |
| 96.22 | Mano de obra del ítem 96.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 97 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL Sistema ELECTRICO - Automóvil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 97.1 | Bomba eléctrica de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.409.000 | 1.409.000 | 28% |
| 97.2 | Mano de obra del ítem 97.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 97.3 | Bobina de encendido | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 360.000 | 7% |
| 97.4 | Mano de obra del ítem 97.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 97.5 | Bujías incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 0 | 0% |
| 97.6 | Mano de obra del ítem 97.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 97.7 | Bulbo marcador de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 0 | 0% |
| 97.8 | Mano de obra del ítem 97.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 97.9 | Cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 | 4% |
| 97.10 | Mano de obra del ítem 97.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 97.11 | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 202.000 | 4% |
| 97.12 | Mano de obra del ítem 97.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 97.13 | Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 532.000 | 11% |
| 97.14 | Mano de obra del ítem 97.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 97.15 | Cambio de focos - c/u | Unidad | EVENTO | 2 | 330.000 | 1.650.000 | 33% |
| 97.16 | Mano de obra del ítem 97.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 97.17 | Cambio de motor de limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 671.000 | 0 | 0% |
| 97.18 | Mano de obra del ítem 97.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 97.19 | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 381.000 | 0 | 0% |
| 97.20 | Mano de obra del ítem 97.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 97.21 | Cambio de sistema de cableado | Unidad | EVENTO | 1 | 243.000 | 0 | 0% |
| 97.22 | Mano de obra del ítem 97.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 97.23 | Cambio de terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 68.000 | 136.000 | 3% |
| 97.24 | Mano de obra del ítem 97.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 97.25 | Fusibles c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 | 0 | 0% |
| 97.26 | Mano de obra del ítem 97.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 97.27 | Juego de cables de Bujías | Unidad | EVENTO | 1 | 425.000 | 850.000 | 17% |
| 97.28 | Mano de obra del ítem 97.27 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 97.29 | Provisión de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 706.200 | 706.200 | 14% |
| 97.30 | Mano de obra del ítem 97.29 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 97.31 | Relay señalero | Unidad | EVENTO | 1 | 233.000 | 0 | 0% |
| 97.32 | Mano de obra del ítem 97.31 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 97.33 | Reparación alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 825.000 | 0 | 0% |
| 97.34 | Mano de obra del ítem 97.33 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 97.35 | Reparación motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 718.000 | 0 | 0% |
| 97.36 | Mano de obra del ítem 97.35 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 97.37 | Selenoide de presión de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 381.000 | 0 | 0% |
| 97.38 | Mano de obra del ítem 97.37 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 97.39 | Sensor de rotación de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 602.000 | 0 | 0% |
| 97.40 | Mano de obra del ítem 97.39 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 97.41 | Sensor de temperatura de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 431.000 | 0 | 0% |
| 97.42 | Mano de obra del ítem 97.41 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 98 | Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE Acondicionado - Automóvil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 98.1 | Cambio de rulemán de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 | 0 | 0% |
| 98.2 | Mano de obra del ítem 98.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 98.3 | Cambio de aceite de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 | 2% |
| 98.4 | Mano de obra del ítem 98.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 98.5 | Cambio de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 0 | 0% |
| 98.6 | Mano de obra del ítem 98.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 98.7 | Cambio de Evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 0 | 0% |
| 98.8 | Mano de obra del ítem 98.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 98.9 | Cambio de embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 481.000 | 0 | 0% |
| 98.10 | Mano de obra del ítem 98.9 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 98.11 | Cambio de Filtro | Unidad | EVENTO | 1 | 271.000 | 1.084.000 | 21% |
| 98.12 | Mano de obra del ítem 98.11 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 200.000 | 4% |
| 98.13 | Cambio de manguera de alta presión | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 0 | 0% |
| 98.14 | Mano de obra del ítem 98.13 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 98.15 | Cambio de termostato de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 0 | 0% |
| 98.16 | Mano de obra del ítem 98.15 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 98.17 | Cambio de válvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | 1.092.000 | 22% |
| 98.18 | Mano de obra del ítem 98.17 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 98.19 | Carga de Gas | Unidad | EVENTO | 1 | 266.000 | 266.000 | 5% |
| 98.20 | Mano de obra del ítem 98.19 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 98.21 | Correa de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 202.000 | 202.000 | 4% |
| 98.22 | Mano de obra del ítem 98.21 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 98.23 | Reparación de compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 425.000 | 850.000 | 17% |
| 98.24 | Mano de obra del ítem 98.23 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 98.25 | Mantenimiento del sistema de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 211.000 | 422.000 | 8% |
| 98.26 | Mano de obra del ítem 98.25 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 100.000 | 2% |
| 99 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERÍA Y OTROS - Automóvil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016 | | | | - | 0 | 0% |
| 99.1 | Reparación de chapería y pintura partes dañadas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 520.000 | 0 | 0% |
| 99.2 | Mano de obra del ítem 99.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 99.3 | Cambio de Faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 681.500 | 0 | 0% |

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Includo) | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|--------------|----------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| 99.4 | Mano de obra del ítem 99.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 99.5 | confección soporte de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 87.200 | 0 | 0% |
| 99.6 | Mano de obra del ítem 99.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 99.7 | Desmontar tanque de combustible para limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 0 | 0% |
| 99.8 | Mano de obra del ítem 99.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 99.9 | Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 0 | 0% |
| 99.10 | Mano de obra del ítem 99.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 99.11 | Reparación de faros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 178.100 | 0 | 0% |
| 99.12 | Mano de obra del ítem 99.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 99.13 | Reservorio Limpia Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 282.900 | 282.900 | 6% |
| 99.14 | Mano de obra del ítem 99.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 99.15 | Cambio de Tapa de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 202.700 | 0 | 0% |
| 99.16 | Mano de obra del ítem 99.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 99.17 | Pintura o Ploteado de Logo en el Vehículo | Unidad | EVENTO | 1 | 546.000 | 1.400.000 | 28% |
| 99.18 | Mano de obra del ítem 99.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | 1% |
| 99.19 | Polarizado | Unidad | EVENTO | 1 | 477.700 | 0 | 0% |
| 99.20 | Mano de obra del ítem 99.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 99.21 | Cambio de Parabrisa | Unidad | EVENTO | 1 | 750.000 | 0 | 0% |
| 99.22 | Mano de obra del ítem 99.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| 99.23 | Servicio de Gomería (Reparación de Cubierta) c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 0 | 0% |
| 99.24 | Mano de obra del ítem 99.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 0 | 0% |
| | | | | | Total | 499.199.000 | 99% |