

Lote 1 - MANTENIMIENTO Y ReparaciónÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Unidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Características
1	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
2	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
3	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
4	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
5	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
6	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
7	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
8	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
9	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
10	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
11	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
12	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
13	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
14	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
15	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
16	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
17	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
18	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
19	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
20	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
21	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
22	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
23	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
24	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
25	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
26	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
27	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
28	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
29	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
30	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
31	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
32	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
33	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
34	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
35	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
36	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
37	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
38	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
39	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
40	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
41	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
42	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
43	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
44	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
45	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
46	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
47	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
48	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
49	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
50	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
51	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
52	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
53	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
54	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
55	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
56	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
57	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
58	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
59	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
60	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
61	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
62	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
63	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
64	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
65	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
66	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
67	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
68	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
69	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
70	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

71	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	750.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
72	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
73	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	800.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
74	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
75	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	220.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
76	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
77	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	312.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
78	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
79	Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	70.40	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
80	Mano de obra por reemplazo de Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
81	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	390.00	precedencia: Paraguay
82	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: Paraguay
83	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	350.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
84	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
85	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
86	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
87	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	650.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
88	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
89	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	440.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
90	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
91	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	750.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
92	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
93	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	800.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
94	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
95	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	220.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
96	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
97	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	312.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
98	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
99	Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	70.40	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
100	Mano de obra por reemplazo de Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
101	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	390.00	precedencia: Paraguay
102	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: Paraguay
103	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	350.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
104	Mano de obra por reemplazo de fuente averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
105	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
106	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
107	Disco duro, averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	650.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
108	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (IDE-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
109	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	440.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
110	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
111	Procesador, averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	750.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
112	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
113	Placa madre, averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	800.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
114	Mano de obra por reemplazo de placa madre averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
115	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	220.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
116	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
117	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	312.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
118	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
119	Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	70.40	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
120	Mano de obra por reemplazo de Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
121	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	390.00	precedencia: Paraguay
122	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: Paraguay
123	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	350.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
124	Mano de obra por reemplazo de fuente averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
125	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
126	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
127	Disco duro, averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	650.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
128	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (IDE-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
129	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	440.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
130	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
131	Procesador, averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	750.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
132	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
133	Placa madre, averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	800.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
134	Mano de obra por reemplazo de placa madre averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
135	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	220.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
136	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
137	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	312.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
138	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
139	Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	70.40	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
140	Mano de obra por reemplazo de Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
141	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	390.00	precedencia: Paraguay
142	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: Paraguay
143	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	350.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
144	Mano de obra por reemplazo de fuente averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
145	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
146	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
147	Disco duro, averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	650.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
148	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (IDE-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
149	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	440.00	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
150	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay

151	Procesador, averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
152	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
153	Placa madre, averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
154	Mano de obra por reemplazo de placa madre averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
155	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
156	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
157	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
158	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
159	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
160	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
161	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
162	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
163	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
164	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
165	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
166	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
167	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
168	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
169	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
170	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
171	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
172	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
173	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
174	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
175	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
176	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
177	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
178	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
179	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
180	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
181	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
182	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
183	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
184	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
185	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
186	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
187	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
188	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
189	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
190	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
191	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
192	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
193	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
194	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
195	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
196	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
197	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
198	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
199	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
200	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
201	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
202	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
203	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
204	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
205	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
206	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
207	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
208	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
209	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
210	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
211	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
212	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
213	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
214	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
215	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
216	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
217	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
218	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
219	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
220	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
221	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
222	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
223	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
224	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
225	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
226	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
227	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
228	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
229	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
230	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

231	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
232	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
233	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
234	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
235	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
236	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
237	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
238	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
239	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
240	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
241	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
242	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
243	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
244	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
245	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
246	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
247	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
248	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
249	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
250	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
251	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
252	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
253	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
254	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
255	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
256	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
257	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
258	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
259	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
260	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
261	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
262	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
263	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
264	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
265	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
266	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
267	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
268	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
269	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
270	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
271	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
272	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

311	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
312	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
313	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
314	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
315	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
316	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
317	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
318	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
319	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
320	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
321	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
322	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
323	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
324	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
325	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
326	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
327	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
328	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
329	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
330	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
331	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
332	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
333	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
334	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
335	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
336	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
337	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
338	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
339	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
340	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
341	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
342	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
343	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
344	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
345	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
346	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
347	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
348	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
349	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
350	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
351	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
352	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
353	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
354	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
355	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
356	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
357	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
358	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
359	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
360	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
361	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
362	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
363	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
364	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
365	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
366	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
367	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
368	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
369	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
370	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
371	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
372	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
373	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
374	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
375	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
376	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
377	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
378	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
379	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
380	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
381	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
382	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
383	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
384	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
385	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
386	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
387	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
388	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
389	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
390	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

391	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	750.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
392	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
393	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	800.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
394	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
395	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	220.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
396	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
397	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	312.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
398	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
399	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
400	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
401	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	390.00	procedencia: Paraguay
402	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	180.00	procedencia: Paraguay
403	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	350.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
404	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
405	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	180.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
406	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
407	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	650.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
408	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
409	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	440.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
410	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
411	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	750.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
412	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
413	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	800.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
414	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
415	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	220.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
416	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
417	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	312.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
418	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
419	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
420	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
421	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	390.00	procedencia: Paraguay
422	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	180.00	procedencia: Paraguay
423	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	350.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
424	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
425	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	180.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
426	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
427	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	650.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
428	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
429	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	440.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
430	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
431	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	750.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
432	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
433	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	800.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
434	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
435	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	220.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
436	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
437	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	312.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
438	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
439	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
440	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
441	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	390.00	procedencia: Paraguay
442	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	180.00	procedencia: Paraguay
443	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	350.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
444	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
445	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	180.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
446	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
447	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	650.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
448	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
449	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	440.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
450	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
451	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	750.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
452	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
453	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	800.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
454	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
455	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	220.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
456	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
457	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	312.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
458	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
459	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
460	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
461	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	390.00	procedencia: Paraguay
462	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	180.00	procedencia: Paraguay
463	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	350.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
464	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
465	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	180.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
466	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
467	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	650.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
468	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay
469	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	440.00	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
470	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	170.00	procedencia: Paraguay

471	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
472	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
473	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
474	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
475	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
476	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
477	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
478	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
479	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
480	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
481	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
482	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
483	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
484	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
485	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
486	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
487	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
488	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
489	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
490	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
491	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
492	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
493	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
494	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
495	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
496	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
497	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
498	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
499	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
500	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
501	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
502	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
503	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
504	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
505	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
506	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
507	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
508	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
509	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
510	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
511	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
512	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
513	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
514	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
515	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
516	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
517	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
518	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
519	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
520	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
521	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
522	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
523	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
524	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
525	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
526	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
527	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
528	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
529	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
530	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
531	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
532	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
533	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
534	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
535	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
536	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
537	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
538	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
539	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
540	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
541	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
542	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
543	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
544	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
545	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
546	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
547	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
548	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
549	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
550	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

551	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
552	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
553	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
554	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
555	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
556	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
557	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
558	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
559	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
560	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
561	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
562	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
563	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
564	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
565	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
566	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
567	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
568	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
569	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
570	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
571	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
572	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
573	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
574	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
575	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
576	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
577	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
578	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
579	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
580	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
581	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
582	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
583	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
584	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
585	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
586	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
587	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
588	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
589	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
590	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
591	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
592	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
593	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
594	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
595	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
596	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
597	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
598	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
599	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
600	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
601	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
602	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
603	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
604	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
605	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
606	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
607	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
608	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
609	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
610	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
611	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
612	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
613	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
614	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
615	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
616	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
617	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
618	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
619	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
620	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO10AIO	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
621	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
622	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
623	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
624	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
625	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
626	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
627	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
628	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
629	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
630	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

631	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
632	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
633	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
634	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
635	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
636	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
637	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
638	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
639	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
640	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
641	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
642	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
643	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
644	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
645	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
646	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
647	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
648	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
649	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
650	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
651	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
652	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
653	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
654	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
655	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
656	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
657	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
658	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
659	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
660	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
661	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
662	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
663	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
664	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
665	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
666	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
667	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
668	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
669	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
670	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
671	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
672	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
673	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
674	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
675	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
676	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
677	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
678	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
679	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
680	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
681	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
682	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
683	Fuente de corriente eléctrica averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
684	Mano de obra por reemplazo de fuente de corriente eléctrica averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
685	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
686	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
687	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
688	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
689	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
690	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
691	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
692	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
693	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
694	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
695	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
696	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
697	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
698	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
699	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
700	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
701	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
702	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
703	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
704	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
705	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
706	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
707	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
708	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
709	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
710	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

711	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
712	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
713	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
714	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
715	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
716	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
717	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
718	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
719	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
720	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
721	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
722	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
723	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
724	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
725	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
726	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
727	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
728	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
729	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
730	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
731	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
732	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
733	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
734	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
735	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
736	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
737	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
738	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
739	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
740	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
741	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
742	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
743	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
744	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
745	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
746	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
747	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
748	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
749	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
750	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
751	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
752	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
753	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
754	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
755	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
756	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
757	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
758	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
759	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
760	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
761	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
762	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
763	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
764	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
765	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
766	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
767	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
768	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
769	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
770	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
771	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
772	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
773	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
774	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
775	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
776	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
777	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
778	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
779	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
780	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
781	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
782	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
783	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
784	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
785	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
786	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
787	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
788	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
789	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
790	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

791	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
792	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
793	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
794	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
795	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
796	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
797	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
798	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
799	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
800	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
801	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
802	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
803	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
804	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
805	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
806	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
807	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
808	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
809	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
810	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
811	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
812	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
813	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
814	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
815	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
816	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
817	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
818	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
819	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
820	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
821	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
822	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
823	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
824	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
825	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
826	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
827	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
828	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
829	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
830	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
831	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
832	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
833	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
834	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
835	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
836	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
837	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
838	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
839	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
840	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
841	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
842	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
843	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
844	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
845	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
846	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
847	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
848	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
849	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
850	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
851	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
852	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
853	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
854	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
855	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
856	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
857	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
858	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
859	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
860	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
861	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
862	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
863	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
864	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
865	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
866	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
867	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
868	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
869	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
870	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

871	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	750.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
872	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
873	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	800.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
874	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
875	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	220.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
876	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
877	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	312.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
878	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
879	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	70.400	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
880	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
881	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	390.000	precedencia: Paraguay
882	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	180.000	precedencia: Paraguay
883	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	350.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
884	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
885	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	180.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
886	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
887	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	650.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
888	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
889	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	440.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
890	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
891	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	750.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
892	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
893	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	800.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
894	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
895	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	220.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
896	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
897	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	312.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
898	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
899	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	70.400	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
900	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
901	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	390.000	precedencia: Paraguay
902	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	180.000	precedencia: Paraguay
903	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	350.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
904	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
905	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	180.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
906	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
907	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	650.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
908	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
909	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	440.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
910	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
911	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	750.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
912	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
913	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	800.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
914	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay

951	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
952	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
953	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
954	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
955	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
956	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
957	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
958	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
959	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
960	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
961	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
962	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
963	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
964	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
965	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
966	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
967	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
968	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
969	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
970	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
971	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
972	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
973	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
974	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
975	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
976	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
977	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
978	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
979	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
980	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
981	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
982	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
983	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
984	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
985	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
986	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
987	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
988	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
989	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
990	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
991	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
992	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
993	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
994	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
995	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
996	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
997	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
998	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
999	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1000	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1001	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
1002	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
1003	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1004	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1005	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1006	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1007	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1008	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1009	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1010	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1011	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1012	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1013	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1014	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1015	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1016	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1017	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1018	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1019	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1020	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1021	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
1022	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
1023	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1024	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1025	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1026	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1027	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1028	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1029	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1030	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

1031	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	750.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1032	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1033	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	800.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1034	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1035	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	220.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1036	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1037	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	312.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1038	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1039	Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	70.40	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1040	Mano de obra por reemplazo de Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1041	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	390.00	precedencia: Paraguay
1042	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: Paraguay
1043	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	350.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1044	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1045	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1046	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1047	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	650.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1048	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1049	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	440.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1050	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1051	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	750.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1052	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1053	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	800.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1054	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1055	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	220.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1056	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1057	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	312.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1058	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1059	Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	70.40	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1060	Mano de obra por reemplazo de Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1061	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	390.00	precedencia: Paraguay
1062	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: Paraguay
1063	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	350.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1064	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1065	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1066	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1067	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	650.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1068	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1069	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	440.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1070	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1071	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	750.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1072	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1073	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	800.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1074	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1075	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	220.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1076	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1077	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	312.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1078	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1079	Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	70.40	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1080	Mano de obra por reemplazo de Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1081	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	390.00	precedencia: Paraguay
1082	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: Paraguay
1083	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	350.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1084	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1085	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1086	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1087	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	650.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1088	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1089	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	440.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1090	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1091	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	750.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1092	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1093	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	800.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1094	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1095	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	220.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1096	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1097	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	312.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1098	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1099	Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	70.40	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1100	Mano de obra por reemplazo de Bateria Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1101	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	390.00	precedencia: Paraguay
1102	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: Paraguay
1103	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	350.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1104	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1105	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	180.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1106	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1107	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	650.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1108	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay
1109	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	440.00	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1110	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.00	precedencia: Paraguay

1111	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1112	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1113	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1114	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1115	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1116	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1117	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1118	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1119	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1120	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1121	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
1122	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
1123	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1124	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1125	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1126	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1127	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1128	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1129	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1130	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1131	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1132	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1133	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1134	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1135	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1136	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1137	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1138	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1139	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1140	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1141	Mantenimiento preventivo CPU CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
1142	Actualización de Firmware CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
1143	Fuente averiada, reemplazo (ATX) CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1144	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1145	Cooler averiado, reemplazo CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1146	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1147	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1148	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1149	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1150	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1151	Procesador averiado, reemplazo CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1152	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1153	Placa madre averiada, reemplazo CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1154	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1155	Tarjeta de red pci-wifi CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1156	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1157	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1158	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1159	Batería Interna CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1160	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1161	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
1162	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
1163	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1164	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1165	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1166	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1167	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1168	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1169	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1170	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1171	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1172	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1173	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1174	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1175	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1176	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1177	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1178	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1179	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1180	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1181	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
1182	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
1183	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1184	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1185	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1186	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1187	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1188	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1189	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1190	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

1191	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1192	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1193	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1194	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1195	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1196	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1197	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1198	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1199	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1200	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1201	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
1202	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
1203	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1204	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1205	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1206	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1207	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1208	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1209	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1210	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1211	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1212	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1213	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1214	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1215	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1216	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1217	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1218	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1219	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1220	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1221	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
1222	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
1223	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1224	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1225	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1226	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1227	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1228	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1229	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1230	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1231	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1232	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1233	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1234	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1235	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1236	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1237	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1238	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1239	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1240	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1241	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
1242	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
1243	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1244	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1245	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1246	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1247	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1248	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1249	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1250	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1251	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1252	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1253	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1254	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1255	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1256	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1257	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1258	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1259	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1260	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1261	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
1262	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
1263	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1264	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1265	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1266	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1267	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1268	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1269	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1270	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

1271	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1272	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1273	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1274	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1275	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1276	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1277	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1278	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1279	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1280	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1281	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
1282	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
1283	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1284	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1285	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1286	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1287	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1288	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1289	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1290	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1291	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1292	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1293	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1294	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1295	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1296	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1297	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1298	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1299	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1300	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1301	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
1302	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
1303	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1304	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1305	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1306	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1307	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1308	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1309	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1310	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1311	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1312	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1313	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1314	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	170.000	proced

1351	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1352	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1353	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1354	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1355	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1356	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1357	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	512.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1358	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1359	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1360	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1361	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1362	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1363	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1364	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1365	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1366	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1367	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1368	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1369	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1370	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1371	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1372	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1373	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1374	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1375	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1376	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1377	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1378	Reemplazo de display NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1379	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1380	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1381	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1382	Pila Interna NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1383	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1384	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1385	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1386	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1387	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1388	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1389	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1390	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1391	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1392	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1393	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1394	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1395	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1396	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1397	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1398	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1399	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1400	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1401	Reemplazo de display NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1402	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1403	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1404	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1405	Pila Interna NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1406	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1407	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1408	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1409	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1410	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1411	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1412	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1413	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1414	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1415	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1416	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1417	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1418	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1419	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1420	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1421	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1422	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1423	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1424	Reemplazo de display NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1425	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1426	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1427	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1428	Pila Interna NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1429	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1430	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay

1431	Actualización de Firmware NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1432	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1433	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1434	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1435	Pantalla averiada NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1436	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1437	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1438	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1439	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1440	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1441	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1442	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1443	reemplazo de batería NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1444	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1445	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1446	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1447	reemplazo de display NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1448	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1449	reemplazo de touch pad NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1450	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1451	Pila Interna NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1452	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1453	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1454	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1455	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1456	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1457	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1458	Pantalla averiada NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1459	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1460	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1461	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1462	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1463	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1464	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1465	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1466	reemplazo de batería NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1467	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1468	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1469	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1470	reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1471	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1472	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1473	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1474	Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1475	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1476	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1477	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1478	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1479	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1480	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1481	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1482	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1483	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1484	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1485	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1486	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1487	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1488	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1489	reemplazo de batería NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1490	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1491	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1492	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1493	reemplazo de display NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1494	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1495	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1496	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1497	Pila Interna NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1498	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1499	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1500	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1501	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1502	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1503	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1504	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1505	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1506	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1507	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1508	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1509	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1510	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina

1511	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1512	reemplazo de batería NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	740000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1513	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1514	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	400000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1515	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1516	reemplazo de display NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	600000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1517	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1518	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	350000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1519	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1520	Pila Interna NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	200000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1521	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1522	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1523	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1524	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	400000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1525	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	100000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1526	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1527	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	600000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1528	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1529	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	450000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1530	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1531	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	800000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1532	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1533	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	830000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1534	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1535	reemplazo de batería NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	740000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1536	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1537	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	400000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1538	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1539	reemplazo de display NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	600000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1540	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1541	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	350000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1542	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1543	Pila Interna NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	200000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1544	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1545	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1546	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1547	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	400000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1548	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	100000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1549	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1550	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	600000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1551	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1552	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	450000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1553	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1554	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	800000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1555	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1556	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	830000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1557	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1558	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	740000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1559	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170000	procedencia: Paraguay
1560	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	400000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina

1591	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1592	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1593	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1594	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1595	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1596	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1597	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1598	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1599	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1600	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1601	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1602	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1603	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1604	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1605	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1606	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1607	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1608	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1609	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1610	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1611	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1612	Placa Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1613	Mano de obra por reemplazo de Placa Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1614	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1615	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1616	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1617	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1618	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1619	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1620	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1621	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1622	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1623	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1624	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1625	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1626	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1627	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1628	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1629	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1630	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1631	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1632	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1633	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1634	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1635	Placa Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1636	Mano de obra por reemplazo de Placa Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1637	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1638	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1639	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1640	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1641	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1642	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1643	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1644	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1645	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1646	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1647	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1648	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1649	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1650	reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1651	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1652	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1653	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1654	reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1655	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1656	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1657	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1658	Placa Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1659	Mano de obra por reemplazo de Placa Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1660	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1661	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1662	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1663	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1664	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1665	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1666	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1667	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1668	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1669	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1670	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

1671	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1672	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1673	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1674	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1675	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1676	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1677	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1678	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1679	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1680	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1681	Placa Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1682	Mano de obra por reemplazo de Placa Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1683	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1684	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1685	Garapador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1686	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1687	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1688	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1689	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1690	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1691	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1692	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1693	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1694	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1695	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1696	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1697	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1698	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1699	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1700	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1701	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1702	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1703	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1704	Placa Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1705	Mano de obra por reemplazo de Placa Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1706	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1707	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1708	Garapador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1709	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1710	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1711	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1712	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1713	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1714	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1715	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1716	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1717	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1718	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1719	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1720	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1721	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1722	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1723	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1724	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1725	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1726	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1727	Placa Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1728	Mano de obra por reemplazo de Placa Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1729	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1730	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1731	Garapador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1732	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1733	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1734	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1735	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1736	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1737	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1738	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1739	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1740	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1741	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1742	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1743	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1744	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1745	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1746	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1747	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1748	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
1749	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1750	Placa Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina

1751	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1752	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	403.200	precedencia: Paraguay
1753	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1754	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	400.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1755	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	100.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1756	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1757	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	600.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1758	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1759	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	450.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1760	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1761	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	800.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1762	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1763	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	830.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1764	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1765	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	740.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1766	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1767	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	400.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1768	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1769	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	600.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1770	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1771	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	350.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1772	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1773	Plá Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	200.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1774	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1775	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	403.200	precedencia: Paraguay
1776	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1777	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	400.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1778	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	100.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1779	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1780	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	600.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1781	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1782	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	450.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1783	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1784	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	800.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1785	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1786	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	830.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1787	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1788	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	740.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1789	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1790	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	400.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1791	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1792	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	600.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1793	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1794	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	350.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1795	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1796	Plá Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	200.000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1797	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
1798	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	403.200	precedencia: Paraguay
1799	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay

1831	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1832	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1833	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1834	reemplazo de batería NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1835	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1836	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1837	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1838	reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1839	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1840	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1841	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1842	Pla Interna NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1843	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1844	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1845	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1846	Garapador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1847	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1848	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1849	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1850	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1851	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1852	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1853	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1854	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1855	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1856	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1857	reemplazo de batería NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1858	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1859	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1860	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1861	reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1862	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1863	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1864	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1865	Pla Interna NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1866	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1867	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1868	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1869	Garapador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1870	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1871	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1872	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1873	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1874	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1875	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1876	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1877	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1878	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1879	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1880	reemplazo de batería NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1881	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1882	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1883	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1884	reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1885	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1886	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1887	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1888	Pla Interna NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1889	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1890	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1891	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1892	Garapador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1893	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1894	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1895	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1896	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1897	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1898	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1899	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1900	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1901	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1902	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1903	reemplazo de batería NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1904	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1905	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1906	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1907	reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1908	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1909	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1910	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

1911	Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15C3001LA	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1912	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15C3001LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1913	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1914	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1915	Capgador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1916	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1917	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1918	Disco dato averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1919	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1920	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1921	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1922	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1923	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1924	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1925	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1926	reemplazo de batería NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1927	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1928	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1929	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1930	reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1931	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1932	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1933	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1934	Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1935	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1936	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1937	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1938	Capgador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1939	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1940	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1941	Disco dato averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1942	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1943	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1944	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1945	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1946	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1947	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1948	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1949	reemplazo de batería NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1950	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1951	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1952	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1953	reemplazo de display NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1954	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1955	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1956	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1957	Pila Interna NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1958	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1959	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1960	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1961	Capgador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1962	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1963	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1964	Disco dato averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1965	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1966	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1967	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1968	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1969	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1970	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1971	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1972	reemplazo de batería NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1973	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1974	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1975	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1976	reemplazo de display NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1977	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1978	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1979	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1980	Pila Interna NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1981	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1982	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
1983	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1984	Capgador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1985	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1986	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1987	Disco dato averiada, reemplazo NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1988	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1989	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1990	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

1991	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1992	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1993	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1994	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1995	reemplazo de batería NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1996	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1997	reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
1998	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
1999	reemplazo de display NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2000	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2001	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2002	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2003	Plá Interna NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2004	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2005	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2006	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2007	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2008	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2009	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2010	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2011	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2012	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2013	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2014	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2015	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2016	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2017	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2018	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2019	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2020	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2021	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2022	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2023	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2024	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2025	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2026	Plá Interna NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2027	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2028	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2029	Actualización de Firmware NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2030	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2031	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2032	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2033	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2034	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2035	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2036	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2037	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2038	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2039	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2040	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2041	Reemplazo de batería NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2042	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2043	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2044	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2045	Reemplazo de display NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2046	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2047	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2048	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2049	Plá Interna NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2050	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2051	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2052	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2053	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2054	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2055	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2056	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2057	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2058	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2059	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2060	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2061	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2062	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2063	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2064	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2065	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2066	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2067	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2068	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2069	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2070	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina

2071	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2072	Plá Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	200000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2073	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2074	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	403.200	precedencia: Paraguay
2075	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2076	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	400000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2077	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	100000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2078	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2079	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	600000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2080	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2081	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	450000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2082	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2083	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	800000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2084	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2085	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	830000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2086	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2087	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	740000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2088	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2089	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	400000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2090	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2091	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	600000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2092	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2093	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	350000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2094	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2095	Plá Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	200000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2096	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2097	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	403.200	precedencia: Paraguay
2098	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2099	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	400000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2100	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	100000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2101	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2102	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	600000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2103	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2104	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	450000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2105	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2106	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	800000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2107	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2108	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	830000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2109	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2110	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	740000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2111	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2112	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	400000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2113	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2114	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	600000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2115	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2116	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	350000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2117	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2118	Plá Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	200000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2119	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2120	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	403.200	precedencia: Paraguay
2121	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2122	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	400000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2123	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	100000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2124	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2125	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	600000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2126	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2127	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	450000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2128	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2129	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	800000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2130	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2131	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	830000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2132	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2133	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	740000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2134	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2135	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	400000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2136	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2137	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	600000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2138	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2139	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	350000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2140	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2141	Plá Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	200000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2142	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2143	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	403.200	precedencia: Paraguay
2144	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2145	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	400000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2146	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	100000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2147	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2148	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	600000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2149	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170000	precedencia: Paraguay
2150	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	450000	precedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina

2151	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2152	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2153	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2154	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2155	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2156	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2157	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2158	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2159	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2160	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2161	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2162	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2163	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2164	Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2165	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2166	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2167	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2168	Garapador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2169	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2170	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2171	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2172	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2173	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2174	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2175	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2176	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2177	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2178	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2179	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2180	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2181	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2182	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2183	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2184	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2185	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2186	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2187	Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2188	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2189	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2190	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2191	Garapador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2192	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2193	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2194	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2195	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2196	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2197	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2198	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2199	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2200	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2201	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2202	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2203	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2204	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2205	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2206	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2207	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2208	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2209	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2210	Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2211	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2212	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2213	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2214	Garapador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2215	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2216	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2217	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2218	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2219	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2220	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2221	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2222	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2223	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2224	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2225	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2226	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2227	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2228	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2229	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2230	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

2231	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2232	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2233	Plá Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2234	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2235	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2236	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2237	Cardador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2238	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2239	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2240	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2241	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2242	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2243	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2244	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2245	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2246	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2247	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2248	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2249	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2250	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2251	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2252	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2253	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2254	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2255	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2256	Plá Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2257	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2258	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2259	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2260	Cardador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2261	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2262	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2263	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2264	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2265	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2266	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2267	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2268	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2269	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2270	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2271	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2272	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2273	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2274	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2275	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2276	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2277	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2278	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2279	Plá Interna NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina

2311	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2312	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2313	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2314	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2315	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2316	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2317	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2318	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2319	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2320	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2321	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2322	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2323	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2324	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2325	Pila Interna NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2326	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2327	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2328	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2329	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2330	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2331	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2332	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2333	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2334	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2335	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2336	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2337	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2338	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2339	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2340	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2341	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2342	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2343	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2344	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2345	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2346	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2347	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2348	Pila Interna NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2349	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2350	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2351	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2352	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2353	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2354	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2355	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2356	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2357	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2358	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2359	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2360	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2361	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2362	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2363	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2364	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2365	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2366	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2367	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2368	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2369	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2370	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2371	Pila Interna NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2372	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2373	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2374	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2375	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2376	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2377	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2378	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2379	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2380	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2381	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2382	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2383	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2384	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2385	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2386	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2387	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2388	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2389	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2390	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina

2391	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2392	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2393	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2394	Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2395	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2396	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2397	Actualización de Firmware NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2398	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2399	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2400	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2401	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2402	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2403	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2404	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2405	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2406	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2407	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	850.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2408	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2409	Reemplazo de batería NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2410	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2411	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2412	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2413	Reemplazo de display NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2414	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2415	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2416	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2417	Pila Interna NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2418	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2419	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2420	Actualización de Firmware NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2421	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2422	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2423	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2424	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2425	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2426	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2427	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2428	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2429	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2430	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	850.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2431	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2432	Reemplazo de batería NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2433	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2434	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2435	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2436	Reemplazo de display NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2437	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2438	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2439	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2440	Pila Interna NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Ale

2471	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2472	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2473	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2474	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2475	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2476	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2477	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2478	Reemplazo de batería NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2479	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2480	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2481	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2482	Reemplazo de display NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2483	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2484	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2485	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2486	Placa Interna NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2487	Mano de obra por reemplazo de Placa Interna NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2488	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2489	Actualización de Firmware NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2490	Capacitor averiado, reemplazo NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2491	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2492	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2493	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2494	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2495	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2496	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2497	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2498	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2499	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2500	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2501	Reemplazo de batería NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2502	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2503	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2504	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2505	Reemplazo de display NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2506	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2507	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2508	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2509	Placa Interna NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2510	Mano de obra por reemplazo de Placa Interna NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2511	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2512	Actualización de Firmware NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2513	Capacitor averiado, reemplazo NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2514	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2515	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2516	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2517	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2518	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2519	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2520	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2521	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2522	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2523	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2524	Reemplazo de batería NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2525	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2526	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2527	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2528	Reemplazo de display NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2529	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2530	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2531	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2532	Placa Interna NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2533	Mano de obra por reemplazo de Placa Interna NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2534	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2535	Actualización de Firmware NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2536	Capacitor averiado, reemplazo NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2537	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2538	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2539	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2540	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2541	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2542	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2543	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2544	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2545	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2546	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2547	Reemplazo de batería NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2548	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2549	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2550	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

2551	Reemplazo de display NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2552	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK. LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2553	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2554	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2555	Plá Interna NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2556	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2557	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2558	Actualización de Firmware NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2559	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2560	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2561	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2562	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2563	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2564	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2565	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2566	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2567	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2568	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2569	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2570	Reemplazo de batería NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2571	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2572	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2573	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2574	Reemplazo de display NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2575	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2576	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2577	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2578	Plá Interna NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2579	Mano de obra por reemplazo de Plá Interna NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2580	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
2581	Actualización de Firmware NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2582	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2583	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2584	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2585	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2586	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2587	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2588	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2589	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2590	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2591	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2592	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2593	Reemplazo de batería NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2594	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2595	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2596	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2597	Reemplazo de display NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2598	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2599	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2600	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2601	Plá Interna NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania

2631	Placa madre averiada, reemplazo PROJECTOR BENQ MX666	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2632	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROJECTOR BENQ MX666	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2633	Cambio de Fuente, reemplazo PROJECTOR MARCA BENQ MS502	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2634	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROJECTOR MARCA BENQ MS502	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2635	Cambio de lámpara, reemplazo PROJECTOR MARCA BENQ MS502	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2636	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROJECTOR MARCA BENQ MS502	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2637	Placa madre averiada, reemplazo PROJECTOR MARCA BENQ MS502	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2638	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROJECTOR MARCA BENQ MS502	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2639	Cambio de Fuente, reemplazo PROJECTOR MARCA BENQ MW523	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2640	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROJECTOR MARCA BENQ MW523	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2641	Cambio de lámpara, reemplazo PROJECTOR MARCA BENQ MW523	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2642	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROJECTOR MARCA BENQ MW523	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2643	Placa madre averiada, reemplazo PROJECTOR MARCA BENQ MW523	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2644	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROJECTOR MARCA BENQ MW523	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2645	Cambio de Fuente, reemplazo Projector BENQ	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2646	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada Projector BENQ	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2647	Cambio de lámpara, reemplazo Projector BENQ	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2648	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada Projector BENQ	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2649	Placa madre averiada, reemplazo Projector BENQ	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2650	Mano de obra por reemplazo de placa averiada Projector BENQ	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2651	Cambio de Fuente, reemplazo PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2652	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2653	Cambio de lámpara, reemplazo PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2654	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2655	Placa madre averiada, reemplazo PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2656	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2657	Cambio de Fuente, reemplazo PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2658	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2659	Cambio de lámpara, reemplazo PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2660	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2661	Placa madre averiada, reemplazo PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2662	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2663	Cambio de Fuente, reemplazo PROJECTOR MARCA EPSON EMP-S4	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2664	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROJECTOR MARCA EPSON EMP-S4	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2665	Cambio de lámpara, reemplazo PROJECTOR MARCA EPSON EMP-S4	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2666	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROJECTOR MARCA EPSON EMP-S4	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2667	Placa madre averiada, reemplazo PROJECTOR MARCA EPSON EMP-S4	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2668	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROJECTOR MARCA EPSON EMP-S4	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2669	Cambio de Fuente, reemplazo PROJECTOR MARCA EPSON EMP-S5	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2670	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROJECTOR MARCA EPSON EMP-S5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2671	Cambio de lámpara, reemplazo PROJECTOR MARCA EPSON EMP-S5	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2672	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROJECTOR MARCA EPSON EMP-S5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2673	Placa madre averiada, reemplazo PROJECTOR MARCA EPSON EMP-S5	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2674	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROJECTOR MARCA EPSON EMP-S5	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2675	Cambio de Fuente, reemplazo PROJECTOR EPSON POWERLITE X41+3600L XGA	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2676	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROJECTOR EPSON POWERLITE X41+3600L XGA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2677	Cambio de lámpara, reemplazo PROJECTOR EPSON POWERLITE X41+3600L XGA	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2678	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROJECTOR EPSON POWERLITE X41+3600L XGA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2679	Placa madre averiada, reemplazo PROJECTOR EPSON POWERLITE X41+3600L XGA	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2680	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROJECTOR EPSON POWERLITE X41+3600L XGA	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2681	Cambio de Fuente, reemplazo PROJECTOR MARCA EPSON Power Lite X36	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2682	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROJECTOR MARCA EPSON Power Lite X36	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2683	Cambio de lámpara, reemplazo PROJECTOR MARCA EPSON Power Lite X36	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2684	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROJECTOR MARCA EPSON Power Lite X36	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2685	Placa madre averiada, reemplazo PROJECTOR MARCA EPSON Power Lite X36	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2686	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROJECTOR MARCA EPSON Power Lite X36	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2687	Cambio de Fuente, reemplazo PROJECTOR EPSON H843A	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2688	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROJECTOR EPSON H843A	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2689	Cambio de lámpara, reemplazo PROJECTOR EPSON H843A	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2690	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROJECTOR EPSON H843A	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2691	Placa madre averiada, reemplazo PROJECTOR EPSON H843A	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2692	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROJECTOR EPSON H843A	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2693	Cambio de Fuente, reemplazo PROJECTOR INFOCUS W240	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2694	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROJECTOR INFOCUS W240	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2695	Cambio de lámpara, reemplazo PROJECTOR INFOCUS W240	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2696	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROJECTOR INFOCUS W240	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2697	Placa madre averiada, reemplazo PROJECTOR INFOCUS W240	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2698	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROJECTOR INFOCUS W240	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2699	Cambio de Fuente, reemplazo PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2700	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2701	Cambio de lámpara, reemplazo PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2702	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2703	Placa madre averiada, reemplazo PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2704	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2705	Cambio de Fuente, reemplazo PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2706	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2707	Cambio de lámpara, reemplazo PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2708	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2709	Placa madre averiada, reemplazo PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2710	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROJECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

2711	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR MARCA Optoma	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2712	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR MARCA Optoma	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2713	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR MARCA Optoma	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2714	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR MARCA Optoma	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2715	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR MARCA Optoma	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2716	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR MARCA Optoma	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2717	Mantenimiento preventivo impresora matricial IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL	Unidad	Evento	1	560.000	procedencia: Paraguay
2718	Impresión con mancha, falla de la bandeja colector, falla del cabezal de impresión IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL	Unidad	Evento	1	625.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2719	Mano de obra por piezas desgastadas IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2720	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2721	Mano de obra por calibración y reemplazo de cabezal IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2722	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL	Unidad	Evento	1	300.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2723	Mano de obra por revisión y cambio de piezas móviles IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2724	No responde a los controles, placa averiada IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL	Unidad	Evento	1	700.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2725	Mano de obra por placa averiada IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2726	Cambio de Fuente, reemplazo IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL	Unidad	Evento	1	580.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2727	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2728	cambio de cabezal de impresión Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	495.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2729	mano de obra por cambio de cabezal de impresión Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2730	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	395.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2731	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2732	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2733	Kit de Reparación o kit de mantenimiento Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2734	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2735	Fotocoductor, Kit, Modulo de transferencia Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2736	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotoroductor, Kit, Modulo de transferencia Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2737	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente. Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	950.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2738	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2739	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2740	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2741	Cambio de la unidad de fusor Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	965.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2742	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2743	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2744	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2745	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2746	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	495.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2747	Mano de obra por Reparación o cambio de rodillo fusor Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2748	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	395.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2749	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2750	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2751	Kit de Reparación o kit de mantenimiento Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2752	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2753	Fotocoductor, Kit, Modulo de transferencia Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2754	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotoroductor, Kit, Modulo de transferencia Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2755	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente. Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	950.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2756	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2757	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2758	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2759	Cambio de la unidad de fusor Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	965.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2760	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2761	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2762	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2763	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2764	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	495.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2765	Mano de obra por Reparación o cambio de rodillo fusor Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2766	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	395.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2767	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2768	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2769	Kit de Reparación o kit de mantenimiento Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2770	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2771	Fotocoductor, Kit, Modulo de transferencia Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2772	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotoroductor, Kit, Modulo de transferencia Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2773	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente. Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	950.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2774	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2775	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2776	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2777	Cambio de la unidad de fusor Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	965.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2778	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2779	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2780	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2781	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2782	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	495.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2783	Mano de obra por Reparación o cambio de rodillo fusor Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2784	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	395.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2785	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2786	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2787	Kit de Reparación o kit de mantenimiento Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2788	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2789	Fotocoductor, Kit, Modulo de transferencia Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2790	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotoroductor, Kit, Modulo de transferencia Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay

2791	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente. Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	950.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2792	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2793	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2794	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2795	Cambio de la unidad de fusor Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	965.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2796	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2797	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2798	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2799	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2800	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	495.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2801	Mano de obra por Reparación o cambio de rodillo fusor Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2802	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	395.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2803	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2804	Atraseo de papel, falla del sensor de papel, rodillos Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2805	Kit de Reparación o kit de mantenimiento Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2806	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2807	Fotocoductor, Kit, Módulo de transferencia Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2808	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotocoductor, Kit, Módulo de transferencia Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2809	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente. Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	950.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2810	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2811	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2812	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2813	Cambio de la unidad de fusor Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	965.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2814	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2815	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2816	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2817	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2818	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	495.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2819	Mano de obra por Reparación o cambio de rodillo fusor Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2820	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	395.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2821	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2822	Atraseo de papel, falla del sensor de papel, rodillos Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2823	Kit de Reparación o kit de mantenimiento Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2824	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2825	Fotocoductor, Kit, Módulo de transferencia Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2826	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotocoductor, Kit, Módulo de transferencia Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2827	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente. Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	950.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2828	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2829	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2830	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2831	Cambio de la unidad de fusor Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	965.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2832	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2833	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2834	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2835	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania/China

2871	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2872	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	495.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2873	Mano de obra por Reparación o cambio de rodillo fusor IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2874	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	395.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2875	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2876	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2877	Kit de Reparación o kit de mantenimiento IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2878	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2879	Fotocoductor, Kit, Módulo de transferencia IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2880	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotocoductor, Kit, Módulo de transferencia IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2881	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente. IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	950.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2882	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2883	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2884	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2885	Cambio de la unidad de fusor IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	965.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2886	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2887	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2888	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2889	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	1.000.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2890	Módulo de escaner, reemplazo IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	495.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2891	Mano de obra por reemplazo Módulo de escaner, IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2892	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2893	Mano de obra por Reparación o cambio de rodillo fusor IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2894	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2895	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2896	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2897	Kit de Reparación o kit de mantenimiento IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2898	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2899	Fotocoductor, Kit, Módulo de transferencia IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2900	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotocoductor, Kit, Módulo de transferencia IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2901	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente. IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	1.100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2902	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2903	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2904	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2905	Cambio de la unidad de fusor IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	910.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2906	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2907	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	980.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2908	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2909	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	990.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2910	Cambio de cabezal de impresión IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	700.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2911	mano de obra por cambio de cabezal de impresión IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2912	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2913	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2914	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	580.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2915	Kit de Reparación o kit de mantenimiento IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	780.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2916	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2917	Fotocoductor, Kit, Módulo de transferencia IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	780.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2918	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotocoductor, Kit, Módulo de transferencia IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2919	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente. IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	900.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2920	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2921	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2922	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2923	Cambio de la unidad de fusor IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	900.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2924	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2925	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	950.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2926	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2927	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	930.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2928	Mantenimiento preventivo escaner ESCANER HP 4500 FNI PRO	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: Paraguay
2929	Cambio de lámpara averiada, reemplazo ESCANER HP 4500 FNI PRO	Unidad	Evento	1	500.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2930	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada ESCANER HP 4500 FNI PRO	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2931	Kit de rodillos de arrastre de papel ESCANER HP 4500 FNI PRO	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2932	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos ESCANER HP 4500 FNI PRO	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2933	No enciende fuente, transformador ESCANER HP 4500 FNI PRO	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2934	Mano de obra por Reparación de transformador ESCANER HP 4500 FNI PRO	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2935	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP 4500 FNI PRO	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2936	Mano de obra por Reparación o reemplazo de cabezal de escaneo ESCANER HP 4500 FNI PRO	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2937	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP 4500 FNI PRO	Unidad	Evento	1	660.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2938	Mano de obra por Reparación o reemplazo de los espejos ESCANER HP 4500 FNI PRO	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2939	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP 4500 FNI PRO	Unidad	Evento	1	700.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2940	Mano de obra por Reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada ESCANER HP 4500 FNI PRO	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2941	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP 4500 FNI PRO	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2942	Mano de obra por Reparación o reemplazo de la fuente de alimentación ESCANER HP 4500 FNI PRO	Unidad	Evento	1	165.000	procedencia: Paraguay
2943	Mantenimiento preventivo escaner ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: Paraguay
2944	Cambio de lámpara averiada, reemplazo ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	500.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2945	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2946	Kit de rodillos de arrastre de papel ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2947	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2948	No enciende fuente, transformador ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2949	Mano de obra por Reparación de transformador ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
2950	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina

2951	Mano de obra por Reparación o reemplazo de cabezal de escaneo ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2952	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	660.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2953	Mano de obra por Reparación o reemplazo de los espejos ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2954	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	700.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2955	Mano de obra por Reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2956	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	550.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2957	Mano de obra por Reparación o reemplazo de la fuente de alimentación ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	165.000	precedencia: Paraguay
2958	Mantenimiento preventivo escaner ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	400.000	precedencia: Paraguay
2959	Cambio de lámpara averiada, reemplazo ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	500.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2960	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2961	Kit de rodillos de arrastre de papel ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	350.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2962	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2963	No enciende fuente, transformador ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	550.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2964	Mano de obra por Reparación de transformador ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2965	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	450.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2966	Mano de obra por Reparación o reemplazo de cabezal de escaneo ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2967	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	660.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2968	Mano de obra por Reparación o reemplazo de los espejos ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2969	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	700.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2970	Mano de obra por Reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2971	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	550.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2972	Mano de obra por Reparación o reemplazo de la fuente de alimentación ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	165.000	precedencia: Paraguay
2973	Mantenimiento preventivo escaner ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	400.000	precedencia: Paraguay
2974	Cambio de lámpara averiada, reemplazo ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	500.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2975	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2976	Kit de rodillos de arrastre de papel ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	350.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2977	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2978	No enciende fuente, transformador ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	550.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2979	Mano de obra por Reparación de transformador ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2980	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	450.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2981	Mano de obra por Reparación o reemplazo de cabezal de escaneo ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2982	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	660.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2983	Mano de obra por Reparación o reemplazo de los espejos ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2984	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	700.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2985	Mano de obra por Reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2986	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	550.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2987	Mano de obra por Reparación o reemplazo de la fuente de alimentación ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	165.000	precedencia: Paraguay
2988	Mantenimiento preventivo escaner ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	400.000	precedencia: Paraguay
2989	Cambio de lámpara averiada, reemplazo ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	500.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2990	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2991	Kit de rodillos de arrastre de papel ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	350.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2992	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2993	No enciende fuente, transformador ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	550.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina
2994	Mano de obra por Reparación de transformador ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	170.000	precedencia: Paraguay
2995	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	450.000	precedencia: USA/Alemania/China/Taiwan/Brasil/Argentina

3031	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3032	Mano de obra por Reparación o reemplazo de la fuente de alimentación ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	165.000	procedencia: Paraguay
3033	Mantenimiento Preventivo Tablet TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: Paraguay
3034	Pantalla, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	1.200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3035	Mano de obra por reemplazo de pantalla TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3036	Batería, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	590.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3037	Mano de obra por reemplazo de batería TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3038	Cargador, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	660.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3039	Ush, Reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	216.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3040	No arranca - falla del S.O, Actualización TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	660.000	procedencia: Paraguay
3041	Mantenimiento Preventivo Tablet TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: Paraguay
3042	Pantalla, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	1.200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3043	Mano de obra por reemplazo de pantalla TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3044	Batería, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	590.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3045	Mano de obra por reemplazo de batería TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3046	Cargador, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	660.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3047	Ush, Reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	216.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3048	No arranca - falla del S.O, Actualización TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	660.000	procedencia: Paraguay
3049	Mantenimiento Preventivo Tablet TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: Paraguay
3050	Pantalla, reemplazo TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	1.900.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3051	Mano de obra por reemplazo de pantalla TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3052	Batería, reemplazo TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	900.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3053	Mano de obra por reemplazo de batería TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3054	Cargador, reemplazo TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3055	Ush, Reemplazo TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3056	No arranca - falla del S.O, Actualización TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	660.000	procedencia: Paraguay
3057	Mantenimiento Preventivo Tablet TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: Paraguay
3058	Pantalla, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	1.200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3059	Mano de obra por reemplazo de pantalla TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3060	Batería, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	590.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3061	Mano de obra por reemplazo de batería TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3062	Cargador, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	660.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3063	Ush, Reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	216.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3064	No arranca - falla del S.O, Actualización TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	660.000	procedencia: Paraguay
3065	Mantenimiento Preventivo Tablet TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: Paraguay
3066	Pantalla, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	1.200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3067	Mano de obra por reemplazo de pantalla TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3068	Batería, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	590.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3069	Mano de obra por reemplazo de batería TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3070	Cargador, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	660.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3071	Ush, Reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	216.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3072	No arranca - falla del S.O, Actualización TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	660.000	procedencia: Paraguay
3073	Mantenimiento Preventivo Tablet TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	550.000	procedencia: Paraguay
3074	Pantalla, reemplazo TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	1.200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3075	Mano de obra por reemplazo de pantalla TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3076	Batería, reemplazo TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	590.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3077	Mano de obra por reemplazo de batería TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3078	Cargador, reemplazo TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	660.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3079	Ush, Reemplazo TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	216.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3080	No arranca - falla del S.O, Actualización TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	660.000	procedencia: Paraguay
3081	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR LE1711	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3082	Pantalla, reemplazo MONITOR LE1711	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3083	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR LE1711	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3084	Botones de control, reemplazo MONITOR LE1711	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3085	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR LE1711	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3086	Placa madre, reemplazo MONITOR LE1711	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3087	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR LE1711	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3088	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR L1706	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3089	Pantalla, reemplazo MONITOR L1706	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3090	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR L1706	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3091	Botones de control, reemplazo MONITOR L1706	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3092	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR L1706	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3093	Placa madre, reemplazo MONITOR L1706	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3094	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR L1706	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3095	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR L1710	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3096	Pantalla, reemplazo MONITOR L1710	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3097	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR L1710	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3098	Botones de control, reemplazo MONITOR L1710	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3099	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR L1710	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3100	Placa madre, reemplazo MONITOR L1710	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3101	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR L1710	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3102	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR HP PRO DISPLAY	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3103	Pantalla, reemplazo MONITOR HP PRO DISPLAY	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3104	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR HP PRO DISPLAY	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3105	Botones de control, reemplazo MONITOR HP PRO DISPLAY	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3106	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR HP PRO DISPLAY	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3107	Placa madre, reemplazo MONITOR HP PRO DISPLAY	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3108	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR HP PRO DISPLAY	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3109	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR HP V193	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3110	Pantalla, reemplazo MONITOR HP V193	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina

[illegible]

3191	Placa madre, reemplazo MONITOR E170 SC	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3192	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR E170 SC	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3193	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR E176 FP	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3194	Pantalla, reemplazo MONITOR E176 FP	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3195	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR E176 FP	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3196	Botones de control, reemplazo MONITOR E176 FP	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3197	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR E176 FP	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3198	Placa madre, reemplazo MONITOR E176 FP	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3199	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR E176 FP	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3200	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR E177 FP	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3201	Pantalla, reemplazo MONITOR E177 FP	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3202	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR E177 FP	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3203	Botones de control, reemplazo MONITOR E177 FP	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3204	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR E177 FP	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3205	Placa madre, reemplazo MONITOR E177 FP	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3206	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR E177 FP	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3207	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR M7835	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3208	Pantalla, reemplazo MONITOR M7835	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3209	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR M7835	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3210	Botones de control, reemplazo MONITOR M7835	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3211	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR M7835	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3212	Placa madre, reemplazo MONITOR M7835	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3213	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR M7835	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3214	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR DELL E1914H	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3215	Pantalla, reemplazo MONITOR DELL E1914H	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3216	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR DELL E1914H	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3217	Botones de control, reemplazo MONITOR DELL E1914H	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3218	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR DELL E1914H	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3219	Placa madre, reemplazo MONITOR DELL E1914H	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3220	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR DELL E1914H	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3221	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR DELL P170S	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3222	Pantalla, reemplazo MONITOR DELL P170S	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3223	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR DELL P170S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3224	Botones de control, reemplazo MONITOR DELL P170S	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3225	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR DELL P170S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3226	Placa madre, reemplazo MONITOR DELL P170S	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3227	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR DELL P170S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3228	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR DELL E1913C	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3229	Pantalla, reemplazo MONITOR DELL E1913C	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3230	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR DELL E1913C	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3231	Botones de control, reemplazo MONITOR DELL E1913C	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3232	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR DELL E1913C	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3233	Placa madre, reemplazo MONITOR DELL E1913C	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3234	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR DELL E1913C	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3235	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR DELL E190S	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3236	Pantalla, reemplazo MONITOR DELL E190S	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3237	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR DELL E190S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3238	Botones de control, reemplazo MONITOR DELL E190S	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3239	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR DELL E190S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3240	Placa madre, reemplazo MONITOR DELL E190S	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3241	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR DELL E190S	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3242	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR DELL E190SB	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3243	Pantalla, reemplazo MONITOR DELL E190SB	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3244	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR DELL E190SB	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3245	Botones de control, reemplazo MONITOR DELL E190SB	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3246	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR DELL E190SB	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3247	Placa madre, reemplazo MONITOR DELL E190SB	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3248	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR DELL E190SB	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3249	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR DELL E1913	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3250	Pantalla, reemplazo MONITOR DELL E1913	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3251	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR DELL E1913	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3252	Botones de control, reemplazo MONITOR DELL E1913	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3253	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR DELL E1913	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3254	Placa madre, reemplazo MONITOR DELL E1913	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3255	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR DELL E1913	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3256	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR E177FPV DELL	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3257	Pantalla, reemplazo MONITOR E177FPV DELL	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3258	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR E177FPV DELL	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3259	Botones de control, reemplazo MONITOR E177FPV DELL	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3260	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR E177FPV DELL	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3261	Placa madre, reemplazo MONITOR E177FPV DELL	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3262	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR E177FPV DELL	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3263	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR DELL E1920H	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3264	Pantalla, reemplazo MONITOR DELL E1920H	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3265	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR DELL E1920H	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3266	Botones de control, reemplazo MONITOR DELL E1920H	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3267	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR DELL E1920H	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3268	Placa madre, reemplazo MONITOR DELL E1920H	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3269	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR DELL E1920H	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3270	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR E2020H	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay

3271	Pantalla, reemplazo MONITOR E2/20H1	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3272	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR E2/20H1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3273	Botones de control, reemplazo MONITOR E2/20H1	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3274	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR E2/20H1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3275	Placa madre, reemplazo MONITOR E2/20H1	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3276	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR E2/20H1	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3277	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR P2414H DELL	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3278	Pantalla, reemplazo MONITOR P2414H DELL	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3279	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR P2414H DELL	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3280	Botones de control, reemplazo MONITOR P2414H DELL	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3281	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR P2414H DELL	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3282	Placa madre, reemplazo MONITOR P2414H DELL	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3283	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR P2414H DELL	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3284	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR P2219H DELL	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3285	Pantalla, reemplazo MONITOR P2219H DELL	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3286	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR P2219H DELL	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3287	Botones de control, reemplazo MONITOR P2219H DELL	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3288	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR P2219H DELL	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3289	Placa madre, reemplazo MONITOR P2219H DELL	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3290	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR P2219H DELL	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3291	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR LED DELL 21.45" E2222HS	Unidad	Evento	1	250.000	procedencia: Paraguay
3292	Pantalla, reemplazo MONITOR LED DELL 21.45" E2222HS	Unidad	Evento	1	880.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3293	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR LED DELL 21.45" E2222HS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3294	Botones de control, reemplazo MONITOR LED DELL 21.45" E2222HS	Unidad	Evento	1	330.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3295	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR LED DELL 21.45" E2222HS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3296	Placa madre, reemplazo MONITOR LED DELL 21.45" E2222HS	Unidad	Evento	1	605.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3297	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR LED DELL 21.45" E2222HS	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3298	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
3299	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3300	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3301	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3302	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3303	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3304	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3305	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3306	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3307	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3308	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3309	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3310	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3311	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3312	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3313	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3314	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3315	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3316	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3317	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3318	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3319	Pila Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3320	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3321	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	403.200	procedencia: Paraguay
3322	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3323	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3324	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	100.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3325	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3326	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3327	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3328	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	450.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3329	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3330	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3331	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3332	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	830.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3333	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3334	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	740.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3335	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3336	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	400.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3337	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3338	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	600.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3339	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3340	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3341	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3342	Pila Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	200.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3343	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3344	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
3345	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
3346	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3347	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3348	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3349	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3350	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina

3351	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3352	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3353	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3354	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3355	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3356	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3357	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3358	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3359	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3360	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3361	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3362	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3363	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3364	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	390.000	procedencia: Paraguay
3365	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: Paraguay
3366	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	350.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3367	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3368	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3369	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3370	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	650.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3371	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3372	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	440.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3373	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3374	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	750.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3375	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3376	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	800.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3377	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3378	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	220.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3379	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3380	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	312.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3381	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
3382	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	70.400	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
3383	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3660 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	procedencia: Paraguay
MONTO TOTAL					1.139.902.200	

MONTO MINIMO : 105.000.000

MONTO MAXIMO : 350.000.000

Lote 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Características
1	Cambio de Baterías internas y externas UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	206.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
2	Mano de obra por Cambio de Baterías internas y externas UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	1.336.514	procedencia: Paraguay
3	Cambio de Placa UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	8.241.750	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
4	Mano de obra por Cambio de Placa UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	1.758.240	procedencia: Paraguay
5	Cambio de Bypass UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	4.945.050	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
6	Mano de obra por Cambio de Bypass UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	1.318.680	procedencia: Paraguay
7	Cambio de Llaves internas UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	879.120	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
8	Mano de obra por Cambio de Llaves internas UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	659.340	procedencia: Paraguay
9	Mantenimiento General preventivo UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	1.538.460	procedencia: Paraguay
10	Cambio de Baterías internas y externas Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	165.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
11	Mano de obra Cambio de Baterías internas y externas Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	891.034	procedencia: Paraguay
12	Cambio de Placa Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	2.747.250	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
13	Mano de obra Cambio de Placa Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	1.318.680	procedencia: Paraguay
14	Cambio de Bypass Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	1.648.350	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
15	Mano de obra Cambio de Bypass Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	879.120	procedencia: Paraguay
16	Cambio de Llaves internas Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	879.120	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
17	Mano de obra Cambio de Llaves internas Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	659.340	procedencia: Paraguay
18	Mantenimiento General preventivo Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	879.120	procedencia: Paraguay
19	Cambio de Baterías internas y externas UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	165.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
20	Mano de obra por cambio de batería UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	668.220	procedencia: Paraguay
21	Cambio de Placa UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	2.197.800	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
22	Mano de obra por cambio de placa UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	1.098.900	procedencia: Paraguay
23	Cambio de Bypass UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	1.318.680	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
24	Mano de obra por cambio de Bypass UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	879.120	procedencia: Paraguay
25	Cambio de Llaves internas UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	659.340	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
26	Mano de obra por cambio de llaves internas UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	659.340	procedencia: Paraguay
27	Mantenimiento General preventivo UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	879.120	procedencia: Paraguay
28	Cambio de Baterías internas y externas UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	206.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
29	Mano de obra por cambio de batería UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	891.034	procedencia: Paraguay
30	Cambio de Placa UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	3.296.700	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
31	Mano de obra por cambio de placa UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	1.318.680	procedencia: Paraguay
32	Cambio de Bypass UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	1.648.350	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
33	Mano de obra por cambio de Bypass UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	879.120	procedencia: Paraguay
34	Cambio de Llaves internas UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	879.120	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
35	Mano de obra por cambio de llaves internas UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	659.340	procedencia: Paraguay
36	Mantenimiento General preventivo UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	1.098.900	procedencia: Paraguay
37	Cambio de Baterías internas y externas UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	206.000	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
38	Mano de obra por cambio de batería UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	668.220	procedencia: Paraguay
39	Cambio de Placa UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	2.197.800	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina

40	Mano de obra por cambio de placa UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	1,098,900	procedencia: Paraguay
41	Cambio de Bypass UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	1,318,680	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
42	Mano de obra por cambio de Bypass UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	879,120	procedencia: Paraguay
43	Cambio de Llaves internas UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	659,540	procedencia: USA/Alemania /China /Taiwan /Brasil /Argentina
44	Mano de obra por cambio de llaves internas UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	659,540	procedencia: Paraguay
45	Mantenimiento General preventivo UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	1,098,900	procedencia: Paraguay
MONTO TOTAL					59,139,232	

MONTO MINIMO: 45.000.000

MONTO MAXIMO: 150.000.000

FIRMA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN