

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 231967

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:36 del día 23/11/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 231967 - Lp844-12 Servicio de Reparación de la Turbina y Válvula Mariposa de los Grupos 3 y 4 de la Central Hidroeléctrica Acaray. de la Institución:

Código Verificador: 1914be06fa0ec1cd36dc4a22dc34728f

Nivel de Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
UOC:	UOC ANDE
Código SICP:	1334

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estimados Señores: Rogamos tengan a bien conceder una prórroga de 60 días en la fecha de inicio de Inicio de propuesta atendiendo la importancia de este llamado y a los efectos de la elaboración de una oferta técnica económica mas conveniente a los intereses de la convocante. Agradeceremos su confirmación. Cordiales saludos.	13-11-2012	16:48:21

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las fechas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-11-2012	15:08:43

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos tengan a bien poner a disposición las planillas digitalizadas editables de las siguientes partes del Pliego de Bases y Condiciones: ? Planillas de precios ? Planillas de datos técnicos y garantizados ? Todos los Formularios que sea necesario entregar con la oferta. Motiva este pedido la voluntad de optimizar los trabajos de llenado de información en los documentos de la oferta	14-11-2012	12:26:59

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán puestas a disposición en la página WEB DE LA ANDE: www.ande.gov.py.	20-11-2012	11:36:20

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Necesitamos tengan a bien poner a disposición la Hidráulica del rodete de las unidades, o en su defecto las plantillas del perfil del álabe del mismo.	14-11-2012	12:59:23

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se cuenta con el diseño de las plantillas del perfil del alabes, disponible en la Central Acaray en horarios de 07:00 a 15:00 Hs (días hábil). Favor remitirse a las respuestas de la consulta N° 4.	16-11-2012	15:14:49

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Tenemos la inquietud de conocer cómo será esta visita. ¿Será tan profunda como para poder ver en detalles las turbinas y válvulas mariposa?	14-11-2012	13:32:54

RESPUESTAS		
------------	--	--

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1. Favor remitirse a lo establecido en el numeral 6 (Calendario de Eventos y Datos Específicos) del Pliego de Base y Condiciones (PBC) hoja n°2. 2. La fecha de visitas técnicas fue hasta el día previo a la fecha tope de consultas, sin embargo el Oferente podrá bajo su responsabilidad recabar información necesaria para elaborar su oferta, de las documentaciones técnicas disponibles que se encuentran en la Central Acaray en horarios de 07:00 a 15:00 Hs (días hábiles). Las documentaciones técnicas que no se encuentren disponibles y sean relevantes para el servicio y/o suministro del presente llamado a licitación, será responsabilidad del Proveedor realizar el relevamiento correspondiente en campo. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el Oferente deberá presentar, como establecido en el numeral 6 del PBC, una declaración jurada.	16-11-2012	15:15:53

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Tenemos la inquietud de conocer cómo será esta visita. ¿Será tan profunda cómo para poder ver detalles de las turbinas y válvulas mariposa?	14-11-2012	13:37:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las repuestas de la consulta N° 4.	16-11-2012	15:16:32

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que nos faciliten la siguiente información: - Tipo de Obturador - Tensión de apriete de los bulones - Presión Hidroestática - Presión de Diseño - Tiempo de Apertura Normal - Tiempo de Cierre Normal - Tiempo de Cierre de Emergencia	14-11-2012	13:49:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las repuestas de la consulta N° 4.	16-11-2012	15:16:49

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos tengan a bien suministrarnos datos de la Hidráulica del rodete o en su defecto las plantillas del perfil de los álabes del mismo.	14-11-2012	13:51:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las repuestas de la consulta N° 3.	16-11-2012	15:19:57

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos tengan a bien suministrarnos los datos de las plantillas del perfil de las paletas directrices.	14-11-2012	13:52:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se cuenta con el diseño del mecanizado de las paletas y datos relacionados, disponible en la Central Acaray en horarios de 07:00 a 15:00 Hs (días hábiles). Favor remitirse a las repuestas de la consulta N° 4.	16-11-2012	15:20:59

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Es necesario contar con la siguiente información: ? Lay out general de las Válvulas Mariposa y accesorios de Montaje. ? Plano y descripción del estado de la calota bridada a proveer por ANDE. ? Detalle de los sellos, o?rings y empaquetaduras. ? Descripción del estado general de ambas válvulas, incluyendo fotos.	14-11-2012	13:53:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las repuestas de la consulta n°4.	16-11-2012	15:25:16

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Es necesaria la siguiente información: ? Lay out general del sistema de cierre de emergencia de compuerta de toma. ? Planos eléctricos y mecánicos del sistema de desenganche. ? Lay out central para evaluar el pasaje del cableado. ? Descripción del Sistema de sincronismo de los brazos de desenganche. ? Descripción del Sistema de disparo remoto. ? Descripción del estado general del Sistema de detección de sobrevelocidad de la tubería, incluyendo fotos.	14-11-2012	13:54:09
--	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las respuestas de la consulta n°4.	16-11-2012	15:27:28

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Es necesario conocer el listado de la información técnica disponible en función de poder evaluar los trabajos necesarios para el relevamiento de la información no disponible necesaria para completar el alcance de los trabajos.	14-11-2012	13:55:56

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las Respuestas de la Consulta N°4.	20-11-2012	11:32:56

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	Sin categorizar	1	007.1508.025518/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	20-11-2012	23-11-2012	23-03-2013

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102201-006	Desmontaje/Montaje Turbina Gr 3, incluyendo todos los equipos, componentes y accesorios para posibilitar el acceso y retiro de la turbina.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	1.049.336	1.049.336
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72102201-006	Inspección, Reparación puntos de cabitación de Alabes de rodete de la turbina Gr 3.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	364.145	364.145
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72102201-006	Inspección, Reparación puntos de cabitación de tubo difusor de la turbina Gr 3.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	200.718	200.718
DATOS DEL ITEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	72102201-006	Suministro de Anillo de desgaste del predistribuidor de la turbina.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	IMPESA	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	207.260	207.260
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	72102201-006	Sustitución del anillo de desgaste del predistribuidor Turbina Gr 3.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	120.431	120.431
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	72102201-006	Reparaciones de Servomotores Gr 3.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	25.278	25.278
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	72102201-006	Reparaciones de las Paletas Directrices del Gr 3.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	366.107	366.107
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	72102201-006	Reparaciones de pintura de la cámara espiral, del predistribuidor y del tubo de succión del Gr 3.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	120.431	120.431
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	72102201-006	Inspección de los bujes y portabujes superior e inferior. Cambio de los sellos del tipo Oring de los portabujes de la paletas del Gr 3.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	40.143	40.143
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	72102201-006	Inspecciones visuales y ensayos de UP y PT de: Eje, Tapa Superior; sellos del eje y Otros.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	80.287	80.287
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	72102201-006	Pruebas y ensayos de montaje y de comisionamiento, ajustes del Gr 3.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	120.431	120.431
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	72102201-006	Reparación y Rehabilitación del sistema de aireación de la turbina del Gr 3.					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	40.143	40.143

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	72102201-006	Reparaciones de la Válvula Mariposa del Gr. 3.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	778.588	778.588

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	72102201-006	Desmontaje/Montaje Turbina Gr 4, incluyendo todos los equipos, componentes y accesorios para posibilitar el acceso y retiro de la turbina.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	802.874	802.874

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	72102201-006	Inspección, Reparación puntos de cabitación de Alabes de rodete de la turbina Gr 4.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	364.145	364.145

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	72102201-006	Inspección, Reparación puntos de cabitación de tubo difusor de la turbina Gr 4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	200.718	200.718

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	72102201-006	Reparaciones de Servomotores Gr 4.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	25.278	25.278

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	72102201-006	Reparaciones de las Paletas Directrices del Gr 4.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	366.107	366.107

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	72102201-006	Reparaciones de pintura de la cámara espiral, del predistribuidor y del tubo de succión del Gr 4.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	120.431	120.431

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	72102201-006	Inspección de los bujes y portabujes superior e inferior. Cambio de los sellos del tipo Oring de los portabujes de la paletas del Gr 4.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	40.143	40.143
---	-----------	-----------	-----------	----------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102201-006	Inspecciones visuales y ensayos de UP y PT de: Eje, Tapa Superior; sellos del eje y Otros.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	80.287	80.287

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102201-006	Pruebas y ensayos de montaje y de comisionamiento, ajustes del Gr 4.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	120.431	120.431

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102201-006	Reparación y Rehabilitación del sistema de aireación de la turbina del Gr 4.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	40.143	40.143

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102201-006	Reparaciones de la Válvula Mariposa del Gr. 4.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	778.588	778.588

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102201-006	Reparación del sistema de cierre de emergencia de compuerta de obra de toma del Gr. 3 y Gr 4.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	IMPESA	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	34.543	34.543

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - Lp0844-12 Servicio de Reparación de la Turbina y Válvula Mariposa de los Grupos 3 y 4 de la Central Hidroeléctrica Acaray.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	5.757.000	23-11-2012	09:34:32.906	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af17f7a54a8d362e2838fef38fa4b4fc	
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	5.905.000	23-11-2012	09:14:46.679	Recepción de Lances
		Código Verificador:	741acf4aaa1675291d21ea25f62a5658	
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	5.980.000	23-11-2012	09:05:21.076	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e499610df4ab48457fec7bac5626418	
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	6.110.000	23-11-2012	08:45:05.167	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3f0f2694822dc285cef3fea1c591eb61	
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	6.486.986	23-11-2012	08:32:17.023	Propuesta
		Código Verificador:	770d9ff9276b31eae9bb60095cf54318	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Lp0844-12 Servicio de Reparación de la Turbina y Válvula Mariposa de los Grupos 3 y 4 de la Central Hidroeléctrica Acaray.

Oferente	Mejor Precio
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICyF - 30-50146646	5.757.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 30-50146646 - Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICyF

Item	Precio Ganador
1 - Lp0844-12 Servicio de Reparación de la Turbina y Válvula Mariposa de los Grupos 3 y 4 de la Central Hidroeléctrica Acaray.	5.757.000

Listado de Mensajes

1 - Lp0844-12 Servicio de Reparación de la Turbina y Válvula Mariposa de los Grupos 3 y 4 de la Central Hidroeléctrica Acaray.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-11-2012	08:41:16.185
Buenos días, comenzamos la Subasta.	23-11-2012	08:41:23.277
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	23-11-2012	08:41:28.947
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	23-11-2012	08:44:17.784
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	23-11-2012	08:56:42.000
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	23-11-2012	09:03:35.640
Señor Oferente, baje su precio	23-11-2012	09:13:42.529
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	23-11-2012	09:27:28.773
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-11-2012	09:27:32.397
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-11-2012	09:27:34.410
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-11-2012	09:33:34.538
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-11-2012	09:36:34.604
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-11-2012	09:36:34.653

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.