

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 241537

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:49 del día 14/3/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 241537 -

LPN SBE N° 14-14 CONTRATACION DE SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD P/EQUIPO D RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO de la Institución:

Código Verificador: 8c81e82752a08fd8d0b65fa8fe4f21d0

Nivel de Entidad:	ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Entidad:	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
UOC:	UOC IPS
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada	Fecha	Hora	
Página 9 del PBC Lista de Bienes y Servicios, solicitamos corrección de los siguientes datos: Para el ítem 1, Equipo de Rayos X perteneciente al Hospital Central ubicado en Urgencias Traumatológicas, El número de serie correcto debe ser: 1687. Para el ítem 17, solicitamos agregar el número de serie correspondiente es: 1913	14-02-2014	17:20:42	
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora	
En la Sección III. Suministros Requeridos. Punto 1. Lista de Equipos y en el Punto 2 Lista de Equipos y Protocolos de Mantenimiento, se modifica conforme a la Adenda N° 2.	04-03-2014	10:06:02	
CONSULTA			
Consulta Realizada	Fecha	Hora	
Página 10 y 11 del PBC Observamos la Lista de Repuestos para el Equipo Axion Iconos MD, sugerimos que sean agregados las siguientes piezas - Cód: 5911131 Encoder - Cód: 10143619 Grabador de CD Dichas piezas fueron cotizadas dentro del listado de repuestos para este Equipo, y las mismas son materiales de desgaste constante.	14-02-2014	17:21:55	
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora	
En la Sección III. Suministros Requeridos. Punto 1. Lista de Equipos y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.	04-03-2014	10:06:16	
CONSULTA			
Consulta Realizada	Fecha	Hora	
Página 23 y 28 - CGC 27.5 - del PBC - Para el Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos a partir de la recepción por parte del Proveedor de la nota de autorización de Servicio de Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos, la misma dispone de un plazo de 15 (quince) días calendarios para la entrega de los repuestos. Solicitamos extender este plazo a 20 (veinte) días de manera a culminar los procesos de importación de ciertas piezas que no se encuentren en stock.	14-02-2014	17:24:01	
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora	
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, y en la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato CGC 27.5, se modifica conforme a la Adenda N° 2.	04-03-2014	10:06:28	

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Página 23 del PBC Resumen de trabajos: El mismo deberá estar debidamente firmado por un Representante de la Empresa, los Jefes de Servicio de donde correspondan los equipos, el Jefe de la Sección de Electromedicina correspondiente y el Jefe del Departamento de Electromedicina. Solicitamos modificar a: Resumen de trabajos: El mismo deberá estar firmado por un representante de la Empresa, el Jefe de la Sección de Electromedicina y los Jefes de los Servicios de donde correspondan los equipos en el caso de estar ubicados en el Hospital Central. En el Caso de ser equipos del Área Interior y Central, deberán estar debidamente firmados por los directores de Hospitales correspondientes.	14-02-2014	17:25:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, se modifica conforme a la Adenda N° 2.	04-03-2014	10:06:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página 26 del PBC - CGC 14.1; 14.2 y 14.3 Condiciones de Pago, dice: El Instituto abonará los pagos semestrales acordados por semestre vencido previa presentación de la factura crédito correspondiente, Solicitamos por favor que sea indicado que la condición de pago mencionada más arriba corresponde a Servicio de Mantenimiento Preventivo	14-02-2014	17:26:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato CGC 14.1; 14.2 y 14.3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.	04-03-2014	10:07:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página 26 del PBC - CGC 14.1; 14.2 y 14.3 Condiciones de Pago, dice: Para los Mantenimientos Correctivos sin provisión de repuestos El Instituto abonará los pagos semestrales acordados por semestre vencido previa presentación de la factura crédito correspondiente... Solicitamos que sea corregida la condición de pago para los Mantenimientos Correctivos a: Para los Mantenimientos Correctivos sin provisión de repuestos El Instituto abonará los pagos mensuales acordados por mes vencido previa presentación de la factura crédito correspondiente...	14-02-2014	17:28:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato CGC 14.1; 14.2 y 14.3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.	04-03-2014	10:07:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 8: Solicitamos por favor aclarar cual es el tiempo determinado para prestar los servicios de mantenimiento correctivo con y sin repuestos. En el PBC no es claro, puesto que observamos solamente la vigencia del Contrato establecida a 26 meses. ¿Debemos prestar servicios por 24 meses o 26 meses?	14-02-2014	17:29:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que el periodo de prestación del servicio será por 24 (veinte y cuatro) meses, y la vigencia del contrato es de 26 (veinte y seis) meses, tiempo prudencial previsto por el IPS, de 2 (dos) meses más a efectos de trámites administrativos.	04-03-2014	10:07:41

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Grande	1	15.1508.0001077.0000	Póliza	GARANTIA S.A. DE SEGUROS	12-03-2014	13-03-2014	20-08-2014

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2.549.000	10.196.000
---	-----	-----	--------------	----------	---	-----------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica 12 de Junio del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2.558.000	10.232.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Boquerón del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2.549.000	10.196.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Ingavi del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2.685.000	10.740.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Isla Po'i del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2.668.000	10.672.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Nanawa del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2.549.000	10.196.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Benjamín Aceval del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3.462.000	13.848.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	6.291.000	25.164.000
---	-----	-----	--------------	----------	--	-----------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4.877.000	19.508.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	7.258.000	29.032.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Pilar del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	7.430.000	29.720.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Villarrica del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4.523.000	18.092.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Hernandarias del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	6.615.000	26.460.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	5.064.000	20.256.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3.462.000	13.848.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Vallemi del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	9.747.000	38.988.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Concepción del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	7.150.000	28.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	AXION ICONOS MD	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS MD del Servicio de Radiología sala 304 del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4.027.000	16.108.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	AXION ICONOS MD	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS MD del Servicio de Radiología sala 312 del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4.027.000	16.108.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	AXION ICONOS MD	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS MD del Servicio de Radiología sala 315 del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4.027.000	16.108.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	POLYMOBIL PLUS	Paraguay	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX móvil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3.515.000	14.060.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100	107.397.000	107.397.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	FLC IM COMPUTER V5.5	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FLC IM COMPUTER V5.5	51.912.000	51.912.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CONMUTADOR DE ENCENDIDO/ APAGADO	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONMUTADOR DE ENCENDIDO/ APAGADO	622.000	622.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D320	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D320	13.486.000	13.486.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	FUENTE DE ALIMENTACION	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE ALIMENTACION	10.869.000	10.869.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MONITOR 19"	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MONITOR 19"	14.191.000	14.191.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D2	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D2	10.646.000	10.646.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D42	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D42	6.275.000	6.275.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D31	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D31	12.171.000	12.171.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CONVERSION DE FRECUENCIA	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONVERSION DE FRECUENCIA	9.087.000	9.087.000
---	---------	---------	--------------------------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MOTOR M110	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M110	4.762.000	4.762.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MOTOR M5/Y5	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M5/Y5	34.832.000	34.832.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CONSOLA DE CONTROL	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	29.338.000	29.338.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SWITCH DE EXPOSICION	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE EXPOSICION	1.767.000	1.767.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SWITCH DE STOP	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE STOP	704.000	704.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SWITCH TIPO JOYSTICK	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH TIPO JOYSTICK	584.000	584.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PEDAL PARA FLOURO	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PEDAL PARA FLOURO	5.873.000	5.873.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	69.203.000	69.203.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POTENCIOMETRO R7	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R7	1.473.000	1.473.000
---	---------	---------	------------------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POTENCIOMETRO R20	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R20	1.645.000	1.645.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CONJUNTO MOTOR M3/Y30	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M3/Y30	11.262.000	11.262.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MOTOR M2	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M2	12.938.000	12.938.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POTENCIOMETRO R3	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R3	2.121.000	2.121.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CONJUNTO MOTOR M1/B1	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M1/B1	38.562.000	38.562.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CORREA DENTADA MR3/4mm	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CORREA DENTADA MR3/4mm	1.110.000	1.110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	KIT DE CORREAS DENTADAS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de KIT DE CORREAS DENTADAS	3.536.000	3.536.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	TV CAMARA	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TV CAMARA	78.873.000	78.873.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	TRANSFORMADO DE AT	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR DE AT	61.035.000	61.035.000
---	---------	---------	--------------------	----------	---	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D220	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D220	17.814.000	17.814.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CABLE D220-D100	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE D220-D100	1.465.000	1.465.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	FUENTE SNT	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE SNT	6.676.000	6.676.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D100	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D100	17.113.000	17.113.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D160	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D160	6.488.000	6.488.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	INVERSOR D110	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR D110	68.278.000	68.278.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ARRANQUE DE ANODO D115	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ARRANQUE DE ANODO D115	9.184.000	9.184.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CABLE DE ALTA TENSION	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE DE ALTA TENSION	7.841.000	7.841.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ENCODER	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENCODER	7.094.000	7.094.000
---	---------	---------	---------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	GRAVADOR DE CD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de GRAVADOR DE CD	4.432.000	4.432.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	FRENO MAGNETICO	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FRENO MAGNETICO	3.491.000	3.491.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	RESORTE	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RESORTE	384.000	384.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	TAPAS DE GOMA	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TAPAS DE GOMA	268.000	268.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ENGRANAJE	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE	918.000	918.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ENGRANAJE EN BOLA	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EN BOLA	1.260.000	1.260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PORTACHASIS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PORTACHASIS	25.944.000	25.944.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	GUIA EXCENTRICA COMPLETA	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de GUIA EXCENTRICA COMPLETA	1.412.000	1.412.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ENGRANAJE EXCENTRICO	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EXCENTRICO	1.124.000	1.124.000
---	---------	---------	----------------------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CONTROLADORA DEL BRAZO PORTATUBO	ALEMANIA	antenimiento Correctivo con Provisión de CONTROLADORA DEL BRAZO PORTATUBO	3.453.000	3.453.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	TECLADO DE MEMBRANA	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TECLADO DE MEMBRANA	10.228.000	10.228.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CONSOLA DE CONTROL	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	12.920.000	12.920.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	DISPARADOR EXTERNO	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR EXTERNO	4.982.000	4.982.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D501	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D501	20.378.000	20.378.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	FUENTE DE POTENCIA	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA	2.147.000	2.147.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	INVERSOR PRINCIPAL	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR PRINCIPAL	48.779.000	48.779.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	TUBO RX	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO RX	102.335.000	102.335.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D115	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D115	7.539.000	7.539.000
---	---------	---------	------------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
77	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D470	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D470	5.781.000	5.781.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
78	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D500	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D500	22.769.000	22.769.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
79	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CABLE, CONTROL CONSOLE	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE, CONTROL CONSOLE	1.974.000	1.974.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
80	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PULSADOR DE DISPARO MANUAL	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PULSADOR DE DISPARO MANUAL	5.383.000	5.383.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
81	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	REVESTIMIENTO DE CABLE	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de REVESTIMIENTO DE CABLE	1.185.000	1.185.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
82	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CABLE SET IT EXTERNAL 13M	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE SET IT EXTERNAL 13M	5.105.000	5.105.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
83	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M	14.119.000	14.119.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
84	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	IONTOMAT CABLE VERTIX	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE VERTIX	9.983.000	9.983.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
85	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2	2.808.000	2.808.000
---	---------	---------	----------------------------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MANGUERA PROTECTORA DE CABLES	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA PROTECTORA DE CABLES	2.191.000	2.191.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	IONTOMAT CABLE MULTIX	ALEMANIA	- Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE MULTIX	4.303.000	4.303.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ADITAMENTO CADENA DE ENERGIA COMPLETO	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ADITAMENTO CADENA DE ENERGIA COMPLETO	5.043.000	5.043.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ	1.030.000	1.030.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CABLE MULTIX D30-S1_3	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE MULTIX D30-S1_3	660.000	660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CABLE VERTIX D30-S1_3	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE VERTIX D30-S1_3	660.000	660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D950	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D950	7.296.000	7.296.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D960	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D960	26.920.000	26.920.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	TUBO DE RX	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX	62.020.000	62.020.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D927	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D927	8.165.000	8.165.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D961	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D961	11.738.000	11.738.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MANGUERA CORRUGADA	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA CORRUGADA	10.647.000	10.647.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D915	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D915	11.367.000	11.367.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D925	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D925	8.988.000	8.988.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	FUENTE DE POTENCIA U1	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U1	2.850.000	2.850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	FUENTE DE POTENCIA U	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U2	5.936.000	5.936.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	RUEDA DELANTERA	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA DELANTERA	2.170.000	2.170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	RUEDA TRASERA	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA TRASERA	3.767.000	3.767.000
---	---------	---------	---------------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	BANCO DE CAPACITORES	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BANCO DE CAPACITORES	42.887.000	42.887.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	PLACA D952	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D952	7.168.000	7.168.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	DISPARADOR	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR	2.965.000	2.965.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS.	1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica 12 de Junio del IPS.	1.243.000	1.243.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Boquerón del IPS.	1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Ingavi del IPS.	1.361.000	1.361.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Isla Po'i del IPS	1.345.000	1.345.000
---	-----	-----	--------------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Nanawa del IPS.	1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS.	2.080.000	2.080.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS.	4.700.000	4.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS.	3.390.000	3.390.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS.	5.595.000	5.595.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Pilar del IPS.	5.754.000	5.754.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Villarrica del IPS.	3.063.000	3.063.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Hernandarias del IPS.	5.000.000	5.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS.	3.564.000	3.564.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS.	2.080.000	2.080.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Vallemi del IPS.	7.900.000	7.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	MULTIX SWING	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Concepción del IPS.	5.495.000	5.495.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	AXION ICONOS MD	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS MD instalados en Servicio de Radiología sala 304 del IPS.	1.479.000	1.479.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	AXION ICONOS MD	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS MD instalados en Servicio de Radiología sala 312 del IPS.	1.479.000	1.479.000
---	-----	-----	-----------------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	AXION ICONOS MD	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS MD instalados en Servicio de Radiología sala 315 del IPS.	1.479.000	1.479.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	POLYMOBIL PLUS	Paraguay	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX móvil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary del IPS.	2.879.000	2.879.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.739.822.000	14-03-2014	08:28:29.616	Propuesta
		Código Verificador:	bac52dc2e2cb20b4cd5e9ae9d3147a8f	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.739.822.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Item	Precio Ganador
1 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO	1.739.822.000

Listado de Mensajes

Listado de Mensajes

1 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-03-2014	08:28:32.287
Buenos días, comenzamos la Subasta.	14-03-2014	08:28:40.079
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	14-03-2014	08:29:06.285
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-03-2014	08:30:04.741
Señor Oferente, baje su precio	14-03-2014	08:31:17.119
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	14-03-2014	08:35:48.383
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	14-03-2014	08:35:56.416
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-03-2014	08:37:16.810
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	14-03-2014	08:37:23.741
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-03-2014	08:37:28.630
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-03-2014	08:43:28.853
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-03-2014	08:48:51.056
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-03-2014	08:48:51.300

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.