

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 359414

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:10 del día 30/10/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 359414 -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS Y ANGIOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS
de la Institución:

Código Verificador: e5b3e0ce51e9c9b44b36a3cfc721448

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la sección III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, sobre el punto 1 Especificaciones Técnicas, Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuesto. A partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de repuestos, la misma dispone un plazo de 10 (diez) días hábiles para la entrega de repuestos. Solicitamos que se considere el siguiente punto ya que la provisión de los repuestos que se detalla en el llamado requiere la importación de las piezas y ocupa alrededor de 45 días mínimos en algunos casos el tiempo entre tránsito, despacho e instalación de las piezas, por lo que requerimos 30 (treinta) días hábiles.		03-10-2019	20:10:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 3		21-10-2019	10:31:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la sección III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, sobre el punto 1 Especificaciones Técnicas, Garantía de los Bienes Adquiridos La garantía permanecerá vigente durante 90 días corridos posteriores al Acta de Recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto: La garantía permanecerá vigente durante 90 días corridos posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo, ya que el Acta de Recepción no se genera en forma inmediata.		03-10-2019	20:11:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
ADECUARSE AL PBC, SE ACLARA QUE ACTA DE RECEPCIÓN SE ELABORA CON FECHA SEGÚN EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO, ES DECIR NO CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE GENERA DICHA ACTA.		21-10-2019	10:32:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Considerando el ítem 1 y el ítem 185 del Lote 3 Asistencia Técnica a demanda. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar cuál sería el procedimiento a seguir para la notificación del Servicio Solicitado al proveedor.		03-10-2019	20:11:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 3		21-10-2019	10:33:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Considerando el ítem 1 y el ítem 185 del Lote 3 Asistencia Técnica a demanda. Solicitamos amablemente a la convocante especificar el tiempo de respuesta a los mismos una vez recibido el pedido de servicio: - Asunción: Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 hs. 4 (cuatro horas) hábiles luego de la recepción oficial del pedido. - Interior: Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 hs. 48 (cuarenta y ocho horas) hábiles luego de la recepción oficial del pedido.	03-10-2019	20:12:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 3	21-10-2019	10:33:20

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508005059	Póliza	EL SOL DEL PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	29-10-2019	30-10-2019	07-04-2020

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - LOTE 1					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMOGRAFO DE 16 CORTES					16
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA	DYSA	PARAGUAY	MANT. PREVENTIVO DE TOMOG. DE 16 CORTES	8.925.000	142.800.000

INFORMACION DEL LOTE:		2 - LOTE 2					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANGIOGRAFO MONOPLANAR					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA	DYSA	PARAGUAY	MANT. PREVENTIVO DE ANGIOGRAFO	9.520.000	38.080.000

INFORMACION DEL LOTE:		3 - LOTE 3					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA	DYSA	PARAGUAY		5.950.000	5.950.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de DVD +/-RW					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.171.000	5.171.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Dell Keyboard					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		6.860.000	6.860.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Dell Mouse					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.037.000	2.037.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de DELL Switch Hub					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		10.355.000	10.355.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Console Rack Transformer					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		8.250.000	8.250.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Cool Exchange Fan					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.898.000	2.898.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de PDU Power Supply Assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		13.854.000	13.854.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 19 LCD display monitor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		24.635.000	24.635.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de External SATA power connector cable					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.037.000	2.037.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de DELL T5600XL Computer					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		106.004.000	106.004.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de DELL T5600 RDIMM Memory kits 4X4GB DDR3 1600MHz					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		23.794.000	23.794.000
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
13	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Graphic card GTX650Ti				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		14.413.000	14.413.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
14	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CTBOX Assembly				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		16.984.000	16.984.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
15	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Data Receiving Card				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		23.270.000	23.270.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
16	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Host Hard Disk 500G SATA III				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.186.000	12.186.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
17	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de SAS Hard Drive 300G 15000RPM				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		29.616.000	29.616.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
18	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Graphic Card NVIDIA Quadro NVS300				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		16.001.000	16.001.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
19	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Raid Controller LSI9217 8i				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		20.917.000	20.917.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
20	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Network Card				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		7.784.000	7.784.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
21	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Slice Thickness Detection Board				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		20.003.000	20.003.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
22	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Z Position Detection Board				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		25.742.000	25.742.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Reference Detector Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.069.000	12.069.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de A-Plane Compensator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		7.002.000	7.002.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de A-Plane Collimation Spring	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.196.000	3.196.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Compensator Position Detection Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		25.534.000	25.534.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de A-Plane ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		98.397.000	98.397.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de A-Plane motor universal joint	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.166.000	5.166.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Stepping Motor Assy M201	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		27.987.000	27.987.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Stepping Motor Assy M202	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		27.987.000	27.987.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Switch power supply SP-200-24	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		14.014.000	14.014.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Step Motor Driver M00NSSR4-LY	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		11.308.000	11.308.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad		
33	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU, Rotor Control Board V2				1		
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		31.584.000	31.584.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad		
34	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de RCOM 2 FRU Kit				1		
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		20.658.000	20.658.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad		
35	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de MX/BR 16 RCOM 2.2 ASSY RoHS				1		
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		21.674.000	21.674.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad		
36	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de BR D TYPE SINGLE ADM KIT				1		
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		43.678.000	43.678.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad		
37	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Br Si TYPE 6 MODULES RoHS KIT				1		
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		105.881.000	105.881.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad		
38	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de BR16-D ADM Assy FRU				1		
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		43.676.000	43.676.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad		
39	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Data receiver card for DPN				1		
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		33.085.000	33.085.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad		
40	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Fiber, DPN Optical fiber cable R-COM to Slipring				1		
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		2.889.000	2.889.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad		
41	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Fiber, Optical Fiber Cable Gantry to Console				1		
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		7.586.000	7.586.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad		

42	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Emergency Stop Switch AL6M-A14P-MR						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.570.000	2.570.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
43	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Assembly DMS Fan					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		10.863.000	10.863.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
44	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de DMS Right Mother Board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		29.571.000	29.571.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
45	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de DMS Left Mother Board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		25.124.000	25.124.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
46	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de DMS Power Supply HWS100-3/A					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		11.035.000	11.035.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
47	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de DMS Power Supply HWS80-5/A					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		9.561.000	9.561.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
48	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de DMS Power Supply HWS30-24/A					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		7.586.000	7.586.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
49	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Power Supply D-120A					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.389.000	5.389.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
50	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de R-Host Assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		29.934.000	29.934.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
51	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de R-Host Assy V2					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		32.894.000	32.894.000	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
52	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de UCom Board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		8.334.000	8.334.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
53	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de R-Host CPU Board(PCA-6002-B)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		93.379.000	93.379.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
54	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de R-Host CPU Board PCA-6012VG-00A1E with Memory					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		93.379.000	93.379.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
55	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Laser Marker Assy 1					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		9.081.000	9.081.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
56	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Laser Marker Assy2					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		11.178.000	11.178.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
57	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU,Transformer EI-05-6-7RC					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		6.923.000	6.923.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
58	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de X-Ray Tube Cooling Fan, 220V					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		10.464.000	10.464.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
59	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Temperature Sensor/ Rotation Zero Position Board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		8.174.000	8.174.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
60	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Gantry Rotation Motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		62.933.000	62.933.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
61	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Gantry Rotation Motor Servo S614					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		95.405.000	95.405.000
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
62	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Frequency conversion/motor TMVB100-3HP-4				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		57.244.000	57.244.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
63	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Frequency motor TMVB100-3HP-				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		57.244.000	57.244.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
64	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Main Rotation Frequency Converter				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		61.384.000	61.384.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
65	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Rotation Servo Power Supply Transformer EI-07-6-1				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		17.211.000	17.211.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
66	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Gantry Stationary Fan Assy				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		9.216.000	9.216.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
67	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Filter kit				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		6.536.000	6.536.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
68	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Rotor Encoding Scanning head Assy				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		28.372.000	28.372.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
69	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Rotor Locking Bolt Assy				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.679.000	5.679.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
70	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CTR2150 CEPN Proprietary				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		766.279.000	766.279.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
71	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Tube Z-Direction Alignment Bracket ASSY				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		10.610.000	10.610.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Tube X-Direction Alignment Bracket ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		11.173.000	11.173.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de AC/Inverter Assembly	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		166.990.000	166.990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de High Voltage Box	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		169.448.000	169.448.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Spellman 50KW High Voltage Generator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		394.029.000	394.029.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de High Speed Starter Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		36.456.000	36.456.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de HV system control board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		83.073.000	83.073.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 06-WAY POWER BRUSH BLOCK PCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		95.125.000	95.125.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 04-WAY SIGNAL BRUSH BLOCK ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		96.945.000	96.945.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de BRUSH TIP REPLACEMENT KIT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS		46.556.000	46.556.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 10-WAY SlipRing with 1.1G Link	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		545.281.000	545.281.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
82	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 10-WAY SLIP RING MODULE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		431.579.000	431.579.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
83	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Slip Ring Fiber Patchcord					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.095.000	3.095.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
84	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de RECEIVER 1.1 Gbit/s STATOR					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		88.988.000	88.988.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
85	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de ANTENNA CARRIER WITH PCB					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		42.968.000	42.968.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
86	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de TRANSCEIVER BOARD Stator					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		112.610.000	112.610.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
87	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de TRANSMITTER 1.1 Gbit/s ROTOR					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		87.306.000	87.306.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
88	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de TRANSCEIVER BOARD Rotor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		109.025.000	109.025.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
89	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Gantry Main Drive Belt					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		8.686.000	8.686.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
90	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Circuit Breaker FAZ-D6/1					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		6.150.000	6.150.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	

91	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU, Power Control Board						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.116.000	2.116.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
92	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de AC Contactor-A9-30-10					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		6.276.000	6.276.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
93	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de AC Contactor-A26-30-10, Export Config					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.939.000	5.939.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
94	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 3 Phase Circuit Breaker S273-K16					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.116.000	2.116.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
95	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Surge protector plug1					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		8.082.000	8.082.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
96	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Surge protector plug2					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		9.023.000	9.023.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
97	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU Gantry Tilt Gas strut					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		9.291.000	9.291.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
98	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Tilt Limit Switch V-155-1A5					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.213.000	3.213.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
99	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Gantry Power On/Off Switch QF101					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.099.000	3.099.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
100	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Surge safeguard VAL-MS2303+1					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		17.711.000	17.711.000	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
101	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de G-Host Assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		33.557.000	33.557.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
102	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de MX16 GPC with OS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		65.393.000	65.393.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
103	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Stator Control Board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		17.942.000	17.942.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
104	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de GPC Memory					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		9.136.000	9.136.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
105	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Tilt synchronous belt					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.393.000	3.393.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
106	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Limit Switch					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.196.000	2.196.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
107	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Gantry Manual Control Panel Assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.208.000	5.208.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
108	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Tilt Potentiometer replacement kit					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		7.762.000	7.762.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
109	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Tilt synchronous belt wheel					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.561.000	3.561.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
110	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Gantry Interface Board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		27.409.000	27.409.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
111	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de DC Power Supply Q-120D					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.431.000	5.431.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
112	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Tilt Driver Motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		36.903.000	36.903.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
113	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 3 Phase Power Supply Filter					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		27.531.000	27.531.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
114	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CT Box Emergency Stop Switch					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.763.000	5.763.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
115	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Gantry Front Cover Gas strut					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		6.099.000	6.099.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
116	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Gantry Front Cover Switch					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.889.000	5.889.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
117	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de PMS Front Operation Panel kit					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		32.186.000	32.186.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
118	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU, PMS Rear Operation Panel kit					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		25.773.000	25.773.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
119	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Gantry Mylar					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		6.225.000	6.225.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
120	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Slipping Protection Cover					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		26.727.000	26.727.000
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
121	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Gantry Bottom Cover (PH)					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		50.320.000	50.320.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
122	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Command transmission cable 1					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.545.000	2.545.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
123	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Command transmission cable 2					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.545.000	2.545.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
124	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Slip-ring coding Cable					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.208.000	5.208.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
125	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL, Filter Position Detection Board to Z Position Detection Board					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.671.000	2.671.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
126	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL, Slice Thickness Detection Board to Z Position Detection Board					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.713.000	2.713.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
127	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Optical Fiber Cable, RCOM to Rotor Control Board					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.376.000	5.376.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
128	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Optical Fiber Cable, RCOM to Slip Ring data interface					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.587.000	2.587.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
129	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL, Gantry To Console Net					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.116.000	2.116.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad

130	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Frequency Convertor Signal 1						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.238.000	2.238.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
131	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL, Frequency Convertor Signal 2					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.747.000	2.747.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
132	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Optical fiber bypass cable					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.124.000	5.124.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
133	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Slip ring signal bypass cable kit					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.208.000	5.208.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
134	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de SG164 DMS DETECTOR CABLE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.780.000	3.780.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
135	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Patient Table Horizontal Encoder Assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		19.657.000	19.657.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
136	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU, Couch Horizontal Movement Bearing					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		21.335.000	21.335.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
137	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU, Patient Table Horizontal Encoder Ass					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		20.165.000	20.165.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
138	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Patient Table Horizontal Servo/Motor Replacement kit					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		59.946.000	59.946.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
139	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Cradle Floating Switch					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.503.000	2.503.000	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
140	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU, Shaft Coupling					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.649.000	5.649.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
141	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Couch Horizontal Limit Switch					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.738.000	2.738.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
142	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU, Patient Table Floating Button					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.423.000	3.423.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
143	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Table Top Front Support Wheel ASSY					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.729.000	12.729.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
144	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU, Rear Switch (Z15G1318)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.738.000	2.738.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
145	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Couch Switch Assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.847.000	2.847.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
146	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU, Motion Control Board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		16.871.000	16.871.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
147	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU, Belt for Vertical Encoder Assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.591.000	3.591.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
148	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Patient Table up/down switch Assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.847.000	2.847.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
149	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU, Actuator Control Board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		19.157.000	19.157.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
150	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU, Patient Table Vertical Encoder Assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.133.000	3.133.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
151	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU, Patient Table Vertical Motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		36.962.000	36.962.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
152	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL, 24V Power Supply to Safety Board(W3064)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.398.000	3.398.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
153	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU, Speaker Assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		6.015.000	6.015.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
154	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU, Patient Table Horizontal Servo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		31.033.000	31.033.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
155	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Console 5/12 Power Supply					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		7.032.000	7.032.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
156	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL, Horizontal Servo communication cable					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.124.000	5.124.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
157	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL, Servo to Horizontal Motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.650.000	3.650.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
158	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL, Patient Table Clutch Switch					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.973.000	2.973.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
159	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL, Patient Table Down Position Switch					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.545.000	2.545.000
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
160	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL, Patient Table Motion Control Board to Horizontal Encoder	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.208.000	5.208.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
161	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL, Servo Motor Power	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		6.704.000	6.704.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
162	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL, Servo Motor Encoder	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		6.234.000	6.234.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
163	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL, Patient Table AC Power Supply	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		6.620.000	6.620.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
164	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL, Patient Table Interface Board Connection	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		6.150.000	6.150.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
165	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL Power Supply to Patient Table Motion Control Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.805.000	2.805.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
166	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CBL, Patient Table Motion Control Board to Actuator Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.973.000	2.973.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
167	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Patient Table cushion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		23.672.000	23.672.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
168	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Head Support ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.006.000	12.006.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

169	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Neck vertebra cushion						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.255.000	5.255.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
170	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de head rest cushion					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.255.000	5.255.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
171	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Patient Table Extension Board (long)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		49.967.000	49.967.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
172	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de PMS Lifting Patient Table Cushion					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		23.672.000	23.672.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
173	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU,37KVA Isolation Transformer LM-380					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		363.365.000	363.365.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
174	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de SPONGE FOR TRACK POLISHING					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		4.742.000	4.742.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
175	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Receiver ALIGNMENT JIG 570 020 993					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		5.725.000	5.725.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
176	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Balance weight kits					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		8.812.000	8.812.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
177	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de PAINT TOUCH-UP					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.121.000	2.121.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
178	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de ESD Lab coat					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.507.000	2.507.000	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
179	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Phantom Attachment					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		8.380.000	8.380.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
180	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Nonlinear Calibration Phantom Assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		21.114.000	21.114.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
181	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 16 STEM PHANTOM KIT					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		60.777.000	60.777.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
182	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 10/7 Inch Phantom Assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		58.601.000	58.601.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
183	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Mobile 28 Grease,					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.297.000	2.297.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
184	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Molykote BR2 plus					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.037.000	2.037.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
185	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASISTENCIA TECNICA DEMANDA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA	DYSA	PARAGUAY		6.545.000	6.545.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
186	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Circuit breaker 45A					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		15.464.000	15.464.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
187	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Power contactor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.468.000	3.468.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
188	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Power contactor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		13.306.000	13.306.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
189	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Hose clamp	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.563.000	3.563.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
190	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de guide roller 30x62x19	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.542.000	3.542.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
191	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Fan 230V AC,160M3/H	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		10.319.000	10.319.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
192	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Automatic circuit breaker	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		13.337.000	13.337.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
193	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Safety resistor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.873.000	2.873.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
194	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de quick-connect coupling	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		14.855.000	14.855.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
195	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Self-locking oil coupling	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		18.350.000	18.350.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
196	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de TC323-L-C-R Meter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.448.000	12.448.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
197	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Transformer 480V380V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		21.624.000	21.624.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
198	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Self-locking oil nipple with clamp	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.711.000	12.711.000
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
199	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Power supply 24V 10A				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		14.855.000	14.855.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
200	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Set of cables				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		16.555.000	16.555.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
201	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Set of cables				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.860.000	12.860.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
202	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Fan 24V DC				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.752.000	12.752.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
203	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de H. V. transformer 1 tube				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		176.237.000	176.237.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
204	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Cable Set GS S. Velara FD/GCF				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		22.573.000	22.573.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
205	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU GS Supev.control assy				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		16.067.000	16.067.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
206	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Dual speed rotor control Replacement Kit				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		72.956.000	72.956.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
207	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Power on circuit				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		18.390.000	18.390.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
208	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de DMS UPS 3KVA				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		18.121.000	18.121.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Converter 100/2 Replacement Kit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		132.621.000	132.621.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Cable sleeve angled	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.998.000	3.998.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Set 03/R3 adapter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		33.235.000	33.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Oil can with oil Shell Diala \$3 ZX-IG	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.848.000	3.848.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Accessories cooling hose	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		25.241.000	25.241.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de By-pass and outlet hose	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		47.200.000	47.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de By-pass hose	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		34.163.000	34.163.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de O3/O4 accesories	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		10.296.000	10.296.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Cooling unit assembly CU 3101	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		157.367.000	157.367.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Resistor	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		14.146.000	14.146.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
219	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Capacitor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		14.225.000	14.225.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
220	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Thermal switch					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		13.002.000	13.002.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
221	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Oil level sensor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		23.341.000	23.341.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
222	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de PCB Control circuit					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		29.988.000	29.988.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
223	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Unit dig kV mA control					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		35.620.000	35.620.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
224	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CuBe CVFD 451220400528					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		92.581.000	92.581.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
225	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Air-outlet hose					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		19.859.000	19.859.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
226	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Cooling hose set with marker					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		46.543.000	46.543.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
227	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de potentiometer 5K, 10turns (3541H-506-502)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.213.000	3.213.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

228	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de potmeter 5K 3turns 3543H-676-502						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		10.393.000	10.393.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
229	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fibre optic adapter					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.747.000	12.747.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
230	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de GlycoChem SF50 50 SL CAN					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		7.306.000	7.306.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
231	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de KM EXTENDER TRANSMITTER 5					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		13.981.000	13.981.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
232	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de FD Cooling hoses repair set					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		29.245.000	29.245.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
233	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Single Link DVI ext Transm Str					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		17.896.000	17.896.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
234	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Single Link DVI ext Receiv Str					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		20.844.000	20.844.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
235	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Single Link DVI ext Receiv Ra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		16.922.000	16.922.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
236	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Single Link Ethernet Cable 13mt					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		13.166.000	13.166.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
237	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de FRU Displayport SL DVI ext TX str 310mm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		21.699.000	21.699.000	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de longitudinal drive UNC4 40	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		29.104.000	29.104.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de wire bundle TBCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		18.707.000	18.707.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	73171602-006	MANTENIMIENTO CORECTIVO Provisión y Cambio de Bootable SOFTWARE PKT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.946.000	2.946.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de longitudinal drive M3	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		29.104.000	29.104.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de cable assy brake	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		10.463.000	10.463.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de sterilizable handle	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.792.000	3.792.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de: handgrip assy yellow	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		22.478.000	22.478.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de MPDU control unit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		26.631.000	26.631.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de MPDU accessories	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		10.132.000	10.132.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
247	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de set circuit breakers	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		13.388.000	13.388.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de MPDU switch F1	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		25.996.000	25.996.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de toroid transformer 55VA 40 50W	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		14.095.000	14.095.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de drive wheel replacement kit	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		29.098.000	29.098.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de potentiometer unit Larm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		20.704.000	20.704.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de motordrive L-armbase	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		101.936.000	101.936.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de balancer assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		52.072.000	52.072.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de wall connection box complete	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		28.667.000	28.667.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Luc board V4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		26.249.000	26.249.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de fibre optic cable L 30m	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		52.364.000	52.364.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Kit buttons & overlays for review modules	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		18.089.000	18.089.000
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
258	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de cable review/geo module					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		17.904.000	17.904.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
259	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de smart drive					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		40.749.000	40.749.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
260	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de motor assy heightilt					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		51.021.000	51.021.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
261	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de longitudinal drive assy AD7					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		104.871.000	104.871.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
262	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de helght potmeter assy					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		20.977.000	20.977.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
263	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de longitudinal potmeter assy					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		29.050.000	29.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
264	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de cable slab height/tilt movement					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.308.000	12.308.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
265	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de brake assy longitudinal movement AD7					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		13.223.000	13.223.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
266	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de set bearings longitudinal cariage					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		29.008.000	29.008.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
267	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio deset bearings cradle movement					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		22.726.000	22.726.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
268	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVOProvisióny Cambio de cableset system	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		38.672.000	38.672.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
269	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de cable slab pivot movement	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		16.820.000	16.820.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
270	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVOProvisión y Cambio decableset AD7 basic	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		47.754.000	47.754.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
271	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de cableset tilt assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.064.000	12.064.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
272	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de cableset longitudinal movement AD7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.938.000	12.938.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVOProvisión y Cambio de cableset lateral movement	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.956.000	2.956.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
274	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 24 Volt logic power supply	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		10.888.000	10.888.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de motor power supply	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		28.429.000	28.429.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de cableset cradle movement	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		17.015.000	17.015.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Detector sealing bag	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.550.000	12.550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
278	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de connection cord XPER - TTCF					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.020.000	12.020.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
279	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIV: Provisión y Cambio de power and control unit (PCU)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		177.415.000	177.415.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
280	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU power(&control) unit without boards					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		177.415.000	177.415.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
281	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de longitudinal motor AD7					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		41.343.000	41.343.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
282	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de Table base connection board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		23.641.000	23.641.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
283	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de power supply MBP80-1024					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		15.835.000	15.835.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
284	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de IPC geometry, with motion contraller					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		50.602.000	50.602.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
285	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de force sensor AD7					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		23.015.000	23.015.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
286	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de TC324- EDL tool kit					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		99.991.000	99.991.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

287	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de AD7 KIT FLUID PROTECTION						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		28.045.000	28.045.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
288	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de VA brake longitudinal					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		50.699.000	50.699.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
289	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de TC341 Grid switch diagnostic tool					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		16.597.000	16.597.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
290	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Footswitch CV 3p 4m					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		34.325.000	34.325.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
291	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de electro magn. brake 24V					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.680.000	3.680.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
292	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de TC070 Image Quality tool kit, level1					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		103.383.000	103.383.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
293	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de TC003- Cable kit, service PC					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		22.584.000	22.584.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
294	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Xper Module (Proscribe) Field Repl. Kit					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		101.789.000	101.789.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
295	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FAU Spare Fuse Box M-Cab					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		10.225.000	10.225.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
296	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de DMS BATTERY PACK UPS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.035.000	3.035.000	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
297	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU unit KM extender	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		28.828.000	28.828.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
298	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU unit PHYSIO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		68.441.000	68.441.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
299	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU UNIT PS UL_COLL_id	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		36.927.000	36.927.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
300	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FAU unit PS FD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		26.472.000	26.472.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
301	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU lan unit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.753.000	12.753.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
302	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU lan assy SIBBOX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		20.756.000	20.756.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
303	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU Video Splitter DVI	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		29.671.000	29.671.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
304	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU Video Signal Converter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.624.000	12.624.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
305	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de VGA to DVI converter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		30.419.000	30.419.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
306	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de review module	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		49.069.000	49.069.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
307	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU KM extender receiver	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		16.818.000	16.818.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
308	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU Keyboard USB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		4.115.000	4.115.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
309	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU Mouse USB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		3.440.000	3.440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
310	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Spare KIT V4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		46.388.000	46.388.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
311	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de GEO Q35 IPC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		31.892.000	31.892.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
312	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU IPC adaptor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		30.519.000	30.519.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
313	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de front fan for PC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		10.109.000	10.109.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
314	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FRU XDC board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		22.607.000	22.607.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
315	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de power supply X000028	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		29.694.000	29.694.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
316	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de IPC adaptor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		30.519.000	30.519.000
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
317	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de IPC adaptor				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		68.782.000	68.782.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
318	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 5V cables MCS DVI				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		18.673.000	18.673.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
319	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de cable set R cabinet DVI				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		59.640.000	59.640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
320	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Dell T5500 without CCC with TPM				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		91.824.000	91.824.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
321	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de replacement cable GEO IPC				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		2.990.000	2.990.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
322	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de kit overlays GEO imaging WP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		26.183.000	26.183.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
323	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de cable imaging module snap fit				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		13.541.000	13.541.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
324	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de cable geo module snap fit				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.805.000	12.805.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
325	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de geo module kit WP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		46.757.000	46.757.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
326	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de imaging module kit WP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		79.776.000	79.776.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
327	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de geo module tilt kit WP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		79.776.000	79.776.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
328	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de WcB20 TX unit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		38.036.000	38.036.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
329	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de optical cable 4 fold LC-LC L-30m	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		13.609.000	13.609.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
330	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de ethernet cable L-30m	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		12.945.000	12.945.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
331	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de WCB2.0 RX unit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		28.312.000	28.312.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
332	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Motor linear drive	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		29.104.000	29.104.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
333	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de kit joysticks GEO IMAG Elastomer	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		22.615.000	22.615.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
334	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Clarity IQ IP PC no HDD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		114.297.000	114.297.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
335	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Host PC Monoplane Revised no HDD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		84.281.000	84.281.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
336	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de IP PC Revised no HDD	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		103.440.000	103.440.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
337	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de IP OS Disk ClarityIQ + Revised					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		28.351.000	28.351.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
338	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de: IP Image Disk Clarity/Q+ Revised					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		28.351.000	28.351.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
339	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Host OS Disk Revised					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		21.956.000	21.956.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
340	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Gigabit ethernet switch 16 ports					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		22.944.000	22.944.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
341	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de isolated ethernet cable set 30M+3M					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		26.168.000	26.168.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
342	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de MPDU Mains switch F1- 16-65 Amp assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		25.338.000	25.338.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
343	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de GEO module WP					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		52.691.000	52.691.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
344	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de DVI to CVBS converter mono R8 2kit					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		39.881.000	39.881.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
345	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de DVI to CVBS converter output isol. Kit					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		32.849.000	32.849.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

346	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de SOFTWARE RELOAD						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		9.703.000	9.703.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
347	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Single Link DVI-extender Cable 13m					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		13.166.000	13.166.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
348	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Single Link DVI-extender cable 30					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		16.567.000	16.567.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
349	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de DVI Single Link Cable 1m Service Only					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		10.396.000	10.396.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
350	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Set RJ45-EMC cushions					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		13.142.000	13.142.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
351	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de replacement kit USB extenders					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		16.818.000	16.818.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
352	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Disk for ClarityIQ II and IPRevisedil					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		22.397.000	22.397.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
353	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de NVRAM 32KB					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		4.003.000	4.003.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
354	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de HV cable 03-03 30 m					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		53.042.000	53.042.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
355	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de HVcable 04-04 28m					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		52.728.000	52.728.000	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
356	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de MRC 200 0508 ROT-GS 1003	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		836.535.000	836.535.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
357	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de handswitch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		13.652.000	13.652.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
358	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Flat Detector cardio PX4800	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		308.978.000	308.978.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
359	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Thermaflex FRZ-A (20 pcs)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		10.803.000	10.803.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
360	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de cabling cockpit connection box	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		13.764.000	13.764.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
361	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de chiller TCU-FD MOD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		56.059.000	56.059.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
362	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Multivision Switch DVI	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		33.890.000	33.890.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
363	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de NIC L V3 CV FD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		87.882.000	87.882.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
364	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de intercom	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		31.659.000	31.659.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
365	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Grid GRP7013100-213X.213N.FT9	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		48.278.000	48.278.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
366	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de DIRECT VIEWPAD CARDIO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		16.606.000	16.606.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
367	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Flashlite High End KIT	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		78.969.000	78.969.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
368	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 19 LCD color monitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		50.656.000	50.656.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
369	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 19 LCD color monitor ER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		31.853.000	31.853.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
370	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 19 LCD monochrome monitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		53.061.000	53.061.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
371	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 19 LCD monochrome monitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		47.495.000	47.495.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
372	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de 12inch ProScribe CV-A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	DYSA/PHILIPS	PARAGUAY/USA		95.250.000	95.250.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	142.800.000	30-10-2019	08:02:56.381	Propuesta
Código Verificador:			7394958bd6661a895b0acfed97d1fdfe	

2 - LOTE 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	38.080.000	30-10-2019	08:02:56.800	Propuesta
		Código Verificador:	0b8f01867369d6ba98ee3749c497ea56	

3 - LOTE 3

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	13.879.717.000	30-10-2019	08:03:10.056	Propuesta
		Código Verificador:	8423c4a77dea4ed1b4d53d8ac2c2ebad	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 1

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	142.800.000

2 - LOTE 2

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	38.080.000

3 - LOTE 3

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	13.879.717.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1	142.800.000
2 - LOTE 2	38.080.000
3 - LOTE 3	13.879.717.000

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	30-10-2019	08:10:52.360
Buenos días, comenzamos la Subasta.	30-10-2019	08:11:41.941
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	30-10-2019	08:16:48.158
Señor/a Oferente, baje su precio	30-10-2019	08:20:02.530
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	30-10-2019	08:20:09.760
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	30-10-2019	08:31:23.242
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	30-10-2019	08:31:42.283
Atención pasamos a la etapa de puja.	30-10-2019	08:37:11.122
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	30-10-2019	08:37:17.078
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	30-10-2019	08:43:17.353
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	30-10-2019	08:51:36.499
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	30-10-2019	08:51:36.595

2 - LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	30-10-2019	08:52:23.645
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	30-10-2019	08:56:37.325
Señor/a Oferente, baje su precio	30-10-2019	08:56:45.256
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	30-10-2019	09:05:35.072
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	30-10-2019	09:05:39.813

Listado de Mensajes

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	30-10-2019	09:05:52.454
Atención pasamos a la etapa de puja.	30-10-2019	09:11:26.978
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	30-10-2019	09:16:11.615
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	30-10-2019	09:22:11.637
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	30-10-2019	09:25:54.212
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	30-10-2019	09:25:54.495

3 - LOTE 3

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	30-10-2019	09:33:03.543
Continuamos con la Subasta.	30-10-2019	09:33:08.682
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	30-10-2019	09:33:19.472
Señor/a Oferente, baje su precio	30-10-2019	09:38:32.103
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	30-10-2019	09:51:54.319
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	30-10-2019	09:52:00.063
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	30-10-2019	09:52:06.163
Atención pasamos a la etapa de puja.	30-10-2019	09:52:08.548
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	30-10-2019	09:52:12.801
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	30-10-2019	09:58:13.514
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	30-10-2019	10:06:58.669
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	30-10-2019	10:07:01.338

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.