

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 391143

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:33 del día 24/9/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 391143 -

LPN N° 17/21 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSPYBS de la Institución:

Código Verificador: e70036bb143101512eb67b65741dfe15

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICIP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el listado de precios referenciales que se encuentran en el portal creamos que hubo un error involuntario de tipeo ya que los mismos no son cercanos a la oferta entregada con anterioridad		31-08-2021	15:06:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se realizaron las modificaciones en el SICIP, favor ajustarse a las mismas.		09-09-2021	14:37:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem AUTORIZACION DEL FABRICANTE dice: Se requerirá autorización del fabricante, o Presentar documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta (Pag 10) Solicitamos amablemente a la convocante agregar Es obligatoria la presentación de la autorización del fabricante o Presentar documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta		31-08-2021	15:06:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a la Adenda N° 02		09-09-2021	14:39:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES dice: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos, será de: la garantía permanecerá vigente durante 12 meses posteriores al Acta de recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes (Pag 13) Solicitamos amablemente a la convocante modificar el tiempo de garantía a 3 (tres) meses posteriores al Acta de recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes.		31-08-2021	15:07:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a la Adenda N° 02		09-09-2021	14:40:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem PLAZO DE REPOSICION DE BIENES dice: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 05 (cinco) días hábiles (Pag 14) Solicitamos amablemente a la convocante modificar el siguiente punto a 20 días hábiles, ya que la provisión de los repuestos que se detallan en el llamado requiere la importación de las piezas y ocupa alrededor de 30 a 45 días en algunos casos el tiempo entre tránsito, despacho e instalación de las piezas, por lo que requerimos mayor plazo en la entrega, o en caso de que fábrica no cuente con stock inmediato comunicar mediante nota solicitando prórroga		31-08-2021	15:11:15

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la Adenda N° 02	09-09-2021	14:40:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS, en el apartado Mantenimiento Preventivo dice: En el caso de Mantenimiento Preventivo (de acuerdo al protocolo) el plazo para iniciar los servicios de mantenimiento preventivo será inmediatamente después de la recepción de la correspondiente orden de servicio por parte de la Contratista, el mantenimiento previsto en el protocolo deberá ser terminado dentro los primeros los 90 (noventa) días corridos de la recepción de la Orden de Servicio (de acuerdo al protocolo del fabricante presentado por el proveedor) y posteriormente dentro de los subsiguientes periodos durante la duración del Contrato (Pag 61) Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo a 6 (seis) meses para una mejor coordinación con las instituciones y terminar de acuerdo con lo indicado en los protocolos de mantenimiento preventivo.	31-08-2021	15:34:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC. Se aclara que los Mantenimiento Preventivos se realizaran una vez recepcionadas las ordenes de servicio por parte del proveedor y tendrán 90 días a partir de la recepción para la culminación de los trabajos, dichas ordenes se emitirán según necesidad y la cantidad de equipos cubiertos por este contrato es de 8 (ocho) unidades teniendo alrededor de 11 días corridos por equipo, tiempo suficiente para la realización del servicio en el caso de que la orden de servicio emitida por el primer evento sea para la totalidad de los equipos. Se aclara también que la alta demanda de pacientes que requieren la utilización del equipo Tomógrafo hace que los tiempos de respuesta para los servicios sean en el menor lapso posible.	09-09-2021	14:42:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS, en el apartado Garantía de los Bienes Adquiridos dice: La garantía permanecerá vigente durante 06 (seis) meses posteriores al Acta de Recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes, salvo que se tenga que reemplazar los repuestos y/o accesorios en cuyo caso el plazo para reemplazar es de 15 días y de ahí nuevamente empieza a correr la vigencia de los 06 (seis) meses de garantía técnica (Pag 62) Solicitamos amablemente a la convocante la modificación del plazo a 3 (tres) meses a partir de la instalación de las piezas por cualquier falla de fábrica ya que es tiempo que el fabricante nos otorga de garantía por las piezas cambiadas.	31-08-2021	15:36:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la Adenda N° 02.	09-09-2021	14:42:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS, en el apartado Funcionamiento de los bienes dice: Será obligación del Proveedor velar por el correcto funcionamiento de todos los equipos biomédicos del presente contrato y garantizar su correcto funcionamiento durante la vigencia del contrato (Pag 63) Solicitamos amablemente a la convocante excluir este párrafo ya que el correcto funcionamiento de los equipos es responsabilidad del servicio y en caso de que haya un problema notificar al administrador del contrato para que este solicite mediante orden al proveedor una verificación al mismo.	31-08-2021	15:37:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC. Se aclara que el proveedor debe garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, cada servicio debe contar con garantía por el trabajo realizado, el tiempo de duración fue fijado en 120 días, por tanto durante la vigencia de la misma se debe garantizar el correcto funcionamiento.	09-09-2021	14:44:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS, en el apartado Garantía de los Bienes Adquiridos dice: La garantía permanecerá vigente durante 06 (seis) meses posteriores al Acta de Recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes, salvo que se tenga que reemplazar los repuestos y/o accesorios en cuyo caso el plazo para reemplazar es de 15 días y de ahí nuevamente empieza a correr la vigencia de los 06 (seis) meses de garantía técnica (Pag 62) Solicitamos amablemente a la convocante la modificación del plazo a 3 (tres) meses a partir de la instalación de las piezas por cualquier falla de fábrica ya que es tiempo que el fabricante nos otorga de garantía por las piezas cambiadas.	31-08-2021	15:48:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la Adenda N° 02	09-09-2021	14:44:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES dice: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos, será de: 120 días posteriores al Acta de recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes (Pag 14) Solicitamos amablemente a la convocante modificar el tiempo de garantía a 3 (tres) meses posteriores al Acta de recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes, ya que este es el tiempo de garantía que fabrica nos otorga	13-09-2021	23:53:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor adecuarse a la Adenda N° 2.	14-09-2021	12:06:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES dice en la OBS: Para lo mencionado deberán presentar en carácter de Declaración Jurada, una garantía escrita de 12 meses como mínimo a partir de la instalación, con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios. Ante cualquier falla deberá ser sustituido por otro equipo similar durante el tiempo que dure la reparación del equipo. (Pag 15) Solicitamos amablemente a la convocante omitir esta observación del pliego ya que fabrica otorga una garantía de 3 (tres) meses por la pieza cambiada, y no por otra pieza o servicio realizado; además no podrá entregarse un equipo de backup similar puesto que no esta contemplado en la oferta y esta clase de equipo no es móvil y tiene un tiempo de instalación prolongado	13-09-2021	23:54:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor adecuarse al PBC, se aclara que dicho requerimiento NO APLICA para servicio de mantenimiento, corresponde a Adquisición de bienes.	14-09-2021	12:07:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem PLAZO DE REPOSICION DE BIENES dice: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 05 (cinco) días hábiles (Pag 15) Solicitamos amablemente a la convocante extender este plazo a 20 días hábiles, ya que la provisión de los repuestos que se detallan en el llamado requiere la importación de las piezas y ocupa alrededor de 30 a 45 días en algunos casos el tiempo entre tránsito, despacho e instalación de las piezas, por lo que requerimos mayor plazo en la entrega, o en caso de que fábrica no cuente con stock inmediato comunicar mediante nota solicitando prorroga	13-09-2021	23:54:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 03. El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 20 (veinte) días corridos.	15-09-2021	11:52:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS, en el apartado Garantía de los Bienes Adquiridos dice: La garantía permanecerá vigente durante 06 (seis) meses posteriores al Acta de Recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes, salvo que se tenga que reemplazar los repuestos y/o accesorios en cuyo caso el plazo para reemplazar es de 15 días y de ahí nuevamente empieza a correr la vigencia de los 06 (seis) meses de garantía técnica (Pag 63) Solicitamos amablemente a la convocante la modificación del plazo a 3 (tres) meses a partir de la instalación de las piezas por cualquier falla de fábrica ya que es tiempo que el fabricante nos otorga de garantía por las piezas cambiadas	13-09-2021	23:55:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 2. Tiempo de duración de garantía a 120 días posteriores al Acta de recepción de los repuestos y/o accesorios.	15-09-2021	11:55:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS, en el apartado Funcionamiento de los bienes dice: Será obligación del Proveedor velar por el correcto funcionamiento de todos los equipos biomédicos del presente contrato y garantizar su correcto funcionamiento durante la vigencia del contrato (Pag 63) Solicitamos amablemente a la convocante excluir este párrafo ya que el correcto funcionamiento de los equipos es responsabilidad del servicio y en caso de que haya un problema notificar al administrador del contrato para que este solicite mediante orden al proveedor una verificación al mismo. La oferta no contempla la permanencia 24 horas del proveedor en el servicio, velando el correcto uso del equipo.	13-09-2021	23:56:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor adecuarse al PBC. Se aclara que el proveedor debe garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, cada servicio debe contar con garantía por el trabajo realizado, el tiempo de duración fue fijado en 120 días, por tanto durante la vigencia de la misma se debe garantizar el correcto funcionamiento.	15-09-2021	11:57:02

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508007124	Póliza	PATRIA	23-09-2021	23-09-2021	02-03-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento PREVENTIVO MX 16 según protocolo del fabricante por evento en Asuncion-Central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento PREVENTIVO MX 16 según protocolo del fabricante por evento en Asuncion-Central	7.210.500	7.210.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento PREVENTIVO MX 16 según protocolo del fabricante por evento en el Interior del país	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento PREVENTIVO MX 16 según protocolo del fabricante por evento en el Interior del país	8.464.500	8.464.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica MX 16 a Demanda por evento en Asuncion-Central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica MX 16 a Demanda por evento en Asuncion-Central	4.702.500	4.702.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica MX 16 a Demanda por evento en el Interior del país	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica MX 16 a Demanda por evento en el Interior del país	5.956.500	5.956.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Gantry Switch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Gantry Switch	633.840	633.840

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Tilt synchronous belt	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Tilt synchronous belt	633.840	633.840

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Tilt synchronous belt wheel	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Tilt synchronous belt wheel	818.520	818.520

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Command transmission C1	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Command transmission C1	818.520	818.520

DATOS DEL ÍTEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Command transmission C2					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Command transmission C2	818.520	818.520
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Slip-ring coding Cable					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Slip-ring coding Cable	855.000	855.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Optical Fiber Cable, RCOM to Slip Ring					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Optical Fiber Cable, RCOM to Slip Ring	855.000	855.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Filter Position Detection Board to					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Filter Position Detection Board t	892.620	892.620
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Slice Thickness Detection Board to Z					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Slice Thickness Detection Board to Z	965.580	965.580
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Patient Table Clutch Switch					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Patient Table Clutch Switc	965.580	965.580
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Frequency Convertor Signal 1					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Frequency Convertor Signal 1	1.003.200	1.003.200
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Frequency Convertor Signal 2					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Frequency Converter Signal 2	1.003.200	1.003.200
-----------------------------------	---------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de DETECTOR CABLE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de DETECTOR CABLE	1.003.200	1.003.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Rear Switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Rear Switch	1.003.200	1.003.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Power Supply to Patient Table Moti	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Power Supply to Patient Table Mot	1.039.680	1.039.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Gantry Front Cover Gas strut	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Gantry Front Cover Gas strut	1.076.160	1.076.160

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Patient Table Up/Down Switch Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Patient Table Up/Down Switch Assy	1.076.160	1.076.160

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Optical Fiber Cable, RCOM to Slip Ring	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Optical Fiber Cable, RCOM to Slip Ring	1.113.780	1.113.780

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 24V PSU For Safety Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 24V PSU For Safety Board	1.113.780	1.113.780

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Patient Table Motion Control Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Patient Table Motion Control Board	1.186.740	1.186.740

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Belt for Vertical Encoder Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Belt for Vertical Encoder Assy	5.091.240	5.091.240

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Servo to Horizontal Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Servo to Horizontal Motor	3.912.480	3.912.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de MBR 116 G ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	: Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de MBR 116 G ASSY	5.149.380	5.149.380

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Shaft Coupling	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	: Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de MBR 116 G ASSY	5.168.760	5.168.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Optical fiber bypass cable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Optical fiber bypass cable	4.744.680	4.744.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Horizontal Servo communication cable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Horizontal Servo communication cable	4.744.680	4.744.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de A-Plane Stepping Motor Universal Joint	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de A-Plane Stepping Motor Universal Joint	4.744.000	4.744.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Gantry Manual Control Panel Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Gantry Manual Control Panel Assy	4.782.300	4.782.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Patient Table Motion Control Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Patient Table Motion Control Board	4.782.300	4.782.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Slipping signal bypass cable kit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Slipping signal bypass cable kit	4.821.060	4.821.060

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Optical Fiber Cable, RCOM to Rotor Cont	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Optical Fiber Cable, RCOM to Rotor Cont	3.659.000	3.659.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Compensator Position Detection Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Compensator Position Detection Board	4.416.000	4.416.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Optical Fiber Cbl., Gantry to Console	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Optical Fiber Cbl., Gantry to Console	7.175.160	7.175.160

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Gantry Tilit Gas strut	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Gantry Tilit Gas strut	8.333.400	8.333.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Gantry Cover Protection Switch Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Gantry Cover Protection Switch Assy	5.362.560	5.362.560
-----------------------------------	---------	---------------------------------------	-----	-----	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CT Box Emergency Stop Switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CT Box Emergency Stop Switch	5.400.180	5.400.180

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Neck vertebra cushion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Neck vertebra cushion	4.898.580	4.898.580

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,head rest cushion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,head rest cushion	4.898.580	4.898.580

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Balance weight kits	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Balance weight kits	8.409.780	8.409.780

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Power Switch with bracket	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Power Switch with bracke	5.014.860	5.014.860

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, A-Plane Compensator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, A-Plane Compensator	6.056.820	6.056.820

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de AC C26, Export Config	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de AC C26, Export Config	5.555.220	5.555.220

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de DC Power Supply	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de DC Power Supply	5.053.620	5.053.620

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Emergency Stop Switch ALM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Emergency Stop Switch ALM	5.593.980	5.593.980

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL,Gantry To Console Net cable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL,Gantry To Console Net cable	4.274.000	4.274.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Power supply PDU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Power supply PDU	7.716.660	7.716.660

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Patient Table Interface Board Conn	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Patient Table Interface Board Conn	5.710.260	5.710.260

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Servo Motor Encoder	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Servo Motor Encode	5.864.160	5.864.160

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT16 Alignment Jig 570 020 993	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT16 Alignment Jig 570 020 993	5.362.560	5.362.560

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de AC C-A930	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de AC C-A930	5.902.920	5.902.920

DATOS DEL ÍTEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Actuator Control Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Actuator Control Board	6.403.000	6.403.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de DMS Power Supply PSU HWS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de DMS Power Supply PSU HWS	7.176.300	7.176.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Servo Motor Power	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Servo Motor Power	6.211.860	6.211.860

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de PMS Rear Operation Panel kit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de PMS Rear Operation Panel kit	6.752.220	6.752.220

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Patient Table AC Power Supply	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Patient Table AC Power Supply	6.250.620	6.250.620

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Gantry Main Drive Belt	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Gantry Main Drive Bel	8.295.780	8.295.780

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Transformer	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Transformer	6.559.560	6.559.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Laser Marker Assyl	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Laser Marker Assy1	8.682.240	8.682.240
-----------------------------------	---------	---------------------------------------	-----	-----	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU Gantry SPP 1	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU Gantry SPP 1	7.679.040	7.679.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de UCom Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de UCom Board	6.134.000	6.134.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de I-16 DMS FAN ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de I-16 DMS FAN ASSY	8.026.740	8.026.740

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de DMS Power Supply PSU 80-5/A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de DMS Power Supply PSU 80-5/A	9.146.220	9.146.220

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de GPC Memory	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de GPC Memory	8.722.140	8.722.140

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Gantry Mylar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Gantry Mylar	7.834.080	7.834.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Phantom Attachment	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Phantom Attachment	8.490.720	8.490.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Temperature Sensor and zero board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Temperature Sensor and zero board	9.520.000	9.520.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU Gantry SPP, 2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU Gantry SPP, 2	9.224.880	9.224.880

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de DMS Power Supply PSU 100-3/A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de DMS Power Supply PSU 100-3/A	10.575.780	10.575.780

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Gantry Interface Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Gantry Interface Board	10.324.980	10.324.980

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Step Motor Driver	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Step Motor Driver	10.884.720	10.884.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Patient Table Horizontal Encoder Ass	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Patient Table Horizontal Encoder Ass	11.502.600	11.502.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Power Control Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Power Control Board	10.556.400	10.556.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Reference Detector Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Reference Detector Assy	11.617.740	11.617.740

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Laser Marker Assy2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Laser Marker Assy2	10.730.820	10.730.820

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Head Support Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Head Support Assy	11.561.880	11.561.880

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Table Top Front Support Wheel Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Table Top Front Support Wheel Assy	12.294.900	12.294.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, PSU 200-24 with brackets	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, PSU 200-24 with brackets	13.569.420	13.569.420

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Slice Thickness Detection Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Slice Thickness Detection Board	8.762.000	8.762.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Stator Control Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Stator Control Board	16.484.400	16.484.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,PMS COUCH CUSHION	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,PMS COUCH CUSHION	15.087.900	15.087.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de MX/BR 16 RCOM 2.2 ASSY RoHS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de MX/BR 16 RCOM 2.2 ASSY RoHS	18.707.400	18.707.400
-----------------------------------	---------	---------------------------------------	-----	-----	---	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,7 Inch Water Phantom asamble	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,7 Inch Water Phantom asamble	15.736.560	15.736.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 3 PSU Filter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 3 PSU Filte	16.616.640	16.616.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,S Protector VALMS230	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,S Protector VALMS230	16.671.360	16.671.360

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Z Position Detection Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Z Position Detection Board	19.256.880	19.256.880

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Tilt Potentiometer replacement kit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAN	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Tilt Potentiometer replacement kit	13.716.000	13.716.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Patient Table Horizontal Lead Screw	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Patient Table Horizontal Lead Screw	20.215.620	20.215.620

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Nonlinear Calibration Phantom Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Nonlinear Calibration Phantom Assy	19.954.560	19.954.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de BR16-D ADM Assy FRU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de BR16-D ADM Assy FRU	23.897.820	23.897.820

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
94	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Heat Exchanger Airproof Part	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Heat Exchanger Airproof Part	21.483.300	21.483.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de DMS MBL CARD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de DMS MBL CARD	23.838.540	23.838.540

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
96	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Patient Table Vertical Encoder Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Patient Table Vertical Encoder Assy	24.812.100	24.812.100

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, PMS Front Operation Panel kit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, PMS Front Operation Panel kit	24.418.800	24.418.800

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
98	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Slipping Protection Cover	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Slipping Protection Cove	24.457.560	24.457.560

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Stepping Motor Assy M2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Stepping Motor Assy M2	25.677.360	25.677.360

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
100	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Stepping Motor Assy M1	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Stepping Motor Assy M1	23.551.000	23.551.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Patient Table Horizontal Servo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Patient Table Horizontal Servo	29.515.740	29.515.740
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
102	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Frequency conversion motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Frequency conversion motor	29.624.040	29.624.040
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de R-Host Assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de R-Host Assy	28.389.420	28.389.420
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
104	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Data Receiving Card V2					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Data Receiving Card V2	30.304.000	30.304.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de G-Host Assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de G-Host Assy	32.952.840	32.952.840
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
106	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de R-Host Assy V2					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de R-Host Assy V2	32.328.120	32.328.120
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Tilt Drive Motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Tilt Drive Motor	36.280.500	36.280.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
108	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Patient Table Vertical Motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Patient Table Vertical Moto	36.335.220	36.335.220
-----------------------------------	---------	---------------------------------------	-----	-----	--	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de R-Host CPU Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de R-Host CPU Board	35.247.660	35.247.660

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de ANTENNA CARRIER WITH PCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de ANTENNA CARRIER WITH PCB	42.306.540	42.306.540

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Gantry Bottom Cover (PH)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Gantry Bottom Cover (PH)	47.801.340	47.801.340

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, MX16 GPC with OS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, MX16 GPC with OS	49.346.040	49.346.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de MX Long Table Extension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	: Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de MX Long Table Extension	49.816.860	49.816.860

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Gantry Rotation Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Gantry Rotation Motor	62.133.420	62.133.420

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Patient Tbl.Horizontal Servo-Motor Repl	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Patient Tbl.Horizontal Servo-Motor Repl	58.803.000	58.803.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Motion Control Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Motion Control Board	61.418.640	61.418.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de SYSTEM PHANTOM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de SYSTEM PHANTOM	60.075.720	60.075.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Isolation transformer CT-PDU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Isolation transformer CT-PDU	81.373.200	81.373.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de TRANSMITTER 1.1 Gbit/s ROTOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de TRANSMITTER 1.1 Gbit/s ROTOR	80.372.280	80.372.280

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de A-Plane ASSY (without stepping motor)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de A-Plane ASSY (without stepping motor)	94.075.080	94.075.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Gantry Rotation Motor Servo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Gantry Rotation Motor Servo	91.115.640	91.115.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Rotor Control Board V2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Rotor Control Board V2	60.016.000	60.016.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Br.Si TYPE 6 MODULES RoHS KIT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Br.Si TYPE 6 MODULES RoHS KIT	97.446.060	97.446.060

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de TRANSCEIVER BOARD Rotor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de TRANSCEIVER BOARD Roto	100.134.180	100.134.180

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de TRANSCEIVER BOARD Stator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de TRANSCEIVER BOARD Stator	103.465.260	103.465.260

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de DMS DPN	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de DMS DPN	1.106.808.900	1.106.808.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Cool Exchange Fan	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Cool Exchange Fan	1.150.260	1.150.260

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Console Rack Transformer	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Console Rack Transformer	5.786.640	5.786.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT MX 16 HOST HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT MX 16 HOST HD	8.874.900	8.874.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de MX 16 HOST GCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de MX 16 HOST GCB	6.946.020	6.946.020

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de PDU Power Supply Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de PDU Power Supply Assy	10.303.320	10.303.320
-----------------------------------	---------	---------------------------------------	-----	-----	---	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT MX 16 HOST NCI BOARD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT MX 16 HOST NCI BOARD	9.533.820	9.533.820

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de MX HOST RCC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de MX HOST RCC	15.054.840	15.054.840

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT BOX Assem	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT BOX Assem	15.983.940	15.983.940

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT MX Data Receiving Card	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT MX Data Receiving Card	16.061.460	16.061.460

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT MX 16 HOST monitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT MX 16 HOST monitor	16.988.280	16.988.280

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT MX 16 HOST SAS HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT MX 16 HOST SAS HD	21.042.120	21.042.120

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de MX16 HOST	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de MX16 HOST	74.725.860	74.725.860

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Slip Ring Fiber	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Slip Ring Fiber	855.000	855.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Gantry Rear Switch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Gantry Rear Switch	1.003.200	1.003.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Rotor Locking Bolt ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Rotor Locking Bolt ASSY	5.323.800	5.323.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Filter Kit	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Filter Kit	6.173.100	6.173.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Tube Z-Direction Alignment Bracket ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Tube Z-Direction Alignment Bracket ASSY	9.301.000	9.301.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Tube X-Direction Alignment Bracket ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Tube X-Direction Alignment Bracket ASSY	10.043.000	10.043.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Cover Fan Assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Cover Fan Assy	9.275.000	9.275.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,PSU Transformer	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,PSU Transformer	16.715.820	16.715.820

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Rotor Encoding Scanning head Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Rotor Encoding Scanning head Assy	26.806.000	26.806.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de High Speed Starter Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de High Speed Starter Assy	35.848.440	35.848.440

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de BRUSH TIP REPLACEMENT KIT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de BRUSH TIP REPLACEMENT KIT	45.875.880	45.875.880

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, MX16 Frequency Convertor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, MX16 Frequency Convertor	59.658.480	59.658.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de HV System Control Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de HV System Control Board	76.505.400	76.505.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de RECEIVER 1.1 Gbit/s STATOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de RECEIVER 1.1 Gbit/s STATOR	78.866.340	78.866.340

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 06-WAY POWER BRUSH BLOCK PCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 06-WAY POWER BRUSH BLOCK PCB	90.814.680	90.814.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 04-WAY SIGNAL BRUSH BLOCK ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 04-WAY SIGNAL BRUSH BLOCK ASSY	92.523.540	92.523.540
-----------------------------------	---------	---------------------------------------	-----	-----	--	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de AC/ Inverter Assembly	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de AC/ Inverter Assembly	147.057.720	147.057.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de High Voltage Box	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de High Voltage Box	130.382.940	130.382.940

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 50KW High Voltage Generator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 50KW High Voltage Generator	328.016.760	328.016.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 10-WAY SLIP RING MODULE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 10-WAY SLIP RING MODULE	373.437.780	373.437.780

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CTR2150CEPN Philips	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CTR2150CEPN Philips	665.309.700	665.309.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	73171602-006	Mantenimiento PREVENTIVO ACCESS 16 según protocolo del fabricante por evento en Asuncion-Central	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento PREVENTIVO ACCESS 16 según protocolo del fabricante por evento en Asuncion-Centra	3.761.000	3.761.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	73171602-006	Mantenimiento PREVENTIVO ACCESS 16 según protocolo del fabricante por evento en el Interior del país	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento PREVENTIVO ACCESS 16 según protocolo del fabricante por evento en el Interior del país	3.761.000	3.761.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	73171602-006	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica ACCESS 16 a Demanda por evento en Asuncion-Central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica ACCESS 16 a Demanda por evento en Asuncion-Central	3.699.300	3.699.300

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica ACCESS 16 a Demanda por evento en el Interior del país	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica ACCESS 16 a Demanda por evento en el Interior del país	4.953.300	4.953.300

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	73171602-006	Power Control Box PCB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Power Control Box PCB	104.353.320	104.353.320

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,A-Plane Stepping Motor Assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,A-Plane Stepping Motor Assy	11.460.420	11.460.420

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU Patient Table Vertical Encoder Assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU Patient Table Vertical Encoder Assy	4.736.700	4.736.700

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Monitor Detector Assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Monitor Detector Assy	13.493.040	13.493.040

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Z Position Detection Board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Z Position Detection Board	7.371.240	7.371.240

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de I-16 REFERENCE CONVERTER ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de I-16 REFERENCE CONVERTER ASSY	13.994.640	13.994.640

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
170	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,SPS PCB320	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,SPS PCB320	7.000.740	7.000.740

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,SPS PCBR150	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,SPS PCBR150	8.854.380	8.854.380

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Rhost	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Rhost	65.073.480	65.073.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Synchcess Detector Module A FRU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Synchcess Detector Module A FRU	66.008.280	66.008.280

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Synchcess Heater and Fan FRU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Synchcess Heater and Fan FRU	49.542.120	49.542.120

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Synchcess RCOM FRU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Synchcess RCOM FRU	76.726.560	76.726.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Synchcess DMS FRU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Synchcess DMS FRU	788.840.100	788.840.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Synchcess Fan PCB Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Synchcess Fan PCB Assy	11.649.660	11.649.660
-----------------------------------	---------	---------------------------------------	-----	-----	--	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Synchcess DMS internal cables kit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Synchcess DMS internal cables kit	14.418.720	14.418.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Inverter AC Fan	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Inverter AC Fan	6.134.340	6.134.340

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, CT Tank CTTK-28	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CT Tank CTTK-28	170.848.380	170.848.380

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Inverter Box CT28	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Inverter Box CT28	81.132.660	81.132.660

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
182	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,X-ray Tube CTR1735	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,X-ray Tube CTR1735	381.047.280	381.047.280

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
183	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Laser Marker ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Laser Marker ASSY	12.967.000	12.967.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
184	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Balance Weight Kits	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Balance Weight Kits	7.439.640	7.439.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
185	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Rotor lock pin	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Rotor lock pin	6.289.380	6.289.380

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
186	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,PS Transformer	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,PS Transformer	5.888.100	5.888.100

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
187	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Main Rotation Frequency conv motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Main Rotation Frequency conv motor	27.450.060	27.450.060

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
188	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Main Rotation Frequency Converter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Main Rotation Frequency Converte	32.636.000	32.636.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
189	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Braking Resistor kit	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Braking Resistor kit	6.173.100	6.173.100

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
190	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Emergency Stop Switch Unit	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Emergency Stop Switch Unit	5.632.740	5.632.740

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
191	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CF Assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CF Assy	10.035.420	10.035.420

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
192	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Left Operation Panel kit	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Left Operation Panel kit	12.584.460	12.584.460

DATOS DEL ÍTEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
193	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Right Operation Panel kit					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Right Operation Panel kit	11.827.500	11.827.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
194	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,SPS RS50					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,SPS RS50	6.876.480	6.876.480
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
195	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,PS Transformer EO7					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,PS Transformer EO7	15.211.020	15.211.020
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
196	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Gantry Interface Board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Gantry Interface Board	9.294.420	9.294.420
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Stator Control Board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Gantry Interface Board	23.227.500	23.227.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
198	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,SP PC7524					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,SP PC7524	8.050.680	8.050.680
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Gantry Manual Control Panel Assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Gantry Manual Control Panel Assy	4.043.000	4.043.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
200	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Temperature Sensor and zero board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Temperature Sensor and zero board	9.035.000	9.035.000
-----------------------------------	---------	---------------------------------------	-----	-----	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CB C633	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CB C633	7.432.800	7.432.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
202	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Power Control Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Power Control Board	8.236.500	8.236.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Protector VALMS230	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Protector VALMS230	16.169.760	16.169.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
204	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,AC C930	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,AC C930	5.401.320	5.401.320

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,AC C2630	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,AC C2630	5.053.620	5.053.620

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,AC C6330	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,AC C6330	5.710.260	5.710.260

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,FK W/H 0765513	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,FK W/H 0765513	4.301.220	4.301.220

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Gantry Front Cover Switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Gantry Front Cover Switch	4.860.960	4.860.960

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Brush Tip Replacement Kit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Brush Tip Replacement Kit	65.412.060	65.412.060

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,10-WAY Brush Tip Block PCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, 10-WAY Brush Tip Block PCB	84.694.020	84.694.020

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Transmitter Unit 800Mbit/s ROTOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Transmitter Unit 800Mbit/s ROTOR	121.085.100	121.085.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Transceiver Board ROTOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Transceiver Board ROTOR	67.062.780	67.062.780

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Rotating Encoder Unit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Rotating Encoder Uni	13.221.720	13.221.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Gantry Main Drive Synchronous Belt	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Gantry Main Drive Synchronous Belt	8.192.040	8.192.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 3 Phase Power Supply Filter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 3 Phase Power Supply Filter	16.115.040	16.115.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
216	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Receiver Unit 800Mbit/s Stator					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Receiver Unit 800Mbit/s Stator	122.151.000	122.151.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Transceiver Board STATOR					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Transceiver Board STATOR	72.953.160	72.953.160
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
218	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Stationary Encoder Unit					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Stationary Encoder Unit	67.594.020	67.594.020
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Gantry mylar ASM					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Gantry mylar ASM	9.895.000	9.895.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
220	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Access CT Plug Kit-Gantry & Couch					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Access CT Plug Kit-Gantry & Couch	5.362.560	5.362.560
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
221	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Couch AC Power					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Couch AC Powe	6.482.040	6.482.040
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
222	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Inverter Box control					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Inverter Box contro	7.384.920	7.384.920
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
223	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Gantry Stationary Part Multi-signal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Gantry Stationary Part Multi-signal	7.695.000	7.695.000
-----------------------------------	---------	---------------------------------------	-----	-----	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Main Control Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Main Control Board	5.592.840	5.592.840

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,Z Position Detection Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,Z Position Detection Board	6.327.000	6.327.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,R-Host to Rotor Transceiver, C2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,R-Host to Rotor Transceiver, C2	5.130.000	5.130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
227	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,R-Host to Rotor Transceiver, C1	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,R-Host to Rotor Transceiver, C1	5.130.000	5.130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
228	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,HV Control 2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,HV Control 2	6.095.580	6.095.580

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
229	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,HV Control 1	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,HV Control 1	6.327.000	6.327.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,DMS to R-Host Connect Fiber	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,DMS to R-Host Connect Fibe	5.322.660	5.322.660

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,R-Host to Slipring Connect Fiber	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,R-Host to Slipping Connect Fiber	5.168.760	5.168.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL, R-Host power supply	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL, R-Host power supply	5.168.760	5.168.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,Gantry Interface to Couch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,Gantry Interface to Couch	5.091.240	5.091.240

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Vertical Couch,Horizontal Lead Screw	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Vertical Couch,Horizontal Lead Screw	117.735.780	117.735.780

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Couch Hori Limit Switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Couch Hori Limit Switch	6.365.760	6.365.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Belt for Vertical Encoder Assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Belt for Vertical Encoder Assy	4.338.840	4.338.840

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,SPS PCB200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,SPS PCB200	13.067.820	13.067.820

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU Liner actuator assembly	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU Liner actuator assembly	47.937.000	47.937.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
239	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Console Interface Board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Console Interface Board	8.915.940	8.915.940
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
240	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de NCI BOARD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de NCI BOARD	12.951.540	12.951.540
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
241	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,DRC,Data Receiving Card					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,DRC,Data Receiving Card	19.284.240	19.284.240
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
242	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,ACCESS CT16 HOST HD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,ACCESS CT16 HOST HD	5.478.840	5.478.840
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
243	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Access CT16 HOST Mem KIT					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU, Access CT16 HOST Mem KIT	16.548.240	16.548.240
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
244	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de ACCESS 16 HOST GCB					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de ACCESS 16 HOST GCB	12.430.560	12.430.560
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
245	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CT16 HOST ODD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CT16 HOST ODD	6.691.800	6.691.800
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
246	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,ACCESS 16 HOST					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,ACCESS 16 HOST	84.076.140	84.076.140
-----------------------------------	---------	---------------------------------------	-----	-----	--	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
247	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de ACCESS 16 HOST 5000 GCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de ACCESS 16 HOST 5000 GCB	27.150.240	27.150.240

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Optical Fiber Gantry to Console	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Optical Fiber Gantry to Console	5.053.620	5.053.620

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Network cables gantry to console	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Network cables gantry to console	5.710.260	5.710.260

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Gantry Interface Board to DRC Card	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Gantry Interface Board to DRC Card	6.019.200	6.019.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Gantry Interface Board to Console Interface Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CBL, Gantry Interface Board to Console Interface Board	6.250.620	6.250.620

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,CT Box Cable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CBL,CT Box Cable	6.328.140	6.328.140

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de ACCESS CT16 MONITOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de ACCESS CT16 MONITOR	22.517.280	22.517.280

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CT BOX	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CT BOX	23.507.940	23.507.940

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CTBOX Control Board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,CTBOX Control Board	9.656.940	9.656.940

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 16 STEM PHANTOM KIT	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de 16 STEM PHANTOM KIT	55.870.260	55.870.260

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,7 Inch Water Phantom assemble	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,7 Inch Water Phantom assemble	15.736.560	15.736.560

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
258	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Vertical Movable Phantom Holder	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Vertical Movable Phantom Holder	12.024.720	12.024.720

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Access Platform A-Plane Adjust Kit	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Access Platform A-Plane Adjust Kit	15.791.280	15.791.280

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT 16 HOST UPS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de CT 16 HOST UPS	85.822.620	85.822.620

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
261	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Access CT Mobile Control Panel	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	N/A	USA	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de FRU,Access CT Mobile Control Panel	11.851.440	11.851.440

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSPYBS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	8.239.725.000	24-09-2021	08:27:29.074	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f00e0a720fa0f9853183fafd35ad0c7a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	9.342.071.000	24-09-2021	08:02:03.347	Propuesta
		Código Verificador:	f72c61f7c56a2faf26c200efceb4a8c4	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSPYBS

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	8.239.725.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSPYBS	8.239.725.000

Listado de Mensajes

1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSPYBS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-09-2021	08:19:10.528
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-09-2021	08:19:16.730
Señor/a Oferente, baje su precio	24-09-2021	08:20:44.934
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-09-2021	08:20:59.395
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-09-2021	08:21:01.208
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-09-2021	08:21:03.916
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-09-2021	08:27:04.084
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-09-2021	08:33:48.571
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-09-2021	08:33:48.678

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.