

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 392626

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:25 del día 4/10/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 392626 -

LPN SBE 36-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA FOSHAN PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

Código Verificador: bcee34bf5d7e98c027f561e25b5a3ec7

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICIP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita la modificación de la documentación solicitada como Autorización del Fabricante, debido a que se solicita de la siguiente manera: La documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Solicitamos la modificación a la siguiente manera: la documentación requerida es el poder de autorización del fabricante o Distribuidor del bien que oferta legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay y debidamente inscripto en el Registro de Poderes. Esta solicitud de modificación de este requisito documental es debido a que el proveedor ya debería contar con la documentación debidamente legalizada e inscripta en el Registro Público a modo de demostrar una real representación en la provisión del equipo solicitado por la institución para realizar el mantenimiento de los mismos y así se evita que empresas no calificadas apropiadamente en este tipo de camas eléctricas que no conocen bien el funcionamiento del mismo puedan ser beneficiados.	23-08-2022	11:32:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.	22-09-2022	08:55:40

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: V & V S.A - RUC: 80038216-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508005942	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	30-09-2022	30-09-2022	04-04-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Respuestos del equipo Cama Electrica con Ruedas de Metal, Marca: Foshan, Modelo: FS3421W62F7 Instalados en el rango de 0 a 50 Km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	antenimiento Correctivo sin provisión de Respuestos del equipo Cama Electrica con Ruedas de Metal,	1.250.000	1.250.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Respuestos del equipo Cama Electrica con Ruedas de Metal, Marca: Foshan, Modelo: FS3421W62F7 Instalados en el rango de 51 a 200 Km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Respuestos del equipo Cama Electrica con Ruedas de Metal	1.750.000	1.750.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Respuestos del equipo Cama Electrica con Ruedas de Metal, Marca: Foshan, Modelo: FS3421W62F7 Instalados en el rango de 201 a 450 Km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Respuestos del equipo Cama Electrica con Ruedas de Metal	2.250.000	2.250.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	9.437.600	9.437.600
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	300.000	300.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	9.437.600	9.437.600
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	300.000	300.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	2.472.000	2.472.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	2.472.000	2.472.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de cabecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de cabecera de la Cama	3.692.000	3.692.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de piecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	FS3421W62F7	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de piecera de la Cama	3.692.000	3.692.000
------------------------	--------	---	-------------	-------------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	200.000	200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas silenciosas de 12 mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas silenciosas de 12 mm	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	1.850.000	1.850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Palanca de accionamiento de CPR manual	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Palanca de accionamiento de CPR manual	2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	300.000	300.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchón articulado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchón articulado	1.820.000	1.820.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchón articulado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Colchón articulado	30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchoneta base articulada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchoneta base articulada	1.570.000	1.570.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales eléctricos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales eléctricos	1.440.500	1.440.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexión de tres pines para los actuadoeslinealeelectrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Fichas de conexión de tres pines para los actuadoeslinealeelectrico	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Bulones de puntos de flexión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Bulones de puntos de flexión	1.016.000	1.016.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
29	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexión				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexión	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fuente de alimentación				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fuente de alimentación	2.752.000	2.752.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
31	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Placa de control principal				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Placa de control principal	7.704.000	7.704.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
33	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la cabecera				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la cabecera	4.232.000	4.232.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
35	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabebecera	500.000	500.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la piecera	3.750.000	3.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para elevación de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para elevación de la cama	3.750.000	3.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para elevación de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para elevación de la cama	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para posición trendelemburg y trendelemburg invertido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para posición trendelemburg y trendelemburg invertido	3.750.000	3.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para posiciontrendelenburg y trendelenburg invertido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para posiciontrendelenburg y trendelenburg invertido	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para extensión de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para extensión de la cama	3.750.000	3.750.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para extensión de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para extensión de la cama	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Baterías de respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para extensión de la cama	2.460.000	2.460.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterías de respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Baterías de respaldo	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Interruptor ON/OFF	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Interruptor ON/OFF	2.250.000	2.250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cama	8.440.000	8.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecanica de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cama	500.000	500.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cabecera	8.440.000	8.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cabecera	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la piecera	8.440.000	8.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la piecera	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema mecánico de extensión de piernas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema mecánico de extensión de piernas	8.440.000	8.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de extensión de piernas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de sistema de extensión de piernas	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Porta suero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Porta suero	1.630.000	1.630.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Porta Suero	10.000	10.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Manija de agarre	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Manija de agarre	2.250.000	2.250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de manija de agarre	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	9.937.600	9.937.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
61	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
62	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	9.937.600	9.937.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
63	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	300.000	300.000
------------------------	--------	---	-------------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
64	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	2.972.000	2.972.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
65	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
66	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	2.972.000	2.972.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
67	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
68	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de cabecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de cabecera de la Cama	4.192.000	4.192.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
69	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
70	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de piecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A. - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de piecera de la Cama	4.192.000	4.192.000
-------------------------	--------	---	-------------	-------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
71	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
72	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas silenciosas de 12 mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas silenciosas de 12 mm	2.550.000	2.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
73	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
74	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	2.350.000	2.350.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
75	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
76	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Palanca de accionamiento de CPR manual	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Palanca de accionamiento de CPR manual	2.550.000	2.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
77	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	300.000	300.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
78	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchón articulado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchón articulado	2.320.000	2.320.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchón articulado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Colchón articulado	30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
80	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchoneta base articulada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchoneta base articulada	2.070.000	2.070.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
81	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W6F7	China	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales eléctricos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W6F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales eléctricos	1.640.500	1.640.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
83	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales eléctricos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W6F7	China	Mano de obra por cambio de Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales eléctricos	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Bulones de puntos de flexión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W6F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Bulones de puntos de flexión	1.516.000	1.516.000
------------------------	--------	---	------------	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
85	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W6F7	China	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexión	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fuente de alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W6F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fuente de alimentación	3.252.000	3.252.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W6F7	China	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Placa de control principal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W6F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Placa de control principal	8.204.000	8.204.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
89	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W6F7	China	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
90	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W6F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la cabecera	4.732.000	4.732.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
91	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabebecera	500.000	500.000
------------------------	--------	---	-------------	-------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la piecera	4.250.000	4.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para elevación de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para elevación de la cama	4.250.000	4.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para elevación de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para elevación de la cama	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para posición trendelemburg y trendelemburg invertido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para posición trendelemburg y trendelemburg invertido	4.250.000	4.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para posiciontrendelenburg y trendelenburg invertido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para posiciontrendelenburg y trendelenburg invertido	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para extensión de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para extensión de la cama	4.250.000	4.250.000
------------------------	--------	---	-------------	-------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
99	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para extensión de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para extensión de la cama	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
100	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Baterías de respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Baterías de respaldo	2.960.000	2.960.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
101	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterías de respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Baterías de respaldo	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
102	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Interruptor ON/OFF	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Interruptor ON/OFF	2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
103	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
104	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cama	8.940.000	8.940.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
105	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecanica de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cama	500.000	500.000
------------------------	--------	---	-------------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
106	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cabecera	8.940.000	8.940.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
107	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cabecera	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
108	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la piecera	8.940.000	8.940.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
109	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la piecera	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
110	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema mecánico de extensión de piernas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co. Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema mecánico de extensión de piernas	8.940.000	8.940.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
111	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de extensión de piernas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory co., ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de sistema de extensión de piernas	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
112	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Porta suero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory co., ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Porta suero	2.130.000	2.130.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory co., ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Porta Suero	10.000	10.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Manija de agarre	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory co., ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Manija de agarre	2.550.000	2.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory co., ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de manija de agarre	200.000	200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory co., ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	10.437.600	10.437.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory co., ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory co., ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	10.437.600	10.437.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory co., ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	300.000	300.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
120	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory co., ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	3.472.000	3.472.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	3.472.000	3.472.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
124	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de cabecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de cabecera de la Cama	4.692.000	4.692.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
125	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
126	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de piecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de piecera de la Cama	4.692.000	4.692.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	200.000	200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas silenciosas de 12 mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas silenciosas de 12 mm	3.050.000	3.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	2.850.000	2.850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Palanca de accionamiento de CPR manual	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Palanca de accionamiento de CPR manual	3.050.000	3.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	300.000	300.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchón articulado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchón articulado	2.820.000	2.820.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchón articulado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Colchón articulado	30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchoneta base articulada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchoneta base articulada	2.570.000	2.570.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales eléctricos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales eléctricos	2.140.500	2.140.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexión de tres pines para los actuadoeslinealeelectrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V.S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Fichas de conexión de tres pines para los actuadoeslinealeelectrico	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Bulones de puntos de flexión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Bulones de puntos de flexión	2.016.000	2.016.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
141	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexión	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
142	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fuente de alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fuente de alimentación	3.752.000	3.752.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
143	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
144	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Placa de control principal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Placa de control principal	8.704.000	8.704.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
145	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
146	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la cabecera	5.232.000	5.232.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
147	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabebecera	500.000	500.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la piecera	4.750.000	4.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para elevación de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para elevación de la cama	4.750.000	4.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para elevación de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para elevación de la cama	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para posición trendelemburg y trendelemburg invertido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para posición trendelemburg y trendelemburg invertido	4.750.000	4.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para posiciontrendelenburg y trendelenburg invertido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para posiciontrendelenburg y trendelenburg invertido	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para extensión de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para extensión de la cama	4.750.000	4.750.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
155	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para extensión de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para extensión de la cama	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
156	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Baterías de respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Baterías de respaldo	3.460.000	3.460.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
157	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterías de respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Baterías de respaldo	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
158	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Interruptor ON/OFF	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Interruptor ON/OFF	3.250.000	3.250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
159	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
160	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cama	9.440.000	9.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
161	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecanica de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cama	500.000	500.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
162	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cabecera	9.440.000	9.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
163	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cabecera	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
164	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la piecera	9.440.000	9.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
165	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la piecera	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
166	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema mecánico de extensión de piernas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema mecánico de extensión de piernas	9.440.000	9.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
167	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de extensión de piernas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de sistema de extensión de piernas	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
168	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Porta suero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Porta suero	2.630.000	2.630.000
------------------------	--------	--	-------------	-------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
169	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de Porta Suero	10.000	10.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
170	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Manija de agarre	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Manija de agarre	3.050.000	3.050.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
171	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Co., Ltd	FS3421W62F7	China	Mano de obra por cambio de manija de agarre	200.000	200.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LPN SBE 36/22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA FOSHAN PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	419.723.100	04-10-2022	08:01:05.861	Propuesta
Código Verificador:			76dbb9f0159d1b321876c672cf63de2c	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - LPN SBE 36/22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA FOSHAN PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	419.723.100

Ítems Ganados por Proveedor

Proveedor: 80038216-1 - V & V S.A

Ítem	Precio Ganador
1 - LPN SBE 36/22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA FOSHAN PERTENECIENTES AL IPS	419.723.100

Listado de Mensajes

1 - LPN SBE 36/22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA FOSHAN PERTENECIENTES AL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-10-2022	08:11:11.895
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-10-2022	08:11:20.433
Buenos días, comenzamos la Subasta.	04-10-2022	08:11:24.403
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-10-2022	08:11:51.532
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-10-2022	08:15:20.257
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-10-2022	08:21:20.313
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-10-2022	08:25:43.401
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-10-2022	08:25:43.438

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.