

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 392853

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:46 del día 27/4/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 392853 - ADQUISICIÓN DE ASCENSOR PARA EL HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO-AD REFERENDUM de la Institución:

Código Verificador: 0db3e289e858c4d1c49b24d5973c9042

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Nivel de Entidad: | Poder Ejecutivo |
| Entidad: | Ministerio del Interior |
| UOC: | Policia Nacional |
| Código SICP: | 1050 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

| CONSULTA | | |
|--|------------|----------|
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| En el Punto 8. Experiencia Requerida, se solicita demostrar haber suministrado satisfactoriamente Ascensores para Instituciones Públicas y/o Privadas en los años (2018-2019-2020) en un porcentaje equivalente al 50% del monto total ofertado. En virtud de que en el Punto 9. Capacidad Técnica se debe presentar la Autorización del Fabricante, Constancia de ser representante o Distribuidor Autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertados, ¿la demostración de los suministros realizados deberán ser de ascensores de la misma marca que los ofertados en este Proceso de Contratación? | 29-03-2021 | 11:43:53 |

| RESPUESTAS | | |
|--|------------|----------|
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| La experiencia requerida es en venta de los bienes ofertados (Ascensores), no es necesario que sean de la marca ofertada. Se solicita al oferente adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. | 08-04-2021 | 15:32:42 |

| CONSULTA | | |
|--|------------|----------|
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| En el Inciso e) del Punto 9. Capacidad Técnica se solicita: Los bienes (ascensores) deberán tener una Garantía de 2 (dos) años. La misma deberá cubrir defectos de fábrica, por daño intencional, uso indebido, descargas atmosféricas, intervención de personal ajeno al adjudicado, o partes del equipo bajo efectos de desgaste natural y de materiales y/o insumos utilizados por el oferente para la instalación y puesta en funcionamiento. Dicha garantía deberá incluir provisión de repuestos originales y mantenimientos correctivos y preventivos, según lo establecido en las especificaciones técnicas del PBC. Los riesgos cubiertos por las garantías de fábrica son los que refieren a defectos de fábrica, es imposible y está totalmente fuera del control del adjudicado poder garantizar daño intencional, uso indebido, descargas atmosféricas, intervención de personal ajeno al adjudicado, o partes del equipo bajo efectos de desgaste natural ya que está fuera del alcance del adjudicado tener control sobre estos eventos. La garantía puede contemplar la realización de los servicios de mantenimiento preventivo y contar con la capacidad de realizar el mantenimiento correctivo, en caso de ser requerido, como contar con repuestos originales para el bien ofertado, pero si el evento es causado por mala utilización, por descargas atmosféricas, daño intencional o desgaste natural no puede ser asumida por el adjudicado. Entendemos que hay un error en la redacción de este párrafo. ¿podrían aclarar concretamente que aspectos deberá cubrir la Garantía de 2 (dos) años? | 29-03-2021 | 11:44:35 |

| RESPUESTAS | | |
|---|------------|----------|
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 2. | 08-04-2021 | 15:33:10 |

| CONSULTA | | |
|---|------------|----------|
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| EN EL PUNTO 11: VISITA A L SITIO DE EJECUCION DEL CONTRATO, LA MISMA Se prevé hasta un día antes de la fecha tope de consultas, entendiéndose que la misma fue domingo y que comenzaba a regir el decreto 5053/2021, podrian postergar otro día dicha visita? | 29-03-2021 | 12:30:44 |

Listado de Consultas

| RESPUESTAS | | |
|--|------------|----------|
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Se aclara al potencial oferente que los días se computan en días hábiles, la visita al sitio de ejecución del contrato se estableció de conformidad a la Resolución DNCP N° 5695/19, en donde dispone que la visita debe ser al menos un día antes de la fecha tope de consulta. | 08-04-2021 | 15:33:30 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| en el punto 23: VIGENCIA DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENETO DE CONTRATO DICE: 31/01/2021, se debería de cambiar | 29-03-2021 | 12:33:53 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Se realizarán las modificaciones mediante Adenda N° 3. | 09-04-2021 | 09:39:37 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Ítem 01: Ascensores para personas – Características Técnicas: Maniobra Automático Colectivo Duplex, al estar ambos ascensores separados por una distancia importante, esta especificación carece de sentido, entendemos que debiera decir: Simplex Automático Colectivo Selectivo en Ambas direcciones, ¿es así? Para un ascensor de 1.500 kg, la dimensión correcta es 1.450mm de ancho, 2.250 mm de largo y la altura de 2.200 mm (Apto para transporte de camas de UTI). ¿Es esto lo que se desea adquirir? La puerta de cabina figura con unas dimensiones de 1.000 mm x 2.100 mm, para las puertas de piso figuran: 1.300 mm x 2.100 mm. Ambas puertas necesariamente deberán tener las mismas dimensiones. ¿Resulta adecuado que las puertas tengan unas dimensiones de 1.200 mm x 2.100 mm? Ítem 02: Ascensores para personas – Características Técnicas: Un ascensor eléctrico, Figura capacidad mínima 1.000 kg / 13 personas, velocidad 0,5 m/seg. Esta capacidad corresponde para un ascensor cuya cabina tiene las siguientes dimensiones 1.100 mm ancho x 2.000 mm de largo, para ello se requiere un hueco de 1.700 mm de ancho y 2.300 mm de largo que entendemos que actualmente está construido y disponible en el sector del Laboratorio. ¿Es esto correcto? Con respecto a la velocidad requerida se puede suministrar un ascensor eléctrico con sistema de tracción hidráulico con sala de máquinas. ¿Es este el ascensor que se desea instalar? En la puerta de la cabina figura 700 mm x 2.100 mm y en la puertas de los pisos: 900 mm x 2.000 mm, necesariamente ambas puertas deben tener las mismas dimensiones, proponemos que sean mínimo de 800mm x 2.000 mm. ¿Se acepta esto? | 29-03-2021 | 12:51:55 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Se solicita remitirse a la Adenda N° 2. | 08-04-2021 | 15:35:09 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| En trabajos y suministros de obra civil, se menciona que el sobre recorrido y paredes del último nivel deben ser de hormigón, por las características particulares de nuestros ascensores a ser ofertados, no requerimos paredes y sobre recorrido de hormigón. ¿Pueden excluir esta condicionante innecesaria para nosotros? Ítem Mantenimiento Preventivo mensual incluyendo kit de repuestos según especificación del fabricante (durante la garantía). Este Mantenimiento ¿debe estar incluido en el precio de los ascensores ofertados? Entendemos que el kit de repuestos debe estar disponible para caso de necesidad, ¿es esto así? | 29-03-2021 | 12:52:38 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El proveedor que resulte adjudicado deberá realizar los trabajos necesarios de acuerdo a las necesidades de su producto. Los costos de todos los trabajos de instalación deberán incluirse en el precio ofertado. | 08-04-2021 | 15:35:28 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Para lograr cumplir el plazo de entrega en funcionamiento de los 3 ascensores en el término de 160 días hábiles desde la firma del contrato, se deben desmontar los 2 ascensores existentes al mismo tiempo y 60 días previo a la llegada del material para la adecuación de los huecos y que estos estén listos, vacíos y adecuados al momento de llegar el material para poder iniciar de inmediato el montaje de los nuevos ascensores. Para no cancelar el servicio de ascensores existente en el hospital, en este momento, ¿no sería más conveniente desmontar y montar los ascensores de a uno por vez? Para ello proponemos un plazo de entrega de 5 meses para los materiales en la obra y de 2,5 meses por cada ascensor para desarmar los ascensores existentes y armar los nuevos ascensores. | 29-03-2021 | 12:53:12 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Se realizarán las modificaciones mediante Adenda N° 2. | 08-04-2021 | 15:35:56 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| LUEGO DE LA VISITA TECNICA QUE ME PARECE MUY CORRECTO QUE SEA DE CARACTER OBLIGATORIO , VERIFICAMOS QUE HAY TRABAJOS CIVILES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS , SIENDO ASCENSORES DE ALTO TRANSITO Y ADEMAS EN UN HOSPITAL PUBLICO , POR LO CUAL SOLICITO PIDAN PROFESIONALES EN CADA ESPECIALIDAD : 1.ING CIVIL MINIMO 10 AÑOS DE EXPERIENCIA 2.ING INDUSTRIAL 5 AÑOS DE EXPERIENCIA 3.ING ELECTROMECHANICO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA 4.ING ELECTRONICO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA ADJUNTAR TITULO Y CI COPIAS AUTENTICADAS 3 TECNICOS ESPECIALISTAS EN MONTAJE DE ASCENSORES CON UN MINIMO DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA CON CURSOS EN MONTAJE DE ASCENSORES Y ASCENSORES MONTA CAMAS ADJUNTAR COPIA DE CURSOS Y CI DEBIDAMENTE AUTENTICADOS REVISANDO EL PBC EL TIEMPO DE ENTREGA DADA LA EMERGENCIA SANITARIA Y LA NECESIDAD DEL USO DE LOS ASCENSORES LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBERIA DE SER EN 90 DIAS COMO MAXIMO ISOS : SOLICITO QUE LA FABRICA DE ASCENSORES TENGA ISOS 9001,14001,18001 | 29-03-2021 | 14:15:54 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |

Listado de Consultas

| | | |
|---|--------------|-------------|
| Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que en ellas se encuentran establecidos los requisitos técnicos y de experiencia necesarios para llevar adelante la ejecución del contrato. | 08-04-2021 | 15:37:11 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| En trabajos y suministros de obra civil, se menciona que el sobre recorrido y paredes del último nivel deben ser de hormigón. Por las características particulares de nuestros ascensores a ser ofertados, no requerimos paredes y sobre recorrido de hormigón. ¿Pueden excluir esta condicionante innecesaria para nosotros? Ítem Mantenimiento Preventivo mensual incluyendo kit de repuestos según especificación del fabricante (durante la garantía). Este Mantenimiento ¿debe estar incluido en el precio de los ascensores ofertados? Entendemos que el kit de repuestos debe estar disponible para caso de necesidad, ¿es esto así? | 29-03-2021 | 15:44:32 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El proveedor que resulte adjudicado deberá realizar los trabajos necesarios de acuerdo a las necesidades de su producto. Los costos de todos los trabajos de instalación deberán incluirse en el precio ofertado. Se aclara al Potencial Oferente que los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo deberán estar ya incluidos en su precio ofertado durante la vigencia de la garantía solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones. Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. | 08-04-2021 | 15:37:49 |

Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|--------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Oferente: HOLLER INGENIERIA S.R.L. - RUC: 80004682-0 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 1 |
| 1508017792 | Póliza | Aseguradora Paraguaya S.A. | 20-04-2021 | 27-04-2021 | 27-08-2021 |
| Oferente: RENFE SA - RUC: 80050419-4 | | | | | |
| Oferente: RENFE SA - RUC: 80050419-4 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 2 |
| 1508015973 | Póliza | SEGUROS CHACOS S.A | 26-03-2021 | 08-04-2021 | 05-08-2021 |
| Oferente: SIMON RECALDE ROMERO - RUC: 2350907-4 | | | | | |
| Oferente: SIMON RECALDE ROMERO - RUC: 2350907-4 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 3 |
| 1508004255 | Póliza | ROYAL SEGUROS SA | 20-04-2021 | 26-04-2021 | 04-08-2021 |

Listado de Propuestas por Proveedor

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 24101601-026 | Ascensor para personas | | | | 2 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0 | MP Ascensores | Macpuar S.A. | MP1710GO! "C" | España | Ascensor para personas capacidad 17 personas - 5 paradas | 391.120.000 | 782.240.000 |
| RENFE SA - 80050419-4 | EMBARBA | EMBARBA | EMBARBA | ESPAÑA | | 334.118.750 | 668.237.500 |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | SCHUMACHER | SCHUMACHER ELEVATOR (ZHANGJIAGA CO.LTD | ESNO01 | CHINA | ASCENSOR PARA PERSONAS | 332.500.000 | 665.000.000 |
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 2 | 24101601-026 | Ascensor para personas | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-------------|--------|--|-------------|-------------|
| HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0 | MP Ascensores | Macpuar S.A. | MP1305H "C" | España | Ascensor para personas capacidad 13 personas - 3 paradas | 316.120.000 | 316.120.000 |
| RENFE SA - 80050419-4 | EMBARBA | EMBARBA | EMBARBA | ESPAÑA | | 260.387.500 | 260.387.500 |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | SCHUMACHER | SCHUMACHER ELEVATOR (ZHANGJIAGA CO.LTD | ESNO01 | CHINA | ASCENSOR PARA PERSONAS | 285.000.000 | 285.000.000 |

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

| 1 - LoteTotal | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
| RENFE SA - 80050419-4 | 734.000.000 | 27-04-2021 | 08:42:35.085 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 998db30e6bb05b1c4e999102a8104285 | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 741.000.000 | 27-04-2021 | 08:42:13.365 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 17df4dc015cfca0a825127c34c891417 | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 748.000.000 | 27-04-2021 | 08:41:40.863 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f335cbf8b67fb67aaa8ac62afdf28ca9 | |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 753.000.000 | 27-04-2021 | 08:41:32.644 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 29295da09e09ca471d8d15e1f5c72530 | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 754.000.000 | 27-04-2021 | 08:41:18.802 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 28a48e96a729502e09d035b0713bef8e | |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 760.000.000 | 27-04-2021 | 08:41:10.825 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 56fd95d74b4eac757185eba57ed3709f | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 761.000.000 | 27-04-2021 | 08:40:58.233 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a7a0978d046a8e38adc86fe12a3a8066 | |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 770.000.000 | 27-04-2021 | 08:40:49.520 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 765447764d51758ac0495522af0dd652 | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 771.000.000 | 27-04-2021 | 08:40:36.650 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0c05a7d17ef3d3a3bbe452d220d05591 | |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 783.000.000 | 27-04-2021 | 08:40:28.111 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ce5fc2bec205049e83c9395b361d42b7 | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 784.000.000 | 27-04-2021 | 08:40:11.690 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 92bc3b648b6b12247f37f995bd7fd34c | |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 790.000.000 | 27-04-2021 | 08:39:55.901 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6aa9dbcdfda8115a2384575e957c0b60 | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 791.000.000 | 27-04-2021 | 08:39:44.737 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 021335ec3c02bae53b88679390a796a2 | |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 800.000.000 | 27-04-2021 | 08:39:33.447 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c57470ca2235f7f68f64304a48071c28 | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 815.000.000 | 27-04-2021 | 08:39:19.694 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6e3695f9e0bd2198c53b5cc27af0e7d3 | |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 824.000.000 | 27-04-2021 | 08:39:11.242 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | aa16e5791b52da7ea27c4311a1b94875 | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 825.000.000 | 27-04-2021 | 08:38:58.747 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | da34c2dc53338a38f2bbcb676d96d8 | |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 839.000.000 | 27-04-2021 | 08:38:47.841 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e3c6c4ef0ae6b085d156c4147a106243 | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 840.000.000 | 27-04-2021 | 08:37:14.578 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | bf52ca23c5851593cdf7e861c4262182 | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 850.000.000 | 27-04-2021 | 08:35:53.568 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | a132ee9d4f83935a1510f5f166424ecf | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 860.000.000 | 27-04-2021 | 08:34:41.763 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | bca39720f23b6ad27ddc05e9c4ea9e60 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 865.000.000 | 27-04-2021 | 08:34:24.501 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 1979bf7a09ab885086de9808fecbf991 | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 870.000.000 | 27-04-2021 | 08:34:04.892 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 51195e6cf43e082dbecb49a623bc37b | |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 880.000.000 | 27-04-2021 | 08:33:39.947 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 13fb3e297f3262d2628ca46ba5528d6a | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 890.000.000 | 27-04-2021 | 08:33:29.331 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | e88557dd8242fa7f4971e65d29ba453f | |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 900.000.000 | 27-04-2021 | 08:32:59.485 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 1246fe7b549c38f16d3e437cbb297876 | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 905.000.000 | 27-04-2021 | 08:32:33.452 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 4c5abffa387f1eab5b8ab0525b7c075b | |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 910.000.000 | 27-04-2021 | 08:31:15.871 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 1ae4bff99380f0de62a411b0a52b44a8 | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 911.000.000 | 27-04-2021 | 08:31:03.179 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 945db3b9524ac6593341d65ef2e0b23e | |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 918.000.000 | 27-04-2021 | 08:30:10.502 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | d08d015a5aa468d0c97fc452d5cc3b8e | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 919.000.000 | 27-04-2021 | 08:29:42.902 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | aac942063c48b6e2de73f88361d7070c | |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 924.000.000 | 27-04-2021 | 08:28:20.893 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | e1e4257911312723039a602d115d58c3 | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 925.000.000 | 27-04-2021 | 08:27:49.996 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | b6d41072fff435164e12e05cd53d87ba | |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 927.625.000 | 27-04-2021 | 08:25:31.025 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 48e930a67ba029269d41294125bd3407 | |
| RENFE SA - 80050419-4 | 928.625.000 | 27-04-2021 | 08:21:11.612 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 450d5acc49e840791fe76dd3e852c9f | |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 950.000.000 | 27-04-2021 | 08:21:11.617 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ac528610a21a3bca608c5f986be0b602 | |
| HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0 | 997.000.000 | 27-04-2021 | 08:26:09.168 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 2831f006f530e9ddc10d0c2234020339 | |
| HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0 | 1.098.360.000 | 27-04-2021 | 08:21:11.616 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 4d03ca23c38f5b3a0cd207bd23cd0261 | |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------------------|--------------|
| RENFE SA - 80050419-4 | 734.000.000 |
| SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4 | 753.000.000 |
| HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0 | 997.000.000 |

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80050419-4 - RENFE SA

| Item | Precio Ganador |
|---------------|----------------|
| 1 - LoteTotal | 734.000.000 |

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 27-04-2021 | 08:21:16.660 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 27-04-2021 | 08:21:27.774 |
| Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas. | 27-04-2021 | 08:21:53.444 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 27-04-2021 | 08:24:54.760 |
| Puede seguir bajando sus oferta en las siguientes etapas. | 27-04-2021 | 08:25:09.482 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 27-04-2021 | 08:30:26.879 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 27-04-2021 | 08:30:32.530 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 27-04-2021 | 08:38:33.668 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 27-04-2021 | 08:46:02.871 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 27-04-2021 | 08:46:03.006 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.