

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 402705

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:22 del día 2/12/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 402705 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Institución:

Código Verificador: 9446635bdd3cf5156937ec36d7dd23d3

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat
UOC:	UOC MUVH
Código SICP:	1286

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dimensión del área del taller: Poseer infraestructura para resguardo de los vehículos, e instalaciones adecuadas para maniobrabilidad de los mismos. Para el efecto deberá contar con una superficie cubierta mínima de 650 m2 íntegramente techado y cerrado tipo depósito con paredes de material cocido (ladrillos) del piso al techo, para mayor seguridad del patrimonio institucional. Además, el taller deberá contar indefectiblemente con 2 accesos independientes (entrada/salida) para facilitar la maniobrabilidad, seguridad de los rodados dentro del taller y para una pronta acción en caso de siniestro. NO ES UN REQUISITO PRIORITARIO, además teniendo una entrada y salida diferente, en 650m2, se debe calcular que debería estar libre un corredor para el tránsito fluido "en caso de siniestro" según requerimiento, de esa forma ya resta superficie de trabajo a los vehículos dentro del taller, calculando que el MUVH cuenta con una flota importante y además están los otros clientes o estatales o particulares que ocupan superficie dentro del taller. Si van a exigir una entrada y salida diferente, se debe ampliar los m2 (superficie) del taller a mínimo 800m2. de otra forma no condice el requerimiento con la necesidad. Solicitamos modificar este requerimiento. Favor tener en cuenta que el Art 20 de la Ley 2051 establece que no se deben incluir en los PBC condiciones que no resulten técnicamente indispensables si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a potenciales oferentes. Además, deberían aclarar a que se refieren con posibles "siniestros"	02-11-2021	19:48:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consideramos que la superficie mínima solicitada da énfasis en lo que respecta al Art. 20 de la ley 2051/03 el cual consideramos no limita la posibilidad de concurrencia de potenciales oferentes, siendo este, solo un componente mínimo como bien lo resalta el PBC. En cuanto a posibles siniestros se habla por cuestiones de incendio, inclemencias climáticas y de otras indoles las cuales puede acaecer involuntariamente en el predio en donde se realice dichos trabajos. Por lo cual solicitamos remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	04-11-2021	08:49:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Deberá disponer de herramientas necesarias y suficientes para la realización de los trabajos como ser de Alineadora de ruedas (podrá ser tercerizado), calibrador de inyectores, extractor de picos inyectores, Ext. rulemán, extractor hidráulico espiral de amortiguador, equipos de succión, cargador de aceite, equipos de mantenimiento de baterías, cargadores eléctricos, sierra sable de corte, tester electrónico. MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE: la exigencia de una SIERRA DE SABLE DE CORTE, no es fundamental en el llamado, en ninguna parte del pedido de precios establece que se corte algo, nos parece hasta descabellado este requerimiento.	02-11-2021	19:55:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Hemos solicitado todo tipo de herramientas y repuestos necesarios para realizar cualquier tipo de reparaciones, servicios o mantenimiento en cualquier punto del País, ya que hemos tenido antecedentes ocurridos donde se llegó a necesitar. Por lo cual solicitamos remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	04-11-2021	08:49:19
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El taller deberá estar ubicado a una distancia no mayor a 5 kilómetros de la institución, a los efectos de garantizar la pronta entrega/ retiro de los móviles, facilitar el control por parte del mecánico de la institución a los trabajos realizados y optimizar el tiempo de traslado (Economía a la institución) y la utilización de los móviles al momento de verificar, trasladar y gestionar los móviles o documentaciones en el taller adjudicado. - Solicitamos extender el rango a 8 kms para poder dar oportunidades a mas oferentes a formar parte de la subasta, al final, será de beneficio para el MUVH tener mayores oferentes en puja, con 3 kms más, son nada más 10 minutos más de tráfico, y no incide en costos mayores ni en combustible, al final lo que se busca es buen servicio, garantía, menor precio, responsabilidad para con la Convocante.	02-11-2021	20:05:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Nuestro vehículos están en constante movimiento, realizando trabajos de viajes donde nuestros funcionarios van a realizar verificación de viviendas al Interior del País, por lo que muchas veces nos vemos en la necesidad de que los mismos puedan recibir un relevamiento y/o mantenimiento antes de los viajes, es por eso que el rango solicitado en el PBC, es justamente de acuerdo al tiempo que nos llevara trasladar el vehículo hasta el taller y el ahorro en combustible tal como decimos (Economía a la institución). Por lo cual solicitamos remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	04-11-2021	08:48:44

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80055807-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508005000	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A	18-11-2021	19-11-2021	10-05-2022
Oferente: TALLER INTEGRAL S.A. - RUC: 80053036-5					
Categoría: Mediana			Nro. Oferente: 2		
1508018721	Póliza	ASEPASA SEGUROS	17-11-2021	22-11-2021	21-04-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor ISUZU DMAX 2015					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	ISUZU	JAPON	D-MAX	JAPON	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	831.156.911	831.156.911
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	ISUZU	Isuzu Motors Ltd	DMAX 2015	JAPON		955.830.448	955.830.448
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor CHEVROLET S10 (2018)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	CHEVROLET	BRASIL	S-10	BRASIL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	556.686.829	556.686.829
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	CHEVROLET	General Motors	S10 (2018)	Estados Unidos		640.189.853	640.189.853
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor CHEVROLET S10 (2019)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	CHEVROLET	BRASIL	S-10	BRASIL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	505.532.915	505.532.915

TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	CHEVROLET	General Motors	S10 (2019)	Estados Unidos		581.362.852	581.362.852
-----------------------------------	-----------	----------------	------------	----------------	--	-------------	-------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor CHEVROLET S10 (2010)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	CHEVROLET	BRASIL	S-10	BRASIL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	389.454.088	389.454.088
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	CHEVROLET	General Motors	S10 (2010)	Estados Unidos		447.872.201	447.872.201

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor CHEVROLET S10 (2012)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	CHEVROLET	BRASIL	S-10	BRASIL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	397.595.564	397.595.564
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	CHEVROLET	General Motors	S10 (2012)	Estados Unidos		457.234.899	457.234.899

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor HYUNDAI ACCENT 2006	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	HYUNDAI	JAPON	ACCENT	JAPON	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS	260.969.136	260.969.136
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	HYUNDAI	Hyundai Motor Company	ACCENT 2006	COREA		300.114.506	300.114.506

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor HYUNDAI H1 (2015)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	HYUNDAI	JAPON	H1	JAPON	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	374.092.611	374.092.611
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	HYUNDAI	Hyundai Motor Company	H1 (2015)	COREA		430.206.503	430.206.503

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor HYUNDAI TUCSON 4x4 (2015)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	HYUNDAI	JAPON	TUCSON	JAPON	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	593.879.000	593.879.000
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	HYUNDAI	Hyundai Motor Company	TUCSON 4x4 (2015)	COREA		682.960.850	682.960.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor MAHINDRA (2013)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	MAHINDRA	INDIA	MAHINDRA	INDIA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	396.329.911	396.329.911
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	MAHINDRA	Mahindra & Mahindra Limited	(2013)	INDIA		455.779.398	455.779.398

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor FOTON OLLIN (2010)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	FOTON	CHINA	OLLIN	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	498.614.450	498.614.450
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	FOTON	Beiqi Foton Motor Co., Ltd	OLLIN (2010)	CHINA		573.406.618	573.406.618

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

11	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor SSANYOUNG REXTON (2019)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	SSANYOUNG	KOREA	REXTON	KOREA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	545.196.814	545.196.814
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	SSANYOUNG	SsangYong Motor Company	REXTON (2019)	COREA		626.976.336	626.976.336

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor CHEVROLET BLAZER (2015)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	CHEVROLET	BRASIL	BLAZER	BRASIL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	400.403.063	400.403.063
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	CHEVROLET	General Motors	BLAZER (2015)	Estados Unidos		460.463.522	460.463.522

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor CHEVROLET MONTANA (2009)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	CHEVROLET	BRASIL	MONTANA	BRASIL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	321.220.111	321.220.111
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	CHEVROLET	General Motors	MONTANA (2009)	Estados Unidos		369.403.128	369.403.128

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	5.980.000.000	02-12-2021	09:21:51.828	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1baddb57e05fe3697df39f5524d4c189	
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	5.990.000.000	02-12-2021	09:21:31.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdd461bd335bab4fe65188d2a125979e	
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	6.040.000.000	02-12-2021	09:20:09.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d93340a964731e80a3ec4244abe3a029	
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	6.040.000.000	02-12-2021	09:20:59.247	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01c7d1350519b5620ccc3117b1ca98e8	
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	6.059.000.000	02-12-2021	09:20:02.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3e9032772df82ef6910c82f14ab4af2	
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	6.060.000.000	02-12-2021	09:19:53.339	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f60724419994b95b1292eb273aa6d77	
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	6.070.000.000	02-12-2021	09:19:41.097	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44245739f8c7dd66b6760bb1358901c1	
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	6.071.100.000	02-12-2021	09:19:05.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60e36ee2a3b701089ae76499d97e2ba4	
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	6.071.131.403	02-12-2021	09:00:36.970	Propuesta
		Código Verificador:	e3ab5cb52eebae766511508f62d58ed6	
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	6.981.801.114	02-12-2021	09:00:36.984	Propuesta
		Código Verificador:	81159c066512d22e4c947513aa5613e7	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

Oferente	Mejor Precio
TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5	5.980.000.000
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3	5.990.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80053036-5 - TALLER INTEGRAL S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.980.000.000

Listado de Mensajes

1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2021	09:10:06.477
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-12-2021	09:10:13.696
Señores esperamos mejores ofertas.	02-12-2021	09:10:18.274
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2021	09:12:44.773
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2021	09:12:50.470
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2021	09:18:50.512
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2021	09:22:00.757
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2021	09:22:01.331

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.