

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 407190

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:53 del día 9/8/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 407190 -

LPN SBE 04-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PAR

LOS EQUIPOS DE LA MARCA BENQ PERTECIENTES AL IPS

de la Institución:

Código Verificador: 2792fba393abfad12dff5ccc69e5137

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: FALCON COM. & IND. S.A. - RUC: 80010835-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508007786	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	02-08-2022	08-08-2022	24-02-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo mesa quirúrgica Marca BenQ, Modelo NS650 instalados en el rango de 0 a 50km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento preventivo del equipo mesa quirúrgica Marca BenQ, Modelo NS650 instalados en el rango de 0 a 50km	2.860.000	2.860.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

2	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo mesa quirúrgica Marca BenQ, Modelo NS650 instalados en el rango de 51 a 200km.	1
---	--------------	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento preventivo del equipo mesa quirúrgica Marca BenQ, Modelo NS650 instalados en el rango de 51 a 200km.	3.260.000	3.260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo mesa quirúrgica Marca BenQ, Modelo NS650 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento preventivo del equipo mesa quirúrgica Marca BenQ, Modelo NS650 instalados en el rango de 201 a 450km.	3.740.000	3.740.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo mesa quirúrgica Marca BenQ, Modelo NS650 instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo mesa quirúrgica Marca BenQ, Modelo NS650 instalados en el rango de 0 a 50km	3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo mesa quirúrgica Marca BenQ, Modelo NS650 instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo mesa quirúrgica Marca BenQ, Modelo NS650 instalados en el rango de 51 a 200km.	3.740.000	3.740.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo mesa quirúrgica Marca BenQ, Modelo NS650 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo mesa quirúrgica Marca BenQ, Modelo NS650 instalados en el rango de 201 a 450km	4.400.000	4.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de freno	4.950.000	4.950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico de freno	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda	770.000	770.000
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con de mano de obra para instalación de provisión de rueda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con de mano de obra para instalación de provisión de rueda	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de presión	1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de interruptor de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de interruptor de presión	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de columna	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de columna	4.950.000	4.950.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra de cilindro hidráulico de columna	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra de cilindro hidráulico de columna	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de caja de control auxiliar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de caja de control auxiliar	5.240.000	5.240.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de caja de control auxiliar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de caja de control auxiliar	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de control remoto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de control remoto	7.700.000	7.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de control remoto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de control remoto	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de trendelemburg	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de trendelemburg	7.700.000	7.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico de trendelemburg	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico de trendelemburg	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico deslizante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico deslizante	32.450.000	32.450.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico deslizante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico deslizante	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico lateral	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico lateral	5.240.000	5.240.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico lateral	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico lateral	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico respaldo	4.950.000	4.950.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico respaldo	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de encastre pienera derecha	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de encastre pienera derecha	2.970.000	2.970.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de encastre pienera derecha	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de encastre pienera derecha	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de encastre pienera izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de encastre pienera izquierda	2.970.000	2.970.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de encastre pienera izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de encastre pienera izquierda	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de resorte a gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de resorte a gas	3.630.000	3.630.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de resorte a gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de resorte a gas	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de engranajes sist. Lumbar derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de engranajes sist. Lumbar derecho	6.050.000	6.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de engranajes sist. Lumbar derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de engranajes sist. Lumbar derecho	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de engranajes sist. Lumbar izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de engranajes sist. Lumbar izquierdo	6.050.000	6.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de engranajes sist. Lumbar izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de engranajes sist. Lumbar izquierdo	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de manivela sist. Lumbar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de manivela sist. Lumbar	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de manivela sist. Lumbar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de manivela sist. Lumbar	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de válvula solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de válvula solenoide	3.630.000	3.630.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de válvula solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de válvula solenoide	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre	7.150.000	7.150.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de placa madre	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de placa madre	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador	8.030.000	8.030.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de transformador	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de bomba eléctrica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de bomba eléctrica	8.250.000	8.250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de bomba eléctrica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de bomba eléctrica	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de capacitor	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de capacitor	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de placa de carga	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de placa de carga	2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de placa de carga	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de placa de carga	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de sistema de cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de sistema de cabecera	10.450.000	10.450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de sistema de cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de sistema de cabecera	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de juego de colchoneta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de juego de colchoneta	9.350.000	9.350.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de juego de colchoneta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de juego de colchoneta	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de posa brazo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de posa brazo	10.450.000	10.450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de posa brazo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de posa brazo	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de control remoto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de control remoto	4.400.000	4.400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de control remoto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de control remoto	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rectificador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de rectificador	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de rectificador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de rectificador	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de batería	440.000	440.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de batería	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de freno	4.950.000	4.950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico de freno	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda	770.000	770.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	73171602-006	Mantenimiento correctivo con de mano de obra para instalación de provisión de rueda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con de mano de obra para instalación de provisión de rueda	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de presión	1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de interruptor de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de interruptor de presión	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de columna	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de columna	4.950.000	4.950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de columna	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico de columna	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de caja de control auxiliar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de caja de control auxiliar	5.240.000	5.240.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
72	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de caja de control auxiliar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de caja de control auxiliar	950.000	950.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de control remoto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de control remoto	7.700.000	7.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de control remoto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de control remoto	950.000	950.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de trendelemburg	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de trendelemburg	7.700.000	7.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico de trendelemburg	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico de trendelemburg	950.000	950.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico deslizante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico deslizante	32.450.000	32.450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico deslizante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico deslizante	950.000	950.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico lateral	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico lateral	5.240.000	5.240.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
80	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico lateral	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico lateral	950.000	950.000
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico respaldo	4.950.000	4.950.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico respaldo	950.000	950.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de encastre piñonera derecha	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de encastre piñonera derecha	2.970.000	2.970.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de encastre piñonera derecha	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de encastre piñonera derecha	950.000	950.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de encastre piñonera izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de encastre piñonera izquierda	2.970.000	2.970.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de encastre piñonera izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de encastre piñonera izquierda	950.000	950.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de resorte a gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de resorte a gas	3.630.000	3.630.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de resorte a gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de resorte a gas	950.000	950.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de engranajes sist. Lumbar derecho	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de engranajes sist. Lumbar derecho	6.050.000	6.050.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de engranajes sist. Lumbar derecho	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de engranajes sist. Lumbar derecho	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de engranajes sist. Lumbar izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de engranajes sist. Lumbar izquierdo	6.050.000	6.050.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de engranajes sist. Lumbar izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de engranajes sist. Lumbar izquierdo	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de manivela sist. Lumbar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de manivela sist. Lumbar	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de manivela sist. Lumbar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de manivela sist. Lumbar	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de válvula solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de válvula solenoide	3.630.000	3.630.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de válvula solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de válvula solenoide	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre	7.150.000	7.150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

98	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de placa madre						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de placa madre	950.000	950.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador	8.030.000	8.030.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
100	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de transformador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de transformado	950.000	950.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de bomba eléctrica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de bomba eléctrica	8.250.000	8.250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
102	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de bomba eléctrica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de bomba eléctrica	950.000	950.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de capacitor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de capacitor	550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
104	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de capacitor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de capacitor	950.000	950.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de placa de carga					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de placa de carga	2.750.000	2.750.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
106	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de placa de carga					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de placa de carga	950.000	950.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de sistema de cabecera					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de sistema de cabecera	10.450.000	10.450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de sistema de cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de sistema de cabecera	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de juego de colchoneta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de juego de colchoneta	9.350.000	9.350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de juego de colchoneta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de juego de colchoneta	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de posa brazo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de posa brazo	10.450.000	10.450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de posa brazo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de posa brazo	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de control remoto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de control remoto	4.400.000	4.400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de control remoto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de control remoto	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rectificador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de rectificador	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de rectificador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de rectificador	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de batería	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de batería	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de freno	4.950.000	4.950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico de freno	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda	770.000	770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	73171602-006	Mantenimiento correctivo con de mano de obra para instalación de provisión de rueda	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con de mano de obra para instalación de provisión de rueda	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de presión	1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de interruptor de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de interruptor de presión	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de columna						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de columna	4.950.000	4.950.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
126	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de columna					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico de columna	1.550.000	1.550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de caja de control auxiliar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de caja de control auxiliar	5.240.000	5.240.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
128	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de caja de control auxiliar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de caja de control auxiliar	1.550.000	1.550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de control remoto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de control remoto	7.700.000	7.700.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
130	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de control remoto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de control remoto	1.550.000	1.550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de trendelemburg					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico de trendelemburg	7.700.000	7.700.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
132	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico de trendelemburg					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico de trendelemburg	1.550.000	1.550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico deslizante					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico deslizante	32.450.000	32.450.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
134	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico deslizante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico deslizante	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico lateral	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico lateral	5.240.000	5.240.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
136	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico lateral	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico lateral	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindro hidráulico respaldo	4.950.000	4.950.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
138	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de cilindro hidráulico respaldo	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de encastre piñonera derecha	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de encastre piñonera derecha	2.970.000	2.970.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
140	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de encastre piñonera derecha	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de encastre piñonera derecha	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de encastre piñonera izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de encastre piñonera izquierda	2.970.000	2.970.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
142	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de encastre piñonera izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de encastre piernera izquierda	1.550.000	1.550.000
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de resorte a gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de resorte a gas	3.630.000	3.630.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
144	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de resorte a gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de resorte a gas	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de engranajes sist. Lumbar derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de engranajes sist. Lumbar derecho	6.050.000	6.050.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
146	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de engranajes sist. Lumbar derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de engranajes sist. Lumbar derecho	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de engranajes sist. Lumbar izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de engranajes sist. Lumbar izquierdo	6.050.000	6.050.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
148	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de engranajes sist. Lumbar izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de engranajes sist. Lumbar izquierdo	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de manivela sist. Lumbar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de manivela sist. Lumbar	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
150	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de manivela sist. Lumbar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de manivela sist. Lumbar	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de válvula solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de válvula solenoide	3.630.000	3.630.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de válvula solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de válvula solenoide	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre	7.150.000	7.150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de placa madre	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de placa madre	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador	8.030.000	8.030.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de transformador	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de bomba eléctrica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de bomba eléctrica	8.250.000	8.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de bomba eléctrica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de bomba eléctrica	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de capacitor	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de capacitor	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de placa de carga	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de placa de carga	2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de placa de carga	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de placa de carga	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de sistema de cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de sistema de cabecera	10.450.000	10.450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de sistema de cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de sistema de cabecera	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de juego de colchoneta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de juego de colchoneta	9.350.000	9.350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de juego de colchoneta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de juego de colchoneta	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de posa brazo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de posa brazo	10.450.000	10.450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de posa brazo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de posa brazo	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de control remoto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de control remoto	4.400.000	4.400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
170	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de control remoto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de control remoto	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rectificador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de rectificador	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
172	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de rectificador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de rectificador	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de batería	440.000	440.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
174	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo con provisión de mano de obra para instalación de batería	1.550.000	1.550.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LPN SBE 04/22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA BENQ PERTECIENTES AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	604.160.000	09-08-2022	08:01:19.336	Propuesta
		Código Verificador:	82003859ba245eb20851973a11e6d513	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - LPN SBE 04/22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA BENQ PERTECIENTES AL IPS

Oferente	Mejor Precio
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	604.160.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80010835-3 - FALCON COM. & IND. S.A.

Item	Precio Ganador
1 - LPN SBE 04/22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA BENQ PERTECIENTES AL IPS	604.160.000

Listado de Mensajes

1 - LPN SBE 04/22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA BENQ PERTECIENTES AL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-08-2022	08:11:17.714
Buenos días, comenzamos la Subasta.	09-08-2022	08:11:24.213
Señor/a Oferente, baje su precio	09-08-2022	08:11:29.591
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-08-2022	08:37:29.530
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-08-2022	08:37:32.247
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-08-2022	08:43:32.879
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-08-2022	08:53:04.013
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-08-2022	08:53:04.598

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.