

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 424162

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:03 del día 20/6/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 424162 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos de la Institución:

Código Verificador: 447588b9a144e85197072b7d2cf70e2a

Nivel de Entidad:	Poder Legislativo
Entidad:	Congreso Nacional
Sub-UOC:	Centro Cultural de la Republica - El Cabildo - Uoc Congreso Nacional
Código SICP:	1597

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - RUC: 932171-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
n/a	Declaración Jurada	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	20-06-2023	20-06-2023	17-11-2023

Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC: 2292560-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1	Declaración Jurada	TES Ingeniería de Diego Rodriguez	20-06-2023	20-06-2023	17-10-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	81111812-9997	Mantenimiento preventivo - PCs.	1
PROPUESTAS INICIALES			

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento preventivo - PCs.	173.000	173.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	81111812-9997	Instalación y configuración de sistemas operativos - PCs.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		230.000	230.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Instalación y configuración de sistemas operativos - PCs.	207.000	207.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	81111812-9997	Instalación de controladores de los componentes internos y externos de las PCs.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		110.000	110.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Instalación de controladores de los componentes correctiva de los controladores para componentes internos y externos de las PCs.	98.000	98.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	81111812-9997	Backup y formateo de disco duro Copia de seguridad de datos existentes y formateo a cero del disco duro SATA 2.5/3.5 - PCs.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Backup y formateo de disco duro Copia de seguridad de datos existentes y formateo a cero del disco duro SATA 2.5/3.5 - PCs.	203.000	203.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	81111812-9997	Limpieza integral de PCs contra virus informáticos y sus variantes. Restauración de conflictos de hardware y software. Desfragmentación de discos. Puesta a punto y optimización del funcionamiento integral del equipo - PCs.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Limpieza integral de PCs contra virus informáticos y sus variantes. Restauración de conflictos de hardware y software. Desfragmentación de discos. Puesta a punto y optimización del funcionamiento integral del equipo - PCs.	221.000	221.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Placa madre, dos slots p/ memoria mínimo, con soporte p/ discos SATA 2.5/3.5 , vídeo, sonido y red integrados, puerto serial p/ impresora, puerto USB (front&rear).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		670.000	670.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Placa madre, dos slots p/ memoria mínimo, con soporte p/ discos SATA 2.5/3.5 , vídeo, sonido y red integrados, puerto serial p/ impresora, puerto USB (front&rear).	616.000	616.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Placa madre.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Placa madre.	201.000	201.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - SSD 480 Gb (mínimo) 2.5/3.5					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		780.000	780.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - SSD 480 Gb (mínimo) 2.5/3.5	720.000	720.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de SSD.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		280.000	280.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de SSD.	255.000	255.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Disco Duro HDD Sata 500 Gb (mínimo) 2.5/3.5					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		430.000	430.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Disco Duro HDD Sata 500 Gb (mínimo) 2.5/3.5	395.000	395.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de SSD.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de SSD.	170.000	170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Memoria RAMDDR3 DDR3, 4 Gb.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		500.000	500.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Memoria RAMDDR3 DDR3, 4 Gb.	462.000	462.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de CPU - Memoria RAMDDR4 DDR4, 4 Gb.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		410.000	410.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Memoria RAMDDR4 DDR4, 4 Gb.	378.000	378.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Memoria RAM DDR3 DIMM, 4 Gb.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		500.000	500.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Memoria RAM DDR3 DIMM, 4 Gb.	462.000	462.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Memoria RAM.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		170.000	170.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Memoria RAM.	157.000	157.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Procesador Pentium 4.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		370.000	370.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Procesador Pentium 4.	339.000	339.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Procesador Intel i3.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		1.110.000	1.110.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Procesador Intel i3.	1.024.000	1.024.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Procesador Intel i5.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		1.670.000	1.670.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Procesador Intel i5.	1.541.000	1.541.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Procesador Intel i7.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		2.600.000	2.600.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Procesador Intel i7.	2.405.000	2.405.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Procesador Core Duo.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		750.000	750.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Procesador Core Duo.	689.000	689.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Procesador.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		210.000	210.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Procesador.	190.000	190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Fuente power 450 W p/ ATX 450 watts o superior, con switch interruptor.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		520.000	520.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Procesador.	481.000	481.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Fuente power.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Procesador.	185.000	185.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Mouse USB Conexión USB, tipo óptico.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		140.000	140.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Procesador.	130.000	130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Teclado USB Conexión USB, standard, español.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Teclado USB Conexión USB, standard, español.	148.000	148.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Lecto-grabador CD/DVD SATA, presentación color negro.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Lecto-grabador CD/ DVD SATA, presentación color negro.	216.000	216.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Lecto-grabador.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		120.000	120.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Lecto-grabador.	109.000	109.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Cable de datos HDD Tipo IDE/SATA.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		90.000	90.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Cable de datos HDD Tipo IDE/SATA.	79.000	79.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Cable de alimentación HDD Tipo SATA.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		90.000	90.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Cable de alimentación HDD Tipo SATA.	77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Cable de alimentación eléctrica p/ fuente Con positivo, negativo y cable tierra.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Cable de alimentación eléctrica p/ fuente Con positivo, negativo y cable tierra.	73.000	73.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU Cooler.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU Cooler.	172.000	172.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de CPU Cooler.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		90.000	90.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de CPU Cooler.	84.000	84.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - fuente power p/ monitor LCD 19widescreen.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		370.000	370.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - fuente power p/ monitor LCD 19widescreen.	337.000	337.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - display. Display19 widescreen.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		610.000	610.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - display. Display19 widescreen.	561.000	561.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
35	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Tarjeta Gráfica de 2 Gb o superior.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		930.000	930.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Tarjeta Gráfica de 2 Gb o superior.	858.000	858.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
36	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Tarjeta Gráfica.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Tarjeta Gráfica.	222.000	222.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
37	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Tarjeta de Red PCI Rj45.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		410.000	410.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Tarjeta de Red PCI Rj45.	372.000	372.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
38	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de tarjeta de Red PCI Rj45.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de tarjeta de Red PCI Rj45.	198.000	198.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	81111812-9997	Mantenimiento correctivo de CPU - Tarjeta de Red inalámbrica.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		480.000	480.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de CPU - Tarjeta de Red inalámbrica.	438.000	438.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Tarjeta de Red inalámbrica.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Tarjeta de Red inalámbrica.	222.000	222.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	81111812-009	Mantenimiento preventivo - Notebook	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento preventivo - Notebook	221.000	221.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	81111812-009	Instalación y configuración de sistemas operativos - Notebook	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		230.000	230.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Instalación y configuración de sistemas operativos - Notebook	212.000	212.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	81111812-009	Instalación de controladores de los componentes Instalación correctiva de los controladores para componentes internos y externos del equipo - Notebook	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Instalación de controladores de los componentes Instalación correctiva de los controladores para componentes internos y externos del equipo - Notebook	182.000	182.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	81111812-009	Backup y formateo de disco duro Copia de seguridad de datos existentes y formateo a cero del disco duro SATA/IDE - Notebook	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Backup y formateo de disco duro Copia de seguridad de datos existentes y formateo a cero del disco duro SATA/IDE - Notebook	204.000	204.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	81111812-009	Limpieza integral de Notebook contra virus informáticos y sus variantes. Restauración de conflictos de hardware y software. Defragmentación de discos. Puesta a punto y optimización del funcionamiento integral del equipo.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Limpieza integral de Notebook contra virus informáticos y sus variantes. Restauración de conflictos de hardware y software. Defragmentación de discos. Puesta a punto y optimización del funcionamiento integral del equipo.	218.000	218.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	81111812-009	Mantenimiento correctivo de Notebook - Disco duro SATA SSD 480 Gb o superior	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		600.000	600.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Notebook - Disco duro SATA SSD 480 Gb o superior	555.000	555.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Disco Duro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		260.000	260.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Disco Duro	239.000	239.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	81111812-009	Mantenimiento correctivo de Notebook - Memoria RAM DDR3, 4 Gb o superior	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		460.000	460.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Notebook - Memoria RAM DDR3, 4 Gb o superior	421.000	421.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Memoria RAM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Memoria RAM	203.000	203.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	81111812-009	Mantenimiento correctivo de Notebook - Procesador Pentium DualCore	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		1.200.000	1.200.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Notebook - Procesador Pentium DualCore	1.108.000	1.108.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	81111812-009	Mantenimiento correctivo de Notebook - Procesador Intel i3	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		2.600.000	2.600.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Notebook - Procesador Intel i3	2.436.000	2.436.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	81111812-009	Mantenimiento correctivo de Notebook - Procesador Intel i5	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		2.990.000	2.990.000

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Notebook - Procesador Intel i5	2.766.000	2.766.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	81111812-009	Mantenimiento correctivo de Notebook - Procesador Intel i7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		3.800.000	3.800.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Notebook - Procesador Intel i7	3.528.000	3.528.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Procesador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Procesador	221.000	221.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	81111812-009	Mantenimiento correctivo de Notebook - cargador de batería Cargador de batería original p/ DELL. NO UNIVERSAL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		600.000	600.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Notebook - cargador de batería Cargador de batería original p/ DELL. NO UNIVERSAL	553.000	553.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	81111812-009	Mantenimiento correctivo de Notebook - batería Batería recargable Li-lon original p/ DELL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		620.000	620.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Notebook - batería Batería recargable Li-lon original p/ DELL	568.000	568.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Bateria	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Bateria	145.000	145.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	81111812-009	Mantenimiento correctivo de Notebook - Teclado Teclado, español	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		460.000	460.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Notebook - Teclado Teclado, español	428.000	428.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de teclado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de teclado	189.000	189.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	81111812-009	Mantenimiento correctivo de Notebook - Lecto-grabador CD-DVD Original	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		390.000	390.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Notebook - Lecto-grabador CD-DVD Original	355.000	355.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Lecto-grabador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		180.000	180.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica°	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Lecto-grabador	167.000	167.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	81111812-009	Mantenimiento correctivo de Notebook - display.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		960.000	960.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Notebook - display.	888.000	888.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Display	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		350.000	350.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Display	318.000	318.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	81111812-009	Mantenimiento correctivo de Notebook - Touch Pad.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		790.000	790.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Notebook - Touch Pad.	732.000	732.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Touch Pad.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	v		350.000	350.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Touch Pad.	318.000	318.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	81111812-002	Mantenimiento y limpieza Deposito de Tinta (SOLO MANO DE OBRA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento y limpieza Deposito de Tinta (SOLO MANO DE OBRA)	149.000	149.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Placa Principal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		920.000	920.000

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Placa Principal	849.000	849.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Placa Principal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		210.000	210.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Placa Principal	194.000	194.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - cabezal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		830.000	830.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - cabezal	772.000	772.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de cabezal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de cabezal	219.000	219.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Cinta Flex Cabezal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		320.000	320.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Cinta Flex Cabezal	293.000	293.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Cinta Flex Cabezal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		230.000	230.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Cinta Flex Cabezal	212.000	212.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Motor de Arrastre	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		370.000	370.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Motor de Arrastre	341.000	341.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Motor de Arrastre	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Motor de Arrastre	176.000	176.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
75	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Motor de Cabezal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		360.000	360.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Motor de Cabezal	335.000	335.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
76	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de motor de cabezal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		180.000	180.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de motor de cabezal	170.000	170.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
77	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Canasta de Cabezal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		600.000	600.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Canasta de Cabezal	555.000	555.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
78	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de canasta de cabezal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de canasta de cabezal	185.000	185.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - cintas de posicionamiento	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		480.000	480.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - cintas de posicionamiento	448.000	448.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
80	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de cintas de posicionamiento	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de cintas de posicionamiento	177.000	177.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
81	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Sensores de Posición	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		300.000	300.000

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Sensores de Posición	279.000	279.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de sensores de posición	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		180.000	180.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de sensores de posición	170.000	170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Bandeja de hoja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		440.000	440.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Bandeja de hoja	406.000	406.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Rodillo de Arrastre y presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		340.000	340.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Rodillo de Arrastre y presión	320.000	320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	81111812-002	Mano de Obra por cambio de rodillo de arrastre y presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de rodillo de arrastre y presión	188.000	188.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Panel de Mando	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		640.000	640.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Panel de Mando	593.000	593.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de panel de mando	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de panel de mando	173.000	173.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Cargador Fuente	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		590.000	590.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Officejet Pro 8600/J3680 - HP Officejet Pro 9010 - Cargador Fuente	540.000	540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
89	81111812-002	Mantenimiento y limpieza Deposito de Tinta (SOLO MANO DE OBRA)				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		120.000	120.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento y limpieza Deposito de Tinta (SOLO MANO DE OBRA)	110.000	110.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
90	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Placa Principal				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Placa Principal	184.000	184.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
91	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Placa Principal				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		120.000	120.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Placa Principal	110.000	110.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
92	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - cabezal				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		130.000	130.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - cabezal	122.000	122.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
93	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de cabezal				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de cabezal	96.000	96.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
94	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Cinta Flex Cabezal				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		120.000	120.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Cinta Flex Cabezal	107.000	107.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
95	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Cinta Flex Cabezal				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		90.000	90.000

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de Cinta Flex Cabezal	88.000	88.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
96	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Motor de Arrastre					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		120.000	120.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Motor de Arrastre	112.000	112.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
97	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Motor de Arrastre					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Motor de Arrastre	92.000	92.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
98	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Motor de Cabezal					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		120.000	120.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Motor de Cabezal	108.000	108.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
99	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de motor de cabezal					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		90.000	90.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de motor de cabezal	86.000	86.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
100	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Canasta de Cabezal					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		140.000	140.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Canasta de Cabezal	128.000	128.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
101	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de canasta de cabezal					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de canasta de cabezal	91.000	91.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
102	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - cintas de posicionamiento					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - cintas de posicionamiento	93.000	93.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de cintas de posicionamiento	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		70.000	70.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de cintas de posicionamiento	59.000	59.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Sensores de Posición	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Sensores de Posición	89.000	89.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de sensores de posición	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		60.000	60.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de sensores de posición	51.000	51.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Bandeja de hoja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		120.000	120.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Bandeja de hoja	106.000	106.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Rodillo de Arrastre y presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		120.000	120.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Rodillo de Arrastre y presión	112.000	112.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de rodillo de arrastre y presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		60.000	60.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de rodillo de arrastre y presión	55.000	55.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Panel de Mando	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Panel de Mando	91.000	91.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de panel de mando	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		60.000	60.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de panel de mando	53.000	53.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Cargador Fuente	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		170.000	170.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: DesKjet 3940/3535/3050/F4480/3845 - Cargador Fuente	157.000	157.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	81111812-002	Mantenimiento preventivo de Impresora Brother DCP-8080DN.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento preventivo de Impresora Brother DCP-8080DN.	72.000	72.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Fuente de Poder	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		430.000	430.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Fuente de Poder	404.000	404.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de fuente de poder	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de fuente de poder	198.000	198.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Kit de engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		320.000	320.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Kit de engranajes	299.000	299.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de engranajes	181.000	181.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Rodillo de Transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		350.000	350.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Rodillo de Transferencia	325.000	325.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de rodillo de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de rodillo de transferencia	143.000	143.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Rodillo de Papel	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Rodillo de Papel	206.000	206.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de rodillo de papel	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de rodillo de papel	173.000	173.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Unidad de motor principal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		370.000	370.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Unidad de motor principal	343.000	343.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de motor principal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		180.000	180.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de motor principal	166.000	166.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Unidad laser	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		500.000	500.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Unidad laser	469.000	469.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad laser	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad laser	173.000	173.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Fusor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		1.200.000	1.200.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Fusor	1.115.000	1.115.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de fusor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		290.000	290.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de fusor	266.000	266.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - kit de sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		370.000	370.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - kit de sensor	344.000	344.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de sensor	179.000	179.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - unidad de placa electrónica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		460.000	460.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - unidad de placa electrónica	432.000	432.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de placa electronica	181.000	181.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Unidad de imagen	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		580.000	580.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 2420 - Unidad de imagen	538.000	538.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

132	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de imagen						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de imagen	154.000	154.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
133	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Fuente de Poder					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		490.000	490.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Fuente de Poder	452.000	452.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
134	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de fuente de poder					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de fuente de poder	227.000	227.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
135	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Kit de engranajes					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		390.000	390.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Kit de engranajes	359.000	359.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
136	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de engranajes					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		230.000	230.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de engranajes	211.000	211.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
137	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Rodillo de Transferencia					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		440.000	440.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Rodillo de Transferencia	406.000	406.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
138	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de rodillo de transferencia					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de rodillo de transferencia	173.000	173.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
139	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Rodillo de Papel					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000	

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Rodillo de Papel	233.000	233.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
140	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de rodillo de papel					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de rodillo de papel	203.000	203.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
141	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Unidad de motor principal					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		440.000	440.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Unidad de motor principal	407.000	407.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
142	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de motor principal					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de motor principal	196.000	196.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
143	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Unidad laser					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		590.000	590.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Unidad laser	549.000	549.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
144	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad laser					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad laser	203.000	203.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
145	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Fusor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	v	N/A	N/A		1.440.000	1.440.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Fusor	1.335.000	1.335.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
146	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de fusor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		350.000	350.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de fusor	327.000	327.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
147	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - kit de sensor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		440.000	440.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - kit de sensor	408.000	408.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de sensor	208.000	208.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - unidad de placa electrónica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		530.000	530.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - unidad de placa electrónica	494.000	494.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de placa electronica	211.000	211.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Unidad de imagen	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		700.000	700.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: LaserJet 4000 - Unidad de imagen	644.000	644.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de imagen	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de imagen	184.000	184.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - Fuente de Poder	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		520.000	520.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - Fuente de Poder	489.000	489.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de fuente de poder	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		270.000	270.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de fuente de poder	252.000	252.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
155	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - Kit de engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		400.000	400.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - Kit de engranajes	383.000	383.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
156	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de engranajes	235.000	235.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
157	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - Rodillo de Transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		520.000	520.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - Rodillo de Transferencia	487.000	487.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
158	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de rodillo de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		210.000	210.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de rodillo de transferencia	198.000	198.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
159	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - Rodillo de Papel	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - Rodillo de Papel	235.000	235.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
160	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de motor principal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de motor principal	220.000	220.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
161	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - Unidad laser	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		540.000	540.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - Unidad laser	498.000	498.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
162	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad laser	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad laser	228.000	228.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - Fusor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		1.140.000	1.140.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - Fusor	1.054.000	1.054.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de fusor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		310.000	310.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de fusor	288.000	288.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - kit de sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		1.080.000	1.080.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - kit de sensor	997.000	997.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		340.000	340.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de sensor	316.000	316.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - unidad de placa electrónica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		700.000	700.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - unidad de placa electrónica	664.000	664.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de placa electronica	235.000	235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - Unidad de imagen	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		680.000	680.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: MS312DN - Unidad de imagen	629.000	629.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

170	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de imagen						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de imagen	208.000	208.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
171	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - Fuente de Poder					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		550.000	550.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - Fuente de Poder	511.000	511.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
172	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de fuente de poder					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		270.000	270.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de fuente de poder	255.000	255.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
173	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - Kit de engranajes					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		330.000	330.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - Kit de engranajes	310.000	310.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
174	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de engranajes					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de engranajes	237.000	237.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
175	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - Rodillo de Transferencia					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		520.000	520.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - Rodillo de Transferencia	484.000	484.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
176	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de rodillo de transferencia					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		210.000	210.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de rodillo de transferencia	201.000	201.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
177	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - Rodillo de Papel					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		260.000	260.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - Rodillo de Papel	239.000	239.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
178	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de rodillo de papel	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de rodillo de papel	228.000	228.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
179	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - Unidad laser	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		1.200.000	1.200.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - Unidad laser	1.113.000	1.113.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
180	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad laser	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad laser	229.000	229.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
181	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - Fusor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		1.670.000	1.670.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - Fusor	1.542.000	1.542.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
182	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de fusor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		310.000	310.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de fusor	292.000	292.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
183	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - kit de sensor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		490.000	490.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - kit de sensor	459.000	459.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
184	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de sensor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de sensor	235.000	235.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
185	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - unidad de placa electrónica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		810.000	810.000

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - unidad de placa electrónica	754.000	754.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
186	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de placa electronica					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de placa electronica	237.000	237.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
187	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - Unidad de imagen					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		970.000	970.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras Lexmark Modelos: T642 - Unidad de imagen	898.000	898.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
188	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de imagen					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de imagen	210.000	210.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
189	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Deskjet D1360 - Fuente de Poder					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		170.000	170.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Deskjet D1360 - Fuente de Poder	160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
190	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de fuente de poder					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de fuente de poder	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
191	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Deskjet D1360 - Kit de engranajes					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		130.000	130.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Deskjet D1360 - Kit de engranajes	127.000	127.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
192	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de engranajes					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		90.000	90.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de engranajes	82.000	82.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
-----------	--------	----------------------	--	--	--	--	----------

193	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Deskjet D1360 - Rodillo de Papel						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		110.000	110.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Deskjet D1360 - Rodillo de Papel	101.000	101.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
194	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de rodillo de papel					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de rodillo de papel	70.000	70.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
195	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Deskjet D1360 - Unidad de motor principal					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		120.000	120.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Deskjet D1360 - Unidad de motor principal	114.000	114.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
196	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de motor principal					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de motor principal	74.000	74.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
197	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Deskjet D1360 - kit de sensor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		110.000	110.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Deskjet D1360 - kit de sensor	102.000	102.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
198	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de sensor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		70.000	70.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de sensor	67.000	67.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
199	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Deskjet D1360 - unidad de placa electrónica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		180.000	180.000	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Deskjet D1360 - unidad de placa electrónica	166.000	166.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
200	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de placa electronica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000	

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de placa electronica	75.000	75.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
201	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Deskjet D1360 - cabezal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		130.000	130.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Impresoras HP Modelos: Deskjet D1360 - cabezal	124.000	124.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
202	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de cabezal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		90.000	90.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de cabezal	87.000	87.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - Adaptador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		170.000	170.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - Adaptador	154.000	154.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
204	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de adaptador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de adaptador	148.000	148.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - Fuente de Poder	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		400.000	400.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - Fuente de Poder	367.000	367.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de fuente de poder	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de fuente de poder	181.000	181.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - Kit de engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		340.000	340.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - Kit de engranajes	313.000	313.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		180.000	180.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de engranajes	169.000	169.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - Rodillo de Papel	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		320.000	320.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - Rodillo de Papel	303.000	303.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de rodillo de papel	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de rodillo de papel	173.000	173.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - Unidad de motor principal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		490.000	490.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - Unidad de motor principal	452.000	452.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de motor principal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		180.000	180.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de motor principal	166.000	166.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - Unidad laser	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		630.000	630.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - Unidad laser	586.000	586.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad laser	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		180.000	180.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad laser	173.000	173.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	81111812-002	Provisións de Guia de carril de laser	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		390.000	390.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Provisións de Guia de carril de laser	363.000	363.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de guia de carril de laser	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de guia de carril de laser	185.000	185.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - lamina de vidrio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		360.000	360.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - lamina de vidrio	333.000	333.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de lamina de vidrio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de lamina de vidrio	178.000	178.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
219	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - cubierta superior	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		520.000	520.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - cubierta superior	485.000	485.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
220	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de cubierta superior	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		190.000	190.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de cubierta superior	181.000	181.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - kit de sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		640.000	640.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner HP Modelos: ScanJet 8250 - kit de sensor	599.000	599.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		170.000	170.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de sensor	154.000	154.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - Fuente de Poder	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		410.000	410.000

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - Fuente de Poder	381.000	381.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de fuente de poder	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		260.000	260.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de fuente de poder	239.000	239.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - Kit de engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		450.000	450.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - Kit de engranajes	410.000	410.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de engranajes	222.000	222.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
227	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - Unidad de motor principal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		390.000	390.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - Unidad de motor principal	356.000	356.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
228	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de motor principal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		230.000	230.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de motor principal	210.000	210.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
229	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - Unidad lector optico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		470.000	470.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - Unidad lector optico	438.000	438.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad lector optico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		230.000	230.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad lector optico	212.000	212.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - Kit de bujes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		380.000	380.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - Kit de bujes	355.000	355.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de bujes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de bujes	207.000	207.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - Kit de Rodillo de Papel	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		390.000	390.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - Kit de Rodillo de Papel	365.000	365.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de rodillo de papel	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		230.000	230.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de rodillo de papel	215.000	215.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - kit de sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		380.000	380.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - kit de sensor	354.000	354.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de kit de sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de kit de sensor	227.000	227.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	81111812-002	Provisións de Guia de carril de laser	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		300.000	300.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Provisións de Guia de carril de laser	277.000	277.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de guia de carril de laser	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de guia de carril de laser	219.000	219.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
239	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - lamina de vidrio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		300.000	300.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - lamina de vidrio	285.000	285.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
240	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de lamina de vidrio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de lamina de vidrio	222.000	222.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
241	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - cubierta superior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - cubierta superior	227.000	227.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
242	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de cubierta superior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		210.000	210.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de cubierta superior	195.000	195.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
243	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - Unidad de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		540.000	540.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento correctivo de Escanner Canon Modelos: DR-5010C - Unidad de placa electronica	501.000	501.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
244	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de unidad de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RUBEN GUERRERO QUINONEZ - 932171-3	N/A	N/A	N/A	N/A		230.000	230.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mano de Obra por cambio de unidad de placa electronica	207.000	207.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	86.364.000	20-06-2023	09:00:33.899	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	39cd8b0d153683437c04d4af6e7e2458	
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	93.200.000	20-06-2023	09:00:33.900	Propuesta
		Código Verificador:	e6217b4902707e38fda22b19990738bf	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	86.364.000
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - 932171-3	93.200.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 2292560-0 - DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	86.364.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-06-2023	09:10:29.225
Buenos días, comenzamos la Subasta.	20-06-2023	09:10:48.151
Señores Oferentes, bajen sus precios	20-06-2023	09:16:55.301
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	20-06-2023	09:17:29.253
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	20-06-2023	09:47:01.016
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-06-2023	09:47:15.279
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-06-2023	09:47:21.275
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-06-2023	09:53:21.289
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-06-2023	10:03:11.342
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-06-2023	10:03:11.408

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.