

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 435084

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:25 del día 6/11/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 435084 -

LPN SBE 115-23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PAR CAMAS ELECTRICAS DE INTERNACION DE LA MARCA XHYL PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

Código Verificador: 8358b0a7826cd845e8b2b1b448449cba

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: V & V S.A - RUC: 80038216-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508006996	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	02-11-2023	03-11-2023	03-05-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo del equipo Cama Electrica de Internación Geriatrica, Marca: XHYL, Modelo: XHD-2A Instalados en el rango de 0 a 50 Km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.250.000	1.250.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

2	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo del equipo Cama Electrica de Internación Geriatrica, Marca: XHYL, Modelo: XHD-2A Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	1
---	---------------	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.750.000	1.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo del equipo CCama Electrica de Internación Geriatrica, Marca: XHYL, Modelo: XHD-2A Instalados en el rango de 201 a 450 Km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2.250.000	2.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Respuestos del equipo Cama Electrica de Internación Geriatrica, Marca: XHYL, Modelo: XHD-2A Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.250.000	1.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Respuestos del equipo Cama Electrica de Internación Geriatrica, Marca: XHYL, Modelo: XHD-2A Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.750.000	1.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Respuestos del equipo Cama Electrica de Internación Geriatrica, Marca: XHYL, Modelo: XHD-2A Instalados en el rango de 201 a 450 Km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.250.000	2.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.022.000	8.022.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.022.000	8.022.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000
------------------------	------	-----------------------------	--------	-------	--------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.472.000	2.472.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.472.000	2.472.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de cabecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.692.000	3.692.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD DHI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de piecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.692.000	3.692.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas silenciosas de 12 mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XYHL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XYHL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.850.000	1.850.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Palanca de accionamiento de CPR manual	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchón articulado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.820.000	1.820.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchón articulado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD LTD HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	30.000	30.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchoneta base articulada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.570.000	1.570.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión: Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales eléctricos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.140.500	1.140.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales eléctricos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Bulones de puntos de flexión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.016.000	1.016.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Fuente de alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.752.000	2.752.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa de control principal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	10.922.500	10.922.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
36	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.232.000	4.232.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
38	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabebecera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.750.000	3.750.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Actuador lineal eléctrico para elevación de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.750.000	3.750.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para elevación de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Actuador lineal eléctrico para posición trendelburg y trendelburg invertido	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.750.000	3.750.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para posicion trendelburg y trendelburg invertido	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Baterías de respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.460.000	2.460.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterías de respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Interruptor ON/OFF	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.250.000	2.250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	7.175.000	7.175.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	7.175.000	7.175.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	7.175.000	7.175.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Porta suero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.630.000	1.630.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	10.000	10.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Manija de agarre	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Balanza de pesaje integrada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	10.922.500	10.922.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Balanza de pesaje integrada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.446.960	8.446.960

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
62	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.446.960	8.446.960

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
64	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.972.000	2.972.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
66	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.972.000	2.972.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
68	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de cabecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.192.000	4.192.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
70	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de piecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.192.000	4.192.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
72	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas silenciosas de 12 mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.550.000	2.550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.350.000	2.350.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
76	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Palanca de accionamiento de CPR manual	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.550.000	2.550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
78	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchón articulado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.320.000	2.320.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
80	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchón articulado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchoneta base articulada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.070.000	2.070.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales eléctricos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.640.500	1.640.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Bulones de puntos de flexión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.516.000	1.516.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fuente de alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.252.000	3.252.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Placa de control principal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	11.347.500	11.347.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
90	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000
------------------------	------	-----------------------------	--------	-------	--------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.732.000	4.732.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
92	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabebecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.250.000	4.250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
94	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para elevación de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.250.000	4.250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
96	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para elevación de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para posición trendelemburg y trendelemburg invertido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.250.000	4.250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
98	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para posicion trendelenburg y trendelenburg invertido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Baterías de respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.960.000	2.960.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
100	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterías de respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Interruptor ON/OFF	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
102	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	7.599.000	7.599.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
104	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	7.599.000	7.599.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
106	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	7.599.000	7.599.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
108	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Porta suero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.130.000	2.130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	10.000	10.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Manija de agarre	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.550.000	2.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	200.000	200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Balanza de pesaje integrada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	11.347.500	11.347.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Balanza de pesaje integrada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	9.126.960	9.126.960

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	9.126.960	9.126.960

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.772.000	3.772.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.772.000	3.772.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de cabecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.892.000	4.892.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	200.000	200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de piecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.892.000	4.892.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	200.000	200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas silenciosas de 12 mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.350.000	3.350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.350.000	3.350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Palanca de accionamiento de CPR manual	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.350.000	3.350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchón articulado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.850.000	2.850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchón articulado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchoneta base articulada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.600.000	2.600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	30.000	30.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales eléctricos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.440.500	2.440.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Bulones de puntos de flexión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.516.000	2.516.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Fuente de alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.052.000	4.052.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Placa de control principal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	11.772.500	11.772.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

144	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la cabecera					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5.732.000	5.732.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
146	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la piecera					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5.250.000	5.250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
148	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para elevación de la cama					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5.250.000	5.250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
150	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para elevación de la cama					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Actuador lineal eléctrico para posición trendenburg y trendenburg invertido					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5.250.000	5.250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
152	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal electrico para posicion trendenburg y trendenburg invertido					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Baterías de respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.660.000	3.660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterías de respaldo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	200.000	200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Interruptor ON/OFF	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.450.000	3.450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	200.000	200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.449.000	8.449.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cama	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.449.000	8.449.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cabecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.449.000	8.449.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la piecera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Porta suero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.640.000	2.640.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	10.000	10.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FS3421: Manija de agarre	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.250.000	3.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	200.000	200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Balanza de pesaje integrada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	11.347.500	11.347.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Balanza de pesaje integrada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	HI-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD	XHD-2A	CHINA	MANO DE OBRA	500.000	500.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LPN SBE 115/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE INTERNACION DE LA MARCA XHYL PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	413.096.340	06-11-2023	08:01:07.020	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	c043260626092094a2282833f0633be8
---------------------	----------------------------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LPN SBE 115/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE INTERNACION DE LA MARCA XHYL PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	413.096.340

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80038216-1 - V & V S.A

Item	Precio Ganador
1 - LPN SBE 115/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE INTERNACION DE LA MARCA XHYL PERTENECIENTES AL IPS	413.096.340

Listado de Mensajes

1 - LPN SBE 115/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE INTERNACION DE LA MARCA XHYL PERTENECIENTES AL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	06-11-2023	08:10:17.773
Buenos días, comenzamos la Subasta.	06-11-2023	08:10:37.121
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	06-11-2023	08:13:20.928
Puede seguir bajando sus oferta en las siguientes etapas.	06-11-2023	08:15:20.613
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	06-11-2023	08:15:28.864
Atención pasamos a la etapa de puja.	06-11-2023	08:15:34.906
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	06-11-2023	08:15:37.532
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	06-11-2023	08:21:37.548
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	06-11-2023	08:25:54.641
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	06-11-2023	08:25:54.708

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.