

Consultas Realizadas

Licitación 440524 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION

Consulta 1 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2024
<p>En el numeral 7. dice "El taller deberá estar ubicado en un radio no mayor de 8 km. de la Sede del INDI", favor ampliar el radio de distancia a 11 km para dar oportunidad a un mayor número de potenciales oferentes.</p> <p>Cabe destacar que la distancia por sí sola no garantiza la capacidad técnica del oferente ni la calidad del servicio. Por el contrario, ampliando el rango de distancia se abre la posibilidad de obtener mayor cantidad de ofertas susceptibles de ser analizadas técnica y económicamente. Favor modificar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2024
<p>Dentro de la distancia establecida en el PBC se encuentran operando varios talleres que ofrecen servicios de mantenimiento y reparaciones de vehículos, como ser: TALLER GILCO PAR S.R.L., TALLER CANTERO, TALLER TOYOCAR, TALLER AUTOCENTER, entre otros. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 2 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2024
<p>En el PBC se solicitan 3 Fosa azulejada e iluminada minimamente de 5mts. De largo.</p> <p>Favor disminuir la cantidad a 1 fosa azulejada, ya que aparte solicitan 3 elevadores eléctricos. Tanto la fosa como los elevadores cumplen básicamente la misma función de inspección, diagnóstico y reparación de la parte inferior de los vehículos, por lo que con 1 fosa y 3 o más elevadores se podría suplir tranquilamente el requisito. Favor modificar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2024
<p>Ver Adenda N° 01</p>		

Consulta 3 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2024
<p>Solicitan 3 Sala para armado de motor y caja con mesada de trabajo, aislado del polvo y climatizado. Entendemos que la cantidad se debe a un error involuntario en la redacción del PBC, ya que el requisito carece de sentido y fundamento técnico, pues una sala cerrada para armado de motor y caja es más que suficiente. Favor revisar y modificar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2024
<p>Ver Adenda N° 01</p>		

Consulta 4 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2024
Solicitan 3 Banco de inspección técnica vehicular computarizada, con capacidad de emisión de reportes de inspección vehicular con gráficos, presentar ficha de especificaciones técnicas de la maquinaria. Entendemos que la cantidad se debe a un error involuntario en la redacción del PBC, ya que el requisito carece de sentido y fundamento técnico, pues un equipo de inspección técnica es más que suficiente. Favor revisar y modificar.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2024
Ver Adenda N° 01		

Consulta 5 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2024
En el numeral 11, equipos y herramientas existe (probablemente) un error involuntario en la redacción del PBC, ya que desde el ítem 1 hasta el 45 solicitan 3 (tres) unidades de cada equipo/herramienta, lo cual constituye no tiene ningún sentido ni fundamentación técnica. Favor verificar y corregir según corresponda.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2024
Ver Adenda N° 01		

Consulta 6 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2024
Los siguientes equipos y herramientas requeridos en el PBC: 43 3 Soplete para pintura como mínimo 44 3 Banco chapista 45 3 Power para estirar chasis 46 1 Pistola de calor para pintura como mínimo Son propios de un taller especializado en chapería y pintura que no corresponde al objeto del presente llamado y en caso de ser necesarios bien pueden ser alquilados o tercerizados. Constituyen una restricción que no hace otra cosa que limitar la participación de los potenciales oferentes que cuentan con la capacidad técnica y solvencia necesaria para ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicado y por ésta exigencia desmedida e injustificada no podrán participar del presente llamado. Favor eliminar o modificar de manera que los equipos mencionados puedan ser alquilados o tercerizados.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2024
Ver Adenda N° 01		