

Consultas Realizadas

Licitación 302125 - LCO 32-15 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DE LA MARCA OLYMPUS PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2016

Consulta 1 - Lista de Equipos y Protocolos de Mantenimiento Preventivo

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2016
Para los ítems 26 y 27 Torre para laparoscopia, solicitamos incluir los siguientes equipos que forman parte de estas torres, existentes en el Servicio de Ginecología del HC, atendiendo a que se corresponde con el ítem 6 de la lista de precios y Especificaciones técnicas. Debe decir: Ítem 26 Torre de laparoscopia Telecam SL II, compuesta de: Cámara Médica (SN° NX798041-H), Monitor Médico (SN° 2010341), Procesador (SN° UX696913-P) y Fuente de luz (SN° VX0682842) de la marca Karl Storz Ítem 27 Torre de laparoscopia Telecam SL II, compuesta de: Cámara Médica (SN° SX797072-H), Monitor Médico (SN° 2011052), Procesador (SN° CB649370-P) y Fuente de luz (SN° UX0682606) de la marca Karl Storz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2016
La consulta no corresponde al llamado en cuestión		

Consulta 2 - Protocolo de Mantenimiento Preventivo

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2016
En la página 17 del PBC se establece en la descripción del EQUIPO Monitor Multiparamétrico. Solicitamos eliminar el texto multiparamétrico considerando que son monitores de visualización y no de parámetros vitales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2016
La consulta no corresponde al llamado en cuestión		

Consulta 3 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2016
Para el Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos. Solicitamos ampliar el plazo a por lo menos 30 (treinta) días, considerando que los repuestos deben ser importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2016
La consulta no corresponde al llamado en cuestión		

Consulta 4 - Lista de Precios Lote 1 - Mantenimiento Preventivo

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2016
<p>En el ítem 6, se establece: Mantenimiento Preventivo de Sistema de Video Laparoscopia HD, compuesta de cámara médica, monitor médico, procesador e insuflador, de la marca Karl Storz.</p> <p>Creemos que hubo un error de tipeo en este ítem, pues el IPS cuenta con una sola Torre HD de la marca Storz y la misma ya se encuentra establecida en el ítem 20.</p> <p>Por tanto, consideramos que lo correcto para el ítem 6 debe ser: Sistema de Video Laparoscopia TELECAM SL II, compuesta de cámara Médica, Monitor Médico, Procesador y Fuente de luz de la Marca Karl Storz.</p> <p>Los insufladores ya se encuentran establecidos en el ítem 1, no así las fuentes de luz, por eso solicitamos esta corrección.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2016
<p>La consulta no corresponde al llamado en cuestión</p>		

Consulta 5 - Lista de Precios Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2016
<p>Ítem 1. El diámetro del cable de luz debe ser de 3.5mm.</p> <p>Ítem 3. El código del cable debe ser 26176LV</p> <p>Ítem 6. La longitud del cable de luz debe ser 250cm</p> <p>Ítem 10. La longitud del cable de luz debe ser 250cm</p> <p>Ítem 16. El cesto debe ser de plástico y no metálico</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2016
<p>La consulta no corresponde al llamado en cuestión</p>		