

Consultas Realizadas

Licitación 378692 - LCO 49/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA DEL BCP

Consulta 1 - Servicio de mantenimiento de tanques de agua del BCP

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2020
1- Las cañerías de hierro fundido que se encuentran en el interior del tanque, podrían ser sustituidas por termofusion? 2- En el caso de que las esclusas de 6 y de 4 pulgadas no se puedan realizar mantenimiento , se reconocería como adenda el reemplazo de las mismas? 3- en caso de reemplazar las esclusas, se admitiría esclusas de bronce?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2020
Consulta 1.: Favor remitirse a la Adenda N° 1. Consulta 2: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC, el trabajo contratado es de mantenimiento, esto incluye el cambio de repuestos necesarios, pero no la provisión de válvulas nuevas. Consulta 3: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC, el trabajo contratado es de mantenimiento, esto incluye el cambio de repuestos necesarios, pero no la provisión de válvulas nuevas.		