

Consultas Realizadas

Licitación 403447 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BLOQUE DE DEPOSITO DE SEMILLAS DEL CENTRO DE INVESTIGACION IPTA-CAPITAN MIRANDA

Consulta 1 - Techo

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2021
En el ítem 2.1 Provisión y colocación de chapa termoacústica consistente en membrana doble aluminio con espuma en el interior de 5mm. No se aclara el espesor del isopor del interior ni si lleva chapa también por debajo, además con este tipo de chapas no se utiliza la membrana de aluminio, por lo que eso está de más entendemos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2021
REMITIRSE A LA ADENDA N° 1		