



## Municipalidad de Capitán Bado

Calle Palma 1091 esq. 4 de enero  
Telefax (0337) 230284 - 230220  
Capitán Bado - Amambay - Paraguay

### DICTAMEN

- A:** Sever Rodney Villalba - Intendente Municipal
- De:** Ramon Palacios – Dirección de Obras Viales – Seguridad y Transito
- Objeto:** Dictamen técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación.

El Fiscal de Obra de la Municipalidad de Capitán Bado emite el presente dictamen técnico basado en lo establecido en la Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas, Resolución de la DNCP N° 4401/2023, Art. 40 y Resolución DNCP N° 453/2024, Art. 12 que expresamente dice

#### **Artículo 40. Documentaciones**

La comunicación que realice la convocante a la DNCP a través del SICP, a los efectos de la verificación y la difusión de los procedimientos de contratación, además del pliego de bases y condiciones particular, deberá remitir mínimamente la siguiente documentación:

- a) Dictamen técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, refrendado por el responsable del área requirente o del técnico que las recomendó.

#### **Introducción**

Que, el presente dictamen técnico tiene como objetivo fundamental y validar las documentaciones del presente llamado tales como planillas y especificaciones técnicas requeridas para llevar a cabo el llamado para la Reparación y Manteniendo de las Maquinarias y Equipos Vales de la Municipalidad.

#### **Descripción del Proyecto**

Este proyecto consiste en la Reparación y Manteniendo de las Maquinarias y Equipos Vales sientes:

Lote 1	Reparación y Mantenimiento de OMNIBUS MERCEDES BENZ
Lote 2	Reparación y Mantenimiento de RETRO EXCAVADORA 7610 JBC
Lote 3	Reparación y Mantenimiento de CAMION RECOLECTOR DE BASURA FORD F14000
Lote 4	Reparación y Mantenimiento de CAMION MERCEDES BENZ 14-16
Lote 5	Reparación y Mantenimiento de MOTONIVELADORA JOHN DEER 670 G
Lote 6	Reparación y Mantenimiento de PALA CARGADORA MARCA MICHIGAN 55C



## Municipalidad de Capitán Bado

Calle Palma 1091 esq. 4 de enero  
Telefax. (0337) 230284 - 230220  
Capitán Bado - Amambay - Paraguay

La finalidad del mismo garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil. La reparación de estos equipos ayuda a mantener las calles y caminos en buenas condiciones, facilitando así el transporte de personas y mercancías, la recolección de basuras para un ambiente saludable y así como mejorando la seguridad vial en la comunidad. Además, al reparar los equipos viales se reducen los costos a largo plazo, ya que se evitan averías mayores que podrían resultar en gastos significativos de reemplazo

### Justificación de las Especificaciones Técnicas Utilizadas


Las especificaciones técnicas fueron elaborado conforme a las necesidades de reparación de cada equipo, es decir se realizado una descripción detallada y precisa de las falla mecánicas o problemas que presenta cada maquinara que requiere la reparación, así también se identificó las piezas y materiales necesarios para llevar a cabo la reparación, incluyendo las marcas, modelos y cantidades necesarias, esto a fin de garantizar la durabilidad del trabajo a ser realizado, así como el costo-efectividad para llevar adelante dicho servicio.

### Conclusión

En conclusión, las especificaciones técnicas seleccionadas para la reparación de los equipos son las más adecuadas e importantes porque proporcionan la información necesaria para comprender, identificar, diagnosticar y reparar de manera eficaz y segura los equipos y sistemas mecánicos dado que ha sido elaborada en base a las necesidades reales de cada maquinaria. Estas consideraciones garantizan que los equipos que serán reparados cumplirán con los requisitos de funcionalidad y durabilidad a largo plazo, al tiempo que se adhieren a los principios de sostenibilidad y eficiencia de costos.

Es mi dictamen.

Capitán Bado, 01 de Abril de 2024

  
  
**RAMON PALACIOS LARREA**  
Director de Seguridad y Transito