

INFORME DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA - CONTRATO N°11/22
Art. 40 Inciso i) - Resolucion DNCP N°4401/23
Contrato anterior: ID 409540 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
PROVEEDOR: MECANICAR S.A.

| | DESCRIPCION | PRECIO DEL CONTRATO | FACTURA N° 001214 DEL 08/09/2022 | FACTURA N° 001215 DEL 08/09/2022 | FACTURA N° 001218 DEL 08/09/2022 | FACTURA N° 001248 DEL 15/11/2022 | FACTURA N° 001287 DEL 09/02/2023 | FACTURA N° 001287 DEL 03/02/2023 | FACTURA N° 001316 DEL 17/05/2023 | FACTURA N° 001389 DEL 25/10/2023 | FACTURA N° 001437 DEL 06/05/2024 | FACTURA N° 001472 DEL 06/05/2024 | FACTURA N° 001479 DEL 06/05/2024 | TOTAL CANTIDAD UTILIZADA | MONTO | INCIDENCIA |
|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - HYUNDAI H1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Refrigerante para Radiador | 21.000 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 21.000 | 0,022 |
| 1.2 | Fluido Hidraulico para embrague | 25.000 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 25.000 | 0,027 |
| 1.3 | Aceite Motor por litro | 35.000 | 7 | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | 7 | 7 | ---- | 7 | ---- | 35 | 1.225.000 | 1,311 |
| 1.4 | Fluido Hidraulico ATF para dirección | 30.000 | 3 | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 3 | ---- | ---- | 2 | ---- | 10 | 300.000 | 0,321 |
| 1.5 | Agua Destilada para bateria por litro | 1.350 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 2.700 | 0,003 |
| 1.6 | Aceite Diferencial por litro | 36.000 | 3 | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 180.000 | 0,193 |
| 1.7 | Aceite Caja por litro | 36.000 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | 252.000 | 0,270 |
| 1.8 | Filtro de aire | 140.000 | 1 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 1 | ---- | 1 | ---- | ---- | 4 | 560.000 | 0,599 |
| 1.9 | Filtro de Aceite | 70.000 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | 3 | 210.000 | 0,225 |
| 1.10 | Filtro de Combustible | 110.000 | 1 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 1 | 1 | ---- | 1 | ---- | 5 | 550.000 | 0,589 |
| 1.11 | Bujias incandescente | 114.782 | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | 12 | 1.377.384 | 1,474 |
| 1.12 | Manguera radiador superior | 40.685 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 1.13 | Manguera radiador inferior | 41.609 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 1.14 | Radiador de Agua | 757.500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 1.15 | Tapa radiador | 60.000 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 60.000 | 0,064 |
| 1.16 | Limpieza tanque de combustible | 150.000 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 150.000 | 0,161 |
| 1.17 | Manguera calefacción | 250.000 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 250.000 | 0,268 |
| 1.18 | Correa dentada y rulemán tensor del mismo | 700.000 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 2 | 1.400.000 | 1,498 |
| 1.19 | Correa alternador | 50.710 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 2 | 101.420 | 0,109 |
| 1.20 | Correa compresor de aire | 53.513 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 2 | 107.026 | 0,115 |
| 1.21 | Correa dirección hidráulica | 38.733 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 2 | 77.466 | 0,083 |
| 1.22 | Bomba de agua | 600.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 1.23 | Regulación de válvulas | 125.353 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 125.353 | 0,134 |
| 1.24 | Limpieza y reparación de radiador | 342.233 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 342.233 | 0,366 |
| 1.25 | Polea rulemán tensor de correas | 210.000 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 210.000 | 0,225 |
| 1.26 | Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén | 44.083 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 1 | 44.083 | 0,047 |
| 1.27 | Mano de Obra | 25.025 | 8 | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | 4 | ---- | 8 | ---- | ---- | 32 | 800.800 | 0,857 |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - HYUNDAI H1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Tapa Motor | 4.762.331 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.2 | Juego de pistón | 1.307.288 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.3 | Juego de camisa | 816.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.4 | Juego casquillo de biela | 249.312 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.5 | Juego casquillo bancada | 265.398 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.6 | Juego casquillo de leva | 1.212.452 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.7 | Juego buje de biela | 175.248 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.8 | Juego de aros | 868.076 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.9 | Juego calce lateral | 30.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.10 | Juego guías de válvulas | 29.461 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.11 | Bomba de aceite | 870.992 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.12 | Juego de juntas | 800.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.13 | Juego válvulas de escape | 291.455 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.14 | Juego válvulas de admisión | 291.455 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.15 | Rectificación de cilindro | 31.207 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.16 | Rectificación cigüeñal | 220.797 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.17 | Cepillado tapa motor | 200.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.18 | Guías de válvulas admisión | 156.117 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.19 | Guías de válvulas escape | 138.717 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.20 | Rectificar asiento de válvulas escape y admisión | 129.148 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.21 | Asiento de válvulas admisión y escape | 206.862 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.22 | Rectificación de leva | 193.214 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.23 | Juego buje de leva | 119.124 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.24 | Juego buje eje balanceador | 102.032 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.25 | Reparación bomba inyectora | 1.580.000 | 1 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 3.160.000 | 3,382 |
| 2.26 | Reparación pico inyector | 389.048 | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 3.112.384 | 3,331 |
| 2.27 | Soporte motor | 478.960 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.28 | Reten frente motor | 148.379 | ---- | 4 | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 12 | 1.780.548 | 1,906 |
| 2.29 | Junta tapa balancín | 168.080 | ---- | 1 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 168.080 | 0,180 |
| 2.30 | Junta tapa motor | 217.500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.31 | Embrague ventilador de motor | 870.203 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.32 | Termostato de agua | 128.102 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 2.33 | Mano de Obra | 25.025 | ---- | 6 | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | 12 | 300.300 | 0,321 |
| 3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - HYUNDAI H1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Juego anillo sincronizadores | 769.392 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 3.2 | Engranaje 1ra a 5ta | 1.687.345 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 3.3 | Eje ranurado | 1.071.638 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 3.4 | Eje cuádruple | 1.730.722 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 3.5 | Rulemán eje ranurado | 230.347 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 3.6 | Rulemán cuádruple | 278.203 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 3.7 | Reten cola caja | 82.552 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 3.8 | Reten eje de mando | 80.576 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 3.9 | Soporte caja | 373.379 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 3.10 | Mano de Obra | 25.025 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - HYUNDAI H1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Cambiar Corona y piñón diferencial | 3.266.423 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 3.266.423 | 0,000 |
| 4.2 | Cambiar crucetas | 383.850 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | 3 | 1.151.550 | 1,233 |
| 4.3 | Cambiar arandela o calce engranaje satélite | 66.395 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 132.790 | 0,142 |
| 4.4 | Cambiar arandela o calce engranaje planetario | 83.635 | ---- | 2 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 334.540 | 0,358 |
| 4.5 | Cambiar engranaje satélite y planetario | 2.224.190 | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 8.896.760 | 9,522 |
| 4.6 | Cambiar rulemanes diferencial | 812.897 | ---- | 3 | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | 5.690.279 | 6,090 |
| 4.7 | Cambiar rulemanes piñón | 389.654 | ---- | 2 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 1.558.616 | 1,668 |
| 4.8 | Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo | 350.251 | ---- | 1 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 700.502 | 0,750 |
| 4.9 | Mano de Obra | 25.025 | ---- | 10 | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | 23 | 575.575 | 0,616 |
| 5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - HYUNDAI H1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Grasa para Masa | 28.177 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 5.2 | Muñequin dirección - c/u | 268.901 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 4 | 1.075.604 | 1,151 |
| 5.3 | Rotula inferior - c/u | 300.451 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 600.902 | 0,643 |
| 5.4 | Brazo central de dirección | 97.454 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 5.5 | Buje parrilla superior - c/u | 120.000 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 240.000 | 0,257 |

INFORME DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA - CONTRATO N°11/22
Art. 40 Inciso i) - Resolucion DNCP N°4401/23
Contrato anterior: ID 409540 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
PROVEEDOR: MECANICAR S.A.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|-----------|-------|
| 5.6 | Buje parrilla inferior - c/u | 120.000 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | 480.000 | 0,514 |
| 5.7 | Barra de torsión de suspensión -c/u | 947.264 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 5.8 | Amortiguador delantero Universal - (el par) | 1.000.000 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 1.000.000 | 1,070 |
| 5.9 | Reparación sinfin/cremallera | 950.000 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 950.000 | 1,017 |
| 5.10 | Bomba dirección hidráulica | 1.633.828 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 5.11 | Caño de alta presión dirección hidráulica | 227.651 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 5.12 | Reparar eje cardan de dirección | 197.286 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 5.13 | Prisionero y tuerca de rueda | 39.744 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 5.14 | Buje central y lateral de barra estabilizadora | 49.211 | ---- | 2 | ---- | 4 | ---- | 2 | ---- | 2 | ---- | 2 | 10 | 492.110 | 0,527 |
| 5.15 | Barra estabilizadora | 302.225 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 5.16 | Buje amortiguador inferior y superior - c/u | 47.768 | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 4 | 191.072 | 0,205 |
| 5.17 | Rulemán masa delantero c/u | 120.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 5.18 | Mano de Obra | 25.025 | ---- | 6 | ---- | 8 | ---- | 1 | ---- | ---- | 4 | 19 | 19 | 475.475 | 0,509 |
| 6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - HYUNDAI H1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Grasa para Masa | 27.585 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6.2 | Buje parrilla inferior | 76.270 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6.3 | Espiral trasero c/uno | 438.147 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6.4 | Amortiguador trasero Universal - c/u | 280.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 560.000 | 0,628 |
| 6.5 | Central y lateral de barra estabilizadora | 47.952 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6.6 | Barra estabilizadora | 381.870 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6.7 | Buje amortiguador inferior y superior - c/u | 180.017 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6.8 | Rulemán masa trasero c/u | 120.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6.9 | Reten masa trasero y engrase del mismo - c/u | 51.239 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6.10 | Mano de Obra | 25.025 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 7 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - HYUNDAI H1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Fluido de Freno | 25.166 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 7.2 | Juego reparación cilindro de freno (el par) | 383.710 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 7.3 | Juego reparación bomba central de freno | 565.667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 7.4 | Pastilla de freno delantero/trasero | 500.000 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 1.000.000 | 1,122 |
| 7.5 | Juego reparación mordaza de freno ambos lados | 171.341 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 7.6 | Fibra de freno trasero ambos lados | 75.328 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 150.656 | 0,169 |
| 7.7 | Cabo freno de mano secundario lado izquierdo | 435.196 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 2 | 870.392 | 0,977 |
| 7.8 | Cabo freno de mano secundario lado derecho | 334.210 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | 334.210 | 0,375 |
| 7.9 | Caño flexible mordaza freno delantero - c/u | 53.409 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 53.409 | 0,060 |
| 7.10 | Reparación servo freno | 764.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 7.11 | Disco de freno - c/u | 845.643 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 7.12 | Rectificación disco de freno - c/u | 91.638 | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 4 | 366.552 | 0,411 |
| 7.13 | Pistón mordaza freno delantero - c/u | 296.285 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 7.14 | Bomba central de freno | 1.276.801 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 7.15 | Cilindro de freno trasero - el par | 400.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 7.16 | Mano de Obra | 25.025 | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 10 | 10 | 250.250 | 0,268 |
| 8 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Caño Flexible de Embrague | 165.502 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 8.2 | Fluido de Embrague | 25.000 | ---- | 3 | 2 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 9 | 9 | 225.000 | 0,252 |
| 8.3 | Plato de presión | 1.422.750 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 1.422.750 | 1,596 |
| 8.4 | Disco de embrague | 1.176.600 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 1.176.600 | 1,320 |
| 8.5 | Cojinete empuje | 435.000 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 435.000 | 0,488 |
| 8.6 | Rectificación corona volante | 154.511 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 154.511 | 0,173 |
| 8.7 | Rulemán piloto | 72.668 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 72.668 | 0,082 |
| 8.8 | Reten bancada | 14.099 | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 28.198 | 0,032 |
| 8.9 | Mano de Obra | 25.025 | ---- | 7 | 3 | 8 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 19 | 19 | 475.475 | 0,509 |
| 9 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO - HYUNDAI H1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Engranaje de Velocimetro | 222.717 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.2 | Reparación Alternador | 822.628 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.3 | Reparación motor de arranque | 650.848 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.4 | Cepillo limpia parabrisa ambos lados | 124.556 | ---- | 1 | ---- | 1 | ---- | 1 | ---- | ---- | 1 | 4 | 4 | 498.224 | 0,559 |
| 9.5 | Bocina | 150.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.6 | Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u | 317.820 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.7 | Llave luz estacionamiento | 236.384 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.8 | Focos - c/u | 17.003 | ---- | 4 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 8 | 8 | 136.024 | 0,153 |
| 9.9 | Batería de 90 Amper 12V | 700.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.10 | Reparación de tablero instrumental | 26.970 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.11 | Bulbo de temperatura | 151.962 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.12 | Bulbo de aceite | 109.512 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.13 | Flotador tanque de combustible | 667.015 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 1 | 1 | 667.015 | 0,748 |
| 9.14 | Regulador de voltaje | 437.078 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.15 | Cerradura de puertas - c/u | 232.406 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.16 | Palanca comando señalero, luces | 459.713 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.17 | Terminal de batería | 17.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.18 | Relay luz alta | 129.580 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.19 | Automático de arranque | 311.315 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9.20 | Mano de Obra | 25.025 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 6 | 6 | 150.150 | 0,161 |
| 10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - HYUNDAI H1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Ruleman de Compresor | 338.478 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 10.2 | Condensador (Radiador de A/A) | 78.546 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 10.3 | Carga de Gas | 291.135 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 3 | 873.405 | 0,980 |
| 10.4 | Evaporador | 1.087.505 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 10.5 | Reparación de compresor | 618.248 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 10.6 | Compresor | 2.300.000 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 2.300.000 | 2,581 |
| 10.7 | Filtro | 217.749 | ---- | 1 | ---- | 1 | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | 5 | 5 | 1.088.745 | 1,222 |
| 10.8 | Válvula Expansora | 318.018 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 318.018 | 0,357 |
| 10.9 | Manguera de alta presión | 159.051 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 159.051 | 0,178 |
| 10.10 | Embrague de compresor | 221.207 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 10.11 | Termostato de aire acondicionado | 260.255 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 10.12 | Prestato de aire acondicionado | 264.716 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 10.13 | Mano de Obra | 25.025 | ---- | 8 | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | 14 | 350.350 | 0,375 |
| 11 | CUBIERTAS - HYUNDAI H1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Servicio de alineación, balanceo y rotación de rueda - c/uno | 50.000 | ---- | 4 | ---- | 1 | 4 | 1 | ---- | ---- | ---- | 14 | 14 | 700.000 | 0,785 |
| 11.2 | Provision y colocación de cubiertas 215/70 R16 , por unidad. | 900.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 4 | 3.600.000 | 4,039 |

INFORME DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA - CONTRATO N°11/22
Art. 40 Inciso i) - Resolucion DNCP N°4401/23
Contrato anterior: ID 409540 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
PROVEEDOR: MECANICAR S.A.

| | DESCRIPCION | PRECIO DE CONTRATO | FACTURA N° 001493 DEL 12/08/2022 | FACTURA N° 0012409 DEL 08/11/2022 | FACTURA N° 0012872 DEL 03/02/2023 | FACTURA N° 0013172 DEL 03/05/2023 | FACTURA N° 0013484 DEL 12/07/2023 | FACTURA N° 0013485 DEL 12/07/2023 | FACTURA N° 0014022 DEL 27/11/2023 | FACTURA N° 0014281 DEL 14/02/2024 | FACTURA N° 0014382 DEL 11/03/2024 | FACTURA N° 0014830 DEL 05/07/2024 | TOTAL CANTIDAD DEL SERVICIO | | |
|-----------|--|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|-----------|-------|
| 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Aceite motor por litro | 37.314 | ---- | 7 | 7 | 7 | 7 | ---- | 7 | 7 | ---- | 7 | 49 | 1.828.386 | 1,957 |
| 12.2 | Filtro de aceite | 91.621 | ---- | 1 | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | 366.484 | 0,392 | |
| 12.3 | Filtro de aire | 125.000 | ---- | 1 | ---- | ---- | 1 | ---- | 1 | 1 | ---- | 1 | 5 | 625.000 | 0,669 |
| 12.4 | Filtro de combustible | 136.706 | ---- | 2 | 1 | 2 | 2 | ---- | 1 | 1 | ---- | 2 | 11 | 1.503.766 | 1,610 |
| 12.5 | Correa de alternador | 132.614 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 265.228 | 0,284 |
| 12.6 | Soporte motor | 477.975 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.7 | Reten frente motor | 206.714 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.8 | Juegos de juntas | 779.519 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.9 | Polea de tensor | 360.388 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.11 | Ruleman de tensor | 246.640 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.11 | Reten bancada | 262.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.11 | Junta de balancin | 207.644 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.11 | Casquillo de bancada | 410.914 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.11 | Casquillo de biela | 396.914 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.11 | Brazo de biela | 658.366 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.11 | Valvulas de escape y admisión | 411.285 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.11 | Guías de valvulas | 273.098 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.11 | Piston | 1.301.044 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.11 | Aro | 1.163.480 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.21 | Camisa para cilindro | 1.030.309 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.21 | Bomba de aceite | 1.289.926 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.21 | Eje de leva | 1.367.359 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.21 | Rectificación de cilindro | 194.603 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.21 | Rectificacion de cigüeñal | 277.103 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.21 | Junta tapa motor | 667.427 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.21 | Reparación de tapa motor | 900.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.21 | Buje de biela | 175.735 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.21 | Engranaje frente motor cada uno | 879.859 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 12.21 | Mano de Obra | 25.025 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | 17 | 425.425 | 0,455 |
| 13 | SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Limpeza y reparación de radiador | 300.000 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 300.000 | 0,321 |
| 13.2 | Tapa de radiador | 80.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 13.3 | Mangueras | 317.861 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 13.4 | Abrazaderas | 60.869 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 13.5 | Radiador de Agua | 2.146.481 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 13.6 | Bomba de Agua | 1.223.965 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 13.7 | Ventilador radiador | 593.474 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 13.8 | Termostato | 215.621 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 13.9 | Agua refrigerante para radiador | 35.785 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 13.11 | Embrague de ventilador | 967.910 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 13.11 | Mano de Obra | 25.025 | 3 | | | | | | | | | | 3 | 75.075 | 0,080 |
| 14 | SISTEMA DE DIRECCION - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Aceite para dirección hidráulica | 42.902 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 14.2 | Reparación de sin fin de dirección | 1.413.117 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 14.3 | Brazo zeta dirección | 616.515 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 616.515 | 0,660 |
| 14.4 | Brazo pitman | 681.190 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 14.5 | Bomba de dirección hidráulica | 2.129.689 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 14.6 | Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica | 514.176 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 14.7 | Mano de Obra | 25.025 | | | 2 | | | | | | | | 2 | 50.050 | 0,054 |
| 15 | BOMBA INYECTORA - Camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Pico inyector | 849.802 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 15.2 | Cabezal de bomba inyectora | 1.450.212 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 15.3 | Juego de juntas bomba inyectora | 562.684 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 15.4 | Reparación de Bomba | 1.600.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 15.5 | Limpeza y calibración de bomba inyectora | 1.676.350 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 15.6 | Limpeza y calibración de picos inyector | 430.918 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 430.918 | 0,461 |
| 15.7 | Cañerías | 395.995 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 15.8 | Mano de Obra | 25.025 | 4 | | | | | | | | | | 4 | 100.100 | 0,107 |
| 16 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Grasa para masa | 58.881 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | 4 | 235.524 | 0,252 |
| 16.2 | Muñequin corto lado rueda | 421.692 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 843.384 | 0,903 |
| 16.3 | Rotula inferior | 434.680 | 2 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 1.738.720 | 1,861 |
| 16.4 | Rotula superior | 491.680 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 983.360 | 1,053 |
| 16.5 | Amortiguador delantero | 758.491 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 16.6 | Brazo central de dirección | 1.247.106 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 16.7 | Muñequin curvo interior | 417.259 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 834.518 | 0,893 |
| 16.8 | Buje parrilla superior | 268.772 | ---- | ---- | 4 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 1.612.632 | 1,726 |
| 16.9 | Buje parrilla inferior | 311.774 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 623.548 | 0,667 |
| 16.11 | Ruleman de masa delantera | 215.308 | 2 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 861.232 | 0,922 |
| 16.11 | Prisionero y tuerca de rueda | 80.362 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 16.11 | Mano de Obra | 25.025 | 6 | 4 | 8 | 6 | | | 3 | | | | 27 | 675.675 | 0,723 |
| 17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Grasa para masa | 58.806 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 17.2 | Ruleman palier trasero | 611.459 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 17.3 | Tuerca con seguro punta eje | 114.487 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 17.4 | Reten palier trasero | 122.321 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 17.5 | Barra de torsión de suspensión | 603.880 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 17.6 | Grillete elastico | 190.329 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 17.7 | Amortiguador trasero | 767.587 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 17.8 | Prisionero y tuerca de rueda | 70.387 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 17.9 | Buje elastico | 83.064 | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 664.512 | 0,711 |
| 17.11 | Elastico cada uno | 304.769 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |

INFORME DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA - CONTRATO N°11/22
Art. 40 Inciso i) - Resolucion DNCP N°4401/23
Contrato anterior: ID 409540 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
PROVEEDOR: MECANICAR S.A.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|-----------|-------|
| 17.1 | Centro elastico | 142.676 | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 285.352 | 0,305 |
| 17.1 | Mano de Obra | 25.025 | | | | 6 | | | | | | | 6 | 150.150 | 0,161 |
| 18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Fluido de freno | 37.811 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 18.2 | Disco de freno | 1.238.422 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 18.3 | Tambor de freno | 1.264.667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 18.4 | Juego reparación bomba central de freno | 340.958 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 18.5 | Juego pastilla de freno | 389.492 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 389.492 | 0,417 |
| 18.6 | Juego reparación mordaza de freno | 231.128 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 18.7 | Fibra de freno cada uno | 209.027 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 627.081 | 0,671 |
| 18.8 | Cabo de freno de mano primario | 757.075 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 18.9 | Cabo de freno secundario lado izquierdo | 555.950 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 18.10 | Cabo de freno de mano secundario lado derecho | 535.650 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 18.11 | Caño flexible mordaza freno delantero | 269.598 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 18.11 | Bomba auxiliar de freno | 207.072 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 18.11 | Reparación servo freno | 1.097.314 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 18.11 | Rectificación disco de freno | 44.660 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 178.640 | 0,191 |
| 18.11 | Rectificación tambor de freno | 44.660 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 89.320 | 0,096 |
| 18.11 | Pistón mordaza freno delantero | 305.865 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 18.11 | Bomba central de freno | 1.089.137 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 18.11 | Cilindro de freno trasero | 395.209 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 18.11 | Mano de Obra | 25.025 | 3 | | | | | 2 | | | | | 5 | 125.125 | 0,134 |
| 19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Caño flexible de embrague | 276.724 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 19.2 | Fluido de embrague | 36.386 | 2 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 109.158 | 0,117 |
| 19.3 | Bomba central de embrague | 807.435 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 807.435 | 0,864 |
| 19.4 | Juego reparación bomba central de embrague | 304.264 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 19.5 | Bomba auxiliar de embrague | 405.791 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 405.791 | 0,434 |
| 19.6 | Juego reparación bomba auxiliar de embrague | 208.150 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 19.7 | Plato de presión | 1.595.414 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1.595.414 | 1,708 |
| 19.8 | Disco de embrague | 1.364.587 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1.364.587 | 1,461 |
| 19.9 | Cojinete empuje | 574.364 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 574.364 | 0,615 |
| 19.11 | Rectificación corona volante | 220.000 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 220.000 | 0,235 |
| 19.11 | Ruleman piloto | 110.280 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 110.280 | 0,118 |
| 19.11 | Horquilla de embrague | 407.224 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 19.11 | Mano de Obra | 25.025 | 1 | 8 | | | | | | | | | 9 | 225.225 | 0,241 |
| 20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Engranaje de velocímetro | 262.571 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.2 | Reparación alternador | 877.526 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.3 | Reparación motor de arranque | 861.401 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.4 | Reparación motor limpia parabrisas | 382.417 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 382.417 | 0,409 |
| 20.5 | Bocina | 178.196 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.6 | Llave estacionamiento | 233.240 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.7 | Focos | 83.411 | ---- | 1 | 1 | 1 | ---- | 2 | ---- | 2 | ---- | ---- | 7 | 583.877 | 0,625 |
| 20.8 | Reparación de fusilera | 369.067 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 369.067 | 0,395 |
| 20.9 | Confeccionar llave de contacto | 133.568 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.11 | Reparación de tablero instrumental | 400.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.11 | Bulbo de temperatura | 237.341 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.11 | Bulbo de aceite | 193.847 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.11 | Bujías incandescentes cada uno | 223.379 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.11 | Reloj marcador de combustible | 187.500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.11 | Regulador de voltaje | 477.284 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.11 | Palanca comando señalero, luces | 992.160 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.11 | Sensor de velocidad | 485.627 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.11 | Terminal de batería | 50.866 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.11 | Relay luz alta | 187.540 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 187.540 | 0,201 |
| 20.21 | Placa diodo | 403.517 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.21 | Porta carbón | 123.442 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.21 | Batería de 90 Amper 12V | 922.575 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 20.21 | Mano de Obra | 25.025 | 3 | | | | | 1 | | 1 | | | 5 | 125.125 | 0,134 |
| 21 | SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Anillo sincronizador cada uno | 578.297 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.2 | Engranaje 1ra a 5ta cada uno | 1.119.737 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.3 | Eje ranurado | 1.756.814 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.4 | Eje cuádruple | 2.138.617 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.5 | Ruleman eje ranurado | 347.249 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.6 | Ruleman cuádruple | 369.149 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.7 | Reten cola caja | 136.958 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.8 | Reten de mando | 114.899 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.9 | Juego junta caja | 256.195 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.11 | Soporte de caja | 564.200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.11 | Cruceta | 364.200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.11 | Aceite para caja por litro | 54.304 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | 5 | ---- | ---- | 9 | 488.736 | 0,523 |
| 21.11 | Corona piñón diferencial | 3.648.875 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.11 | Arandela o calce engranaje satelite | 102.662 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.11 | Arandela o calce engranaje planetario | 107.663 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.11 | Ruleman diferencial | 310.310 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.11 | Ruleman piñón | 401.434 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.11 | Satélite y planetario cada uno | 410.461 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.11 | Reparación de Tunel | 904.615 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 21.21 | Mano de Obra | 25.025 | | | | | | 2 | | | | | 2 | 50.050 | 0,054 |
| 22 | SIST. ACOND. DE AIRE - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Aceite de compresor | 85.580 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 22.2 | Bobina | 680.110 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 22.3 | Compresor | 2.671.417 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |
| 22.4 | Reparación de compresor | 865.470 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0,000 |

PROVEEDOR: MECANICAR S.A.

| | |
|------------|-------|
| 0 | 0,000 |
| 0 | 0,000 |
| 0 | 0,000 |
| 0 | 0,000 |
| 0 | 0,000 |
| 142.770 | 0,153 |
| 0 | 0,000 |
| 467.848 | 0,501 |
| 0 | 0,000 |
| 0 | 0,000 |
| 0 | 0,000 |
| 25.025 | 0,027 |
| | |
| 0 | 0,000 |
| 0 | 0,000 |
| 250.000 | 0,268 |
| 0 | 0,000 |
| | |
| 650.000 | 0,696 |
| 3.500.000 | 3,746 |
| | |
| 0 | 0,000 |
| 0 | 0,000 |
| 0 | 0,000 |
| 168.761 | 0,181 |
| 0 | 0,000 |
| | |
| 93.430.310 | 100 |