



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Primera República del Sur, en el Paraguay, una e indivisible

VISIÓN: "Universidad Nacional de Pilar comprometida con la biodiversidad, reconocida por su excelencia académica, inclusiva, digitalizada, vinculada con el territorio nacional e internacional y promotora de la justicia cognitiva."

REPORTE N° 08/2024

REPORTE SOBRE EL PORCENTAJE DE INCIDENCIA EN LOS ÍTEMS UTILIZADOS EN LOS LLAMADOS A LICITACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO, EN BASE A CONTRATOS EJECUTADOS EN AÑOS ANTERIORES.

FECHA: 22/08/2024

CONVOCANTE: RECTORADO – UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.

MARCO NORMATIVO:

Que, se encuentra vigente la Resolución DNCP N° 4.401/2.023 "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7.027/2.022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Que, el Art. 40 inc. i) establece: "En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítems de esos contratos ejecutados".

CONSIDERANDO:

Que, para el presente ejercicio se prevé la realización del llamado a licitación para la contratación del servicios de mantenimiento y reparación de edificio, biblioteca y laboratorio, plurianual, cuyas Especificaciones Técnicas requeridas, en el Pliego de Bases de Condiciones aprobado para el respectivo proceso de contratación, es igual a la establecida en el contrato ejecutado en el ejercicio anterior (2022 y 2023), por tanto, corresponde la remisión del reporte de incidencia o la cantidad utilizada en el ítem del contrato, conforme a lo establecido en la normativa antecedentemente señalada.

REPORTE INFORMATIVO:

En consideración a todo lo expuesto y en atención a la ejecución del presupuesto asignado para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO, BIBLIOTECA Y LABORATORIO PLURIANUAL, se ha elaborado el reporte sobre el porcentaje de incidencia en el ítem utilizado en base a los contratos institucional ejecutado en el ejercicio fiscal 2.22 y 2.023, detallado a continuación:

- Contrato N° 04/2.022, ID N° 408.332, monto máximo Gs. 223.160.000
- Contrato N° 15/2023, ID N° 426.980, monto máximo Gs. 750.000.000



D. Sotelo
Abog. Dalmi N. Sotelo V.
Jefa de Contratos y Garantía UOC
Universidad Nacional de Pilar



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Primera República del Sur, en el Paraguay, una e indivisible

VISIÓN: "Universidad Nacional de Pilar comprometida con la biodiversidad, reconocida por su excelencia académica, inclusiva, digitalizada, vinculada con el territorio nacional e internacional y promotora de la justicia cognitiva."

Nº	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORCENTAJE EJECUTADO EN CONTRATOS ANTERIORES Correspondiente al Año 2.022	PORCENTAJE EJECUTADO EN CONTRATOS ANTERIORES Correspondiente al Año 2.023
1	Aislante contra goteras	0,2%	-----
2	Aislación de canaleta de techo de 3er piso con tela bidim e impermeabilizante	-----	0,2%
3	Aislación de losas	-----	0,1%
4	Aislación horizontal de muros en forma de H.	-----	0,1%
5	Cambio de Artefacto de iluminación con brazo y pantalla transparente - tipo AP1 (porta lámpara, cable de conexión, foco Led de 150 W, fotocélula con base)	0,5%	-----
6	Cambio de Artefacto de Iluminación tipo Alumbrado LED tipo COB mínimo de 150 W (luz blanca)	-----	1,5%
7	Boca para Internet - SALA DE ESPERA, Boca para portero eléctrico - SALA DE ESPERA, Boca para TV - SALA DE ESPERA	-----	0,1%
8	Cambio de artefacto lumínico LED	0,6%	-----
9	Cambio de artefactos de luz (incluye electroductos, cableado, colocación de artefactos)	-----	0,2%
10	Cambio de artefactos de adosar en pared	0,4%	-----
11	Cambio de cable multifilar de 10mm	1%	0,5%
12	Cambio de cable multifilar de 6mm	0,3%	-----
13	Cambio de Cable pre ensamblado de 10mm	0,2%	0,9%
14	Cambio de cable cordón de 2mm	-----	0%
15	Cambio de cable telefónico interno	-----	0,1%
16	Cambio de Bocas para tomas normales (incluye electroductos, cableado, colocación de artefactos)	-----	0,1%
17	Cambio de caño flexible para grifo y cisterna de 30 cm	0,1%	-----
18	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	0,3%	-----
19	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	0,4%	-----
20	Cambio de canaleta embutida desarrollo 60 cm - Salón de archivo	-----	0,2%
21	Cambio de cisterna alta para inodoro	0,3%	-----
22	Cambio de freno de piso para puerta de vidrio	7%	0,4%

Mello e Iturbe | (595) (786) 232148 / 232511 | rectorado@unp.edu.py | www.unp.edu.py | Pilar, Paraguay

MISIÓN: "Facilitar aprendizajes para formar ciudadanos/as críticos/as, en un ambiente inclusivo, digitalizado, generador de los documentos de la vida, a través de la vinculación con el contexto nacional e internacional tendientes a la calidad educativa."



Abog. Dalmi N. Sotelo V.
Jefa de Contratos y Garantía UOC
Universidad Nacional de Pilar



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Primera República del Sur, en el Paraguay, una e indivisible

VISIÓN: "Universidad Nacional de Pilar comprometida con la biodiversidad, reconocida por su excelencia académica, inclusiva, digitalizada, vinculada con el territorio nacional e internacional y promotora de la justicia cognitiva."

23	Cambio de grifo para pileta	0,1%	0%
24	Cambio de ficha RJ-11 con caja	-----	0,1%
25	Cambio de gancho con arandela y tornillo en techo de chapa - Bloque antiguo del Edificio	-----	1%
26	Cambio de llave de 1 punto y toma	-----	0,2%
27	Cambio de inodoro	0,4%	-----
28	Cambio de tapa para inodoro	0,5%	-----
29	Cambio de llave de paso de 1/2"	0,1%	0,0%
30	Cambio de piso cerámico de alto tránsito cat. PEI5, igual a lo existente	3,2%	-----
31	Cambio de piso de canto rodado igual al existente	0,3%	-----
32	Cambio de poste de H° A°, altura de 2 m (Campus Universitario)	1,6%	-----
33	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio		0,2%
34	Cambio de toma corriente estándar	0,1%	0,2%
35	Cambio de tejido de alambre 18, altura de 1,5 m, con 3 hileras de alambre liso para sujeción (Campus Universitario)	2,3%	-----
36	Cambio de tubo LED con potencia de 16W - longitud 1,20 m - luz: fría	1,5%	0,2%
37	Cambio de zócalo para tubo Led	0,2%	
38	Colocación de aislante contra filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque.	-----	0,2%
39	Colocación de piso de porcelanato (cambiar piso CONSEJO SUPERIOR)	-----	1,7%
40	Colocación de zócalo de porcelanato - SALA DE REUNION	-----	0,3%
41	Colocación de ventanas corredizas con vidrio de 8mm incoloro transparente (igual a las ya existentes) - Edificio antiguo	-----	0,3%
42	Construcción de garganta de cemento 35cm de ancho (UNION EDIFICIO - TECHO DE LOSA DE COCINA)	-----	0,1%
43	Construcción de garganta de cemento y arena de ancho 35 cm (UNION EDIFICIO ANTIGÜO - EDIFICIO NUEVO)	-----	0,1%
44	Instalación de boca eléctrica (incluye cableado, punto de encendido, toma corriente, iluminación tipo Led)	-----	0,2%
45	Instalación de boca eléctrica especial - toma tipo schuko		





UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Primera República del Sur, en el Paraguay, una e indivisible

VISIÓN: "Universidad Nacional de Pilar comprometida con la biodiversidad, reconocida por su excelencia académica, inclusiva, digitalizada, vinculada con el territorio nacional e internacional y promotora de la justicia cognitiva."

			0,1%
46	Limpieza junta del adoquín y sellado con material asfáltico	2,1%	
47	Limpieza de registros pluviales	-----	0,1%
48	Mano de limpieza de registros pluviales	0,2%	
49	Limpieza y destranque de cañería de baño, desagüe cloacal y pluvial	-----	0,1%
50	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común (ventana biblioteca)	-----	0,1%
51	Mampostería de elevación de 0,15 m.	-----	0,7%
52	Mampostería de nivelación armada de 0,30 m.	-----	0,1%
53	Mano de obra de pintura al látex interior y exteriores	11,1%	-----
54	Mano de obra por cambio de artefacto de adosar en pared	0,2%	-----
55	Mano de obra por cambio de artefacto Led	0,2%	-----
56	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,8%
57	Mano de obra por cambio de cable multiflor de 10mm y 6mm	0,6%	-----
58	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	1%
59	Mano de obra por cambio de cable pre ensamblado de 10mm	0,3%	-----
60	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,2%
61	Mano de obra por cambio de chapa trapezoidal	1,7%	-----
62	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,7%
63	Mano de obra por cambio de cisterna alta para inodoro	0,1%	-----
64	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,1%
65	Mano de obra por cambio de frenos para puerta de vidrio	0,2%	-----
66	Mano de obra por cambio de inodoro	0,1%	-----
67	Mano de obra por cambio de tapa para inodoro	0,1%	-----
68	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,3%
69	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,1%
70	Mano de obra por cambio de llave de 1 punto y toma	0,1%	-----
71	Mano de obra por cambio de llave de paso	0,1%	-----
72	Mano de obra por cambio de piso cerámico	2,2%	-----
73	Mano de obra por cambio de piso de canto	0,1%	-----
74	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	2,2%

Mello e Iturbe | (595) (786) 232148 / 232511 | rectorado@unp.edu.py | www.unp.edu.py



Pilar, Paraguay
Abog. Damián N. Sotelo
 Jefe de Contratos y Garantía UC
 Universidad Nacional de Pilar

MISIÓN: "Facilitar aprendizajes para formar ciudadanos/as críticos/as, en un ambiente inclusivo, digitalizado, generadores/as de conocimientos y de innovación, a través de la vinculación con el contexto nacional e internacional tendientes a la calidad educativa."



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Primera República del Sur, en el Paraguay, una e indivisible

VISIÓN: "Universidad Nacional de Pilar comprometida con la biodiversidad, reconocida por su excelencia académica, inclusiva, digitalizada, vinculada con el territorio nacional e internacional y promotora de la justicia cognitiva."

75	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,9%
76	Mano de obra por cambio de poste de H° A°	0,6%	-----
77	Mano de obra por cambio de teja colonial	1,1%	-----
78	Mano de obra por cambio de tejido de alambre	1,3%	-----
79	Mano de obra por desmonte de aberturas	-----	0,2%
80	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,2%
81	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,2%
82	Mano de obra por cambio de toma corriente y tubo Led	0,5%	-----
83	Mano de obra por cambio de zócalo para tubo Led	0,5%	-----
84	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,2%
85	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,1%
86	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,1%
87	Mano de obra por colocación de adoquín	1,5%	-----
88	Mano de obra por colocación de aislante	0,3%	-----
89	Mano de obra por desmonte de contra piso y piso -	-----	0,6%
90	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,1%
91	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,1%
92	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,3%
93	Mano de obra por colocación de artefacto de iluminación	0,2%	-----
94	Mano de obra por corte de arbusto y destronque, corte de pasto, bordeado de pisos, canteros, zócalos y paredes en gral. Incluye recolección y retiro de residuos producidos por los cortes (Campus Universitario)	12,9%	-----
95	Mano de obra por reparación de contra piso de cascote	0,6%	-----
96	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,1%
97	Mano de obra por desmonte de techo de tejas.	-----	0,5%
98	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,3%
99	Mano de obra por reparación de pared de 15 y 30 cm	1,1%	-----
100	Mano de obra por reparación de revoque interior/externo	1,5%	-----
101	Mano de obra por reparación de cordón de hormigón	0,4%	-----
102	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,1%
103	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	-----	0,3%

Mello e Iturbe | (595) (786) 232148 / 232511 | rectorado@unp.edu.py | www.unp.edu.py | Pilar, Paraguay

MISIÓN: "Facilitar aprendizajes para forjar ciudadanos/as críticos/as, en un ambiente inclusivo, digitalizado, generador/as de compromiso, vivió, a través de la vinculación con el contexto nacional e internacional tendientes a la calidad educativa."



[Handwritten signature]
Abog. Dalmi N. Sotelo V.
 Jefa de Contratos y Garantía UOC
 Universidad Nacional de Pilar



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Primera República del Sur, en el Paraguay, una e indivisible

VISIÓN: "Universidad Nacional de Pilar comprometida con la biodiversidad, reconocida por su excelencia académica, inclusiva, digitalizada, vinculada con el territorio nacional e internacional y promotora de la justicia cognitiva."

104	Mano de obra de Jardinería - Edificio antiguo	-----	0,4%
105	Mano de obra desmonte de artefactos eléctricos existentes	-----	0,2%
106	Mano de obra por reposición de arena gorda (Campus Universitarios)	1,2%	-----
107	Mano de obra por soldadura de chapa	0,5%	-----
108	Mano de obra por Desmonte de muebles de recepción y revestimiento de madera.	-----	0,1%
109	Mano de obra por Montaje/desmontaje de compresor de acond. de aire.	-----	0,1%
110	Pintura a la cal del cordón de hormigón a 2 manos	0,1%	0,0%
111	Pintura al látex exterior (color a elegir)	16,7%	10,2%
112	Pintura de puerta placa de madera medida: 210cm x 80cm, ambos lados, incluye marcos y cornisas y Pintura de puertas con esmalte sintético	-----	0,6%
113	Provisión de Adoquín hexagonal de Hormigón de 10 cm de	3,4%	
114	Provisión de Boca para Internet y Provisión de Boca para portero eléctrico	-----	0,1%
115	Provisión de Boca tomas especiales	-----	0,3%
116	Provisión de Bocas para tomas normales (incluye electro ductos, cableado, colocación de artefactos)	-----	1,5%
117	Provisión de Piso de porcelanato.	-----	2,9%
118	Provisión de Revestimiento de porcelanato	-----	0,3%
119	Provisión y colocación de puerta vidrio de 4,10x2,64	-----	0,9%
120	Provisión y colocación marco, contramarco y puerta placa de 0,80m	-----	0,2%
121	Reparación de contra piso de cascote H= 10 cm	1,2%	-----
122	Reparación de Cimiento de H° A°, incluye materiales, relleno y compactación	-----	0,1%
123	Reparación de cordón de Hormigón	-----	0,3%
124	Reparación de Pared de 15 y 30 cm	3%	-----
125	Reparación de puerta placa de madera medida: 210 cm x 80 cm - incluye cambio de partes dañada y pintura	-----	0,1%
126	Reparación de registro de desagüe	0,1%	-----
127	Reposición de arena gorda en patio	1,9%	-----
128	Replanteo y marcación (abarca accesos principal del Edificio y pasillo)	-----	0,1%

Mello e Iturbe | (595) (786) 232148 / 232511 | rectorado@unp.edu.py

www.unp.edu.py

MISIÓN: "Facilitar aprendizajes para forjar ciudadanos/as críticos/as, en un ambiente inclusivo, digitalizado, generador/as de conocimiento, a través de la vinculación con el contexto nacional e internacional tendientes a la calidad educativa."



Chaco
Abog. Dalmiro Sotelo V.
Jefe de Contratos y Garantía UOC
Universidad Nacional de Pilar



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Primera República del Sur, en el Paraguay, una e insustituible

VISIÓN: "Universidad Nacional de Pilar comprometida con la biodiversidad, reconocida por su excelencia académica, inclusiva, digitalizada, vinculada con el territorio nacional e internacional y promotora de la justicia cognitiva."

129	Reposición de contra piso y carpeta base de piso - SALA DE REUNION	-----	1%
130	Reposición de cisterna alta para inodoro	-----	0,1%
131	Reposición de piso de porcelanato igual o similar al existente - color a elegir	-----	2,8%
132	Reposición de tapa de inodoro acolchada	-----	0,1%
133	Reposición de techo de chapas termo acústica sobre estructura de madera existente - Salón de archivo	-----	1,5%
134	Reposición de zócalo de porcelanato igual al existente	-----	0,3%
135	Revoque interior/externo con hidrófugo	1,7%	0,1%
136	Revoque de moquetas - ACCESO PRINCIPAL	-----	0,1%
137	Soldadura de chapa	1,2%	-----
138	Sellado de canaleta embutida y garganta de techo con tela bidim e impermeabilizante - Salón de archivo	-----	0,8%
139	Tratamiento para paredes con humedad.	-----	4,8%
140	Teja tipo colonial y tejuelones	1,1%	-----

Es mi reporte.

Atentamente,



Abg. **Dalmi N. Sotelo V.**
Jefa Contrato y Garantía UOC
Universidad Nacional de Pilar