

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
LICITACION PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES - ID 442368

ITEM	CODIGO CATALOGO	BIEN Y O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	72101506-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA ORONA (según detalle establecido en especificaciones técnicas y con una Frecuencia mínima de 1 mes o según necesidad, mediante orden de servicio). MATERIALES MENORES Y CONSUMIBLES	VER PBC.	unidad	1	780.000
2	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA ORONA (según detalle establecido en especificaciones técnicas y con una Frecuencia mínima de 1 mes o según necesidad, mediante orden de servicio). MANO DE OBRA.	VER PBC.	Unidad	1	1.560.000
3	72101506-001	Cambio de cabos de tracción. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	2.237.591
4	80111613-9999	Cambio de cabos de tracción. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	887.355
5	72101506-001	Cambio de cabo del regulador de velocidad. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.495.000
6	80111613-9999	Cambio de cabo del regulador de velocidad. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	650.000
7	72101506-001	Cambio de cojinete axial de la maquina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	845.000
8	80111613-9999	Cambio de cojinete axial de la maquina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	325.000
9	72101506-001	Rectificación de polea de tracción. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	702.000
10	80111613-9999	Rectificación de polea de tracción. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	669.000
11	72101506-001	Cambio de cojinete del sinfín de la maquina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.105.000
12	80111613-9999	Cambio de cojinete del sinfín de la maquina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	975.000
13	72101506-001	Cambio del relén de la maquina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	845.000
14	80111613-9999	Cambio del relén de la maquina. MANO DE OBRA.	VER PBC.	Unidad	1	455.000
15	72101506-001	Soldadura del rotor del motor principal. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	585.000
16	80111613-9999	Soldadura del rotor del motor principal. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	585.000
17	72101506-001	Reparacion total del sistema de mando y control, ajuste del sistema de parada, cambio de frenos y electroimanes. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	23.400.000
18	80111613-9999	Reparacion total del sistema de mando y control, ajuste del sistema de parada, cambio de frenos y electroimanes. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.430.000
19	72101506-001	Cambio de aceite de la maquina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.200.000
20	80111613-9999	Cambio de aceite de la maquina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	845.000
21	72101506-001	Cambio del Ruleman externo de la maquina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	650.000
22	80111613-9999	Cambio del Ruleman externo de la maquina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	390.000
23	72101506-001	Ventilador para máquina, cambio. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	780.000
24	80111613-9999	Ventilador para máquina, cambio. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	650.000
25	72101506-001	Ventilador para cabina, cambio. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	910.000
26	80111613-9999	Ventilador para cabina, cambio. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	520.000
27	72101506-001	Piolines para puerta de piso. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	260.000
28	80111613-9999	Piolines para puerta de piso. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	260.000
29	72101506-001	Piolines para puerta de cabina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	260.000
30	80111613-9999	Piolines para puerta de cabina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	260.000
31	72101506-001	Guiador inferior para hoja de puerta. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	2.758.417
32	80111613-9999	Guiador inferior para hoja de puerta. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.182.178
33	72101506-001	Forro de freno para operador de puertas. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	650.000
34	80111613-9999	Forro de freno para operador de puertas. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	390.000

35	72101506-001	Forro guiador de cabina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	650.000
36	8011613-9999	Forro guiador de cabina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	390.000
37	72101506-001	Forro guiador de contrapeso. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	3.900.000
38	8011613-9999	Forro guiador de contrapeso. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	195.000
39	72101506-001	Burletes de goma para puerta de cabina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	650.000
40	8011613-9999	Burletes de goma para puerta de cabina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	325.000
41	72101506-001	Indicador de posición digital. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.612.000
42	8011613-9999	Indicador de posición digital. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	650.000
43	72101506-001	Circuito impreso madre MIC E. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	4.550.000
44	8011613-9999	Circuito impreso madre MIC E. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	650.000
45	72101506-001	Circuito impreso KFEB. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	3.250.000
46	8011613-9999	Circuito impreso KFEB. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	585.000
47	72101506-001	Circuito impreso GEC. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.560.000
48	8011613-9999	Circuito impreso GEC. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	585.000
49	72101506-001	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	910.000
50	8011613-9999	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	390.000
51	72101506-001	Tope de goma para operador de puertas. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	260.000
52	8011613-9999	Tope de goma para operador de puertas. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	390.000
53	72101506-001	LED para botón de pantalla. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	195.000
54	8011613-9999	LED para botón de pantalla. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	715.000
55	72101506-001	Resortes de acero inoxidable para elemento de botón. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	195.000
56	8011613-9999	Resortes de acero inoxidable para elemento de botón. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	520.000
57	72101506-001	Rebobinado de motor principal. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	2.559.864
58	8011613-9999	Rebobinado de motor principal. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.281.218
59	72101506-001	Rebobinado de motor del operador de puertas. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	910.000
60	8011613-9999	Rebobinado de motor del operador de puertas. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	585.000
61	72101506-001	Correa poly J4. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	910.000
62	8011613-9999	Correa poly J4. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	585.000
63	72101506-001	Cambio de correa poly V J10. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	910.000
64	8011613-9999	Cambio de correa poly V J10. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	585.000
65	72101506-001	Microswitch. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	455.000
66	8011613-9999	Microswitch. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	260.000
67	72101506-001	Interruptor magnético BL. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	585.000
68	8011613-9999	Interruptor magnético BL. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	325.000
69	72101506-001	Puente de contacto de puertas. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	520.000
70	8011613-9999	Puente de contacto de puertas. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	260.000
71	72101506-001	Guiador inferior para hoja de puerta. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.170.000
72	8011613-9999	Guiador inferior para hoja de puerta. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	650.000
73	72101506-001	Contactores principales. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	520.000
74	8011613-9999	Contactores principales. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	520.000
75	72101506-001	Contactores auxiliares. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	520.000

76	8011613-9999	Contactores auxiliares. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	520.000
77	72101506-001	Rebobinado de Transformador. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.950.000
78	8011613-9999	Rebobinado de Transformador. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	715.000
79	72101506-001	Pulido de los paneles de acero inoxidable de la cabina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.558.445
80	8011613-9999	Pulido de los paneles de acero inoxidable de la cabina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	870.776
81	72101506-001	Pulido de dos hojas de puerta. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.300.000
82	8011613-9999	Pulido de dos hojas de puerta. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	780.000
83	72101506-001	Reparación y soldadura de hoja de puerta. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.560.000
84	8011613-9999	Reparación y soldadura de hoja de puerta. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	650.000
85	72101506-001	Provisión y colocación de espejo en la cabina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.040.000
86	8011613-9999	Provisión y colocación de espejo en la cabina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.040.000
87	72101506-001	Forrado del frente de la cabina con chapa de acero inoxidable. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	7.150.000
88	8011613-9999	Forrado del frente de la cabina con chapa de acero inoxidable. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	4.550.000

Zimbra:

alex.karajallo@cah.gov.py

Solicitud de presupuesto para mantenimiento de ascensores en la Sede Central del CAH

De : ALEX KARAJALLO

<alex.karajallo@cah.gov.py>

jue, 26 de sep de 2024 10:18

📎 2 ficheros adjuntos

Asunto : Solicitud de presupuesto para mantenimiento de ascensores en la Sede Central del CAH

Para : eduardocampos ecc7

<eduardocampos.ecc7@gmail.com>

Para o CC : Dirección de Contracciones <uoc@cah.gov.py>

Me dirijo a usted con el fin de solicitar presupuesto para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES en la Sede Central del Crédito Agrícola de Habitación, situado sobre las calles Carios 362 y Williams Richardson de Asunción.

Se adjunta planilla de los servicios a ser contratados y una descripción de los mismos.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, le saludo atentamente

Ing. Civil Alex Karajallo

—  ESPECIFICACIONES ascensores presupuesto.doc
21 KB

—  PRESUPUESTO DE SERVICIO MANT. ASCENSORES.xlsx
12 KB