

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
LICITACION – ID 442368
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
PRESUPUESTO

ITEM	CODIGO CATALOGO	BIEN Y O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	72101506-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA ORONA (según detalle establecido en especificaciones técnicas y con una Frecuencia mínima de 1 mes o según necesidad, mediante orden de servicio). MATERIALES MENORES Y CONSUMIBLES	VER PBC.	unidad	1	950.000
2	801116113-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA ORONA (según detalle establecido en especificaciones técnicas y con una Frecuencia mínima de 1 mes o según necesidad, mediante orden de servicio). MANO DE OBRA.	VER PBC.	Unidad	1	1.890.000
3	72101506-001	Cambio de cables de tracción. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	2.300.000
4	8011613-9999	Cambio de cables de tracción. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.050.000
5	72101506-001	Cambio de cable del regulador de velocidad. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.810.000
6	8011613-9999	Cambio de cable del regulador de velocidad. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	799.000
7	72101506-001	Cambio de cojinete axial de la máquina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.050.000
8	8011613-9999	Cambio de cojinete axial de la máquina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	400.000
9	72101506-001	Rectificación de polea de tracción. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	900.000
10	8011613-9999	Rectificación de polea de tracción. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	840.000
11	72101506-001	Cambio de cojinete del sinfín de la máquina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.370.200
12	8011613-9999	Cambio de cojinete del sinfín de la máquina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.000.000
13	72101506-001	Cambio del retén de la máquina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.047.800
14	8011613-9999	Cambio del retén de la máquina. MANO DE OBRA.	VER PBC.	Unidad	1	564.200
15	72101506-001	Soldadura del rotor del motor principal. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	700.000
16	8011613-9999	Soldadura del rotor del motor principal. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	725.400
17	72101506-001	Reparación total del sistema de mando y control, ajuste del sistema de parada, cambio de frenos y electroimanes. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	29.016.000
18	8011613-9999	Reparación total del sistema de mando y control, ajuste del sistema de parada, cambio de frenos y electroimanes. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.773.200
19	72101506-001	Cambio de aceite de la máquina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.488.000
20	8011613-9999	Cambio de aceite de la máquina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.047.800
21	72101506-001	Cambio del Ruleman externo de la máquina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	806.000
22	8011613-9999	Cambio del Ruleman externo de la máquina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	483.600
23	72101506-001	Ventilador para máquina, cambio. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	967.200
24	8011613-9999	Ventilador para máquina, cambio. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	800.000
25	72101506-001	Ventilador para cabina, cambio. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.200.000
26	8011613-9999	Ventilador para cabina, cambio. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	644.800
27	72101506-001	Piñones para puerta de piso. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	322.400
28	8011613-9999	Piñones para puerta de piso. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	322.400
29	72101506-001	Piñones para puerta de cabina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	322.400
30	8011613-9999	Piñones para puerta de cabina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	322.400
31	72101506-001	Guiador inferior para hoja de puerta. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	3.420.437
32	8011613-9999	Guiador inferior para hoja de puerta. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.500.000
33	72101506-001	Forro de freno para operador de puertas. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	806.000
34	8011613-9999	Forro de freno para operador de puertas. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	483.600

35	72101506-001	Forro guiador de cabina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	806.000
36	8011613-9999	Forro guiador de cabina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	483.600
37	72101506-001	Forro guiador de contrapeso. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	4.836.000
38	8011613-9999	Forro guiador de contrapeso. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	241.800
39	72101506-001	Burletes de goma para puerta de cabina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	800.000
40	8011613-9999	Burletes de goma para puerta de cabina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	403.000
41	72101506-001	Indicador de posición digital. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.900.000
42	8011613-9999	Indicador de posición digital. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	800.000
43	72101506-001	Circuito impreso madre MIC E. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	560.000
44	8011613-9999	Circuito impreso madre MIC E. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	806.000
45	72101506-001	Circuito impreso KFEb, MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	4.030.000
46	8011613-9999	Circuito impreso KFEb, MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	725.400
47	72101506-001	Circuito impreso GEC. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.900.000
48	8011613-9999	Circuito impreso GEC. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	725.400
49	72101506-001	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.128.400
50	8011613-9999	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	483.600
51	72101506-001	Tope de goma para operador de puertas. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	322.400
52	8011613-9999	Tope de goma para operador de puertas. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	450.000
53	72101506-001	LED para botón de pantalla. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	241.800
54	8011613-9999	LED para botón de pantalla. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	886.600
55	72101506-001	Resortes de acero inoxidable para elemento de botón. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	241.800
56	8011613-9999	Resortes de acero inoxidable para elemento de botón. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	644.800
57	72101506-001	Rebobinado de motor principal. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	3.174.231
58	8011613-9999	Rebobinado de motor principal. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.588.710
59	72101506-001	Rebobinado de motor del operador de puertas. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.128.400
60	8011613-9999	Rebobinado de motor del operador de puertas. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	725.400
61	72101506-001	Correa poly J4. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.200.000
62	8011613-9999	Correa poly J4. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	725.400
63	72101506-001	Cambio de correa poly V J10. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.128.400
64	8011613-9999	Cambio de correa poly V J10., MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	725.400
65	72101506-001	Microswitch. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	564.200
66	8011613-9999	Microswitch. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	322.400
67	72101506-001	Interruptor magnético BL. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	725.400
68	8011613-9999	Interruptor magnético BL. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	403.000
69	72101506-001	Puente de contacto de puertas. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	644.800
70	8011613-9999	Puente de contacto de puertas. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	322.400
71	72101506-001	Guiador inferior para hoja de puerta. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.450.800
72	8011613-9999	Guiador inferior para hoja de puerta. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	806.000
73	72101506-001	Contactores principales. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	650.000
74	8011613-9999	Contactores principales. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	644.800
75	72101506-001	Contactores auxiliares. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	644.800
76	8011613-9999	Contactores auxiliares. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	644.800
77	72101506-001	Rebobinado de Transformador. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	2.500.000
78	8011613-9999	Rebobinado de Transformador. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	890.000

79	72101506-001	Pulido de los paneles de acero inoxidable de la cabina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.932.472
80	8011613-9999	Pulido de los paneles de acero inoxidable de la cabina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.079.763
81	72101506-001	Pulido de dos hojas de puerta. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.612.000
82	8011613-9999	Pulido de dos hojas de puerta. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	967.200
83	72101506-001	Reparación y soldadura de hoja de puerta. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.934.400
84	8011613-9999	Reparación y soldadura de hoja de puerta. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	790.000
85	72101506-001	Provisión y colocación de espejo en la cabina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.289.600
86	8011613-9999	Forrado y colocación de espejo en la cabina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.289.600
87	72101506-001	Forrado del frente de la cabina con chapa de acero inoxidable. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	8.866.000
88	8011613-9999	Forrado del frente de la cabina con chapa de acero inoxidable. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	5.642.000

por 019 por 119

Ing. Marcos Maciel
Gerente de Proyectos y
Presupuestos
INSUIN S.A.

Zimbra:

alex.karajallo@cah.gov.py

Re: Solicitud de presupuesto para mantenimiento de Ascensores en la Sede Central del Credito Agricola de Habilitación

De : Ing Daniel Sosa Heisele
<dsosa@insuin.com.py>

vie, 27 de sep de 2024 09:53
 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Solicitud de presupuesto para mantenimiento de Ascensores en la Sede Central del Credito Agricola de Habilitación

Para : ALEX KARAJALLO
<alex.karajallo@cah.gov.py>

Para o CC : Dirección de Contraciones <uoc@cah.gov.py>

Buenos dias Ing, estaremos dando respuesta a lo solicitado en la brevedad psoible
Atentamente,

El 26 sept. 2024, a las 10:14, ALEX KARAJALLO
<alex.karajallo@cah.gov.py> escribió:

Me dirijo a usted con el fin de solicitar presupuesto para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES en la Sede Central del Crédito Agrícola de Habilitación, situado sobre las calles Carios 362 y Williams Richardson de Asunción.

Se adjunta planilla de los servicios a ser contratados y una descripcion de los mismos.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, le saludo atentamente

Ing. Civil Alex Karajallo

<ESPECIFICACIONES ascensores presupuesto.doc><PRESUPUESTO DE SERVICIO MANT. ASCENSORES.xlsx>

Zimbra:

alex.karajallo@cah.gov.py

Solicitud de presupuesto para mantenimiento de Ascensores en la Sede Central del Credito Agricola de Habilitación

De : ALEX KARAJALLO
<alex.karajallo@cah.gov.py> jue, 26 de sep de 2024 10:14
📎 2 ficheros adjuntos

Asunto : Solicitud de presupuesto para mantenimiento de Ascensores en la Sede Central del Credito Agricola de Habilitación

Para : dsosa <dsosa@insuin.com.py>

Para o CC : Dirección de Contracciones <uoc@cah.gov.py>

Me dirijo a usted con el fin de solicitar presupuesto para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES en la Sede Central del Crédito Agrícola de Habilitación, situado sobre las calles Carios 362 y Williams Richardson de Asunción.

Se adjunta planilla de los servicios a ser contratados y una descripción de los mismos.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, le saludo atentamente

Ing. Civil Alex Karajallo

📎 ESPECIFICACIONES ascensores presupuesto.doc
21 KB

📎 PRESUPUESTO DE SERVICIO MANT. ASCENSORES.xlsx
12 KB