

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION


ID -44 23 68

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES.

ITEM	CODIGO CATALOGO	BIEN Y O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	72101506-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA ORONA (según detalle establecido en especificaciones técnicas y con una Frecuencia mínima de 1 mes o según necesidad, mediante orden de servicio). MATERIALES MENORES Y CONSUMIBLES	VER PBC.	unidad	1	830.000
2	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA ORONA (según detalle establecido en especificaciones técnicas y con una Frecuencia mínima de 1 mes o según necesidad, mediante orden de servicio). MANO DE OBRA.	VER PBC.	Unidad	1	1.690.000
3	72101506-001	Cambio de cables de tracción. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	2.400.000
4	8011613-9999	Cambio de cables de tracción. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	967.217
5	72101506-001	Cambio de cabo del regulador de velocidad. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.600.000
6	8011613-9999	Cambio de cabo del regulador de velocidad. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	708.500
7	72101506-001	Cambio de cojinete axial de la máquina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	900.000
8	8011613-9999	Cambio de cojinete axial de la máquina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	300.000
9	72101506-001	Rectificación de polea de tracción. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	765.180
10	8011613-9999	Rectificación de polea de tracción. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	751.010
11	72101506-001	Cambio de cojinete del sinfín de la máquina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.190.000
12	8011613-9999	Cambio de cojinete del sinfín de la máquina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.062.750
13	72101506-001	Cambio del retén de la máquina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	910.000
14	8011613-9999	Cambio del retén de la máquina. MANO DE OBRA.	VER PBC.	Unidad	1	500.000
15	72101506-001	Soldadura del rotor del motor principal. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	637.650
16	8011613-9999	Soldadura del rotor del motor principal. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	637.650
17	72101506-001	Reparación total del sistema de mando y control. ajuste del sistema de parada, cambio de frenos y electroimanen. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	24.950.000
18	8011613-9999	Reparación total del sistema de mando y control. ajuste del sistema de parada, cambio de frenos y electroimanen. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.600.000
19	72101506-001	Cambio de aceite de la máquina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.308.000
20	8011613-9999	Cambio de aceite de la máquina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	900.000
21	72101506-001	Cambio del Ruleman externo de la máquina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	700.000
22	8011613-9999	Cambio del Ruleman externo de la máquina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	425.100
23	72101506-001	Ventilador para máquina, cambio. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	850.200
24	8011613-9999	Ventilador para máquina, cambio. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	700.000
25	72101506-001	Ventilador para cabina, cambio. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	991.900
26	8011613-9999	Ventilador para cabina, cambio. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	550.000
27	72101506-001	Polines para puerta de piso. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	283.400
28	8011613-9999	Polines para puerta de piso. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	283.400
29	72101506-001	Polines para puerta de cabina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	280.000
30	8011613-9999	Polines para puerta de cabina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	283.400
31	72101506-001	Guiador inferior para hoja de puerta. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	3.000.000
32	8011613-9999	Guiador inferior para hoja de puerta. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.288.574
33	72101506-001	Forro de freno para operador de puertas. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	708.500
34	8011613-9999	Forro de freno para operador de puertas. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	425.100


 Ing. Juan Fernando Canaltta
 Representante Legal
 ITINERA S.A.

35	72101506-001	Forro guiador de cabina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	708.500
36	8011613-9999	Forro guiador de cabina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	425.100
37	72101506-001	Forro guiador de contrapeso. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	4.200.000
38	8011613-9999	Forro guiador de contrapeso. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	212.550
39	72101506-001	Burletes de goma para puerta de cabina. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	708.500
40	8011613-9999	Burletes de goma para puerta de cabina. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	354.250
41	72101506-001	Indicador de posición digital. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.757.080
42	8011613-9999	Indicador de posición digital. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	708.500
43	72101506-001	Círculo impreso madre MIC E. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	5.000.000
44	8011613-9999	Círculo impreso madre MIC E. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	708.500
45	72101506-001	Círculo impreso KFEB. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	3.542.500
46	8011613-9999	Círculo impreso KFEB. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	637.650
47	72101506-001	Círculo impreso GEC. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.700.400
48	8011613-9999	Círculo impreso GEC. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	637.650
49	72101506-001	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.000.000
50	8011613-9999	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	425.100
51	72101506-001	Tope de goma para operador de puertas. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	283.400
52	8011613-9999	Tope de goma para operador de puertas. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	425.100
53	72101506-001	LED para botón de pantalla. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	212.550
54	8011613-9999	LED para botón de pantalla. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	779.350
55	72101506-001	Resortes de acero inoxidable para elemento de botón. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	212.550
56	8011613-9999	Resortes de acero inoxidable para elemento de botón. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	566.800
57	72101506-001	Rebobinado de motor principal. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	2.790.252
58	8011613-9999	Rebobinado de motor principal. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	1.396.527
59	72101506-001	Rebobinado de motor del operador de puertas. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	991.900
60	8011613-9999	Rebobinado de motor del operador de puertas. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	630.000
61	72101506-001	Correa poly J4. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	900.000
62	8011613-9999	Correa poly J4. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	637.650
63	72101506-001	Cambio de correa poly V J10. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	900.000
64	8011613-9999	Cambio de correa poly V J10. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	600.000
65	72101506-001	Microswitch. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	495.950
66	8011613-9999	Microswitch. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	283.400
67	72101506-001	Interrupción magnético BL. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	600.000
68	8011613-9999	Interrupción magnético BL. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	354.250
69	72101506-001	Puente de contacto de puertas. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	566.800
70	8011613-9999	Puente de contacto de puertas. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	283.400
71	72101506-001	Guiador inferior para hoja de puerta. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	1.275.300
72	8011613-9999	Guiador inferior para hoja de puerta. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	708.500
73	72101506-001	Contactores principales. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	566.800
74	8011613-9999	Contactores principales. MANO DE OBRA	VER PBC.	Unidad	1	566.800
75	72101506-001	Contactores auxiliares. MATERIALES	VER PBC.	Unidad	1	566.800


Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
ITINERA S.A.

[illegible]

Zimbra:


alex.karajallo@cah.gov.py

Solicitud de presupuesto para mantenimiento de ascensores en la Sede Central del CAH.

De : ALEX KARAJALLO

<alex.karajallo@cah.gov.py>

jue, 26 de sep de 2024 10:22

 2 ficheros adjuntos

Asunto : Solicitud de presupuesto para mantenimiento de ascensores en la Sede Central del CAH.

Para : administracion

<administracion@itineria.com.py>

Para o CC : Dirección de Contracciones <uoc@cah.gov.py>

Me dirijo a usted con el fin de solicitar presupuesto para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES en la Sede Central del Crédito Agrícola de Habitación, situado sobre las calles Carios 362 y Williams Richardson de Asunción.

Se adjunta planilla de los servicios a ser contratados y una descripción de los mismos.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, le saludo atentamente

Ing. Civil Alex Karajallo

 **ESPECIFICACIONES ascensores presupuesto.doc**
21 KB

 **PRESUPUESTO DE SERVICIO MANT. ASCENSORES.xlsx**
12 KB

Zimbra:

alex.karajallo@cah.gov.py

Solicitud de presupuesto para mantenimiento de ascensores, Sede Central del CAH.

De : ALEX KARAJALLO

<alex.karajallo@cah.gov.py>

jue, 26 de sep de 2024 10:20

📎 2 ficheros adjuntos

Asunto : Solicitud de presupuesto para mantenimiento de ascensores, Sede Central del CAH.

Para : administracion

<administracion@canatta.com.py>

Para o CC : Dirección de Contracciones <uoc@cah.gov.py>

Me dirijo a usted con el fin de solicitar presupuesto para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES en la Sede Central del Crédito Agrícola de Habitación, situado sobre las calles Carios 362 y Williams Richardson de Asunción.

Se adjunta planilla de los servicios a ser contratados y una descripción de los mismos.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, le saludo atentamente

Ing. Civil Alex Karajallo

📎 ESPECIFICACIONES ascensores presupuesto.doc
21 KB

📎 PRESUPUESTO DE SERVICIO MANT. ASCENSORES.xlsx
12 KB