

DICTAMEN TÉCNICO N° 01/2026

Ref.: Dictamen Técnico del llamado de Menor Cuantía Nacional (MCN) 01/2026 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos" – ID N° 461.582.-

Lugar y fecha: 02/02/2026

UOC Convocante: Departamento de la Unidad Operativa de Contratación.

Unidad o área requirente: Dirección de Administración y Finanzas.

Funcionario/a o técnico responsable: Lic. Diego Mechetti

Dependencia y cargo que desempeña: Dirección de Administración y Finanzas, Director

- **Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados.**

Con el presente llamado se pretende contar con los servicios profesionales de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos a cargo de la DNDSYBA. Dicha necesidad surge principalmente de consideraciones técnicas y operativas que afectan directamente la funcionalidad y la seguridad de parte de la flota vehicular institucional.

La Dirección Administrativa, ha realizado una verificación de las necesidades considerando las fichas de mantenimiento de cada vehículo de la flota vehicular, así como las normativas de seguridad vigentes. De esta manera, se pretende garantizar la seguridad de los pasajeros, prevenir problemas mecánicos que puedan llegar a ser costosas y prolongar a vida útil de los mismos.

Las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas por la Dirección de Administración y Finanzas en base a las particularidades de las necesidades a satisfacer, las mismas fueron remitidas en el MEMORANDUM DNDSYBA DAF N° 18/2025.

Listado de vehículos de la DNDSYBA:

Nro.	Ítem	Descripción de los vehículos	Año de Fabricación	Matrícula
1	1	Vehículo marca DFSK, modelo EQ6400LF18/2019	2018	HFY 119
2	2	Vehículo marca DFSK, modelo K05S/2023	2022	AALY 610
3	3	Vehículo marca TOYOTA, modelo ALLION	2002	AALC 523
4	4	Vehículo marca MITSUBISHI, Modelo TRITON	2013	BLX 592

- **Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.**

NO APLICA.

- **Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.**

NO APLICA.

Especificaciones técnicas de los requerido:

Item	Código catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación
		MITSUBISHI TRITON		

Lic. Diego Mechetti  
Dirección de Administración y Finanzas  
DNDSYBA

Cristian Báez  
Jefe de Departamento Interino  
Unidad Operativa de Contratación  
DNDSYBA

Dirección: Mcal. López N° 735 entre Antequera y Tacuari - Asunción – Paraguay  
Correo Institucional: [uoc@bienestaranimal.gov.py](mailto:uoc@bienestaranimal.gov.py)



Servicio de reparación y mantenimiento de motor				
1	78180101-014	Mantenimiento: Cambio aceite motor por litro	Unidad	Evento
2	78180101-014	Mantenimiento: Cambio filtro de aire (precio del repuesto)	Unidad	Evento
3	78180101-014	Mantenimiento: Cambio aceite diferencial por litro (precio del repuesto)	Unidad	Evento
4	78180101-014	Mantenimiento: Cambio aceite de caja por litro (precio del repuesto)	Unidad	Evento
5	78180101-014	Mantenimiento: Cambio filtro de aceite (precio del repuesto)	Unidad	Evento
6	78180101-014	Mantenimiento: Cambio filtro de combustible (precio del repuesto)	Unidad	Evento
7	78180101-014	Mantenimiento: Cambio junta tapon carter (precio del repuesto)	Unidad	Evento
8	78180101-014	Cambio bujía (precio del repuesto)	Unidad	Evento
9	78180101-014	Cambio correa dentada /cadena (precio del repuesto)	Unidad	Evento
10	78180101-014	Reten de frente motor (precio del repuesto)	Unidad	Evento
11	78180101-014	Tensor de correa dentada/cadena (precio del repuesto)	Unidad	Evento
12	78180101-014	Rectificacion tapa motor (precio del repuesto)	Unidad	Evento
13	78180101-014	Cambio tapa motor (precio del repuesto)	Unidad	Evento
14	78180101-014	Cambio junta tapa motor (precio del repuesto)	Unidad	Evento
15	78180101-014	Cambio junta tapa balancin (precio del repuesto)	Unidad	Evento
16	78180101-014	Cambio retenes frente motor (precio del repuesto)	Unidad	Evento
17	78180101-014	Casquillos de biela (precio del repuesto)	Unidad	Evento
18	78180101-014	Casquillos bancada (precio del repuesto)	Unidad	Evento
19	78180101-014	Juego de pistones (precio del repuesto)	Unidad	Evento
20	78180101-014	Juegos de aros (precio del repuesto)	Unidad	Evento
21	78180101-014	Calce lateral (precio del repuesto)	Unidad	Evento
22	78180101-014	Juego bujes de biela (precio del repuesto)	Unidad	Evento
23	78180101-014	Juego junta motor (precio del repuesto)	Unidad	Evento
24	78180101-014	Juego valvula de admision (precio del repuesto)	Unidad	Evento
25	78180101-014	Juego valvula Escape (precio del repuesto)	Unidad	Evento
26	78180101-014	Juego guias de valvulas (precio del repuesto)	Unidad	Evento
27	78180101-014	Cambio Bomba de aceite (precio del repuesto)	Unidad	Evento
28	78180101-014	Cambio Soporte motor (precio del repuesto)	Unidad	Evento
29	78180101-014	pico inyector (precio del repuesto)	Unidad	Evento
30	78180101-014	cabezal de bomba (precio del repuesto)	Unidad	Evento
31	78180101-014	reparacion de bomba inyectora (precio del repuesto)	Unidad	Evento
32	78180101-014	Control bujias (precio del repuesto)	Unidad	Evento
33	78180101-014	Cambio manguera superior de radiador (precio del repuesto)	Unidad	Evento
34	78180101-014	Cambio tapa radiador (precio del repuesto)	Unidad	Evento
35	78180101-014	Cambio tapa combustible (precio del repuesto)	Unidad	Evento
36	78180101-014	Cambio manguera calefaccion (precio del repuesto)	Unidad	Evento
37	78180101-014	engranaje de frente motor c/u (precio del repuesto)	Unidad	Evento
38	78180101-014	bomba de alta presion reparacion	Unidad	Evento
39	78180101-014	kit de cadena con tensores (precio del repuesto)	Unidad	Evento
40	78180101-014	bomba de agua (precio del repuesto)	Unidad	Evento
41	78180101-014	actuador de EGR turbo (precio del repuesto)	Unidad	Evento
42	78180101-014	Cambio de ruleman (precio del repuesto)	Unidad	Evento
43	78180101-014	reparacion de motor de arranque con repuestos	Unidad	Evento
44	80111613-9999	Mano de obra por hora Servicio de reparacion y mantenimiento de motor.	Unidad	Evento
Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de caja mecánica				
45	78180101-012	Cambio de engranaje de 1ra a 5ta c/u (precio del repuesto)	Unidad	Evento
46	78180101-013	sincronizador de 1ra a 5ta c/u (precio del repuesto)	Unidad	Evento
47	78180101-014	eje de mado (precio del repuesto)	Unidad	Evento
48	78180101-015	Reparacion de diferencial delantero (precio del repuesto)	Unidad	Evento
49	78180101-016	Reparacion de diferencial trasero (precio del repuesto)	Unidad	Evento
50	78180101-017	kit de embrague completo (precio del repuesto)	Unidad	Evento
51	80111613-9999	Mano de obra por hora Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de caja mecanica	Unidad	Evento
52	78180101-003	Cambio cremallera de direccion (precio del repuesto)	Unidad	Evento
53	78180101-003	Cambio precat de direccion (precio del repuesto)	Unidad	Evento
54	78180101-003	Cambio Muñequin de direccion (precio del repuesto)	Unidad	Evento
55	78180101-003	Servicio de alineacion y balanceo de ruedas (precio del repuesto)	Unidad	Evento
56	78180101-003	reparacion de cremallera (precio del repuesto)	Unidad	Evento
57	78180101-003	bomba de direccion (precio del repuesto)	Unidad	Evento
58	78180101-003	Correa de ventilador (Aire, D/H) (precio del repuesto)	Unidad	Evento
59	78180101-003	Aceite de direccion hidraulica por litro (precio del repuesto)	Unidad	Evento
60	80111613-9999	Mano de obra por hora Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de direccion.	Unidad	Evento
Servicio de reparación y mantenimiento de suspensión				

Lic. Diego Mechetti  
Dirección de Asesoría y Finanzas  
DNDSyBA

Cristian Baez  
Jefe de Departamento Interino  
Unidad Operativa de Contrataciones  
DNDSyBA

Dirección: Mcal. López Nº 735 entre Antequera y Tacuari - Asunción - Paraguay  
Correo Institucional: [uoc@bienestaranimal.gov.py](mailto:uoc@bienestaranimal.gov.py)

61	78180101-004	Cambio amortiguador delantero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
62	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
63	78180101-004	Cambio espiral delantero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
64	78180101-004	Cambio buje parrilla inferior ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
65	78180101-006	Cambio buje parrilla inferior ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
66	78180101-006	Cambio espiral trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
67	80111613-9999	Mano de obra por hora Servicio de reparacion y mantenimiento de suspension.	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de embrague</b>				
68	78180101-006	Cambio bomba central de embrague( precio del repuesto)	Unidad	Evento
69	78180101-006	Cambio bomba auxiliar de embrague ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
70	78180101-006	Cambio plato de presion ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
71	78180101-006	Cambio disco de embrague ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
72	78180101-006	Cambio cojinete de empuje ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
73	78180101-006	Rectificacion de corona volante ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
74	80111613-9999	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de freno</b>				
75	78180101-006	Control y regulacion de frenos ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
76	78180101-006	Reparacion bomba central de freno( precio del repuesto)	Unidad	Evento
77	78180101-006	Cambio pastilla de freno ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
78	78180101-006	Reparacion de mordaza freno ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
79	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
80	78180101-006	Cambio cabo freno de mano ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
81	78180101-006	Cambio bomba de vacio ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
82	78180101-006	Cambio Homocinetica ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
83	78180101-006	Cambio disco de freno delantero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
84	78180101-006	Cambio tambor de freno trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
85	78180101-006	Cambio zapata de freno trasero( precio del repuesto)	Unidad	Evento
86	78180101-006	Cambio de servofreno ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
87	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
88	78180101-006	Cambio de juego de reparacion de cilindro de freno trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
89	78180101-006	Fluido de freno DOT3 ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
90	78180101-006	Cambio de deposito de fluido de freno ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
91	78180101-006	Rectificacion tambor de freno ambos lados ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
92	78180101-006	Cambio buje pedal de freno ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
93	78180101-006	Rectificacion disco de freno ambos lados ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
94	80111613-9999	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico</b>				
95	78180101-011	Reparacion motor de arranque ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
96	78180101-008	Cambio motor limpia parabrisas ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
97	78180101-008	Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
98	78180101-009	Reparacion o cambio de bocina ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
99	78180101-009	Bloqueo central de puertas ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
100	78180101-009	Levanta vidrios eléctrico cada lado ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
101	78180101-009	Foco luz baja ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
102	78180101-009	Foco luz alta ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
103	78180101-009	Foco 12VOLT( precio del repuesto)	Unidad	Evento
104	78180101-009	Foco ficha ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
105	78180101-009	Faro delantero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
106	78180101-009	Faro de tapa trasera ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
107	78180101-009	Faro de guardabarro trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
108	78180101-009	Cambio de Bateria incluye control de carga ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
109	78180101-009	Cambio goma limpia parabrisas ambos lados ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
110	78180101-009	Cambio panel tablero de instrumentos ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
111	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
112	78180101-009	Cambio Bulbo presion de aceite ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
113	78180101-009	Cambio Retrovisor electrico c/u ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
114	78180101-009	Cambio Regulador de voltaje completo ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
115	78180101-009	Cambio Mecanismo lanza agua de faro ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
116	78180101-009	Cambio Cerradura de puerta ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
117	80111613-9999	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento del tren delantero y trasero.</b>				
118	78180101-003	Cambio parrilla superior e inferior (precio del repuesto)	Unidad	Evento
119	78180101-003	Cambio de rotula inferior ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
120	78180101-003	Cambio de rotula superior ( precio del repuesto)	Unidad	Evento

Lic. Diego Mechetti  
Dirección de Asesoría y Finanzas  
DIRECCIÓN

Cristian Báez  
Jefe de Departamento Interino  
Unidad Operativa de Contrataciones  
DNDSyBA

Dirección: Mcal. López N° 735 entre Antequera y Tacuari - Asunción - Paraguay  
Correo Institucional: [uoc@bienestaranimal.gov.py](mailto:uoc@bienestaranimal.gov.py)

121	78180101-006	Cambio prisionero y tuerca de rueda ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
122	78180101-006	Cambio estabilizador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
123	78180101-006	Cambio de brazo tensor superior trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
124	78180101-006	Cambio de brazo tensor inferior trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
125	78180101-006	Cambio de brazo tensor central ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
126	78180101-006	Cambio Buje amortiguador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
127	78180101-006	Cambio de juego guardapolvo de homocinetica ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
128	78180101-011	Cambio de cubierta ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
129	78180101-011	Cambio de llanta ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
130	80111613-9999	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento de refrigeración de motor</b>				
131	78180101-015	Cambio refrigerante para radiador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
132	78180101-015	Cambio de Radiador de agua de motor ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
133	78180101-015	Cambio de Termostato ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
134	78180101-015	Radiador de agua MTM ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
135	78180101-015	Limpieza de condensador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
136	78180101-015	Limpieza completa de radiador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
137	80111613-9999	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de aire acondicionado</b>				
138	78180101-015	Carga de gas ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
139	78180101-015	Cambio de evaporador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
140	78180101-015	Carga de gas ecologico ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
141	78180101-015	Cambio de compresor ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
142	78180101-015	Cambio de filtro de aire acondicionado ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
143	78180101-015	Cambio Valvula expansora ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
144	78180101-015	Cambio mangueras de alta y baja presion ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
145	78180101-015	Cambio de anillo de goma de a/a ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
146	78180101-015	Limpieza exterior de radiador de agua ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
147	78180101-015	Uso de reciclador de gas ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
148	78180101-015	Cambio de anillo. ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
149	78180101-015	Refrigerante para radiador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
150	78180101-015	Limpieza conducto a/a y conj. Ventilado ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
151	78180101-015	Filtro de a/c desodorante ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
152	78180101-015	Cambio Embrague de compresor ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
153	80111613-9999	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento de regulación de puertas</b>				
154	78180101-009	Mecanismo levantavidrio de puertas ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
155	78180101-009	Cambio Cerradura de puertas ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
156	78180101-009	Copias de llaves ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
157	78180101-009	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento de tanque de combustible</b>				
158	78180101-009	Cambio flotador de combustible ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
159	78180101-009	Mano de obra por mantenimiento de tanque de combustible	Unidad	Evento
160	78180101-009	Limpieza de cañito de tanque de combustible	Unidad	Evento
161	78180101-009	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de chapería y pintura</b>				
162	78180101-009	Cambio completo de caño de escape ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
163	78180101-009	Reparacion de caño de escape	Unidad	Evento
164	78180101-009	Mano de obra chapería por hora	Unidad	Evento
165	78180101-009	Mano de obra pintura por hora	Unidad	Evento
166	78180101-009	Cambio parabrisa delantero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
167	78180101-009	Cambio parabrisa trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
168	78180101-009	Moldura de parabrisa ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
169	78180101-009	Cambio Paragolpe delantero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
170	78180101-009	Cambio Paragolpe trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
171	80111613-9999	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>TOYOTA ALLION 2002 - DFSK 2018</b>				
<b>Servicio de reparación y mantenimiento de motor</b>				
172	78180101-014	Mantenimiento: Cambio aceite motor por litro	Unidad	Evento
173	78180101-014	Mantenimiento: Cambio filtro de aire ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
174	78180101-014	Mantenimiento: Cambio aceite diferencial por litro ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
175	78180101-014	Mantenimiento: Cambio aceite de caja por litro( precio del repuesto)	Unidad	Evento
176	78180101-014	Mantenimiento: Cambio filtro de aceite ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
177	78180101-014	Mantenimiento: Cambio filtro de combustible ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
178	78180101-014	Mantenimiento: Cambio junta tapon carter ( precio del repuesto)	Unidad	Evento

Lis Diego Mechetti  
Dirección de Adm. y Finanzas



Cristian Báez  
Jefe de Departamento Interino  
Unidad Operativa de Contrataciones  
DNDSyBA

Dirección: Mcal. López N° 735 entre Antequera y Tacuari - Asunción - Paraguay  
Correo Institucional: [uoc@bienestaranimal.gov.py](mailto:uoc@bienestaranimal.gov.py)

179	78180101-014	Cambio bujía ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
180	78180101-014	Cambio correa dentada ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
181	78180101-014	Reten de correa dentada ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
182	78180101-014	Tensor de correa dentada ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
183	78180101-014	Rectificacion tapa motor ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
184	78180101-014	Cambio tapa motor( precio del repuesto)	Unidad	Evento
185	78180101-014	Cambio junta tapa motor ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
186	78180101-014	Cambio junta tapa balancin ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
187	78180101-014	Cambio retenes frente motor ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
188	78180101-014	Casquillos de biela ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
189	78180101-014	Casquillos bancada ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
190	78180101-014	Juego de pistones ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
191	78180101-014	Juegos de aros ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
192	78180101-014	Calce lateral ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
193	78180101-014	Juego bujes de biela ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
194	78180101-014	Juego junta motor ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
195	78180101-014	Juego valvula de admision ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
196	78180101-014	Juego valvula Escape ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
197	78180101-014	Juego guías de valvulas ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
198	78180101-014	Cambio Bomba de aceite ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
199	78180101-014	Cambio Soporte motor ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
200	78180101-014	bomba de nafta ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
201	78180101-014	Limpieza y calibracion pico inyector ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
202	78180101-014	bobina de encendido ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
203	78180101-014	cables de bujias ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
204	78180101-014	Cambio manguera superior de radiador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
205	78180101-014	Cambio tapa radiador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
206	78180101-014	seonsores c/u ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
207	78180101-014	engranaje de frente motor ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
208	78180101-014	radiador de agua ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
209	78180101-014	kit de cadena con tensores ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
210	78180101-014	modulo de motor ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
211	78180101-014	reparacion de tapa motor	Unidad	Evento
212	78180101-014	eje de leva ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
213	78180101-014	tapa balancin ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
214	78180101-014	pico inyector c/u	Unidad	Evento
215	80111613-9999	Mano de obra por hora Servicio de reparacion y mantenimiento de motor.	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de caja</b>				
216	78180101-012	Cambio de engranaje de 1ra a 5ta c/u ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
217	78180101-013	sincronizador de 1ra a 5ta c/u ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
218	78180101-014	kit de caja automatica ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
219	78180101-015	Reparacion de diferencial delantero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
220	78180101-016	Reparacion de diferencial trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
221	78180101-017	kit de embrague completo ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
222	80111613-9999	Mano de obra por hora Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de caja	Unidad	Evento
223	78180101-003	Cambio cremallera de direccion ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
224	78180101-003	Cambio precat de direccion ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
225	78180101-003	Cambio Muñequin de direccion ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
226	78180101-003	Servicio de alineacion y balanceo de ruedas ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
227	78180101-003	reparacion de cremallera ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
228	78180101-003	bomba de direccion ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
229	78180101-003	Correa de ventilador (Aire, D/H) ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
230	78180101-003	Aceite de direccion hidraulica por litro ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
231	80111613-9999	Mano de obra por hora Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de direccion.	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento de suspensión</b>				
232	78180101-004	Cambio amortiguador delantero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
233	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
234	78180101-004	Cambio espiral delantero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
235	78180101-004	Cambio buje parrilla inferior ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
236	78180101-006	Cambio buje cremallera ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
237	78180101-006	Cambio de rotula c/u ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
238	80111613-9999	Mano de obra por hora Servicio de reparacion y mantenimiento de suspension.	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de embrague</b>				

Lic. Diego Bechetti  
Jefe de Área de Asesoría y Finanzas



Cristian Báez  
Jefe de Departamento Interino  
Unidad Operativa de Contrataciones  
DNDSyBA

Dirección: Mcal. López N° 735 entre Antequera y Tacuari - Asunción - Paraguay  
Correo Institucional: [uoc@bienestaranimal.gov.py](mailto:uoc@bienestaranimal.gov.py)

239	78180101-006	Cambio bomba central de embrague( precio del repuesto)	Unidad	Evento
240	78180101-006	Cambio bomba auxiliar de embrague ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
241	78180101-006	Cambio plato de presion ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
242	78180101-006	Cambio disco de embrague ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
243	78180101-006	Cambio cojinete de empuje ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
244	78180101-006	Rectificacion de corona volante ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
245	80111613-9999	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de freno</b>				
246	78180101-006	Control y regulacion de frenos ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
247	78180101-006	Reparacion bomba central de freno( precio del repuesto)	Unidad	Evento
248	78180101-006	Cambio pastilla de freno ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
249	78180101-006	Reparacion de mordaza freno ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
250	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
251	78180101-006	Cambio cabo freno de mano ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
252	78180101-006	Cambio bomba de vacio ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
253	78180101-006	Cambio Homocinetica ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
254	78180101-006	Cambio disco de freno delantero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
255	78180101-006	Cambio tambor de freno trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
256	78180101-006	Cambio zapata de freno trasero( precio del repuesto)	Unidad	Evento
257	78180101-006	Cambio de servofreno ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
258	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
259	78180101-006	Cambio de juego de reparacion de cilindro de freno trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
260	78180101-006	Fluido de freno DOT3 ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
261	78180101-006	Cambio de deposito de fluido de freno ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
262	78180101-006	Rectificacion tambor de freno ambos lados ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
263	78180101-006	Cambio buje pedal de freno ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
264	78180101-006	Rectificacion disco de freno ambos lados ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
265	80111613-9999	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico</b>				
266	78180101-011	Reparacion motor de arranque ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
267	78180101-008	Cambio motor limpia parabrisas ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
268	78180101-008	Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
269	78180101-009	Reparacion o cambio de bocina ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
270	78180101-009	Bloqueo central de puertas ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
271	78180101-009	Levanta vidrios electrico cada lado ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
272	78180101-009	Foco luz baja ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
273	78180101-009	Foco luz alta ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
274	78180101-009	Foco 12VOLT( precio del repuesto)	Unidad	Evento
275	78180101-009	Foco ficha ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
276	78180101-009	Faro delantero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
277	78180101-009	Faro de tapa trasera ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
278	78180101-009	Faro de guardabarros trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
279	78180101-009	Cambio de Batería ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
280	78180101-009	Cambio goma limpia parabrisas ambos lados ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
281	78180101-009	Cambio panel tablero de instrumentos ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
282	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
283	78180101-009	Cambio Bulbo presion de aceite ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
284	78180101-009	Cambio Retrovisor electrico c/u ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
285	78180101-009	Cambio Regulador de voltaje completo ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
286	78180101-009	Cambio Mecanismo lanza agua de faro ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
287	78180101-009	Cambio Cerradura de puerta ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
288	80111613-9999	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento del tren delantero y trasero.</b>				
289	78180101-003	Cambio parrilla de suspencion ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
290	78180101-003	Cambio de rotula inferior ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
291	78180101-003	Cambio de rotula superior ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
292	78180101-006	Cambio prisionero y tuerca de rueda ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
293	78180101-006	Cambio estabilizador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
294	78180101-006	Cambio de brazo tensor superior trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
295	78180101-006	Cambio de brazo tensor inferior trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
296	78180101-006	Cambio de brazo tensor central ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
297	78180101-006	Cambio Buje amortiguador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
298	78180101-006	Cambio de guardapolvo de homocinetica ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
299	78180101-011	Cambio de cubierta ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
300	78180101-011	Cambio de llanta ( precio del repuesto)	Unidad	Evento

Lic. Diego Mechetti  
Dirección de Asesoría y Finanzas



Cristian Báez  
Jefe de Departamento Interno  
Unidad Operativa de Contrataciones  
DNDSyBA

Dirección: Mcal. López N° 735 entre Antequera y Tacuari - Asunción - Paraguay  
Correo Institucional: [uoc@bienestaranimal.gov.py](mailto:uoc@bienestaranimal.gov.py)

301	80111613-9999	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento de refrigeración de motor</b>				
302	78180101-015	Cambio refrigerante para radiador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
303	78180101-015	Cambio de Radiador de agua de motor ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
304	78180101-015	Cambio de Termostato ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
305	78180101-015	bomba de agua ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
306	78180101-015	embrague de ventilador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
307	78180101-015	electro ventilador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
308	80111613-9999	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de aire acondicionado</b>				
309	78180101-015	Carga de gas ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
310	78180101-015	Cambio de evaporador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
311	78180101-015	Carga de gas ecologico ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
312	78180101-015	Cambio de compresor ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
313	78180101-015	Cambio de filtro de aire acondicionado ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
314	78180101-015	Cambio Valvula expansora ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
315	78180101-015	Cambio mangueras de alta y baja presion ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
316	78180101-015	Cambio de anillo de goma de a/a ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
317	78180101-015	Limpieza exterior de radiador de agua ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
318	78180101-015	condensador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
319	78180101-015	Cambio de anillo.c/u ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
320	78180101-015	Refrigerante para radiador ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
321	78180101-015	Limpieza conducto a/a y conj. Ventilado ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
322	78180101-015	Filtro de a/c desodorante ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
323	78180101-015	Cambio Embrague de compresor ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
324	80111613-9999	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento de regulación de puertas</b>				
325	78180101-009	Mecanismo levantavidrio de puertas ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
326	78180101-009	Cambio Cerradura de puertas ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
327	78180101-009	Copias de llaves ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
328	78180101-009	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de reparación y mantenimiento de tanque de combustible</b>				
329	78180101-009	Cambio flotador de combustible ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
330	78180101-009	Mano de obra por mantenimiento de tanque de combustible	Unidad	Evento
331	78180101-009	Limpieza de cañito de tanque de combustible	Unidad	Evento
332	78180101-009	Mano de obra por hora	Unidad	Evento
<b>Servicio de chapería y pintura</b>				
333	78180101-009	Cambio completo de caño de escape ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
334	78180101-009	Reparacion de caño de escape	Unidad	Evento
335	78180101-009	Mano de obra chapería por hora	Unidad	Evento
336	78180101-009	Mano de obra pintura por hora	Unidad	Evento
337	78180101-009	Cambio parabrisa delantero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
338	78180101-009	Cambio parabrisa trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
339	78180101-009	Moldura de parabrisa ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
340	78180101-009	Cambio Paragolpe delantero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
341	78180101-009	Cambio Paragolpe trasero ( precio del repuesto)	Unidad	Evento
342	80111613-9999	Mano de obra por hora	Unidad	Evento

**Observaciones Generales:**

**Experiencia requerida**

Demostrar la experiencia en SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO con facturaciones de venta y/o contratos ejecutados, por un monto equivalente al [50] % como mínimo del monto máximo de la oferta en el presente procedimiento de contratación, de los: años 2023-2024-2025. Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.

La actividad principal de la empresa debe ser de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

**Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia**

1. Copia de facturaciones de venta y/o contratos finalizados.
2. Patente comercial vigente a la fecha de apertura del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.
3. Constancia de RUC emitida por la SET.

**Capacidad Técnica**

Lic. Diego Mechetti  
Dirección de Plan y Finanzas  
DNDSyBA



Cristian Báez  
Jefe de Departamento Interino  
Unidad Operativa de Contrataciones  
DNDSyBA

Dirección: Mcal. López N° 735 entre Antequera y Tacuari - Asunción - Paraguay  
Correo Institucional: [uoc@bienestaranimal.gov.py](mailto:uoc@bienestaranimal.gov.py)



### 1. Infraestructura:

- a. Deberá contar con infraestructura propia y/o alquilado destinada al área de taller de 600m<sup>2</sup> como mínimo, techado y cerrado tipo depósito para el resguardo de los vehículos y para maniobrabilidad de los vehículos. El taller deberá contar indefectiblemente con 2 accesos independientes, conforme a las reglamentaciones y exigencia municipales y para facilitar la maniobrabilidad, seguridad de los rodados dentro del taller y para una pronta acción en caso de siniestro.
- b. El taller del oferente debe encontrarse a una distancia no mayor a 12 km de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (sito Mcal. López Nro. 735 entre Antequera y Tacuary Ciudad de Asunción). Distancia a comprobar con la herramienta Google Maps.
- c. El taller deberá contar con Póliza de seguro contra todo riesgo con una cobertura mínima de Gs. 1.500.000.000, que cubra mínimamente lo siguiente: incendio o explosión de vehículos, robo o hurto de los vehículos, choque de vehículos en prueba y desarrollos. Dicha póliza igualmente deberá cubrir cualquier siniestro en las pruebas de los vehículos por parte del personal del taller e incluso en el desarrollo de los vehículos (reparación de motor) dentro de un radio de 500 km como mínimo alrededor del local asegurado. Esta póliza será requerida, para asegurar el cabal suficiente y oportuno resarcimiento en caso de daño a los vehículos de la institución, mientras se hallen en talleres de la Contratista.
- d. El taller deberá contar con Licencia Ambiental, expedida por el MADES, que lo habilite a operar como taller mecánico y depósito de repuestos.
- e. Poseer circuito cerrado de TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad desde el ingreso del vehículo hasta la salida, las 24 horas., a ser comprobado mediante la verificación in situ.
- f. Para los Talleres ubicados en el municipio de Asunción poseer certificado de Licencia Comercial definitiva expedida por la Municipalidad de Asunción, donde el rubro y/o actividad principal debe ser Taller Mecánico o mantenimiento y/o reparación de vehículos, acompañado con Resolución de aprobación del plan de adecuación a los aspectos ambientales otorgado por la municipalidad, los datos de la licencia comercial en cuanto a dimensiones y área construida debe coincidir con los planos aprobados presentados en caso de tener modificaciones y/o ampliaciones presentar documentos municipales que lo avalen.  
Para talleres ubicados en otro municipio presentar Patente Municipal vigente, donde se indica que la actividad o rubro principal del local donde se llevara a cabo la ejecución del contrato corresponda al presente llamado (mantenimiento y/o reparación de vehículos), no se aceptará otro tipo de documento y/o constancia que lo sustituya.
- g. Presentar plano aprobado de infraestructura con su resolución de aprobación, donde consten todas las dimensiones aprobadas, que concuerden con la construcción existente (no a regularizar) y en el cual conste que todos los terrenos estén debidamente habilitados para operar.
- h. El taller deberá contar con un sistema de protección contra incendios en todas las instalaciones. (Ej: Extintores, sensores de humo, equipo de boca hidrante, carteles). La infraestructura edilicia y PCI será evaluada por medio de Planos aprobados con sus resoluciones y verificación in situ.
- i. El oferente deberá contar con servicio de grúa para los casos en que la Institución no pueda llevar por sus medios a los vehículos a ser reparados, hasta una distancia máxima de 20 km dentro de gran asunción. (Presentar copia de cedula verde, habilitación vigente a nombre de la empresa y/o propietario), para el caso de servicio tercerizado, se deberá presentar un contrato privado de grúa permanente suscripto con la firma de tercerizado, vigente al momento de la apertura de ofertas.
- j. Poseer móvil propio para servicios de auxilios y mantenimientos ligeros (cambio filtros de aceite, aire y combustible, aceite motor) a los vehículos y camiones de la institución si así fuese necesario para ello deberá presentar copia de cedula verde, habilitación vigente a nombre de la empresa y/o propietario).

### 2. Herramientas mínimas que deberá contar

a. El oferente deberá contar mínimamente con las siguientes herramientas propias que deberán estar operativas en el taller:

- 2 compresores de aire de 2hp como mínimo.
- 1 equipo para control de alternador.
- 3 Elevadores hidráulicos y/o eléctricos con una capacidad mínima de 4.500 Kg.
- Dos bancos de soporte para armado de diferencial con relojes de ajuste.
- Tres scanner para diagnostico electrónico computarizado de las diferentes marcas de vehículos.
- Dos fosas bien equipadas y azulejadas.
- Un succionador de aceite al vacío.
- Un compresor hidráulico de espirales tipo mac-persom
- Tres manómetros para carga de gas R134 ecológico.
- Un banco para montaje y desmontaje de caja de cambios hidráulico.
- Un torno para realizar trabajos de tornería en general (ej. reparación de cardanes, palieres, en funcionamiento) para la agilidad en los trabajos.
- Un equipo de alineación de faros portátil (Alta y Baja).
- Un Banco de prueba para limpieza, reparación y testeado de picos inyectores cammon rail (DIESEL).

Lic. Diego Mechetti  
Dirección de adm. y Finanzas

Cristian Báez  
Jefe de Departamento Interino  
Unidad Operativa de Contratación

Dirección: Mcal. López N° 735 entre Antequera y Tacuari - Asunción - Paraguay  
Correo Institucional: [uoc@bienestaranimal.gov.py](mailto:uoc@bienestaranimal.gov.py)



- Un banco testeo de picos inyectores electrónicos nafteros.
- Un calibrador de picos inyectores diésel convencional.
- Dos bancos para armado de motores.
- Kit probador de fuga de presión de agua de radiador.
- Un generador de 50kv como mínimo a modo de garantizar energía eléctrica durante el horario laboral, de tal manera a cumplir cabal, eficientemente y sin interrupciones por cortes de temporales de luz los trabajos encomendados por las entidades.
- Un calibre pie de rey (con certificación de la INTN u otro Laboratorio de metrología, en caso de laboratorios externos será corroborado la veracidad de los mismos).
- Un equipo de alineación y balanceo computarizado.
- Una Desmontadora hidráulica de cubiertas para vehículos.
- Dos bancos para montaje y desmontaje de caja de cambios hidráulico.
- Cuatro mesas de trabajo.
- Un boroscopio, endoscopio
- Un reloj comparador de medidas internas y externas de cilindro.
- Un banco y Power para estirar chasis.
- Un manómetro para medir presión de bombas eléctricas de combustibles nafteros y diésel.
- Dos Compresímetros digitales para realizar mediciones de compresión de motores (diésel y naftero).
- Un analizador de gases de escape portátil.
- Seis pistolas neumáticas.
- Un equipo de ultrasonido para limpieza de inyectores.
- Dos soldadoras eléctricas.
- Dos soldadoras autógena.
- Una soldadura MIG.
- Un extractor de rulemán.
- Un extractor hidráulico de amortiguador
- Un equipo de mantenimiento de batería

### 3. Personales técnicos

a. Contar con personales capacitados, adjuntando los correspondientes certificados que estén avalados por el SNPP, MEC o MINISTERIO DEL TRABAJO, los mismos deberán estar debidamente inscriptos en el seguro social del IPS en las siguientes especializaciones:

1 mecánicos automotriz

1 técnico en Aire Acondicionado de automóvil.

1 técnico en Electricidad del automóvil.

1 técnico en Inyección Electrónica Automotriz

1 Tornero metalúrgico

1 chapista del automóvil.

La infraestructura, así como las herramientas podrán ser verificada por los miembros del comité de evaluación o en su caso, representantes del mismo, y funcionarios técnicos pertenecientes a la institución, in situ; durante la evaluación de las ofertas, donde se elaborará un informe al respecto y, de ser necesario, acompañará tomas fotográficas


**Repuestos/Servicios no contemplados:** Si después de la cotización por los servicios de mantenimiento y/o reparación de/los vehículo/s a reparar surgiera la necesidad extraordinaria o imperiosa de alguna reparación que sea indispensable/s para completar la reparación y no esté contemplada en los ítems licitados del contrato y con ello se pueda garantizar el óptimo y correcto funcionamiento del vehículo, el oferente adjudicado deberá presentar la cotización mediante nota de Presupuesto y podrá realizar totalmente la reparación previa autorización y fiscalización por parte de la convocante.

### Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

#### 1. Infraestructura

- a. Copia de título de propiedad o contrato de alquiler según corresponda.
- b. Croquis de la ubicación del taller.
- c. Copia de Póliza de Seguro contra todo riesgo.
- d. Copia de Certificado de Evaluación de Impacto Ambiental emitido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
- e. Declaración Jurada de poseer circuito cerrado de TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad desde el ingreso del vehículo hasta la salida, las 24 horas.

Lic. Diego Mechetti  
Dirección de Asm y Finanzas  
DNDSyFA



Cristian Báez  
Jefe de Departamento Interino  
Unidad Operativa de Contratación  
DNDSyFA



- f. Para talleres ubicados en Asunción: Copia de la Licencia Comercial definitiva, así como la Resolución de Habilitación Ambiental, correspondiente al semestre del acto de apertura en el cual tributa o fija domicilio comercial. Para talleres ubicados en otros municipios: Presentar copia de la Patente Municipal vigente.
  - g. Presentar plano aprobado por la Municipalidad con su Resolución correspondiente
  - h. Presentar plano aprobado con su Resolución correspondiente del Sistema de Prevención contra incendios
  - i. Presentar documentación de la grúa: título de propiedad o cedula verde, habilitación vigente a nombre de la empresa y/o propietario en caso de ser propio. En caso de ser tercerizado: copia del contrato vigente a la fecha de apertura de ofertas.
  - j. Presentar documentación del móvil propio: cedula verde, habilitación vigente a nombre de la empresa y/o propietario.
- 2. Herramientas mínimas que deberá contar**
- a. Declaración Jurada por el cual manifiesta poseer todas las herramientas y equipos solicitados, que podrán ser verificadas en visita in situ.
- 3. Personales técnicos**
- a. Listado de personales técnicos, y anexando los correspondientes certificados requeridos.

**Firma del técnico o responsable del área requirente:**

**Aclaración:**

Lic. Diego Mechetti  
Dirección de Adm. y Finanzas  
MNS/BA

**Firma del responsable UOC:**

**Aclaración:**



Cristian Báez  
Jefe de Departamento Interino  
Unidad Operativa de Contrataciones  
DNDSyBA