



UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
UOC

Cnel. Oviedo, 22 de setiembre del 2025.-

Señores:  
Dirección de Normas y Control de la DNCP.  
PRESENTE:

En representación de la UOC me dirijo a UD/s. respetuosamente en contestación a la recomendación de la DNCP PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MCN No.32/2025 REPARACIÓN DE 3 (TRES) AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ID 474917.

OBS DNCP:

*Lote 1 - Grupo 1- ítem 23: Observamos que el código (72102201-9997), no corresponde a ventilador de techo, sin embargo en las EETT del PBC que requieren el mencionado bien. A fin de evitar inconvenientes posteriores y para una correcta planificación, favor subsanar. Le reiteramos los artículos 16°, 17° y 18° de la Resolución DNCP N° 230/25, así mismo, también le reiteramos que el mencionado bien ( ventilador), no se encuentra contemplado dentro del Objeto de Gasto indicado en el CDP (522).*


RESPUESTA UOC:

Se adjunta captura de pantalla que el código 72102201-9997 (Instalación de ventilador de techo) se encuentra vinculado al OG 522.; En ese sentido, por la **urgencia de los trabajos** y la importancia que representa a las Inst. Educativas solicito con el debido respeto el curso normal del procedimiento.

Código	Nombre
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.
246	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
247	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS
248	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES
249	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES VARIAS
520	CONSTRUCCIONES
521	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

Respetuosamente.



  
Abg. Adalberto Aquino Godoy  
Asesor UOC.