



**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAI**

☆☆☆☆
Comandancia

CONTRATO N° 179/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL N° 62/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 461897 - PLURIANUAL - ID 476480.

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, RUC 80016197-1, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante CARLOS HUMBERTO BENÍTEZ GONZÁLEZ, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.893.946, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 74, de fecha 18 de agosto del 2023, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON**, RUC: 4000603-4, domiciliada en Av. Azucena/Rolon, de la ciudad de Asunción, capital de la Republica, dirección de correo electrónico: eojeda708@gmail.com, Teléfono: (0983)218949 / (0983)218949, representado para este acto por el Señor ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON, con Cédula de Identidad Civil N° 4.000.603, en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante EL PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios Declarados Desiertos En El ID 461897 - Plurianual, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: de Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios Declarados Desiertos En El ID 461897 - Plurianual, conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- a) Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c) Los datos cargados en el SICP;
- d) La oferta del proveedor;
- e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO


Los documentos adicionales del contrato son: *(No Aplica)*.


4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 476480.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional N° 62/2025, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1103.


EJ INGENIERÍA
RUC: 4000603-4





**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY** **PARAGUÁI
REKUÁI**

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 179/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL N° 62/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 461897 - PLURIANUAL - ID 476480.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| LOTE N° 10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERADORES ACTIVIDAD 8 | | | | | | | |
|---|--------------------|--|------------------|--------------|------|-----------------------|-----------|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentacion | Cant | Atributo | Monto |
| 1 | 72102201-006 | Mantenimiento y Reparacion- Grupo Generador MARCA: AKSA GENERATION MODELO APD220L Sede Central Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.300.000 |
| 2 | 72102201-006 | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.200.000 |
| 3 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 317.000 |
| 4 | 72102201-006 | Cambio de aceite motor y lubricantes | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.600.000 |
| 5 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 918.000 |
| 6 | 72102201-006 | Cambio de filtro de aceite. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 677.000 |
| 7 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 409.000 |
| 8 | 72102201-006 | Cambio de filtro de combustible. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 832.000 |
| 9 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 412.000 |
| 10 | 72102201-006 | Cambio de filtro de aire. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.106.000 |
| 11 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 480.000 |
| 12 | 72102201-006 | Cambio de refrigerante anticorrosivo | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 509.000 |
| 13 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 213.000 |
| 14 | 72102201-006 | Limpieza del radiador de agua. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 769.000 |
| 15 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 415.000 |
| 16 | 72102201-006 | Reparación de Radiador de agua | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.174.000 |
| 17 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 550.000 |
| 18 | 72102201-006 | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.186.000 |
| 19 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 338.000 |
| 20 | 72102201-006 | Revisión y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.000.000 |
| 21 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 692.000 |
| 22 | 72102201-006 | Revisión y ajustes del sistema de admisión, regulador de voltaje y sistema de excitación | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.940.000 |
| 23 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 647.000 |
| 24 | 72102201-006 | Revisión y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.390.000 |
| 25 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 618.000 |
| 26 | 72102201-006 | Verificación del tanque de combustible. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 519.000 |
| 27 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 298.000 |
| 28 | 72102201-006 | Cambio de las mangueras de Diesel. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 738.000 |
| 29 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 467.000 |
| 30 | 72102201-006 | Control y reparación de funcionamiento de tablero de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 3.100.000 |
| 31 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.435.000 |

[Signature]
EJ INGENIERÍA
RUC: 4000603-4

[Signature]



POLICÍA NACIONAL



GOBIERNO del PARAGUAY REKUAI

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 179/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL N° 62/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 461897 - PLURIANUAL - ID 476480.

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|--------|---|-----------------------|-----------|
| 32 | 72102201-006 | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 4.350.000 |
| 33 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.454.000 |
| 34 | 72102201-006 | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente continua. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 847.000 |
| 35 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 429.000 |
| 36 | 72102201-006 | Prueba en vacío y con carga. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.390.000 |
| 37 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 624.000 |
| 38 | 72102201-006 | Cambio de baterías. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.450.000 |
| 39 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.250.000 |
| 40 | 72102201-006 | Purga de aire del sistema de combustible | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 842.000 |
| 41 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 426.000 |
| 42 | 72102201-006 | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 554.000 |
| 43 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 260.000 |
| 44 | 72102201-006 | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 947.000 |
| 45 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 466.000 |
| 46 | 72102201-006 | Limpieza de la sección superior de baterías | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 615.000 |
| 47 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 393.000 |
| 48 | 72102201-006 | Desmontaje y montaje del motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.269.000 |
| 49 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 616.000 |
| 50 | 72102201-006 | Rebobinado del motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.000.000 |
| 51 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 994.000 |
| 52 | 72102201-006 | Cambio de motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 5.800.000 |
| 53 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.840.000 |
| 54 | 72102201-006 | Reparación del sistema de excitación | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.850.000 |
| 55 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.500.000 |
| 56 | 72102201-006 | Cambio del regulador de tensión AVR | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 3.200.000 |
| 57 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.300.000 |
| 58 | 72102201-006 | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.923.000 |
| 59 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.700.000 |
| 60 | 72102201-006 | Cambio del controlador del Grupo Generador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 8.900.000 |
| 61 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 4.600.000 |
| 62 | 72102201-006 | Cambio del bulbo de temperatura | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.000.000 |
| 63 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 508.000 |
| 64 | 72102201-006 | Cambio de bulbo de presión de aceite | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.700.000 |
| 65 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 793.000 |
| 66 | 72102201-006 | Cambio de termostato (válvula termostática) | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.500.000 |
| 67 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 746.000 |
| 68 | 72102201-006 | Reparación del sistema calentador de camisas | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 3.190.000 |
| 69 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.533.000 |
| 70 | 72102201-006 | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.106.000 |
| 71 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 478.000 |

[Handwritten signature]
EJECUTIVO
RUC: 40011111

[Handwritten signature]



**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUAI
REKUAI**

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 179/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL N° 62/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 461897 - PLURIANUAL - ID 476480.

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------------------|-----------|
| 72 | 72102201-006 | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 532.000 |
| 73 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 294.000 |
| 74 | 72102201-006 | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 609.000 |
| 75 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 330.000 |
| 76 | 72102201-006 | Cambio de filtro secador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 369.000 |
| 77 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 171.000 |
| 78 | 72102201-006 | Limpieza de las serpentinas del condensador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 512.000 |
| 79 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 270.000 |
| 80 | 72102201-006 | Limpieza del humidificador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 386.000 |
| 81 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 235.000 |
| 82 | 72102201-006 | Limpieza de las cañerías de desagüe | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 207.000 |
| 83 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 114.000 |
| 84 | 72102201-006 | Limpieza general del sitio de los condensadores | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 286.000 |
| 85 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 150.000 |
| 86 | 72102201-006 | Cambio de ventilador del condensador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 514.000 |
| 87 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 249.000 |
| 88 | 72102201-006 | Cambio del humidificador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 568.000 |
| 89 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 394.000 |
| 90 | 72102201-006 | Cambio de placa de control iCOM | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.461.000 |
| 91 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.240.000 |
| 92 | 72102201-006 | Cambio de placa de control de humidificador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.900.000 |
| 93 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 975.000 |
| 94 | 72102201-006 | Cambio de Variador de Velocidad del condensador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.621.000 |
| 95 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.000.000 |
| 96 | 72102201-006 | Cambio de contactor del compresor | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 450.000 |
| 97 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 239.000 |
| 98 | 72102201-006 | Cambio de contactor del ventilador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 438.000 |
| 99 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 229.000 |
| 100 | 72102201-006 | Cambio de sensor de presión de aire | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 269.000 |
| 101 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 137.000 |
| 102 | 72102201-006 | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 227.000 |
| 103 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 127.000 |
| 104 | 72102201-006 | Cambio de transformador de mando | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 397.000 |
| 105 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 201.000 |
| 106 | 72102201-006 | cambio de pantalla LCD (display) | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.900.000 |
| 107 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 800.000 |
| 108 | 72102201-006 | Instalación de tarjeta de monitoreo de la unidad | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.800.000 |
| 109 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 750.000 |
| 110 | 72102201-006 | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA: VCP EL -C207S | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.400.000 |
| 111 | 72102201-006 | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.269.000 |

[Handwritten signature]
COMANDANCIA
POLICIA NACIONAL

[Handwritten signature]



POLICÍA NACIONAL



**GOBIERNO del PARAGUAY
REKUAI**

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 179/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL N° 62/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 461897 - PLURIANUAL - ID 476480.

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------------------|-----------|
| | | el reemplazo de ningun equipo o parte | | | | | |
| 112 | 72102201-006 | Cambio de aceite motor y lubricantes | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.400.000 |
| 113 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 930.000 |
| 114 | 72102201-006 | Cambio de filtro de aceite. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 967.000 |
| 115 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 617.000 |
| 116 | 72102201-006 | Cambio de filtro de combustible. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 729.000 |
| 117 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 623.000 |
| 118 | 72102201-006 | Cambio de filtro de aire. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 649.000 |
| 119 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 757.000 |
| 120 | 72102201-006 | Cambio de refrigerante anticorrosivo | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.000.000 |
| 121 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 557.000 |
| 122 | 72102201-006 | Limpieza del radiador de agua. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 754.000 |
| 123 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 478.000 |
| 124 | 72102201-006 | Reparación de Radiador de agua | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 971.000 |
| 125 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 696.000 |
| 126 | 72102201-006 | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 730.000 |
| 127 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 855.000 |
| 128 | 72102201-006 | Revisión y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 901.000 |
| 129 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 847.000 |
| 130 | 72102201-006 | Revisión y ajustes del sistema de admisión, regulador de voltaje y sistema de excitación | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.900.000 |
| 131 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 757.000 |
| 132 | 72102201-006 | Revisión y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.300.000 |
| 133 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 701.000 |
| 134 | 72102201-006 | Verificación del tanque de combustible. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 492.000 |
| 135 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 362.000 |
| 136 | 72102201-006 | Cambio de las mangueras de Diesel. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 504.000 |
| 137 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 663.000 |
| 138 | 72102201-006 | Control y reparación de funcionamiento de tablero de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.900.000 |
| 139 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.900.000 |
| 140 | 72102201-006 | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.300.000 |
| 141 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 3.800.000 |
| 142 | 72102201-006 | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente continua. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.440.000 |
| 143 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 490.000 |
| 144 | 72102201-006 | Prueba en vacío y con carga. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.300.000 |
| 145 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 712.000 |
| 146 | 72102201-006 | Cambio de baterías. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 998.000 |
| 147 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.000.000 |
| 148 | 72102201-006 | Purga de aire del sistema de combustible | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.600.000 |
| 149 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 484.000 |
| 150 | 72102201-006 | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 498.000 |

[Handwritten Signature]
EL INGENIERO
RUC: 46000011-0

[Handwritten Signature]



POLICÍA NACIONAL



**GOBIERNO DEL PARAGUAI
PARAGUAY REKUAI**

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 179/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL N° 62/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 461897 - PLURIANUAL - ID 476480.

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------------------|-----------|
| | | dañados | | | | | |
| 151 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 331.000 |
| 152 | 72102201-006 | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 838.000 |
| 153 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 562.000 |
| 154 | 72102201-006 | Limpieza de la sección superior de baterías | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 674.000 |
| 155 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 420.000 |
| 156 | 72102201-006 | Desmontaje y montaje del motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 662.000 |
| 157 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 955.000 |
| 158 | 72102201-006 | Rebobinado del motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.300.000 |
| 159 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.500.000 |
| 160 | 72102201-006 | Cambio de motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.300.000 |
| 161 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 5.000.000 |
| 162 | 72102201-006 | Reparación del sistema de excitación | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 3.700.000 |
| 163 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.380.000 |
| 164 | 72102201-006 | Cambio del regulador de tensión AVR | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 3.124.000 |
| 165 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.800.000 |
| 166 | 72102201-006 | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.400.000 |
| 167 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.300.000 |
| 168 | 72102201-006 | Cambio del controlador del Grupo Generador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 3.600.000 |
| 169 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 7.300.000 |
| 170 | 72102201-006 | Cambio del bulbo de temperatura | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 3.800.000 |
| 171 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 646.000 |
| 172 | 72102201-006 | Cambio de bulbo de presión de aceite | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.000.000 |
| 173 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.200.000 |
| 174 | 72102201-006 | Cambio de termostato (válvula termostática) | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.660.000 |
| 175 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 953.000 |
| 176 | 72102201-006 | Reparación del sistema calentador de camisas | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.600.000 |
| 177 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.400.000 |
| 178 | 72102201-006 | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.600.000 |
| 179 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 748.000 |
| 180 | 72102201-006 | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 602.000 |
| 181 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 418.000 |
| 182 | 72102201-006 | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 572.000 |
| 183 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 423.000 |
| 184 | 72102201-006 | Cambio de filtro secador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 404.000 |
| 185 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 242.000 |
| 186 | 72102201-006 | Cambio de filtro secador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 308.000 |
| 187 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 452.000 |
| 188 | 72102201-006 | Limpieza de las serpentinas del condensador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 366.000 |
| 189 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 335.000 |
| 190 | 72102201-006 | Limpieza del humidificador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 261.000 |
| 191 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 145.000 |

[Handwritten signature]
 461897-4

[Handwritten signature]



POLICÍA NACIONAL



**GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAI**

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 179/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL N° 62/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 461897 - PLURIANUAL - ID 476480.

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|-----------------------|-----------|
| 192 | 72102201-006 | Limpieza de las cañerías de desagüe | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 250.000 |
| 193 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 192.000 |
| 194 | 72102201-006 | Limpieza general del sitio de los condensadores | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 308.000 |
| 195 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 340.000 |
| 196 | 72102201-006 | Cambio de ventilador del condensador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 507.000 |
| 197 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 466.000 |
| 198 | 72102201-006 | Cambio del humidificador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.880.000 |
| 199 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.600.000 |
| 200 | 72102201-006 | Cambio de placa de control iCOM | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.800.000 |
| 201 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.200.000 |
| 202 | 72102201-006 | Cambio de placa de control de humidificador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.500.000 |
| 203 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.280.000 |
| 204 | 72102201-006 | Cambio de Variador de Velocidad del condensador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 464.000 |
| 205 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 357.000 |
| 206 | 72102201-006 | Cambio de contactor del compresor | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 365.000 |
| 207 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 339.000 |
| 208 | 72102201-006 | Cambio de contactor del ventilador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 239.000 |
| 209 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 195.000 |
| 210 | 72102201-006 | Cambio de sensor de presión de aire | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 221.000 |
| 211 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 187.000 |
| 212 | 72102201-006 | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 399.000 |
| 213 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 235.000 |
| 214 | 72102201-006 | Cambio de transformador de mando | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.100.000 |
| 215 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 913.000 |
| 216 | 72102201-006 | cambio de pantalla LCD (display) | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.600.000 |
| 217 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 886.000 |
| 218 | 72102201-006 | Instalación de tarjeta de monitoreo de la unidad | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.600.000 |
| 219 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 631.000 |
| 220 | 72102201-006 | Mantenimiento y Reparación- Grupo Generador MARCA:CRAM SEDE SAN LORENZO Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.400.000 |
| 221 | 72102201-006 | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningún equipo o parte | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.200.000 |
| 222 | 72102201-006 | Cambio de aceite motor y lubricantes | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.000.000 |
| 223 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.400.000 |
| 224 | 72102201-006 | Cambio de filtro de aceite. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 977.000 |
| 225 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 522.000 |
| 226 | 72102201-006 | Cambio de filtro de combustible. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 465.000 |
| 227 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 794.000 |

[Handwritten signature]
 [Stamp]

[Handwritten signature]



POLICÍA NACIONAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY REKUAI

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 179/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL N° 62/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 461897 - PLURIANUAL - ID 476480.

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------------------|-----------|
| 228 | 72102201-006 | Cambio de filtro de aire. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 452.000 |
| 229 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.200.000 |
| 230 | 72102201-006 | Cambio de refrigerante anticorrosivo | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 629.000 |
| 231 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 400.000 |
| 232 | 72102201-006 | Limpieza del radiador de agua. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 243.000 |
| 233 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 752.000 |
| 234 | 72102201-006 | Reparación de Radiador de agua | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 641.000 |
| 235 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.000.000 |
| 236 | 72102201-006 | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 572.000 |
| 237 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.225.000 |
| 238 | 72102201-006 | Revisión y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 410.000 |
| 239 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.000.000 |
| 240 | 72102201-006 | Revisión y ajustes del sistema de admisión, regulador de voltaje y sistema de excitación | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 748.000 |
| 241 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.900.000 |
| 242 | 72102201-006 | Revisión y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 696.000 |
| 243 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.300.000 |
| 244 | 72102201-006 | Verificación del tanque de combustible. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 664.000 |
| 245 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 502.000 |
| 246 | 72102201-006 | Cambio de las mangueras de Diesel. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 374.000 |
| 247 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 714.000 |
| 248 | 72102201-006 | Control y reparación de funcionamiento de tablero de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 558.000 |
| 249 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 3.200.000 |
| 250 | 72102201-006 | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.500.000 |
| 251 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 4.600.000 |
| 252 | 72102201-006 | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente continua. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.600.000 |
| 253 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 829.000 |
| 254 | 72102201-006 | Prueba en vacío y con carga. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 471.000 |
| 255 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.300.000 |
| 256 | 72102201-006 | Cambio de baterías. | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.000.000 |
| 257 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.300.000 |
| 258 | 72102201-006 | Purga de aire del sistema de combustible | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.300.000 |
| 259 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 824.000 |
| 260 | 72102201-006 | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 501.000 |
| 261 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 594.000 |
| 262 | 72102201-006 | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 342.000 |
| 263 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 906.000 |
| 264 | 72102201-006 | Limpieza de la sección superior de baterías | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 513.000 |
| 265 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 589.000 |
| 266 | 72102201-006 | Desmontaje y montaje de! | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 497.000 |

[Handwritten signature]
 EN PRESENCIA DE
 [Illegible text]

[Handwritten signature]



**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAI**

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 179/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL N° 62/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 461897 - PLURIANUAL - ID 476480.

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------------------|-----------|
| | | motor de arranque | | | | | |
| 267 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.200.000 |
| 268 | 72102201-006 | Rebobinado del motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 899.000 |
| 269 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.900.000 |
| 270 | 72102201-006 | Cambio de motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.500.000 |
| 271 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 5.900.000 |
| 272 | 72102201-006 | Reparación del sistema de excitación | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 3.200.000 |
| 273 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.970.000 |
| 274 | 72102201-006 | Cambio del regulador de tensión AVR | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.800.000 |
| 275 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 3.200.000 |
| 276 | 72102201-006 | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.600.000 |
| 277 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.700.000 |
| 278 | 72102201-006 | Cambio del controlador del Grupo Generador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 2.200.000 |
| 279 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 9.300.000 |
| 280 | 72102201-006 | Cambio del bulbo de temperatura | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 5.000.000 |
| 281 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 994.000 |
| 282 | 72102201-006 | Cambio de bulbo de presión de aceite | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 595.000 |
| 283 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.700.000 |
| 284 | 72102201-006 | Cambio de termostato (válvula termostática) | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.000.000 |
| 285 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.400.000 |
| 286 | 72102201-006 | Reparación del sistema calentador de camisas | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.000.000 |
| 287 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 3.200.000 |
| 288 | 72102201-006 | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.700.000 |
| 289 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.100.000 |
| 290 | 72102201-006 | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 618.000 |
| 291 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 465.000 |
| 292 | 72102201-006 | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 379.000 |
| 293 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 600.000 |
| 294 | 72102201-006 | Cambio de filtro secador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 377.000 |
| 295 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 346.000 |
| 296 | 72102201-006 | Cambio de filtro secador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 243.000 |
| 297 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 552.000 |
| 298 | 72102201-006 | Limpieza de las serpentinas del condensador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 325.000 |
| 299 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 379.000 |
| 300 | 72102201-006 | Limpieza del humidificador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 285.000 |
| 301 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 181.000 |
| 302 | 72102201-006 | Limpieza de las cañerías de desagüe | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 152.000 |
| 303 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 263.000 |
| 304 | 72102201-006 | Limpieza general del sitio de los condensadores | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 193.000 |
| 305 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 440.000 |
| 306 | 72102201-006 | Cambio de ventilador del condensador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 363.000 |
| 307 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 530.000 |

[Handwritten signature]
 Comandancia
 N.º 461897

[Handwritten signature]



**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO del PARAGUAY
PARAGUAY REKUAI**

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 179/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL N° 62/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 461897 - PLURIANUAL - ID 476480.

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|---|--------------------|
| 308 | 72102201-006 | Cambio del humidificador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 463.000 |
| 309 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 253.000 |
| 310 | 72102201-006 | Cambio de placa de control iCOM | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.300.000 |
| 311 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.900.000 |
| 312 | 72102201-006 | Cambio de placa de control de humidificador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.000.000 |
| 313 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.600.000 |
| 314 | 72102201-006 | Cambio de Variador de Velocidad del condensador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.000.000 |
| 315 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 450.000 |
| 316 | 72102201-006 | Cambio de contactor del compresor | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 280.000 |
| 317 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 430.000 |
| 318 | 72102201-006 | Cambio de contactor del ventilador | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 270.000 |
| 319 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 210.000 |
| 320 | 72102201-006 | Cambio de sensor de presión de aire | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 200.000 |
| 321 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 210.000 |
| 322 | 72102201-006 | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 160.000 |
| 323 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 377.000 |
| 324 | 72102201-006 | Cambio de transformador de mando | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 240.000 |
| 325 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.500.000 |
| 326 | 72102201-006 | cambio de pantalla LCD (display) | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.400.000 |
| 327 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.000.000 |
| 328 | 72102201-006 | Instalación de tarjeta de monitoreo de la unidad | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 1.000.000 |
| 329 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Procedencia: Paraguay | 640.000 |
| | | | | | | Monto Total Ofertado del Lote N° 10: | 378.527.020 |

El monto del presente contrato asciende al monto total y máximo de G. 200.000.000.- (Guaraníes doscientos millones) y por el monto total y mínimo de G. 100.000.000.- (Guaraníes cien millones), en el Lotes N° 10.

| | |
|-----------------------|---|
| Ejercicio Fiscal 2025 | G 100.000.000 (Guaraníes cien millones) |
| Ejercicio Fiscal 2026 | G 100.000.000 (Guaraníes cien millones) |

El proveedor se compromete a suministrar los bienes/servicios a la contratante y a subsanar los defectos de estos, de conformidad a las disposiciones del contrato.


La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.


7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato será desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 2026.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.


El Jefe de
Reserva





**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAI**

☆☆☆☆
Comandancia

CONTRATO N° 179/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL N° 62/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 461897 - PLURIANUAL - ID 476480.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la siguiente Tesorería:

Designado por Resolución de la Comandancia de la Policía Nacional N° 276, de fecha 04/03/25.

Sub Crio. MGAP. Eleni Ercilia Vera Melgarejo

ACTIVIDAD 08 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS

Dirección: Avda. Dr. Guido Boggiani y R.I. 2 Ytororó, Asunción

Correo electrónico: actividad8@outlook.com

Teléfono: (0982) 108.623

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la misma se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 31 de enero de 2027.

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

ELENI ERCILIA VERA MELGAREJO



**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL PARAGUAY
PARAGUAY REKUAI**

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 179/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL N° 62/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 461897 - PLURIANUAL - ID 476480.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 03 días del mes de diciembre del año 2025.

ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
Cédula de Identidad N° 4.000.603
Representante Legal

CARLOS HUMBERTO BENÍTEZ GONZÁLEZ
Comisario General Comandante
Comandante de la Policía Nacional