



**CONGRESO NACIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

Licitación: 446070- SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE TECHOS Y DESAGÜES DEL EDIFICIO PARA EL CONGRESO NACIONAL

Grupo 1, SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE TECHOS Y DESAGÜES EDIFICIO PARA EL CONGRESO NACIONAL Contrato Abierto: Si , Por Monto (Mínimo: 100000000, Máximo: 200000000), Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Cod. Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	TEKTO	TES INGENIERIA	ING.HUGO GIOVINE	EN OBRAS	VIS S.R.L.					
					Precio Unitario c/Iva	Características	Precio Unitario c/Iva	Características	Precio Unitario c/Iva	Características	Precio Unitario c/Iva	Características		
1	72101601-001	Reacondicionamiento de techo metálico de chapa galvanizada N° 28 CINCALUM, impermeabilización con membrana de 3 mm (provisión de material)	M2	1	72.000	Procedencia: Nacional	105.600	Procedencia: Paraguay	96.000	Procedencia: No aplica	72.000	Procedencia: NA	84.480	Procedencia: Nacional
2	72101601-001	Mano de Obra (Ítem 1)	M2	1	43.750	Procedencia: Nacional	64.166	Procedencia: Paraguay	54.000	Procedencia: No aplica	43.800	Procedencia: NA	46.666	Procedencia: Nacional
3	72101601-001	Reacondicionamiento de techo de teja española (provisión de material para cambio/reposición de tejas)	M2	1	185.000	Procedencia: Nacional	138.249	Procedencia: Paraguay	127.200	Procedencia: No aplica	138.300	Procedencia: NA	162.213	Procedencia: Nacional
4	72101601-001	Mano de Obra (Ítem 3)	M2	1	135.000	Procedencia: Nacional	94.500	Procedencia: Paraguay	88.800	Procedencia: No aplica	101.300	Procedencia: NA	108.000	Procedencia: Nacional
5	72101601-001	Reacondicionamiento de techo de losa (aislación con membrana de 3 mm)	Un	1	72.600	Procedencia: Nacional	106.334	Procedencia: Paraguay	72.502	Procedencia: No aplica	72.600	Procedencia: NA	85.067	Procedencia: Nacional
6	72101601-001	Mano de Obra (Ítem 5)	Un	1	47.750	Procedencia: Nacional	70.039	Procedencia: Paraguay	47.752	Procedencia: No aplica	47.800	Procedencia: NA	50.939	Procedencia: Nacional
7	72101603-001	Reacondicionamiento de rejilla metálica de 40 x 40 cm para desague pluvial (provisión de material)	Un	1	90.000	Procedencia: Nacional	82.399	Procedencia: Paraguay	103.001	Procedencia: No aplica	103.000	Procedencia: NA	120.853	Procedencia: Nacional
8	72101601-001	Mano de Obra (Ítem 7)	Un	1	100.000	Procedencia: Nacional	100.000	Procedencia: Paraguay	104.170	Procedencia: No aplica	125.100	Procedencia: NA	125.000	Procedencia: Nacional
9	72101603-001	Reacondicionamiento de rejilla metálica de 60 x 60 cm para desague pluvial (provisión de material)	Un	1	95.000	Procedencia: Nacional	94.399	Procedencia: Paraguay	118.001	Procedencia: No aplica	118.000	Procedencia: NA	138.453	Procedencia: Nacional
10	72101601-001	Mano de Obra (Ítem 9)	Un	1	100.000	Procedencia: Nacional	110.400	Procedencia: Paraguay	138.001	Procedencia: No aplica	138.000	Procedencia: NA	138.000	Procedencia: Nacional
11	72101603-001	Reacondicionamiento de rejilla metálica de 1 x 0,30 m para desague pluvial (provisión de material)	Un	1	90.000	Procedencia: Nacional	91.399	Procedencia: Paraguay	114.251	Procedencia: No aplica	114.300	Procedencia: NA	134.053	Procedencia: Nacional
12	72101601-001	Mano de Obra (Ítem 11)	Un	1	90.000	Procedencia: Nacional	106.800	Procedencia: Paraguay	133.501	Procedencia: No aplica	133.500	Procedencia: NA	133.500	Procedencia: Nacional
13	72101603-001	Reacondicionamiento de tapa de registro de 40 x 40 cm (provisión de material)	Un	1	60.000	Procedencia: Nacional	75.000	Procedencia: Paraguay	73.001	Procedencia: No aplica	73.000	Procedencia: NA	85.653	Procedencia: Nacional
14	72101601-001	Mano de Obra (Ítem 13)	Un	1	65.000	Procedencia: Nacional	70.399	Procedencia: Paraguay	88.001	Procedencia: No aplica	88.000	Procedencia: NA	88.000	Procedencia: Nacional
15	72101603-001	Reacondicionamiento de tapa de registro de 60 x 60 cm (provisión de material)	Un	1	70.000	Procedencia: Nacional	70.600	Procedencia: Paraguay	88.252	Procedencia: No aplica	88.300	Procedencia: NA	103.547	Procedencia: Nacional
16	72101601-001	Mano de Obra (Ítem 15)	Un	1	80.000	Procedencia: Nacional	88.399	Procedencia: Paraguay	110.501	Procedencia: No aplica	110.500	Procedencia: NA	110.500	Procedencia: Nacional
17	72101603-001	Reacondicionamiento de boqueta metálica de desague pluvial (provisión de material para soldadura y/o cambio de boqueta)	Un	1	138.250	Procedencia: Nacional	110.599	Procedencia: Paraguay	126.000	Procedencia: No aplica	138.300	Procedencia: NA	162.213	Procedencia: Nacional
18	72101601-001	Mano de Obra (Ítem 17)	Un	1	130.000	Procedencia: Nacional	136.600	Procedencia: Paraguay	144.000	Procedencia: No aplica	170.800	Procedencia: NA	170.750	Procedencia: Nacional
19	72101603-001	Reacondicionamiento de canaletas metálicas (provisión de material para soldadura y/o aislamiento)	MI	1	51.750	Procedencia: Nacional	54.000	Procedencia: Paraguay	51.751	Procedencia: No aplica	51.800	Procedencia: NA	60.720	Procedencia: Nacional
20	72101601-001	Mano de Obra (Ítem 19)	MI	1	57.000	Procedencia: Nacional	60.000	Procedencia: Paraguay	57.001	Procedencia: No aplica	57.000	Procedencia: NA	57.000	Procedencia: Nacional
Total					1.773.100		1.829.877		1.935.686		1.985.400		2.165.602	

VICENTE PALÁCIO
 Unidad Operativa de Contrataciones
 H. CÁMARA DE SENADORES