


Licitación: 448272 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPOS ELECTROGENOS DEL CMN - RADAR METEOROLÓGICO, DATACENTER CABECERA NORTE AISP, AERODROMOS DEL INTERIOR Y ADQUISICION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA LA DMH

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Lote 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA AERODROMOS DEL INTERIOR

			CARLOS IRENEO SENA CACERES			NERI JAVIER CABALLERO PAEZ		
Item	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Características	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-004	Provisi de Filtro de aceite	1	61.000	61.000	procedencia: EE.UU.	80.000	80.000
2	81141804-004	Provisi de Filtro de aire	1	216.000	216.000	procedencia: EE.UU.	315.000	315.000
3	81141804-004	Provisi de Filtro de combustible	1	72.000	72.000	procedencia: EE.UU.	105.000	105.000
4	81141804-004	Provisi de Correas del alternador	1	85.000	85.000	procedencia: EE.UU.	110.000	110.000
5	81141804-004	Provisi de Correas del radiador	1	56.000	56.000	procedencia: EE.UU.	80.000	80.000
6	81141804-004	Provisi de mangueras de combustible	1	116.000	116.000	procedencia: EE.UU.	165.000	165.000
7	81141804-004	Provisi de bombin excitador de bomba	1	215.000	215.000	procedencia: EE.UU.	300.000	300.000
8	81141804-004	Provisi de Cargador de Batería externo 12/24 V automático con amperímetro y todas sus protecciones.	1	558.000	558.000	procedencia: Rca. Checa	820.000	820.000
9	81141804-004	Limpieza y reparaci de radiador	1	1.465.000	1.465.000	procedencia: Nacional	1.100.000	1.100.000
10	81141804-004	Reparaci de alternador	1	256.000	256.000	procedencia: Nacional	300.000	300.000
11	81141804-004	Regulación de Válvula	1	180.000	180.000	procedencia: Nacional	150.000	150.000
12	81141804-004	Reparaci completa de motor de arranque	1	343.000	343.000	procedencia: Nacional	480.000	480.000
13	81141804-004	Provisi de Bendix	1	199.000	199.000	procedencia: EE.UU.	260.000	260.000
14	81141804-004	Provisi de Calentador Camisa	1	794.000	794.000	procedencia: EE.UU.	440.000	440.000
15	81141804-004	Provisi de Batería 120 Ah 12 V	1	1.170.000	1.170.000	procedencia: Brasil	1.100.000	1.100.000
16	81141804-004	Provisi de reten de bancada (lado frontal)	1	602.000	602.000	procedencia: Nacional	660.000	660.000
17	81141804-004	Reparación del Sistema lógico de control de ATS	1	2.921.000	2.921.000	procedencia: Rca. Checa	3.900.000	3.900.000
18	81141804-004	Provisi de junta tapa balancin	1	480.000	480.000	procedencia: Nacional	550.000	550.000
19	81141804-004	Reparaci de placa de excitaci del alternador principal	1	576.000	576.000	procedencia: Nacional	440.000	440.000
20	81141804-004	Provisi de Placa de Intento de arranque	1	396.000	396.000	procedencia: EE.UU.	330.000	330.000
21	81141804-004	Provisi de Liquido refrigerante por Litro	1	58.000	58.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000
22	81141804-004	Provisi de Aceite 15W40 por litro	1	93.000	93.000	procedencia: Brasil	85.000	85.000
23	81141804-004	Traslado a Pedro Juan Caballero	1	679.000	679.000	procedencia: Nacional	1.000.000	1.000.000
24	81141804-004	Costo de Mano de Obra del servicio técnico, por la sustitución de repuestos o accesorios	1	94.000	94.000	procedencia: Nacional	135.000	135.000
25	81141804-004	Provisi de Filtro de aceite	1	61.000	61.000	procedencia: EE.UU.	80.000	80.000
26	81141804-004	Provisi de Filtro de aire	1	216.000	216.000	procedencia: EE.UU.	315.000	315.000
27	81141804-004	Provisi de Filtro de combustible	1	72.000	72.000	procedencia: EE.UU.	105.000	105.000
28	81141804-004	Provisi de Correas del alternador	1	85.000	85.000	procedencia: EE.UU.	110.000	110.000
29	81141804-004	Provisi de Correas del radiador	1	56.000	56.000	procedencia: EE.UU.	80.000	80.000
30	81141804-004	Provisi de mangueras de combustible	1	116.000	116.000	procedencia: Nacional	165.000	165.000
31	81141804-004	Provisi de bombin excitador de bomba	1	215.000	215.000	procedencia: EE.UU.	300.000	300.000
32	81141804-004	Provisi de Cargador de Batería externo 12/24 V automático con amperímetro y todas sus protecciones	1	558.000	558.000	procedencia: Rca. Checa	820.000	820.000
33	81141804-004	Limpieza y reparaci de radiador	1	1.039.000	1.039.000	procedencia: Nacional	1.100.000	1.100.000
34	81141804-004	Reparaci de alternador	1	256.000	256.000	procedencia: Nacional	300.000	300.000
35	81141804-004	Regulación de Válvula	1	180.000	180.000	procedencia: Nacional	150.000	150.000
36	81141804-004	Reparaci completa de motor de arranque	1	343.000	343.000	procedencia: Nacional	480.000	480.000
37	81141804-004	Provisi de Bendix	1	199.000	199.000	procedencia: EE.UU.	260.000	260.000
38	81141804-004	Provisi de Calentador Camisa	1	794.000	794.000	procedencia: EE.UU.	440.000	440.000
39	81141804-004	Provisi de Batería 120 Ah 12 V	1	1.170.000	1.170.000	procedencia: Brasil	1.100.000	1.100.000
40	81141804-004	Provisi de reten de bancada (lado frontal)	1	602.000	602.000	procedencia: Nacional	660.000	660.000
41	81141804-004	Reparación del Sistema lógico de control de ATS	1	2.921.000	2.921.000	procedencia: Nacional	3.900.000	3.900.000
42	81141804-004	Provisi de junta tapa balancin	1	480.000	480.000	procedencia: Nacional	550.000	550.000
43	81141804-004	Reparaci de placa de excitaci del alternador principal	1	576.000	576.000	procedencia: Nacional	440.000	440.000
44	81141804-004	Provisi de Placa de Intento de arranque	1	396.000	396.000	procedencia: Nacional	330.000	330.000
45	81141804-004	Provisi de Liquido refrigerante por Litro	1	82.000	82.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000



46	81141804-004	Provisión de Aceite 15W40 por litro		1	93.000	93.000	procedencia: Brasil	85.000	procedencia: Nacional
47	81141804-004	Traslado a Pedro Juan Caballero		1	647.000	647.000	procedencia: Nacional	1.000.000	procedencia: Nacional
48	81141804-004	Costo de Mano de Obra del servicio técnico, por la sustitución de repuestos o accesorios		1	132.000	132.000	procedencia: Nacional	135.000	procedencia: Nacional
Total:						22.974.000			25.910.000

