

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Nro. De Orden | Item | Descripción                                                                                                                                        | SERVICIO TÉCNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ |             |                  |          |                                               |                                             |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               |      |                                                                                                                                                    | Marca                                             | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (iva incluido si corresponde) | Precio total (precio unitario por cantidad) |
|               | 1    | Mantenimiento General Preventivo (Desmontaje y Montaje, Limpieza interna y externa de las unidades evaporadoras condensadoras), Split de 12.000BTU | Servicio Técnico JC                               | Nacional    | Unidad           | 1        | 225.000                                       | 225.000                                     |
|               | 2    | Servicio de Rebobinado de motor ventilador del condensador (incluido el desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Split de 12.000BTU            | Servicio Técnico JC                               | Nacional    | Unidad           | 1        | 80.000                                        | 80.000                                      |
|               | 3    | Servicio de Rebobinado de turbina del condensador (Incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Split de 12.000BTU                        | Servicio Técnico JC                               | Nacional    | Unidad           | 1        | 60.000                                        | 60.000                                      |
|               | 4    | Detección de pérdida de Gas, soldadura y reposición de aislación. Split de 12.000BTU                                                               | Servicio Técnico JC                               | Nacional    | Unidad           | 1        | 39.000                                        | 39.000                                      |
|               | 5    | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC                               | Nacional    | Unidad           | 1        | 18.000                                        | 18.000                                      |
|               | 6    | Adaptación de Rulaman al eje ventilador del condensador/evaporador. Split de 12.000BTU                                                             | Servicio Técnico JC                               | Nacional    | Unidad           | 1        | 50.000                                        | 50.000                                      |
|               | 7    | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC                               | Nacional    | Unidad           | 1        | 15.000                                        | 15.000                                      |
|               | 8    | Provisión de válvula inversora. Split de 12.000BTU                                                                                                 | Servicio Técnico JC                               | China       | Unidad           | 1        | 45.000                                        | 45.000                                      |
|               | 9    | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC                               | Nacional    | Unidad           | 1        | 10.000                                        | 10.000                                      |
|               | 10   | Provisión de motor compresor. Split de 12.000BTU                                                                                                   | Servicio Técnico JC                               | China       | Unidad           | 1        | 770.000                                       | 770.000                                     |
|               | 11   | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC                               | Nacional    | Unidad           | 1        | 110.000                                       | 110.000                                     |
|               | 12   | Provisión de Llave Termo Magnética. Split de 12.000BTU                                                                                             | Servicio Técnico JC                               | China       | Unidad           | 1        | 30.000                                        | 30.000                                      |
|               | 13   | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC                               | Nacional    | Unidad           | 1        | 10.000                                        | 10.000                                      |
|               | 14   | Provisión y carga de gas refrigerante. Split de 12.000BTU                                                                                          | Servicio Técnico JC                               | China       | Unidad           | 1        | 200.000                                       | 200.000                                     |
|               | 15   | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC                               | Nacional    | Unidad           | 1        | 50.000                                        | 50.000                                      |
|               | 16   | Provisión de termostato de ambiente. Split de 12.000BTU                                                                                            | Servicio Técnico JC                               | China       | Unidad           | 1        | 35.000                                        | 35.000                                      |
|               | 17   | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC                               | Nacional    | Unidad           | 1        | 15.000                                        | 15.000                                      |
|               | 18   | Provisión de capacitor de marcha de compresor. Split de 12.000BTU                                                                                  | Servicio Técnico JC                               | China       | Unidad           | 1        | 125.000                                       | 125.000                                     |
|               | 19   | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC                               | Nacional    | Unidad           | 1        | 25.000                                        | 25.000                                      |



*[Firma]*  
Abg. Jairo G. Martínez Pérez  
Director  
UOC - JEM


|    |                                                                                                                                                   |                     |          |        |   |         |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|---|---------|---------|
| 20 | Provisión de Placa Electrónica de control frío/calor. Split de 12.000BTU                                                                          | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 21 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 30.000  | 30.000  |
| 22 | Provisión de capacitor de turbina. Split de 12.000BTU                                                                                             | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 35.000  | 35.000  |
| 23 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000  | 15.000  |
| 24 | Provisión de motor de turbina. Split de 12.000BTU                                                                                                 | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 85.000  | 85.000  |
| 25 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 35.000  | 35.000  |
| 26 | Provisión de cableado externo. Split de 12.000BTU                                                                                                 | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000  | 20.000  |
| 27 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 10.000  | 10.000  |
| 28 | Mantenimiento General Preventivo (Desmontaje y Montaje, Limpieza interna y externa de las unidades evaporadoras condensadoras) Split de 18.000BTU | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 225.000 | 225.000 |
| 29 | Servicio de Rebobinado de motor ventilador del condensador (incluido el desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Split de 18.000BTU           | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 30 | Servicio de Rebobinado de turbina del condensador (Incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Split de 18.000BTU                       | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 77.000  | 77.000  |
| 31 | Detección de pérdida de Gas, soldadura y reposición de aislación. Split de 18.000BTU                                                              | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 48.000  | 48.000  |
| 32 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 17.000  | 17.000  |
| 33 | Adaptación de Ruleman al eje ventilador del condensador/evaporador. Split de 18.000BTU                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 47.000  | 47.000  |
| 34 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 13.000  | 13.000  |
| 35 | Provisión de válvula inversora. Split de 18.000BTU                                                                                                | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 45.000  | 45.000  |
| 36 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000  | 15.000  |
| 37 | Provisión de motor compresor. Split de 18.000BTU                                                                                                  | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 38 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 39 | Provisión de Llave Termo Magnética. Split de 18.000BTU                                                                                            | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 33.000  | 33.000  |
| 40 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 17.000  | 17.000  |
| 41 | Provisión y carga de gas refrigerante. Split de 18.000BTU                                                                                         | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 42 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 50.000  | 50.000  |
| 43 | Provisión de termostato de ambiente. Split de 18.000BTU                                                                                           | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 35.000  | 35.000  |
| 44 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000  | 15.000  |
| 45 | Provisión de capacitor de marcha de compresor. Split de 18.000BTU                                                                                 | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 46 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 25.000  | 25.000  |
| 47 | Provisión de Placa Electrónica de control frío/calor. Split de 18.000BTU                                                                          | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 48 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 30.000  | 30.000  |



  
 Abg. Jesús G. Martínez Pérez  
 Director  
 UOC - JEM

|    |                                                                                                                                                   |                     |          |        |   |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|---|-----------|-----------|
| 49 | Provisión de capacitor de turbina. Split de 18.000BTU                                                                                             | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 35.000    | 35.000    |
| 50 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000    | 15.000    |
| 51 | Provisión de motor de turbina. Split de 18.000BTU                                                                                                 | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 100.000   | 100.000   |
| 52 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 35.000    | 35.000    |
| 53 | Provisión de cableado externo. Split de 18.000BTU                                                                                                 | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000    | 20.000    |
| 54 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 10.000    | 10.000    |
| 55 | Mantenimiento General Preventivo (Desmontaje y Montaje, Limpieza interna y externa de las unidades evaporadoras condensadoras) Split de 24.000BTU | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 280.000   | 280.000   |
| 56 | Servicio de Rebobinado de motor ventilador del condensador (incluido el desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Split de 24.000BTU           | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 100.000   | 100.000   |
| 57 | Servicio de Rebobinado de turbina del condensador (incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Split de 24.000BTU                       | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 77.000    | 77.000    |
| 58 | Detección de pérdida de Gas, soldadura y reposición de aislación. Split de 24.000BTU                                                              | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 48.000    | 48.000    |
| 59 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 17.000    | 17.000    |
| 60 | Adaptación de Ruleman al eje ventilador del condensador/evaporador. Split de 24.000BTU                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 50.000    | 50.000    |
| 61 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000    | 15.000    |
| 62 | Provisión de válvula inversora. Split de 24.000BTU                                                                                                | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 50.000    | 50.000    |
| 63 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000    | 15.000    |
| 64 | Provisión de motor compresor. Split de 24.000BTU                                                                                                  | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 65 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 110.000   | 110.000   |
| 66 | Provisión de Llave Termo Magnética. Split de 24.000BTU                                                                                            | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 33.000    | 33.000    |
| 67 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 17.000    | 17.000    |
| 68 | Provisión y carga de gas refrigerante. Split de 24.000BTU                                                                                         | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 230.000   | 230.000   |
| 69 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 50.000    | 50.000    |
| 70 | Provisión de termostato de ambiente. Split de 24.000BTU                                                                                           | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 35.000    | 35.000    |
| 71 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000    | 15.000    |
| 72 | Provisión de capacitor de marcha de compresor. Split de 24.000BTU                                                                                 | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 125.000   | 125.000   |
| 73 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 25.000    | 25.000    |
| 74 | Provisión de Placa Electrónica de control frío/calor. Split de 24.000BTU                                                                          | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 140.000   | 140.000   |
| 75 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 30.000    | 30.000    |
| 76 | Provisión de capacitor de turbina. Split de 24.000BTU                                                                                             | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 35.000    | 35.000    |
| 77 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000    | 15.000    |



  
 Abg. Jesús G. Martínez Pérez  
 Director  
 UOC - JEM

|     |                                                                                                                                                    |                     |          |        |   |           |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|---|-----------|-----------|
| 78  | Provisión de motor de turbina. Split de 24.000BTU                                                                                                  | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 110.000   | 110.000   |
| 79  | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 35.000    | 35.000    |
| 80  | Provisión de cableado externo. Split de 24.000BTU                                                                                                  | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000    | 20.000    |
| 81  | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 10.000    | 10.000    |
| 82  | Mantenimiento General Preventivo (Desmontaje y Montaje, Limpieza interna y externa de las unidades evaporadoras condensadoras). Split de 36.000BTU | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 330.000   | 330.000   |
| 83  | Servicio de Rebobinado de motor ventilador del condensador (incluido el desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Split de 36.000BTU            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 105.000   | 105.000   |
| 84  | Servicio de Rebobinado de turbina del condensador (Incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Split de 36.000BTU                        | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 70.000    | 70.000    |
| 85  | Detección de pérdida de Gas, soldadura y reposición de aislación. Split de 36.000BTU                                                               | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 55.000    | 55.000    |
| 86  | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000    | 20.000    |
| 87  | Adaptación de Ruleman al eje ventilador del condensador/evaporador. Split de 36.000BTU                                                             | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 50.000    | 50.000    |
| 88  | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000    | 15.000    |
| 89  | Provisión de válvula inversora. Split de 36.000BTU                                                                                                 | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 60.000    | 60.000    |
| 90  | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000    | 15.000    |
| 91  | Provisión de motor compresor. Split de 36.000BTU                                                                                                   | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| 92  | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 120.000   | 120.000   |
| 93  | Provisión de Llave Termo Magnética. Split de 36.000BTU                                                                                             | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 40.000    | 40.000    |
| 94  | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000    | 20.000    |
| 95  | Provisión y carga de gas refrigerante. Split de 36.000BTU                                                                                          | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 230.000   | 230.000   |
| 96  | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 70.000    | 70.000    |
| 97  | Provisión de termostato de ambiente. Split de 36.000BTU                                                                                            | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 35.000    | 35.000    |
| 98  | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000    | 15.000    |
| 99  | Provisión de capacitor de marcha de compresor. Split de 36.000BTU                                                                                  | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 120.000   | 120.000   |
| 100 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 30.000    | 30.000    |
| 101 | Provisión de Placa Electrónica de control frío/calor. Split de 36.000BTU                                                                           | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 140.000   | 140.000   |
| 102 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 40.000    | 40.000    |
| 103 | Provisión de capacitor de turbina. Split de 36.000BTU                                                                                              | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 30.000    | 30.000    |
| 104 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000    | 20.000    |
| 105 | Provisión de motor de turbina. Split de 36.000BTU                                                                                                  | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 115.000   | 115.000   |
| 106 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                     | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 25.000    | 25.000    |



*Abg. Jesús G. Martínez Pérez*  
 Director  
 UOC - JEM

|     |                                                                                                                                                           |                     |          |        |   |           |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|---|-----------|-----------|
| 107 | Provisión de cableado externo. Split de 36.000BTU                                                                                                         | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 33.000    | 33.000    |
| 108 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 12.000    | 12.000    |
| 109 | Mantenimiento General Preventivo (Desmontaje y Montaje, Limpieza interna y externa de las unidades evaporadoras condensadoras), relay. Split de 60.000BTU | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 400.000   | 400.000   |
| 110 | Servicio de Rebobinado de motor ventilador del condensador (incluido el desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Split de 60.000BTU                   | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 115.000   | 115.000   |
| 111 | Servicio de Rebobinado de turbina del condensador (Incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Split de 60.000BTU                               | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 85.000    | 85.000    |
| 112 | Detección de pérdida de Gas, soldadura y reposición de aislación. Split de 60.000BTU                                                                      | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 70.000    | 70.000    |
| 113 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 30.000    | 30.000    |
| 114 | Adaptación de Ruleman al eje ventilador del condensador/evaporador. Split de 60.000BTU                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 65.000    | 65.000    |
| 115 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000    | 20.000    |
| 116 | Provisión de válvula inversora. Split de 60.000BTU                                                                                                        | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 70.000    | 70.000    |
| 117 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000    | 20.000    |
| 118 | Provisión de motor compresor. Split de 60.000BTU                                                                                                          | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 1.895.000 | 1.895.000 |
| 119 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 155.000   | 155.000   |
| 120 | Provisión de Llave Termo Magnética. Split de 60.000BTU                                                                                                    | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 40.000    | 40.000    |
| 121 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 30.000    | 30.000    |
| 122 | Provisión y carga de gas refrigerante. Split de 60.000BTU                                                                                                 | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 295.000   | 295.000   |
| 123 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 55.000    | 55.000    |
| 124 | Provisión de termostato de ambiente. Split de 60.000BTU                                                                                                   | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 35.000    | 35.000    |
| 125 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 25.000    | 25.000    |
| 126 | Provisión de capacitor de marcha de compresor. Split de 60.000BTU                                                                                         | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 46.000    | 46.000    |
| 127 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 14.000    | 14.000    |
| 128 | Provisión de Placa Electrónica de control frío/calor. Split de 60.000BTU                                                                                  | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 280.000   | 280.000   |
| 129 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 70.000    | 70.000    |
| 130 | Provisión de capacitor de turbina. Split de 60.000BTU                                                                                                     | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 30.000    | 30.000    |
| 131 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000    | 20.000    |
| 132 | Provisión de motor de turbina. Split de 60.000BTU                                                                                                         | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 155.000   | 155.000   |
| 133 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 35.000    | 35.000    |
| 134 | Provisión de cableado externo. Split de 60.000BTU                                                                                                         | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 35.000    | 35.000    |
| 135 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000    | 15.000    |



*[Firma]*  
 Director  
 UOC - JEM

|     |                                                                                                                                                                                                                                                |                     |          |        |   |         |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|---|---------|---------|
| 136 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro lineal para equipos de 18.000 BTU.-                                                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 60.000  | 60.000  |
| 137 | Mano de obra del ítem anterior.-                                                                                                                                                                                                               | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 25.000  | 25.000  |
| 138 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro lineal para equipos de 18.000 BTU.-                                                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 60.000  | 60.000  |
| 139 | Mano de obra del ítem anterior.-                                                                                                                                                                                                               | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 25.000  | 25.000  |
| 140 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro lineal para equipos de 24.000 BTU.-                                                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 75.000  | 75.000  |
| 141 | Mano de obra del ítem anterior.-                                                                                                                                                                                                               | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 25.000  | 25.000  |
| 142 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro lineal para equipos de 36.000 BTU.-                                                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 80.000  | 80.000  |
| 143 | Mano de obra del ítem anterior.-                                                                                                                                                                                                               | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 25.000  | 25.000  |
| 144 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro lineal para equipos de 48.000 BTU.-                                                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 80.000  | 80.000  |
| 145 | Mano de obra del ítem anterior.-                                                                                                                                                                                                               | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 25.000  | 25.000  |
| 146 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro lineal para equipos de 60.000 BTU.-                                                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 90.000  | 90.000  |
| 147 | Mano de obra del ítem anterior.-                                                                                                                                                                                                               | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 30.000  | 30.000  |
| 148 | Montaje y desmontaje con cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC con el embutido de dichas cañerías en la pared, con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC. Split de 12.000 BTU.- | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 149 | Montaje y desmontaje con cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC con el embutido de dichas cañerías en la pared, con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC. Split de 18.000 BTU.- | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 150 | Montaje y desmontaje con cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC con el embutido de dichas cañerías en la pared, con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC. Split de 24.000 BTU.- | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 151 | Montaje y desmontaje con cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC con el embutido de dichas cañerías en la pared, con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC. Split de 36.000 BTU.- | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 380.000 | 380.000 |
| 152 | Montaje y desmontaje con cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC con el embutido de dichas cañerías en la pared, con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC. Split de 48.000 BTU.- | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 380.000 | 380.000 |
| 153 | Montaje y desmontaje con cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC con el embutido de dichas cañerías en la pared, con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC. Split de 60.000 BTU.- | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 660.000 | 660.000 |
| 154 | Mantenimiento Preventivo (Limpieza interna y externa de las unidades evaporadoras condensadoras). Aire de 12.000BTU                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 155 | Servicio de Rebobinado de motor ventilador del condensador (incluido el desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Aire de 12.000BTU                                                                                                         | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 70.000  | 70.000  |
| 156 | Servicio de Rebobinado de turbina del condensador (Incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Aire de 12.000BTU                                                                                                                     | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 70.000  | 70.000  |
| 157 | Detección de pérdida de Gas, soldadura y reposición de aislación. Aire de 12.000BTU                                                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 33.000  | 33.000  |
| 158 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                                                                                                                 | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 17.000  | 17.000  |
| 159 | Adaptación de Ruleman al eje ventilador del condensador/evaporador. Aire de 12.000BTU                                                                                                                                                          | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 40.000  | 40.000  |
| 160 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                                                                                                                 | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000  | 15.000  |
| 161 | Provisión de válvula inversora. Aire de 12.000BTU                                                                                                                                                                                              | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 35.000  | 35.000  |
| 162 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                                                                                                                 | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000  | 15.000  |
| 163 | Provisión de motor compresor. Aire de 12.000BTU                                                                                                                                                                                                | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 575.000 | 575.000 |



  
 Abg. Jesús G. Martínez Pérez  
 Director  
 UOC - JEM

|     |                                                                                                                                        |                     |          |        |   |         |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|---|---------|---------|
| 164 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                         | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 75.000  | 75.000  |
| 165 | Provisión de Llave Termo Magnética. Aire de 12.000BTU                                                                                  | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 33.000  | 33.000  |
| 166 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                         | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 12.000  | 12.000  |
| 167 | Provisión y carga de gas refrigerante. Aire de 12.000BTU                                                                               | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 168 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                         | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 30.000  | 30.000  |
| 169 | Provisión de termostato de ambiente. Aire de 12.000BTU                                                                                 | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 25.000  | 25.000  |
| 170 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                         | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 10.000  | 10.000  |
| 171 | Provisión de capacitor de marcha de compresor. Aire de 12.000BTU                                                                       | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 172 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                         | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000  | 20.000  |
| 173 | Provisión de Placa Electrónica de control frío/calor. Aire de 12.000BTU                                                                | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 75.000  | 75.000  |
| 174 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                         | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 35.000  | 35.000  |
| 175 | Provisión de capacitor de turbina. Aire de 12.000BTU                                                                                   | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 30.000  | 30.000  |
| 176 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                         | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000  | 20.000  |
| 177 | Provisión de motor de turbina. Aire de 12.000BTU                                                                                       | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 80.000  | 80.000  |
| 178 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                         | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000  | 20.000  |
| 179 | Provisión de cableado externo. Aire de 12.000BTU                                                                                       | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 25.000  | 25.000  |
| 180 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                         | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 10.000  | 10.000  |
| 181 | Mantenimiento Preventivo (Limpieza interna y externa de las unidades evaporadoras condensadoras). Aire de 24.000BTU                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 182 | Servicio de Rebobinado de motor ventilador del condensador (incluido el desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Aire de 24.000BTU | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 80.000  | 80.000  |
| 183 | Servicio de Rebobinado de turbina del condensador (Incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Aire de 24.000BTU             | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 70.000  | 70.000  |
| 184 | Detección de pérdida de Gas, soldadura y reposición de aislación. Aire de 24.000BTU                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 35.000  | 35.000  |
| 185 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                         | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 17.000  | 17.000  |
| 186 | Adaptación de Ruleman al eje ventilador del condensador/evaporador. Aire de 24.000BTU                                                  | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 45.000  | 45.000  |
| 187 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                         | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000  | 15.000  |
| 188 | Provisión de válvula inversora. Aire de 24.000BTU                                                                                      | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 45.000  | 45.000  |
| 189 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                         | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000  | 15.000  |
| 190 | Provisión de motor compresor. Aire de 24.000BTU                                                                                        | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 790.000 | 790.000 |
| 191 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                         | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 192 | Provisión de Llave Termo Magnética. Aire de 24.000BTU                                                                                  | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 33.000  | 33.000  |



*[Handwritten Signature]*  
 Director  
 UOC - JEM

|     |                                                                                                                                                   |                     |          |        |   |         |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|---|---------|---------|
| 193 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 12.000  | 12.000  |
| 194 | Provisión y carga de gas refrigerante. Aire de 24.000BTU                                                                                          | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 195 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 30.000  | 30.000  |
| 196 | Provisión de termostato de ambiente. Aire de 24.000BTU                                                                                            | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 25.000  | 25.000  |
| 197 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000  | 15.000  |
| 198 | Provisión de capacitor de marcha de compresor. Aire de 24.000BTU                                                                                  | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 199 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 30.000  | 30.000  |
| 200 | Provisión de Placa Electrónica de control frío/calor. Aire de 24.000BTU                                                                           | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 115.000 | 115.000 |
| 201 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 35.000  | 35.000  |
| 202 | Provisión de capacitor de turbina. Aire de 24.000BTU                                                                                              | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 30.000  | 30.000  |
| 203 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000  | 20.000  |
| 204 | Provisión de motor de turbina. Aire de 24.000BTU                                                                                                  | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 95.000  | 95.000  |
| 205 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000  | 20.000  |
| 206 | Provisión de cableado externo. Aire de 24.000BTU                                                                                                  | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 27.000  | 27.000  |
| 207 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 8.000   | 8.000   |
| 208 | Mantenimiento General Preventivo (Desmontaje y Montaje, limpieza interna y externa). Cortina de aire de 12.000BTU                                 | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 209 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 50.000  | 50.000  |
| 210 | Provisión de capacitor de turbina. Cortina de aire de 12.000BTU                                                                                   | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 80.000  | 80.000  |
| 211 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 40.000  | 40.000  |
| 212 | Provisión de motor de turbina. Cortina de aire de 12.000BTU                                                                                       | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 115.000 | 115.000 |
| 213 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 45.000  | 45.000  |
| 214 | Provisión de cableado externo. Cortina de aire de 12.000BTU                                                                                       | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 35.000  | 35.000  |
| 215 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 10.000  | 10.000  |
| 216 | Mantenimiento General Preventivo (Desmontaje y Montaje, Limpieza interna y externa de las unidades evaporadoras condensadoras) Split de 24.000BTU | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 217 | Servicio de Rebobinado de motor ventilador del condensador (incluido el desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Split de 24.000BTU           | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 140.000 | 140.000 |
| 218 | Servicio de Rebobinado de turbina del condensador (Incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Split de 24.000BTU                       | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 90.000  | 90.000  |
| 219 | Detección de pérdida de Gas, soldadura y reposición de aislación. Split de 24.000BTU                                                              | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 55.000  | 55.000  |
| 220 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 25.000  | 25.000  |
| 221 | Adaptación de Ruleman al eje ventilador del condensador/evaporador. Split de 24.000BTU.                                                           | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 47.000  | 47.000  |



  
 Abg. Jesús G. Martínez Pérez  
 Director  
 UOC - JEM

|     |                                                                                                                                                           |                     |          |        |   |           |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|---|-----------|-----------|
| 222 | Mano de Obra del ítem anterior.                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 23.000    | 23.000    |
| 223 | Provisión de válvula inversora. Split de 24.000BTU.                                                                                                       | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 55.000    | 55.000    |
| 224 | Mano de Obra del ítem anterior.                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000    | 20.000    |
| 225 | Provisión de motor compresor. Split de 24.000BTU.                                                                                                         | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 226 | Mano de Obra del ítem anterior.                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 110.000   | 110.000   |
| 227 | Provisión de Llave Termo Magnética. Split de 24.000BTU.                                                                                                   | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 36.000    | 36.000    |
| 228 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 19.000    | 19.000    |
| 229 | Provisión y carga de gas refrigerante. Split de 24.000BTU.                                                                                                | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 230.000   | 230.000   |
| 230 | Mano de Obra del ítem anterior.                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 50.000    | 50.000    |
| 231 | Provisión de termostato de ambiente. Split de 24.000BTU.                                                                                                  | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 37.000    | 37.000    |
| 232 | Mano de Obra del ítem anterior.                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 23.000    | 23.000    |
| 233 | Provisión de capacitor de marcha de compresor. Split de 24.000BTU.                                                                                        | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 125.000   | 125.000   |
| 234 | Mano de Obra del ítem anterior.                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 25.000    | 25.000    |
| 235 | Provisión de Placa Electrónica de control frío/calor. Split de 24.000BTU.                                                                                 | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 140.000   | 140.000   |
| 236 | Mano de Obra del ítem anterior.                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 30.000    | 30.000    |
| 237 | Provisión de capacitor de turbina. Split de 24.000BTU.                                                                                                    | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 35.000    | 35.000    |
| 238 | Mano de Obra del ítem anterior.                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000    | 20.000    |
| 239 | Provisión de motor de turbina. Split de 24.000BTU.                                                                                                        | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 775.000   | 775.000   |
| 240 | Mano de Obra del ítem anterior.                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 25.000    | 25.000    |
| 241 | Provisión de cableado externo. Split de 24.000BTU.                                                                                                        | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 25.000    | 25.000    |
| 242 | Mano de Obra del ítem anterior.                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 10.000    | 10.000    |
| 243 | Mantenimiento General Preventivo (Desmontaje y Montaje, Limpieza interna y externa de las unidades evaporadoras condensadoras), relay. Split de 60.000BTU | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 400.000   | 400.000   |
| 244 | Servicio de Rebobinado de motor ventilador del condensador (incluido el desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Split de 60.000BTU                   | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 115.000   | 115.000   |
| 245 | Servicio de Rebobinado de turbina del condensador (Incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes). Split de 60.000BTU                               | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 85.000    | 85.000    |
| 246 | Detección de pérdida de Gas, soldadura y reposición de aislación. Split de 60.000BTU                                                                      | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 70.000    | 70.000    |
| 247 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 30.000    | 30.000    |
| 248 | Adaptación de Ruleman al eje ventilador del condensador/evaporador. Split de 60.000BTU                                                                    | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 65.000    | 65.000    |
| 249 | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000    | 20.000    |
| 250 | Provisión de válvula inversora. Split de 60.000BTU                                                                                                        | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 85.000    | 85.000    |



*Abg. Jesús G. Martínez Pérez*  
 Director  
 UOC - JEM

|              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |          |        |   |           |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|---|-----------|------------|
| 251          | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                                                                                                                  | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 20.000    | 20.000     |
| 252          | Provisión de motor compresor. Split de 60.000BTU                                                                                                                                                                                                | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 1.895.000 | 1.895.000  |
| 253          | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                                                                                                                  | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 155.000   | 155.000    |
| 254          | Provisión de Llave Termo Magnética. Split de 60.000BTU                                                                                                                                                                                          | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 40.000    | 40.000     |
| 255          | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                                                                                                                  | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 30.000    | 30.000     |
| 256          | Provisión y carga de gas refrigerante. Split de 60.000BTU                                                                                                                                                                                       | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 295.000   | 295.000    |
| 257          | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                                                                                                                  | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 55.000    | 55.000     |
| 258          | Provisión de termostato de ambiente. Split de 60.000BTU                                                                                                                                                                                         | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 45.000    | 45.000     |
| 259          | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                                                                                                                  | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000    | 15.000     |
| 260          | Provisión de capacitor de marcha de compresor. Split de 60.000BTU                                                                                                                                                                               | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 55.000    | 55.000     |
| 261          | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                                                                                                                  | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000    | 15.000     |
| 262          | Provisión de Placa Electrónica de control frío/calor. Split de 60.000BTU                                                                                                                                                                        | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 280.000   | 280.000    |
| 263          | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                                                                                                                  | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 70.000    | 70.000     |
| 264          | Provisión de capacitor de turbina. Split de 60.000BTU                                                                                                                                                                                           | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 35.000    | 35.000     |
| 265          | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                                                                                                                  | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000    | 15.000     |
| 266          | Provisión de motor de turbina. Split de 60.000BTU                                                                                                                                                                                               | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 165.000   | 165.000    |
| 267          | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                                                                                                                  | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 45.000    | 45.000     |
| 268          | Provisión de cableado externo. Split de 60.000BTU                                                                                                                                                                                               | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 35.000    | 35.000     |
| 269          | Mano de Obra del ítem anterior                                                                                                                                                                                                                  | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 15.000    | 15.000     |
| 270          | Montaje y desmontaje con cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC con el embutido de dichas cañerías en la pared, con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC. Split de 24.000 BTU.-. | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 285.000   | 285.000    |
| 271          | Montaje y desmontaje con cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC con el embutido de dichas cañerías en la pared, con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC. Split de 60.000 BTU.-. | Servicio Técnico JC | Nacional | Unidad | 1 | 660.000   | 660.000    |
| 272          | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro lineal para equipos de 24.000 BTU.-                                                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 100.000   | 100.000    |
| 273          | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro lineal para equipos de 60.000 BTU.-                                                                                                                                                            | Servicio Técnico JC | China    | Unidad | 1 | 120.000   | 120.000    |
| PRECIO TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |          |        |   |           | 30.648.000 |

  
 Abg. Jesus G. Martínez Pérez  
 Director  
 UOC - JEM