



LCM Nº 02/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMAS ELÉCTRICAS HOSPITALARIAS DEL IMT" ID Nº 456393

ITEMS	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Servicios Requeridos	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	Precio Referencial	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (I.V.A incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación porcentual	
1	Mantenimiento correctivo de Cama Eléctrica Marca: LINET Modelo: IG207045-463, Serie N° N°20110074354. Cod. pat. 011-29644-265.	Reparación de placa de control.	Unidad	Evento	1	3.366.667	NOEL INGENIERÍA	Paraguay	1	3.350.000	3.350.000	-0,5	
		Reparación y cambio de los controles laterales	Unidad	Evento	1	1.216.667	NOEL INGENIERÍA	Paraguay	1	1.211.000	1.211.000	-0,5	
		Mantenimiento preventivo completo, verificación de funcionamiento y mano de obra.	Unidad	Evento	1	1.583.333	NOEL INGENIERÍA	Paraguay	1	1.576.000	1.576.000	-0,5	
6.166.667													
2	ModeloHC/200W.; Serie N°H9071220111. Cod. pat. 011-456-02-1991. Servicios requeridos:	Reparación y cambio de cableado de los controles laterales	Unidad	Evento	1	3.333.333	NOEL INGENIERÍA	Paraguay	1	3.483.000	3.483.000	4,5	
		Reparación de placa de controles laterales	Unidad	Evento	1	1.333.333	NOEL INGENIERÍA	Paraguay	1	1.327.000	1.327.000	-0,5	
		Mantenimiento preventivo completo, verificación de funcionamiento y mano de obra.	Unidad	Evento	1	1.606.667	NOEL INGENIERÍA	Paraguay	1	1.493.000	1.493.000	-7,1	
6.273.333													
3	Mantenimiento correctivo de Cama Eléctrica Marca: MUKA ModeloHC/200W.; Serie N°H9071220111. Cod. pat. 011-456-02-1992.	Reparación y cambio de cableado de los controles laterales	Unidad	Evento	1	3.500.000	NOEL INGENIERÍA	Paraguay	1	3.317.000	3.317.000	-5,2	
		Reparación de los controles laterales	Unidad	Evento	1	1.333.333	NOEL INGENIERÍA	Paraguay	1	1.327.000	1.327.000	-0,5	
		Mantenimiento preventivo completo, verificación de funcionamiento y mano de obra..	Unidad	Evento	1	1.500.000	NOEL INGENIERÍA	Paraguay	1	1.599.000	1.599.000	6,6	
6.333.333													
4	CARE Modelo L800.; Serie N° DCI-2015-04-7250. Cod. Pat 011-456-05-1337. .	Reparación de placa principal	Unidad	Evento	1	2.833.333	NOEL INGENIERÍA	Paraguay	1	2.820.000	2.820.000	-0,5	
		Reparación de los controles laterales.	Unidad	Evento	1	1.066.667	NOEL INGENIERÍA	Paraguay	1	1.062.000	1.062.000	-0,4	
		Mantenimiento preventivo completo, verificación de funcionamiento y mano de obra.	Unidad	Evento	1	1.483.333	NOEL INGENIERÍA	Paraguay	1	1.476.000	1.476.000	-0,5	
5.383.333													
5	Cama Eléctrica Marca: JONSON CARE Modelo L800.; Serie N° DCI-2015-04-7252. Cod. Pat 011-456-05-1338. .	Reparación de placa principal	Unidad	Evento	1	2.666.667	NOEL INGENIERÍA	Paraguay	1	2.654.000	2.654.000	-0,5	
		Reparación de los controles laterales.	Unidad	Evento	1	1.233.333	NOEL INGENIERÍA	Paraguay	1	1.228.000	1.228.000	-0,4	
		Mantenimiento preventivo, verificación de funcionamiento y mano de obra.	Unidad	Evento	1	1.483.333	NOEL INGENIERÍA	Paraguay	1	1.476.000	1.476.000	-0,5	
5.383.000													
PRECIO TOTAL.						29.540.000	PRECIO TOTAL.						29.399.000

[Firma]

Econ. Patricia F. González C.
Jefa de Dpto. Administrativo
I.M.T. - M.S.P. Y B.S.

[Firma]
Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédic.
IMT

[Firma]
Néstor J. Flor Lugo
Jefe de Mant. Biomédic.
IMT