



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Cód. Catálogo	Descripción	Cant.	RG Tecnoservice (José R. Giménez Velázquez)						GCE - Grupo Comercial Empresarial (Roberto Rodríguez A.)					Ventserv S.R.L.				
				Marca	Procedencia	Presentación	Unid. Med.	Precio Unitario		Marca	Procedencia	Presentación	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Presentación	Unid. Med.	Precio Unitario
		Mantenimiento / Reparación de acondicionadores de aire																	
1	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800	
2	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.785	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500	
3	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800	
4	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.785	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500	
5	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800	
6	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.785	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500	
7	72102305-001	Lubricación de motores de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	38.095	N/A	Nacional	Evento	Unid.	40.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	21.800	
8	80111613-9999	Mano de obra por servicio de lubricación de motores de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800	
9	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.785	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500	
10	80111613-9999	Mano de obra por servicio de funcionamiento de contactores de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800	
11	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.785	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500	
12	80111613-9999	Mano de obra por servicio de funcionamiento de relés de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800	
13	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.785	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500	
14	80111613-9999	Mano de obra por servicio de revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800	
15	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.785	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500	
16	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Mantenimiento de temporizadores de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800	
17	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	449.540	N/A	Nacional	Evento	Unid.	375.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500	
18	80111613-9999	Mano de obra por servicio de cambio de compresor rotativo de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	71.440	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	43.600	
19	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v de aire acondicionado de 12000 BTU.	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	292.505	N/A	Nacional	Evento	Unid.	275.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	178.500	
20	80111613-9999	Mano de obra por servicio de rebobinado motor ventilador del condensador 220 v de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800	
21	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	252.605	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	156.000	
22	80111613-9999	Mano de obra por servicio de rebobinado de motor del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600	
23	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	292.505	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	178.500	
24	80111613-9999	Mano de obra por servicio de provisión y cambio de placa electrónica de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600	
25	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.500	
26	80111613-9999	Mano de obra por servicio de cambio de gas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	106.495	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	66.100	
27	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	252.605	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600	
28	80111613-9999	Mano de obra por servicio de cambio de robinete de baja presión con válvula de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	156.000	
29	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	252.605	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600	
30	80111613-9999	Mano de obra por servicio de cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	156.000	
31	72102305-001	Provisión y cambio de aislamiento térmico de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	249.470	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600	
32	80111613-9999	Mano de obra por servicio de aislamiento térmico de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	154.600	
33	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	196.175	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600	
34	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	120.100	
35	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600	
36	80111613-9999	Mano de obra por servicio Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	107.160	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	65.700	
37	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600	
38	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	214.225	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	131.100	
39	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600	
40	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	252.605	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	154.500	
41	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600	
42	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	144.305	N/A	Nacional	Evento	Unid.	125.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	88.400	
43	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600	
44	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	144.305	N/A	Nacional	Evento	Unid.	125.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	88.400	
45	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600	
46	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	144.305	N/A	Nacional	Evento	Unid.	125.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	88.400	
47	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600	
48	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	178.790	N/A	Nacional	Evento	Unid.	125.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	109.100	
49	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600	
50	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	157.605	N/A	Nacional	Evento	Unid.	125.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	96.600	
51	72102305-001	Provisión y carga de gas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	214.130	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600	
			1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	130.900	



Item	Cód. Catálogo	Descripción	Cant.	RG Tecnoservice (José R. Giménez Velázquez)					GCE - Grupo Comercial Empresarial (Roberto Rodríguez A.)					Ventserv S.R.L.				
				Marca	Procedencia	Presen- tación	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Presen- tación	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Presen- tación	Unid. Med.	Precio Unitario
52	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Provisión y carga de gas de aire acondicionado de 12000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600
53	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800
54	80111613-9999	Mano de obra por servicio Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.880	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500
55	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.865	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800
56	80111613-9999	Mano de obra por servicio Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.880	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500
57	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800
58	80111613-9999	Mano de obra por servicio Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.880	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500
59	72102305-001	Lubricación de motores de de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800
60	80111613-9999	Mano de obra por servicio Lubricación de motores de de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.880	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500
61	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800
62	80111613-9999	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.880	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500
63	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600
64	80111613-9999	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.880	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500
65	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	325.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	186.500
66	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.880	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500
67	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	32.600
68	80111613-9999	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.880	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500
69	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	450.870	N/A	Nacional	Evento	Unid.	325.000	N/A	China	Evento	Unid.	275.400
70	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	71.535	N/A	Nacional	Evento	Unid.	70.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.300
71	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v.de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	293.265	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	178.800
72	80111613-9999	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v.de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
73	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	253.365	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	154.800
74	80111613-9999	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
75	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	294.025	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	179.200
76	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
77	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	107.920	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	66.700
78	80111613-9999	Mano de obra por servicio Cambio filtro de gas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
79	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	254.125	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	155.200
80	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
81	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	254.125	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	155.200
82	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
83	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	249.565	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	153.200
84	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
85	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	249.565	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	153.200
86	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
87	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	107.255	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	China	Evento	Unid.	66.500
88	80111613-9999	Mano de obra por servicio Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
89	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	219.830	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	China	Evento	Unid.	135.300
90	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
91	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	252.700	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	154.500
92	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
93	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	144.305	N/A	Nacional	Evento	Unid.	125.000	N/A	China	Evento	Unid.	89.100
94	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
95	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	144.305	N/A	Nacional	Evento	Unid.	125.000	N/A	China	Evento	Unid.	89.100
96	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
97	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	144.305	N/A	Nacional	Evento	Unid.	125.000	N/A	China	Evento	Unid.	89.100
98	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
99	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	178.790	N/A	Nacional	Evento	Unid.	125.000	N/A	China	Evento	Unid.	109.100
100	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
101	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	144.305	N/A	Nacional	Evento	Unid.	125.000	N/A	China	Evento	Unid.	89.100
102	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
103	72102305-001	Provisión y carga de gas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	219.830	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	135.300
104	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y carga de gas de aire acondicionado de 18000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
105	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800
106	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 24000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.880	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500



Item	Cód. Catálogo	Descripción	Cant.	RG Tecnoservice Giménez Velázquez)					GCE - Grupo Comercial Empresarial (Roberto Rodríguez A.)					Ventserv S.R.L.				
				Marca	Procedencia	Presen- tación	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Presen- tación	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Presen- tación	Unid. Med.	Precio Unitario
162	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.880	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500
163	72102305-001	Lubricación de motores de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800
164	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Lubricación de motores de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.880	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500
165	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800
166	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.880	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500
167	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800
168	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.880	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500
169	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800
170	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.880	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500
171	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	34.800
172	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	28.880	N/A	Nacional	Evento	Unid.	30.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	17.500
173	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	851.295	N/A	Nacional	Evento	Unid.	675.000	N/A	China	Evento	Unid.	519.100
174	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	71.535	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.300
175	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v.de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	295.925	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	181.600
176	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v.de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
177	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	253.365	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	154.800
178	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
179	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	614.745	N/A	Nacional	Evento	Unid.	525.000	N/A	China	Evento	Unid.	375.100
180	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
181	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	107.825	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	66.700
182	80111613-9999	Mano de obra por servicio Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
183	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	450.870	N/A	Nacional	Evento	Unid.	425.000	N/A	China	Evento	Unid.	275.400
184	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
185	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	196.365	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	154.800
186	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
187	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	250.895	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	153.700
188	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
189	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	250.895	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	153.700
190	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
191	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
192	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
193	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	295.925	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	181.600
194	80111613-9999	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
195	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	450.870	N/A	Nacional	Evento	Unid.	425.000	N/A	China	Evento	Unid.	275.400
196	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
197	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	144.305	N/A	Nacional	Evento	Unid.	125.000	N/A	China	Evento	Unid.	89.100
198	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
199	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	250.895	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	153.700
200	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
201	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	250.895	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	153.700
202	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
203	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	250.895	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	153.700
204	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
205	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	250.895	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	153.700
206	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
207	72102305-001	Provisión y carga de gas de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	399.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	325.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	247.600
208	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y carga de gas de aire acondicionado split de 36000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
209	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	72.105	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.600
210	80111613-9999	Mano de obra por servicio por Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
211	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	72.105	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.600
212	80111613-9999	Mano de obra por servicio Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
213	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	72.105	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.600
214	80111613-9999	Mano de obra por servicio por Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
215	72102305-001	Lubricación de motores de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	72.105	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.600



Item	Cód. Catálogo	Descripción	Cant.	RG Tecnoservice Giménez Velázquez					GCE - Grupo Comercial Empresarial (Roberto Rodríguez A.)					Ventserv S.R.L.				
				Marca	Procedencia	Presen- tación	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Presen- tación	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Presen- tación	Unid. Med.	Precio Unitario
216	80111613-9999	Mano de obra por servicio Lubricación de motores de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
217	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	72.105	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.600
218	80111613-9999	Mano de obra por servicio por Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
219	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	72.105	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.600
220	80111613-9999	Mano de obra por servicio por Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.600
221	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	72.105	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.600
222	80111613-9999	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
223	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	72.105	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.600
224	80111613-9999	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
225	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	1.489.695	N/A	Nacional	Evento	Unid.	1.125.000	N/A	China	Evento	Unid.	907.600
226	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	219.830	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	135.300
227	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	399.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	325.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	243.100
228	80111613-9999	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
229	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	399.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	325.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	243.000
230	80111613-9999	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
231	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	718.200	N/A	Nacional	Evento	Unid.	625.000	N/A	China	Evento	Unid.	438.000
232	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
233	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	219.830	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	135.300
234	80111613-9999	Mano de obra por servicio Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
235	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	566.580	N/A	Nacional	Evento	Unid.	425.000	N/A	China	Evento	Unid.	345.700
236	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
237	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	566.200	N/A	Nacional	Evento	Unid.	425.000	N/A	China	Evento	Unid.	345.700
238	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
239	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	250.895	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	153.700
240	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
241	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	250.895	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	153.700
242	80111613-9999	Mano de obra por servicio aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
243	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	144.305	N/A	Nacional	Evento	Unid.	125.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	89.100
244	80111613-9999	Mano de obra por servicio Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
245	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	428.925	N/A	Nacional	Evento	Unid.	425.000	N/A	China	Evento	Unid.	262.300
246	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aleta del condensador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
247	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	532.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	425.000	N/A	China	Evento	Unid.	324.100
248	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de turbina del evaporador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
249	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	219.925	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	China	Evento	Unid.	135.300
250	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
251	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	250.895	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	China	Evento	Unid.	153.700
252	80111613-9999	Mano de obra por servicio aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
253	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	250.895	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	China	Evento	Unid.	153.700
254	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de arranque aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
255	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	305.900	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	187.500
256	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
257	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	305.900	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	187.500
258	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de expansión aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	425.790	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	259.600
259	72102305-001	Provisión y carga de gas aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	505.400	N/A	Nacional	Evento	Unid.	425.000	N/A	China	Evento	Unid.	309.000
260	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y carga de gas aire acondicionado split de 48000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
261	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentin de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	71.535	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.300
262	80111613-9999	Mano de obra por servicio por Mantenimiento y Limpieza de serpentin de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
263	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	71.535	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.300
264	80111613-9999	Mano de obra por servicio Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
265	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	71.535	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.300
266	80111613-9999	Mano de obra por servicio por Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
267	72102305-001	Lubricación de motores de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	71.535	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.300
268	80111613-9999	Mano de obra por servicio Lubricación de motores de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
269	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	71.535	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.300



Item	Cód. Catálogo	Descripción	Cant.	RG Tecnoservice Giménez Velázquez)					(José R. GCE - Grupo Comercial Empresarial (Roberto Rodríguez A.)					Ventserv S.R.L.				
				Marca	Procedencia	Presen- tación	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Presen- tación	Unid. Med.	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Presen- tación	Unid. Med.	Precio Unitario
270	80111613-9999	Mano de obra por servicio por Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
271	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	71.535	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.300
272	80111613-9999	Mano de obra por servicio por Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
273	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	71.535	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.300
274	80111613-9999	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
275	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	71.535	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	44.300
276	80111613-9999	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
277	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	2.143.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	1.755.000	N/A	China	Evento	Unid.	1.306.200
278	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	219.830	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	136.800
279	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	399.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	325.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	243.000
280	80111613-9999	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
281	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	399.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	325.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	243.000
282	80111613-9999	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
283	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	718.200	N/A	Nacional	Evento	Unid.	625.000	N/A	China	Evento	Unid.	438.000
284	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
285	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	219.830	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	136.800
286	80111613-9999	Mano de obra por servicio Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
287	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	566.580	N/A	Nacional	Evento	Unid.	425.000	N/A	China	Evento	Unid.	345.700
288	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	425.790	N/A	Nacional	Evento	Unid.	425.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	210.100
289	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	566.580	N/A	Nacional	Evento	Unid.	425.000	N/A	China	Evento	Unid.	345.700
290	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
291	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	250.895	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	153.700
292	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
293	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	179.075	N/A	Nacional	Evento	Unid.	125.000	N/A	China	Evento	Unid.	109.300
294	80111613-9999	Mano de obra por servicio aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	53.960	N/A	Nacional	Evento	Unid.	55.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	33.300
295	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	144.305	N/A	Nacional	Evento	Unid.	125.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	89.100
296	80111613-9999	Mano de obra por servicio Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
297	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	428.925	N/A	Nacional	Evento	Unid.	325.000	N/A	China	Evento	Unid.	262.600
298	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aleta del condensador aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
299	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	532.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	425.000	N/A	China	Evento	Unid.	324.000
300	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de turbina del evaporador aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
301	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador aire acondicionado split de 60000 BTU	300	N/A	Nacional	Evento	Unid.	219.830	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	China	Evento	Unid.	135.300
302	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
303	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	250.895	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	China	Evento	Unid.	153.700
304	80111613-9999	Mano de obra por servicio aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
305	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	250.895	N/A	Nacional	Evento	Unid.	175.000	N/A	China	Evento	Unid.	153.700
306	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de arranque aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
307	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	305.900	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	190.500
308	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
309	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	305.900	N/A	Nacional	Evento	Unid.	225.000	N/A	China	Evento	Unid.	190.500
310	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de expansión aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	108.585	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
311	72102305-001	Provisión y carga de gas aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	566.580	N/A	Nacional	Evento	Unid.	425.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	345.700
312	80111613-9999	Mano de obra por servicio Provisión y carga de gas aire acondicionado split de 60000 BTU	1	N/A	Nacional	Evento	Unid.	110.871	N/A	Nacional	Evento	Unid.	75.000	N/A	Nacional	Evento	Unid.	67.000
		TOTAL						47.099.486					40.195.000					29.055.000



Lic Gladys López Aguilar
Encargada de UOC