



CONGRESO DE LA NACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 470404 - Reacondicionamiento de instalaciones de equipos y sistemas del Congreso de la Nación

Grupo 1 - Reacondicionamiento de instalaciones de equipos y sistemas del Congreso de la Nación

Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: I

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	TECNISYS S.R.L.		VGOINGENIERIA S.A.			
					Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72101601-002	Mano de obra de desmonte de cielorraso existente, con retiro de material.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	240,00	41.275	9.906.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	40.173	9.641.520	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
2	72101511-002	Mano de obra de desmonte de ductos de aire acondicionado y cañerías de agua fría y agua de condensación del sistema HVAC	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	5.125.000	5.125.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	4.915.333	4.915.333	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
3	72101603-9999	Mano de obra de desmonte de cañerías de instalaciones eléctricas y señales débiles, y artefactos eléctricos y de detección de incendios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	3.628.650	3.628.650	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	3.507.667	3.507.667	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
4	72102304-9998	Mano de obra de desmonte de cañerías de desagüe embutidas en losa del 3er. nivel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	494.000	1.976.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	494.533	1.978.132	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
5	72102304-9998	Mano de obra de reacondicionamiento de cañerías hidráulicas y desagüe cloacal de sanitarios de oficinas de la Presidencia, Vice Presidencia 1ra y Vice Presidencia 2da y Secretaría General	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	457.500	2.287.500	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	456.963	2.284.815	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
6	72102304-9998	Material para el de reacondicionamiento de cañerías hidráulicas y desagüe cloacal de sanitarios de oficinas de la Presidencia, Vice Presidencia 1ra y Vice Presidencia 2da y Secretaría General	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	311.268	1.556.340	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	309.333	1.546.665	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
7	72102304-9998	Mano de obra de Reacondicionamiento de cañerías y emisarios pluviales existentes en el 3er. nivel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	355.000	1.420.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	355.000	1.420.000	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional 199197
8	72102304-9998	Material para el Reacondicionamiento de cañerías y emisarios pluviales existentes en el 3er. nivel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	501.237	2.004.948	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	491.233	1.964.932	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional 199197
9	72102304-9998	Mano de obra de Tratamiento de curado de losa con impermeabilizante en sector de desagües pluviales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	20,00	80.000	1.600.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	80.000	1.600.000	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional 199197
10	72102304-9998	Material para el Tratamiento de curado de losa con impermeabilizante en sector de desagües pluviales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	20,00	184.677	3.693.540	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	183.500	3.670.000	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional 199197
11	72102305-002	Mano de obra para la reestructuración de cañería de agua fría y agua de condensación del sistema de aire acondicionado tipo HVAC	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	60,00	282.000	16.920.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	282.857	16.971.420	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional 199197
12	72102305-002	Material para la reestructuración de cañería de agua fría y agua de condensación del sistema de aire acondicionado tipo HVAC	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	60,00	125.278	7.516.680	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	125.000	7.500.000	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional 199197
13	72151204-001	Mano de Obra de reestructuración de ductos de ventilación y climatización con aislación térmica	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	80,00	327.800	26.224.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	327.000	26.160.000	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional 199197
14	72151204-001	Material para la reestructuración de ductos de ventilación y climatización con aislación térmica	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	80,00	148.550	11.884.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	147.967	11.837.360	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional 199197
15	72101509-001	Mano de obra de reestructuración de cañería de señales débiles y sistema de detección de incendios	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	100,00	77.361	7.736.100	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	76.667	7.666.700	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional 199196

16	72101509-001	Material para la reestructuración de cañería de señales débiles y sistema de detección de incendios	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	100,00	48.220	4.822.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	47.833	4.783.300	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional 199196
17	72101509-001	Reconfiguraci3n y programaci3n de sistema de detecc3n de incendios y alarmas audiovisuales con sistema de climatizaci3n y ventilaci3n forzada	unidad de medida: Unidad Medida Global presentaci3n: EVENTO	1,00	7.854.500	7.854.500	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	7.333.333	7.333.333	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional 199196
18	72101511-002	Mano de obra de reinstalaci3n y montaje de equipos de climatizaci3n tipo cassette HVAC	unidad de medida: Unidad presentaci3n: EVENTO	8,00	450.000	3.600.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	448.333	3.586.664	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional 199197
19	72101511-002	Material para la reinstalaci3n y montaje de equipos de climatizaci3n tipo cassette HVAC	unidad de medida: Unidad presentaci3n: EVENTO	8,00	215.000	1.720.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	212.667	1.701.336	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional 199197
20	72102203-993	Mano de Obra para el Reacondicionamiento del sistema infraestructura de redes	unidad de medida: Unidad presentaci3n: EVENTO	30,00	95.000	2.850.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	89.617	2.688.510	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
21	72102203-993	Material para el Reacondicionamiento del sistema infraestructura de redes	unidad de medida: Unidad presentaci3n: EVENTO	30,00	130.000	3.900.000	Procedencia: USA Nro. De Certificado de Origen Nacional	122.848	3.685.440	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
22	72102203-9992	Mano de Obra para el reacondicionamiento de cableado de FO y fusi3n de enlace punto a punto	unidad de medida: Metros presentaci3n: EVENTO	60,00	95.250	5.715.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	90.409	5.424.540	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
23	72102203-9992	Material para el reacondicionamiento de cableado de FO y fusi3n de enlace punto a punto	unidad de medida: Metros presentaci3n: EVENTO	60,00	215.440	12.926.400	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	201.084	12.065.040	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
24	72102203-993	Mano de obra para el reacondicionamiento de tomas de telefonía	unidad de medida: Unidad presentaci3n: EVENTO	12,00	98.650	1.183.800	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	92.784	1.113.408	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
25	72102203-993	Material para el reacondicionamiento de tomas de telefonía	unidad de medida: Unidad presentaci3n: EVENTO	12,00	98.650	1.183.800	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	92.784	1.113.408	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
26	72152605-001	Material para el reacondicionamiento de cielorraso a junta tomada	unidad de medida: Metros presentaci3n: EVENTO	240,00	111.980	26.875.200	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	115.000	27.600.000	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
27	72152605-001	Mano de obra para el reacondicionamiento de cielorraso a junta tomada	unidad de medida: Metros presentaci3n: EVENTO	240,00	98.000	23.520.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	98.333	23.599.920	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
28	72102401-002	Material para el tratamiento de enduido, sellado y pintura látex acrílico	unidad de medida: Metros presentaci3n: EVENTO	240,00	61.450	14.748.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	60.000	14.400.000	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
29	72102401-002	Mano de obra de Tratamiento de enduido, sellado y pintura látex acrílico	unidad de medida: Metros presentaci3n: EVENTO	240,00	32.550	7.812.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	32.000	7.680.000	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
30	72101509-001	Material para el reacondicionamiento de detectores de humo y calor tipo 4D	unidad de medida: Unidad presentaci3n: EVENTO	20,00	1.900.000	38.000.000	Procedencia: USA Nro. De Certificado de Origen Nacional	1.920.000	38.400.000	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional 199196
31	72101509-001	Mano de Obra de reacondicionamiento e instalaci3n de detectores de humo y calor tipo 4D	unidad de medida: Unidad presentaci3n: EVENTO	20,00	717.555	14.351.100	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	686.667	13.733.340	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional 199196
32	81112107-001	Mano de obra de reacondicionamiento de circuitos eléctricos y cableados eléctricos de iluminaci3n, toma corriente y tomas especiales	unidad de medida: Unidad presentaci3n: EVENTO	40,00	98.954	3.958.160	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	97.667	3.906.680	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
33	81112107-001	Material para el reacondicionamiento de circuitos eléctricos y cableados eléctricos de iluminaci3n, toma corriente y tomas especiales	unidad de medida: Unidad presentaci3n: EVENTO	40,00	145.255	5.810.200	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	146.833	5.873.320	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
34	72151511-001	Material para el reacondicionamiento de sistemas de iluminaci3n tipo LED 18W de embutir en cielorraso	unidad de medida: Unidad presentaci3n: EVENTO	20,00	100.101	2.002.020	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	99.333	1.986.660	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
35	72151511-001	Mano de Obra para el reacondicionamiento de sistemas de iluminaci3n tipo LED 18W de embutir en cielorraso	unidad de medida: Unidad presentaci3n: EVENTO	20,00	87.290	1.745.800	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	86.833	1.736.660	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
36	72151511-001	Material para el reacondicionamiento de sistemas de iluminaci3n tipo LED 24W de embutir en cielorraso	unidad de medida: Unidad presentaci3n: EVENTO	20,00	162.860	3.257.200	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	164.000	3.280.000	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional

37	72151511-001	Mano de Obra para el reacondicionamiento de sistemas de iluminaci# tipo LED 24W de embutir en cielorraso	unidad de medida: Unidad presentaci#n: EVENTO	20,00	87.290	1.745.800	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	86.833	1.736.660	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
38	72151511-001	Material para el reacondicionamiento de sistemas de iluminaci# tipo LED 48W de embutir en cielorraso	unidad de medida: Unidad presentaci#n: EVENTO	12,00	235.000	2.820.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	225.667	2.708.004	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
39	72151511-001	Mano de Obra para el reacondicionamiento de sistemas de iluminaci# tipo LED 48W de embutir en cielorraso	unidad de medida: Unidad presentaci#n: EVENTO	12,00	87.290	1.047.480	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	86.833	1.041.996	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
40	72131601-013	Limpieza General de Obras	unidad de medida: Unidad Medida Global presentaci#n: EVENTO	1,00	1.985.000	1.985.000	Procedencia: Nacional Nro. De Certificado de Origen Nacional	1.250.000	1.250.000	Procedencia: Paraguay Nro. De Certificado de Origen Nacional
Total Generado						298.912.218			295.092.763	


Camila Paéz
 Dpto. de Adjudicaciones
 Direcci#n General de la UOC


CP. Cinthia Pérez
 Directora - Adjudicaci#n y Ejecuci#n
 Direcci#n General de la UOC