



Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración

Acta N° 082/2025 de fecha 06 de noviembre de 2025

**RESOLUCIÓN C.A. N° 082-012/2025**

**POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 107/2025 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA ERYIGT PERTENECIENTES AL IPS”, CON ID N° 474.333.**

**VISTO:** El Expediente Digital identificado como CA/N° 2398/2025, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 04 de noviembre de 2025, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 566/2025, de fecha 05 de noviembre de 2025, de la Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe de Evaluación Final, presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 107/2025 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA ERYIGT PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 474.333; y

**CONSIDERANDO:** Que, por Memorando DRT/DEM/EM2/2025, de fecha 16 de julio de 2025, identificada como Expediente MEM-0262-2025-000017, la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud, solicitó el inicio del llamado a Licitación para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA ERYIGT PERTENECIENTES AL IPS” recepcionado en fecha 18 de julio de 2025;

Que, mediante Dictamen U.O.C. N° 144/2025, de fecha 30 de julio de 2025, la Unidad de Control y Verificación de Precios, refirió que la convocatoria es por un monto total IVA incluido a contratar de G. 1.029.600.000.- (Guaraníes un mil veintinueve millones seiscientos mil), IVA Incluido;

Que, el llamado para la Licitación Pública Nacional N° 107/2025 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA ERYIGT PERTENECIENTES AL IPS”, se encuentra incluido en el Programa Anual de Contrataciones (PAC), con ID N° 474.333;

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE  
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO  
ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH  
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración

Acta N° 082/2025 de fecha 06 de noviembre de 2025

**RESOLUCIÓN C.A. N° 082-012/2025**

Que, por Memorando CA/N° 5000032663/2025, de fecha 27 de agosto de 2025, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el referido llamado corresponde al objeto de gasto N° 243 "Mantenimiento y reparaciones menores de maquinaria", de la Actividad N° 2 "Servicios de Prestaciones Sanitarias", y cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 3471/2025. Cabe mencionar que la presente licitación es Plurianual;

Que, por Resolución C.A. N° 067-023/2025, de fecha 18 de setiembre de 2025, se resolvió: "Art. 1° Autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional N° 107/2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA ERYIGT PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 474.333; Art. 2° Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública Nacional N° 107/2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA ERYIGT PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 474.333; Art. 3° Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", su modificatoria y su Decreto Reglamentario N° 2264/2024 y su difusión través el Sistema de información de las Contrataciones Públicas (SICP)...";

Que, el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario N° 2264/24;

Que, conforme al Acta de fecha 29 de octubre de 2025, labrada en las Oficinas de la Dirección Operativa de Contrataciones del Instituto de Previsión Social, sito en Constitución esq. Luis Alberto Herrera, 1er piso, se procedió a la apertura de los siguientes sobres-ofertas siendo el plazo establecido, hora apertura 09:00 y hora fin 09:15 para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la Licitación Pública Nacional N° 107/2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA ERYIGT PERTENECIENTES AL IPS" con ID N° 474.333;

Que, en virtud a lo establecido en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), se procedió a la apertura del único sobre, dejándose expresa constancia de la siguiente oferta abierta en el presente acto:

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRIZ ACOSTA, PRESIDENTE  
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO  
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH  
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

INSF

SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración**

**Acta N° 082/2025 de fecha 06 de noviembre de 2025**

**RESOLUCIÓN C.A. N° 082-012/2025**

**1. MARCAR S.R.L. – RUC N° 80105240-8.**

Que, en fecha 05 de noviembre de 2025, la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevó su Informe de Evaluación de Ofertas a la Dirección Operativa de Contrataciones / Gerencia de Abastecimiento y Logística y por su intermedio al Consejo de Administración, de acuerdo a las evaluaciones realizadas, elaborado en base a lo establecido en el Artículo 52° la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, y su Decreto Reglamentario, y los criterios de evaluación y Calificaciones establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, con la siguiente sugerencia:

1. Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 107/2025 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA ERYIGT PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 474.333, a la firma MARCAR S.R.L. RUC N° 80105240-8, por un monto mínimo de G. 514.800.000.- (Guaraníes quinientos catorce millones ochocientos mil) IVA Incluido; y por un monto máximo de G. 1.029.600.000.- (Guaraníes mil veintinueve millones seiscientos mil), IVA Incluido, por cumplir con los requisitos técnicos, legales y financieros exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Anexo I del Informe de Evaluación;

Que, la propuesta en cuestión, cuenta con el aval de los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas, de la Directora de la Dirección Operativa de Contrataciones; y el parecer favorable del Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, garantizando así sus conformidades, en los términos del Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 05 de noviembre de 2025, del Memorando DOP/COP/N° 566/2025, de fecha 05 de octubre de 2025 y el Formulario de Recepción de Expedientes para tratamiento por el Consejo de Administración del IPS, suscritos por los mismos;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE  
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO  
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH  
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración

Acta N° 082/2025 de fecha 06 de noviembre de 2025

**RESOLUCIÓN C.A. N° 082-012/2025**

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL  
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

RESUELVE:

- 1°) Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 107/2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA ERYIGT PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 474.333, a la firma MARCAR S.R.L. RUC N° 80105240-8, por un monto mínimo de G. 514.800.000.- (Guaraníes quinientos catorce millones ochocientos mil) IVA Incluido; y por un monto máximo de G. 1.029.600.000.- (Guaraníes mil veintinueve millones seiscientos mil), IVA Incluido, por cumplir con los requisitos técnicos, legales y financieros exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Anexo I, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas que consta de 21 (veintiún) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2°) Disponer que la Dirección Operativa de Contrataciones a través del Departamento de Contratos y Seguros, elabore el contrato correspondiente y notificar la presente Resolución a la firma adjudicada, detallando los documentos que debe presentar a la firma del respectivo Contrato.-----
- 3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con la Directora de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.-----
- 4°) Establecer que el administrador del Contrato será el Ing. José María Giménez, C.I. N° 3.496.088 – Director de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.-----
- 5°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder al pago correspondiente, conforme al marco legal vigente, contra presentación de facturas por los servicios efectivamente prestados.-----
- 6°) Imputar la erogación al rubro correspondiente al presente Ejercicio Fiscal.-----

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRIEZE ACOSTA, PRESIDENTE  
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO  
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INFRÁN DIETRICH  
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO, Secretaria del Consejo de Administración



de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración

Acta N° 082/2025 de fecha 06 de noviembre de 2025

**RESOLUCIÓN C.A. N° 082-012/2025**

7°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----

8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----  
SC/rr/pb.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITTEZ ACOSTA, PRESIDENTE  
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO  
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH  
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
ABG. ANA MARÍA CASTRO  
Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

**ANEXO I**

**MARCAR S.R.L. RUC N° 80105240-8**

**MONTO MINIMO: Gs. 514.800.000 IVA INCLUIDO**

**MONTO MAXIMO Gs. 1.029.600.000 IVA INCLUIDO**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 0 a 50km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.750.000	5.750.000
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 51 a 200km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.950.000	7.950.000
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 201 a 450km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	9.050.000	9.050.000
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 0 a 50km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	660.000	660.000
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 51 a 200km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.475.000	2.475.000
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 201 a 450km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.575.000	3.575.000
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Codo de acero inoxidable de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	660.000	660.000
8	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Codo de acero inoxidable de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	33.000	33.000
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Te de acero inoxidable de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	660.000	660.000
10	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Te de acero inoxidable de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	33.000	33.000
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.400.000	1.400.000
12	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula de retención	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de media vuelta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
14	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula esférica de media vuelta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	44.000	44.000
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
16	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula esférica de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	44.000	44.000
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Trampa de vapor de 1/2"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000


**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL**  
**Abg. ANA MARÍA CASTRO**  
 Secretaria del Consejo de Administración

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL**  
**Lic. Jorge González**  
 Dpto de Electromedicina/DRTS

**Diego Romirez**  
 Mat. C.S.A. N° 37813

2025-11-06 14:46:17 769253-03

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
18	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Trampa de vapor de 1/2"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.000	165.000
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Boya del tanque de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
20	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Boya del tanque de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	44.000	44.000
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador eléctrico del tanque de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
22	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Flotador eléctrico del tanque de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	55.000	55.000
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención oscilante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	770.000	770.000
24	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula de retención oscilante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	38.500	38.500
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	770.000	770.000
26	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manguera de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	38.500	38.500
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula solenoide	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.500.000	2.500.000
28	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula solenoide	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	125.000	125.000
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula neumática	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000
30	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula neumática	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.500	165.500
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador de aire comprimido con filtro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.850.000	1.850.000
32	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Regulador de aire comprimido con filtro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	92.500	92.500
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador Modular	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.400.000	4.400.000
34	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Regulador Modular	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	220.000	220.000
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	990.000	990.000
36	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	49.500	49.500
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	990.000	990.000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
 Lic. Jorge González  
 Dpto de Electromedicina/DRTS

Diego Ramírez

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
 Lic. Alicia María Rocholl  
 Dirección Operativa de Contrataciones

2025-11-06 14:46:17:769253813

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
38	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	49.500	49.500
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	990.000	990.000
40	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	49.500	49.500
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	990.000	990.000
42	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	49.500	49.500
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de presión de Burlete de 1/8" 12 bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	990.000	990.000
44	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manómetro de presión de Burlete de 1/8" 12 bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	49.500	49.500
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro HEPA para autoclave	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.750.000	2.750.000
46	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Filtro HEPA para autoclave	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.500	137.500
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	8.800.000	8.800.000
48	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	440.000	440.000
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de seguridad 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.900.000	1.900.000
50	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula de seguridad 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	95.000	95.000
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para caldera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.500.000	7.500.000
52	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Bomba de agua para caldera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	375.000	375.000
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de vacío	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	15.000.000	15.000.000
54	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Bomba de vacío	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	750.000	750.000
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de instalación neumática	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
56	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manguera de instalación neumática	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	55.000	55.000
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Touch Screen con placa interface	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	9.500.000	9.500.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Lic. Ana María Casaró  
 Dpto. de Selección y Contratación


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Lic. Jaime Caballero  
 Gerencia de Asesoramiento Técnico

*[Handwritten signature]*

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Lic. Jorge González  
 Dpto. de Selección y Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Lic. Alicia María Rocholl  
 Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
58	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Touch Screen con placa interface	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	475.000	475.000
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Presostato Danffos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.900.000	1.900.000
60	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Presostato Danffos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	95.000	95.000
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
62	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	55.000	55.000
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
64	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	55.000	55.000
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.300.000	1.300.000
66	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	65.000	65.000
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.600.000	1.600.000
68	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	80.000	80.000
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.600.000	1.600.000
70	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	80.000	80.000
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 0,7-1 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.600.000	1.600.000
72	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Térmica de 0,7-1 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	80.000	80.000
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 4,5-6,3 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.600.000	1.600.000
74	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Térmica de 4,5-6,3 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	80.000	80.000
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 9A, 4 KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.650.000	1.650.000
76	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Contactor de 9A, 4 KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	82.500	82.500
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 25A, 11KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.870.000	1.870.000



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. Jorge González  
Oficina de Neofarmacología/DRTS

Diego Ramírez  
Mat. C. 17.792.53-03

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. Alicia María Kocholl  
Directora  
Dirección Operativa de Contrataciones

2025-11-06 14:46:17

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
78	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Contactor de 25A, 11KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	93.500	93.500
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de presión KP35	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.900.000	1.900.000
80	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor de presión KP35	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	95.000	95.000
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.200.000	2.200.000
82	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Relé de protección de fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	110.000	110.000
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de parada de emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	330.000
84	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Botón de parada de emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	16.500	16.500
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de encendido/apagado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	330.000
86	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor de encendido/apagado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	16.500	16.500
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de subida/bajada de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	330.000
88	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Botón de subida/bajada de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	16.500	16.500
89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de nivel de líquido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.750.000	2.750.000
90	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Relé de nivel de líquido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.500	137.500
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
92	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Sensor de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	44.000	44.000
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 4Bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000
94	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Sensor de presión de 4Bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.000	165.000
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 6Bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000
96	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Sensor de presión de 6Bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.000	165.000
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de Temperatura PT100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000

INSTITUTO DE REVISIÓN SOCIAL  
Abg. ANA MARÍA CASIRO  
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE REVISIÓN SOCIAL  
Abg. Jaime Caballero  
GERENTE  
Gerencia de Abastecimiento y Operación

INSTITUTO DE REVISIÓN SOCIAL  
Lic. Jorge González  
Opto. de Electrocardiografía/DRTS

Diego Martínez  
Mat. C. N.º 07813

INSTITUTO DE REVISIÓN SOCIAL  
Lic. Alicia María Rocholl  
Directora  
Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
98	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Sensor de Temperatura PT100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	55.000	55.000
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de PLC (unidad completa)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	22.000.000	22.000.000
100	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de PLC (unidad completa)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo analógico de señales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	6.500.000	6.500.000
102	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Módulo analógico de señales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	325.000	325.000
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo convertidor para PT100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.500.000	2.500.000
104	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Módulo convertidor para PT100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	125.000	125.000
105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de sobretensión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
106	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Relé de protección de sobretensión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	55.000	55.000
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Impresora térmica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000
108	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Impresora térmica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.000	165.000
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Resistencia eléctrica para generador de vapor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.800.000	2.800.000
110	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Resistencia eléctrica para generador de vapor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	140.000	140.000
111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.320.000	1.320.000
112	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	66.000	66.000
113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Cadena de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
114	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Cadena de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	44.000	44.000
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.500.000	7.500.000
116	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	375.000	375.000
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bulte para puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.650.000	1.650.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
ABG ALICIA MARIA COCHOLLO  
Secretaría de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
ABG Jaime Caballero  
GERENTE  
Gerencia de Administración

*[Handwritten signature]*

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. Jaime Sánchez  
Punto de Electromedicina/DRTS

*[Handwritten signature]*  
Mat. C. 17.769253-03

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Alicia María Cochollo  
Directora  
Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
118	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Burlete para puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	82.500	82.500
119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Spray para lubricación de burlete	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	330.000
120	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Spray para lubricación de burlete	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	16.500	16.500
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 20 micras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.000	165.000
122	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Filtro de Polipropileno de 20 micras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	8.250	8.250
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 5 micras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.000	165.000
124	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Filtro de Polipropileno de 5 micras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	8.250	8.250
125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de resina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	440.000	440.000
126	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Filtro de resina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	22.000	22.000
127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de carbón activado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	330.000
128	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Filtro de carbón activado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	16.500	16.500
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Carcaza para filtro 2,5x10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	440.000	440.000
130	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Carcaza para filtro 2,5x10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	22.000	22.000
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Membrana de Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.650.000	1.650.000
132	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Membrana de Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	82.500	82.500
133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.200.000	2.200.000
134	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	110.000	110.000
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.750.000	2.750.000
136	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.500	137.500
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Compresor de aire libre de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	11.000.000	11.000.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 ALBA MARÍA CASTRO  
 Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 ALBA MARÍA CASTRO  
 Directora  
 Gerencia de Abastecimiento y Operación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Lic. Jorge González  
 Dpto. de Electromedicina/DRTS

Diego Ramirez  
 2025-11-04 14:46:17.769 253-03

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Lic. Alba María Rocholl  
 Directora  
 Dirección Gerencia de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
138	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Compresor de aire libre de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	550.000	550.000
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Codo de acero inoxidable de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	660.000	660.000
140	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Codo de acero inoxidable de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	433.000	433.000
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Te de acero inoxidable de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	660.000	660.000
142	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Te de acero inoxidable de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	433.000	433.000
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.400.000	1.400.000
144	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula de retención	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	470.000	470.000
145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de media vuelta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
146	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula esférica de media vuelta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	444.000	444.000
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
148	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula esférica de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	444.000	444.000
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Trampa de vapor de 1/2"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000
150	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Trampa de vapor de 1/2"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	565.000	565.000
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Boya del tanque de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
152	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Boya del tanque de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	444.000	444.000
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador eléctrico del tanque de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
154	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Flotador eléctrico del tanque de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	455.000	455.000
155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención oscilante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	770.000	770.000
156	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula de retención oscilante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	438.500	438.500
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	770.000	770.000



*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*  
 Diego Pineda  
 Abogado  
 Mat. C. 1.957.813

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 LIC. Jorge González  
 Pnto. de Neofarmacología/DRTS

2025-11-06 14:46:17.769253-03

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Lic. María Rocholl  
 Directora  
 Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
158	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manguera de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	438.500	438.500
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula solenoide	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.500.000	2.500.000
160	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula solenoide	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	525.000	525.000
161	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula neumática	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000
162	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula neumática	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	565.500	565.500
163	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador de aire comprimido con filtro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.850.000	1.850.000
164	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Regulador de aire comprimido con filtro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	492.500	492.500
165	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador Modular	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.400.000	4.400.000
166	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Regulador Modular	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	620.000	620.000
167	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	990.000	990.000
168	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	449.500	449.500
169	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	990.000	990.000
170	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	449.500	449.500
171	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	990.000	990.000
172	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	449.500	449.500
173	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	990.000	990.000
174	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	449.500	449.500
175	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de entrada de 1/8" 12 bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	990.000	990.000
176	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manómetro de entrada de 1/8" 12 bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	449.500	449.500
177	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro Hepa para autoclave	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.750.000	2.750.000



*[Handwritten signature]*

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Lic. Jorge González  
Dpto. de Econ. Medicina/DRTS

Dpto. de Econ. Medicina/DRTS  
Mat. 01-01-07813

2025-11-06 14:46:17.769253-03

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Lic. Ana María Rocholl  
Directora  
Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
178	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Filtro Hepa para autoclave	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	537.500	537.500
179	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	8.800.000	8.800.000
180	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	840.000	840.000
181	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de seguridad 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.900.000	1.900.000
182	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula de seguridad 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	495.000	495.000
183	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para caldera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.500.000	7.500.000
184	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Bomba de agua para caldera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	775.000	775.000
185	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de vacío	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	15.000.000	15.000.000
186	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Bomba de vacío	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.150.000	1.150.000
187	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de instalación neumática	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
188	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manguera de instalación neumática	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	455.000	455.000
189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Touch Screen con placa interface	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	9.500.000	9.500.000
190	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Touch Screen con placa interface	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	875.000	875.000
191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Presostato Danffos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.900.000	1.900.000
192	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Presostato Danffos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	495.000	495.000
193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
194	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	455.000	455.000
195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
196	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	455.000	455.000
197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.300.000	1.300.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Abg. ANA MARÍA CASTRO  
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Abg. Jaime Caballero  
Gerente de Administración y Legal



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. Jorge González  
Dpto. de Electromedicina/DRTS

Diego Martínez  
Mat. C. 1. 14. 6. 1819

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. María Rocholl  
Directora  
Dirección Operativa de Contrataciones

2025-11-06 14:46:17 769253-03

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
198	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	465.000	465.000
199	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.600.000	1.600.000
200	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	480.000	480.000
201	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.600.000	1.600.000
202	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	480.000	480.000
203	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 0,7-1 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.600.000	1.600.000
204	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Térmica de 0,7-1 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	480.000	480.000
205	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 4,5-6,3 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.600.000	1.600.000
206	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Térmica de 4,5-6,3 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	480.000	480.000
207	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 9A, 4 KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.650.000	1.650.000
208	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Contactor de 9A, 4 KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	482.500	482.500
209	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 25A, 11KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.870.000	1.870.000
210	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Contactor de 25A, 11KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	493.500	493.500
211	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de presión KP35	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.900.000	1.900.000
212	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor de presión KP35	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	495.000	495.000
213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.200.000	2.200.000
214	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Relé de protección de fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	510.000	510.000
215	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de parada de emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	330.000
216	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Botón de parada de emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	416.500	416.500
217	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de encendido/apagado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	330.000



*[Handwritten signature]*

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. *[Handwritten name]* González  
Int. de Electromedicina/DRTS

*[Handwritten signature]* Diego Martínez

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. *[Handwritten name]* María Rocholl  
Directora  
Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
218	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor de encendido/apagado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	416.500	416.500
219	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de subida/bajada de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	330.000
220	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Botón de subida/bajada de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	416.500	416.500
221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de nivel de líquido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.750.000	2.750.000
222	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Relé de nivel de líquido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	537.500	537.500
223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
224	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Sensor de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	444.000	444.000
225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 4Bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000
226	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Sensor de presión de 4Bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	565.000	565.000
227	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 6Bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000
228	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Sensor de presión de 6Bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	565.000	565.000
229	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de Temperatura PT100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
230	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Sensor de Temperatura PT100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	455.000	455.000
231	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de PLC (unidad completa)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	22.000.000	22.000.000
232	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de PLC (unidad completa)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.500.000	1.500.000
233	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo analógico de señales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	6.500.000	6.500.000
234	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Módulo analógico de señales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	725.000	725.000
235	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo convertidor para PT100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.500.000	2.500.000
236	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Módulo convertidor para PT100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	525.000	525.000
237	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Abg. ANA MARÍA CASTRO  
Secretaría del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Abg. Jaime Caballero  
GERENTE  
Secretaría de Asesoría Jurídica y Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. Jorge González  
Ópto. de Electromedicina/DRTS

Diego Rodríguez  
2025-11-06 14:46:17 769253-03

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. Alicia María Rocholl  
Directora  
Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
238	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Relé de protección de fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	455.000	455.000
239	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Impresora térmica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000
240	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Impresora térmica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	565.000	565.000
241	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Resistencia eléctrica para generador de vapor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.800.000	2.800.000
242	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Resistencia eléctrica para generador de vapor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	540.000	540.000
243	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.320.000	1.320.000
244	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	466.000	466.000
245	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Cadena de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
246	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Cadena de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	444.000	444.000
247	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.500.000	7.500.000
248	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	775.000	775.000
249	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Burlete para puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.650.000	1.650.000
250	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Burlete para puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	482.500	482.500
251	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Spray para lubricación de burlete	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	330.000
252	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Spray para lubricación de burlete	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	416.500	416.500
253	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 20 micras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.000	165.000
254	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Filtro de Polipropileno de 20 micras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	408.250	408.250
255	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 5 micras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.000	165.000
256	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Filtro de Polipropileno de 5 micras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	408.250	408.250
257	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de resina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	440.000	440.000




*[Handwritten signature]*

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
 Lic. Jorge González  
 Centro de Electroterapia/DRTS

*[Handwritten signature]*  
 Mar... 07813

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
 Lic. Alicia María Rocholl  
 Directora  
 Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
258	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Filtro de resina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	422.000	422.000
259	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de carbón activado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	330.000
260	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Filtro de carbón activado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	416.500	416.500
261	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Carcaza para filtro 2,5x10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	440.000	440.000
262	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Carcaza para filtro 2,5x10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	422.000	422.000
263	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Membrana de Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.650.000	1.650.000
264	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Membrana de Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	482.500	482.500
265	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.200.000	2.200.000
266	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	510.000	510.000
267	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.750.000	2.750.000
268	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	537.500	537.500
269	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Compresor de aire libre de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	11.000.000	11.000.000
270	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Compresor de aire libre de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	950.000	950.000
271	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Codo de acero inoxidable de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	660.000	660.000
272	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Codo de acero inoxidable de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	833.000	833.000
273	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Te de acero inoxidable de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	660.000	660.000
274	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Te de acero inoxidable de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	833.000	833.000
275	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.400.000	1.400.000
276	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula de retención	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	870.000	870.000
277	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de media vuelta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
278	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula esférica de media vuelta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	844.000	844.000
279	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
280	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula esférica de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	844.000	844.000
281	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Trampa de vapor de 1/2"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000
282	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Trampa de vapor de 1/2"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	965.000	965.000
283	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Boya del tanque de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
284	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Boya del tanque de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	844.000	844.000
285	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador eléctrico del tanque de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
286	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Flotador eléctrico del tanque de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	855.000	855.000
287	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención oscilante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	770.000	770.000
288	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula de retención oscilante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	838.500	838.500
289	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	770.000	770.000
290	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manguera de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	838.500	838.500
291	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula solenoide	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.500.000	2.500.000
292	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula solenoide	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	925.000	925.000
293	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula neumática	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000
294	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula neumática	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	965.500	965.500
295	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador de aire comprimido con filtro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.850.000	1.850.000
296	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Regulador de aire comprimido con filtro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	892.500	892.500
297	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador Modular	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.400.000	4.400.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Abg. ANA MARIA CASTRO  
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Abg. Jaime Caballero  
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
298	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Regulador Modular	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.020.000	1.020.000
299	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	990.000	990.000
300	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	849.500	849.500
301	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	990.000	990.000
302	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	849.500	849.500
303	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	990.000	990.000
304	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	849.500	849.500
305	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	990.000	990.000
306	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	849.500	849.500
307	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de entrada de 1/8" 12 bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	990.000	990.000
308	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manómetro de entrada de 1/8" 12 bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	849.500	849.500
309	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro Hepa para autoclave	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.750.000	2.750.000
310	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Filtro Hepa para autoclave	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	937.500	937.500
311	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	8.800.000	8.800.000
312	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.240.000	1.240.000
313	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de seguridad 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.900.000	1.900.000
314	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Válvula de seguridad 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	895.000	895.000
315	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para caldera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.500.000	7.500.000
316	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Bomba de agua para caldera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.175.000	1.175.000
317	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de vacío	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	15.000.000	15.000.000


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. Jorge González  
Dpto. de Electroterapia/DRTS

2025-11-06 14:46:07.769253-03

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. María María Rocholl  
Directora  
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Abdón Jaime Caballero  
Gerente de Abastecimiento y Logística

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
318	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Bomba de vacío	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.550.000	1.550.000
319	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de instalación neumática	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
320	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Manguera de instalación neumática	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	855.000	855.000
321	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Touch Screen con placa interface	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	9.500.000	9.500.000
322	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Touch Screen con placa interface	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.275.000	1.275.000
323	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Presostato Danffos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.900.000	1.900.000
324	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Presostato Danffos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	895.000	895.000
325	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
326	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	855.000	855.000
327	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
328	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	855.000	855.000
329	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.300.000	1.300.000
330	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	865.000	865.000
331	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.600.000	1.600.000
332	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
333	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.600.000	1.600.000
334	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
335	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 0,7-1 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.600.000	1.600.000
336	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Térmica de 0,7-1 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
337	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 4,5-6,3 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.600.000	1.600.000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Lic. Jorge González  
Ópto. de Electroterapia/DRTS

2025-11-06 14:40:19 769253-03





Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
338	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Térmica de 4,5-6,3 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
339	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 9A, 4 KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.650.000	1.650.000
340	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Contactor de 9A, 4 KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	882.500	882.500
341	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 25A, 11KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.870.000	1.870.000
342	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Contactor de 25A, 11KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	893.500	893.500
343	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de presión KP35	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.900.000	1.900.000
344	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor de presión KP35	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	895.000	895.000
345	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.200.000	2.200.000
346	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Relé de protección de fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	910.000	910.000
347	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de parada de emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	330.000
348	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Botón de parada de emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	816.500	816.500
349	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de encendido/apagado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	330.000
350	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Interruptor de encendido/apagado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	816.500	816.500
351	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de subida/bajada de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	330.000
352	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Botón de subida/bajada de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	816.500	816.500
353	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de nivel de líquido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.750.000	2.750.000
354	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Relé de nivel de líquido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	937.500	937.500
355	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000
356	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Sensor de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	844.000	844.000
357	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 4Bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. ANA MARÍA CASTRO  
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. Jaime Caballero  
Gerente de Abastecimiento Logística

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
358	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Sensor de presión de 4Bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	965.000	965.000
359	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 6Bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000
360	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Sensor de presión de 6Bar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	965.000	965.000
361	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de Temperatura PT100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
362	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Sensor de Temperatura PT100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	855.000	855.000
363	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de PLC (unidad completa)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	22.000.000	22.000.000
364	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de PLC (unidad completa)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.900.000	1.900.000
365	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo analógico de señales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	6.500.000	6.500.000
366	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Módulo analógico de señales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.125.000	1.125.000
367	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo convertidor para PT100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.500.000	2.500.000
368	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Módulo convertidor para PT100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	925.000	925.000
369	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
370	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Relé de protección de fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	855.000	855.000
371	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Impresora térmica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000
372	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Impresora térmica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	965.000	965.000
373	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Resistencia eléctrica para generador de vapor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.800.000	2.800.000
374	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Resistencia eléctrica para generador de vapor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	940.000	940.000
375	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador del generador de vapor (nivel de liquido)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.320.000	1.320.000
376	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Flotador del generador de vapor (nivel de liquido)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	866.000	866.000
377	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Cadena de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	880.000	880.000



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
378	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Cadena de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	844.000	844.000
379	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.500.000	7.500.000
380	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.175.000	1.175.000
381	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Burlete para puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.650.000	1.650.000
382	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Burlete para puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	882.500	882.500
383	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Spray para lubricación de burlete	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	330.000
384	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Spray para lubricación de burlete	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	816.500	816.500
385	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 20 micras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.000	165.000
386	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Filtro de Polipropileno de 20 micras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	808.250	808.250
387	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 5 micras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.000	165.000
388	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Filtro de Polipropileno de 5 micras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	808.250	808.250
389	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de resina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	440.000	440.000
390	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Filtro de resina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	822.000	822.000
391	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de carbón activado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	330.000
392	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Filtro de carbón activado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	816.500	816.500
393	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Carcaza para filtro 2,5x10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	440.000	440.000
394	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Carcaza para filtro 2,5x10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	822.000	822.000
395	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Membrana de Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.650.000	1.650.000
396	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Membrana de Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	882.500	882.500
397	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.200.000	2.200.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Lic. JAVIER MARIACA CASTRO  
 Secretario de Asesoría y Control de Adm. Financiera

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Lic. Jaime Caballero  
 Gerente  
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

*[Firma]*

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Lic. Jorge González  
 Dpto. de Electroterapia/DRTS

*[Firma]*  
 2025-11-06 14:46:17.769253-03

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Lic. Alicia María Rochón  
 Directora  
 Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
398	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	910.000	910.000
399	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.750.000	2.750.000
400	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	937.500	937.500
401	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Compresor de aire libre de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	11.000.000	11.000.000
402	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de Compresor de aire libre de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.350.000	1.350.000
MONTO TOTAL UNITARIO (EISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL)					661.833.000	0

**MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 107/25 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA ERYIGT PERTENECIENTES AL IPS” ID 474.333 a la firma: MARCAR S.R.L. RUC N° 80105240-8 por un monto mínimo de Gs. 514.800.000 (GUARANIES QUINIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL) IVA INCLUIDO. y un monto máximo de Gs. 1.029.600.000 (GUARANIES MIL VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL) IVA INCLUIDO.-**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. *Loreta Gonzalez*  
Dpto. de Electromedicina/DRTS

*Diego Ramirez*  
Mat. C. 19.37813

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. *Alicia María Rocholl*  
Directora  
Dirección Operativa de Contrataciones

*[Signature]*  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Abg. *ANA MARIA CASTRO*  
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Abg. *Jaime Caballero*  
GERENTE  
Gerencia de Abastecimiento y Logística