



SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID N° 467602

ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID N° 467602

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:9 del día 3/11/2025, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como www.dncp.gov.py de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 467602 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO ANTIGUO , HANGAR DINAC - KOICA Y EDIFICIO CEA de la Institución

Nivel de Entidad	Empresas Públicas	Entidad	Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
UOC	Uoc Dinac	Código SICP	1337

LISTADO DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

Nro. Garantía	Tipo	Entidad Emisora	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: HOLLER INGENIERIA S.R.L. RUC: 80004682-0	Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 637			
1501002418	POLIZA_SEGURO	YACYRETA	30-10-2025	03-11-2025	01-04-2026
Oferente: SANRI SA RUC: 80011519-8	Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 213			
1508013058	POLIZA_SEGURO	COMERCIO	31-10-2025	03-11-2025	02-04-2026
Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L RUC: 80023115-5	Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 882			
1508006799	POLIZA_SEGURO	SOL	30-10-2025	03-11-2025	02-04-2026
Oferente: SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA RUC: 80100644-9	Categoría: Pequeña	Nro. Oferente: 508			
1501002870	POLIZA_SEGURO	FENIX	29-10-2025	03-11-2025	04-04-2026
Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS RUC: 2292560-0	Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 800			
1501002881	POLIZA_SEGURO	FENIX	31-10-2025	03-11-2025	01-04-2026

PROPUESTAS

Propuestas para el Lote 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CCTV Y CENTRAL TELEFÓNICA Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
1	80111613-9999	Verificación de cámara tipo 1 - Domo (mano de obra) - Verificación de funcionamiento, visualización, configuración y/o integración al sistema existente para cámara interna (Mano de Obra).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Verificación de cámara tipo 1 - Domo (mano de obra) - Verificación de funcionamiento, visualización, configuración y/o integración al sistema existente para cámara interna (Mano de Obra).	709.950	709.950

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
2	80111613-9999	Verificación de cámara tipo 2 - Bullet Verificación de funcionamiento, visualización... (Mano de Obra).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Verificación de cámara tipo 2 - Bullet Verificación de funcionamiento, visualización... (Mano de Obra).	710.617	710.617

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
3	80111613-9999	Ajuste de Visualización tipo 1 - Ajuste de la visualización y/o reposicionamiento de cámara interna, (Mano de Obra).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Ajuste de Visualización tipo 1 - Ajuste de la visualización y/o reposicionamiento de cámara interna, (Mano de Obra).	489.982	489.982

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
4	80111613-9999	Ajuste de Visualización tipo 2 Ajuste de la visualización y/o reposicionamiento de cámara externa, (Mano de Obra).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Ajuste de Visualización tipo 2 Ajuste de la visualización y/o reposicionamiento de cámara externa, (Mano de Obra).	494.982	494.982

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
5	80111613-9999	Traslado de cámara tipo 1 - Cambio de posición de la cámara sin implicar un tendido de cables nuevo. (Mano de Obra).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Traslado de cámara tipo 1 - Cambio de posición de la cámara sin implicar un tendido de cables nuevo. (Mano de Obra).	399.950	399.950

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
6	80111613-9999	Traslado de cámara tipo 2 - Cambio de posición de la cámara implicando un tendido de cables nuevo. (Mano de Obra).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Traslado de cámara tipo 2 - Cambio de posición de la cámara implicando un tendido de cables nuevo. (Mano de Obra).	427.699	427.699

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
7	80111613-9999	Verificaci� de Fuente alimentaci� CCTV - Verificaci� de la fuente de alimentaci� (Mano de Obra).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Verificación de Fuente alimentación CCTV - Verificación de la fuente de alimentación (Mano de Obra).	242.210	242.210

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
8	80111613-9999	Configuración de unidad de gestión CCTV - Ajustes en la configuración en las unidades de Gestión (Mano de Obra).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Configuración de unidad de gestión CCTV - Ajustes en la configuración en las unidades de Gestión (Mano de Obra).	431.232	431.232

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
9	80111613-9999	Reinstalación de Software de Gestión - Actualización del Sistema Operativo y/o Sistema de Gestión (Mano de Obra).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Reinstalaci�n de Software de Gest�n - Actualizaci�n del Sistema Operativo y/o Sistema de Gest�n (Mano de Obra).	1.063.775	1.063.775

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
10	80111613-9999	Ajuste de monitores - Ajuste de la visualizaci�n de la imagen de un Monitor (Mano de Obra).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Ajuste de monitores - Ajuste de la visualizaci�n de la imagen de un Monitor (Mano de Obra).	330.395	330.395

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
11	80111613-9999	Verificaci�n de Switch PoE - Central Telefonica - Servicio de Verificaci�n del Switch (Mano de Obra).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Verificaci�n de Switch PoE - Central Telefonica - Servicio de Verificaci�n del Switch (Mano de Obra).	562.383	562.383

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
12	80111613-9999	Actualizaci� de software Switch PoE - Central Telef�lica Servicio de Actualizaci� de firmware (Mano de Obra).	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Actualizaci� de software Switch PoE - Central Telef�lica Servicio de Actualizaci� de firmware (Mano de Obra).	824.065	824.065

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
13	80111613-9999	Configuraci� de Switch PoE - Central Telef�lica Servicio de Configuraci� del Switch (Mano de Obra).	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Configuraci� de Switch PoE - Central Telef�lica Servicio de Configuraci� del Switch (Mano de Obra).	777.520	777.520

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
14	80111613-9999	Mantenimineto preventivo de Central Telef�lica (mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Mantenimiento preventivo de Central Telefónica (mano de obra)	3.366.667	3.366.667

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
15	80111613-9999	Configuración de central telefónica (mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Configuración de central telefónica (mano de obra)	1.484.433	1.484.433

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
16	83111802-001	Pares de Conversores de medios F.O. a EHT 10/100 Mbit/s y Telefonía FXO/FXS - Transmisor y Receptor - Fibra Monomodo, Tipo de conector SC/UPC	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Pares de Conversores de medios F.O. a EHT 10/100 Mbit/s y Telefonía FXO/FXS - Transmisor y Receptor - Fibra Monomodo, Tipo de conector SC/UPC	5.550.467	5.550.467

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
17	80111613-9999	Mano de obra	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Mano de obra	3.183.316	3.183.316

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
18	83111802-001	Fuente de alimentaci� tipo 2 - Sustituci� de Inyector rackeable de 10 puertos PoE 5A o superior	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Fuente de alimentaci� tipo 2 - Sustituci� de Inyector rackeable de 10 puertos PoE 5A o superior	1.014.504	1.014.504

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
19	80111613-9999	Mano de obra	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Mano de obra	349.950	349.950

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
20	83111802-001	Fuente de alimentaci� tipo 2 - CCTV 12v 20A	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Fuente de alimentaci� tipo 2 - CCTV 12v 20A	583.979	583.979

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
21	80111613-9999	Mano de obra	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Mano de obra	256.617	256.617

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
22	83111802-001	Disco 4Tb tipo surveillance	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Disco 4Tb tipo surveillance	1.948.443	1.948.443

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
23	80111613-9999	Mano de obra	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Mano de obra	366.567	366.567

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
24	83111802-001	Cable UTP Cat.6 por metro lineal	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Cable UTP Cat.6 por metro lineal	8.632	8.632

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
25	80111613-9999	Mano de obra	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Mano de obra	184.828	184.828

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
26	83111802-001	Caja plastica de paso para cctv	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Caja plastica de paso para cctv	30.623	30.623

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
27	80111613-9999	Mano de obra	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Mano de obra	197.514	197.514

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
28	83111802-001	Cablecanal 18x21mm Blanco con Adhesivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Cablecanal 18x21mm Blanco con Adhesivo	45.554	45.554

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
29	80111613-9999	Mano de obra	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
SANRI SA	80011519-8	-	-	PARAGUAY	Mano de obra	177.082	177.082

Propuestas para el Lote 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLERO ELÉCTRICO DE COMANDO DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
1	72102201-002	Cambio de contactor trifasico de arranque estrella/triangulo de bomba de 10 hp y rele térmico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Corea	Cambio de contactor trifasico de arranque estrella/triangulo de bomba de 10 hp y rele térmico	1.116.454	1.116.454
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de contactor trifasico de arranque estrella/triangulo de bomba de 10 hp y rele térmico	930.378	930.378

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
2	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de contactor de arranque estrella/triangulo de bomba de 10 hp y rele termico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de contactor de arranque estrella/triangulo de bomba de 10 hp y rele termico	380.293	380.293

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de contactor de arranque estrella/triangulo de bomba de 10 hp y rele termico	316.911	316.911

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
3	72102201-002	Cambio de temporizador electronico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio de temporizador electronico	806.681	806.681
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de temporizador electronico	672.234	672.234

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
4	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de temporizador eléctrico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de temporizador eléctrico	288.101	288.101
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de temporizador eléctrico	240.084	240.084

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
5	80111613-9999	Mano de obra para el reapriete de bornes de conexión eléctrica	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el reapriete de bornes de conexión eléctrica	242.005	242.005
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el reapriete de bornes de conexión eléctrica	201.671	201.671

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
6	72102201-002	Cambio de selector de arranque manual/automatico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio de selector de arranque manual/automatico	230.480	230.480
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de selector de arranque manual/automatico	192.067	192.067

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
7	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de selector de arranque manual/automatico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de selector de arranque manual/automatico	218.957	218.957
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de selector de arranque manual/automatico	182.464	182.464

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
8	72101509-001	Cambio de tramos de cañerías galvanizadas de 2 1/2" incluyendo accesorios s/eett	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de tramos de cañerías galvanizadas de 2 1/2" incluyendo accesorios s/eett	842.140	842.140
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de tramos de cañerías galvanizadas de 2 1/2" incluyendo accesorios s/eett	701.783	701.783

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
9	80111613-9999	Mano de obra para el Cambio de tramos de cañerías galvanizadas de 2 1/2" dañadas incluyendo accesorios s/eett	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el Cambio de tramos de cañerías galvanizadas de 2 1/2" dañadas incluyendo accesorios s/eett	438.862	438.862

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el Cambio de tramos de cañerías galvanizadas de 2 1/2" dañadas incluyendo accesorios s/eett	365.718	365.718

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
10	72101509-001	Cambio de Gabeta Metalica similar al existente pintada en sintetico rojo con puerta abisagrada y visor acriclico transparente	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de Gabeta Metalica similar al existente pintada en sintetico rojo con puerta abisagrada y visor acriclico transparente	1.037.611	1.037.611
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de Gabeta Metalica similar al existente pintada en sintetico rojo con puerta abisagrada y visor acriclico transparente	864.676	864.676

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
11	80111613-9999	Mano de obra por el cambio de Gabeta Metalica s/eett	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por el cambio de Gabeta Metalica s/eett	695.306	695.306
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra por el cambio de Gabeta Metalica s/eett	579.422	579.422

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
12	72101509-001	Cambio de valvula globo de 2 1/2"	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de valvula globo de 2 1/2"	1.037.611	1.037.611
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de valvula globo de 2 1/2"	864.676	864.676

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
13	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de valvula globo de 2 1/2"	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de valvula globo de 2 1/2"	536.227	536.227

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de valvula globo de 2 1/2"	446.856	446.856

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
14	80111613-9999	Mano de obra para relizar el testeo de mangueras de poliester. s/eett	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para relizar el testeo de mangueras de poliester. s/eett	962.732	962.732
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para relizar el testeo de mangueras de poliester. s/eett	802.277	802.277

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
15	72101509-001	Cambio de manguera de poliester de 30 metros	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de manguera de poliester de 30 metros	4.813.661	4.813.661
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de manguera de poliester de 30 metros	4.011.384	4.011.384

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
16	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de manguera de poliester de 30 metros	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de manguera de poliester de 30 metros	534.851	534.851
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de manguera de poliester de 30 metros	445.709	445.709

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
17	72101509-001	Cambio de terminales de acople y pico lanza neblinera de 1 1/2 x 1/2"	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de terminales de acople y pico lanza neblinera de 1 1/2 x 1/2"	2.134.834	2.134.834
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de terminales de acople y pico lanza neblinera de 1 1/2 x 1/2"	1.779.028	1.779.028

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
18	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de terminales de acople y pico lanza neblinera de 1 1/2 x 1/2"	1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de terminales de acople y pico lanza neblinera de 1 1/2 x 1/2"	748.792	748.792
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de terminales de acople y pico lanza neblinera de 1 1/2 x 1/2"	623.993	623.993

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
19	72101509-001	Cambio de rociadores de 1/2" (sprinklers)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de rociadores de 1/2" (sprinklers)	566.942	566.942
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de rociadores de 1/2" (sprinklers)	472.452	472.452

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
20	80111613-9999	Mano de obra para cambio de rociadores(sprinklers) de 1/2"	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de rociadores(sprinklers) de 1/2"	374.396	374.396
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para cambio de rociadores(sprinklers) de 1/2"	311.997	311.997

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
21	72101509-001	Mantenimiento preventivo de panel central del sistema de combate anti incendios s/eett	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo de panel central del sistema de combate anti incendios s/eett	7.526.066	7.526.066
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento preventivo de panel central del sistema de combate anti incendios s/eett	6.271.722	6.271.722

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
22	72101509-001	Cambio de panel de control central de alarmas contra incendios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio de panel de control central de alarmas contra incendios	20.341.000	20.341.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de panel de control central de alarmas contra incendios	16.950.833	16.950.833

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
23	72101509-001	Mano de obra para el cambio de panel de control central de alarmas contra incendios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de panel de control central de alarmas contra incendios	9.072.520	9.072.520
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de panel de control central de alarmas contra incendios	7.560.433	7.560.433

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
24	72101509-001	Cambio de placa electronica de panel central	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio de placa electronica de panel central	8.144.647	8.144.647

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de placa electronica de panel central	6.787.206	6.787.206

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
25	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de placa electronica de panel central	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de placa electronica de panel central	4.536.260	4.536.260
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de placa electronica de panel central	3.780.217	3.780.217

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
26	80111613-9999	Mano de obra para el mantenimiento preventivo de detectores de humo calor incluyendo desmontaje y montaje, limpieza del cuerpo H/C, prueba de funcionamiento	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el mantenimiento preventivo de detectores de humo calor incluyendo desmontaje y montaje, limpieza del cuerpo H/C, prueba de funcionamiento	422.698	422.698
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el mantenimiento preventivo de detectores de humo calor incluyendo desmontaje y montaje, limpieza del cuerpo H/C, prueba de funcionamiento	352.248	352.248

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
27	72101509-001	Cambio de sensor de Humo/calor	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio de sensor de Humo/calor	309.290	309.290
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de sensor de Humo/calor	257.742	257.742

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
28	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de sensor de Humo/calor	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de sensor de Humo/calor	195.886	195.886
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de sensor de Humo/calor	163.238	163.238

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
29	72101509-001	Cambio de sensor termovelocimétrico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio de sensor termovelocimétrico	308.603	308.603
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de sensor termovelocimétrico	257.169	257.169

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
30	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de sensor termovelocimetrico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de sensor termovelocimetrico	195.886	195.886
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de sensor termovelocimetrico	163.238	163.238

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
31	72101509-001	Cambio de baterias del panel central de alarmas contra incendios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio de baterías del panel central de alarmas contra incendios	670.130	670.130
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de baterías del panel central de alarmas contra incendios	558.442	558.442

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
32	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de baterías del panel central de alarmas contra incendios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de baterías del panel central de alarmas contra incendios	309.290	309.290
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de baterías del panel central de alarmas contra incendios	257.742	257.742

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
33	72101509-001	Cambio de Alarma audiovisual 24V 105±5DB. AAB	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio de Alarma audiovisual 24V 105±5DB. AAB	453.628	453.628
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de Alarma audiovisual 24V 105±5DB. AAB	378.023	378.023

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
34	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Alarma audiovisual 24V 105±5DB. AAB	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de Alarma audiovisual 24V 105±5DB. AAB	298.981	298.981
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de Alarma audiovisual 24V 105±5DB. AAB	249.151	249.151

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
35	72101509-001	Cambio de pulsador manual compuesto PMC	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio de pulsador manual compuesto PMC	731.989	731.989

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de pulsador manual compuesto PMC	609.991	609.991

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
36	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de pulsador manual compuesto PMC	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de pulsador manual compuesto PMC	298.981	298.981
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de pulsador manual compuesto PMC	249.151	249.151

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
37	72101509-001	Provision de controlador ATS de doble potencia, piezas de interruptor de transferencia automatica , 4P, 220/380V para generador electrico diesel 3 fases 450 KVA	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision de controlador ATS de doble potencia, piezas de interruptor de transferencia automatica , 4P, 220/380V para generador electrico diesel 3 fases 450 KVA	14.527.738	14.527.738
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de controlador ATS de doble potencia, piezas de interruptor de transferencia automatica , 4P, 220/380V para generador electrico diesel 3 fases 450 KVA	12.106.448	12.106.448

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
38	72101509-001	Mano de obra para el montaje de controlador ATS de doble potencia, piezas de interruptor de transferencia automatica , 4P, 220/380V s/eett	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el montaje de controlador ATS de doble potencia, piezas de interruptor de transferencia automatica , 4P, 220/380V s/eett	9.354.346	9.354.346

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el montaje de controlador ATS de doble potencia, piezas de interruptor de transferencia automatica , 4P, 220/380V s/eett	7.795.288	7.795.288

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
39	46191601-002	Servicio de recarga de extintor tipo ABC GAS ECO de 4 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Extintores Asuncion	Extintores Asuncion	Paraguay	Servicio de recarga de extintor tipo ABC GAS ECO de 4 kg	75.170	75.170
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	firemasters	firemasters	nacional	Servicio de recarga de extintor tipo ABC GAS ECO de 4 kg	62.642	62.642

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
40	92121702-003	Cambio de manometro de presi� para extintor tipo ABC GAS ECO de 4 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de manometro de presi� para extintor tipo ABC GAS ECO de 4 kg	23.040	23.040

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de manómetro de presi� para extintor tipo ABC GAS ECO de 4 kg	19.200	19.200

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
41	46191601-002	Servicio de recarga de extintor tipo ABC PQS de 4 kg	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Extintores Asuncion	Extintores Asuncion	Paraguay	Servicio de recarga de extintor tipo ABC PQS de 4 kg	75.170	75.170
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	firemasters	firemasters	nacional	Servicio de recarga de extintor tipo ABC PQS de 4 kg	62.642	62.642

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
42	92121702-003	Cambio de man�metro de presi� para extintor tipo ABC PQS de 4 kg	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de man�metro de presi� para extintor tipo ABC PQS de 4 kg	20.893	20.893
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de man�metro de presi� para extintor tipo ABC PQS de 4 kg	17.411	17.411

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
43	46191601-002	Servicio de recarga de extintor tipo BC de 4 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Extintores Asuncion	Extintores Asuncion	Paraguay	Servicio de recarga de extintor tipo BC de 4 kg	75.170	75.170
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	firemasters	firemasters	nacional	Servicio de recarga de extintor tipo BC de 4 kg	62.642	62.642

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
44	92121702-003	Cambio de manometro de presion para extintor tipo BC de 4 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de manometro de presion para extintor tipo BC de 4 kg	20.893	20.893
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de manometro de presion para extintor tipo BC de 4 kg	17.411	17.411

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
45	46191601-002	Servicio de recarga de extintor tipo B PK C de 4 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Extintores Asuncion	Extintores Asuncion	Paraguay	Servicio de recarga de extintor tipo B PK C de 4 kg	75.170	75.170
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	firemasters	firemasters	nacional	Servicio de recarga de extintor tipo B PK C de 4 kg	62.642	62.642

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
46	92121702-003	Cambio de manometro de presion para extintor tipo B PK C de 4 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de manometro de presion para extintor tipo B PK C de 4 kg	23.040	23.040
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de manometro de presion para extintor tipo B PK C de 4 kg	19.200	19.200

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
47	80111613-9999	Mano de Obra - Cambio de manometro de presion para extintor 4 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra - Cambio de manometro de presion para extintor 4 kg	6.896	6.896

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra - Cambio de manometro de presion para extintor 4 kg	5.747	5.747

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
48	92121702-003	Cambio de manguera para extintor 4 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de manguera para extintor 4 kg	52.507	52.507
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de manguera para extintor 4 kg	43.756	43.756

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
49	80111613-9999	Mano de Obra - Cambio de manguera para extintor de 4 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra - Cambio de manguera para extintor de 4 kg	8.843	8.843

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra - Cambio de manguera para extintor de 4 kg	7.369	7.369

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
50	92121702-003	Cambio de válvula de descarga para extintor 4 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de válvula de descarga para extintor 4 kg	15.436	15.436
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de válvula de descarga para extintor 4 kg	12.863	12.863

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
51	80111613-9999	Mano de Obra - Cambio de válvula de descarga para extintor de 4 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra - Cambio de válvula de descarga para extintor de 4 kg	10.510	10.510

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra - Cambio de válvula de descarga para extintor de 4 kg	8.758	8.758

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
52	92121702-003	Prueba hidrostática para extintor 4 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Prueba hidrostática para extintor 4 kg	255.713	255.713
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Prueba hidrostática para extintor 4 kg	213.094	213.094

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
53	80111613-9999	Mano de Obra - Prueba hidrostática para extintor 4 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra - Prueba hidrostática para extintor 4 kg	100.063	100.063
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra - Prueba hidrostática para extintor 4 kg	83.386	83.386

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
54	46191601-002	Servicio de recarga de extintor tipo ABC PQS de 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Extintores Asuncion	Extintores Asuncion	Paraguay	Servicio de recarga de extintor tipo ABC PQS de 6 kg	115.584	115.584
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	firemasters	firemasters	nacional	Servicio de recarga de extintor tipo ABC PQS de 6 kg	96.320	96.320

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
55	92121702-003	Cambio de manometro de presi� para extintor tipo ABC PQS C de 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de manometro de presi� para extintor tipo ABC PQS C de 6 kg	4.037	4.037
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de manometro de presi� para extintor tipo ABC PQS C de 6 kg	3.364	3.364

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
56	46191601-002	Servicio de recarga de extintor tipo BC ANHIDRIDO CARB�NICO de 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Extintores Asuncion	Extintores Asuncion	Paraguay	Servicio de recarga de extintor tipo BC ANHIDRIDO CARBÓNICO de 6 kg	115.584	115.584
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	firemasters	firemasters	nacional	Servicio de recarga de extintor tipo BC ANHIDRIDO CARBÓNICO de 6 kg	96.320	96.320

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
57	92121702-003	Cambio de manometro de presion para extintor tipo BC ANHIDRIDO CARBÓNICO de 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Cambio de manometro de presion para extintor tipo BC ANHIDRIDO CARBÓNICO de 6 kg	4.037	4.037
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de manometro de presion para extintor tipo BC ANHIDRIDO CARBÓNICO de 6 kg	3.364	3.364

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
58	46191601-002	Servicio de recarga de extintor tipo B PK C de 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Extintores Asuncion	Extintores Asuncion	Paraguay	Servicio de recarga de extintor tipo B PK C de 6 kg	115.584	115.584
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	firemasters	firemasters	nacional	Servicio de recarga de extintor tipo B PK C de 6 kg	96.320	96.320

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
59	92121702-003	Cambio de manometro de presion para extintor tipo B PK C de 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Cambio de manometro de presion para extintor tipo B PK C de 6 kg	4.037	4.037
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de manometro de presion para extintor tipo B PK C de 6 kg	3.364	3.364

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
60	46191601-002	Servicio de recarga de extintor tipo ABC de 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Extintores Asuncion	Extintores Asuncion	Paraguay	Servicio de recarga de extintor tipo ABC de 6 kg	115.584	115.584

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	firemasters	firemasters	nacional	Servicio de recarga de extintor tipo ABC de 6 kg	96.320	96.320

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
61	92121702-003	Cambio de manometro de presi� para extintor tipo ABC de 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de manometro de presi� para extintor tipo ABC de 6 kg	4.037	4.037
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de manometro de presi� para extintor tipo ABC de 6 kg	3.364	3.364

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
62	46191601-002	Servicio de recarga de extintor tipo BC de 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Extintores Asuncion	Extintores Asuncion	Paraguay	Servicio de recarga de extintor tipo BC de 6 kg	115.584	115.584
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	firemasters	firemasters	nacional	Servicio de recarga de extintor tipo BC de 6 kg	96.320	96.320

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
63	92121702-003	Cambio de manometro de presion para extintor tipo BC de 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de manometro de presion para extintor tipo BC de 6 kg	4.037	4.037
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de manometro de presion para extintor tipo BC de 6 kg	3.364	3.364

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
64	80111613-9999	Mano de Obra - Cambio de manometro de presion para extintor 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra - Cambio de manometro de presion para extintor 6 kg	1.411	1.411
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra - Cambio de manometro de presion para extintor 6 kg	1.176	1.176

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
65	92121702-003	Cambio de manguera para extintor 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de manguera para extintor 6 kg	38.128	38.128
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de manguera para extintor 6 kg	31.773	31.773

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
66	80111613-9999	Mano de Obra - Cambio de manguera para extintor de 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra - Cambio de manguera para extintor de 6 kg	1.783	1.783
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra - Cambio de manguera para extintor de 6 kg	1.486	1.486

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
67	92121702-003	Cambio de válvula de descarga para extintor 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de válvula de descarga para extintor 6 kg	5.779	5.779

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de válvula de descarga para extintor 6 kg	4.816	4.816

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
68	80111613-9999	Mano de Obra - Cambio de válvula de descarga para extintor de 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra - Cambio de válvula de descarga para extintor de 6 kg	1.783	1.783
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra - Cambio de válvula de descarga para extintor de 6 kg	1.486	1.486

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
69	92121702-003	Prueba hidrostática para extintor 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Prueba hidrostática para extintor 6 kg	255.713	255.713
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Prueba hidrostática para extintor 6 kg	213.094	213.094

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
70	80111613-9999	Mano de Obra - Prueba hidrostática para extintor 6 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra - Prueba hidrostática para extintor 6 kg	100.063	100.063
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra - Prueba hidrostática para extintor 6 kg	83.386	83.386

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
71	46191601-002	Servicio de recarga de extintor tipo B PK C de 25 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Extintores Asuncion	Extintores Asuncion	Paraguay	Servicio de recarga de extintor tipo B PK C de 25 kg	832.687	832.687
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	firemasters	firemasters	nacional	Servicio de recarga de extintor tipo B PK C de 25 kg	693.906	693.906

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
72	92121702-003	Cambio de manometro de presion para extintor tipo B PK C de 25 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Cambio de manometro de presion para extintor tipo B PK C de 25 kg	4.037	4.037
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de manometro de presion para extintor tipo B PK C de 25 kg	3.364	3.364

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
73	46191601-002	Servicio de recarga de extintor tipo ABC de 25 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Extintores Asuncion	Extintores Asuncion	Paraguay	Servicio de recarga de extintor tipo ABC de 25 kg	832.687	832.687
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	firemasters	firemasters	nacional	Servicio de recarga de extintor tipo ABC de 25 kg	693.906	693.906

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
74	92121702-003	Cambio de manometro de presion para extintor tipo ABC de 25 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Cambio de manometro de presion para extintor tipo ABC de 25 kg	4.037	4.037

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de manometro de presion para extintor tipo ABC de 25 kg	3.364	3.364

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
75	46191601-002	Servicio de recarga de extintor tipo BC de 25 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Extintores Asuncion	Extintores Asuncion	Paraguay	Servicio de recarga de extintor tipo BC de 25 kg	832.687	832.687
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	firemasters	firemasters	nacional	Servicio de recarga de extintor tipo BC de 25 kg	693.906	693.906

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
76	92121702-003	Cambio de manometro de presion para extintor tipo BC de 25 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Cambio de manometro de presion para extintor tipo BC de 25 kg	4.037	4.037
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de manometro de presion para extintor tipo BC de 25 kg	3.364	3.364

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
77	80111613-9999	Mano de Obra - Cambio de manometro de presion para extintor 25 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra - Cambio de manometro de presion para extintor 25 kg	1.411	1.411
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra - Cambio de manometro de presion para extintor 25 kg	1.176	1.176

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
78	92121702-003	Cambio de manguera para extintor 25 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de manguera para extintor 25 kg	38.128	38.128
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de manguera para extintor 25 kg	31.773	31.773

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
79	80111613-9999	Mano de Obra - Cambio de manguera para extintor de 25 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra - Cambio de manguera para extintor de 25 kg	1.783	1.783
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra - Cambio de manguera para extintor de 25 kg	1.486	1.486

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
80	92121702-003	Cambio de válvula de descarga para extintor 25 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio de válvula de descarga para extintor 25 kg	5.779	5.779
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de válvula de descarga para extintor 25 kg	4.816	4.816

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
81	80111613-9999	Mano de Obra - Cambio de válvula de descarga para extintor de 25 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra - Cambio de válvula de descarga para extintor de 25 kg	1.783	1.783
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra - Cambio de válvula de descarga para extintor de 25 kg	1.486	1.486

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
82	92121702-003	Prueba hidrostática para extintor 25 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Prueba hidrostática para extintor 25 kg	255.713	255.713
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Prueba hidrostática para extintor 25 kg	213.094	213.094

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
83	80111613-9999	Mano de Obra - Prueba hidrostática para extintor 25 kg	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra - Prueba hidrostática para extintor 25 kg	100.063	100.063

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra - Prueba hidrostática para extintor 25 kg	83.386	83.386

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
84	80111613-9999	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA 1HP/230V.	196.812	196.812
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA 1HP/230V.	164.010	164.010

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
85	73152101-012	Traslado para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Traslado para BOMBA 1HP/230V.	725.088	725.088
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Traslado para BOMBA 1HP/230V.	604.240	604.240

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
86	80111613-9999	Mano de obra para el montaje de electrobomba para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el montaje de electrobomba para BOMBA 1HP/230V.	196.812	196.812
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el montaje de electrobomba para BOMBA 1HP/230V.	164.010	164.010

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
87	80111613-9999	Mano de obra para el ajuste de sello mecánico para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el ajuste de sello mecánico para BOMBA 1HP/230V.	93.227	93.227
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el ajuste de sello mecánico para BOMBA 1HP/230V.	77.689	77.689

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
88	73152101-012	Servicio de rectificación del eje para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Servicio de rectificaci� del eje para BOMBA 1HP/230V.	258.961	258.961
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Servicio de rectificaci� del eje para BOMBA 1HP/230V.	215.801	215.801

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
89	80111613-9999	Mano de obra para la regulaci� de rele termico para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para la regulaci� de rele termico para BOMBA 1HP/230V.	94.471	94.471
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para la regulaci� de rele termico para BOMBA 1HP/230V.	78.726	78.726

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
90	80111613-9999	Mano de obra para el ajuste de accesorios de rodamiento para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el ajuste de accesorios de rodamiento para BOMBA 1HP/230V.	93.227	93.227
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el ajuste de accesorios de rodamiento para BOMBA 1HP/230V.	77.689	77.689

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
91	73152101-012	Provision de borneras de conexi� electrica para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provision de borneras de conexi� electrica para BOMBA 1HP/230V.	191.633	191.633
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de borneras de conexi� electrica para BOMBA 1HP/230V.	159.694	159.694

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
92	80111613-9999	Mano de obra para la colocacion de borneras de conexi� electrica para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para la colocacion de borneras de conexi� electrica para BOMBA 1HP/230V.	113.944	113.944
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para la colocacion de borneras de conexi� electrica para BOMBA 1HP/230V.	94.953	94.953

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
93	73152101-012	servicio de rebobinado del motor para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del �tem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	servicio de rebobinado del motor para BOMBA 1HP/230V.	1.160.141	1.160.141
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	servicio de rebobinado del motor para BOMBA 1HP/230V.	966.784	966.784

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
94	73152101-012	Servicio de pintura del cuerpo motor y bomba para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Servicio de pintura del cuerpo motor y bomba para BOMBA 1HP/230V.	341.828	341.828
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Servicio de pintura del cuerpo motor y bomba para BOMBA 1HP/230V.	284.857	284.857

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
95	73152101-012	Provision de Rulemanes para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provision de Rulemanes para BOMBA 1HP/230V.	362.545	362.545
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de Rulemanes para BOMBA 1HP/230V.	302.121	302.121

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
96	80111613-9999	Mano de obra para el montaje de rulemanes para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el montaje de rulemanes para BOMBA 1HP/230V.	217.526	217.526
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el montaje de rulemanes para BOMBA 1HP/230V.	181.272	181.272

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
97	73152101-012	Provisi� de sello mec�ico para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� de sello mec�ico para BOMBA 1HP/230V.	590.430	590.430
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� de sello mec�ico para BOMBA 1HP/230V.	492.025	492.025

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
98	80111613-9999	Mano de obra para la colocacion de sello mecanico para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para la colocacion de sello mecanico para BOMBA 1HP/230V.	238.243	238.243
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para la colocacion de sello mecanico para BOMBA 1HP/230V.	198.536	198.536

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
99	73152101-012	Provisi� de accesorios para del tablero de controlpara BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� de accesorios para del tablero de controlpara BOMBA 1HP/230V.	258.961	258.961
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� de accesorios para del tablero de controlpara BOMBA 1HP/230V.	215.801	215.801

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
100	80111613-9999	Mano de obra para relizar el reemplazo de accesorios de iluminacion de tablero para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para relizar el reemplazo de accesorios de iluminacion de tablero para BOMBA 1HP/230V.	155.378	155.378
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para relizar el reemplazo de accesorios de iluminacion de tablero para BOMBA 1HP/230V.	129.482	129.482

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
101	73152101-012	Provision de llave de paso de metal tipo esferica para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provision de llave de paso de metal tipo esferica para BOMBA 1HP/230V.	155.378	155.378
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de llave de paso de metal tipo esferica para BOMBA 1HP/230V.	129.482	129.482

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
102	80111613-9999	Mano de obra para relizar el cambio de llave de paso tipo esferica para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para relizar el cambio de llave de paso tipo esferica para BOMBA 1HP/230V.	93.227	93.227
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para relizar el cambio de llave de paso tipo esferica para BOMBA 1HP/230V.	77.689	77.689

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
103	73152101-012	Provision de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provision de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA 1HP/230V.	455.770	455.770
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA 1HP/230V.	379.808	379.808

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
104	80111613-9999	Mano de obra para realizar el cambio de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para realizar el cambio de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA 1HP/230V.	310.753	310.753
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para realizar el cambio de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA 1HP/230V.	258.961	258.961

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
105	80111613-9999	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA 1HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA 1HP/230V.	457.013	457.013
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA 1HP/230V.	380.844	380.844

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
106	80111613-9999	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA 30HP/220V.	732.000	732.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA 30HP/220V.	610.000	610.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
107	73152101-012	Traslado para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Traslado para BOMBA 30HP/220V.	658.800	658.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Traslado para BOMBA 30HP/220V.	549.000	549.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
108	80111613-9999	Mano de obra para el montaje de electrobomba para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el montaje de electrobomba para BOMBA 30HP/220V.	1.024.800	1.024.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el montaje de electrobomba para BOMBA 30HP/220V.	854.000	854.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
109	80111613-9999	Mano de obra para el ajuste de sello mecánico para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el ajuste de sello mecánico para BOMBA 30HP/220V.	878.400	878.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el ajuste de sello mecánico para BOMBA 30HP/220V.	732.000	732.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
110	73152101-012	Servicio de rectificación del eje para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Servicio de rectificación del eje para BOMBA 30HP/220V.	746.640	746.640

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Servicio de rectificaci� del eje para BOMBA 30HP/220V.	622.200	622.200

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
111	80111613-9999	Mano de obra para la regulaci� de rele termico para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para la regulaci� de rele termico para BOMBA 30HP/220V.	958.920	958.920
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para la regulaci� de rele termico para BOMBA 30HP/220V.	799.100	799.100

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
112	80111613-9999	Mano de obra para el ajuste de accesorios de rodamiento para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el ajuste de accesorios de rodamiento para BOMBA 30HP/220V.	512.400	512.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el ajuste de accesorios de rodamiento para BOMBA 30HP/220V.	427.000	427.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
113	73152101-012	Provision de borneras de conexi� electrica para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provision de borneras de conexi� electrica para BOMBA 30HP/220V.	439.200	439.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de borneras de conexi� electrica para BOMBA 30HP/220V.	366.000	366.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
114	80111613-9999	Mano de obra para la colocacion de borneras de conexi� electrica para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para la colocacion de borneras de conexi� electrica para BOMBA 30HP/220V.	951.600	951.600
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para la colocacion de borneras de conexi� electrica para BOMBA 30HP/220V.	793.000	793.000

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
115	73152101-012	servicio de rebobinado del motor para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del �tem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	servicio de rebobinado del motor para BOMBA 30HP/220V.	3.952.800	3.952.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	servicio de rebobinado del motor para BOMBA 30HP/220V.	3.294.000	3.294.000

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
116	73152101-012	Servicio de pintura del cuerpo motor y bomba para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Servicio de pintura del cuerpo motor y bomba para BOMBA 30HP/220V.	439.200	439.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Servicio de pintura del cuerpo motor y bomba para BOMBA 30HP/220V.	366.000	366.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
117	73152101-012	Provision de Rulemanes para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provision de Rulemanes para BOMBA 30HP/220V.	366.000	366.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de Rulemanes para BOMBA 30HP/220V.	305.000	305.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
118	80111613-9999	Mano de obra para el montaje de rulemanes para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el montaje de rulemanes para BOMBA 30HP/220V.	439.200	439.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el montaje de rulemanes para BOMBA 30HP/220V.	366.000	366.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
119	73152101-012	Provisi� de sello mec�ico para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� de sello mec�ico para BOMBA 30HP/220V.	512.400	512.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� de sello mec�ico para BOMBA 30HP/220V.	427.000	427.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
120	80111613-9999	Mano de obra para la colocacion de sello mecanico para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para la colocacion de sello mecanico para BOMBA 30HP/220V.	409.920	409.920
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para la colocacion de sello mecanico para BOMBA 30HP/220V.	341.600	341.600

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
121	73152101-012	Provisi� de accesorios para del tablero de controlpara BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� de accesorios para del tablero de controlpara BOMBA 30HP/220V.	585.600	585.600
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� de accesorios para del tablero de controlpara BOMBA 30HP/220V.	488.000	488.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
122	80111613-9999	Mano de obra para relizar el reemplazo de accesorios de iluminacion de tablero para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para relizar el reemplazo de accesorios de iluminacion de tablero para BOMBA 30HP/220V.	366.000	366.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para relizar el reemplazo de accesorios de iluminacion de tablero para BOMBA 30HP/220V.	305.000	305.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
123	73152101-012	Provision de llave de paso de metal tipo esferica para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de llave de paso de metal tipo esferica para BOMBA 30HP/220V.	336.720	336.720
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de llave de paso de metal tipo esferica para BOMBA 30HP/220V.	280.600	280.600

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
124	80111613-9999	Mano de obra para relizar el cambio de llave de paso tipo esferica para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para relizar el cambio de llave de paso tipo esferica para BOMBA 30HP/220V.	366.000	366.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para relizar el cambio de llave de paso tipo esferica para BOMBA 30HP/220V.	305.000	305.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
125	73152101-012	Provision de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA 30HP/220V.	424.560	424.560
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA 30HP/220V.	353.800	353.800

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
126	80111613-9999	Mano de obra para realizar el cambio de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para realizar el cambio de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA 30HP/220V.	439.200	439.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para realizar el cambio de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA 30HP/220V.	366.000	366.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
127	80111613-9999	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA 30HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA 30HP/220V.	351.360	351.360
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA 30HP/220V.	292.800	292.800

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
128	80111613-9999	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	468.480	468.480
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	390.400	390.400

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
129	73152101-012	Traslado para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Traslado para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	439.200	439.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Traslado para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	366.000	366.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
130	80111613-9999	Mano de obra para el montaje de electrobomba para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el montaje de electrobomba para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	512.400	512.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el montaje de electrobomba para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	427.000	427.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
131	80111613-9999	Mano de obra para el ajuste de sello mecánico para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el ajuste de sello mecánico para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	512.400	512.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el ajuste de sello mecánico para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	427.000	427.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
132	73152101-012	Servicio de rectificación del eje para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Servicio de rectificación del eje para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	658.800	658.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Servicio de rectificación del eje para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	549.000	549.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
133	80111613-9999	Mano de obra para la regulación de rele termico para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para la regulaci�n de rele termico para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	512.400	512.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para la regulaci�n de rele termico para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	427.000	427.000

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
134	80111613-9999	Mano de obra para el ajuste de accesorios de rodamiento para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el ajuste de accesorios de rodamiento para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	512.400	512.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el ajuste de accesorios de rodamiento para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	427.000	427.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
135	73152101-012	Provision de borneras de conexión eléctrica para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provision de borneras de conexión eléctrica para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	556.320	556.320
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de borneras de conexión eléctrica para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	463.600	463.600

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
136	80111613-9999	Mano de obra para la colocación de borneras de conexión eléctrica para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para la colocacion de borneras de conexi� electrica para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	512.400	512.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para la colocacion de borneras de conexi� electrica para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	427.000	427.000

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
137	73152101-012	Servicio de rebobinado del motor para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Servicio de rebobinado del motor para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	585.600	585.600

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Servicio de rebobinado del motor para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	488.000	488.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
138	73152101-012	Servicio de pintura del cuerpo motor y bomba para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Servicio de pintura del cuerpo motor y bomba para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	512.400	512.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Servicio de pintura del cuerpo motor y bomba para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	427.000	427.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
139	73152101-012	Provision de Rulemanes para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provision de Rulemanes para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	702.720	702.720
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de Rulemanes para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	585.600	585.600

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
140	80111613-9999	Mano de obra para el montaje de rulemanes para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el montaje de rulemanes para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	512.400	512.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el montaje de rulemanes para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	427.000	427.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
141	73152101-012	Provisi� de sello mec�ico para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� de sello mec�ico para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	658.800	658.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� de sello mec�ico para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	549.000	549.000

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
142	80111613-9999	Mano de obra para la colocacion de sello mecanico para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para la colocacion de sello mecanico para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	512.400	512.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para la colocacion de sello mecanico para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	427.000	427.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
143	73152101-012	Provisi� de accesorios para del tablero de control para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� de accesorios para del tablero de control para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	439.200	439.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� de accesorios para del tablero de control para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	366.000	366.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
144	80111613-9999	Mano de obra para relizar el reemplazo de accesorios de iluminacion de tablero para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para relizar el reemplazo de accesorios de iluminacion de tablero para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	468.480	468.480
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para relizar el reemplazo de accesorios de iluminacion de tablero para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	390.400	390.400

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
145	73152101-012	Provision de llave de paso de metal tipo esferica para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/220V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de llave de paso de metal tipo esferica para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/220V.	512.400	512.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de llave de paso de metal tipo esferica para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/220V.	427.000	427.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
146	80111613-9999	Mano de obra para relizar el cambio de llave de paso tipo esferica para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para relizar el cambio de llave de paso tipo esferica para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	512.400	512.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para relizar el cambio de llave de paso tipo esferica para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	427.000	427.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
147	73152101-012	Provision de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	658.800	658.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	549.000	549.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
148	80111613-9999	Mano de obra para realizar el cambio de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para realizar el cambio de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	512.400	512.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para realizar el cambio de bejiga/diafragma para tanque hidroneumatico de 24 litros para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	427.000	427.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
149	80111613-9999	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	512.400	512.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para desmontaje de electrobomba para BOMBA Jockey para incendio 1,5 HP/230V.	427.000	427.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
150	72102201-002	Revisión y verificación de alimentación de energía eléctrica.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Revisión y verificación de alimentación de energía eléctrica.	383.216	383.216
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Revisión y verificación de alimentación de energía eléctrica.	319.347	319.347

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
151	72102201-002	Revisión y verificación de tableros eléctricos.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Revisión y verificación de tableros eléctricos.	300.359	300.359
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Revisión y verificación de tableros eléctricos.	250.299	250.299

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
152	72102201-002	Control de cableado de alimentaci	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Control de cableado de alimentaci	227.860	227.860
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Control de cableado de alimentaci	189.883	189.883

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
153	72102201-002	Chequeo de cables sueltos, flojos, pelados, quemados y chamuscados.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Chequeo de cables sueltos, flojos, pelados, quemados y chamuscados.	176.074	176.074
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Chequeo de cables sueltos, flojos, pelados, quemados y chamuscados.	146.728	146.728

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
154	72102201-002	Reparación de tablero eléctrico (readecuacion, saneamiento y ordenamiento de cableado, llaves y contactores)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Reparación de tablero eléctrico (readecuacion, saneamiento y ordenamiento de cableado, llaves y contactores)	735.359	735.359
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparación de tablero eléctrico (readecuacion, saneamiento y ordenamiento de cableado, llaves y contactores)	612.799	612.799

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
155	72102201-002	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 15 A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 15 A.	279.644	279.644
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 15 A.	233.037	233.037

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
156	72102201-002	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 20 A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 20 A.	300.359	300.359
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 20 A.	250.299	250.299

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
157	72102201-002	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 25 A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 25 A.	321.059	321.059

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 25 A.	267.549	267.549

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
158	72102201-002	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 35 A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 35 A.	341.788	341.788
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 35 A.	284.823	284.823

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
159	72102201-002	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 100 A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 100 A.	3.003.574	3.003.574
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 100 A.	2.502.978	2.502.978

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
160	72102201-002	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 160 A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 160 A.	3.832.148	3.832.148
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 160 A.	3.193.457	3.193.457

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
161	72102201-002	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 200 A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 200 A.	5.282.148	5.282.148
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 200 A.	4.401.790	4.401.790

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
162	72102201-002	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 250 A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 250 A.	8.182.153	8.182.153
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 250 A.	6.818.461	6.818.461

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
163	72102201-002	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas regulable hasta 3 x 400 A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas regulable hasta 3 x 400 A.	9.632.152	9.632.152
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas regulable hasta 3 x 400 A.	8.026.793	8.026.793

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
164	72102201-002	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas regulable hasta 3 x 630 A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas regulable hasta 3 x 630 A.	13.360.726	13.360.726
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas regulable hasta 3 x 630 A.	11.133.938	11.133.938

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
165	72102201-002	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas regulable hasta 3 x 800 A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Corea	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas regulable hasta 3 x 800 A.	23.303.592	23.303.592
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión y cambio de llaves termomagnéticas regulable hasta 3 x 800 A.	19.419.660	19.419.660

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
166	72102201-002	Provision y cambio de transformador de corriente 800/5A	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision y cambio de transformador de corriente 800/5A	403.930	403.930
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision y cambio de transformador de corriente 800/5A	336.608	336.608

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
167	72102201-002	Provision y cambio de transformador de tension 400/5V	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision y cambio de transformador de tension 400/5V	455.718	455.718
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision y cambio de transformador de tension 400/5V	379.765	379.765

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
168	72102201-002	Provison y cambio de rele falta de fase 380 VAC	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Provison y cambio de rele falta de fase 380 VAC	1.377.503	1.377.503
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provison y cambio de rele falta de fase 380 VAC	1.147.919	1.147.919

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
169	72102201-002	Provision y cambio de descargador de sobretension Tipo 3 6KA	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Alemania	Provision y cambio de descargador de sobretension Tipo 3 6KA	880.360	880.360
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision y cambio de descargador de sobretension Tipo 3 6KA	733.633	733.633

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
170	72102201-002	Provisi� y cambio de cables hasta 1 mm por tramo de 15 m.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� y cambio de cables hasta 1 mm por tramo de 15 m.	300.359	300.359
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� y cambio de cables hasta 1 mm por tramo de 15 m.	250.299	250.299

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
171	72102201-002	Provision y cambio de voltimetro amperometro digital 380V/1000A	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision y cambio de voltimetro amperometro digital 380V/1000A	818.216	818.216
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision y cambio de voltimetro amperometro digital 380V/1000A	681.847	681.847

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
172	72102201-002	Provisi� y cambio de cables hasta 2 mm por tramo de 15 m.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� y cambio de cables hasta 2 mm por tramo de 15 m.	383.216	383.216

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� y cambio de cables hasta 2 mm por tramo de 15 m.	319.347	319.347

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
173	72102201-002	Provisi� y cambio de cables hasta 4 mm por tramo de 15 m	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� y cambio de cables hasta 4 mm por tramo de 15 m	735.359	735.359
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� y cambio de cables hasta 4 mm por tramo de 15 m	612.799	612.799

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
174	72102201-002	Provisi� y cambio de cables hasta 6 mm por tramo de 15 m.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� y cambio de cables hasta 6 mm por tramo de 15 m.	1.025.359	1.025.359
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� y cambio de cables hasta 6 mm por tramo de 15 m.	854.466	854.466

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
175	72102201-002	Provisi�n y cambio de cables hasta 10 mm por tramo de 15 m.	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi�n y cambio de cables hasta 10 mm por tramo de 15 m.	2.141.180	2.141.180
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi�n y cambio de cables hasta 10 mm por tramo de 15 m.	1.784.317	1.784.317

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
176	72102201-002	Servicio de mano de obra de Limpieza de Gabinete de Capacitores con liquido dielectrico y ajustes de bornera de todos los contactos	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Servicio de mano de obra de Limpieza de Gabinete de Capacitores con liquido dielectrico y ajustes de bornera de todos los contactos	528.570	528.570

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Servicio de mano de obra de Limpieza de Gabinete de Capacitores con liquido dielectrico y ajustes de bornera de todos los contactos	440.475	440.475

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
177	72102201-002	Provisi� de Capacitores de 25 KVAR	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Japon	Provisi� de Capacitores de 25 KVAR	1.680.854	1.680.854
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� de Capacitores de 25 KVAR	1.400.712	1.400.712

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
178	80111613-9999	Mano de obra de Instalaci� y conexi� de capacitores de 25 KVAR	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra de Instalaci� y conexi� de capacitores de 25 KVAR	465.142	465.142
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra de Instalaci� y conexi� de capacitores de 25 KVAR	387.618	387.618

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
179	72102201-002	Provisi� de Capacitores de 10 KVAR	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Japon	Provisi� de Capacitores de 10 KVAR	1.448.282	1.448.282
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� de Capacitores de 10 KVAR	1.206.902	1.206.902

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
180	80111613-9999	Mano de obra de Instalaci� y conexi� de capacitores de 10 KVAR	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra de Instalaci� y conexi� de capacitores de 10 KVAR	427.087	427.087
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra de Instalaci� y conexi� de capacitores de 10 KVAR	355.906	355.906

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
181	72102201-002	Provisi� de cableado de alimentaci� para bloque de capacitores y terminales de conexi�	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� de cableado de alimentaci� para bloque de capacitores y terminales de conexi�	951.426	951.426
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� de cableado de alimentaci� para bloque de capacitores y terminales de conexi�	792.855	792.855

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
182	80111613-9999	Mano de obra de Instalaci� y montaje de cableado de alimentaci� de bloque de capacitores	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra de Instalaci� y montaje de cableado de alimentaci� de bloque de capacitores	739.998	739.998
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra de Instalaci� y montaje de cableado de alimentaci� de bloque de capacitores	616.665	616.665

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
183	72102201-002	Medicion con equipo analizador de energia con informe del estado en entrada sin capacitor y con capacitor para verificar correccion durante 15 dias	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Medicion con equipo analizador de energia con informe del estado en entrada sin capacitor y con capacitor para verificar correccion durante 15 dias	1.797.137	1.797.137
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Medicion con equipo analizador de energia con informe del estado en entrada sin capacitor y con capacitor para verificar correccion durante 15 dias	1.497.614	1.497.614

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
184	72102201-002	Provision de refulador de factor de potencia de nueve etapas	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Francia	Provision de refulador de factor de potencia de nueve etapas	7.294.262	7.294.262
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de refulador de factor de potencia de nueve etapas	6.078.552	6.078.552

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
185	80111613-9999	Mano de obra para el montaje y programacion del regulador del factor de potencia	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el montaje y programacion del regulador del factor de potencia	1.585.709	1.585.709
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el montaje y programacion del regulador del factor de potencia	1.321.424	1.321.424

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
186	72102201-002	Provision y montaje de transformador de corriente 400/5A	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provision y montaje de transformador de corriente 400/5A	391.144	391.144
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision y montaje de transformador de corriente 400/5A	325.953	325.953

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
187	72102201-002	Provision y montaje de contactor 3x25A	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Provision y montaje de contactor 3x25A	2.632.278	2.632.278
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision y montaje de contactor 3x25A	2.193.565	2.193.565

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
188	72102201-002	Provision y montaje de contactor 3x40A	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Provision y montaje de contactor 3x40A	7.928.546	7.928.546
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision y montaje de contactor 3x40A	6.607.122	6.607.122

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
189	72102201-9998	Tablero de transferencia automatica para generador de 450 KVA	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Tablero de transferencia automatica para generador de 450 KVA	18.750.096	18.750.096
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Tablero de transferencia automatica para generador de 450 KVA	15.625.080	15.625.080

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
190	80111613-9999	Mano de Obra por Mediciones eléctricas. Megado relaciones de transformación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra por Mediciones eléctricas. Megado relaciones de transformación	7.753.211	7.753.211
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra por Mediciones eléctricas. Megado relaciones de transformación	6.461.009	6.461.009

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
191	80111613-9999	Mano de Obra por Mediciones a tierra	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra por Mediciones a tierra	5.789.064	5.789.064
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra por Mediciones a tierra	4.824.220	4.824.220

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
192	80111613-9999	Mano de Obra por Desencubado y Encubado	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra por Desencubado y Encubado	7.546.458	7.546.458
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra por Desencubado y Encubado	6.288.715	6.288.715

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
193	72102201-002	Cambio de bobinado lado AT. Cotizar por fase	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Cambio de bobinado lado AT. Cotizar por fase	9.303.853	9.303.853
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de bobinado lado AT. Cotizar por fase	7.753.211	7.753.211

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
194	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de bobinado AT. Cotizar por fase	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra por Cambio de bobinado AT. Cotizar por fase	5.892.440	5.892.440
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra por Cambio de bobinado AT. Cotizar por fase	4.910.367	4.910.367

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
195	72102201-002	Cambio de bobinado lado BT. Cotizar por fase	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Cambio de bobinado lado BT. Cotizar por fase	8.580.220	8.580.220
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de bobinado lado BT. Cotizar por fase	7.150.183	7.150.183

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
196	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de bobinado BT. Cotizar por fase	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra por Cambio de bobinado BT. Cotizar por fase	4.548.551	4.548.551

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra por Cambio de bobinado BT. Cotizar por fase	3.790.459	3.790.459

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
197	80111613-9999	Mano de Obra por Limpieza general de accesorios y componentes	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra por Limpieza general de accesorios y componentes	1.343.891	1.343.891
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra por Limpieza general de accesorios y componentes	1.119.909	1.119.909

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
198	72102201-002	Reparaci� de la parte activa (accesorios)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Reparaci� de la parte activa (accesorios)	4.651.927	4.651.927
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparaci� de la parte activa (accesorios)	3.876.606	3.876.606

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
199	80111613-9999	Mano de Obra por Reparaci� de la parte activa	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra por Reparaci� de la parte activa	2.584.404	2.584.404
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra por Reparaci� de la parte activa	2.153.670	2.153.670

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
200	80111613-9999	Mano de Obra por Reparaci� de la parte activa y limpieza de accesorio	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra por Reparaci� de la parte activa y limpieza de accesorio	8.612.330	8.612.330
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra por Reparaci� de la parte activa y limpieza de accesorio	7.176.942	7.176.942

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
201	80111613-9999	Mano de Obra por Secado en horno	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra por Secado en horno	7.856.587	7.856.587

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra por Secado en horno	6.547.156	6.547.156

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
202	72102201-002	Reparaci� del mecanismo selector de TAP (accesorios)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Reparaci� del mecanismo selector de TAP (accesorios)	4.548.551	4.548.551
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparaci� del mecanismo selector de TAP (accesorios)	3.790.459	3.790.459

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
203	80111613-9999	Mano de obra por reparacion del mecanismo selector TAP	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por reparacion del mecanismo selector TAP	1.757.395	1.757.395
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra por reparacion del mecanismo selector TAP	1.464.496	1.464.496

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
204	72102201-002	Cambio total del aceite aislante cotizar por litro	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Cambio total del aceite aislante cotizar por litro	201.586	201.586
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio total del aceite aislante cotizar por litro	167.988	167.988

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
205	80111613-9999	Mano de Obra por cambio total de aceite aislante	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra por cambio total de aceite aislante	578.906	578.906
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra por cambio total de aceite aislante	482.422	482.422

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
206	72102201-002	Filtrado y recirculaci� de aceite aislante	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Filtrado y recirculaci� de aceite aislante	18.445.405	18.445.405
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Filtrado y recirculaci� de aceite aislante	15.371.171	15.371.171

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
207	80111613-9999	Mano de Obra por Filtrado y recirculacion de aceite aislante	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra por Filtrado y recirculacion de aceite aislante	5.065.432	5.065.432
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra por Filtrado y recirculacion de aceite aislante	4.221.193	4.221.193

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
208	72102201-002	Sustituci� de borne y aislador lado BT (accesorios)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Sustituci� de borne y aislador lado BT (accesorios)	4.548.551	4.548.551
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Sustituci� de borne y aislador lado BT (accesorios)	3.790.459	3.790.459

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
209	80111613-9999	Mano de Obra por sustitucion de borne y aislador lado BT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra por sustitucion de borne y aislador lado BT	3.824.918	3.824.918
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra por sustitucion de borne y aislador lado BT	3.187.432	3.187.432

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
210	72102201-002	Sustituci� de borne y aislador lado AT (accesorios)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Sustituci� de borne y aislador lado AT (accesorios)	9.200.477	9.200.477
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Sustituci� de borne y aislador lado AT (accesorios)	7.667.064	7.667.064

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
211	80111613-9999	Mano de Obra por sustitucion de borne y aislador lado AT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra por sustitucion de borne y aislador lado AT	7.546.458	7.546.458
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra por sustitucion de borne y aislador lado AT	6.288.715	6.288.715

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
212	72102201-002	Sustituci� de las juntas de gome de tapa de cuba bornes aisladores etc (accesorios)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Sustituci� de las juntas de gome de tapa de cuba bornes aisladores etc (accesorios)	5.789.064	5.789.064
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Sustituci� de las juntas de gome de tapa de cuba bornes aisladores etc (accesorios)	4.824.220	4.824.220

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
213	80111613-9999	Mano de Obra por sustitucion de las juntas de tapa de la cuba, bornes aisladores etc.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra por sustitucion de las juntas de tapa de la cuba, bornes aisladores etc.	2.997.910	2.997.910
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra por sustitucion de las juntas de tapa de la cuba, bornes aisladores etc.	2.498.258	2.498.258

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
214	72102201-002	Pintura General del Equipo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Pintura General del Equipo	4.548.551	4.548.551
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Pintura General del Equipo	3.790.459	3.790.459

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
215	80111613-9999	Mano de Obra por Pintura General del Equipo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra por Pintura General del Equipo	2.997.910	2.997.910

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra por Pintura General del Equipo	2.498.258	2.498.258

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
216	80111613-9999	Mano de Obra Montaje del transformador y puesta en servicio supervisado por un Ingeniero responsable del trabajo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra Montaje del transformador y puesta en servicio supervisado por un Ingeniero responsable del trabajo	11.372.411	11.372.411
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra Montaje del transformador y puesta en servicio supervisado por un Ingeniero responsable del trabajo	9.477.009	9.477.009

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
217	72102201-002	Servicio de Grúa y camión para el traslado y retorno al lugar de origen por Kilómetro, a partir de 50 Km en adelante. (Cotizar por km)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Servicio de Grúa y camión para el traslado y retorno al lugar de origen por Kilómetro, a partir de 50 Km en adelante. (Cotizar por km)	930.386	930.386
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Servicio de Grúa y camión para el traslado y retorno al lugar de origen por Kilómetro, a partir de 50 Km en adelante. (Cotizar por km)	775.322	775.322

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
218	72102201-002	Préstamo del transformador similar durante el mantenimiento y/o reparación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Préstamo del transformador similar durante el mantenimiento y/o reparación	16.126.678	16.126.678
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Préstamo del transformador similar durante el mantenimiento y/o reparación	13.438.898	13.438.898

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
219	80111613-9999	Mano de obra para Reapriete de componentes y conexiones,	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para Reapriete de componentes y conexiones,	3.488.160	3.488.160
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para Reapriete de componentes y conexiones,	2.906.800	2.906.800

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
220	80111613-9999	Mano de obra para la limpieza interior de los componentes de la celda de Manibrass/eett	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para la limpieza interior de los componentes de la celda de Manibrass/eett	8.608.601	8.608.601
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para la limpieza interior de los componentes de la celda de Manibrass/eett	7.173.834	7.173.834

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
221	80111613-9999	Mano de obra para el chequeo conexi� de puesta a tierra	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el chequeo conexi� de puesta a tierra	9.726.600	9.726.600

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el chequeo conexión de puesta a tierra	8.105.500	8.105.500

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
222	80111613-9999	Mano de obra Limpieza y lubricación de componentes móviles, Limpieza de polos, aisladores, acometida de cables / bushing	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra Limpieza y lubricación de componentes móviles, Limpieza de polos, aisladores, acometida de cables / bushing	6.394.960	6.394.960
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra Limpieza y lubricación de componentes móviles, Limpieza de polos, aisladores, acometida de cables / bushing	5.329.133	5.329.133

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
223	80111613-9999	Mano de obra para la verificación y ajuste de sistema de barras (cambio de bulonería en caso necesario).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para la verificación y ajuste de sistema de barras (cambio de bulonería en caso necesario).	8.452.080	8.452.080
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para la verificación y ajuste de sistema de barras (cambio de bulonería en caso necesario).	7.043.400	7.043.400

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
224	80111613-9999	Mano de obra para la verificación estado general de conductores principales.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para la verificación estado general de conductores principales.	2.795.000	2.795.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para la verificación estado general de conductores principales.	2.329.167	2.329.167

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
225	72102201-002	Control visual general e informe sobre cualquier anomalía existente o potencial	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Control visual general e informe sobre cualquier anomalía existente o potencial	4.919.200	4.919.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Control visual general e informe sobre cualquier anomalía existente o potencial	4.099.333	4.099.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
226	72102201-002	Análisis de condición de aislación en conductores de acometida a interruptores principales.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Análisis de condición de aislación en conductores de acometida a interruptores principales.	8.608.601	8.608.601
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Análisis de condición de aislación en conductores de acometida a interruptores principales.	7.173.834	7.173.834

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
227	72102201-002	Provision de seccionador de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de seccionador de MT	2.135.381	2.135.381
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de seccionador de MT	1.779.484	1.779.484

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
228	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de seccionador de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de seccionador de MT	1.229.801	1.229.801
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de seccionador de MT	1.024.834	1.024.834

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
229	72102201-002	Provision de seccionador/fusible de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de seccionador/fusible de MT	2.571.401	2.571.401
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de seccionador/fusible de MT	2.142.834	2.142.834

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
230	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de seccionador/fisble de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de seccionador/fisible de MT	1.453.400	1.453.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de seccionador/fisible de MT	1.211.167	1.211.167

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
231	72102201-002	Provision de terminal mufa MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de terminal mufa MT	2.727.920	2.727.920
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de terminal mufa MT	2.273.267	2.273.267

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
232	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de mufa de mt	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para el cambio de mufa de mt	2.111.816	2.111.816
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de obra para el cambio de mufa de mt	1.759.847	1.759.847

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
233	72102201-002	Instalación eléctrica. Mano de Obra Oficial Electricista, según llamado por necesidad	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalación eléctrica. Mano de Obra Oficial Electricista, según llamado por necesidad	467.840	467.840
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalación eléctrica. Mano de Obra Oficial Electricista, según llamado por necesidad	389.867	389.867

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
234	72102201-002	Instalacion eléctrica. Mantenimiento y reparacion de tablero eléctrico, Montante eléctrica, provision de cableado y llaves	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion eléctrica. Mantenimiento y reparacion de tablero eléctrico, Montante eléctrica, provision de cableado y llaves	1.169.600	1.169.600
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Mantenimiento y reparacion de tablero eléctrico, Montante eléctrica, provision de cableado y llaves	974.667	974.667

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
235	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de cable unifilar de 1mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion eléctrica. Provision de cable unifilar de 1mm.	7.292	7.292
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de cable unifilar de 1mm.	6.077	6.077

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
236	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de cable unifilar de 2mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion eléctrica. Provision de cable unifilar de 2mm.	10.871	10.871
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de cable unifilar de 2mm.	9.059	9.059

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
237	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de cable unifilar de 4mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion eléctrica. Provision de cable unifilar de 4mm.	20.089	20.089
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de cable unifilar de 4mm.	16.741	16.741

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
238	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de cable unifilar de 6mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion eléctrica. Provision de cable unifilar de 6mm.	28.208	28.208
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de cable unifilar de 6mm.	23.507	23.507

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
239	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de cable unifilar de 10mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion eléctrica. Provision de cable unifilar de 10mm.	39.767	39.767

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de cable unifilar de 10mm.	33.139	33.139

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
240	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 2x2mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 2x2mm.	16.512	16.512
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 2x2mm.	13.760	13.760

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
241	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 3x2mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 3x2mm.	26.144	26.144

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 3x2mm.	21.787	21.787

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
242	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 4x2mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 4x2mm.	34.400	34.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 4x2mm.	28.667	28.667

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
243	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 2x4mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 2x4mm.	31.648	31.648

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 2x4mm.	26.373	26.373

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
244	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 3x4mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 3x4mm.	59.168	59.168
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 3x4mm.	49.307	49.307

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
245	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 4x4mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 4x4mm.	41.968	41.968

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de cable tipo taller de cobre 4x4mm.	34.973	34.973

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
246	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de caño Conduit de 25mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion eléctrica. Provision de caño Conduit de 25mm	7.018	7.018
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de caño Conduit de 25mm	5.848	5.848

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
247	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de canaleta de plastico 25x25mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Argentina	Instalacion eléctrica. Provision de canaleta de plastico 25x25mm	25.594	25.594
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de canaleta de plastico 25x25mm	21.328	21.328

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
248	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de panel led de embutir cuadrado 60cm x 60cm, luz neutra.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Instalacion eléctrica. Provision de panel led de embutir cuadrado 60cm x 60cm, luz neutra.	660.480	660.480
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de panel led de embutir cuadrado 60cm x 60cm, luz neutra.	550.400	550.400

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
249	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de panel led cuadrado de adosar 20cm x 20cm luz neutra.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Instalacion eléctrica. Provision de panel led cuadrado de adosar 20cm x 20cm luz neutra.	207.088	207.088

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de panel led cuadrado de adosar 20cm x 20cm luz neutra.	172.573	172.573

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
250	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de panel led circular de embutir, diametro 20cm luz neutra.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Instalacion eléctrica. Provision de panel led circular de embutir, diametro 20cm luz neutra.	316.480	316.480
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de panel led circular de embutir, diametro 20cm luz neutra.	263.733	263.733

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
251	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de panel led circular de adosar, diametro 20cm luz neutra.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Instalacion eléctrica. Provision de panel led circular de adosar, diametro 20cm luz neutra.	275.200	275.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de panel led circular de adosar, diametro 20cm luz neutra.	229.333	229.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
252	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de aplique led circular de embutir, diametro 10cm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Instalacion eléctrica. Provision de aplique led circular de embutir, diametro 10cm.	205.024	205.024
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de aplique led circular de embutir, diametro 10cm.	170.853	170.853

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
253	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de lamparas Fluorescente.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Instalacion eléctrica. Provision de lamparas Fluorescente.	72.240	72.240
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de lamparas Fluorescente.	60.200	60.200

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
254	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de reflector led de 20watts	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Instalacion eléctrica. Provision de reflector led de 20watts	148.333	148.333
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de reflector led de 20watts	123.611	123.611

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
255	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de reflector led de 50watts	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Instalacion eléctrica. Provision de reflector led de 50watts	247.680	247.680

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de reflector led de 50watts	206.400	206.400

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
256	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de spot de embutir dicroica	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Instalacion eléctrica. Provision de spot de embutir dicroica	163.194	163.194
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de spot de embutir dicroica	135.995	135.995

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
257	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de fotocélula.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Instalacion eléctrica. Provision de fotocélula.	187.273	187.273
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de fotocélula.	156.061	156.061

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
258	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de aplique de adosar de pared exterior.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Instalacion eléctrica. Provision de aplique de adosar de pared exterior.	206.400	206.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de aplique de adosar de pared exterior.	172.000	172.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
259	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de Tomas comunes.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Uruguay	Instalacion eléctrica. Provision de Tomas comunes.	107.879	107.879
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de Tomas comunes.	89.899	89.899

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
260	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de Tomas especiales.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Uruguay	Instalacion eléctrica. Provision de Tomas especiales.	163.607	163.607
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de Tomas especiales.	136.339	136.339

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
261	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de Puntos de luz.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Uruguay	Instalacion eléctrica. Provision de Puntos de luz.	103.338	103.338
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de Puntos de luz.	86.115	86.115

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
262	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 3x125A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 3x125A.	302.720	302.720

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 3x125A.	252.267	252.267

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
263	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 3x200A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 3x200A.	939.395	939.395
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 3x200A.	782.829	782.829

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
264	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 1x6A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 1x6A.	57.517	57.517
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 1x6A.	47.931	47.931

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
265	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 1x16A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 1x16A.	95.908	95.908
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 1x16A.	79.923	79.923

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
266	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 1x20A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 1x20A.	85.588	85.588
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 1x20A.	71.323	71.323

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
267	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 3x40A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 3x40A.	153.836	153.836
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 3x40A.	128.197	128.197

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
268	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 3x32A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 3x32A.	171.725	171.725
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 3x32A.	143.104	143.104

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
269	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 3x25A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 3x25A.	177.779	177.779

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 3x25A.	148.149	148.149

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
270	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 4x25A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 4x25A.	253.734	253.734
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de Llave termomagnética 4x25A.	211.445	211.445

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
271	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de Llave interruptor temporizador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Instalacion eléctrica. Provision de Llave interruptor temporizador	302.720	302.720
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de Llave interruptor temporizador	252.267	252.267

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
272	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de contactor	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Suiza	Instalacion eléctrica. Provision de contactor	344.000	344.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de contactor	286.667	286.667

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
273	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de extractor de aire de 100mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Instalacion eléctrica. Provision de extractor de aire de 100mm	130.170	130.170
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de extractor de aire de 100mm	108.475	108.475

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
274	72102201-002	Instalacion eléctrica. Provision de extractor de aire de 150mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Instalacion eléctrica. Provision de extractor de aire de 150mm	171.312	171.312
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion eléctrica. Provision de extractor de aire de 150mm	142.760	142.760

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
275	72102201-002	Cambio y reposicion de Fluorescente LED T8 de 18w 6400k minimo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Fluorescente LED T8 de 18w 6400k minimo	38.526	38.526
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Fluorescente LED T8 de 18w 6400k minimo	32.105	32.105

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
276	72102201-002	Cambio y reposicion de Fluorescente LED T8 de 9w 6400k minimo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Fluorescente LED T8 de 9w 6400k minimo	28.532	28.532
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Fluorescente LED T8 de 9w 6400k minimo	23.777	23.777

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
277	72102201-002	Cambioy reposicion reposicion de Porta fluorescente de 1, simple T8 de 20w	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambioy reposicion reposicion de Porta fluorescente de 1, simple T8 de 20w	18.090	18.090
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambioy reposicion reposicion de Porta fluorescente de 1, simple T8 de 20w	15.075	15.075

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
278	72102201-002	Cambio y reposicion de Porta Fluorescentes doble T8 40w	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Porta Fluorescentes doble T8 40w	24.048	24.048

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Porta Fluorescentes doble T8 40w	20.040	20.040

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
279	72102201-002	Cambio y reposicion de zocalo (par) para lampara fluorescente	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de zocalo (par) para lampara fluorescente	26.808	26.808
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de zocalo (par) para lampara fluorescente	22.340	22.340

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
280	72102201-002	Cambio y reposicion de Equipos de Reflector LED de 10w	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Equipos de Reflector LED de 10w	45.408	45.408

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Equipos de Reflector LED de 10w	37.840	37.840

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
281	72102201-002	Cambio y reposicion de Equipos de Reflector LED de 100w	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Equipos de Reflector LED de 100w	217.514	217.514
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Equipos de Reflector LED de 100w	181.262	181.262

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
282	72102201-002	Cambio y reposicion de Equipos de Reflector LED de 200w	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Equipos de Reflector LED de 200w	296.647	296.647

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Equipos de Reflector LED de 200w	247.206	247.206

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
283	72102201-002	Cambio y reposicion de Foco LED de 20w 6000k	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Foco LED de 20w 6000k	32.570	32.570
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Foco LED de 20w 6000k	27.142	27.142

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
284	72102201-002	Cambio y reposicion de Foco LED de 40w 6000k	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Foco LED de 40w 6000k	52.598	52.598
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Foco LED de 40w 6000k	43.832	43.832

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
285	72102201-002	Cambio y reposicion de Foco LED de 50w 6000k	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Foco LED de 50w 6000k	62.807	62.807
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Foco LED de 50w 6000k	52.339	52.339

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
286	72102201-002	Cambio y reposicion de Reactor de 250w	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Reactor de 250w	218.240	218.240
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Reactor de 250w	181.867	181.867

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
287	72102201-002	Cambio y reposicion de Capacitor de 250w	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Capacitor de 250w	458.754	458.754
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Capacitor de 250w	382.295	382.295

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
288	72102201-002	Cambio y reposicion de Ignitor de 250w	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Ignitor de 250w	75.455	75.455
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Ignitor de 250w	62.879	62.879

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
289	72102201-002	Cambio y reposicion de Lámpara vapor metálico de 400wat	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Lámpara vapor metálico de 400wat	121.560	121.560
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Lámpara vapor metálico de 400wat	101.300	101.300

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
290	72102201-002	Cambio y reposicion de Reactor de 400w	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Reactor de 400w	302.551	302.551
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Reactor de 400w	252.126	252.126

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
291	72102201-002	Cambio y reposicion de Capacitor de 400w	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Capacitor de 400w	83.132	83.132
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Capacitor de 400w	69.277	69.277

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
292	72102201-002	Cambio y reposicion de Ignitor de 400w	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Ignitor de 400w	63.175	63.175
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Ignitor de 400w	52.646	52.646

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
293	72102201-002	Cambio y reposicion de Fotelula c/ base de 1000w/1800VA	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de Fotelula c/ base de 1000w/1800VA	75.170	75.170
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Fotelula c/ base de 1000w/1800VA	62.642	62.642

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
294	72102201-002	Cambio y reposicion de Cañ galvanizado de 2 pulg. c/ curva	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio y reposicion de Cañ galvanizado de 2 pulg. c/ curva	207.776	207.776
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Cañ galvanizado de 2 pulg. c/ curva	173.147	173.147

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
295	72102201-002	Cambio y reposicion de Brazo para alumbrado público pintado de 0.90 pulg. x 1mts.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Cambio y reposicion de Brazo para alumbrado público pintado de 0.90 pulg. x 1mts.	33.209	33.209
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de Brazo para alumbrado público pintado de 0.90 pulg. x 1mts.	27.674	27.674

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
296	72102201-002	Cambio y reposicion de equipo de Alumbrado público abierto para 250w	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Cambio y reposicion de equipo de Alumbrado público abierto para 250w	264.788	264.788
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y reposicion de equipo de Alumbrado público abierto para 250w	220.657	220.657

Propuestas para el Lote 3 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES SANITARIAS Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
1	80111613-9999	Mano de Obra Oficial Plomero	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra Oficial Plomero	467.840	467.840
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Mano de Obra Oficial Plomero	448.347	448.347
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra Oficial Plomero	389.867	389.867

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
2	72101510-001	Provision de Lavatorio con todos sus accesorios.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de Lavatorio con todos sus accesorios.	401.654	401.654
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de Lavatorio con todos sus accesorios.	384.919	384.919
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de Lavatorio con todos sus accesorios.	334.712	334.712

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
3	72101510-001	Provision de mingitorio de loza, con sifon incorporado y todos sus accesorios.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de mingitorio de loza, con sifon incorporado y todos sus accesorios.	688.000	688.000
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de mingitorio de loza, con sifon incorporado y todos sus accesorios.	659.333	659.333
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de mingitorio de loza, con sifon incorporado y todos sus accesorios.	573.333	573.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
4	72101510-001	Provision de inodoro de loza, para valvula de descarga con todos sus accesorios.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de inodoro de loza, para valvula de descarga con todos sus accesorios.	481.600	481.600
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de inodoro de loza, para valvula de descarga con todos sus accesorios.	461.533	461.533

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de inodoro de loza, para valvula de descarga con todos sus accesorios.	401.333	401.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
5	72101510-001	Provision de valvula de descarga con todos sus accesorios.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de valvula de descarga con todos sus accesorios.	302.720	302.720
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de valvula de descarga con todos sus accesorios.	290.107	290.107
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de valvula de descarga con todos sus accesorios.	252.267	252.267

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
6	72101510-001	Provision de tapa acrilica para inodoro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de tapa acrilica para inodoro.	231.856	231.856
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de tapa acrilica para inodoro.	222.195	222.195
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tapa acrilica para inodoro.	193.213	193.213

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
7	72101510-001	Provision de tapa con asiento acolchado para inodoro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de tapa con asiento acolchado para inodoro.	156.038	156.038
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de tapa con asiento acolchado para inodoro.	149.537	149.537
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tapa con asiento acolchado para inodoro.	130.032	130.032

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
8	72101510-001	Provision de conexion flexible cromada de 0,40m.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de conexion flexible cromada de 0,40m.	141.865	141.865
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de conexion flexible cromada de 0,40m.	135.954	135.954
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de conexion flexible cromada de 0,40m.	118.221	118.221

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
9	72101510-001	Provision de conexion flexible cromada de 0,50m.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de conexion flexible cromada de 0,50m.	175.853	175.853
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de conexion flexible cromada de 0,50m.	168.526	168.526
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de conexion flexible cromada de 0,50m.	146.544	146.544

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
10	72101510-001	Provision de conexion para mingitorios.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de conexion para mingitorios.	165.120	165.120
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de conexion para mingitorios.	158.240	158.240
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de conexion para mingitorios.	137.600	137.600

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
11	72101510-001	Provision de vastagos para llave de paso.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de vastagos para llave de paso.	113.520	113.520
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de vastagos para llave de paso.	108.790	108.790
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de vastagos para llave de paso.	94.600	94.600

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
12	72101510-001	Provision de Juegos de mecanismos de valvula de descarga, que incluye el mecanismo de entrada de agua y el mecanismo de descarga para inodoro con cisterna baja.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de Juegos de mecanismos de valvula de descarga, que incluye el mecanismo de entrada de agua y el mecanismo de descarga para inodoro con cisterna baja.	271.897	271.897
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de Juegos de mecanismos de valvula de descarga, que incluye el mecanismo de entrada de agua y el mecanismo de descarga para inodoro con cisterna baja.	260.568	260.568
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de Juegos de mecanismos de valvula de descarga, que incluye el mecanismo de entrada de agua y el mecanismo de descarga para inodoro con cisterna baja.	226.581	226.581

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
13	72101510-001	Provision de ducha eléctrica con todos sus accesorios.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de ducha eléctrica con todos sus accesorios.	197.318	197.318
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de ducha eléctrica con todos sus accesorios.	189.097	189.097
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de ducha eléctrica con todos sus accesorios.	164.432	164.432

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
14	72101510-001	Provision de canilla pico manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de canilla pico manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4.	206.400	206.400
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de canilla pico manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4.	197.800	197.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de canilla pico manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4.	172.000	172.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
15	72101510-001	Provision de canilla pico manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de canilla pico manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2.	165.120	165.120
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de canilla pico manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2.	158.240	158.240
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de canilla pico manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2.	137.600	137.600

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
16	72101510-001	Provision de griferia cromada pico alto movil para mesada.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de griferia cromada pico alto movil para mesada.	206.400	206.400
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de griferia cromada pico alto movil para mesada.	197.800	197.800

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de griferia cromada pico alto movil para mesada.	172.000	172.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
17	72101510-001	Provision de griferia cromada automatica para lavatorio.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de griferia cromada automatica para lavatorio.	344.000	344.000
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de griferia cromada automatica para lavatorio.	329.667	329.667
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de griferia cromada automatica para lavatorio.	286.667	286.667

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
18	72101510-001	Provision de pulsador para descarga de inodoro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de pulsador para descarga de inodoro.	206.400	206.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de pulsador para descarga de inodoro.	197.800	197.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de pulsador para descarga de inodoro.	172.000	172.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
19	72101510-001	Provision de junta de goma para base de inodoro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de junta de goma para base de inodoro.	35.226	35.226
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de junta de goma para base de inodoro.	33.758	33.758
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de junta de goma para base de inodoro.	29.355	29.355

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
20	72101510-001	Provision de grampas fijas de acero inoxidable, espesor 2,5mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de grampas fijas de acero inoxidable, espesor 2,5mm.	19.814	19.814
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de grampas fijas de acero inoxidable, espesor 2,5mm.	18.989	18.989
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de grampas fijas de acero inoxidable, espesor 2,5mm.	16.512	16.512

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
21	72101510-001	Provision de sopapa para lavatorio.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de sopapa para lavatorio.	99.485	99.485
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de sopapa para lavatorio.	95.340	95.340
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de sopapa para lavatorio.	82.904	82.904

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
22	72101510-001	Provision de pulsador valvula de descarga para mingitorio.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de pulsador valvula de descarga para mingitorio.	481.600	481.600
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de pulsador valvula de descarga para mingitorio.	461.533	461.533
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de pulsador valvula de descarga para mingitorio.	401.333	401.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
23	72101510-001	Provision de valvula con flotador de bronce.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de valvula con flotador de bronce.	302.720	302.720
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provision de valvula con flotador de bronce.	290.107	290.107
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de valvula con flotador de bronce.	252.267	252.267

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
24	72101510-001	Reparacion de Cañeria, Incluye demolicion de superficies (piso/pared), y la posterior reposicion de superficies (paredes, pinturas, azulejos)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Reparacion de Cañeria, Incluye demolicion de superficies (piso/pared), y la posterior reposicion de superficies (paredes, pinturas, azulejos)	247.680	247.680
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Reparacion de Cañeria, Incluye demolicion de superficies (piso/pared), y la posterior reposicion de superficies (paredes, pinturas, azulejos)	237.360	237.360
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de Cañeria, Incluye demolicion de superficies (piso/pared), y la posterior reposicion de superficies (paredes, pinturas, azulejos)	206.400	206.400

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
25	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Cañeria fusion de 25mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Cañería fusion de 25mm	21.053	21.053
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Cañería fusion de 25mm	20.176	20.176
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Cañería fusion de 25mm	17.544	17.544

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
26	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Cañería fusion de 32 mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Cañería fusion de 32 mm	33.712	33.712
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Cañería fusion de 32 mm	32.307	32.307
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Cañería fusion de 32 mm	28.093	28.093

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
27	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Cañería fusion de 50mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Cañeria fusion de 50mm	82.973	82.973
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Cañeria fusion de 50mm	79.516	79.516
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Cañeria fusion de 50mm	69.144	69.144

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
28	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Codo fusion de 25mm por 90°	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Codo fusion de 25mm por 90°	6.192	6.192
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Codo fusion de 25mm por 90°	5.934	5.934
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Codo fusion de 25mm por 90°	5.160	5.160

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
29	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Codo fusion de 32mm por 90°	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Codo fusion de 32mm por 90°	9.220	9.220
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Codo fusion de 32mm por 90°	8.835	8.835
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Codo fusion de 32mm por 90°	7.683	7.683

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
30	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Codo fusion de 50mm por 90°	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Codo fusion de 50mm por 90°	27.796	27.796
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Codo fusion de 50mm por 90°	26.637	26.637

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Codo fusion de 50mm por 90°	23.163	23.163

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
31	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Codo fusion con rosca de 25mm por 90°	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Codo fusion con rosca de 25mm por 90°	19.676	19.676
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Codo fusion con rosca de 25mm por 90°	18.857	18.857
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Codo fusion con rosca de 25mm por 90°	16.397	16.397

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
32	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Union sencilla fusion de 25mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Union sencilla fusion de 25mm	8.118	8.118
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Union sencilla fusion de 25mm	7.780	7.780
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Union sencilla fusion de 25mm	6.765	6.765

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
33	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Union sencilla fusion de 32mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Union sencilla fusion de 32mm	14.723	14.723
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Union sencilla fusion de 32mm	14.109	14.109
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Union sencilla fusion de 32mm	12.269	12.269

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
34	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Union sencilla fusion de 50mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Union sencilla fusion de 50mm	28.345	28.345
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Union sencilla fusion de 50mm	27.164	27.164
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Union sencilla fusion de 50mm	23.621	23.621

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
35	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Union doble fusion de 25mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Union doble fusion de 25mm	11.971	11.971
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Union doble fusion de 25mm	11.472	11.472

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Union doble fusion de 25mm	9.976	9.976

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
36	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Union doble fusion de 32mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Union doble fusion de 32mm	30.960	30.960
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Union doble fusion de 32mm	29.670	29.670
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Union doble fusion de 32mm	25.800	25.800

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
37	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Union doble fusion de 50mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Union doble fusion de 50mm	53.802	53.802
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Union doble fusion de 50mm	51.560	51.560
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Union doble fusion de 50mm	44.835	44.835

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
38	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Tee fusion de 25mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Tee fusion de 25mm.	7.981	7.981
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Tee fusion de 25mm.	7.649	7.649
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Tee fusion de 25mm.	6.651	6.651

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
39	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Tee fusion de 32mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Tee fusion de 32mm.	12.246	12.246
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Tee fusion de 32mm.	11.736	11.736
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Tee fusion de 32mm.	10.205	10.205

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
40	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Tee fusion de 50mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Instalacion de agua corriente. Tee fusion de 50mm.	47.747	47.747
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Tee fusion de 50mm.	45.757	45.757
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Tee fusion de 50mm.	39.789	39.789

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
41	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Llave de paso fusion de 25mm con campana cromada	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Argentina	Instalacion de agua corriente. Llave de paso fusion de 25mm con campana cromada	155.626	155.626
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Llave de paso fusion de 25mm con campana cromada	149.141	149.141
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Llave de paso fusion de 25mm con campana cromada	129.688	129.688

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
42	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Llave de paso fusion de 32mm con campana cromada	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Argentina	Instalacion de agua corriente. Llave de paso fusion de 32mm con campana cromada	205.849	205.849
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Llave de paso fusion de 32mm con campana cromada	197.272	197.272

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Llave de paso fusion de 32mm con campana cromada	171.541	171.541

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
43	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Llave de paso fusion de 50mm con campana cromada	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Argentina	Instalacion de agua corriente. Llave de paso fusion de 50mm con campana cromada	522.880	522.880
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Llave de paso fusion de 50mm con campana cromada	501.093	501.093
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Llave de paso fusion de 50mm con campana cromada	435.733	435.733

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
44	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Llave esclusa fusion de 25mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Argentina	Instalacion de agua corriente. Llave esclusa fusion de 25mm	183.558	183.558
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Llave esclusa fusion de 25mm	175.910	175.910
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Llave esclusa fusion de 25mm	152.965	152.965

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
45	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Llave esclusa fusion de 32mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Argentina	Instalacion de agua corriente. Llave esclusa fusion de 32mm	206.400	206.400
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Llave esclusa fusion de 32mm	197.800	197.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Llave esclusa fusion de 32mm	172.000	172.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
46	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Llave esclusa fusion de 50mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Argentina	Instalacion de agua corriente. Llave esclusa fusion de 50mm	481.600	481.600
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Llave esclusa fusion de 50mm	461.533	461.533
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Llave esclusa fusion de 50mm	401.333	401.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
47	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Valvula esfera fusion de 25mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Argentina	Instalacion de agua corriente. Valvula esfera fusion de 25mm	165.120	165.120
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Valvula esfera fusion de 25mm	158.240	158.240

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Valvula esfera fusion de 25mm	137.600	137.600

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
48	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Valvula esfera fusion de 32mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Argentina	Instalacion de agua corriente. Valvula esfera fusion de 32mm	206.400	206.400
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Valvula esfera fusion de 32mm	197.800	197.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Valvula esfera fusion de 32mm	172.000	172.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
49	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Valvula esfera fusion de 50mm	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Argentina	Instalacion de agua corriente. Valvula esfera fusion de 50mm	481.600	481.600
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Valvula esfera fusion de 50mm	461.533	461.533
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Valvula esfera fusion de 50mm	401.333	401.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
50	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Valvula de retencion fusion hasta 3".	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Argentina	Instalacion de agua corriente. Valvula de retencion fusion hasta 3".	619.200	619.200
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Valvula de retencion fusion hasta 3".	593.400	593.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Valvula de retencion fusion hasta 3".	516.000	516.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
51	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Valvula de retencion fusion hasta 2".	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Argentina	Instalacion de agua corriente. Valvula de retencion fusion hasta 2".	440.320	440.320
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Valvula de retencion fusion hasta 2".	421.973	421.973
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Valvula de retencion fusion hasta 2".	366.933	366.933

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
52	72101510-001	Instalacion de agua corriente. Valvula de retencion fusion hasta 1".	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Argentina	Instalacion de agua corriente. Valvula de retencion fusion hasta 1".	233.370	233.370
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Instalacion de agua corriente. Valvula de retencion fusion hasta 1".	223.646	223.646

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de agua corriente. Valvula de retencion fusion hasta 1".	194.475	194.475

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
53	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 150mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 150mm.	97.972	97.972
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 150mm.	93.889	93.889
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 150mm.	81.643	81.643

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
54	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 100mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 100mm.	44.995	44.995

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 100mm.	43.120	43.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 100mm.	37.496	37.496

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
55	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 75mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 75mm.	36.877	36.877
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 75mm.	35.341	35.341
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 75mm.	30.731	30.731

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
56	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 50mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 50mm.	17.612	17.612
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 50mm.	16.879	16.879
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 50mm.	14.677	14.677

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
57	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 40mm.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 40mm.	14.586	14.586
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 40mm.	13.978	13.978
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Codo de PVC de 40mm.	12.155	12.155

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
58	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 150mm serie reforzada.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Desagüe cloacal y pluvial. Tubería de PVC de 150mm serie reforzada.	193.465	193.465
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Tubería de PVC de 150mm serie reforzada.	185.404	185.404
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Tubería de PVC de 150mm serie reforzada.	161.221	161.221

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
59	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Tubería de PVC de 100mm serie reforzada.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Desagüe cloacal y pluvial. Tubería de PVC de 100mm serie reforzada.	90.541	90.541
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Tubería de PVC de 100mm serie reforzada.	86.769	86.769

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 100mm serie reforzada.	75.451	75.451

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
60	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 75mm serie reforzada.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Desagüe cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 75mm serie reforzada.	75.542	75.542
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 75mm serie reforzada.	72.395	72.395
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 75mm serie reforzada.	62.952	62.952

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
61	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 50mm serie reforzada.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Desagüe cloacal y pluvial. Tubería de PVC de 50mm serie reforzada.	27.383	27.383
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Tubería de PVC de 50mm serie reforzada.	26.242	26.242
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Tubería de PVC de 50mm serie reforzada.	22.819	22.819

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
62	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Tubería de PVC de 40mm serie reforzada.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Desagüe cloacal y pluvial. Tubería de PVC de 40mm serie reforzada.	21.604	21.604
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Tubería de PVC de 40mm serie reforzada.	20.703	20.703
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Tubería de PVC de 40mm serie reforzada.	18.003	18.003

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
63	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC, con tapa reforzada.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Desagüe cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC, con tapa reforzada.	199.382	199.382
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC, con tapa reforzada.	191.075	191.075
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC, con tapa reforzada.	166.152	166.152

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
64	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Reparacion y limpieza de registro	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Reparacion y limpieza de registro	206.400	206.400
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Reparacion y limpieza de registro	197.800	197.800

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Reparacion y limpieza de registro	172.000	172.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
65	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Rejilla de piso sifonada, incluye tapa.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Rejilla de piso sifonada, incluye tapa.	139.114	139.114
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Rejilla de piso sifonada, incluye tapa.	133.317	133.317
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Rejilla de piso sifonada, incluye tapa.	115.928	115.928

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
66	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Registro de desagüe pluvial.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Registro de desagüe pluvial.	344.000	344.000
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Registro de desagüe pluvial.	329.667	329.667
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Registro de desagüe pluvial.	286.667	286.667

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
67	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Conexion flexible para desagüe de inodoros	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Desagüe cloacal y pluvial. Conexion flexible para desagüe de inodoros	249.606	249.606
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Conexion flexible para desagüe de inodoros	239.206	239.206
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Conexion flexible para desagüe de inodoros	208.005	208.005

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
68	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Conexion flexible para desagüe de piletas de cocina	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Desagüe cloacal y pluvial. Conexion flexible para desagüe de piletas de cocina	223.187	223.187
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Conexion flexible para desagüe de piletas de cocina	213.887	213.887
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Conexion flexible para desagüe de piletas de cocina	185.989	185.989

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
69	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Sifon colgante de plastico para piletas de cocina y lavamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Desagüe cloacal y pluvial. Sifon colgante de plastico para piletas de cocina y lavamanos	193.190	193.190

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Sifon colgante de plastico para piletas de cocina y lavamanos	185.141	185.141
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Sifon colgante de plastico para piletas de cocina y lavamanos	160.992	160.992

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
70	72101510-001	Desagüe cloacal y pluvial. Sifon colgante cromado para piletas de cocina y lavamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Desagüe cloacal y pluvial. Sifon colgante cromado para piletas de cocina y lavamanos	206.400	206.400
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desagüe cloacal y pluvial. Sifon colgante cromado para piletas de cocina y lavamanos	197.800	197.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desagüe cloacal y pluvial. Sifon colgante cromado para piletas de cocina y lavamanos	172.000	172.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
71	72101510-001	Destranque de cañerías fluviales y cloacales, por evento, según lo Existente en la Institución.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Destranque de cañerías fluviales y cloacales, por evento, según lo Existente en la Institución.	467.840	467.840
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Destranque de cañerías fluviales y cloacales, por evento, según lo Existente en la Institución.	448.347	448.347
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Destranque de cañerías fluviales y cloacales, por evento, según lo Existente en la Institución.	389.867	389.867

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
72	72101510-001	Reparación de pérdidas de agua de todo el edificio (por sectores específicos)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Reparación de pérdidas de agua de todo el edificio (por sectores específicos)	1.169.600	1.169.600

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Reparación de pérdidas de agua de todo el edificio (por sectores específicos)	1.120.867	1.120.867
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparación de pérdidas de agua de todo el edificio (por sectores específicos)	974.667	974.667

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
73	72101510-001	Provisi� y cambio de gomita de canillas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� y cambio de gomita de canillas.	18.274	18.274
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisi� y cambio de gomita de canillas.	17.512	17.512
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� y cambio de gomita de canillas.	15.228	15.228

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
74	72101510-001	Provisi� y cambio de espejos, seg� lo Existente en la Instituci�.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� y cambio de espejos, seg� lo Existente en la Instituci�.	74.707	74.707
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisi� y cambio de espejos, seg� lo Existente en la Instituci�.	71.594	71.594
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� y cambio de espejos, seg� lo Existente en la Instituci�.	62.256	62.256

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
75	80111613-9999	Mano de Obra Oficial alba�il	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra Oficial alba�il	65.880	65.880
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Mano de Obra Oficial alba�il	63.135	63.135
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mano de Obra Oficial alba�il	54.900	54.900

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
76	72101507-001	Reparaci� en filtraci� y humedad de paredes. Incluye detecci�, reparaci�, revoque, enduido y pintura.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Reparaci�n en filtraci�n y humedad de paredes. Incluye detecci�n, reparaci�n, revoque, enduido y pintura.	165.120	165.120
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Reparaci�n en filtraci�n y humedad de paredes. Incluye detecci�n, reparaci�n, revoque, enduido y pintura.	158.240	158.240
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparaci�n en filtraci�n y humedad de paredes. Incluye detecci�n, reparaci�n, revoque, enduido y pintura.	137.600	137.600

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
77	72101507-001	Reparaci�n y/o Provisi�n, cambio y colocaci�n de cielorraso, pintura al l�tex, manos necesarias	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Reparaci�n y/o Provisi�n, cambio y colocaci�n de cielorraso, pintura al l�tex, manos necesarias	165.120	165.120

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Reparación y/o Provisión, cambio y colocación de cielorraso, pintura al látex, manos necesarias	158.240	158.240
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparación y/o Provisión, cambio y colocación de cielorraso, pintura al látex, manos necesarias	137.600	137.600

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
78	72101507-001	Cambio y colocación de zócalo de piso cerámico, según lo Existente en la Institución.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio y colocación de zócalo de piso cerámico, según lo Existente en la Institución.	27.520	27.520
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Cambio y colocación de zócalo de piso cerámico, según lo Existente en la Institución.	26.373	26.373

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y colocación de zócalo de piso cerámico, según lo Existente en la Institución.	22.933	22.933

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
79	72101507-001	Cambio y colocación de piso cerámicos, según lo Existente en la Institución.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Cambio y colocación de piso cerámicos, según lo Existente en la Institución.	165.120	165.120
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Cambio y colocación de piso cerámicos, según lo Existente en la Institución.	158.240	158.240
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y colocación de piso cerámicos, según lo Existente en la Institución.	137.600	137.600

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
80	72101507-001	Reparaci� de paredes internas o externas del edificio.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Reparaci� de paredes internas o externas del edificio.	82.560	82.560
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Reparaci� de paredes internas o externas del edificio.	79.120	79.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparaci� de paredes internas o externas del edificio.	68.800	68.800

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
81	72101507-001	Mantenimiento de canaletas embutida con aislaci� para exterior	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mantenimiento de canaletas embutida con aislaci� para exterior	68.837	68.837
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Mantenimiento de canaletas embutida con aislaci� para exterior	65.969	65.969
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de canaletas embutida con aislaci� para exterior	57.364	57.364

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
82	72101507-001	Aislaci�n externa e interna de canaletas con imprimaci�n selladora a base de resinas ac�rlica	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Aislación externa e interna de canaletas con imprimación selladora a base de resinas acrílica	247.680	247.680
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Aislación externa e interna de canaletas con imprimación selladora a base de resinas acrílica	237.360	237.360
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Aislación externa e interna de canaletas con imprimación selladora a base de resinas acrílica	206.400	206.400

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
83	72101507-001	Provisi�, Cambio y colocaci� de chapas acanaladas para el techo, seg� modelo existente.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi�, Cambio y colocaci� de chapas acanaladas para el techo, seg� modelo existente.	123.840	123.840

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisi�, Cambio y colocaci� de chapas acanaladas para el techo, seg� modelo existente.	118.680	118.680
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi�, Cambio y colocaci� de chapas acanaladas para el techo, seg� modelo existente.	103.200	103.200

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
84	72101507-001	Revoque de mamposter�a interna y externa	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Revoque de mamposter�a interna y externa	55.040	55.040
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Revoque de mamposter�a interna y externa	52.747	52.747
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Revoque de mamposter�a interna y externa	45.867	45.867

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
85	72101507-001	Provisi�n, Cambio y Colocaci�n de chapa Termoacustica sobre perfil U macizada a mamposter�a seg�n modelo existente.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisión, Cambio y Colocación de chapa Termoacustica sobre perfil U macizada a mampostería según modelo existente.	344.000	344.000
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisión, Cambio y Colocación de chapa Termoacustica sobre perfil U macizada a mampostería según modelo existente.	329.667	329.667
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión, Cambio y Colocación de chapa Termoacustica sobre perfil U macizada a mampostería según modelo existente.	286.667	286.667

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
86	72101507-001	Aplicación de membrana liquida a 3 manos con tela poliéster	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Aplicación de membrana liquida a 3 manos con tela poliéster	110.080	110.080
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Aplicación de membrana liquida a 3 manos con tela poliéster	105.493	105.493

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Aplicación de membrana liquida a 3 manos con tela poliéster	91.733	91.733

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
87	72101507-001	Reparaci� de canaletas con soldaduras con esta�	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Reparaci� de canaletas con soldaduras con esta�	55.040	55.040
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Reparaci� de canaletas con soldaduras con esta�	52.747	52.747
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparaci� de canaletas con soldaduras con esta�	45.867	45.867

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
88	72101507-001	Aislaci� de losa con la aplicaci� de membrana liquida en 3 manos y tela tipo bidin	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Aislaci� de losa con la aplicaci� de membrana liquida en 3 manos y tela tipo bidin	82.560	82.560

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Aislaci� de losa con la aplicaci� de membrana liquida en 3 manos y tela tipo bidin	79.120	79.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Aislaci� de losa con la aplicaci� de membrana liquida en 3 manos y tela tipo bidin	68.800	68.800

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
89	72101507-001	Provisi� e instalaci� de canaletas y bajadas de chapa doblada con terminaci� en pintura antioxido	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� e instalaci� de canaletas y bajadas de chapa doblada con terminaci� en pintura antioxido	27.520	27.520

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisi� e instalaci� de canaletas y bajadas de chapa doblada con terminaci� en pintura antioxido	26.373	26.373
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� e instalaci� de canaletas y bajadas de chapa doblada con terminaci� en pintura antioxido	22.933	22.933

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
90	72101507-001	Cambio y colocaci� de cerraduras, bisagras, para puertas de maderas y/o metal	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Cambio y colocaci� de cerraduras, bisagras, para puertas de maderas y/o metal	96.320	96.320
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Cambio y colocaci� de cerraduras, bisagras, para puertas de maderas y/o metal	92.307	92.307

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio y colocaci�n de cerraduras, bisagras, para puertas de maderas y/o metal	80.267	80.267

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
91	72101507-001	Cambio de frenos a Puerta Blindex	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Cambio de frenos a Puerta Blindex	550.400	550.400
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Cambio de frenos a Puerta Blindex	527.467	527.467
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de frenos a Puerta Blindex	458.667	458.667

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
92	72101507-001	Mantenimiento y reparaci�n o cambio de cerraduras y herrajes de puerta de blindex	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mantenimiento y reparaci�n o cambio de cerraduras y herrajes de puerta de blindex	275.200	275.200

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Mantenimiento y reparaci�n o cambio de cerraduras y herrajes de puerta de blindex	263.733	263.733
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento y reparaci�n o cambio de cerraduras y herrajes de puerta de blindex	229.333	229.333

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
93	72101507-001	Provisi�n, Cambio y Colocaci�n de Manija para Puerta de Blindex	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi�n, Cambio y Colocaci�n de Manija para Puerta de Blindex	122.996	122.996
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisi�n, Cambio y Colocaci�n de Manija para Puerta de Blindex	117.872	117.872
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi�n, Cambio y Colocaci�n de Manija para Puerta de Blindex	102.497	102.497

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
94	72101507-001	Cambio de puertas de salida de emergencia met�licas con barra y cerradura antip�nico, seg�n modelo existente	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Cambio de puertas de salida de emergencia metálicas con barra y cerradura antipánico, según modelo existente	1.164.793	1.164.793
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Cambio de puertas de salida de emergencia metálicas con barra y cerradura antipánico, según modelo existente	1.116.260	1.116.260
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de puertas de salida de emergencia metálicas con barra y cerradura antipánico, según modelo existente	970.661	970.661

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
95	72101507-001	Provisión y colocación de puerta metálica de 0,80 m con marco	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisión y colocación de puerta metálica de 0,80 m con marco	355.852	355.852
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisión y colocación de puerta metálica de 0,80 m con marco	341.024	341.024

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión y colocación de puerta metálica de 0,80 m con marco	296.543	296.543

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
96	72101507-001	Povision y colocación de puerta de Eucatex con perfilería de aluminio, incluye herrajes y picaporte	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Povision y colocación de puerta de Eucatex con perfilería de aluminio, incluye herrajes y picaporte	337.945	337.945
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Povision y colocación de puerta de Eucatex con perfilería de aluminio, incluye herrajes y picaporte	323.864	323.864
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Povision y colocación de puerta de Eucatex con perfilería de aluminio, incluye herrajes y picaporte	281.621	281.621

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
97	72101507-001	Abertura de paredes con adintelado, para colocaci� de marcos de madera y/o metal para puertas, Prever jornadas de trabajo en fines de semana o feriados.	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Abertura de paredes con adintelado, para colocaci� de marcos de madera y/o metal para puertas, Prever jornadas de trabajo en fines de semana o feriados.	344.000	344.000
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Abertura de paredes con adintelado, para colocaci� de marcos de madera y/o metal para puertas, Prever jornadas de trabajo en fines de semana o feriados.	329.667	329.667

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Abertura de paredes con adintelado, para colocaci� de marcos de madera y/o metal para puertas, Prever jornadas de trabajo en fines de semana o feriados.	286.667	286.667

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
98	72101507-001	Desmontaje de marcos y contramarcos, y cierre de aberturas con mamposter�a, revoque, enduido y pintura. Prever jornadas nocturnas, feriados o fines de semana.	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del �tem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Desmontaje de marcos y contramarcos, y cierre de aberturas con mamposter�a, revoque, enduido y pintura. Prever jornadas nocturnas, feriados o fines de semana.	344.000	344.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Desmontaje de marcos y contramarcos, y cierre de aberturas con mampostería, revoque, enduido y pintura. Prever jornadas nocturnas, feriados o fines de semana.	329.667	329.667
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Desmontaje de marcos y contramarcos, y cierre de aberturas con mampostería, revoque, enduido y pintura. Prever jornadas nocturnas, feriados o fines de semana.	286.667	286.667

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
99	72101507-001	Colocaci� de marcos, puertas y cerraduras, conforme a lo existente.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Colocaci� de marcos, puertas y cerraduras, conforme a lo existente.	375.152	375.152
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Colocaci� de marcos, puertas y cerraduras, conforme a lo existente.	359.521	359.521

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Colocaci� de marcos, puertas y cerraduras, conforme a lo existente.	312.627	312.627

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
100	72101507-001	Provisi� e instalaci� de ventana de vidrio templado espesor 10 mm con hoja corrediza, herrajes incluidos	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� e instalaci� de ventana de vidrio templado espesor 10 mm con hoja corrediza, herrajes incluidos	298.464	298.464
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisi� e instalaci� de ventana de vidrio templado espesor 10 mm con hoja corrediza, herrajes incluidos	286.028	286.028
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� e instalaci� de ventana de vidrio templado espesor 10 mm con hoja corrediza, herrajes incluidos	248.720	248.720

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
101	72101507-001	Provisi� e instalaci� de puerta placa de madera de cedro de 0,80x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,15 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminaci� con barniz natural, incluye contramarco moldurado	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi� e instalaci� de puerta placa de madera de cedro de 0,80x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,15 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminaci� con barniz natural, incluye contramarco moldurado	437.090	437.090
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisi� e instalaci� de puerta placa de madera de cedro de 0,80x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,15 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminaci� con barniz natural, incluye contramarco moldurado	418.878	418.878

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� e instalaci� de puerta placa de madera de cedro de 0,80x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,15 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminaci� con barniz natural, incluye contramarco moldurado	364.242	364.242

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
102	72101507-001	Provisi� e instalaci� de puerta placa doble de madera de cedro de 1,60x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,10 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminaci� con barniz natural, incluye contramarco moldurado	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provisi� e instalaci� de puerta placa doble de madera de cedro de 1,60x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,10 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminaci� con barniz natural, incluye contramarco moldurado	825.600	825.600

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisi� e instalaci� de puerta placa doble de madera de cedro de 1,60x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,10 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminaci� con barniz natural, incluye contramarco moldurado	791.200	791.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi� e instalaci� de puerta placa doble de madera de cedro de 1,60x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,10 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminaci� con barniz natural, incluye contramarco moldurado	688.000	688.000

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
103	72101507-001	Pintura en puertas de madera con pintura sint�tica	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Pintura en puertas de madera con pintura sint�tica	27.520	27.520

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Pintura en puertas de madera con pintura sintética	26.373	26.373
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Pintura en puertas de madera con pintura sintética	22.933	22.933

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
104	72101507-001	Pintura de ventanas con estructura de metal, incluye pintura anti óxido y manos necesarias	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Pintura de ventanas con estructura de metal, incluye pintura anti óxido y manos necesarias	27.520	27.520
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Pintura de ventanas con estructura de metal, incluye pintura anti óxido y manos necesarias	26.373	26.373
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Pintura de ventanas con estructura de metal, incluye pintura anti óxido y manos necesarias	22.933	22.933

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
105	72101507-001	Pintura l�ex para interior, a dos manos	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Pintura l�ex para interior, a dos manos	41.280	41.280
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Pintura l�ex para interior, a dos manos	39.560	39.560
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Pintura l�ex para interior, a dos manos	34.400	34.400

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
106	72101507-001	Pintura de cielorraso al l�ex, a dos manos, dentro del Edificio	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Pintura de cielorraso al l�ex, a dos manos, dentro del Edificio	55.040	55.040
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Pintura de cielorraso al l�ex, a dos manos, dentro del Edificio	52.747	52.747
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Pintura de cielorraso al l�ex, a dos manos, dentro del Edificio	45.867	45.867

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
107	72101507-001	Pintura l�ex para Exterior, a dos manos , para el Edificio	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Pintura llex para Exterior, a dos manos , para el Edificio	68.800	68.800
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Pintura llex para Exterior, a dos manos , para el Edificio	65.933	65.933
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Pintura llex para Exterior, a dos manos , para el Edificio	57.333	57.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
108	72101507-001	Barnizado de pared con ladrillo visto, a dos manos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Barnizado de pared con ladrillo visto, a dos manos	55.040	55.040
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Barnizado de pared con ladrillo visto, a dos manos	52.747	52.747
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Barnizado de pared con ladrillo visto, a dos manos	45.867	45.867

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
109	72101507-001	Pintura aislante contra humedad, manos necesarias.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Pintura aislante contra humedad, manos necesarias.	165.120	165.120
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Pintura aislante contra humedad, manos necesarias.	158.240	158.240
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Pintura aislante contra humedad, manos necesarias.	137.600	137.600

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
110	72101507-001	Pintura sintética de puertas, rejas, paredes, chapas en general	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Pintura sintética de puertas, rejas, paredes, chapas en general	48.160	48.160
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Pintura sintética de puertas, rejas, paredes, chapas en general	46.153	46.153
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Pintura sintética de puertas, rejas, paredes, chapas en general	40.133	40.133

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
111	72101507-001	Pintura de losa con retoques de enduido	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Pintura de losa con retoques de enduido	41.280	41.280
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Pintura de losa con retoques de enduido	39.560	39.560
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Pintura de losa con retoques de enduido	34.400	34.400

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
112	72101507-001	Pintura de cordón del Estacionamiento	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Pintura de cordón del Estacionamiento	21.649	21.649
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Pintura de cordón del Estacionamiento	20.747	20.747
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Pintura de cordón del Estacionamiento	18.041	18.041

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
113	72101507-001	Pintura anti oxido	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Pintura anti oxido	41.280	41.280
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Pintura anti oxido	39.560	39.560
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Pintura anti oxido	34.400	34.400

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
114	72101507-001	Servicios de mantenimiento y reparación de herrería en general (reparación de Rejas, basurero, escaleras, etc.), según lo existente	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Servicios de mantenimiento y reparación de herrería en general (reparación de Rejas, basurero, escaleras, etc.), según lo existente	225.223	225.223
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Servicios de mantenimiento y reparación de herrería en general (reparación de Rejas, basurero, escaleras, etc.), según lo existente	215.839	215.839

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Servicios de mantenimiento y reparación de herrería en general (reparación de Rejas, basurero, escaleras, etc.), según lo existente	187.686	187.686

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
115	72101507-001	Servicios de mantenimiento y reparación de carpintería en general (reparación de armarios , sillas, escritorios, estaciones de trabajo, alacenas, etc.)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Servicios de mantenimiento y reparación de carpintería en general (reparación de armarios , sillas, escritorios, estaciones de trabajo, alacenas, etc.)	189.410	189.410
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Servicios de mantenimiento y reparación de carpintería en general (reparación de armarios , sillas, escritorios, estaciones de trabajo, alacenas, etc.)	181.518	181.518

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Servicios de mantenimiento y reparación de carpintería en general (reparación de armarios , sillas, escritorios, estaciones de trabajo, alacenas, etc.)	157.842	157.842

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
116	72101507-001	Provisión, cambio y colocación de Chapa acanalada Zincada n° 24 sobre estructura metálica	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisión, cambio y colocación de Chapa acanalada Zincada n° 24 sobre estructura metálica	172.679	172.679
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisión, cambio y colocación de Chapa acanalada Zincada n° 24 sobre estructura metálica	165.484	165.484
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión, cambio y colocación de Chapa acanalada Zincada n° 24 sobre estructura metálica	143.899	143.899

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
117	72101507-001	Adecuaci� de base de PVC	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Adecuaci� de base de PVC	174.146	174.146
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Adecuaci� de base de PVC	166.890	166.890
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Adecuaci� de base de PVC	145.122	145.122

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
118	72101507-001	Traslado de verja. Incluye amurado al suelo con dados de Hormig�, seg� lo Existente en la Instituci�	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Traslado de verja. Incluye amurado al suelo con dados de Hormig�, seg� lo Existente en la Instituci�	63.994	63.994
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Traslado de verja. Incluye amurado al suelo con dados de Hormig�, seg� lo Existente en la Instituci�	61.327	61.327

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Traslado de verja. Incluye amurado al suelo con dados de Hormigón, según lo Existente en la Institución	53.328	53.328

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
119	72101507-001	Adecuación de vereda del Edificio	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Adecuación de vereda del Edificio	68.800	68.800
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Adecuación de vereda del Edificio	65.933	65.933
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Adecuación de vereda del Edificio	57.333	57.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
120	72101507-001	Adecuación y Verificación en suelo natural, en el patio del Edificio	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Adecuación y Verificación en suelo natural, en el patio del Edificio	34.400	34.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Adecuaci� y Verificaci� en suelo natural, en el patio del Edificio	32.967	32.967
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Adecuaci� y Verificaci� en suelo natural, en el patio del Edificio	28.667	28.667

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
121	72101507-001	Adecuaci� y Relleno de escombros y tierra, en el patio del Edificio	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Adecuaci� y Relleno de escombros y tierra, en el patio del Edificio	39.336	39.336
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Adecuaci� y Relleno de escombros y tierra, en el patio del Edificio	37.697	37.697
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Adecuaci� y Relleno de escombros y tierra, en el patio del Edificio	32.780	32.780

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
122	72101507-001	Adecuaci� mec�nica del suelo, en el patio del Edificio	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Adecuaci�n mec�nica del suelo, en el patio del Edificio	25.319	25.319
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Adecuaci�n mec�nica del suelo, en el patio del Edificio	24.264	24.264
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Adecuaci�n mec�nica del suelo, en el patio del Edificio	21.099	21.099

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
123	72101507-001	Provisi�n y colocaci�n de Baldosones, en el patio del Edificio	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi�n y colocaci�n de Baldosones, en el patio del Edificio	110.080	110.080
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisi�n y colocaci�n de Baldosones, en el patio del Edificio	105.493	105.493
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi�n y colocaci�n de Baldosones, en el patio del Edificio	91.733	91.733

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
124	72101507-001	Provisi�n, cambio y colocaci�n de baldosones seg�n medida y color existente(50X50).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi�, cambio y colocaci� de baldosones seg� medida y color existente(50X50).	55.040	55.040
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisi�, cambio y colocaci� de baldosones seg� medida y color existente(50X50).	52.747	52.747
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi�, cambio y colocaci� de baldosones seg� medida y color existente(50X50).	45.867	45.867

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
125	72101507-001	Provisi�, cambio y colocaci� de techo cielo raso PVC Color Blanco, seg� modelo existente	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisi�, cambio y colocaci� de techo cielo raso PVC Color Blanco, seg� � modelo existente	55.040	55.040
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisi�, cambio y colocaci� de techo cielo raso PVC Color Blanco, seg� � modelo existente	52.747	52.747
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisi�, cambio y colocaci� de techo cielo raso PVC Color Blanco, seg� � modelo existente	45.867	45.867

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
126	72101507-001	Provisión, cambio y colocación de chapas de policarbonato en estructura metálica	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisión, cambio y colocación de chapas de policarbonato en estructura metálica	149.489	149.489
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisión, cambio y colocación de chapas de policarbonato en estructura metálica	143.260	143.260
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión, cambio y colocación de chapas de policarbonato en estructura metálica	124.574	124.574

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
127	72101507-001	Provisión de cielorraso de yeso con placas desmontables de 0,60x1,20 y perfilería, según lo existente.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provisión de cielorraso de yeso con placas desmontables de 0,60x1,20 y perfilería, según lo existente.	82.560	82.560

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	80100644-9	-	-	Paraguay	Provisión de cielorraso de yeso con placas desmontables de 0,60x1,20 y perfilería, según lo existente.	79.120	79.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provisión de cielorraso de yeso con placas desmontables de 0,60x1,20 y perfilería, según lo existente.	68.800	68.800

Propuestas para el Lote 4 MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MARCA MP Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
1	72101506-001	Inspección, limpieza de mecanismos eléctricos en la sala de maquinas- Mantenimiento Preventivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Inspección, limpieza de mecanismos eléctricos en la sala de maquinas- Mantenimiento Preventivo	381.840	381.840

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
2	80111613-9999	Mano de Obra. Inspección, limpieza de mecanismos eléctricos en la sala de maquinas- Mantenimiento Preventivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Inspección, limpieza de mecanismos eléctricos en la sala de maquinas-Mantenimiento Preventivo	193.787	193.787

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
3	72101506-001	Inspección, regulación limpieza de mecanismos hidráulicos en la sala de maquinas-Mantenimiento Preventivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Inspección, regulación limpieza de mecanismos hidráulicos en la sala de maquinas-Mantenimiento Preventivo	154.800	154.800

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
4	80111613-9999	Mano de Obra. Inspección, regulación limpieza de mecanismos hidráulicos en la sala de maquinas-Mantenimiento Preventivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Inspección, regulación limpieza de mecanismos hidráulicos en la sala de maquinas-Mantenimiento Preventivo	80.267	80.267

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
5	72101506-001	Inspección, limpieza y lubricación de mecanismos dentro del pozo del ascensor- Mantenimiento Preventivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Inspección, limpieza y lubricación de mecanismos dentro del pozo del ascensor- Mantenimiento Preventivo	194.933	194.933

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
6	80111613-9999	Mano de Obra. Inspección, limpieza y lubricación de mecanismos dentro del pozo del ascensor- Mantenimiento Preventivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Inspección, limpieza y lubricación de mecanismos dentro del pozo del ascensor- Mantenimiento Preventivo	100.907	100.907

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
7	72101506-001	Inspección, limpieza, lubricación y ajuste articulaciones- Mantenimiento Preventivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Inspección, limpieza, lubricación y ajuste articulaciones- Mantenimiento Preventivo	194.933	194.933

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
8	80111613-9999	Mano de Obra. Inspección, limpieza, lubricación y ajuste articulaciones- Mantenimiento Preventivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Inspección, limpieza, lubricación y ajuste articulaciones- Mantenimiento Preventivo	100.907	100.907

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
9	72101506-001	Inspección limpieza y lubricación de mecanismos electromecánicos en la cabina- Mantenimiento Preventivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Inspección limpieza y lubricación de mecanismos electromecánicos en la cabina- Mantenimiento Preventivo	143.333	143.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
10	80111613-9999	Mano de Obra. Inspección limpieza y lubricación de mecanismos electromecánicos en la cabina-Mantenimiento Preventivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Inspección limpieza y lubricación de mecanismos electromecánicos en la cabina-Mantenimiento Preventivo	72.240	72.240

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
11	72101506-001	Inspección limpieza y lubricación de mecanismos de las puertas de los pisos- Mantenimiento Preventivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Inspección limpieza y lubricación de mecanismos de las puertas de los pisos- Mantenimiento Preventivo	56.187	56.187

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
12	80111613-9999	Mano de Obra. Inspección limpieza y lubricación de mecanismos de las puertas de los pisos- Mantenimiento Preventivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Inspección limpieza y lubricación de mecanismos de las puertas de los pisos- Mantenimiento Preventivo	298.133	298.133

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
13	72101506-001	Provisión y cambio de cabo de acero- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Alemania	Provisión y cambio de cabo de acero- Mantenimiento Correctivo	120.400	120.400

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
14	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión y cambio de cabo de acero- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Provisión y cambio de cabo de acero- Mantenimiento Correctivo	4.128.000	4.128.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
15	72101506-001	Sensor magnético de posición- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Sensor magnético de posición-Mantenimiento Correctivo	2.522.667	2.522.667

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
16	80111613-9999	Mano de Obra. Sensor magnético de posición-Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Sensor magnético de posición-Mantenimiento Correctivo	458.667	458.667

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
17	72101506-001	Reparaci� de hoja de puerta-Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Reparaci� de hoja de puerta-Mantenimiento Correctivo	212.133	212.133

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
18	80111613-9999	Mano de Obra. Reparaci� de hoja de puerta-Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Reparaci� de hoja de puerta-Mantenimiento Correctivo	2.465.333	2.465.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
19	72101506-001	Provisi� de Bot� grabado para llamada de cabina- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Espa�a	Provisi� de Bot� grabado para llamada de cabina- Mantenimiento Correctivo	435.733	435.733

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
20	80111613-9999	Mano de Obra. Cambio de Bot� grabado para llamada de cabina- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Cambio de Bot� � grabado para llamada de cabina- Mantenimiento Correctivo	244.240	244.240

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
21	72101506-001	Provisi� y cambio de Indicador de Posici� Digital- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Espa�a	Provisi� y cambio de Indicador de Posici� Digital- Mantenimiento Correctivo	5.504.000	5.504.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
22	80111613-9999	Mano de Obra. Provisi� y cambio de Indicador de Posici� Digital- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Provisi� y cambio de Indicador de Posici� Digital- Mantenimiento Correctivo	584.800	584.800

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
23	72101506-001	Provisi� y cambio de microinterruptor- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Espa�a	Provisi� y cambio de microinterruptor- Mantenimiento Correctivo	481.600	481.600

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
24	80111613-9999	Mano de Obra. Provisi� y cambio de microinterruptor- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Provisi� y cambio de microinterruptor- Mantenimiento Correctivo	275.200	275.200

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
25	72101506-001	Provisi� de placa electr�ica Microbasic- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Espa�a	Provisi� de placa electr�ica Microbasic- Mantenimiento Correctivo	18.346.667	18.346.667

Item Nro	Código N°5	Descripci�n	Cantidad
26	80111613-9999	Mano de Obra. Cambio de placa electr�ica Microbasic- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Cambio de placa electr�ica Microbasic- Mantenimiento Correctivo	607.733	607.733

Item Nro	Código N°5	Descripci�n	Cantidad
27	72101506-001	Aceite hidr�lico cada litro- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Aceite hidr�lico cada litro- Mantenimiento Correctivo	57.333	57.333

Item Nro	Código N°5	Descripci�n	Cantidad
28	80111613-9999	Mano de Obra. Aceite hidr�lico cada litro- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Aceite hidráulico cada litro- Mantenimiento Correctivo	1.662.667	1.662.667

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
29	72101506-001	Provisi� y cambio de suspensi� de puerta- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Provisi� y cambio de suspensi� de puerta- Mantenimiento Correctivo	447.200	447.200

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
30	80111613-9999	Mano de Obra. Provisi� y cambio de suspensi� de puerta- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Provisi� y cambio de suspensi� de puerta- Mantenimiento Correctivo	252.267	252.267

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
31	72101506-001	Provisi� y cambio de guiador inferior de puerta- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Provisi� y cambio de guiador inferior de puerta- Mantenimiento Correctivo	59.627	59.627

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
32	80111613-9999	Mano de Obra. Provisi� y cambio de guiador inferior de puerta- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Provisi� y cambio de guiador inferior de puerta- Mantenimiento Correctivo	34.400	34.400

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
33	72101506-001	Provisi� de kit de sellos para pist� hidr�lico- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Raz�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Provisi� de kit de sellos para pist� hidr�lico- Mantenimiento Correctivo	3.440.000	3.440.000

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
34	80111613-9999	Mano de Obra. cambios de kit de sellos para pist� hidr�lico- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. cambios de kit de sellos para pistón hidráulico-Mantenimiento Correctivo	1.892.000	1.892.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
35	72101506-001	Rebobinado del motor de la bomba hidráulica-Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Rebobinado del motor de la bomba hidráulica-Mantenimiento Correctivo	12.957.333	12.957.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
36	80111613-9999	Mano de Obra. Rebobinado del motor de la bomba hidráulica-Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Rebobinado del motor de la bomba hidráulica-Mantenimiento Correctivo	1.834.667	1.834.667

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
37	72101506-001	Rebobinado de motor de puertas-Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Rebobinado de motor de puertas-Mantenimiento Correctivo	1.376.000	1.376.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
38	80111613-9999	Mano de Obra. Rebobinado de motor de puertas-Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Rebobinado de motor de puertas-Mantenimiento Correctivo	378.400	378.400

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
39	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensi-Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensi-Mantenimiento Correctivo	1.204.000	1.204.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
40	80111613-9999	Mano de Obra. Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensi-Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensi�- Mantenimiento Correctivo	344.000	344.000

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
41	72101506-001	Provisi�n de Contacto de puerta- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Espa�a	Provisi�n de Contacto de puerta- Mantenimiento Correctivo	332.533	332.533

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
42	80111613-9999	Mano de Obra. Cambio de Contacto de puerta- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Cambio de Contacto de puerta- Mantenimiento Correctivo	172.000	172.000

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
43	72101506-001	Provisi�n de pulsador de revisi�- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Provisi� de pulsador de revisi�- Mantenimiento Correctivo	676.533	676.533

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
44	80111613-9999	Mano de Obra. Cambio de pulsador de revisi�- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Cambio de pulsador de revisi�- Mantenimiento Correctivo	91.733	91.733

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
45	72101506-001	Provisi� y cambio de interruptor STOP de revisi�- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Provisi� y cambio de interruptor STOP de revisi�- Mantenimiento Correctivo	676.533	676.533

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
46	80111613-9999	Mano de Obra. Provisi� y cambio de interruptor STOP de revisi�- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Provisi� y cambio de interruptor STOP de revisi �- Mantenimiento Correctivo	91.733	91.733

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
47	72101506-001	Provisi�n de guidores pl�sticos de cabina - Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Espa�a	Provisi�n de guidores pl�sticos de cabina - Mantenimiento Correctivo	837.067	837.067

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
48	80111613-9999	Mano de Obra. Cambio de guidores pl�sticos de cabina - Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Cambio de guidores pl�sticos de cabina - Mantenimiento Correctivo	481.600	481.600

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
49	72101506-001	Provisi�n de barra de protecci�n electr�ica- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	China	Provisi� de barra de protecci� electr�ica- Mantenimiento Correctivo	4.242.667	4.242.667

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
50	80111613-9999	Mano de Obra. Cambio de barra de protecci� electr�ica- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Cambio de barra de protecci� electr�ica- Mantenimiento Correctivo	401.333	401.333

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
51	72101506-001	Provisi� de contactor- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Provisi� de contactor- Mantenimiento Correctivo	1.605.333	1.605.333

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
52	80111613-9999	Mano de Obra. Cambio de contactor- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Cambio de contactor- Mantenimiento Correctivo	401.333	401.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
53	72101506-001	Provisi� de los cables flexibles multifilares- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Alemania	Provisi� de los cables flexibles multifilares- Mantenimiento Correctivo	194.933	194.933

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
54	80111613-9999	Mano de Obra. Provisi� y cambio de los cables flexibles multifilares- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Provisi� y cambio de los cables flexibles multifilares- Mantenimiento Correctivo	2.981.333	2.981.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
55	72101506-001	Provisi� de interruptor de limite final- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Provisi� de interruptor de limite final-Mantenimiento Correctivo	848.533	848.533

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
56	80111613-9999	Mano de Obra. Cambio de interruptor de limite final-Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Cambio de interruptor de limite final-Mantenimiento Correctivo	252.267	252.267

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
57	72101506-001	Provisi�n de bobina de v�lvula-Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Provisi�n de bobina de v�lvula-Mantenimiento Correctivo	1.307.200	1.307.200

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
58	80111613-9999	Mano de Obra. Provisi�n y cambio de bobina de v�lvula-Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Provisión y cambio de bobina de válvula- Mantenimiento Correctivo	366.933	366.933

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
59	72101506-001	Provisión de válvula completa- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Provisión de válvula completa- Mantenimiento Correctivo	1.995.200	1.995.200

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
60	80111613-9999	Mano de Obra. Cambio de válvula completa- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Cambio de válvula completa- Mantenimiento Correctivo	401.333	401.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
61	72101506-001	Provisi� de bomba completa- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Provisi� de bomba completa- Mantenimiento Correctivo	34.514.667	34.514.667

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
62	80111613-9999	Mano de Obra. Cambio de bomba completa- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Cambio de bomba completa- Mantenimiento Correctivo	1.949.333	1.949.333

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
63	72101506-001	Provisi� de flecha indicadora de direcci� de viaje- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Provisi� de flecha indicadora de direcci� de viaje- Mantenimiento Correctivo	366.933	366.933

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
64	80111613-9999	Mano de Obra. Cambio de flecha indicadora de direcci� de viaje- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Cambio de flecha indicadora de dirección de viaje- Mantenimiento Correctivo	229.333	229.333

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
65	72101506-001	Provisión placa de comando de puertas- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Provisión placa de comando de puertas- Mantenimiento Correctivo	13.072.000	13.072.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
66	80111613-9999	Mano de Obra. Cambio de placa de comando de puertas- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Cambio de placa de comando de puertas- Mantenimiento Correctivo	4.128.000	4.128.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
67	72101506-001	Provisión placa eléctrica comando de Luz de Emergencia, Barrera Eléctrica y Alarma- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Provisi�n placa electr�ica comando de Luz de Emergencia, Barrera Electr�ica y Alarma-Mantenimiento Correctivo	1.685.600	1.685.600

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
68	80111613-9999	Mano de Obra. Cambio placa electr�ica comando de Luz de Emergencia, Barrera Electr�ica y Alarma- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

R��n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Cambio placa electr�ica comando de Luz de Emergencia, Barrera Electr�ica y Alarma-Mantenimiento Correctivo	372.667	372.667

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
69	72101506-001	Insumos para la reparaci�n de enfriador de aceite- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

R��n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Insumos para la reparaci�n de enfriador de aceite- Mantenimiento Correctivo	3.692.267	3.692.267

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
70	80111613-9999	Mano de Obra. Reparaci�n de enfriador de aceite- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Reparaci�n de enfriador de aceite- Mantenimiento Correctivo	1.697.067	1.697.067

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
71	72101506-001	Provisi�n de antefinal inferior o superior- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Espa�a	Provisi�n de antefinal inferior o superior- Mantenimiento Correctivo	1.376.000	1.376.000

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
72	80111613-9999	Mano de Obra. Provisi�n y cambio de antefinal inferior o superior- Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

R�z�n social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripci�n del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Provisi�n y cambio de antefinal inferior o superior- Mantenimiento Correctivo	447.200	447.200

Item Nro	C�digo N�5	Descripci�n	Cantidad
73	72101506-001	Provision de rel� de proteccion por falta de fase- Mnatenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provision de relé de proteccion por falta de fase-Mnatenimiento Correctivo	2.866.667	2.866.667

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de Obra. Cambio de relé de proteccion por falta de fase-Mnatenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Cambio de relé de proteccion por falta de fase-Mnatenimiento Correctivo	366.933	366.933

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
75	72101506-001	Provisión de bloque de válvulas - Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Provisión de bloque de válvulas - Mantenimiento Correctivo	54.810.667	54.810.667

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
76	80111613-9999	Mano de Obra. Cambio de bloque de válvulas - Mantenimiento Correctivo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de Obra. Cambio de bloque de válvulas - Mantenimiento Correctivo	2.752.000	2.752.000

LISTADO GENERAL DE TODAS LAS OFERTAS

Lote 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CCTV Y CENTRAL TELEFÓNICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SANRI SA 80011519-8	26.213.936	03-11-2025	08:30:29.856	Propuesta
		Código Verificador	96c2b2cdcf11dc55f8b209ec48550633	

Lote 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLERO ELÉCTRICO DE COMANDO DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	510.853.759	03-11-2025	08:43:35.045	Propuesta
		Código Verificador	d0c17ab2867642765a1fe43f9d2e4ac1	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5	425.711.468	03-11-2025	08:43:35.045	Propuesta
		Código Verificador	c6f13b14239e12b5fdb46607c9f60b57	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	426.000.000	03-11-2025	08:54:51.804	Recepción de Lances
		Código Verificador	6a74a64bec2d63e903739a87bc3d37e7	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	425.000.000	03-11-2025	09:03:51.479	Recepción de Lances
		Código Verificador	74f956364384d0c5cee310804003af01	

Lote 3 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES SANITARIAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	23.892.775	03-11-2025	09:31:41.088	Propuesta
		Código Verificador	d127dda5129ad577261e92bce3d7347f	
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA 80100644-9	22.897.244	03-11-2025	09:31:41.088	Propuesta
		Código Verificador	8d590d34363f2ab30dffae613cc93191	

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5	19.910.648	03-11-2025	09:31:41.088	Propuesta
		Código Verificador	d05b14d1b828e36b3525ed7b46a31e15	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	22.700.000	03-11-2025	10:05:45.843	Recepción de Lances
		Código Verificador	ef40d5c4a491a56e1c244e70af1799a1	
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA 80100644-9	21.500.000	03-11-2025	10:10:32.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	febc175831d8f300f1d06beb67d045d9	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	19.900.000	03-11-2025	10:10:43.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	dcc4e8fbc57e31d026ec71ec28e50a5e	
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA 80100644-9	19.800.000	03-11-2025	10:11:05.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	2dee21fe8387dc5970e4119850880ba5	

Lote 4 MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MARCA MP

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
HOLLER INGENIERIA S.R.L. 80004682-0	206.984.798	03-11-2025	10:14:17.644	Propuesta
		Código Verificador	03f5e2a011642102a487e5c3178d0451	

MEJORES LANCES

Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

Lote 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CCTV Y CENTRAL TELEFÓNICA

Oferente	Mejor Precio
SANRI SA - 80011519-8	26.213.936

Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

Lote 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLERO ELÉCTRICO DE COMANDO DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS

Oferente	Mejor Precio
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	425.000.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	425.711.468

Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

Lote 3 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES SANITARIAS

Oferente	Mejor Precio
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA - 80100644-9	19.800.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	19.900.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	19.910.648

Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

Lote 4 MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MARCA MP

Oferente	Mejor Precio
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	206.984.798

LOTES GANADOS POR PROVEEDOR

Proveedor	Item	Precio Ganador
SANRI SA 80011519-8	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CCTV Y CENTRAL TELEFÓNICA	26.213.936
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLERO ELÉCTRICO DE COMANDO DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS	425.000.000
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA 80100644-9	3 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES SANITARIAS	19.800.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L. 80004682-0	4 MANTENIIMENTO DE ASCENSOR MARCA MP	206.984.798

LISTADO DE MENSAJES

Lote 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CCTV Y CENTRAL TELEFÓNICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-11-2025	08:30:29.863
AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	03-11-2025	08:30:29.942
Buenos días, comenzamos la Subasta.	03-11-2025	08:30:54.695
Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada.	03-11-2025	08:31:13.150
Atención pasamos a la etapa de aleatoria.	03-11-2025	08:33:42.825
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-11-2025	08:33:59.649
AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	03-11-2025	08:33:59.709
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-11-2025	08:43:09.271
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-11-2025	08:43:09.328

Lote 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLERO ELÉCTRICO DE COMANDO DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-11-2025	08:43:35.056
AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	03-11-2025	08:43:35.108
Buenos días, comenzamos la Subasta.	03-11-2025	08:47:16.488
Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada.	03-11-2025	08:47:39.728

Mensaje	Fecha	Hora
En breve pasamos a la etapa de aleatoria.	03-11-2025	09:16:37.039
Atención pasamos a la etapa de aleatoria.	03-11-2025	09:23:13.754
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-11-2025	09:23:23.210
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-11-2025	09:31:22.865
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-11-2025	09:31:22.904

Lote 3 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES SANITARIAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-11-2025	09:31:41.101
AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	03-11-2025	09:31:41.149
Buenos días, comenzamos la Subasta.	03-11-2025	09:33:19.985
Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada.	03-11-2025	09:33:34.253
En breve pasamos a la etapa de aleatoria.	03-11-2025	10:07:05.275
Atención pasamos a la etapa de aleatoria.	03-11-2025	10:10:03.696
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-11-2025	10:10:14.340
AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	03-11-2025	10:10:14.392
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-11-2025	10:13:55.117
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-11-2025	10:13:55.152

Lote 4 MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MARCA MP

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-11-2025	10:14:17.646

Mensaje	Fecha	Hora
AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	03-11-2025	10:14:17.695
Buenos días, comenzamos la Subasta.	03-11-2025	10:14:48.117
Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada.	03-11-2025	10:15:30.109
En breve pasamos a la etapa de aleatoria.	03-11-2025	10:53:28.636
Atención pasamos a la etapa de aleatoria.	03-11-2025	11:00:17.093
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-11-2025	11:00:27.336
AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	03-11-2025	11:00:27.411
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-11-2025	11:09:02.943
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-11-2025	11:09:03.009

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

