

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 283162

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:02 del día 18/11/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 283162 - LLAMADO N° 140/2014. L.P.N.- SBE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA PLANTA ASFALTICA MOVIL. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. de la Institución:

Código Verificador: 276138f0667021ec710d521ff75bf988

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UOC:	UOC OBRAS PUBLICAS
Código SICP:	1039

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el marco del LLAMADO N° 140/2014. L.P.N.- SBE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA PLANTA ASFALTICA MOVIL Visto: lo establecido en la Sección VII documentos que componen la oferta, F- cualquier otro documento adicional requerido, Numeral 2 y 3 Autorización de la SEAM y Municipalidad para Operar como Taller Mecánico/Industrial y/o Hidráulico; Considerando: que la prestación de servicios y suministros requeridos deberá ser realizada en su totalidad en el lugar donde se encuentra ubicada la Plantas Asfálticas; que nuestra empresa se dedica hace años a la, puesta en marcha, mantenimiento y reparación de Plantas Asfálticas, contando en nuestro plantel de personal con Técnicos altamente especializados, calificados y con vasta experiencia; Se solicita: excluir la presentación de Autorización de la SEAM y Municipalidad para Operar como Taller Mecánico/Industrial y/o Hidráulico, teniendo en cuenta que esto no aplica, conforme a lo expuesto en las consideraciones.	06-11-2014	10:08:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Este requerimiento permanece inalterable en el PBC por ser potestad de la convocante redactar criterios para el manejo eficiente de sus contratos.	07-11-2014	13:33:49

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Sin categorizar	1	007.1508.032000/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	13-11-2014	18-11-2014	27-04-2015
INGEMANT SA - 80026877-6	Sin categorizar	2	18.1508.09555/000	Póliza	aseguradora paraguayana s.a.	14-11-2014	14-11-2014	24-03-2015

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	73152101-035	Mantenimiento General de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento General de sistema eléctrico	17.696.000	17.696.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		35.000.000	35.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	73152101-035	Revisión, mantenimiento y /o reparación de tablero de mando y fuerza	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión, mantenimiento y /o reparación de tablero de mando y fuerza	28.672.000	28.672.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		35.000.000	35.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	73152101-035	Reparación y/o cambio de componentes eléctricos/electrónicos de mandos eléctricos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y/o cambio de componentes eléctricos/electrónicos de mandos eléctricos	16.240.000	16.240.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		30.000.000	30.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	73152101-035	Reparación general de cableado Eléctrico de la Planta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación general de cableado Eléctrico de la Planta	13.440.000	13.440.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		105.000.000	105.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	73152101-035	Instalación de jabalinas de descarga a tierra según reglamentación de la ANDE.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Instalación de jabalinas de descarga a tierra según reglamentación de la ANDE	6.720.000	6.720.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		15.000.000	15.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	73152101-035	Mantenimiento y/o Cambio de componentes eléctricos (llaves TM, Interruptores, Seccionadores, Disyuntores, fusibles)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o Cambio de componentes eléctricos	16.800.000	16.800.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		10.000.000	10.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	73152101-035	Revisión y/o cambio de Guarda motores	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión y/o cambio de Guarda motores	8.400.000	8.400.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		13.000.000	13.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	73152101-035	Reparación de motores eléctricos, cambio de rulemanes.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación de motores eléctricos, cambio de rulemanes	7.280.000	7.280.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		26.000.000	26.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73152101-035	Revisión y/o Cambio de conjunto mancal y rodamientos en Gral.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión y/o Cambio de conjunto mancal y rodamientos en Gral.	16.615.200	16.615.200
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		32.000.000	32.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73152101-035	Revisión y/o Cambio de Bujes y anillos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión y/o Cambio de Bujes y anillos	3.729.600	3.729.600
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		22.000.000	22.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73152101-035	Revisión y/o Cambio de Termo resistencia PT110 (04 unidades)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión y/o Cambio de Termo resistencia PT110 (04 unidades)	14.201.600	14.201.600
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		8.400.000	8.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73152101-035	Revisión y/o Cambio de secuencimetro 300-30/120V ? 0/15	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión y/o Cambio de secuencimetro 300-30/120V - 0/15	8.608.320	8.608.320
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		15.600.000	15.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73152101-035	Reparación y puesta a punto de sistema lumínico de la planta y áreas adyacentes de trabajo.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y puesta a punto de sistema lumínico de la planta y áreas adyacentes de trabajo	39.200.000	39.200.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		15.000.000	15.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	73152101-035	Reparación, mantenimiento Gral. De equipo generador, de 400KV.a.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación, mantenimiento Gral. De equipo generador, de 400KV.a	20.160.000	20.160.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		24.000.000	24.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73152101-035	Reparación y / o mantenimiento de motor CUMMING, motor de arranque y alternador.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y / o mantenimiento de motor CUMMING, motor de arranque y alternador	61.600.000	61.600.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		6.000.000	6.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	73152101-035	Reparación, y/o mantenimiento Gral., de equipo generador de 66Kva.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación, y/o mantenimiento Gral., de equipo generador de 66Kva	16.800.000	16.800.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		18.000.000	18.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73152101-035	Reparación y/o mantenimiento de motor CATERPILLAR, motor de arranque y alternador.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y/o mantenimiento de motor CATERPILLAR, motor de arranque y alternador.	39.200.000	39.200.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		6.000.000	6.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación de tableros eléctricos de mando de grupo generador, cambio de llaves TM, seccionadores, Guarda motores.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación de tableros eléctricos	30.240.000	30.240.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		15.000.000	15.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73152101-035	Reparación y/ o mantenimiento Gral. De cabina de mando.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y/ o mantenimiento Gral. De cabina de mando.	6.720.000	6.720.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	N/A	nacional		18.000.000	18.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73152101-035	Reparación y / o mantenimiento de terminales informáticas (computadoras, equipos varios)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y / o mantenimiento de terminales informáticas (computadoras, equipos varios)	5.040.000	5.040.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		15.000.000	15.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73152101-035	Reparación y/ o Mantenimiento de Aire Acondicionado de cabina.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y/ o Mantenimiento de Aire Acondicionado de cabina.	1.792.000	1.792.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		2.100.000	2.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73152101-035	Reparación y/ o Mantenimiento de sistema eléctrico/ electrónico de tableros de mando	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y/ o Mantenimiento de sistema eléctrico/ electrónico de tableros de mando	8.736.000	8.736.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación de componentes de tablero de mando (llaves de mando, contactores, seccionadores, guarda motores, luces indicadoras, placas de mando)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación de componentes de tablero de mando	10.640.000	10.640.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		6.000.000	6.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73152101-035	Calibración y puesta a punto de controles de mandos.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Calibración y puesta a punto de controles de mandos.	29.120.000	29.120.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		30.000.000	30.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación de cámara video USINARD.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación de cámara video USINARD	4.368.000	4.368.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		2.700.000	2.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación de equipo de control y monitoreo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación de equipo de control y monitoreo	8.960.000	8.960.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		4.500.000	4.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73152101-035	Revisión y/o cambio de convertidor de carga 27	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión y/o cambio de convertidor de carga 27	16.800.000	16.800.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		2.100.000	2.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación y/o ajustar y cambiar cintas transportadoras en mal estado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación y/o ajustar y cambiar cintas transportadoras en mal estado	36.926.400	36.926.400
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		18.000.000	18.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73152101-035	Provisión y montaje de correas con mantenimiento y/o reparación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Provisión y montaje de correas con mantenimiento y/o reparación	14.000.000	14.000.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		3.600.000	3.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73152101-035	Reparación y/o cambio mancal, guardapolvo, rodillos y rulemanes,	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y/o cambio mancal, guardapolvo, rodillos y rulemanes	75.040.000	75.040.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		36.000.000	36.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación general de todos los motores y reductores	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación general de todos los motores y reductores	50.400.000	50.400.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		15.000.000	15.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación del regulador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación del regulador	22.400.000	22.400.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73152101-035	Mantenimiento ó cambio de cadena, corona y piñón de tolvas a	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento ó cambio de cadena, corona y piñón de tolvas	28.646.240	28.646.240
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		6.600.000	6.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73152101-035	Tratamiento con pintura anti oxido y terminación con sintético semestralmente	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Tratamiento con pintura anti oxido y terminación con sintético semestralmente	8.960.000	8.960.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		15.000.000	15.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73152101-035	Mantenimiento general.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento general de tambor secador	20.720.000	20.720.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		21.000.000	21.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73152101-035	Reparación y/o mantenimiento, y/o cambio de sistema de dosificación de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y/o mantenimiento, y/o cambio de sistema de dosificación de combustible	7.280.000	7.280.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		19.500.000	19.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73152101-035	Ajustar, rellenar y/o reparar rodillos portadores, anillos de rodamientos.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Ajustar, rellenar y/o reparar rodillos portadores, anillos de rodamientos	10.080.000	10.080.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		7.200.000	7.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	73152101-035	Mantenimiento y/o reacondicionamiento del tensor y sistema de tracción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reacondicionamiento del tensor y sistema de tracción	25.200.000	25.200.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		2.700.000	2.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
39	73152101-035	Mantenimiento y renovación de sellos guardapolvos entrada y salida.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y renovación de sellos guardapolvos entrada y salida	5.040.000	5.040.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		12.000.000	12.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	73152101-035	Mantenimiento integral de la chapa del tambor del secador y sus componentes.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento integral de la chapa del tambor del secador y sus componentes	50.400.000	50.400.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		29.400.000	29.400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación de paletas medialunas longitudinales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación de paletas medialunas longitudinales	17.360.000	17.360.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	73152101-035	Mantenimiento y/o Reparación de la cámara de combustión con ladrillos refractarios	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o Reparación de la cámara de combustión con ladrillos refractarios	50.400.000	50.400.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		8.400.000	8.400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	73152101-035	Revisión y/o Cambio de mancal y rulemán (usualmente c/ 6 meses)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión y/o Cambio de mancal y rulemán (usualmente c/ 6 meses)	9.184.000	9.184.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		13.500.000	13.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación de ruedas de apoyo de anillo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación de ruedas de apoyo de anillo	5.152.000	5.152.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		6.000.000	6.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación de la canaleta de descarga	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación de la canaleta de descarga	7.280.000	7.280.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

46	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación de motores y reductores.						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación de motores y reductores	9.184.000	9.184.000	
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		15.000.000	15.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
47	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación del motor ? soplador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación del motor - soplador	11.200.000	11.200.000	
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		4.500.000	4.500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
48	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación de la bomba					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación de la bomba	16.800.000	16.800.000	
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		3.000.000	3.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
49	73152101-035	Tratamiento del tambor secador con pintura AT (alta temperatura) semestralmente					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Tratamiento del tambor secador con pintura AT (alta temperatura) semestralmente	17.920.000	17.920.000	
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		3.600.000	3.600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
50	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación de la balanza electrónica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación de la balanza electrónica	9.520.000	9.520.000	
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		12.000.000	12.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
51	73152101-035	Calibrar con control de precisión.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Calibrar con control de precisión	7.280.000	7.280.000	
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		1.500.000	1.500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
52	73152101-035	Revisión y/o Cambio total de filtros de manga (288 unidades) (material Poliéster y fibra de vidrio para alta temperatura)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión y/o Cambio total de filtros de manga	36.400.000	36.400.000	
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		75.168.000	75.168.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
53	73152101-035	Reparación y/o mantenimiento sistema de columna de agua.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y/o mantenimiento sistema de columna de agua	53.760.000	53.760.000	
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		2.100.000	2.100.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	73152101-035	Revisión y/o Cambio regulador de presión de agua con filtro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión y/o Cambio regulador de presión de agua con filtro	5.152.000	5.152.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	73152101-035	Revisión y/o Cambiar manómetros de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión y/o Cambiar manómetros de presión	3.920.000	3.920.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		3.600.000	3.600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	73152101-035	Revisión de electroválvulas.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión de electroválvulas	7.840.000	7.840.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	73152101-035	Revisión y/o reparación de extractor ltica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión y/o reparación de extractor	6.720.000	6.720.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		6.300.000	6.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	73152101-035	Reparación del caracol sinfín de elevador.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación del caracol sinfín de elevador	9.184.000	9.184.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		11.000.000	11.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	73152101-035	Reparación y cambio de juntas de conexiones bridadas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y cambio de juntas de conexiones bridadas	16.240.000	16.240.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	73152101-035	Verificación , cambio de electroválvulas con bobinas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Verificación , cambio de electroválvulas con bobinas	10.024.000	10.024.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
61	73152101-035	Revisión y/o Cambio general de correas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión y/o Cambio general de correas	3.584.000	3.584.000

INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		3.600.000	3.600.000
--------------------------	-----	-----	-----	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
62	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación de elevador de mezcla asfáltica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación de elevador de mezcla asfáltica	8.400.000	8.400.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		21.000.000	21.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
63	73152101-035	Reparación y/ o cambio de paletas lisas y dentadas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y/ o cambio de paletas lisas y dentadas	8.064.000	8.064.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		36.000.000	36.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
64	73152101-035	Reparar rellenar rectificar eje principal. Cambio de rulemanes.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparar rellenar rectificar eje principal. Cambio de rulemanes	14.000.000	14.000.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		24.000.000	24.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
65	73152101-035	Revisión, reparación de ejes guías.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión, reparación de ejes guías	3.136.000	3.136.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		12.000.000	12.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
66	73152101-035	Revisión y/o Cambio de rulemanes de ejes guía	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión y/o Cambio de rulemanes de ejes guía	9.800.000	9.800.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		6.600.000	6.600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
67	73152101-035	Reparar y /o cambiar cilindro neumático averiado.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparar y /o cambiar cilindro neumático averiado	7.728.000	7.728.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		45.000.000	45.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
68	73152101-035	Verificar y / o cambiar electroválvulas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Verificar y / o cambiar electroválvulas	7.840.000	7.840.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		7.500.000	7.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
69	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación de la caldera, cambio de piezas en mal estado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación de la caldera, cambio de piezas en mal estado	25.200.000	25.200.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
70	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación del sistema de encendido, electrodo de encendido, transformador (IGNITOR)				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación del sistema de encendido, electrodo de encendido, transformador (IGNITOR)	13.608.000	13.608.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		24.000.000	24.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
71	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación y/o cambio de la bomba inyectora de combustible				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación y/o cambio de la bomba inyectora de combustible	18.480.000	18.480.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		29.700.000	29.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
72	73152101-035	Reparación y/o Cambio de rele temporizador				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y/o Cambio de rele temporizador	2.352.000	2.352.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
73	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación ó cambio de pico inyector				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación ó cambio de pico inyector	2.576.000	2.576.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		3.600.000	3.600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
74	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación de tablero de control				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación de tablero de control	8.232.000	8.232.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		2.610.000	2.610.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
75	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación y/o Cambio de los elementos eléctricos en mal estado				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación y/o Cambio de los elementos eléctricos en mal estado	14.480.000	14.480.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		2.400.000	2.400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
76	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación del quemador de la caldera				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación del quemador de la caldera	20.787.200	20.787.200
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		24.000.000	24.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad

77	73152101-035	Reparación y /o Cambio de caños flexibles de caldera						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y /o Cambio de caños flexibles de caldera	2.128.000	2.128.000	
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		15.000.000	15.000.000	

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
78	73152101-035	Cambio total de aceite térmico.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Cambio total de aceite térmico	39.200.000	39.200.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		30.000.000	30.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
79	73152101-035	Reparación y/o mantenimiento de la bomba de asfalto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación y/o mantenimiento de la bomba de asfalto	6.496.000	6.496.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		21.000.000	21.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
80	73152101-035	Revisión y/o Cambio de mangueras flexibles metálico para alta temperatura y acoples.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Revisión y/o Cambio de mangueras flexibles metálico para alta temperatura y acoples	42.072.800	42.072.800
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		30.000.000	30.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
81	73152101-035	Mantenimiento y/o reparación general del compresor de aire					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Mantenimiento y/o reparación general del compresor de aire	10.640.000	10.640.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		15.000.000	15.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
82	73152101-035	Verificar electroválvulas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Verificar electroválvulas	8.624.000	8.624.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		6.000.000	6.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
83	73152101-035	Reparación General del compresor de aire (05 cabezales)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	Terex	Terex	Magnum 80	Brasil	Reparación General del compresor de aire (05 cabezales)	15.120.000	15.120.000
INGEMANT SA - 80026877-6	n/a	n/a	n/a	nacional		4.000.000	4.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LLAMADO N° 140/2014. L.P.N.- SBE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA PLANTA ASFALTICA MOVIL. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INGEMANT SA - 80026877-6	1.175.000.000	18-11-2014	09:01:19.537	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce55d6bc35ca689238a4b04153190ce5	
INGEMANT SA - 80026877-6	1.185.000.000	18-11-2014	08:58:36.047	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3887c73cc624a7da7af4285bef0aa570	
INGEMANT SA - 80026877-6	1.187.000.000	18-11-2014	08:57:58.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40775a5691b51b65dabd8153182f9160	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	1.188.000.000	18-11-2014	08:57:49.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89fa23dd47e5974c6ce3bfc6f2d99f68	
INGEMANT SA - 80026877-6	1.189.000.000	18-11-2014	08:57:27.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e07d5be66d959f7a79447d611f64ca9	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	1.190.000.000	18-11-2014	08:57:15.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efbe41a843e798035d00eaff32eed66	
INGEMANT SA - 80026877-6	1.191.000.000	18-11-2014	08:56:58.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8978b94037029fa49a6c2e5c62bca42	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	1.192.000.000	18-11-2014	08:56:43.417	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77b9069b9fe38f70da8ceb35dfd259a2	
INGEMANT SA - 80026877-6	1.193.000.000	18-11-2014	08:56:13.831	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50aac14ff2458b3a55077cfbee7896e3	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	1.195.000.000	18-11-2014	08:56:05.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b0181231a234d20f2fdce11770232a4	
INGEMANT SA - 80026877-6	1.197.000.000	18-11-2014	08:55:39.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a20cec98eba358e4f616df501a989be9	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	1.250.000.000	18-11-2014	08:55:20.134	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ae824dd6b51e7f66474013cfb4ab555	
INGEMANT SA - 80026877-6	1.275.578.000	18-11-2014	08:11:34.832	Propuesta
		Código Verificador:	67f221b2f39936f7845e80811d4c2b2c	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	1.415.939.360	18-11-2014	08:11:34.834	Propuesta
		Código Verificador:	9f7ada36fb9f2634dd7f2e1ae90105c7	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LLAMADO N° 140/2014. L.P.N.- SBE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA PLANTA ASFALTICA MOVIL. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.

Oferente	Mejor Precio
INGEMANT SA - 80026877-6	1.175.000.000
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	1.188.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80026877-6 - INGEMANT SA

Item	Precio Ganador
1 - LLAMADO N° 140/2014. L.P.N.- SBE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA PLANTA ASFALTICA MOVIL. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.	1.175.000.000

Listado de Mensajes

Listado de Mensajes

1 - LLAMADO N° 140/2014. L.P.N.- SBE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA PLANTA ASFALTICA MOVIL. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-11-2014	08:21:41.168
Buenos días, comenzamos la Subasta.	18-11-2014	08:21:57.317
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	18-11-2014	08:22:04.484
Señores bajen sus precios.	18-11-2014	08:22:09.837
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	18-11-2014	08:25:03.349
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	18-11-2014	08:30:16.593
Señores Oferentes, bajen sus precios	18-11-2014	08:40:30.230
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	18-11-2014	08:45:24.688
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-11-2014	08:48:50.976
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-11-2014	08:48:53.911
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-11-2014	08:54:54.342
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-11-2014	09:02:03.390
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-11-2014	09:02:03.455

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.