

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 310203

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:58 del día 9/12/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 310203 - LPN SBE 111-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TUTTNAUER PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

Código Verificador: ef0aed421b96052c494c6a23d0c0f224

| | |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nivel de Entidad: | Entidades Públicas de Seguridad Social |
| Entidad: | Instituto de Previsión Social |
| UOC: | Uoc Ips |
| Código SICP: | 1321 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

| Oferente | Categoría | Nro. | Nro. Garantía | Tipo | Entidad | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|--------------------------------------|-----------------|------|----------------------|--------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | Sin categorizar | 1 | 13.1508.0003783.0000 | Póliza | PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 07-12-2016 | 09-12-2016 | 17-06-2017 |

Listado de Propuestas por Proveedor

| INFORMACION DEL LOTE: | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 - LOTE 1 | | | | | | | |
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo de Autoclaves de la marca TUTTNAUER Pertenecientes al IPS. | | | | | 24 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Preventivo de Autoclaves de la marca TUTTNAUER Pertenecientes al IPS. | 13.200.000 | 316.800.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 - LOTE 2 | | | | | | | |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 1 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pressure reducer, Steam, RE1, 3/4, Miyawaki | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ARM029-0007 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pressure reducer, Steam, RE1, 3/4, Miyawaki | 9.061.000 | 9.061.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 2 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heat exchanger, 1, 15ORZ2, Oran | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ARM100-0053 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heat exchanger, 1, 15ORZ2, Oran | 14.157.000 | 14.157.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 3 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Steam trap, 1/2, without bypass, N125W, Nicholson | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ARM100-0069 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Steam trap, 1/2, without bypass, N125W, Nicholson | 3.237.000 | 3.237.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 4 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Steam trap, 1/2, without bypass, N125WSRL, Nicholson | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ARM100-0070 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Steam trap, 1/2, without bypass, N125WSRL, Nicholson | 3.510.000 | 3.510.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 5 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, EPDM, Heat exchange type ORZ2 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ARM100-0140 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, EPDM, Heat exchange type ORZ2 | 253.500 | 253.500 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 6 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 1/2, NPT, St.St, CK-6 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ARM172-0018 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 1/2, NPT, St.St, CK-6 | 1.300.000 | 1.300.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 7 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 3/4, NPT, St.St, CK-7 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ARM172-0020 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 3/4, NPT, St.St, CK-7 | 1.560.000 | 1.560.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 8 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 1, NPT, St.St, CK-8 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ARM172-0022 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 1, NPT, St.St, CK-8 | 461.500 | 461.500 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 9 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Spring Disk, 1/4, St.St, Mondeo | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ARM172-0007 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Spring Disk, 1/4, St.St, Mondeo | 591.500 | 591.500 |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer, chamber drain, 44/55 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | CMH440-0003 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer, chamber drain, 44/55 | 656.500 | 656.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrode, Water level, Assembly, for TTA, length: 58mm | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | CMH196-0004 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrode, Water level, Assembly, for TTA, length: 58mm | 182.000 | 182.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Control unit, Electronic, CAT2007, Horizontal, complete | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | CTP200-0040 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Control unit, Electronic, CAT2007, Horizontal, complete | 47.450.000 | 47.450.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay, solid state, 25A/24-280V, D2425, Crydom | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | CTP201-0065 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay, solid state, 25A/24-280V, D2425, Crydom | 656.500 | 656.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 14 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel, keypad CAT 2007 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | CTP201-0079 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel, keypad CAT 2007 | 1.105.000 | 1.105.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 15 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Board, electronic, HORIZ V6 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | CTP201-0090 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Board, electronic, HORIZ V6 | 16.770.000 | 16.770.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 16 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Board, electronic, HORAN V6 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | CTP201-0091 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Board, electronic, HORAN V6 | 17.101.500 | 17.101.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable, printer, DPU-30, 30cm, 34P, 02830133, CAT | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | CTP201-0127 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable, printer, DPU-30, 30cm, 34P, 02830133, CAT | 507.000 | 507.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 18 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay, overload, PKZM 0-6.3, MULLER | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | CTP201-0116 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay, overload, PKZM 0-6.3, MULLER | 1.644.500 | 1.644.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power Supply, 5V,RS-25, Mean Well | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | CTP201-0152 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power Supply, 5V,RS-25, Mean Well | 1.612.000 | 1.612.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 20 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power Supply, 24V,RPD-65, Mean Well | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | CTP201-0160 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power Supply, 24V,RPD-65, Mean Well | 2.301.000 | 2.301.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 21 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Level regulador, 2 regulation units, 230V, 2DRLH, GICAR | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | CTP201-0198 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Level regulador, 2 regulation units, 230V, 2DRLH, GICAR | 2.795.000 | 2.795.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 22 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electronic level regulador, one electrode, 230V, DRL H S, GICAR | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | CTP201-0203 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electronic level regulador, one electrode, 230V, DRL H S, GICAR | 2.957.500 | 2.957.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay socket, 95.65 SM A, finder | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | CTP201-0271 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay socket, 95.65 SM A, finder | 218.400 | 218.400 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 24 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Miniature PCB relay, coll 24VDC, contact 250 VAC, 8A, 2 pole, 40.52.7.024.0000, finder | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | CTP201-0272 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Miniature PCB relay, coll 24VDC, contact 250 VAC, 8A, 2 pole, 40.52.7.024.0000, finder | 130.000 | 130.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 25 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuit breaker, 1 pole, 4A, FAZ-C4,MOELLER | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE034-0017 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuit breaker, 1 pole, 4A, FAZ-C4,MOELLER | 656.500 | 656.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 26 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor, DILM12, MOELLER | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE034-0026 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor, DILM12, MOELLER | 1.300.000 | 1.300.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
| 27 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor, DILM65, MOELLER | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE034-0027 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor, DILM65, MOELLER | 3.802.500 | 3.802.500 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
| 28 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuit breaker, 3 pole, 63A, FAZ-C63/3,MOELLER | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE034-0046 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuit breaker, 3 pole, 63A, FAZ-C63/3,MOELLER | 2.697.500 | 2.697.500 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
| 29 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Trip coil, FAZ-XAA,110-415VAC,212051,MOELLER | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE034-0056 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Trip coil, FAZ-XAA,110-415VAC, 212051,MOELLER | 871.000 | 871.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
| 30 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, rocker, 16A | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE035-0012 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, rocker, 16A | 32.500 | 32.500 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
| 31 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, panel, 3 PH, 100A, P3-100/E/N, MOELLER | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE035-0016 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, panel, 3 PH, 100A, P3-100/E/N, MOELLER | 4.108.000 | 4.108.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
| 32 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, ON-OFF-ON, C1570VLEN730, Arcoelectric | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE035-0035 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, ON-OFF-ON, C1570VLEN730, Arcoelectric | 110.500 | 110.500 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
| 33 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power supply, 5VDC, 5A, DPP25-5 Lambda | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE035-0121 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power supply, 5VDC, 5A, DPP25-5 Lambda | 1.397.500 | 1.397.500 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
| 34 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pushbutton, mushroom, KPMP2-10R+key, contact blocks with holder KCBH-02, ABB | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE035-0135 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pushbutton, mushroom, KPMP2-10R+key, contact blocks with holder KCBH-02, ABB | 903.500 | 903.500 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | |
|----------------|--------|----------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |

| | | | |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 35 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power supply, 90-264VAC Input, 24VDC/1A/24W Output, RP1024D-24F, Reign Power | 1 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE035-0144 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power supply, 90-264VAC Input, 24VDC/1A/24W Output, RP1024D-24F, Reign Power | 981.500 | 981.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 36 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pneumatic VM830, SMC | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE036-0018 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pneumatic VM830, SMC | 3.211.000 | 3.211.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 37 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Limit switch, NG1VB-510-M, Euchner | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE036-0029 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Limit switch, NG1VB-510-M, Euchner | 1.976.000 | 1.976.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 38 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lamp, Red, 8mm, 230V | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE038-0004 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lamp, Red, 8mm, 230V | 52.000 | 52.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 39 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microswitch, MP320F91PIC, Microprecision Electronics | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE036-0034 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microswitch, MP320F91PIC, Microprecision Electronics | 1.976.000 | 1.976.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 40 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lamp, Green, 8mm, 230V | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | ELE036-0005 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lamp, Green, 8mm, 230V | 52.000 | 52.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 41 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Filter, Air, 0.01m, . | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | FIL175-0039 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Filter, Air, 0.01m, | 2.171.000 | 2.171.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 42 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer, 3/4, St.St, Y Type, VS01, Victory valves | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | FIL175-0065 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer, 3/4, St.St, Y Type, VS01, Victory valves | 2.138.500 | 2.138.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 43 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer, 1, St.St, Y Type, VS01, Victory valves | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | FIL175-0067 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer, 1, St.St, Y Type, VS01, Victory valves | 1.235.000 | 1.235.000 |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 44 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, Door, Inflatable, 21mm, 26X28, 2830mm | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | GAS081-0015 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, Door, Inflatable, 21mm, 26X28, 2830mm | 1.313.000 | 1.313.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 45 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, Glass Tube | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | GAS082-0005 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, Glass Tube | 32.500 | 32.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 46 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, 0-90 psi, 2.5 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | GAU029-0002 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, 0-90 psi, 2.5 | 825.500 | 825.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 47 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, 0-60 psi, 2.5 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | GAU029-0003 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, 0-60 psi, 2.5 | 786.500 | 786.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 48 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Air, 3/4 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | GAU029-0012 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Air, 3/4 | 786.500 | 786.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 49 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, -30+60 psi | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | GAU029-0023 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, -30+60 psi | 461.500 | 461.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 50 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pressure Snubber, Brass, 1325-, .NPT, Noshok | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | GAU029-0038 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pressure Snubber, Brass, 1325-, .NPT, Noshok | 747.500 | 747.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 51 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrode, Water level, Generator 220 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | GEN220-0063 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrode, Water level, Generator 220 | 910.000 | 910.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 52 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heating Element, 400V, 3/4, 670, 2*3000W | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | HEA017-0003 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heating Element, 400V, 3/4, 670, 2*3000W | 2.021.500 | 2.021.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 53 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Stop Calve+Check Valve., Cylinder ISO 50 (oil reservoir) | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | PNE195-0024 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Stop Calve +Check Valve., Cylinder ISO 50 (oil reservoir) | 1.020.500 | 1.020.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 54 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Restrictor, Air, Elbow, . AS2200-FO2-S, SMC | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | PNE195-0029 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Restrictor, Air, Elbow, . AS2200-FO2-S, SMC | 955.500 | 955.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 55 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Silencer., SFE 140, Sistem Pneumatica | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | PNE195-0040 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Silencer., SFE 140, Sistem Pneumatica | 84.500 | 84.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 56 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Silencer., Exhaust Protector, 1/8 BSP, Bronze, 97701875, Asco | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | PNE195-0060 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Silencer., Exhaust Protector, 1/8 BSP, Bronze, 97701875, Asco | 84.500 | 84.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 57 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston, Hydro-Pneumatic, Assy., 50/800, Righth, I&G | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | PNE195-4000 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston, Hydro-Pneumatic, Assy., 50/800, Righth, I&G | 14.079.000 | 14.079.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 58 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston, Hydro-Pneumatic, Assy., 50/800, Left, I&G | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | PNE195-4002 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston, Hydro-Pneumatic, Assy., 50/800, Left, I&G | 14.014.000 | 14.014.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 59 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pump, Water, 220V, Shurflo | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | PUM056-0011 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pump, Water, 220V, Shurflo | 6.331.000 | 6.331.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 60 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Rear endball replacement kit for water pump, Shurflo | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | PUM056-0020 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Rear endball replacement kit for water pump, Shurflo | 526.500 | 526.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 61 | 73171602-006 | Pump Vacuum, Water Ring, V55, 200-420V/50Hz, 220-480V/60Hz, 3ph, UL Mantenimiento Correctivo con provisión de colour Red, Speck | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | PUM057-0004 | ISRAEL | Pump Vacuum, Water Ring, V55, 200-420V/50Hz, 220-480V/60Hz, 3ph, UL Mantenimiento Correctivo con provisión de colour Red, Speck | 25.740.000 | 25.740.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 62 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Shock Absorber, Type A, M12 75X40mm, 5218 272, Speck | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | SKR203-0008 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Shock Absorber, Type A, M12 75X40mm, 5218 272, Speck | 117.000 | 117.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 63 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Subbase, solenoid valve. Joinable, 35300048, Joucomatic | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | SOL024-0014 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Subbase, solenoid valve. Joinable, 35300048, Joucomatic | 1.495.000 | 1.495.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 64 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, without DIN connector, 1.6,19000014, Joucomatic | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | SOL024-0022 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, without DIN connector, 1.6,19000014, Joucomatic | 1.397.500 | 1.397.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 65 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector, Transparent, with integrated LED indicator, 88122603, ASCO | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | SOL024-0024 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector, Transparent, with integrated LED indicator, 88122603, ASCO | 331.500 | 331.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 66 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 10 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030177, ASCO | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | SOL025-0058 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 10 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030177, ASCO | 7.234.500 | 7.234.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 67 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 3 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | SOL025-0059 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 3 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO | 2.138.500 | 2.138.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 68 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 2 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | SOL025-0060 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 2 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO | 1.891.500 | 1.891.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 69 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tube, glass, water level, generator, 220 TYPE | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | SRV000-0125 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tube, glass, water level, generator, 220 TYPE | 52.000 | 52.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 70 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, Steam .-40 psi (ASME), kingston | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | SVL029-0004 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, Steam .-40 psi (ASME), kingston | 195.000 | 195.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 71 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, .-75 psi (ASME), Bronze base, 19M ED A75, Conbraco | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | SLV029-0033 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, .-75 psi (ASME), Bronze base, 19M ED A75, Conbraco | 2.795.000 | 2.795.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 72 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, .-45 psi (ASME), Bronze base, 041EDA-0045, Spence | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | SLV029-0045 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, .-45 psi (ASME), Bronze base, 041EDA-0045, Spence | 2.925.000 | 2.925.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 73 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Printer, DPU-30, Seiko | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | THE002-0025 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Printer, DPU-30, Seiko | 6.760.000 | 6.760.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 74 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, Silicon, PT100, 6x100 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | THE003-0003 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, Silicon, PT100, 6x100 | 825.500 | 825.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 75 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, PT100x2, 6x100 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | THE003-0004 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, PT100x2, 6x100 | 1.677.000 | 1.677.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 76 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, PT100, 6x150, 1.8m flexible st.st.Hose | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | THE003-0021 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, PT100, 6x150, 1.8m flexible st.st.Hose | 1.547.000 | 1.547.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 77 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, pressure 99130R 016-5151-000, limit control, ranco | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | THE005-0021 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, pressure 99130R 016-5151-000, limit control, ranco | 1.150.500 | 1.150.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 78 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, pressure 99128R 016-5100-000, operating control, ranco | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | THE005-0022 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, pressure 99128R 016-5100-000, operating control, ranco | 1.137.500 | 1.137.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 79 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Pressure, RT112, Danfoss | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | THE005-0024 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Pressure, RT112, Danfoss | 1.690.000 | 1.690.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 80 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Controller, temperature, PT100, 230VAC, IC912, Ellwell | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | THE003-0029 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Controller, temperature, PT100, 230VAC, IC912, Ellwell | 2.632.500 | 2.632.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 81 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Pressure, PS1-A3A, ALCO | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | THE005-0031 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Pressure, PS1-A3A, ALCO | 806.000 | 806.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 82 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Transducer, Pressure, -1+3 Bar abs (Tecsis 3296) | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | THE006-0006 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Transducer, Pressure, -1+3 Bar abs (Tecsis 3296) | 3.126.500 | 3.126.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 83 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Float, Mini, Riko | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | THE007-0001 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Float, Mini, Riko | 260.000 | 260.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 84 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Float, Water level, ,, St.St. | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | THE007-0005 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Float, Water level, ,, St.St. | 624.000 | 624.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 85 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ,, NPT, DN 15, DIN 3844 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | VLV170-0001 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ,, NPT, DN 15, DIN 3844 | 806.000 | 806.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 86 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ., NPT, DN 20, DIN 3845 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | VLV170-0002 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ., NPT, DN 20, DIN 3845 | 721.500 | 721.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 87 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, water level (set) | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | VLV170-0016 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, water level (set) | 871.000 | 871.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 88 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, needle, ., bronze | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | VLV170-0022 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, needle, ., bronze | 396.500 | 396.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 89 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, needle, ., st.st. | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | VLV170-0025 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, needle, ., st.st. | 1.709.500 | 1.709.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 90 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ball, mini, ., sistem pneumatica | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | VLV170-0055 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ball, mini, ., sistem pneumatica | 97.500 | 97.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 91 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, air-air operated, ball, . NPT, St.St. TPAV911.DA, Tork | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | VLV170-0077 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, air-air operated, ball, . NPT, St.St. TPAV911.DA, Tork | 3.464.500 | 3.464.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 92 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, .NPT, St.St., 8290A792-VI, ASCO | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | VLV170-0150 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, .NPT, St.St., 8290A792-VI, ASCO | 1.514.500 | 1.514.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 93 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, .NPT, St.St., 8290A793-VI, ASCO | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | VLV170-0151 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, .NPT, St.St., 8290A793-VI, ASCO | 2.697.500 | 2.697.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 94 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pressure operated, NC, 1NPT, Bronze, E290A386, ASCO | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | VLV170-1022 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pressure operated, NC, 1NPT, Bronze, E290A386, ASCO | 4.602.000 | 4.602.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 95 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ,, C140101, ASCO | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | VLV171-0023 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ,, C140101, ASCO | 299.000 | 299.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 96 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ,, C140102, ASCO | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | VLV171-0024 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ,, C140102, ASCO | 299.000 | 299.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 97 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, 1, C131206, ASCO | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | VLV171-0019 | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, 1, C131206, ASCO | 331.500 | 331.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 98 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba de agua Lowara de 1HP | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba de agua Lowara de 1HP | 2.463.500 | 2.463.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 99 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro multimedia | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro multimedia | 6.012.500 | 6.012.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 100 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro de resina | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro de resina | 7.377.500 | 7.377.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 101 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro de carbon activado | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro de carbon activado | 6.012.500 | 6.012.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 102 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de PRFV (13x54) | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de PRFV (13x54) | 3.861.000 | 3.861.000 |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|
| 103 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema de succión para regeneración de resina | | | | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema de succión para regeneración de resina | 3.861.000 | 3.861.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|----------|
| 104 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Manometro | | | | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Manometro | 143.000 | 143.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|----------|
| 105 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Carbon activado | | | | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Carbon activado | 78.000 | 78.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|
| 106 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Resina cationica | | | | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Resina cationica | 59.800 | 59.800 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|
| 107 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana de osmosis inversa | | | | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana de osmosis inversa | 2.730.000 | 2.730.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|
| 108 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal para bomba de agua de alta presión PROCOM | | | | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal para bomba de agua de alta presión PROCOM | 1.986.400 | 1.986.400 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|
| 109 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor electrico para bomba de alta presión | | | | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor electrico para bomba de alta presión | 5.310.500 | 5.310.500 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|
| 110 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de entrada de agua | | | | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de entrada de agua | 1.105.000 | 1.105.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|
| 111 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de control del sistema de osmosis inversa (2511) | | | | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de control del sistema de osmosis inversa (2511) | 1.820.000 | 1.820.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 112 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conductivimetro Hanna | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conductivimetro Hanna | 6.826.300 | 6.826.300 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 113 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Celda de conductividad para conductivimetro Hanna | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Celda de conductividad para conductivimetro Hanna | 2.275.000 | 2.275.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 114 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de llenado de reservorio de agua libre de minerales | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de llenado de reservorio de agua libre de minerales | 1.105.000 | 1.105.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 115 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcaza de microfiltro (2,5x10) | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcaza de microfiltro (2,5x10) | 351.000 | 351.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 116 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de polipropileno de 5 micras | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de polipropileno de 5 micras | 130.000 | 130.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 117 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de carbon activado de 2,5x10 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de carbon activado de 2,5x10 | 325.000 | 325.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 118 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD. | N/A | ISRAEL | Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos | 440.000 | 440.000 |

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | 316.800.000 | 09-12-2016 | 08:06:03.538 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 757a617e8b7e66058a8a7f2708039c5a | |

2 - LOTE 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | 345.502.900 | 09-12-2016 | 08:06:04.638 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 992fae84a59d2d36c364d3dadf2e4b2d | |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 1

| Oferente | Mejor Precio |
|--------------------------------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | 316.800.000 |

2 - LOTE 2

| Oferente | Mejor Precio |
|--------------------------------------|--------------|
| LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 | 345.502.900 |

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80011068-4 - LA CASA DEL MEDICO S.A.

| Item | Precio Ganador |
|------------|----------------|
| 1 - LOTE 1 | 316.800.000 |
| 2 - LOTE 2 | 345.502.900 |

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1

| Mensaje | Fecha | Hora |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-12-2016 | 08:13:49.469 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 09-12-2016 | 08:14:05.818 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 09-12-2016 | 08:14:13.030 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 09-12-2016 | 08:19:26.591 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-12-2016 | 08:22:34.593 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-12-2016 | 08:22:38.200 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-12-2016 | 08:28:38.349 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-12-2016 | 08:37:06.460 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-12-2016 | 08:37:06.667 |

2 - LOTE 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-12-2016 | 08:37:42.706 |
| Continuamos con la Subasta. | 09-12-2016 | 08:38:00.483 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-12-2016 | 08:46:45.342 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-12-2016 | 08:46:51.132 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-12-2016 | 08:52:51.159 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-12-2016 | 08:58:40.166 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-12-2016 | 08:58:40.279 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.