

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 314755

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:17 del día 7/12/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 314755 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER DE MALETAS de la Institución:

Código Verificador: 8a7bc0fed15f584c8db62224cec257a0

Nivel de Entidad:	Entes Autónomos y Autárquicos
Entidad:	Dirección Nacional de Aduanas
UOC:	Uoc Dirección Nacional de Aduanas
Código SICP:	1358

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
OMNI S.A. - 80020160-4	Sin categorizar	1	45.1508.0008075.0000	Póliza	Aseguradora del Este SA	05-12-2016	07-12-2016	17-03-2017

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	81111812-004	Mantenimiento General de la Cinta Transportadora y sus dispositivos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento General de la Cinta Transportadora y sus dispositivos	Paraguay	Mantenimiento General de la Cinta Transportadora y sus dispositivos	550.000	550.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	81111812-004	Mantenimiento de las cortinas de rayos x					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento de las cortinas de rayos x	Paraguay	Mantenimiento de las cortinas de rayos x	550.000	550.000
DATOS DEL ITEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	81111812-004	Mantenimiento y verificación del funcionamiento del sensor de entrada y el sensor de salida					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento y verificación del funcionamiento del sensor	Paraguay	Mantenimiento y verificación del funcionamiento del sensor de entrada y el sensor de salida	380.000	380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	81111812-004	Mantenimiento del panel de control del operador					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento del panel de control del operador	Paraguay	Mantenimiento del panel de control del operador	380.000	380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	81111812-004	Mantenimiento del procesado de imágenes con escala de grises F792-88					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento del procesado de imágenes con escala de grises F792-88	Paraguay	Mantenimiento del procesado de imágenes con escala de grises F792-88	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	81111812-004	Mantenimiento del dispositivo del gráfico de díodos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento del dispositivo del gráfico de díodos	Paraguay	Mantenimiento del dispositivo del gráfico de díodos	450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	81111812-004	Mantenimiento del generador de rayos X - XRG					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento del generador de rayos X - XRG	Paraguay	Mantenimiento del generador de rayos X - XRG	450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	81111812-004	Mantenimiento de las fotocélulas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento de las fotocélulas	Paraguay	Mantenimiento de las fotocélulas	380.000	380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	81111812-004	Mantenimiento y verificación de los interruptores de bloqueo interno					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento y verificación de los interruptores de bloqueo interno	Paraguay	Mantenimiento y verificación de los interruptores de bloqueo interno	380.000	380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	81111812-004	Mantenimiento y verificación del funcionamiento de la clave de seguridad USB - USK					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento y verificación del funcionamiento de la clave de seguridad USB - USK	Paraguay	Mantenimiento y verificación del funcionamiento de la clave de seguridad USB - USK	380.000	380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	81111812-004	Mantenimiento de la lámpara de los LED de encendido					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento de la lampara de los LED de encendido	Paraguay	Mantenimiento de la lampara de los LED de encendido	380.000	380.000
------------------------	-------	---------	---	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	81111812-004	Mantenimiento del PLC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento del PLC	Paraguay	Mantenimiento del PLC	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	81111812-004	Mantenimiento y verificación del funcionamiento del cable de alimentación de la CPU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento y verificación	Paraguay	Mantenimiento y verificación del funcionamiento del cable de alimentación de la CPU	380.000	380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	81111812-004	Mantenimiento de la computadora de escritorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento de la computadora de escritorio	Paraguay	Mantenimiento de la computadora de escritorio	380.000	380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	81111812-004	Mantenimiento del conector de bucle de retorno de Ethernet - ELC por sus siglas en ingles	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento del conector de bucle	Paraguay	Mantenimiento del conector de bucle de retorno de Ethernet - ELC por sus siglas en ingles	380.000	380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	81111812-004	Mantenimiento de los rodillos electricos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento de los rodillos electricos	Paraguay	Mantenimiento de los rodillos electricos	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	81111812-004	Mantenimiento del transportador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento del transportador	Paraguay	Mantenimiento del transportador	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	81111812-004	Mantenimiento del controlador de rayos X	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Mantenimiento del controlador de rayos X	Paraguay	Mantenimiento del controlador de rayos X	450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	81111812-004	Reparacion de fuente	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de fuente	USA	Reparacion de fuente	1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	81111812-004	Reparacion de placa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de placa	USA	Reparacion de placa	2.100.000	2.100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	81111812-004	Reparacion de Pantalla LCD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de Pantalla LCD	USA	Reparacion de Pantalla LCD	2.300.000	2.300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	81111812-004	Reparacion de baterias	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de baterias	USA	Reparacion de baterias	5.678.000	5.678.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	81111812-004	Reparacion de fuente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de fuente	USA	Reparacion de fuente	5.678.000	5.678.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	81111812-004	Reparacionde fuente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de fuente	USA	Reparacion de fuente	6.580.000	6.580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	81111812-004	Reparacion de placa de video	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de placa de video	USA	Reparacion de placa de video	6.580.000	6.580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	81111812-004	Reparacion de placa madre	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de placa madre	USA	Reparacion de placa madre	6.580.000	6.580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	81111812-004	Reparacion de disco duro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de disco duro	USA	Reparacion de disco duro	6.580.000	6.580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	81111812-004	Reparacion de placa de interfaz Keyboard	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de placa de interfaz Keyboard	USA	Reparacion de placa de interfaz Keyboard	6.580.000	6.580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	81111812-004	Reparacion de placa controladora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de placa controladora	USA	Reparacion de placa controladora	17.600.000	17.600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	81111812-004	Reparacion de fuente de generador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de fuente de generador	USA	Reparacion de fuente de generador	17.200.000	17.200.000
------------------------	------------------	------------------	-----------------------------------	-----	-----------------------------------	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	81111812-004	Reparacion de Generador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de Generador	USA	Reparacion de Generador	19.400.000	19.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	81111812-004	Reparacion de placa interna	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de placa interna	USA	Reparacion de placa interna	21.500.000	21.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	81111812-004	Reparacion de memoria	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de memoria	USA	Reparacion de memoria	18.200.000	18.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	81111812-004	Reparacion de cinta transportadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de cinta transportadora	USA	Reparacion de cinta transportadora	12.000.000	12.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	81111812-004	Reparacion de rodillo seguidor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de rodillo seguidor	USA	Reparacion de rodillo seguidor	12.400.000	12.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	81111812-004	Reparacion de rodillo motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de rodillo motor	USA	Reparacion de rodillo motor	15.600.000	15.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	81111812-004	Reparacion de sensores	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de sensores	USA	Reparacion de sensores	4.440.000	4.440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	81111812-004	Reparacion de controlador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de controlador	USA	Reparacion de controlador	4.440.000	4.440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	81111812-004	Reparacion de sensor de tapa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de sensor de tapa	USA	Reparacion de sensor de tapa	7.000.000	7.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	81111812-004	Reparacion de placas de diodos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de placas de diodos	USA	Reparacion de placas de diodos	7.000.000	7.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	81111812-004	Reparacion de colimador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de colimador	USA	Reparacion de colimador	7.000.000	7.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	81111812-004	Reparacion de fuentes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de fuentes	USA	Reparacion de fuentes	7.000.000	7.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	81111812-004	Reparacion de cortina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de cortina	USA	Reparacion de cortina	4.300.000	4.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	81111812-004	Adaptadores CPU-LXDA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Adaptadores CPU-LXDA	USA	Adaptadores CPU-LXDA	6.459.750	6.459.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	81111812-004	Adaptador Serial CPU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Adaptador Serial CPU	USA	Adaptador Serial CPU	8.074.687	8.074.687

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	81111812-004	Emsamble del colimador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Emsamble del colimador	USA	Emsamble del colimador	6.459.750	6.459.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	81111812-004	Reparacion de Colimador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de Colimador	USA	Reparacion de Colimador	11.304.562	11.304.562

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	81111812-004	Rele SPSM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Rele SPSM	USA	Rele SPSM	3.229.875	3.229.875

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	81111812-004	Rele DPDM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Rele DPDM	USA	Rele DPDM	3.229.875	3.229.875

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	81111812-004	Cableado 65 Volts	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Cableado 65 Volts	USA	Cableado 65 Volts	4.844.812	4.844.812

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	81111812-004	Cableado de parada de emergencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Cableado de parada de emergencia	USA	Cableado de parada de emergencia	4.844.812	4.844.812

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	81111812-004	Reparacion de placa interfaz LXDA- Teclado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	Reparacion de placa interfaz LXDA- Teclado	USA	Reparacion de placa interfaz LXDA- Teclado	14.534.437	14.534.437

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	81111812-004	Reparacion de rodillo comun	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	RADAR	OMNI SA	Reparacion de rodillo comun	Paraguay	Reparacion de rodillo comun	968.962	968.962

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	81111812-004	FRU-65V POWER SUPPLY HRX 180KV -Fuente de 65 Volts	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	FRU-65V	USA	FRU-65V POWER SUPPLY HRX 180KV -Fuente de 65 Volts	4.800.000	4.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	81111812-004	FRU-HRX 12VDC SWITCHING POWER SUPPLY Fuente de alimentacion conmutada de 12 VDC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	FRU-HRX 12VDC	USA	FRU-HRX 12VDC SWITCHING POWER SUPPLY Fuente de alimentacion conmutada de 12 VDC	4.430.000	4.430.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	81111812-004	FRU-HRX 5VDC 6-5 A SWITCHING POWER Fuente de alimentacion conmutada de 5 VDC 6-5A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	FRU-HRX 5VDC	USA	FRU-HRX 5VDC 6-5 A SWITCHING POWER Fuente de alimentacion conmutada de 5 VDC 6-5A	3.330.000	3.330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	81111812-004	FRU-POWER SUPPLY 5VDC 12A HRX Fuente de 5VDC-12A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	FRU-POWER	USA	FRU-POWER SUPPLY 5VDC 12A HRX Fuente de 5VDC-12A	2.900.000	2.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	81111812-004	FRU-POWER SUPPLY 12VDC 7A HRX Fuente de 12VDC-7A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	FRU-POWER SUPPLY 12VDC	USA	FRU-POWER SUPPLY 12VDC 7A HRX Fuente de 12VDC-7A	2.900.000	2.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	81111812-004	FRU-PHOTOCELL TRANSMITTER HRX fotocelula - transmisor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	FRU-PHOTOCELL TRANSMITTER HRX	USA	FRU-PHOTOCELL TRANSMITTER HRX fotocelula - transmisor	1.750.000	1.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	81111812-004	FRU-PHOTOCELL RECEIVER, HRX fotocelula - receptor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	FRU-PHOTOCELL	USA	FRU-PHOTOCELL RECEIVER, HRX fotocelula - receptor	1.750.000	1.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	81111812-004	FRU-LXDA POWER CABLE HARNESS HRX 500-550 kit de cables Teclado HRX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	FRU-LXDA POWER	USA	FRU-LXDA POWER CABLE HARNESS HRX 500-550 kit de cables Teclado HRX	1.450.000	1.450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	81111812-004	FRU SWITCH LOCK WITH KEY HRX llave de encendido del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	FRU SWITCH LOCK WITH KEY HRX	USA	FRU SWITCH LOCK WITH KEY HRX llave de encendido del equipo	1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	81111812-004	FRU-CIRCUIT BREAKER 10A 220V HRX llave termomagnetica 10A-220V	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	FRU-CIRCUIT BREAKER 10A 220V HRX	USA	FRU-CIRCUIT BREAKER 10A 220V HRX llave termomagnetica 10A-220V	1.450.000	1.450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	81111812-004	FRU-6545 POWER CABLE HARNESS HRX kit de cables de energia HRX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	FRU-6545 POWER CABLE HARNESS HRX	USA	FRU-6545 POWER CABLE HARNESS HRX kit de cables de energia HRX	1.750.000	1.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	81111812-004	FRU-CAPACITOR METALLIZED POLYPROPYLENE OIL FILLED MOTTOR RUN X386S HRX capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	Morpho Detection	Morpho Detection	FRU-CAPACITOR METALLIZED POLYPROPYLENE	USA	FRU-CAPACITOR METALLIZED POLYPROPYLENE OIL FILLED MOTTOR RUN X386S HRX capacitor	880.000	880.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER DE MALETAS				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
OMNI S.A. - 80020160-4	325.777.522	07-12-2016	09:01:26.226	Propuesta
		Código Verificador:	843f9dc98fbbfd76a9ce63c86da75ce2	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER DE MALETAS

Oferente	Mejor Precio
OMNI S.A. - 80020160-4	325.777.522

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80020160-4 - OMNI S.A.

Item	Precio Ganador
1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER DE MALETAS	325.777.522

Listado de Mensajes

1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER DE MALETAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-12-2016	09:01:28.524
Buenos días, comenzamos la Subasta.	07-12-2016	09:01:36.980
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-12-2016	09:01:39.806
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-12-2016	09:05:08.761
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-12-2016	09:05:12.442
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-12-2016	09:11:12.463
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-12-2016	09:17:14.566
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-12-2016	09:17:14.680

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.