

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 334398

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 12:57 del día 8/9/2017, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 334398 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
de la Institución:

Código Verificador: c92329b6964c0779ad669de570ab9c3d

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio del Interior
UOC:	Policia Nacional
Código SICP:	1050

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - RUC: 753733-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
31.1508.0009093.0000	Póliza	GENERAL SEGUROS	29-08-2017	06-09-2017	04-01-2018
Oferente: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - RUC: 2278535-3					
1508.1021	Póliza	ATALAYA S.A. DE SEGUROS GENERALES	06-09-2017	06-09-2017	07-12-2017
Oferente: Friotexs G S.R.L. - RUC: 80060869-0					
36.1508.0005037.0000	Póliza	Alfa S.A. de Seguros Y Reaseguros	01-09-2017	06-09-2017	04-01-2018

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Oferente: Friotexs G S.R.L. - RUC: 80060869-0

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 3

--	--	--	--	--	--

Oferente: JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - RUC: 1181806-9

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 4

36.1508.0005029.0000	Póliza	ALFA S.A	28-08-2017	07-09-2017	15-01-2018
----------------------	--------	----------	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:	1 - Lote N° 1 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1
------------------------------	---

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGUN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpeza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza del filtro de careta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Limpieza de cañería de desagüe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		15.000	15.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de cañería de desagüe	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de trasformador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de trasformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Cambio de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COPMUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	950.000	950.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - Lote N° 2- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca RBD de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpeza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza del filtro de careta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Limpieza de cañería de desagüe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de cañería de desagüe	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		220.000	220.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	165.000	165.000
--	-----	-----	-------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por perdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

14	72102305-001	Cambio de buje ventilador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	72102305-001	Cambio de transformador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de transformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Cambio de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000
--	-----	-----	-------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	RBD	RBD	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	950.000	950.000

INFORMACION DEL LOTE: 3 - Lote N° 3- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpeza de bandeja de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpeza del filtro de careta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpeza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Limpeza de cañería de desagüe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de cañería de desagüe	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por perdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de trasformador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de trasformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.]	112.000	112.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Cambio de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	NACIONAL		280.000	280.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	280.000	280.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COPMUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	NACIONAL		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	NACIONAL		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	NACIONAL		950.000	950.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	950.000	950.000

INFORMACION DEL LOTE:	4 - Lote N° 4 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAMES de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1
------------------------------	--

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	NACIONAL		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000
--	-------	-------	-------	-------	---	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpeza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpeza de bandeja de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpeza del filtro de careta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpeza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Limpeza de cañería de desague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de cañería de desague	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	COMPUNEW	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de transformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000
--	-------	-------	-------	-------	---	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

23	72102305-001	Cambio de placa electronica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPI SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPI SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPI SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPI SPLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAMES	JAMES	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPI SPLIT	950.000	950.000

INFORMACION DEL LOTE:	5 - Lote N° 5 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca YOTO de 12.000/ 18.000 BTU. - Prog. 2.1.1
------------------------------	--

DATOS DEL ITEM							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpeza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza del filtro de careta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Limpieza de cañería de desagüe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de cañería de desagüe	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	165.000	165.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de trasformador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de trasformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Cambio de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	YOTO	YOTO	SPLIT	CHINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	950.000	950.000

INFORMACION DEL LOTE: 6 - Lote N° 6 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 12.000/ 18.000 / 24.000 BTU - Prog. 2.1.1

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpeza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	NACIONAL		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza del filtro de careta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Limpieza de cañería de desague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de cañería de desague	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	NACIONAL		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
12	72102305-001	Cambio de filtro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
15	72102305-001	Cambio de trasformador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de trasformador	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
16	72102305-001	Cambio de relai termico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500	

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GAXALY	GAXALY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GAXALY	GAXALY	GAXALY	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Cambio de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GAXALY	GAXALY	GAXALY	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GAXALY	GAXALY	GAXALY	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GAXALY	GAXALY	GAXALY	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GAXALY	GAXALY	GAXALY	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GAXALY	GAXALY	GAXALY	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	950.000	950.000

INFORMACION DEL LOTE:	7 - Lote N° 7- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2
------------------------------	--

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de bandeja de drenaje					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	72102305-001	Limpieza del filtro de careta					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Limpieza de cañería de desagüe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de cañería de desagüe	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000
--	-----	-----	-------	-------	---------------------------------------	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de transformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	10.000	10.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Cambio de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

27	72102305-001	Cambio de motor compresor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	950.000	950.000

INFORMACION DEL LOTE:	8 - Lote N° 8 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2
------------------------------	---

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad			
1	72102305-001	Limpieza de condensador		1			
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad			
2	72102305-001	Limpeza de evaporador		1			
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad			
3	72102305-001	Limpieza de bandeja de drenaje		1			
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad			
4	72102305-001	Limpieza del filtro de careta		1			
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad

5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
6	72102305-001	Limpieza de cañería de desagüe					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de cañería de desagüe	15.000	15.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	16.500	16.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
9	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de transformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Cambio de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	35.000	35.000
--	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------	--------	--------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
27	72102305-001	Cambio de motor compresor				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	950.000	950.000

INFORMACION DEL LOTE:	9 - Lote N° 9 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2
------------------------------	---

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	72102305-001	Limpieza de condensador				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	72102305-001	Limpeza de evaporador				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
3	72102305-001	Limpieza de bandeja de drenaje				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
4	72102305-001	Limpieza del filtro de careta				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro de careta	50.000	50.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000
--	--------	--------	-------	-------	---------------------------------------	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	72102305-001	Limpieza de cañería de desagüe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de cañería de desagüe	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	165.000	165.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de transformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

21	72102305-001	Cambio de capacitor						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
22	72102305-001	Cambio de Turbina					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
23	72102305-001	Cambio de placa electronica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
25	72102305-001	Cambio de contactor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	100.000	100.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000	

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GALAXY	GALAXY	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	950.000	950.000

INFORMACION DEL LOTE: 10 - Lote N° 10 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpeza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza del filtro de careta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
6	72102305-001	Limpieza de cañería de desague				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de cañería de desague	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de transformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000
--	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
23	72102305-001	Cambio de placa electronica				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		280.000	280.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	196.000	196.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	280.000	280.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	950.000	950.000

INFORMACION DEL LOTE: 11 - Lote N° 11- Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 12.000 BTU . - Prog. 2.1.5

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Carga de gas refrigerante por kilo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		105.000	105.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	73.500	73.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de gas refrigerante por kilo	105.000	105.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		63.000	63.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	44.100	44.100
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	63.000	63.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	63.000	63.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Cambio de motor compresor de 12.000 BTU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		800.000	800.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	560.000	560.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor de 12.000 BTU	800.000	800.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		178.500	178.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	124.950	124.950
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	178.500	178.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	179.000	179.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		42.000	42.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	29.400	29.400
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de irradiador de calor	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	45.000	45.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Cambio de relay térmico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	COMPUNEW	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relay térmico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Cambio de termostato de alta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		36.750	36.750
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato de alta	36.750	36.750
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	37.000	37.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Cambio de termostato de baja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		36.750	36.750
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	25.000	25.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato de baja	36.750	36.750
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	37.000	37.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de Solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		147.000	147.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	102.900	102.900
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Solenoide	147.000	147.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de perillas de mando	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.500	10.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.350	7.350
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de perillas de mando	10.500	10.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	11.000	11.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de placa electrónica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electrónica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

15	72102305-001	Cambio de válvula inversora						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de válvula inversora	120.000	120.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
16	72102305-001	Cambio de caretas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		42.000	42.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	29.400	29.400	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de caretas	42.000	42.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	45.000	45.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
17	72102305-001	Cambio de protector térmico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.500	10.500	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.350	7.350	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de protector térmico	10.500	10.500	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	11.000	11.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
18	72102305-001	Adaptación de rulemán del motor ventilador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de rulemán del motor ventilador	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
19	72102305-001	Cambio de buje al motor ventilador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		52.500	52.500	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	36.750	36.750	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje al motor ventilador	52.500	52.500	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	53.000	53.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta ventilador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000	

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de turbina y paleta ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	72102305-001	Reparación de la parte eléctrica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		84.000	84.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	58.800	58.800
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de la parte eléctrica	84.000	84.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	85.000	85.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de contactores	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactores	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	72102305-001	Reparación interconexión eléctrica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		84.000	84.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	58.800	58.800
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación interconexión eléctrica	84.000	84.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	85.000	85.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	72102305-001	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		95.500	95.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	66.850	66.850
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	85.500	85.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	95.000	95.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	72102305-001	Vacío del sistema	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		42.000	42.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	29.400	29.400
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Vacío del sistema	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	45.000	45.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	72102305-001	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		73.500	73.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	51.450	51.450
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	73.500	73.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	75.000	75.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de rulemanes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		26.250	26.250
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	18.000	18.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de rulemanes	26.250	26.250
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	72102305-001	Bujes de los motores eléctricos.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.500	10.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.350	7.350
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Bujes de los motores eléctricos	10.500	10.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	11.000	11.000

INFORMACION DEL LOTE:	12 - Lote N° 12 - Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 18.000 BTU - Prog. 2.1.5
------------------------------	--

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	72102305-001	Carga de gas refrigerante por kilo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		105.000	105.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	73.500	73.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de gas refrigerante por kilo	105.000	105.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		63.000	63.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	44.100	44.100
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	63.000	63.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	65.000	65.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	130.000	130.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	72102305-001	Cambio de motor compresor de 18.000 BTU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		800.000	800.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	560.000	560.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor de 18.000 BTU	800.000	800.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	800.000	800.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		178.500	178.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	124.950	124.950
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	178.500	178.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	180.000	180.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		42.000	42.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	29.400	29.400
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de irradiador de calor	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	45.000	45.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	72102305-001	Cambio de relay térmico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relay térmico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	72102305-001	Cambio de termostato de alta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		36.750	36.750
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato de alta	36.750	36.750
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	37.000	37.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Cambio de termostato de baja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		36.750	36.750
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato de baja	36.750	36.750
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	37.000	37.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de Solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		147.000	147.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	102.900	102.900
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Solenoide	147.000	147.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de perillas de mando	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.500	10.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.350	7.350
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de perillas de mando	10.500	10.500

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	11.000	11.000
--	-----	-----	-------	-------	---------------------------------------	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de placa electrónica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electrónica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de válvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de válvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de caretas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		42.000	42.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	29.400	29.400
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de caretas	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	45.000	45.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de protector térmico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		10.500	10.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.350	7.350
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de protector térmico	10.500	10.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	11.000	11.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	72102305-001	Adaptación de rulemán del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de rulemán del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de buje al motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		52.500	52.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	36.750	36.750
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje al motor ventilador	52.500	52.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	55.000	55.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		189.000	189.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	132.300	132.300
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de turbina y paleta ventilador	189.000	189.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	190.000	190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Reparación de la parte eléctrica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		84.000	84.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	58.800	58.800
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de la parte eléctrica	84.000	84.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	85.000	85.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de contactores	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactores	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Reparación interconexión eléctrica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		84.000	84.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	58.800	58.800
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación interconexión eléctrica	84.000	84.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	85.000	85.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		94.500	94.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	66.150	66.150

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	94.500	94.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Vacío del sistema	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		42.000	42.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	29.400	29.400
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Vacío del sistema	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	45.000	45.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		73.500	73.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	51.450	51.450
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	73.500	73.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	75.000	75.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de rulemanes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		26.250	26.250
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	18.000	18.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de rulemanes	26.250	26.250
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	72102305-001	Bujes de los motores eléctricos.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.500	10.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.350	7.350
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Bujes de los motores eléctricos.	10.500	10.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	11.000	11.000

INFORMACION DEL LOTE: 13 - Lote N° 13 - Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 24.000 BTU - Prog. 2.1.5

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Carga de gas refrigerante por kilo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		105.000	105.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	73.500	73.500

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de gas refrigerante por kilo	105.000	105.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		63.000	63.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	44.100	44.100
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	63.000	63.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Cambio de motor compresor de 24.000 BTU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor de 24.000 BTU	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	1.000.000	1.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		178.500	178.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	124.950	124.950
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	178.500	178.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		42.000	42.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	29.400	29.400
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de irradiador de calor	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	45.000	45.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

7	72102305-001	Cambio de relay térmico						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relay térmico	25.000	25.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	30.000	30.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
8	72102305-001	Cambio de termostato de alta					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		36.750	36.750	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	25.000	25.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato de alta	36.750	36.750	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
9	72102305-001	Cambio de termostato de baja					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		36.750	36.750	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	25.000	25.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato de baja	36.750	36.750	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
10	72102305-001	Cambio de llave selectora					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
11	72102305-001	Cambio de capacitor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
12	72102305-001	Cambio de Solenoide					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		147.000	147.000	

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	102.900	102.900
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Solenoide	147.000	147.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
13	72102305-001	Cambio de perillas de mando				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.500	10.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.350	7.350
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de perillas de mando	10.500	10.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	11.000	11.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
14	72102305-001	Cambio de placa electrónica				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electrónica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
15	72102305-001	Cambio de válvula inversora				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de válvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
16	72102305-001	Cambio de caretas				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		42.000	42.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	29.400	29.400
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de caretas	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	45.000	45.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
17	72102305-001	Cambio de protector térmico				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.500	10.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.350	7.350
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de protector térmico	10.500	10.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	11.000	11.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Adaptación de rulemán del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de rulemán del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de buje al motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		52.500	52.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	36.750	36.750
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje al motor ventilador	52.500	52.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	55.000	55.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		189.000	189.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	132.300	132.300
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de turbina y paleta ventilador	189.000	189.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	190.000	190.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Reparación de la parte eléctrica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		84.000	84.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	58.800	58.800
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de la parte eléctrica	84.000	84.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	85.000	85.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de contactores	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactores	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Reparación interconexión eléctrica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		84.000	84.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	58.800	58.800
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación interconexión eléctrica	84.000	84.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	85.000	85.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		94.500	94.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	66.150	66.150
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	94.500	94.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Vacío del sistema	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		42.000	42.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	29.400	29.400
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Vacío del sistema	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	45.000	45.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		73.500	73.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	51.450	51.450
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	73.500	73.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de rulemanes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		26.250	26.250
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	18.000	18.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de rulemanes	26.250	26.250
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	72102305-001	Bujes de los motores eléctricos.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.500	10.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.350	7.350
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Bujes de los motores eléctricos	10.500	10.500

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	12.000	12.000
--	-----	-----	-------	-------	---------------------------------------	--------	--------

INFORMACION DEL LOTE:	14 - Lote N° 14 - Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 36.000 BTU - Prog. 2.1.5
------------------------------	--

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Carga de gas refrigerante por kilo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		105.000	105.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	73.500	73.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de gas refrigerante por kilo	105.000	105.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		63.000	63.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	44.100	44.100
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	63.000	63.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	65.000	65.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Cambio de motor compresor de 36.000 BTU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor de 36.000 BTU	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		178.500	178.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	124.950	124.950
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	178.500	178.500

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	180.000	180.000
--	-----	-----	-------	-------	---------------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		42.000	42.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	29.400	29.400
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de irradiador de calor	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	45.000	45.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	72102305-001	Cambio de relay térmico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relay térmico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	72102305-001	Cambio de termostato de alta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		36.750	36.750
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato de alta	36.750	36.750
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	72102305-001	Cambio de termostato de baja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		36.750	36.750
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato de baja	36.750	36.750
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de Solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		147.000	147.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	102.900	102.900
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Solenoide	147.000	147.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de perillas de mando	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.500	10.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.350	7.350
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de perillas de mando	10.500	10.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	12.000	12.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de placa electrónica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electrónica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de válvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de válvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de caretas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		42.000	42.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	29.400	29.400

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de caretas	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	45.000	45.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de protector térmico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.500	10.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.350	7.350
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de protector térmico	10.500	10.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	11.000	11.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Adaptación de rulemán del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de rulemán del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de buje al motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		52.500	52.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	36.750	36.750
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje al motor ventilador	52.500	52.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	55.000	55.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de turbina y paleta ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Reparación de la parte eléctrica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		84.000	84.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	58.800	58.800
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de la parte eléctrica	84.000	84.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	85.000	85.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

22	72102305-001	Cambio de contactores						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactores	100.000	100.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
23	72102305-001	Reparación interconexión eléctrica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		84.000	84.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	58.800	58.800	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación interconexión eléctrica	84.000	84.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	85.000	85.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
24	72102305-001	Prueba de estanqueidad con nitrógeno					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		94.500	94.500	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	66.150	66.150	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	94.500	94.500	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
25	72102305-001	Vacío del sistema					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		42.000	42.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	29.400	29.400	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Vacío del sistema	42.000	42.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	45.000	45.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
26	72102305-001	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		73.500	73.500	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	51.450	51.450	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	73.500	73.500	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
27	72102305-001	Cambio de rulemanes					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		26.250	26.250	

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	18.000	18.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de rulemanes	26.250	26.250
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	72102305-001	Bujes de los motores eléctricos.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.500	10.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.350	7.350
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Bujes de los motores eléctricos.	10.500	10.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	12.000	12.000

INFORMACION DEL LOTE: 15 - Lote N° 15- Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Carga de gas refrigerante por kilo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		105.000	105.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	73.500	73.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de gas refrigerante por kilo	105.000	105.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		63.000	63.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	44.100	44.100
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	63.000	63.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Cambio de motor compresor de 48.000 BTU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor de 48.000 BTU	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		178.500	178.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	124.950	124.950
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	178.500	178.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		42.000	42.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	29.400	29.400
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de irradiador de calor	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	45.000	45.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Cambio de relay térmico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relay térmico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Cambio de termostato de alta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		36.750	36.750
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato de alta	36.750	36.750
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Cambio de termostato de baja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		36.750	36.750
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato de baja	36.750	36.750
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de Solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		147.000	147.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	102.900	102.900
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Solenoide	147.000	147.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	150.000	150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de perillas de mando	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.500	10.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.350	7.350
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de perillas de mando	10.500	10.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	12.000	12.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de placa electrónica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electrónica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de válvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de válvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de caretas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		42.000	42.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	29.400	29.400
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de caretas	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	45.000	45.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de protector térmico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.500	10.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.350	7.350
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de protector térmico	10.500	10.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	12.000	12.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Adaptación de rulemán del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de rulemán del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de buje al motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	NACIONAL		52.500	52.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	36.750	36.750
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje al motor ventilador	52.500	52.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	55.000	55.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de turbina y paleta ventilador	100.000	100.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000
--	-----	-----	-------	-------	---------------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	72102305-001	Reparación de la parte eléctrica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		84.000	84.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	58.800	58.800
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de la parte eléctrica	84.000	84.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	85.000	85.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de contactores	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactores	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	72102305-001	Reparación interconexión eléctrica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		84.000	84.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	58.800	58.800
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación interconexión eléctrica	84.000	84.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	85.000	85.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	72102305-001	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		94.500	94.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	66.150	66.150
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	94.500	94.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	72102305-001	Vacío del sistema	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		42.000	42.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	29.400	29.400
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Vacío del sistema	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	45.000	45.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	72102305-001	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		73.500	73.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	51.450	51.450
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	73.500	73.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de rulemanes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		26.250	26.250
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	18.000	18.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de rulemanes	26.250	26.250
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	72102305-001	Bujes de los motores eléctricos.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.500	10.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.350	7.350
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Bujes de los motores eléctricos	10.500	10.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	12.000	12.000

INFORMACION DEL LOTE: 16 - Lote N° 16 - Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro y careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		150.000	150.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	105.000	105.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de gas refrigerante	150.000	150.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador,	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del rulemán del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		65.000	65.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	65.000	65.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de válvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de Compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		800.000	800.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	560.000	560.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Compresor	800.000	800.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Plaqueta con control	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor de marcha	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de turbina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador del condensador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

INFORMACION DEL LOTE: 17 - Lote N° 17- Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado MIDAS 12.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro y careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		150.000	150.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	105.000	105.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de gas refrigerante	150.000	150.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador,	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del rulemán del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		65.000	65.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	65.000	65.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	NACIONAL		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de válvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de Compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		800.000	800.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	560.000	560.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Compresor	800.000	800.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Plaqueta con control	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor de marcha	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
15	72102305-001	Cambio de turbina					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador del condensador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

INFORMACION DEL LOTE:	18 - Lote N° 18 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDEA 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5
------------------------------	---

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad

3	72102305-001	Limpieza de drenaje						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de drenaje	40.000	40.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro y careta	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		150.000	150.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	105.000	105.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de gas refrigerante	150.000	150.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	150.000	150.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador,	110.000	110.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del rulemán del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		65.000	65.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	65.000	65.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	65.000	65.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de válvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de Compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Compresor	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	950.000	950.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Plaqueta con control	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor de marcha	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de turbina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador del condensador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

INFORMACION DEL LOTE: 19 - Lote N° 19 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado TOKYO 18.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro y careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		150.000	150.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	105.000	105.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de gas refrigerante	150.000	150.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del rulemán del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		65.000	65.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	65.000	65.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	65.000	65.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de válvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de Compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Compresor	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	950.000	950.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Plaqueta con control	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor de marcha	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de turbina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador del condensador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	TOKYO	TOKYO	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

INFORMACION DEL LOTE: 20 - Lote N° 20 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado GREE 60.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de drenaje	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro y careta	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		200.000	200.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	140.000	140.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de gas refrigerante	200.000	200.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	200.000	200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		140.000	140.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	98.000	98.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador,	140.000	140.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	140.000	140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.000	10.000

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.000	7.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del rulemán del motor ventilador	10.000	10.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	12.000	12.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		65.000	65.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	65.000	65.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	65.000	65.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de válvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	130.000	130.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de Compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		2.300.000	2.300.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	1.610.000	1.610.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Compresor	2.300.000	2.300.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	2.500.000	2.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		180.000	180.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	126.000	126.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Plaqueta con control	180.000	180.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	180.000	180.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor de marcha	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de turbina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador del condensador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GREE	GREE	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

INFORMACION DEL LOTE:	21 - Lote N° 21- Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado VCP 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5
------------------------------	--

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro y careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		150.000	150.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	105.000	105.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de gas refrigerante	150.000	150.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	150.000	150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador,	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del rulemán del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		65.000	65.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	65.000	65.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de válvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de Compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Compresor	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Plaqueta con control	160.000	160.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000
--	-----	-----	-------	-------	---------------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor de marcha	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	72102305-001	Cambio de turbina					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador del condensador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	VCP	VCP	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

INFORMACION DEL LOTE:	22 - Lote N° 22 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18000/ 24.000 BTU - Prog. 2.1.6
------------------------------	---

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	50.000	50.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000
--	-----	-----	-------	-------	---------------------------------------	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza del filtro de careta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Limpieza de cañería de desagüe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		15.000	15.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de cañería de desagüe	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por perdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de trasformador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de trasformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

19	72102305-001	Cambio de termostato						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	90.000	90.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
20	72102305-001	Cambio de llave selectora					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
21	72102305-001	Cambio de capacitor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
22	72102305-001	Cambio de Turbina					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
23	72102305-001	Cambio de placa electronica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000	

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		250.000	250.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	175.000	175.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	250.000	250.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		950.000	950.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	950.000	950.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	950.000	950.000

INFORMACION DEL LOTE: 23 - Lote N° 23- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000 BTU - Prog. 2.1.6

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpeza de bandeja de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpeza del filtro de careta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpeza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Limpeza de cañería de desagüe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de cañería de desagüe	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	arga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	165.000	165.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por perdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de transformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000
--	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	90.000	90.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	72102305-001	Cambio de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		250.000	250.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	175.000	175.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	250.000	250.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		800.000	800.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	560.000	560.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	800.000	800.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDAS	MIDAS	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	950.000	950.000

INFORMACION DEL LOTE: 24 - Lote N° 24 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 18.000 BTU - - Prog. 2.1.6

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpeza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpeza de bandeja de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpeza del filtro de careta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpeza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Limpeza de cañería de desague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de cañería de desague	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por perdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.V	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
15	72102305-001	Cambio de trasformador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de trasformador	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
16	72102305-001	Cambio de relai termico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	25.000	25.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
17	72102305-001	Cambio de capilar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000	

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Cambio de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	250.000	250.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		800.000	800.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	560.000	560.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	800.000	800.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	900.000	900.000

INFORMACION DEL LOTE:	25 - Lote N° 25 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca SPEED de 24.000 BTU. - Prog. 2.1.6
------------------------------	---

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpeza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpeza de bandeja de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpeza del filtro de careta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpeza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Limpeza de cañería de desagüe	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza y lubricación de turbina y paleta ventilador	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000
--	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
15	72102305-001	Cambio de transformador				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de transformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	25.000	25.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Cambio de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		250.000	250.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	175.000	175.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	250.000	250.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		800.000	800.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	560.000	560.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	800.000	800.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPEED	SPEED	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	950.000	950.000

INFORMACION DEL LOTE: 26 - Lote N° 26 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Ventanal Marca SPRINGER de 12.000 BTU - Prog. 2.1.6

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpeza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpeza de bandeja de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpeza del filtro de careta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpeza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Limpeza de cañería de desague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de cañería de desague	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	nstalación y montaje del equipo	220.000	220.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	220.000	220.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	165.000	165.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
9	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
11	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
12	72102305-001	Cambio de filtro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000	

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de transformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Cambio de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		250.000	250.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	175.000	175.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	250.000	250.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		800.000	800.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	560.000	560.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	800.000	800.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	SPRINGER	SPRINGER	VENTANAL	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO VENTANAL	800.000	800.000

INFORMACION DEL LOTE: 27 - Lote N° 27 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 60.000 BTU - Prog. 2.1.6

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpeza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpeza de bandeja de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpeza del filtro de careta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpeza y lubricación de turbina y paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Limpeza de cañería de desague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de cañería de desague	15.000	15.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000
--	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		220.000	220.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	165.000	165.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de transformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	1.600.000	1.600.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

23	72102305-001	Cambio de placa electronica	1
----	--------------	-----------------------------	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		250.000	250.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	175.000	175.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	250.000	250.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		1.850.000	1.850.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	1.295.000	1.295.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	1.850.000	1.850.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	MIDEA	MIDEA	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	1.850.000	1.850.000

INFORMACION DEL LOTE: 28 - Lote N° 28 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca WESTPOINT modelo CLJ de 60.000BTU - Prog. 2.1.6

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

1	72102305-001	Limpieza de condensador						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
2	72102305-001	Limpeza de evaporador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de evaporador	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
3	72102305-001	Limpieza de bandeja de drenaje					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de bandeja de drenaje	40.000	40.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	40.000	40.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
4	72102305-001	Limpieza del filtro de careta					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro de careta	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
6	72102305-001	Limpieza de cañería de desague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000	

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de cañería de desague	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU		165.000	165.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por perdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de transformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	100.000	100.000
--	-----------	-----------	-----	------	-------------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	72102305-001	Cambio de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	110.000	110.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		250.000	250.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	175.000	175.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	250.000	250.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	250.000	250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	35.000	35.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		1.850.000	1.850.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	1.295.000	1.295.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	1.850.000	1.850.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	WESTPOINT	WESTPOINT	CLJ	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO CLJ	2.000.000	2.000.000

INFORMACION DEL LOTE:	29 - Lote N° 29- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GOLD H de 60.000BTU - Prog. 2.1.6
------------------------------	---

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	72102305-001	Limpieza de condensador				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	72102305-001	Limpeza de evaporador				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
3	72102305-001	Limpieza de bandeja de drenaje				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
4	72102305-001	Limpieza del filtro de careta				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
6	72102305-001	Limpieza de cañería de desague				1	

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de cañería de desagüe	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por perdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de transformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

17	72102305-001	Cambio de capilar						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	80.000	80.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	100.000	100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
19	72102305-001	Cambio de termostato					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	90.000	90.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
20	72102305-001	Cambio de llave selectora					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	80.000	80.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
21	72102305-001	Cambio de capacitor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	160.000	160.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
22	72102305-001	Cambio de Turbina					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000	

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Cambio de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	1.715.000	1.715.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		2.450.000	2.450.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	2.450.000	2.450.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	GOLD H	GOLD H	SPLIT	EEUU	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO PLIT	2.800.000	2.800.000

INFORMACION DEL LOTE:	30 - Lote N° 30 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 48.000 BTU - Prog. 2.1.6
------------------------------	--

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72102305-001	Limpeza de evaporador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpeza de evaporador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de bandeja de drenaje					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de bandeja de drenaje	40.000	40.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	72102305-001	Limpieza del filtro de careta					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza del filtro de careta	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Limpieza de cañería de desagüe	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	10.500	10.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		15.000	15.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de cañería de desagüe	15.000	15.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Instalación y montaje del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	154.000	154.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		220.000	220.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación y montaje del equipo	220.000	220.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Carga de Gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	115.500	115.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		165.000	165.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Carga de Gas refrigerante	165.000	165.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Soldadura por pérdida de gas	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Rebobinado del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	NACIONAL		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación del ruleman del motor ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Cambio de filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	NACIONAL		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de filtro	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	NACIONAL		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de paleta de ventilador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de buje ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	NACIONAL		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de buje ventilador	20.000	20.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Cambio de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	NACIONAL		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de transformador	50.000	50.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Cambio de relai termico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	NACIONAL		25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relai termico	25.000	25.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	25.000	25.000
--	-----	-----	-------	-------	---------------------------------------	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Cambio de capilar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capilar	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor ventilador	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Cambio de termostato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de termostato	90.000	90.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Cambio de llave selectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de llave selectora	80.000	80.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Cambio de capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	112.000	112.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		160.000	160.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de capacitor	160.000	160.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Cambio de Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de Turbina	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Cambio de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	77.000	77.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		110.000	110.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de placa electronica	110.000	110.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Cambio de valvula inversora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de valvula inversora	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Cambio de contactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	175.000	175.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		250.000	250.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de contactor	100.000	100.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Aislamiento de rubotex	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Aislamiento de rubotex	35.000	35.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	1.295.000	1.295.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		1.850.000	1.850.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de motor compresor	1.850.000	1.850.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	JAM	JAM	SPLIT	CHINA	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	2.000.000	2.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 31 - Lote N° 31- Mantenimiento /Reparación de Aire Acondicionado Programa 2.2.0

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102305-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	3.262.000	3.262.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		4.660.000	4.660.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU	5.592.000	5.592.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ INGENIERIA	HZ INGENIERIA	SPLIT	NACIONAL	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	4.660.000	4.660.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72102305-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	3.297.000	3.297.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		4.710.000	4.710.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU	5.652.000	5.652.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ INGENIERIA	HZ INGENIERIA	SPLIT	NACIONAL	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	4.710.000	4.710.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72102305-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	3.332.000	3.332.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		4.760.000	4.760.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU	5.712.000	5.712.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ INGENIERIA	HZ INGENIERIA	SPLIT	NACIONAL	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	4.760.000	4.760.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	72102305-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	3.367.000	3.367.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		4.810.000	4.810.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU	5.772.000	5.772.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ INGENIERIA	HZ INGENIERIA	SPLIT	NACIONAL	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	4.810.000	4.810.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	72102305-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	3.412.500	3.412.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		4.875.000	4.875.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU	5.850.000	5.850.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ INGENIERIA	HZ INGENIERIA	SPLIT	NACIONAL	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	4.875.000	4.875.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	3.507.000	3.507.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		5.010.000	5.010.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU	6.012.000	6.012.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ INGENIERIA	HZ INGENIERIA	SPLIT	NACIONAL	MANT. Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT	5.010.000	5.010.000

INFORMACION DEL LOTE: 32 - Lote N° 32- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU- Prog. 2.1.7

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de careta y filtro	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.000	7.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		10.000	10.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de drenaje	12.000	12.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		10.000	10.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	595.000	595.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		850.000	850.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	1.020.000	1.020.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		850.000	850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	210.000	210.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		300.000	300.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	360.000	360.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	164.500	164.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		235.000	235.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	282.000	282.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		235.000	235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de placa electrónica	144.000	144.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	126.000	126.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		180.000	180.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	216.000	216.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	98.000	98.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		140.000	140.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	168.000	168.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		60.000	60.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	72.000	72.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000
--	----	----	-------	----------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	73.500	73.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		105.000	105.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	126.000	126.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		105.000	105.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	98.000	98.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		140.000	140.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	168.000	168.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierra y prueba de hermeticidad con nitrógeno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	119.000	119.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		170.000	170.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Detección de pérdida de gas soldadura de sierra y prueba de hermeticidad con nitrógeno	204.000	204.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina	60.000	60.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	48.000	48.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		60.000	60.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	72.000	72.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		60.000	60.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	72.000	72.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	48.000	48.000	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)					1	

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		60.000	60.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	105.000	105.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		150.000	150.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC,	180.000	180.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de bandeja de drenaje de UE	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relé térmico.	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		60.000	60.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		65.000	65.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	78.000	78.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		65.000	65.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	78.000	78.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	42.000	42.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000
--	----	----	-------	----------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		60.000	60.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de filtro de aire de UE (con provisión)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de tapa de robinete de con provisión	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de robinete de servicio con provisión	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	31.500	31.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		45.000	45.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	54.000	54.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		45.000	45.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento de protectores térmicos	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de protectores térmicos	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	96.000	96.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	144.000	144.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	144.000	144.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

INFORMACION DEL LOTE: 33 - Lote N° 33 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - Prog 2.1.7

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de careta y filtro	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		10.000	10.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.000	7.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de drenaje	12.000	12.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		10.000	10.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		900.000	900.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	630.000	630.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	1.080.000	1.080.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		900.000	900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		300.000	300.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	210.000	210.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales)	360.000	360.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		235.000	235.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	164.500	164.500

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	282.000	282.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		235.000	235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de placa electrónica.	144.000	144.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		180.000	180.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	126.000	126.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	216.000	216.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		140.000	140.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	98.000	98.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	168.000	168.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		140.000	140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	ambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		105.000	105.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	73.500	73.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	126.000	126.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		105.000	105.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		140.000	140.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	98.000	98.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	168.000	168.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		140.000	140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		170.000	170.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	119.000	119.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Detección de pérdida de gas soldadura de sierra y prueba de hermeticidad con nitrógeno	204.000	204.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		150.000	150.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	105.000	105.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC	180.000	180.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de bandeja de drenaje de UE	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	42.000	42.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000
--	----	----	-------	----------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relé térmico.	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		65.000	65.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	78.000	78.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		65.000	65.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	78.000	78.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de tapa de robinete de con provisión	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de robinete de servicio con provisión	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		45.000	45.000

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	31.500	31.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	54.000	54.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		45.000	45.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento de protectores térmicos	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de protectores térmicos	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	96.000	96.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	144.000	144.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	144.000	144.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

INFORMACION DEL LOTE: 34 - Lote 34 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU -Prog 2.1.7

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de careta y filtro	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		10.000	10.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.000	7.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de drenaje	12.000	12.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		10.000	10.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		1.065.000	1.065.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	665.000	665.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	1.140.000	1.140.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		950.000	950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		300.000	300.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	210.000	210.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	360.000	360.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		300.000	300.000
--	----	----	-------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		235.000	235.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	164.500	164.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	282.000	282.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		235.000	235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de placa electrónica.	144.000	144.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		180.000	180.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	126.000	126.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	216.000	216.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		140.000	140.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	98.000	98.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	168.000	168.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		105.000	105.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	73.500	73.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	126.000	126.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		105.000	105.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		140.000	140.000

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	98.000	98.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	168.000	168.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierra y prueba de hermeticidad con nitrógeno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		170.000	170.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	119.000	119.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Detección de pérdida de gas soldadura de sierra y prueba de hermeticidad con nitrógeno	204.000	204.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		150.000	150.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	105.000	105.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC)	180.000	180.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		150.000	150.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de bandeja de drenaje de UE	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relé térmico.	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		65.000	65.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	78.000	78.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		65.000	65.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	78.000	78.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de tapa de robinete de con provisión	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de robinete de servicio con provisión	36.000	36.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000
--	----	----	-------	----------	--	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		45.000	45.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	31.500	31.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	54.000	54.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		45.000	45.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento de protectores térmicos	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de protectores térmicos	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	96.000	96.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	144.000	144.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	144.000	144.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

INFORMACION DEL LOTE: 35 - Lote 35 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU-Prog 2.1.7

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de careta y filtro	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		10.000	10.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.000	7.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de drenaje	12.000	12.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		10.000	10.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		1.000.000	1.000.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	700.000	700.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	1.200.000	1.200.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		300.000	300.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	210.000	210.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales)	360.000	360.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		235.000	235.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	164.500	164.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	282.000	282.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		235.000	235.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de placa electrónica	144.000	144.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		180.000	180.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	126.000	126.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	216.000	216.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		140.000	140.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	98.000	98.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	168.000	168.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		105.000	105.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	73.500	73.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	126.000	126.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		105.000	105.000
--	----	----	-------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		140.000	140.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	98.000	98.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	168.000	168.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierra y prueba de hermeticidad con nitrógeno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		170.000	170.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	119.000	119.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Detección de pérdida de gas soldadura de sierra y prueba de hermeticidad con nitrógeno	204.000	204.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		150.000	150.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	105.000	105.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC,	180.000	180.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de bandeja de drenaje de UE	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relé térmico.	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		65.000	65.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	78.000	78.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		65.000	65.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	78.000	78.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		65.000	65.000
--	----	----	-------	----------	--	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de filtro de aire de UE (con provisión)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de tapa de robinete de con provisión	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de robinete de servicio con provisión	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		45.000	45.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	31.500	31.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	54.000	54.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		45.000	45.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento de protectores térmicos	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de protectores térmicos	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Fijación de cañería externa (empalme y encastrado en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		80.000	80.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	96.000	96.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	144.000	144.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	144.000	144.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

INFORMACION DEL LOTE: 36 - Lote 36 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU-Prog 2.1.7

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de careta y filtro	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		10.000	10.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.000	7.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de drenaje	12.000	12.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		10.000	10.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		1.065.000	1.065.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	745.500	745.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	1.278.000	1.278.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		300.000	300.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	210.000	210.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	360.000	360.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		235.000	235.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	164.500	164.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	282.000	282.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		235.000	235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		120.000	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de placa electrónica	144.000	144.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		180.000	180.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	126.000	126.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	216.000	216.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		180.000	180.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		140.000	140.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	98.000	98.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	168.000	168.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		140.000	140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		100.000	100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor	120.000	120.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		105.000	105.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	73.500	73.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	126.000	126.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		105.000	105.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		140.000	140.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	98.000	98.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	168.000	168.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierra y prueba de hermeticidad con nitrógeno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		170.000	170.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	119.000	119.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Detección de pérdida de gas soldadura de sierra y prueba de hermeticidad con nitrógeno	204.000	204.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de roveque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		150.000	150.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	105.000	105.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC,	180.000	180.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	24.000	24.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de bandeja de drenaje de UE	30.000	30.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000
--	----	----	-------	----------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relé térmico.	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		65.000	65.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	78.000	78.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		65.000	65.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	78.000	78.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	42.000	42.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de filtro de aire de UE (con provisión)	72.000	72.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de tapa de robinete de con provisión	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de robinete de servicio con provisión	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		45.000	45.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	31.500	31.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	54.000	54.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		45.000	45.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento de protectores térmicos	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de protectores térmicos	30.000	30.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	48.000	48.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	60.000	60.000

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000
--	----	----	-------	----------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	36.000	36.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	60.000	60.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	96.000	96.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	144.000	144.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	144.000	144.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	HZ	HZ	SPLIT	NACIONAL		120.000	120.000

INFORMACION DEL LOTE: 37 - Lote 37 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - Prog 2.1.7

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de condensador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		30.000	30.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de condensador	36.000	36.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de evaporador	24.000	24.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de careta y filtro	24.000	24.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza de drenaje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	7.000	7.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		10.000	10.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza de drenaje	12.000	12.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	840.000	840.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		1.200.000	1.200.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	1.440.000	1.440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		100.000	100.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	120.000	120.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	210.000	210.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		300.000	300.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	360.000	360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	164.500	164.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		235.000	235.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	282.000	282.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de placa electrónica.	144.000	144.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	126.000	126.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		180.000	180.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	216.000	216.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	98.000	98.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		140.000	140.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	168.000	168.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	72.000	72.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	70.000	70.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		100.000	100.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	73.500	73.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		105.000	105.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	126.000	126.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	98.000	98.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		140.000	140.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	168.000	168.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierra y prueba de hermeticidad con nitrógeno					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	119.000	119.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		170.000	170.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Detección de pérdida de gas soldadura de sierra y prueba de hermeticidad con nitrógeno	204.000	204.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	60.000	60.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	48.000	48.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	72.000	72.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		60.000	60.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	72.000	72.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	48.000	48.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	30.000	30.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		35.000	35.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	42.000	42.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		60.000	60.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	72.000	72.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		25.000	25.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	30.000	30.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	105.000	105.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	nacional		150.000	150.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC,	180.000	180.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	24.000	24.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	14.000	14.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		20.000	20.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	24.000	24.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de bandeja de drenaje de UE	30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	36.000	36.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	42.000	42.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Cambio de relé térmico	36.000	36.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		60.000	60.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	72.000	72.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		65.000	65.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	78.000	78.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	45.500	45.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		65.000	65.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	78.000	78.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	42.000	42.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	42.000	42.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE (con provisión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	42.000	42.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		60.000	60.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de filtro de aire de UE (con provisión)	72.000	72.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	36.000	36.000				
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Instalación de robinete de servicio con provisión	36.000	36.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	31.500	31.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		45.000	45.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	54.000	54.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	36.000	36.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento de protectores térmicos	30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	17.500	17.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		25.000	25.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de protectores térmicos	30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	48.000	48.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	48.000	48.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	28.000	28.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		40.000	40.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	48.000	48.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	21.000	21.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		30.000	30.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	36.000	36.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	96.000	96.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	144.000	144.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	144.000	144.000

INFORMACION DEL LOTE: 38 - Lote 38 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60000 BTU - Prog 2.1.7

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102305-001	Provision y cambio de motor compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	1.330.000	1.330.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		1.900.000	1.900.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision y cambio de motor compresor	2.280.000	2.280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102305-001	Provision y carga de gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	280.000	280.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		400.000	400.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision y carga de gas refrigerante	480.000	480.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Adaptacion del ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y /o condensadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	108.000	108.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Provision y cambio de placa electronica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	91.000	91.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		130.000	130.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision y cambio de placa electronica	156.000	156.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Provision y cambio de termostato alambrico, con relay de 24v y transformador 220v/24v	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	84.000	84.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		120.000	120.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision y cambio de termostato alambrico, con relay de 24v y transformador 220v/24v	14.400	14.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Provision y cambio de capacitor de marcha compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	49.000	49.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision y cambio de capacitor de marcha compresor	84.000	84.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Desmontaje, rebobinado y montaje de motor trifasico de condesador y evaporador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	364.000	364.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		520.000	520.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Desmontaje, rebobinado y montaje de motor trifasico de condesador y evaporador	624.000	624.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Mantenimiento de sistema de condensacion con agua, consistente en la limpieza quimica de serpentina de condensacion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	210.000	210.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		300.000	300.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento de sistema de condensacion con agua, consistente en la limpieza quimica de serpentina de condensacion	360.000	360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Provision y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	24.500	24.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		35.000	35.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	42.000	42.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	72102305-001	Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COPMUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	35.000	35.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		50.000	50.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	72102305-001	Provision y cambio de rele termico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	31.500	31.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		45.000	45.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision y cambio de rele termico	54.000	54.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	72102305-001	Provison de control remoto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	52.500	52.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		75.000	75.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provison de control remoto	90.000	90.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	72102305-001	Adaptacion de ruleman al motor ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	63.000	63.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		90.000	90.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Adaptacion de ruleman al motor ventilador	108.000	108.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	72102305-001	Deteccion de perdida de gas, soldadura de cierre, vacio y prueba de hermetidad con nitrogeno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	245.000	245.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		350.000	350.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Deteccion de perdida de gas, soldadura de cierre, vacio y prueba de hermetidad con nitrogeno	420.000	420.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	72102305-001	Provision y cambio de presostato baja presion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	56.000	56.000

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		80.000	80.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision y cambio de presostato baja presion	96.000	96.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Provision y colocacion de filtro de aire UE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	49.000	49.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		70.000	70.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision y colocacion de filtro de aire UE	84.000	84.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Provision y sustitucion de rele temporizador de 0 a 30 segundos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	COMPUNEW	COMPUNEW	SEGÚN EE.TT.	NACIONAL	SEGÚN EE.TT.	175.000	175.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	Friotexs	Friotexs	Friotexs	Nacional		250.000	250.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision y sustitucion de rele temporizador de 0 a 30 segundos	300.000	300.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Lote N° 1 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	119.000	07-09-2017	08:38:26.820	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	891e6318bfa79af8506b17492bc5b382	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	120.000	07-09-2017	08:38:19.596	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c7b3aa25509812268c0f3644320476b	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	128.000	07-09-2017	08:38:13.477	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be18cab03d3d7196b251324747da1f3	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	130.000	07-09-2017	08:37:48.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c3a9b85b66e5025ede00edf593d37e2	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	145.000	07-09-2017	08:37:38.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26710cde53825c68b00e604643b12493	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	150.000	07-09-2017	08:37:42.307	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcf1d02409087e9f5b46b9123fd66d6b	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	170.000	07-09-2017	08:37:32.529	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40535f282e96e1e228f3f4c44be6c495	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	180.000	07-09-2017	08:37:28.414	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48ce6d0088ca975603b036f17e39ddeb	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	190.000	07-09-2017	08:37:20.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4cf2012b5e1d80e2b442fd926521ad20	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	210.000	07-09-2017	08:37:14.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86c06b4c5deebb944a454ba6de06e854	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	220.000	07-09-2017	08:37:02.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce2b4936fa8a074531af14699b4d4729	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	250.000	07-09-2017	08:36:52.923	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	d69acec73d0a2a3fbc460d9050d75657
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	260.000	07-09-2017	08:36:56.473
		Código Verificador:	d1f26b9c008f3d6b1f4f0a76febde40d
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	280.000	07-09-2017	08:36:46.313
		Código Verificador:	74c503abf1654b83a4e19c2c13298b9b
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	290.000	07-09-2017	08:36:39.165
		Código Verificador:	a7c28577a6a90c59c6f7da61fca8c47c
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	300.000	07-09-2017	08:36:29.793
		Código Verificador:	4a265220963d61062162392ae3d38255
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	310.000	07-09-2017	08:36:20.563
		Código Verificador:	35af1c54f6144091e8ae2066731a0685
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	320.000	07-09-2017	08:36:23.295
		Código Verificador:	ca2989d84b85b25b878051e0d1bb6112
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	340.000	07-09-2017	08:36:12.980
		Código Verificador:	81b42f2068c462664569c742a4058338
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	350.000	07-09-2017	08:35:59.630
		Código Verificador:	d25ce4f42b81c9c30be902719be582b5
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	370.000	07-09-2017	08:35:51.223
		Código Verificador:	1ffbc5cbdd47a4f7be054b67f800448e
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	390.000	07-09-2017	08:35:41.469
		Código Verificador:	d5950a59d8f4b86f9b72b05ab8019fb2
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	400.000	07-09-2017	08:35:29.018
		Código Verificador:	62d5adc45449cc676f7b2bca0b8e1ba6
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	420.000	07-09-2017	08:35:15.011
		Código Verificador:	ccb285f1938b6246274b6dd9daf1236
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	440.000	07-09-2017	08:35:05.310
		Código Verificador:	acf550667528158f2ad4d35513e43365
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	480.000	07-09-2017	08:33:45.937
		Código Verificador:	2c2de4e48bfefcacc4422266d64aea91
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	500.000	07-09-2017	08:33:36.177
		Código Verificador:	f7d43bb3fd2be6025d9635463ec39584
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	520.000	07-09-2017	08:33:23.928
		Código Verificador:	49c8371075e075abbfcca1527beb801c
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	570.000	07-09-2017	08:33:15.111
		Código Verificador:	290d2d704007c99b436a2f0b856b782e
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	580.000	07-09-2017	08:33:06.395
		Código Verificador:	792fe77a51ed21c9b7ca28c743ae7d3e
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	630.000	07-09-2017	08:32:54.257
		Código Verificador:	eed7e531d0d76f6838f701a2d2661a06
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	650.000	07-09-2017	08:32:44.731
		Código Verificador:	04a8e8cfcea98be33b7f102777491ff9
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	680.000	07-09-2017	08:32:39.961
		Código Verificador:	218c9ecb9524992abeb66e60e4eb9da6
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	720.000	07-09-2017	08:32:33.981
		Código Verificador:	9e278bf6577d14022ebbf25fcfd52e6f
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	750.000	07-09-2017	08:32:22.580
		Código Verificador:	9e7aea02398c78727226a7fcfc277e0c
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	790.000	07-09-2017	08:32:11.591
		Código Verificador:	f1346f4d856b7b68156d0149bbcf7433
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	850.000	07-09-2017	08:31:52.272
		Código Verificador:	781bef480ace0d30766d3d27ca304763

Listado General de todas las Ofertas

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	880.000	07-09-2017	08:31:29.442	Eta de Puja
		Código Verificador:	80dae4167bdb5f166be4582272ae4999	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	900.000	07-09-2017	08:31:24.876	Eta de Puja
		Código Verificador:	20dbf37375fefb85eadc961497c330db	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	950.000	07-09-2017	08:30:44.136	Eta de Puja
		Código Verificador:	2561ae162f9ffd78a5237e3b6acca7bf	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.000.000	07-09-2017	08:30:35.807	Eta de Puja
		Código Verificador:	e16359d14d57098d9bb11df4a5f244ec	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.050.000	07-09-2017	08:30:24.553	Eta de Puja
		Código Verificador:	f7e7cc2844b5383d82b1ce92c66fc950	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.150.000	07-09-2017	08:30:12.953	Eta de Puja
		Código Verificador:	eb71909493e14470a9928ab8984ea3dd	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.190.000	07-09-2017	08:29:56.967	Eta de Puja
		Código Verificador:	32a888a4f471662776b7cbf2fbd5f59f	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.200.000	07-09-2017	08:29:47.632	Eta de Puja
		Código Verificador:	697884e3d62256ae32babbb10d32fd02	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.250.000	07-09-2017	08:29:41.981	Eta de Puja
		Código Verificador:	133a578a45e13563f6cb8c4538fd3b33	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.300.000	07-09-2017	08:29:36.271	Eta de Puja
		Código Verificador:	b98b82130623da62ff75d86c82a82e7a	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.350.000	07-09-2017	08:29:30.277	Eta de Puja
		Código Verificador:	e470b0c577851a8673b84961707d1fb5	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.440.000	07-09-2017	08:29:11.411	Eta de Puja
		Código Verificador:	2892ee5914c47f0959ffe8ca928f4adf	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.480.000	07-09-2017	08:29:19.098	Eta de Puja
		Código Verificador:	7c389867d72b4b02d4a843a255b74d8d	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.580.000	07-09-2017	08:28:53.885	Eta de Puja
		Código Verificador:	8867f26ac42ced26604f5e41cf262115	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.600.000	07-09-2017	08:28:41.125	Eta de Puja
		Código Verificador:	bde4bb49a96feef28e87905b30b35552	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.650.000	07-09-2017	08:28:32.061	Eta de Puja
		Código Verificador:	244e9f6213bb7f288e089ea3648739d4	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.700.000	07-09-2017	08:27:49.785	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d1462977a8ad386a6b9f23b0d105eea1	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.790.000	07-09-2017	08:27:36.904	Recepción de Lances
		Código Verificador:	9785480ea140c586b9954e03df25c596	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.850.000	07-09-2017	08:26:52.978	Recepción de Lances
		Código Verificador:	44439d8307e04c37fbd2c7798122d76b	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.900.000	07-09-2017	08:26:42.205	Recepción de Lances
		Código Verificador:	bfcdd8b8247650002d076977aa67cf18	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.950.000	07-09-2017	08:26:33.906	Recepción de Lances
		Código Verificador:	62e6bf9264e27e379634d89753702271	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.956.000	07-09-2017	08:26:17.470	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e8dc3029bc0fcd7a081672957fbd70	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.000.000	07-09-2017	08:26:19.143	Recepción de Lances
		Código Verificador:	7496a746650d9eaf004d1031e42f9cce	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	c4ce3237e34e035513722c6eb4c6a063	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000	07-09-2017	08:26:48.711	Recepción de Lances
		Código Verificador:	714ed1439a3af32ece6cc8da77360c9f	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	79a8764aa61cf258826010111c14535d
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616
		Código Verificador:	29ec54b54bc735771bd075a2c588841f
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616
		Código Verificador:	e729d51e5fd541edd438517801c3ccff

2 - Lote N° 2- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca RBD de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	470.000	07-09-2017	08:56:30.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1f02bea31720785863b51f69bba4d8f	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	480.000	07-09-2017	08:56:39.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d2b593f44d57b882895e8f4d292dbd4	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	500.000	07-09-2017	08:56:18.270	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a890466fab64ecda7c0da3c53b6a16fa	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	510.000	07-09-2017	08:56:08.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecfa38a04d229f235ac4f4660e80fdd2	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	560.000	07-09-2017	08:55:57.835	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5988b1c60935689c2d983a5932d20b25	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	570.000	07-09-2017	08:55:49.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31b5e8530644ac247bc7017e6fb24177	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	610.000	07-09-2017	08:55:33.815	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a61dda6366f144f4e9a1cd8664988ed1	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	620.000	07-09-2017	08:55:23.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ac8cbcdc72e28b490a2fa8e6c1e2b10	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	750.000	07-09-2017	08:55:12.011	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73c2081f26f52d2a0850d81966a74413	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	760.000	07-09-2017	08:54:58.407	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8c184537f272749e5475fd8e260736	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	800.000	07-09-2017	08:54:43.242	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a3d04e4c9cc7d8df1e5d2d70276c8fe	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	810.000	07-09-2017	08:54:24.367	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c3ddc91e19bb94e8be1fb40f3d959b6	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	980.000	07-09-2017	08:53:59.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	700600d2d8ef2ad3a83944b187cbb393	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	990.000	07-09-2017	08:53:37.952	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b7b2637540de8f8fe46e4bc80cd5231	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.180.000	07-09-2017	08:53:09.975	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5ebe1bc12e9b14cda56108163de41729	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.185.000	07-09-2017	08:52:54.152	Etapa de Puja
		Código Verificador:	877e5ccab252c40896a4cd52c484d707	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.230.000	07-09-2017	08:51:49.959	Etapa de Puja
		Código Verificador:	561b58dbf0553482b07c585a1f61b1b1	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.240.000	07-09-2017	08:51:42.773	Etapa de Puja
		Código Verificador:	aef3dc1fedf5d34e51117bf27b87d019	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.360.000	07-09-2017	08:51:29.239	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ae87055f1bafa3d7d2960fc6e50fb6e9	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.370.000	07-09-2017	08:51:08.656	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d6eb7e7a8d1490a349a8ba4860f93d76	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.440.000	07-09-2017	08:51:03.820	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d12cf1d4bc35fc1d6871aa87902c7782	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.450.000	07-09-2017	08:50:50.834	Etapa de Puja
		Código Verificador:	993ec13972158b6e6d7cf11c061494aa	

Listado General de todas las Ofertas

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.510.000	07-09-2017	08:50:19.843	Etapas de Puja
		Código Verificador:	b76d09296ea07be5f1a1c6bb00774bb8	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.520.000	07-09-2017	08:50:06.052	Etapas de Puja
		Código Verificador:	0cc22c9db4ef35b32b776f24e6e75606	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.680.000	07-09-2017	08:49:47.921	Etapas de Puja
		Código Verificador:	d74cb0d37b0893fcedee61c2f01bc59cb	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.690.000	07-09-2017	08:49:38.888	Etapas de Puja
		Código Verificador:	edd5dd6dbd3a10eb87e57993d490f42b	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.770.000	07-09-2017	08:48:51.130	Etapas de Puja
		Código Verificador:	809ee7739908b536f531302fe9b96403	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.780.000	07-09-2017	08:48:33.052	Etapas de Puja
		Código Verificador:	e2f8a1851ca22074fd50ae5935dfda	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.840.000	07-09-2017	08:48:17.046	Etapas de Puja
		Código Verificador:	5cebb684b74aa0bae711dea10b632f	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.850.000	07-09-2017	08:47:58.272	Etapas de Puja
		Código Verificador:	65664f9c92394a18a3ee9f4d6af257ac	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.920.000	07-09-2017	08:47:31.316	Etapas de Puja
		Código Verificador:	b2426a6d27badef8dd9df1e07582a8	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.930.000	07-09-2017	08:47:04.836	Etapas de Puja
		Código Verificador:	4083225e74700e06d0dd3d45a7d4638a	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.950.000	07-09-2017	08:46:29.147	Etapas de Puja
		Código Verificador:	157cba7849321ed7ab41c97908cc7b8c	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.970.000	07-09-2017	08:45:38.329	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8e30f4508a36de00fd460da935138556	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.975.000	07-09-2017	08:45:35.514	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f05beb66af02d851a92d00e644e3bc55	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.980.000	07-09-2017	08:39:10.949	Recepción de Lances
		Código Verificador:	a9b423da3f013c289c84540e81bdb753	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.980.000	07-09-2017	08:45:21.432	Recepción de Lances
		Código Verificador:	69c693792a7cc269d7659d67687363a1	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.000.000	07-09-2017	08:41:58.856	Recepción de Lances
		Código Verificador:	fb92839cb4822628d204d8d765aace26	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	e9c61b2511a3e20fc177ab5a5a28d3a0	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000	07-09-2017	08:44:08.093	Recepción de Lances
		Código Verificador:	10c83c9e4e94a31a8665bee20584ff54	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	b9a6f079239b7fe3491fd29a5e27b224	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	92b5a65730044ff9508291356dac8417	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	9ee348a8bda414de21ab63ca6e5f2bef	

3 - Lote N° 3- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.850.000	07-09-2017	09:05:11.016	Etapas de Puja
		Código Verificador:	ea32525f2d1617ac9e436e0f6360481e	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.975.000	07-09-2017	09:02:58.843	Recepción de Lances
		Código Verificador:	20dbcf6141bc28c7926ce3c306f6d300	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.000.000	07-09-2017	09:01:30.395	Recepción de Lances
		Código Verificador:	299228bf2652540123836aa887e89e55	

Listado General de todas las Ofertas

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	e66a4ce677dbe91003e8de22c4eac9e0	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.128.000	07-09-2017	09:02:28.465	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ca6a908fbb2efac5f6c8afe7a8d33811	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	3.040.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	37cb2932df5307ebd501282dfab5d347	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.040.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	b25edb89b427b76b54a54ef74adaeaa6	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.040.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	ca33199366f716bb12ee59b1ef90ad19	

4 - Lote N° 4 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAMES de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.800.000	07-09-2017	09:22:49.360	Etapa de Puja
		Código Verificador:	461678246base01b556bcb0c7504d681	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.872.000	07-09-2017	09:19:20.487	Recepción de Lances
		Código Verificador:	9c69f379edc1823bdc9990f08ce6b697	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	6d16412dda8cb4440f31fdee62a1715f	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000	07-09-2017	09:20:40.941	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e701c0d2477c0ce696facba3b349ec0	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	4283e39c6983793e737f06cd9ec7f5f8	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	6e167717ebf0b21139fc4085bfce4f65	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	da60726a5bc59ab448775fc156cfce71	

5 - Lote N° 5 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca YOTO de 12.000/ 18.000 BTU. - Prog. 2.1.1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.790.000	07-09-2017	09:38:12.219	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a1a58a76a27b50bd93ba6ca05dbadb81	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.870.000	07-09-2017	09:34:41.529	Recepción de Lances
		Código Verificador:	c7288ccd52000dc975afededa40aa0bb	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.000.000	07-09-2017	09:33:29.593	Recepción de Lances
		Código Verificador:	79245a1de749e730031b4948f4f52fab	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	fdbf6e4b1dfa0a3080f8efcb1d1ecfc9	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000	07-09-2017	09:37:29.416	Recepción de Lances
		Código Verificador:	7209f01b8433e6f44e60e66ec4d98cb9	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	4771a28e0b661370675914057f7ee14a	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	6d815c2b576305ee6d7c634d31382ad5	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	adc2218c7a2fa045c7cd1c709f1ee190	

6 - Lote N° 6 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 12.000/ 18.000 /24.000 BTU - Prog. 2.1.1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.850.000	07-09-2017	09:56:48.694	Etapas de Puja
		Código Verificador:	873a6c09ad379cfb7d2d1c1019a4b15f	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.872.000	07-09-2017	09:55:31.794	Recepción de Lances
		Código Verificador:	07c41cda1beffdf8d69d5bcb68adeddb	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.966.000	07-09-2017	09:51:56.492	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3b6814dd0ccfd00ad29ed4b1c3a1d4cd	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	7679074beecc7e63ca24ffd32afb5d4c	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000	07-09-2017	09:57:22.098	Etapas de Puja
		Código Verificador:	a4b3944443f86dc64d4a01e72541f755	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	1e43a386331c395e9e7123faf02db417	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	70a3b5fceb5c43cfd73ee6720535fff	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	0e4cdf873622c68907fccb1a6d459a56	

7 - Lote N° 7- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.810.000	07-09-2017	10:16:07.944	Etapas de Puja
		Código Verificador:	04bab3620946d8e30308f0473e3c12fc	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.880.000	07-09-2017	10:11:32.619	Recepción de Lances
		Código Verificador:	dc791191e57dc323706fac2e7b97d481	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.950.000	07-09-2017	10:13:38.775	Recepción de Lances
		Código Verificador:	330d08a0f830887d06c962180c6aa015	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	5b7549d72c6c3ab844212c9d567ee084	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000	07-09-2017	10:15:55.409	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b05ed8d0f9290161ffba906036435313	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.790.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	570c203f8cad005aaf5a9b8073fd9251	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	7418640eb98e3860d8e7061b536fe4b0	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	2ee6907f8f0eedca84c158775d496710	

8 - Lote N° 8 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.750.000	07-09-2017	10:41:12.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23c02379cc2ad1e832b1c853beca6a54	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.800.000	07-09-2017	10:40:43.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f25bf385b6e3e50da53550bac6635c1	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.810.000	07-09-2017	10:32:29.562	Etapas de Puja
		Código Verificador:	ca741a82f9391e80654a8da5e86983dd	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.875.000	07-09-2017	10:31:07.975	Recepción de Lances
		Código Verificador:	c7b2d240b8ccb4de10f885d395c0d654	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	7da31e07f94935e1945dc318e90295bb	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.731.500	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	4cc239d39a6f5877f2468d8d81c70db5	

Listado General de todas las Ofertas

JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	c86460145394881f8de82f9e1f66dc8d	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	017c34b90dd368958dcde71ff5a87e2	

9 - Lote N° 9 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.820.000	07-09-2017	10:55:47.199	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c018592166dad2317c1b7019696c5c7d	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.876.000	07-09-2017	10:49:38.040	Recepción de Lances
		Código Verificador:	dc42b40fa6fcff60d64f56e7fcee1d5	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.966.000	07-09-2017	10:48:16.314	Recepción de Lances
		Código Verificador:	9ac11dable746f9b0d17895026417bfe	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	5464c4217264e205dd9d2276cdf2db84	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000	07-09-2017	10:53:51.553	Recepción de Lances
		Código Verificador:	9d324b7f80b2fa7392ad4466142d412b	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	069ab0b02aff2cfff672cb10e0bc538	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	819472974559c39b38a1ad2d3e2562c6	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	448f17cf0a58dfb2c3e0cef59900e810	

10 - Lote N° 10 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.480.000	07-09-2017	11:31:37.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8d68d8f1d6e38efa7475661541746af	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.580.000	07-09-2017	11:31:21.005	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ddd1fbbc4ab7a8943510ee3710f02fc	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.590.000	07-09-2017	11:25:30.038	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a8292b28cd25ea2eb86bb68aba25ca4	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.660.000	07-09-2017	11:25:11.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f732001ef53d8f9a634bbc324793e48	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.670.000	07-09-2017	11:24:23.279	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ded68bf3d5978ce601317d4ad615414	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.700.000	07-09-2017	11:23:44.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e407212b1dd23fd6d1cb61f7833839b4	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.720.000	07-09-2017	11:23:31.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ef4fcb9a4e6c3a5a24cc39ddc8a71b2	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.760.000	07-09-2017	11:22:46.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b648f3d8b9534ad90174d92db2d32b2e	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.780.000	07-09-2017	11:22:21.297	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11ae5a6fa8737ca49b6622051ed95ade	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.800.000	07-09-2017	11:19:45.194	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6aef3cfb01891b2975424b4674f14abe	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.810.000	07-09-2017	11:19:28.660	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5d560fe8e601432f53f7b44f61bade7a	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.880.000	07-09-2017	11:18:11.521	Etapa de Puja
		Código Verificador:	47083a6be3051d346b48ea3fff40098d	

Listado General de todas las Ofertas

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.940.000	07-09-2017	11:16:16.683	Etapas de Puja
		Código Verificador:	e800b23b723acc3d00b89cc2c0b26871	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.000.000	07-09-2017	11:15:31.470	Etapas de Puja
		Código Verificador:	fc3015563a68d53785701ea5b045ee99	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.010.000	07-09-2017	11:13:45.967	Etapas de Puja
		Código Verificador:	20632d35f903057ac052e20c137a85c6	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.078.000	07-09-2017	11:12:15.577	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b65f24ded6b333ccc6bcbd24627470f5	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.128.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	dc78db6ee4528b28b5cc7e6c4d8eded8	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.128.000	07-09-2017	11:12:25.817	Recepción de Lances
		Código Verificador:	6980ff308621dfdbb82d7f913eb5a8a3	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	5b294c4035882be091869e746f6c6225	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	3.040.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	800200fbd3567100daaa331651fbc301	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.040.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	89eced57dd32ab12c270347fdb29b23c	

11 - Lote N° 11- Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 12.000 BTU . - Prog. 2.1.5

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	945.000	07-09-2017	11:50:29.507	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c90a5beb359cf8570b79576fc50d22a6	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	954.500	07-09-2017	11:50:16.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1e8c1dbe305b567df64f1296f0390ee	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	955.000	07-09-2017	11:49:59.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ab7ad687b7a2e22a70a13e3f305a2d1	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	969.500	07-09-2017	11:49:49.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb0f63dc8226e4101b5f50443d879efe	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	970.000	07-09-2017	11:49:11.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	171cb87f8fff1d597451ab712c9c6d05	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.019.000	07-09-2017	11:48:59.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa74e851e2a6ef849fdad9b32d980e8	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.020.000	07-09-2017	11:48:47.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cf8cc2433a0c72f8c82548cdc7f82d0	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.099.000	07-09-2017	11:48:36.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87428416966f3692eef05e513059aaf6	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.100.000	07-09-2017	11:48:30.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cc93cd2b11d6a3cdafc8b167ac241c0	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.189.000	07-09-2017	11:48:16.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	678649a4863039c6441e64404f838174	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.190.000	07-09-2017	11:48:03.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1f6a0c01998a290b85122c6857ab871	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.249.000	07-09-2017	11:47:52.553	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b7f9d361dcca7ea83b3e7d1c73a4019	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.250.000	07-09-2017	11:47:35.870	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7edbc9fba9615649dbd5ae49c4950b19	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.289.000	07-09-2017	11:47:16.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47c8f115f7ebeecc3907e3d397541cf8c	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.290.000	07-09-2017	11:47:06.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	022395847c2d09125d7726b7ab649a1e	

Listado General de todas las Ofertas

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.394.000	07-09-2017	11:46:52.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eae44cc442ad9a703592bceaa730f946	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.395.000	07-09-2017	11:46:45.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdd8b8bddb89267ca14c7c7b03501ac4	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.479.000	07-09-2017	11:46:32.708	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a972c3718f742e6d2f44b4659e100d2	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.480.000	07-09-2017	11:46:23.286	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c16886d6c1d4fc7f78e2ded65e4bb34	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.549.000	07-09-2017	11:46:09.999	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	865174b17061db8043b6cd166692e005	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.550.000	07-09-2017	11:45:57.669	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08f3d37910e9b20f05a17b846e0455dc	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.619.000	07-09-2017	11:45:50.442	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4166feb2d1a556c57b57b0d465909302	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.620.000	07-09-2017	11:45:18.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04c0f9560ac466a7d046a4a8e4cc1ce9	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.679.000	07-09-2017	11:44:57.800	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6369aed5d8c31be101a8eb899681db25	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.680.000	07-09-2017	11:44:38.647	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac37aa13278ef01f7af7272997b64ebb	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.749.000	07-09-2017	11:44:22.529	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc0db38773b5ce9ed6d5d6b0ff0e3a27	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.750.000	07-09-2017	11:44:08.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e26bc0db71612c4dcbcb556733f114	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.819.000	07-09-2017	11:43:52.918	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	059c1b2a07fd04f1acd8b6ddebcb9fdd	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.820.000	07-09-2017	11:43:35.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03c0cff34aa08b787e74e85c5b40b2e3	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.823.000	07-09-2017	11:44:56.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b4c2495cdc35af0e5b55b432bc56e4e	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.825.000	07-09-2017	11:44:40.208	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63ed0336ed7ade3d4865c933627e2a00	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.899.000	07-09-2017	11:43:30.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	940c16f7821c4fa44a9cbe5e399cedf6	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.900.000	07-09-2017	11:35:31.342	Recepción de Lances
		Código Verificador:	00aff2fd4c2e3a0b8d35b92093097a58	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.961.850	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	5e6b0e194d2650b52a573614a9d9ea27	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	1.963.675	07-09-2017	11:35:31.818	Recepción de Lances
		Código Verificador:	19ae3cb91a87e95c03d9c0e9ac57b32f	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.795.250	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	4fb677c72658fb4bc535faa076b5d08a	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.805.250	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	8b2a1ced49a7105311188fbd3d61d7fa	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.847.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	9957614e4aa6b92678ec545547097a89	

12 - Lote N° 12 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 18.000 BTU - Prog. 2.1.5

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.520.000	07-09-2017	12:07:46.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a70a9ebfc6b55c04ada5636cc0fb6b63	

Listado General de todas las Ofertas

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.600.000	07-09-2017	12:07:34.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d32d9339a6ffc911293d0f47d57963fe	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.720.000	07-09-2017	12:07:39.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	068286927f6e6da750ae4a4c130ade50	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.780.000	07-09-2017	12:04:35.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22ad2696b19c11a94d3f67120a1474f5	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.790.000	07-09-2017	12:04:20.312	Etapa de Puja
		Código Verificador:	241d1c994416d20ad80b43f6c2fc3972	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.860.000	07-09-2017	11:58:52.990	Etapa de Puja
		Código Verificador:	464f845fc40215119b08abd8256d8168	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.880.600	07-09-2017	11:58:22.928	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3ddde5407840833bf5fbd099b8805f9e	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.960.000	07-09-2017	11:58:41.588	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9800ad5528f7346b4dd6057b5758b812	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.980.000	07-09-2017	11:58:10.884	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3e6372cfbfe9f80654897d17e7993a07	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.000.000	07-09-2017	11:56:39.651	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fe772744713972d70d54ef84b4feb900	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.010.000	07-09-2017	11:53:52.314	Recepción de Lances
		Código Verificador:	bc6098fd4de459e9579c9459d5ee02e1	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.023.450	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	f13b0cbdc1207a3b53f2b91ce052433	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.025.275	07-09-2017	11:54:00.203	Recepción de Lances
		Código Verificador:	55f65019394823fa0c0733e2dcfbfffb	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.893.250	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	c89e435c4873ee1b3db749b9c874c73a	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.893.250	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	986e61e279c464e7cc5e55413b99621b	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.957.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	5a92c5aafcaef27ecdfe1455993ccd81	

13 - Lote N° 13 - Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 24.000 BTU - Prog. 2.1.5

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.210.000	07-09-2017	12:25:47.913	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d273b9c5f2b5da483df4c15cff43799	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.300.000	07-09-2017	12:25:29.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	950ebe8de84f6f5b39ad9e31162b09b9	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.590.000	07-09-2017	12:25:16.650	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9a1aa3f2807376e57b3d3c3cd067399	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.600.000	07-09-2017	12:25:04.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81ed9310069c975407abca34e7510570	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.680.000	07-09-2017	12:23:18.528	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7976180998c966ab855d3d6fccf98ab	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.700.000	07-09-2017	12:23:03.947	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a58dc60cb0046b704b29770baf29ebb6	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.820.000	07-09-2017	12:22:05.267	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f9e1fe317635cf149f8d6a0bc04d8c9	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.894.500	07-09-2017	12:21:46.746	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1056df96b2b773c207cc005521b3a141	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.895.000	07-09-2017	12:13:49.856	Etapa de Puja
		Código Verificador:	673d032a5c68d6a949f5e259a971be72	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.978.000	07-09-2017	12:13:21.773	Etapa de Puja

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	136f62fff4e4a739097933d8d4a73e18	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.000.000	07-09-2017	12:11:19.815	Recepción de Lances
		Código Verificador:	89bab05e0075c25acbd47f506f9e964a	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.128.450	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	bb5d9df15803680ef1a13bd114c490b2	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.130.275	07-09-2017	12:11:06.112	Recepción de Lances
		Código Verificador:	872f7a2ddca5e2ba01816e9aa30995f0	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.043.250	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	afc5c79b5d1d8fdd1af792d20724a034	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	3.043.250	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	725ae4df80d3aefa47deb56626eb9533	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.159.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	c1372d33d4490d3843bd77ea4b5aacbe	

14 - Lote N° 14 - Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 36.000 BTU - Prog. 2.1.5

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.490.000	07-09-2017	12:49:04.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1583c87b2ab9b8ef6d63164ca7582a36	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.500.000	07-09-2017	12:48:49.410	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6c01f946e31d264f31ae5ebe045c6dc	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.520.000	07-09-2017	12:46:03.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd58ce1139b5e47401c5ca30e9ffdc51	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.600.000	07-09-2017	12:45:43.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e63b1faf9b6e360701ec1118adcea196	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.610.000	07-09-2017	12:45:25.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2245a56bcb79b652f375250b1ce4fc39	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.690.000	07-09-2017	12:45:07.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8ea0391e5431c218ba271335ef84600	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.730.000	07-09-2017	12:45:07.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb7d4ed72ef044c530930f564bb93f35	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.750.000	07-09-2017	12:44:49.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acb79b84c2d91199af9a91a3768c064a	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.760.000	07-09-2017	12:44:23.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8448d4de4fadfa40edfeb90e9bad2a0e	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.770.000	07-09-2017	12:39:09.864	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f5cc441056ebd431ce0fb4672df62cfd	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.800.000	07-09-2017	12:38:53.536	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a31e3a42c44cd4315148100a8df49ccc	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.810.000	07-09-2017	12:38:43.675	Etapa de Puja
		Código Verificador:	25a285519ae09f7e68ce60cf2e48cf0d	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.849.000	07-09-2017	12:38:18.287	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e6aa0676517b5e11c63772f8b3ec3f4d	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.850.000	07-09-2017	12:35:08.331	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f6be8f17ffd7c416860361a4040d150e	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.920.000	07-09-2017	12:34:47.358	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a7305fd45493d0f2d0bd38971d5dfd3a	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.000.000	07-09-2017	12:28:32.059	Recepción de Lances
		Código Verificador:	77b546394f63116288eb63ce794cdb0e	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.066.150	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	7891525ebcfdd9bcfb11edbeab6846d	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.067.975	07-09-2017	12:28:37.339	Recepción de Lances
		Código Verificador:	5ed1974a8500957861538264515983ce	

Listado General de todas las Ofertas

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.954.250	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	6777d5f7727e3683a4d39a01064068db	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.954.250	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	cfe7ef350be9fd621849fb8c4c2d61d7	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.270.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	6d7cff455e44774be55b133aed3251ca	

15 - Lote N° 15- Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.095.000	07-09-2017	13:13:11.560	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b14d517783f0eec49433792f10130e8a	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.100.000	07-09-2017	13:13:03.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c49c635a05179b5323166405d494e3e4	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.180.000	07-09-2017	13:12:59.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5722ddc18552e3fcb90e888c6d39cee	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.200.000	07-09-2017	13:12:54.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c1c1b2257ed1c78ca2d571e0752e9a8	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.230.000	07-09-2017	13:12:47.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	428e47e17d379972d94d947656be0ebd	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.300.000	07-09-2017	13:12:40.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a24f5c3515b5157dfd3bc158a5f5be6	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.320.000	07-09-2017	13:12:35.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44342cae3a2a7178f720eb65eadc2c43	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.350.000	07-09-2017	13:12:31.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab3b59c420e4513a4533c8c6ca1a4e6d	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.395.000	07-09-2017	13:12:24.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9ad2bd6032244b04b8d8b4c1785eeae	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.400.000	07-09-2017	13:12:11.194	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	163bbb8b52b856332f1e9e671d33c795	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.480.000	07-09-2017	13:11:54.598	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43a9ba7349598fb37520c112e0988601	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.500.000	07-09-2017	13:11:45.747	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e1b2d746ea06904e892515b55c0eb91	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.580.000	07-09-2017	13:11:38.838	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72df53fbfe83656a37a4a3b56126f2f5	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.600.000	07-09-2017	13:11:28.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb9833a0da3110ba1c53ae0752bf7efa	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.650.000	07-09-2017	13:11:09.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efed7958da8dd5e78f6af10761c649ef	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.700.000	07-09-2017	13:10:55.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e992c7301e7d80303c7f2797611a8c99	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.780.000	07-09-2017	13:10:40.608	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d9b9979c2e7aa3d8182eaaa33a176be	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.800.000	07-09-2017	13:10:35.935	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c14eb823ec40258fdd53d14614f4bdb8	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.820.000	07-09-2017	13:10:19.186	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f89a466bc9937fe4ca73a90720c892d	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.880.000	07-09-2017	13:10:05.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	087c01308ce98519a455c9dfac05569d	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.890.000	07-09-2017	13:00:05.356	Etapa de Puja
		Código Verificador:	61f76f0074b869d90b908772796d3587	

Listado General de todas las Ofertas

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.920.000	07-09-2017	12:59:50.294	Etapas de Puja
		Código Verificador:	8a34bb0bd0817f599d645ffdbff6868	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.040.000	07-09-2017	12:58:15.312	Recepción de Lances
		Código Verificador:	fdd56a6c44eda6bb4f795c78b8b5f7d	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.066.150	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	87c0e68d85514dd3da713bc70f93abb9	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.067.915	07-09-2017	12:53:57.073	Recepción de Lances
		Código Verificador:	833511745b9d588dda8575f7c75f95f3	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.954.250	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	3825e49442a366ae058894ff66c2b317	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.954.250	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	013bb9b714f23e4821c9f6175013cdd5	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.271.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	f4e7ae588b50c5704be854634dafacb9	

16 - Lote N° 16 - Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.220.000	07-09-2017	13:33:10.401	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e92d09d4b6381dc510d1c4db37086ed	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.249.500	07-09-2017	13:32:51.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70d6568305c18da5474bc98a4fa8dc7a	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.250.000	07-09-2017	13:32:35.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20c9560e4b26273d7f909766a5f1d871	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.294.500	07-09-2017	13:32:01.621	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b01077e40d393db00674eb3af9fa4c61	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.295.000	07-09-2017	13:30:23.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c1048b679056aldff170d0c767d1e75	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.319.500	07-09-2017	13:30:06.357	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c150a76f3cd7edfd7bb9bf7f76aed99	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.320.000	07-09-2017	13:23:21.029	Etapas de Puja
		Código Verificador:	d1d819d529b51908d7472af5747fbc73	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.390.000	07-09-2017	13:21:29.766	Etapas de Puja
		Código Verificador:	302e08eed790ff0ec96cc9cd86d60fd1	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.480.000	07-09-2017	13:20:00.587	Etapas de Puja
		Código Verificador:	8d3fff37e69138910107eddef20c0ac3	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.494.500	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	0d07069f7159a2329f90bb0f16dbc1f1	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	1.494.500	07-09-2017	13:17:53.378	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2ce5e469be8b7496ffbaa058a7f5a224	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.135.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	36da25b7ce9bd6f9d8d7b20b714014f7	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.135.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	ddc3989d237f1a557b5f85e86577a3a2	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.285.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	fc782f98be559c5498dc3507065c7a77	

17 - Lote N° 17- Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado MIDAS 12.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.295.000	07-09-2017	13:56:16.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56e05c834008c52b0e42e692b650828c	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.369.500	07-09-2017	13:56:09.899	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	aefb5d0289c5c3cd387d681c1c8c845e	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.370.000	07-09-2017	13:41:41.701	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0120a9e72496166f81bf50242181b023	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.390.000	07-09-2017	13:40:38.403	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5ee9ffa9e301e5dc815390ca7624c6ea	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.395.000	07-09-2017	13:38:08.554	Recepción de Lances
		Código Verificador:	0aaca338b5a2c5e1bb99601467daa02	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.400.000	07-09-2017	13:36:31.422	Recepción de Lances
		Código Verificador:	9f2bf9f304f896682d05183e5036232b	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.470.000	07-09-2017	13:36:25.970	Recepción de Lances
		Código Verificador:	1d76872dfc6b55be20532160864532b5	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.494.500	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	6fc8754f1b0fe91501a0ffa5ec6fa0ce	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	1.494.500	07-09-2017	13:37:13.174	Recepción de Lances
		Código Verificador:	432aa6a7c6b39bd107a768bd44a7b353	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.135.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	2e86edb650e6d0c013ac480c8fb53eff	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.135.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	dd335e9c2ba9b30dae6114cd3861c870	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.135.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	e007fb694bc250c76a32f8074965c56b	

18 - Lote N° 18 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDEA 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.395.000	07-09-2017	14:20:25.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55107cc18969ea8d3583f8dd7132107e	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.429.500	07-09-2017	14:20:02.374	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d54ed2de4f06a433b0ac6b7e12733e3	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.430.000	07-09-2017	14:08:15.328	Etapa de Puja
		Código Verificador:	bb39086d542ce57b08657512af76b6bf	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.485.250	07-09-2017	14:08:09.485	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a1e98629308e2951fed13549aa535fcd	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.500.000	07-09-2017	14:01:10.175	Recepción de Lances
		Código Verificador:	afae7136f45b00172c0f7f90df12940d	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.599.500	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	c179e61bf72dfc04ab81e29089919e5e	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	1.599.500	07-09-2017	14:04:18.805	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ded0f3b4c5bceb4ce0855e33dd822309	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.285.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	7c85035c86db7747bf89b33d07474a85	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.285.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	beedfe445fc5c4b1dc2d764ca23ce8ce	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.285.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	7c45ea5fbcdbcb573df707cd56d13d0	

19 - Lote N° 19 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado TOKYO 18.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.100.500	07-09-2017	14:46:35.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8bde8c7a46d360548539f820930aeba	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.210.000	07-09-2017	14:45:39.071	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c2a525f8ed8e3b7754fbabee3d0459c	

Listado General de todas las Ofertas

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.239.500	07-09-2017	14:45:29.279	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09fc7e9a4932c65318da286c480272c5	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.240.000	07-09-2017	14:45:10.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5089a98b8921cc31b4f62c9058405839	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.264.500	07-09-2017	14:44:58.878	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17b244d8311c37c6f0b1561a6d505f34	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.265.000	07-09-2017	14:44:45.367	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5ca6552c4c1a1adf61f2811d938d310	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.294.500	07-09-2017	14:44:38.579	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a24c6040c68ac94e27d5e3fa0bf745d	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.295.000	07-09-2017	14:44:15.611	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e74e36fddf52694317c53848f9751ab4	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.339.500	07-09-2017	14:43:54.343	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc57a6f06b3ac8c8b7fead87ae4c6b77	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.340.000	07-09-2017	14:43:03.643	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd99dbffee57f9c56bec0a3b5d19a5	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.384.500	07-09-2017	14:42:45.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c68503729dcc60173834eb5852c76d4	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.385.000	07-09-2017	14:41:42.391	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb804273f16222b3da22b522ecbe6332	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.419.500	07-09-2017	14:41:33.399	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7082dd767f8bf0b46a89bd8aecd0401c	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.420.000	07-09-2017	14:40:39.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a20ba78d9e6373bb43ff888efece172	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.474.500	07-09-2017	14:40:23.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c824ab870615724742789f346f15e120	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.475.000	07-09-2017	14:30:55.407	Recepción de Lances
		Código Verificador:	91552525ea3cb425172b25310f986c03	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.480.000	07-09-2017	14:29:09.656	Recepción de Lances
		Código Verificador:	47357f9e49713ec12fbad9136c64c27e	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.550.000	07-09-2017	14:28:28.709	Recepción de Lances
		Código Verificador:	dcb2010881bc505aa3133d536d94d2ed	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.599.500	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	1a6fb193c66a736ab931da1282d840d2	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	1.599.500	07-09-2017	14:27:41.152	Recepción de Lances
		Código Verificador:	46b0cc41aad22662d7905761d5487092	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.285.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	aca2cf8a8c45dba824aba158870bc7f5	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.285.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	c5721b545de65d4aca25681284d0ec3c	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.295.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	c2c900c818fbab19140c4bd4ba83d1c1	

20 - Lote N° 20 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado GREE 60.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.298.000	07-09-2017	15:11:30.052	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	106a7233f44f4d7ed10ed2d8ab437cb8	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.349.000	07-09-2017	15:11:26.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdaaabe872143daba1f145e233f3ba51	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.350.000	07-09-2017	15:11:18.711	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38dad12c0f2b8196aae9214e67e8ad1e	

Listado General de todas las Ofertas

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.394.000	07-09-2017	15:11:16.151	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	011415fbf0e2324a844e474877381486	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.395.000	07-09-2017	15:11:07.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da50578f4a093811b51d3cc35fd293a8	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.499.000	07-09-2017	15:10:57.210	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25848220a0d820daf898a734f4792a44	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.500.000	07-09-2017	15:10:44.181	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b2a354e87a64fb307fd7c99fba77bd9	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.550.000	07-09-2017	15:10:13.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6eeb0dd7f6dcb3f3522d5bf244c0b3a6	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.590.000	07-09-2017	15:10:36.286	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	adf4a92ab15593029d980029099fbce9	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.600.000	07-09-2017	15:10:01.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ed14299e35c4e877bcb93d26209c815	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.640.000	07-09-2017	15:09:54.549	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1539dd9c3117697739111536927bcc81	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.694.000	07-09-2017	15:09:47.374	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4ff3bedda552951417854db27a860a9	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.695.000	07-09-2017	15:09:43.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a84b4f549b742b180ce508c425913cb	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.739.000	07-09-2017	15:09:36.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4b49cf6f489ffd2e44f6bc26a8e67e1	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.740.000	07-09-2017	15:09:32.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d92e8943c3b4a94d1e9e0f56f6d3cb4	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.794.000	07-09-2017	15:09:25.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e32df5c699b05dd9298997a8bf1a5b0	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.795.000	07-09-2017	15:09:20.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	925155d9671c4de2d5670371ce9d63ec	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.849.000	07-09-2017	15:09:16.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64c60a35d64a33891d909dfc185d482	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.850.000	07-09-2017	15:08:36.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b8c2a0ff966c7c47d51bb9696208885	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.949.000	07-09-2017	15:08:29.926	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f22b28bc7eb452fe0968d65f45158be6	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.950.000	07-09-2017	15:08:12.753	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2c2e8cd67dedce2a4df4c0ca8febc8f	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.969.000	07-09-2017	15:08:10.116	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7a3f2ff4ae4fe0ab1babde184bfa1e3	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.970.000	07-09-2017	15:07:49.993	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42e7758d6da5f90dbd3b5785acb82783	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.099.000	07-09-2017	15:07:41.821	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	094beb1e71d9ad974eeec0c7432fa76a	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.100.000	07-09-2017	15:07:27.337	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22c9a689899b951c7c09f5e8e5b97db1	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.149.000	07-09-2017	15:07:24.512	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d11cd6e2ebc7ac12b2abd17725c5fd11	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.150.000	07-09-2017	15:07:05.756	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d87ab0d2c0c5799b245ae214859af775	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.169.000	07-09-2017	15:06:54.499	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f943edbdd5b22e9415737f76d21c97b	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.170.000	07-09-2017	15:06:21.058	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51c44b5b94ba95263da90315a96a66eb	

Listado General de todas las Ofertas

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.194.000	07-09-2017	15:06:15.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0626f9e693d67a05adb8cef395ece3e	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.195.000	07-09-2017	15:05:58.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52a98c3365fbc72d0612cb53c6e8d564	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.279.000	07-09-2017	15:05:46.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d9c9e84c3486e75bf78d820afcfeeff	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.280.000	07-09-2017	15:05:35.017	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	658259e62688fcc441b89fbb5fb92b85	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.349.000	07-09-2017	15:05:24.728	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd243a0f3e25ad115b0f49ab90864a0c	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.350.000	07-09-2017	15:05:02.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a241e518a29ee54fc3792038fc7d20c9	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.400.000	07-09-2017	15:04:51.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5000f438da802521c87ef988b4c82fd	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.415.000	07-09-2017	14:56:07.794	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ce1f2b5a4cf3ec3979c2c42198663958	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.427.750	07-09-2017	14:55:49.346	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ea33ec13924c29064b453d2731dc1ed3	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.610.000	07-09-2017	14:48:58.225	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2ced84e4eaa3f0199f38bcb59f9f07f	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.614.500	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	2b5d8e7ef4d46f7c51c161a9f361f176	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.614.500	07-09-2017	14:48:05.567	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ace12579929490b806ef0b1bf7086dd4	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.735.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	83090a5d502cb543b1c72efe43ae5dd3	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	3.735.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	5b8887cc835cf71b39e18c2da3f71a55	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.947.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	fc9acb8d2f902521756b0cf258a157e2	

21 - Lote N° 21- Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado VCP 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.420.000	07-09-2017	15:27:18.744	Etapa de Puja
		Código Verificador:	392e6428c2d6922057a0d245fadf3162	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.430.000	07-09-2017	15:20:34.373	Etapa de Puja
		Código Verificador:	eab33ffacd4a0b70a1335aa169f5b2aa	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.485.250	07-09-2017	15:20:19.406	Etapa de Puja
		Código Verificador:	233c43e95122fb3228dd203c834202e1	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.570.000	07-09-2017	15:13:48.132	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e73d2c8f3e26b4b50f07a0082978fc53	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.590.000	07-09-2017	15:23:39.577	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d0aaffb391661f7e57bd336da7101a80	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.599.500	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	fabec9d5dc4bb5853edde3b0c0db04ce	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	1.599.500	07-09-2017	15:12:52.960	Recepción de Lances
		Código Verificador:	a23e8432e2f0271b6508ed9517c48e2c	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.285.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	e0b72628f75e7768b42c65dc7acc1e87	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.285.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	9b30f7bbfb81ebc088f57babe264ec8e	

Listado General de todas las Ofertas

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.285.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	53ba409722b66b5006a3d42419a56ce3	

22 - Lote N° 22 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18000/ 24.000 BTU - Prog. 2.1.6

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.945.000	07-09-2017	15:47:32.447	Etapa de Puja
		Código Verificador:	07b77cd8433e6c3015b2c03e91b0117f	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.969.500	07-09-2017	15:46:38.408	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d3e2af733dc96e1c1cb32bb20d0fad41	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.100.000	07-09-2017	15:40:38.394	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2f53f6a2639aabba8ff9861101367735	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.121.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	69c56475d1c2217686b803e2363e7aee	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.121.000	07-09-2017	15:42:25.590	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3887e62472e19b4ecca422cbc1166bc1	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.030.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	ab4d39f2d01bb8611464464a0c7e0bc7	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	3.030.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	8d982b41901ef6eff12e05e70a0020b5	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.030.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	2b7eb895c6d3e738f4c978b99f17866d	

23 - Lote N° 23- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000 BTU - Prog. 2.1.6

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.820.000	07-09-2017	16:13:31.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35cd30c8a80c13adc092bea08bc8809b	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.872.000	07-09-2017	16:12:41.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8544c11549280f555c1ce1ba168d484	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.920.000	07-09-2017	16:13:23.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91f9100c9e477346b01288bab654a869	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.000.000	07-09-2017	16:04:35.864	Recepción de Lances
		Código Verificador:	edcad8775922ef0e2a1dab145d2ced83	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	4fd65e0215b46e0597a4e59706efa641	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000	07-09-2017	16:05:44.613	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d8717a8d4b41b1c68c66d0dc1b77ef49	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	9ee2901fda1a11c4d879e85b61de71c4	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	76af09f6c238ea20d56d032ea2cbae62	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.030.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	87ce62aaeb3d2c9a4b8da961c179cc0	

24 - Lote N° 24 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 18.000 BTU - - Prog. 2.1.6

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.770.000	07-09-2017	16:26:43.780	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d5d65ceae7f392379efd35f0fd10d42c	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.774.500	07-09-2017	16:26:12.578	Etapa de Puja
		Código Verificador:	73a9cb9baebbf092b5a36ae75d9451ce	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.850.000	07-09-2017	16:20:20.897	Recepción de Lances
		Código Verificador:	53b1ec3ba6e0f005b2f6ccdcdbel7a81	

Listado General de todas las Ofertas

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.911.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	20dc125e18a4acce66b94a4ef5484133	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000	07-09-2017	16:20:41.115	Recepción de Lances
		Código Verificador:	9d9aae1162bdd4e98dcfb12b172a4d67	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.730.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	1bcd6e9667b3920c05ac55ca0c4b51d	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.830.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	65916b7c7455477e82074b76be8d363b	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	fdafb9be6dff6c0c94db646b6327846a	

25 - Lote N° 25 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca SPEED de 24.000 BTU. - Prog. 2.1.6

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.840.000	07-09-2017	16:49:29.645	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fb9ecb789a9b3932685752db3b20fbd8	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.875.000	07-09-2017	16:48:25.769	Etapa de Puja
		Código Verificador:	931d79e75a2da69ebb54daa7a9f1680d	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.000.000	07-09-2017	16:43:31.858	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f9a5ff2c0bf2c2cddb9cfb860184d151	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	d1a319119143166e3f15945f0bebbb4d	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000	07-09-2017	16:44:11.276	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3f11efd0cb933b194f0846bde0cd28b	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	5eb7e4c34b242cd1ff69b8ee56325410	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	d723294d7588837c934899cb068c984f	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.030.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	2940850502a2c9e95d150e9fdad67186	

26 - Lote N° 26 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Ventanal Marca SPRINGER de 12.000 BTU - Prog. 2.1.6

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.850.000	08-09-2017	08:17:25.226	Recepción de Lances
		Código Verificador:	bff87afedf3c22be407980a43c1395a8	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.875.000	08-09-2017	08:13:04.702	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2d08062532c505de3e7e5919cf9de805	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	2d006a982b36c0a0a8eddb2b2fb8bc4d	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	f87d94cff60885ecc08f878c30b3eed	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	410f2f611caef094d389412f2d016b5	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.880.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	663dc777a057856f68482df6b74f4395	

27 - Lote N° 27 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 60.000 BTU - Prog. 2.1.6

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.500.000	08-09-2017	08:58:21.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7325477d722852e540f7ca6b82f7a56d	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.554.000	08-09-2017	08:52:12.625	Etapa de Puja
		Código Verificador:	921e4e3981d04be628aeddc7c90f9fd0	

Listado General de todas las Ofertas

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.730.000	08-09-2017	08:44:11.760	Recepción de Lances
		Código Verificador:	920acf3870c7236c3e3f7ac5853cb1b8	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.751.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	8403b3e11413291ec72af1d72a820820	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.751.000	08-09-2017	08:52:05.576	Etapa de Puja
		Código Verificador:	536d4cb332d88dcb56d52c54e839357	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.930.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	9f410016a829ae6cd89af9176231ca58	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.930.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	0852ba72832bd5378010f8f749ca805e	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	5.370.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	6984dd3356358ecbf10f6fe7b02b941e	

28 - Lote N° 28 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca WESTPOINT modelo CLJ de 60.000BTU - Prog. 2.1.6

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.740.000	08-09-2017	09:06:04.209	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8450c825228feeb9cfe21916505d4145	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.751.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	de123111cb061d0363e7cad952b494f9	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.751.000	08-09-2017	09:04:52.501	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f8c32213fdce65640aa6c3dcc42e936	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	3.930.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	e9a49960ff3e34417eb2168bad36fdc9	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.930.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	f2cb6a685cac1494bb33274d7df71ebb	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	4.080.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	7310e0c03b799ea5ac9a70ca160fa5aa	

29 - Lote N° 29- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GOLD H de 60.000BTU - Prog. 2.1.6

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.790.000	08-09-2017	09:26:08.767	Etapa de Puja
		Código Verificador:	963bbcb1a48bfa63a263ebbf75d8427f	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.850.000	08-09-2017	09:23:05.430	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d833e5f18a7a873804405822d228ca57	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.020.000	08-09-2017	09:22:28.547	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5a29b5909a9fda53a2e51bb0c5ded192	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.066.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	d0f4d417d6fdd62824f1787369600188	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	3.066.000	08-09-2017	09:19:46.002	Recepción de Lances
		Código Verificador:	489d06c208b2d4ec1c4f340f34cd3619	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	4.380.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	052630b13225d3aa9a2a42073cfbb31d	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	4.380.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	110a9c3e955b77ec726ffe0d70e29311	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	4.730.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	cfe6fcb7cf40208414f228ceb1dbc03d	

30 - Lote N° 30 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 48.000 BTU - Prog. 2.1.6

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.520.000	08-09-2017	10:02:10.041	Etapa de Puja

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	1545f6c8435ebae60ad36f3c688f306b
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.554.000	08-09-2017	09:56:14.443
		Código Verificador:	b5668c2629383251e835cf314a36cdc6
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.641.000	08-09-2017	10:04:06.401
		Código Verificador:	0df0d2f2f1a3e1446a7d353b1bce2da3
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.646.000	08-09-2017	09:45:59.788
		Código Verificador:	3091a9366d6b8e76a82a15ff498e2003
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.740.000	08-09-2017	09:44:55.576
		Código Verificador:	037a6c9d219d0165ab17747ecf4aa1b5
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.751.000	07-09-2017	08:20:39.616
		Código Verificador:	24f28d4fc5d28854940911d59307627d
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	3.780.000	07-09-2017	08:20:39.616
		Código Verificador:	45455e571dbe85980f3854287cab5424
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.930.000	07-09-2017	08:20:39.616
		Código Verificador:	367f74a074bdad805a8fe7b73cb5ec8f
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	4.080.000	07-09-2017	08:20:39.616
		Código Verificador:	9d18288b75637dab81fece6c8904f229

31 - Lote N° 31- Mantenimiento /Reparación de Aire Acondicionado Programa 2.2.0

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	18.420.000	08-09-2017	10:30:45.650	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d085a208c5c77f515603b91d10747f9	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	18.500.000	08-09-2017	10:30:26.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b0dc169e4a7e4bd4bfffccf73fafa5	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	18.610.000	08-09-2017	10:30:37.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	358d119276e4e24a97c5462c8fb7041d	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	18.700.000	08-09-2017	10:21:12.530	Etapa de Puja
		Código Verificador:	72c4c56dc1c4a068d6865bf2c434ea04	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	18.736.000	08-09-2017	10:20:18.813	Recepción de Lances
		Código Verificador:	aa2ec1ac9036f20c9d6ff304b585ec89	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	20.177.500	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	0339e7ce3aa7f8f8bf5d40f65932495a	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	28.825.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	6a008007be4f2e59602b51a7f3406350	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	28.825.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	e9917605691752b794d7074e385bf950	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	34.590.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	20ee3d887c219a7623d29652d84a93bc	

32 - Lote N° 32- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU- Prog. 2.1.7

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.250.000	08-09-2017	10:55:03.898	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1ad98bd2fb2efdcfec8c5bc63274686	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.298.000	08-09-2017	10:55:01.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72d9a828ef974fa087cc4fd5b88e82b0	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.300.000	08-09-2017	10:54:53.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33cc219b01ff83e0e840d4651dd7627b	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.350.000	08-09-2017	10:54:47.146	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bfe74312a5336ac4827f8ccc735f9b99	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.380.000	08-09-2017	10:54:29.659	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	619f0daaf0cce949c835cffb6926fcb9	

Listado General de todas las Ofertas

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.380.000	08-09-2017	10:54:41.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	753d3bdbdb385c6879995ca4b8e304bb	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.450.000	08-09-2017	10:54:12.516	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b245203d13d0da9382c682bbbb99bd8	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.510.000	08-09-2017	10:53:58.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90ef79dec4b8336589db5af6aaee720e	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.550.000	08-09-2017	10:53:44.298	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb93f6cde83bef56c28318f2a3760c76	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.620.000	08-09-2017	10:53:36.417	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98af3a3832245093de5ad998bab630ee	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.650.000	08-09-2017	10:53:32.073	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8225c1bff9af4daff328f3ab76cafa90	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.750.000	08-09-2017	10:53:17.541	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe63ce8639e39dc67ba37f50772b9ab9	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.850.000	08-09-2017	10:53:08.326	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e3d2985e5b2dcf3ae2e001937c77d3e	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.950.000	08-09-2017	10:53:03.391	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0db7120719cb68531ae6a33b3d7b0733	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.990.000	08-09-2017	10:52:52.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27a8bdc77a1adfc6e0f59ca8bb73ec2f	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.100.000	08-09-2017	10:52:18.992	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc8726b97ec5ab05f668a86ba0f4ac51	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.100.000	08-09-2017	10:52:31.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99c6f0486a97681a6dac762b658665ef	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.180.000	08-09-2017	10:52:09.124	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	038f3b4b5212568440226b249d0540b9	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.250.000	08-09-2017	10:51:57.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cc7e3ad06bf0fa9d797a909a3160d31	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.300.000	08-09-2017	10:51:46.374	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce0629fb3b2a651ae879bce7ff7b753b	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.380.000	08-09-2017	10:51:32.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4889f2d7187f62f6007f69acd11e9488	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.400.000	08-09-2017	10:51:18.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d6a578b8a30f96222f867baf9de086f	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.420.000	08-09-2017	10:51:08.558	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71dc69272dc82d7991234a9c1ebdcaa9	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.500.000	08-09-2017	10:51:03.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba44dc0a4a6dc89deae32d12f9c62604	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.550.000	08-09-2017	10:50:35.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ed3b6c5a30552c16ae88cca50300cf7	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.560.000	08-09-2017	10:50:27.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	859cf9e94e5fb0d89eab8ad6aa4a5ffa	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.590.000	08-09-2017	10:50:14.759	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	289c38827ac8bab3e05446d349c852f8	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.595.000	08-09-2017	10:50:19.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4ca194428dca0d597402deaea694209	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.640.000	08-09-2017	10:50:08.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cded5a43f41e528a55c98ee387ad6f6e	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.700.000	08-09-2017	10:49:54.191	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48b06f769b64cf599997b9187e1a960c	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.750.000	08-09-2017	10:49:38.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58cac431e4595c1be2cf7c3e755eca38	

Listado General de todas las Ofertas

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.800.000	08-09-2017	10:49:19.749	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	824f9a436105ac487d36e2b2892acc6b	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.895.000	08-09-2017	10:49:10.207	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94d9479d43ecfa24df2afdaeb141899a	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.000.000	08-09-2017	10:49:04.833	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	602008fb9024d3f7b365fb8716d0b48a	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.015.000	08-09-2017	10:48:30.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e8c66154e64b44f78f4d8846d83cb97	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.029.000	08-09-2017	10:48:00.051	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e92e339a7c03451b4c25b7d51e388681	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.200.000	08-09-2017	10:39:40.723	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b2bcad58d54e2b7c30eb89a6b08e0598	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.262.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	467f8cde29a8b25f2e879b15f2f97895	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	4.660.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	64f73be0e8a6f53627b5b97377e70dd9	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	4.660.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	ca39b6f533c6d16c8e75bb45ef240074	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	5.592.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	e74a4b570ccc7be68fe4fdaf7efc90	

33 - Lote N° 33 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - Prog 2.1.7

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.180.000	08-09-2017	11:15:27.349	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a03e471d53391d1cb9b8357e6eaf1a8d	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.200.000	08-09-2017	11:15:18.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62129edc752a972606941115b7a423d2	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.240.000	08-09-2017	11:15:08.390	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29630d4259e36c4d7c21afdc54aa86ec	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.300.000	08-09-2017	11:14:55.003	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	440a83ecff99513fede48d89161f635c	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.350.000	08-09-2017	11:14:27.556	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	787235aa7c59f52e72846b0e409f2683	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.410.000	08-09-2017	11:14:31.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44a3ec4c5a0d5efb2db4018e226ed061	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.500.000	08-09-2017	11:14:11.182	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16023cd47e5bda89003d4196393beee0	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.520.000	08-09-2017	11:13:49.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74c85182dbae51a29ab40afc0d21fbf4	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.530.000	08-09-2017	11:14:06.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5af86aed3b1bf59b8071fcd4c57584e	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.600.000	08-09-2017	11:13:46.912	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cce19768921b597072a30691acb8e3f	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.620.000	08-09-2017	11:13:39.536	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc73ac3342bb587f656ed3c0ae4a3f10	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.650.000	08-09-2017	11:13:40.315	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	813cd562757e06dc378aefba144fe341	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.700.000	08-09-2017	11:13:27.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d499a1a5ef1cccbae6641cf2dcb152d	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.760.000	08-09-2017	11:13:16.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c78e7f3d1f15e3238ab12a1aabea3feb	

Listado General de todas las Ofertas

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.810.000	08-09-2017	11:13:19.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46d360034af18b6bcf0c56e719475f86	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.890.000	08-09-2017	11:13:02.722	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0cc86fd531b4276d762a580460fd038	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.970.000	08-09-2017	11:12:51.399	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0245eb8fccc87a234cb7674ff25925ac	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.990.000	08-09-2017	11:12:46.183	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7aed22a962f30ad1a32e6169529a5f9	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.050.000	08-09-2017	11:12:24.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b95857407f6c72c4e351eb52128eeda4	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.160.000	08-09-2017	11:12:26.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2d5d4ecc2e6578b358f713a00e1373	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.180.000	08-09-2017	11:12:06.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e27ec7a7634b9ee6b0d2d2c8c123d042	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.240.000	08-09-2017	11:11:57.613	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0bd4ed9176b575537d9a3df9c2c54bc4	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.250.000	08-09-2017	11:11:48.070	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e284b1a52f7cfada7af97838c0f3b97b	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.320.000	08-09-2017	11:11:34.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ad4581ef53d9adce9329940ebf5e746	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.350.000	08-09-2017	11:11:28.750	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b20d5a7cb158ac3fe8fef40006e3e70	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.480.000	08-09-2017	11:11:22.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f9a132cfc4e9405c86c2ec3e3895b5c	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.550.000	08-09-2017	11:11:15.415	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4a4946113a0f25eb4210253ed8e06a6	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.620.000	08-09-2017	11:11:11.882	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36cb3c1f8b3849e0254d12694bde0d66	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.650.000	08-09-2017	11:11:08.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56ac40f777168ad771e24141cc72dc18	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.750.000	08-09-2017	11:10:52.287	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0fe5c132e0825bc047f85dbd0373d6a	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.050.000	08-09-2017	11:10:42.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0d8397515c18bb3b609af0b6d5e5709	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.090.000	08-09-2017	11:10:40.764	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7506ee9e3df1a7b4e0ebb04af99256e	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.100.000	08-09-2017	11:10:25.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea903bb166f21bf8fab08a9ef7eb8e84	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.200.000	08-09-2017	11:02:33.173	Etapas de Puja
		Código Verificador:	67258a2e17556c020ad46d0c38064fd6	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.259.000	08-09-2017	11:01:54.139	Etapas de Puja
		Código Verificador:	25afae41f778d1a11e9881224c3e94c	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.260.000	08-09-2017	11:00:58.265	Etapas de Puja
		Código Verificador:	36537ace6094354dcbc3aa7fc6705a56	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.297.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	4402e1b32ff22c2727897d1812862b27	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	4.710.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	de9481b591cfee221b6312995829ae06	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	4.810.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	bb11bab7448932d5d3b68c2010978ac9	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	5.652.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	756a68b10e426fa1674192d3970000ae
---------------------	----------------------------------

34 - Lote 34 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU -Prog 2.1.7

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.510.000	08-09-2017	11:33:56.765	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6f5252e6f1edb3c8b8a264d14caecd4	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.619.000	08-09-2017	11:33:50.590	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ec9fc492c7c053201fbac07926f2973	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.620.000	08-09-2017	11:33:38.683	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce1c3fed0f2f6d7120ccc6f81b2f8707	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.749.000	08-09-2017	11:33:26.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20e474f7ed82d66909882aaaab0eb3d8	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.890.000	08-09-2017	11:33:11.068	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e44139a51db0e36d675d2da9197232b	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.049.000	08-09-2017	11:33:05.447	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77d3735619ccf521b31b607e8b4082a4	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.050.000	08-09-2017	11:22:01.712	Recepción de Lances
		Código Verificador:	210fae749f9dd97ce14c52d65473e26b	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.081.000	08-09-2017	11:19:50.754	Recepción de Lances
		Código Verificador:	612d994afd2473db5aa4f4fcf7e10938	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.280.000	08-09-2017	11:19:16.542	Recepción de Lances
		Código Verificador:	a8a74f719051eb55db9ce08857a269aa	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.332.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	4ce7bbea46e67cce20394a5d786a48ee	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	4.740.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	d8f8cdeb780ff4b8a14d111342eabe27	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	4.875.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	f092a7da66636a19cce2a8b7ed34e50c	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	5.712.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	9c461059c077e21e6fa811168f91d3d6	

35 - Lote 35 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU -Prog 2.1.7

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	580.000	08-09-2017	11:51:36.409	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b52d75543878b488815f950198872f82	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	619.000	08-09-2017	11:51:42.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c36415b01464caa0289442fa1ac0b711	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	620.000	08-09-2017	11:51:27.534	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ef8ac440c3fc216418a6c743d44c57f	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	645.000	08-09-2017	11:51:19.519	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de9a264056fa2634c5551b3ff24227d6	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	649.000	08-09-2017	11:51:10.249	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe7ea09c01c4ccb6e87aa2603b567570	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	669.000	08-09-2017	11:51:10.928	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6008f6d6bba21dd964161f052482647	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	670.000	08-09-2017	11:50:51.009	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47cea7b55f45e8f9afacc16a6ac6196a	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	689.000	08-09-2017	11:50:47.063	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b485a3616bfd9b2f1db04bae37d6fd01	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	690.000	08-09-2017	11:50:33.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e49dcde7763be584b616bc135cf30fad	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	699.000	08-09-2017	11:50:36.529	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	6d4c2a9e02e443d7ffa1542d69a5eb16	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	700.000	08-09-2017	11:50:11.601	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f8dad33c1f80d574d1298b80a865b14	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	725.000	08-09-2017	11:49:59.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e2bf539ca720b46d18461ce738f7dd4	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	744.000	08-09-2017	11:49:58.834	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e8315d35710bbce5ae9a535ea0147ed	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	745.000	08-09-2017	11:49:47.500	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca4a69cbc23f324f39c819ad8a0e6e9e	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	779.000	08-09-2017	11:49:46.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e38144be76f99643f3636413009fa954	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	780.000	08-09-2017	11:49:33.376	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c7cc31593fe3b3d7e22cc5d58d82063	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	819.000	08-09-2017	11:49:32.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41dd8ae939068999131d53f1c4e90704	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	820.000	08-09-2017	11:49:18.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58175ed3b61694c2231dcc3b5a6a4f32	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	849.000	08-09-2017	11:49:25.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12cd8203d278cc5e62aebc64e15f3dc7	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	850.000	08-09-2017	11:49:10.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80f706b00d2f68b087d2ace529cfbf8	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	879.000	08-09-2017	11:49:09.779	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51bfd6677e218eced9cbd542bb53d537	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	880.000	08-09-2017	11:48:55.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3064dd537ad8b0fb20dc80bde2925349	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	919.000	08-09-2017	11:48:57.086	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	774b193ecd212c6b2a6152c239170f96	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	920.000	08-09-2017	11:48:44.365	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c25ab03fa082e62f0f4b01c1ce0b2c28	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	969.000	08-09-2017	11:48:48.487	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9e594e9de3f17e08d30cb6b2a749066	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	970.000	08-09-2017	11:48:33.937	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6a7a04a02786c3f9c71f4596668f9ed	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	989.000	08-09-2017	11:48:26.063	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8568df449976b4a81812307391d6f3c	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	990.000	08-09-2017	11:48:12.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75b93340d78f34a0c763554664d47f08	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.079.000	08-09-2017	11:48:13.825	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a15dc108c32669379b2000358f159ed	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.080.000	08-09-2017	11:47:58.733	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c98118fa2c4bd79de32ef8d103f49cf	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.170.000	08-09-2017	11:47:50.116	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb63b50ff6c7db8290aaf45df8d5991b	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.180.000	08-09-2017	11:47:39.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e843c0ec9a2f1e96cac7e665d881d98	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.215.000	08-09-2017	11:47:42.074	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edadea456c69f13bf79f7e44d08f8877	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.220.000	08-09-2017	11:47:28.876	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	769ee4f507ba1674f1a6393ebbd65dc3	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.319.000	08-09-2017	11:47:24.574	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	229d369ba3833394a54b0313738dbe86	

Listado General de todas las Ofertas

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.320.000	08-09-2017	11:47:08.352	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df5a1deb2b3c62e88ec62323e92441c8	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.470.000	08-09-2017	11:46:58.537	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53109726329a3dc282dbfa1324267cfd	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.480.000	08-09-2017	11:46:48.399	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e82203e2acbd9eef64ff3096c9d845a8	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.520.000	08-09-2017	11:46:41.882	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8d32248d792858c139788bf19e780d6	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.559.000	08-09-2017	11:46:30.756	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	415698ddc8ff0d549eef54ecdf4759a1	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.600.000	08-09-2017	11:46:19.273	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	848b0d89e28139e0b434613009ba465c	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.749.000	08-09-2017	11:46:18.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75491f36ef2e8b662e7d32b8a7059e24	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.750.000	08-09-2017	11:46:07.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15ef69130fa2c25281f9847b96da8db3	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.980.000	08-09-2017	11:46:06.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acf11cf33a4e50f6de3990e4d839e9a5	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.990.000	08-09-2017	11:45:53.885	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98ff83f8ea6eda4450cd46bc74771277	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.110.000	08-09-2017	11:45:56.666	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7aad475f9510301a73f59a8597671fd	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.180.000	08-09-2017	11:45:37.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6f5b574de996c1ce1749b6ea59d20c5	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.210.000	08-09-2017	11:45:44.828	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0f1d60d68c76ec7df4598aca60ec96	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.280.000	08-09-2017	11:45:29.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2873f2640dc4d5c9cf9debfd402076f	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.380.000	08-09-2017	11:45:16.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a7346e5b08a8973f4448bc881dc3dd3	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.510.000	08-09-2017	11:45:05.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9bf62bf314feed6af26b36f3b0335f8	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.520.000	08-09-2017	11:45:00.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b222cb40061a141e248e35701eae0d2	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.600.000	08-09-2017	11:44:50.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae3dcb0b6c88c6dacfc444b6be0b9d40	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.710.000	08-09-2017	11:44:44.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2617dc2e035b8c645b05626e595d231	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.740.000	08-09-2017	11:44:33.029	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5dd8faac34758691706102d83405b0f8	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.890.000	08-09-2017	11:44:35.861	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4951d41769a0e2e13d3831888f22e8fd	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.990.000	08-09-2017	11:44:26.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6df389612e2c3c1fb38369bf8255f0dd	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.020.000	08-09-2017	11:44:20.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7331ee1ee0f43bada80cc4b006dfc9c	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.070.000	08-09-2017	11:44:12.426	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0406b2debeae8e2440ee816eccd20f546	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.195.000	08-09-2017	11:44:06.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97ffbaa6436b8345b5ba1119efe36bac	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.200.000	08-09-2017	11:43:12.389	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	2248b6bb2110710f6973d5bcea8dec60	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.250.000	08-09-2017	11:36:43.448	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ae636a585476835c37bcc739b1c4ecbe	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.350.000	08-09-2017	11:35:03.179	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ff41d61b6aecd99791889cc312853003	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.367.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	8011c8b133c74adeb2d13099e45f38dd	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	4.810.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	4f24723c5d1447a45cba5cb632cde9c7	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	5.010.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	75b70816082380344d181e83ec47f199	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	5.772.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	079da74a80a89abeaa6f82d08dfd08aa	

36 - Lote 36 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU-Prog 2.1.7

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	990.000	08-09-2017	12:10:13.131	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98af5c5d028700ab59dc1fddebb511a4	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.050.000	08-09-2017	12:10:06.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b8974940007b716c6ccbd72cfe7e02b	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.100.000	08-09-2017	12:10:00.374	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edf5a44f78a1bb99bb9f6f3f368be849	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.115.000	08-09-2017	12:09:52.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	badfb7ff6b06e85521b5bd9ce8b6f610	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.220.000	08-09-2017	12:09:38.180	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	433a5cd37001a9a1a40a96711fd9b3d5	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.319.000	08-09-2017	12:09:42.643	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1aca45e1cc7e3883d601dd390541136b	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.320.000	08-09-2017	12:09:26.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71330318612ad99436fafae1dfc2c973	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.450.000	08-09-2017	12:09:24.022	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6106703f15003bc3c17bdd8c1e3d42f	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.480.000	08-09-2017	12:09:16.063	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2475efada2f8198ba2b5eda25e20138	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.530.000	08-09-2017	12:09:06.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2de39134b8b8d3ca8be8f09355b11d10	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.550.000	08-09-2017	12:08:58.848	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33b6e459807af606b7a8a2585ee9751e	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.620.000	08-09-2017	12:08:51.868	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	caa5d60ca53f3a7a410a7bad348890eb	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.700.000	08-09-2017	12:08:46.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae74e8259ecc285a7e9dae2ede1453bf	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.720.000	08-09-2017	12:08:29.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8f8e3cd13e78f31a44de92cbf9bb209	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.800.000	08-09-2017	12:08:39.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2891b4e885f6d860ce5e12693e51bf6a	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.900.000	08-09-2017	12:08:17.308	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3e209105c540c8207106ba359ce4175	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.940.000	08-09-2017	12:08:17.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	830b246d8cc643d0eb51863d22f3bf64	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.020.000	08-09-2017	12:08:02.434	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	c407ed0dab49c7308d7335f0686ac0b1
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.100.000	08-09-2017	12:07:55.433
		Código Verificador:	cf7836d6f9b0fb04eee95f72b13618cc
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.120.000	08-09-2017	12:07:41.576
		Código Verificador:	c81270dde64e40b4e782a190158fed8f
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.220.000	08-09-2017	12:07:33.447
		Código Verificador:	82e4c887662837d0e109bc9bfc4c8937
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.250.000	08-09-2017	12:07:29.487
		Código Verificador:	2766d66fbb2c8e3194c7f3d9268c41e2
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.300.000	08-09-2017	12:07:24.067
		Código Verificador:	344e6b76e83f4ce872f5e35e9e0eb959
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.380.000	08-09-2017	12:07:08.709
		Código Verificador:	c6d12e255c0c5c4dc2b8a9481e5a0b19
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.380.000	08-09-2017	12:07:17.818
		Código Verificador:	2059eca1994678c88015e82c2f3ee4ca
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.420.000	08-09-2017	12:06:52.518
		Código Verificador:	b9a5044d968583a4f1033e07916aa810
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.495.000	08-09-2017	12:06:43.684
		Código Verificador:	10c7dae1bbbb096fab966c2493492b90
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.500.000	08-09-2017	12:06:35.396
		Código Verificador:	163954855af4366aef4061e1e727570d
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.590.000	08-09-2017	12:06:20.992
		Código Verificador:	c4e58b3888d5654d503e79b885484e34
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.680.000	08-09-2017	12:06:28.713
		Código Verificador:	6214b6bfb52d0e26812018015142f910
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.700.000	08-09-2017	12:06:17.369
		Código Verificador:	d974f2bfa055e4c562feb5c69550f818
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.720.000	08-09-2017	12:06:09.183
		Código Verificador:	e0b617a500273438625d67e448f64fb6
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.750.000	08-09-2017	12:06:12.086
		Código Verificador:	b6b19229148a75b81ca031eb066339e0
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.800.000	08-09-2017	12:06:01.044
		Código Verificador:	ed526d434ee8216cc65ae5ef9c2f071c
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.850.000	08-09-2017	12:05:47.233
		Código Verificador:	fd6a3c1a28850ab31bbf521e10100a24
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.990.000	08-09-2017	12:05:36.398
		Código Verificador:	a2c87c04cc0c383241454c910dceef1b
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.120.000	08-09-2017	12:05:26.728
		Código Verificador:	adc5626f948790c35ad8a5b784a1a6b7
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.150.000	08-09-2017	12:04:55.446
		Código Verificador:	1e053d64a4c95fccd49b5fdf6497c57b
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.250.000	08-09-2017	12:04:46.015
		Código Verificador:	6f527965744f5b906fad1c8d0d641a39
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.290.000	08-09-2017	12:04:33.766
		Código Verificador:	bd961da1e63ebf6e2c53c353028254a7
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.390.000	08-09-2017	11:57:49.891
		Código Verificador:	6b9a39854bdc946328c05fbfff7837d
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	3.400.000	08-09-2017	11:53:15.308
		Código Verificador:	6b1c82a619d7120d754b9c33a4ba636b
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.412.500	07-09-2017	08:20:39.616
		Código Verificador:	3ea4d19de29abdc38efc567b12c88da9

Listado General de todas las Ofertas

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	4.875.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	4147fb2218edea37a6916ace541ee66f	
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	5.010.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	0d7123455af9486010db28fd535b81c1	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	5.850.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	01644659ab87776fe95312ec4fc1a316	

37 - Lote 37 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - Prog 2.1.7

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.810.000	08-09-2017	12:32:33.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e360baea655dfdc5e3be424da21264f7	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.089.000	08-09-2017	12:32:21.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69e2296330c7cfa4540d48b7bd544ffb	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.090.000	08-09-2017	12:32:09.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32f718af8a4bbef5149e5ae3abd8b65d	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.119.000	08-09-2017	12:31:58.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f7ee40b7a69ae803015cc872223d5d8	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.120.000	08-09-2017	12:31:26.904	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa89b659229f736c4e701fe50487e9b7	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.299.000	08-09-2017	12:31:14.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42807a7b3180a36d29df5e97c4dfc7e7	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.310.000	08-09-2017	12:30:52.412	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23dbe55589dad846fe8504bbf7051da4	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.449.000	08-09-2017	12:30:42.464	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4442c5a09bbe97cf3f8586649d8bd746	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.450.000	08-09-2017	12:30:16.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	400e63a94a9145f101ebd89da37e8472	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.499.000	08-09-2017	12:29:57.451	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01dbb95199ffad9729877154ed3c0187	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.500.000	08-09-2017	12:12:47.381	Recepción de Lances
		Código Verificador:	9d3e887646e6725bbb34eaa588a6f1d2	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.507.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	9957680708a459bd11d43def909474e3	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	5.010.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	b0c69308fe316726704ad21b8c90476e	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	6.012.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	aade99a024af525ccda10789416d08ec	

38 - Lote 38 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60000 BTU - Prog 2.1.7

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.840.000	08-09-2017	12:56:02.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdae191072c6454314e5e4cb29620ecc	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.979.000	08-09-2017	12:55:40.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d8644e29c5e8afa44ce97650b45ef71	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.980.000	08-09-2017	12:55:06.395	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3ff90393458c318d90874db261819ca	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.089.000	08-09-2017	12:54:55.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da227598a02f2bceffc084d2cbb36a5	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.095.000	08-09-2017	12:48:03.588	Etapas de Puja
		Código Verificador:	ccd2d9513c180d6f66d117549f60ccf2	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.149.000	08-09-2017	12:47:52.726	Etapas de Puja
		Código Verificador:	38c49d9110ffdad07ef572ff7eae2ddb	

Listado General de todas las Ofertas

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	3.150.000	08-09-2017	12:42:15.604	Etapas de Puja
		Código Verificador:	ccc5c8ed81e9faa30c01be61d4aefb8e	
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.202.500	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	3cbd4e94e4081e13c2ec391e4e66c696	
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	4.575.000	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	5707da40672450b59a0c0b476b0dfb63	
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	5.360.400	07-09-2017	08:20:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	398819c6f6815d84bc3cc2915fa814d8	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Lote N° 1 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	119.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	120.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.956.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000

2 - Lote N° 2- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca RBD de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	470.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	480.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000

3 - Lote N° 3- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.850.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.975.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.128.000

4 - Lote N° 4 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAMES de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.800.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.872.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000

5 - Lote N° 5 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca YOTO de 12.000/ 18.000 BTU. - Prog. 2.1.1

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.790.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.870.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.000.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000

6 - Lote N° 6 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 12.000/ 18.000 /24.000 BTU - Prog. 2.1.1

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.850.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.872.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.966.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000

7 - Lote N° 7- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.810.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.880.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000

8 - Lote N° 8 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.750.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.800.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.875.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.880.000

9 - Lote N° 9 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.820.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.876.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.966.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000

10 - Lote N° 10 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.480.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.580.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.880.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.128.000

11 - Lote N° 11- Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 12.000 BTU . - Prog. 2.1.5

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	945.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	954.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.823.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	1.963.675

12 - Lote N° 12 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 18.000 BTU - Prog. 2.1.5

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.520.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.600.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.880.600
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.025.275

13 - Lote N° 13 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 24.000 BTU - Prog. 2.1.5

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.210.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.300.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.978.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.130.275

14 - Lote N° 14 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 36.000 BTU - Prog. 2.1.5

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.490.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.500.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.920.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.067.975

15 - Lote N° 15- Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.095.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.100.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.066.150
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.067.915

16 - Lote N° 16 - Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.220.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.249.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.390.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	1.494.500

17 - Lote N° 17- Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDAS 12.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.295.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.369.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.390.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	1.494.500

18 - Lote N° 18 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDEA 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.395.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.429.500
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.485.250
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	1.599.500

19 - Lote N° 19 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado TOKYO 18.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

Oferente	Mejor Precio
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.100.500
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.210.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.480.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	1.599.500

20 - Lote N° 20 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado GREE 60.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.298.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.349.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.427.750
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.614.500

21 - Lote N° 21- Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado VCP 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.420.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.485.250
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.590.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	1.599.500

22 - Lote N° 22 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18000/ 24.000 BTU - Prog. 2.1.6

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.945.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.969.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.121.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.121.000

23 - Lote N° 23- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000 BTU - Prog. 2.1.6

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.820.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.872.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000

24 - Lote N° 24 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 18.000 BTU - - Prog. 2.1.6

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.770.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.774.500
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	1.911.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000

25 - Lote N° 25 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca SPEED de 24.000 BTU. - Prog. 2.1.6

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.840.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.875.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.016.000

26 - Lote N° 26 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Ventanal Marca SPRINGER de 12.000 BTU - Prog. 2.1.6

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.850.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.875.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.016.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.880.000

27 - Lote N° 27 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 60.000 BTU - Prog. 2.1.6

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.500.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.554.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.751.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.751.000

28 - Lote N° 28 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca WESTPOINT modelo CLJ de 60.000BTU - Prog. 2.1.6

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.740.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.751.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.751.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	4.080.000

29 - Lote N° 29- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GOLD H de 60.000BTU - Prog. 2.1.6

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.790.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.850.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.066.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	3.066.000

30 - Lote N° 30 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 48.000 BTU - Prog. 2.1.6

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.520.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.554.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.641.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	2.646.000

31 - Lote N° 31- Mantenimiento /Reparación de Aire Acondicionado Programa 2.2.0

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	18.420.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	18.500.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	20.177.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	34.590.000

32 - Lote N° 32- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU- Prog. 2.1.7

Oferente	Mejor Precio
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.250.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.298.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.262.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	5.592.000

33 - Lote N° 33 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - Prog 2.1.7

Oferente	Mejor Precio
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	1.180.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.240.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.297.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	5.652.000

34 - Lote 34 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU -Prog 2.1.7

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.510.000
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	2.619.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.332.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	5.712.000

35 - Lote 35 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU-Prog 2.1.7

Oferente	Mejor Precio
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	580.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	619.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.367.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	5.772.000

36 - Lote 36 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU-Prog 2.1.7

Oferente	Mejor Precio
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI - 2278535-3	990.000
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	1.050.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.412.500
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	5.850.000

37 - Lote 37 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - Prog 2.1.7

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.810.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	3.089.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	6.012.000

38 - Lote 38 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60000 BTU - Prog 2.1.7

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	2.840.000
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO - 753733-6	2.979.000
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9	5.360.400

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 2278535-3 - CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

Item	Precio Ganador
------	----------------

Items Ganados por Proveedor

32 - Lote N° 32- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU- Prog. 2.1.7	1.250.000
33 - Lote N° 33 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - Prog 2.1.7	1.180.000
35 - Lote 35 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU-Prog 2.1.7	580.000
36 - Lote 36 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU-Prog 2.1.7	990.000

Proveedor: 753733-6 - ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO

Item	Precio Ganador
19 - Lote N° 19 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado TOKYO 18.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5	1.100.500

Proveedor: 80060869-0 - Friotexs G S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - Lote N° 1 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1	119.000
2 - Lote N° 2- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca RBD de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1	470.000
3 - Lote N° 3- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1	1.850.000
4 - Lote N° 4 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAMES de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1	1.800.000
5 - Lote N° 5 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca YOTO de 12.000/ 18.000 BTU. - Prog. 2.1.1	1.790.000
6 - Lote N° 6 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 12.000/ 18.000 /24.000 BTU - Prog. 2.1.1	1.850.000
7 - Lote N° 7- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2	1.810.000
8 - Lote N° 8 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2	1.750.000
9 - Lote N° 9 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2	1.820.000
10 - Lote N° 10 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2	1.480.000
11 - Lote N° 11- Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 12.000 BTU . - Prog. 2.1.5	945.000
12 - Lote N° 12 - Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 18.000 BTU - Prog. 2.1.5	1.520.000
13 - Lote N° 13 - Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 24.000 BTU - Prog. 2.1.5	1.210.000
14 - Lote N° 14 - Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 36.000 BTU - Prog. 2.1.5	1.490.000
15 - Lote N° 15- Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5	1.095.000
16 - Lote N° 16 - Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5	1.220.000
17 - Lote N° 17- Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado MIDAS 12.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5	1.295.000
18 - Lote N° 18 - Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado MIDEA 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5	1.395.000
20 - Lote N° 20 - Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado GREE 60.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5	1.298.000
21 - Lote N° 21- Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado VCP 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5	1.420.000
22 - Lote N° 22 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18000/ 24.000 BTU - Prog. 2.1.6	1.945.000
23 - Lote N° 23- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000 BTU - Prog. 2.1.6	1.820.000
24 - Lote N° 24 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 18.000 BTU - Prog. 2.1.6	1.770.000
25 - Lote N° 25 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca SPEED de 24.000 BTU. - Prog. 2.1.6	1.840.000
26 - Lote N° 26 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Ventanal Marca SPRINGER de 12.000 BTU - Prog. 2.1.6	1.850.000
27 - Lote N° 27 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 60.000 BTU - Prog. 2.1.6	2.500.000
28 - Lote N° 28 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca WESTPOINT modelo CLJ de 60.000BTU - Prog. 2.1.6	2.740.000
29 - Lote N° 29- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GOLD H de 60.000BTU - Prog. 2.1.6	2.790.000
30 - Lote N° 30 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 48.000 BTU - Prog. 2.1.6	2.520.000
31 - Lote N° 31- Mantenimiento /Reparación de Aire Acondicionado Programa 2.2.0	18.420.000
34 - Lote 34 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU -Prog 2.1.7	2.510.000
37 - Lote 37 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - Prog 2.1.7	2.810.000
38 - Lote 38 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60000 BTU - Prog 2.1.7	2.840.000

Listado de Mensajes

1 - Lote N° 1 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	08:25:07.005
Buenos días, comenzamos la Subasta.	07-09-2017	08:25:43.453
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-09-2017	08:25:49.273
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	08:27:04.117
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	08:28:14.726
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	08:28:17.566
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	08:34:53.956
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	08:38:27.112
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	08:38:27.222

2 - Lote N° 2- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca RBD de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	08:38:48.423
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	08:38:55.276
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	08:38:59.264
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-09-2017	08:41:28.500
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	08:45:38.491
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	08:45:52.137
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	08:53:31.363
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	08:59:09.547
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	08:59:09.620

3 - Lote N° 3- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	09:00:02.057
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	09:00:08.788
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-09-2017	09:00:12.351
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	09:00:15.662
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	09:03:16.450
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	09:03:18.825
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	09:11:11.149
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	09:17:05.172
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	09:17:05.246

4 - Lote N° 4 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAMES de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	09:17:33.386
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	09:17:39.997
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	09:17:47.510
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	09:22:24.664
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	09:22:31.499
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	09:28:49.390
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	09:32:37.582
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	09:32:37.777

5 - Lote N° 5 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca YOTO de 12.000/ 18.000 BTU. - Prog. 2.1.1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	09:33:01.860
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	09:33:08.443
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	09:33:13.672
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-09-2017	09:35:37.873
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	09:37:57.480
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	09:38:00.367
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	09:44:12.551
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	09:49:25.817
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	09:49:25.888

Listado de Mensajes

6 - Lote N° 6 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 12.000/ 18.000 /24.000 BTU - Prog. 2.1.1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	09:51:01.153
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	09:51:07.695
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	09:51:13.161
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-09-2017	09:53:58.396
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	09:56:32.301
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	09:56:35.066
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	10:03:22.146
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	10:09:32.227
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	10:09:32.301

7 - Lote N° 7- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	10:09:53.102
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	10:09:58.890
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	10:10:03.996
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-09-2017	10:14:16.282
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	10:15:57.033
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	10:15:59.313
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	10:22:07.978
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	10:29:07.015
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	10:29:07.103

8 - Lote N° 8 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	10:29:40.579
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	10:29:46.995
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	10:29:50.348
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-09-2017	10:29:54.794
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	10:32:19.729
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	10:32:22.921
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	10:38:30.001
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	10:47:29.079
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	10:47:29.197

9 - Lote N° 9 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	10:47:50.745
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	10:47:56.509
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	10:48:00.297
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	10:55:39.105
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	10:55:42.215
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	11:01:47.282
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	11:09:20.582
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	11:09:20.678

10 - Lote N° 10 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	11:10:10.785
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	11:10:17.013
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	11:10:21.842
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-09-2017	11:11:55.252
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	11:13:24.520
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	11:13:28.928
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	11:22:16.827
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	11:31:59.832

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	11:31:59.925
--	------------	--------------

11 - Lote N° 11- Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 12.000 BTU . - Prog. 2.1.5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	11:33:48.449
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	11:33:55.579
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	11:33:59.312
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	11:35:51.148
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	11:36:15.645
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	11:42:15.706
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	11:52:04.791
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	11:52:04.876

12 - Lote N° 12 - Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 18.000 BTU - Prog. 2.1.5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	11:52:43.802
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	11:52:49.405
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	11:52:54.202
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-09-2017	11:52:59.489
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	11:55:50.709
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	11:55:58.513
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	12:04:23.259
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	12:07:47.444
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	12:07:47.522

13 - Lote N° 13 - Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 24.000 BTU - Prog. 2.1.5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	12:08:24.747
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	12:08:31.005
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	12:08:34.911
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	12:12:56.681
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	12:13:00.816
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	12:19:49.924
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	12:26:00.061
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	12:26:00.153

14 - Lote N° 14 - Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 36.000 BTU - Prog. 2.1.5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	12:26:59.322
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	12:27:05.091
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	12:27:07.678
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-09-2017	12:27:14.012
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	12:29:50.739
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	12:29:54.065
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	12:44:18.343
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	12:53:09.388
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	12:53:09.473

15 - Lote N° 15- Mantenimiento/Reparación Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	12:53:29.152
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	12:53:35.298
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	12:53:38.539
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-09-2017	12:54:56.630
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	12:58:42.764
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	07-09-2017	12:58:52.477
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	12:59:01.952
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	13:06:05.402
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	13:15:56.605

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	13:15:56.817
--	------------	--------------

16 - Lote N° 16 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	13:16:35.213
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	13:16:42.416
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	13:16:47.171
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	07-09-2017	13:17:11.774
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	13:18:51.487
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	13:18:54.739
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	13:29:21.127
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	13:33:26.162
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	13:33:26.306

17 - Lote N° 17- Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDAS 12.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	13:34:27.060
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	13:34:33.087
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	13:34:45.425
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	07-09-2017	13:35:02.302
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	13:35:15.680
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	13:38:52.836
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	13:47:41.778
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	13:57:25.852
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	13:57:25.916

18 - Lote N° 18 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDEA 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	13:58:06.332
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	13:58:12.864
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	13:58:15.822
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	14:04:45.330
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	14:04:47.900
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	14:14:15.544
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	14:22:37.806
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	14:22:37.880

19 - Lote N° 19 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado TOKYO 18.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	14:24:37.237
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	14:24:42.747
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	14:24:47.955
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	14:33:15.193
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	14:33:17.518
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	14:39:17.934
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	14:46:37.976
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	14:46:38.065

20 - Lote N° 20 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado GREE 60.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	14:47:02.765
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	14:47:08.172
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	14:47:11.306
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	14:49:28.681
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-09-2017	14:49:34.662
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	14:55:20.148
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	15:02:07.954
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	15:11:32.027
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	15:11:32.113

Listado de Mensajes

21 - Lote N° 21- Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado VCP 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	15:12:24.159
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	15:12:31.240
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-09-2017	15:12:34.521
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	15:12:38.383
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	15:15:07.039
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	15:15:09.758
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	15:29:39.704
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	15:39:36.813
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	15:39:36.905

22 - Lote N° 22 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18000/ 24.000 BTU - Prog. 2.1.6

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	15:40:00.050
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	15:40:06.169
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	15:40:13.608
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-09-2017	15:41:57.911
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	15:44:30.819
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	15:44:33.947
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	15:53:32.598
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	16:01:42.616
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	16:01:42.699

23 - Lote N° 23- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000 BTU - Prog. 2.1.6

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	16:03:51.127
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	16:03:59.302
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	16:04:04.549
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	16:06:01.774
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	16:06:06.305
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	16:12:06.472
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	16:18:38.591
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	16:18:38.750

24 - Lote N° 24 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 18.000 BTU - - Prog. 2.1.6

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	16:19:02.923
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	16:19:09.107
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	16:19:12.965
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	16:22:24.448
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	16:22:26.663
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	16:32:43.796
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	16:41:30.811
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	16:41:30.988

25 - Lote N° 25 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca SPEED de 24.000 BTU. - Prog. 2.1.6

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-09-2017	16:43:10.253
Continuamos con la Subasta.	07-09-2017	16:43:15.480
Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos el día de mañana.	07-09-2017	16:43:21.058
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-09-2017	16:43:36.353
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-09-2017	16:44:47.719
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-09-2017	16:44:50.323
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-09-2017	16:55:29.701
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-09-2017	17:00:46.810
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-09-2017	17:00:46.878

Listado de Mensajes

26 - Lote N° 26 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Ventanal Marca SPRINGER de 12.000 BTU - Prog. 2.1.6

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-09-2017	08:11:32.605
Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta.	08-09-2017	08:11:42.024
Es posible que exista un error con la oferta ubicada en el primer lugar, compitan por el segundo lugar.	08-09-2017	08:15:29.160
El mensaje anterior no es válido.	08-09-2017	08:15:41.574
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	08-09-2017	08:15:47.538
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	08-09-2017	08:15:52.545
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-09-2017	08:19:13.767
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-09-2017	08:19:16.196
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-09-2017	08:25:16.270
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-09-2017	08:31:03.280
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-09-2017	08:31:03.399

27 - Lote N° 27 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 60.000 BTU - Prog. 2.1.6

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-09-2017	08:32:36.041
Continuamos con la Subasta.	08-09-2017	08:32:58.119
Señores Oferentes, les recordamos que hoy es el último día de competencia.	08-09-2017	08:33:07.158
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	08-09-2017	08:33:11.500
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	08-09-2017	08:41:37.917
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-09-2017	08:47:19.137
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-09-2017	08:47:22.032
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-09-2017	08:58:12.698
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-09-2017	09:03:03.735
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-09-2017	09:03:03.841

28 - Lote N° 28 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca WESTPOINT modelo CLJ de 60.000BTU - Prog. 2.1.6

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-09-2017	09:03:21.292
Continuamos con la Subasta.	08-09-2017	09:03:27.561
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	08-09-2017	09:03:30.618
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	08-09-2017	09:03:33.408
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-09-2017	09:05:42.066
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-09-2017	09:05:46.271
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-09-2017	09:12:04.319
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-09-2017	09:15:12.726
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-09-2017	09:15:12.855

29 - Lote N° 29- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GOLD H de 60.000BTU - Prog. 2.1.6

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-09-2017	09:18:10.363
Continuamos con la Subasta.	08-09-2017	09:18:16.823
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	08-09-2017	09:18:19.885
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-09-2017	09:20:26.710
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-09-2017	09:20:29.975
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-09-2017	09:32:08.863
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-09-2017	09:39:41.018
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-09-2017	09:39:41.083

30 - Lote N° 30 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 48.000 BTU - Prog. 2.1.6

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-09-2017	09:39:58.556
Continuamos con la Subasta.	08-09-2017	09:40:04.865
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	08-09-2017	09:40:07.824
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	08-09-2017	09:41:56.357
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-09-2017	09:52:31.102
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-09-2017	09:52:33.948
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-09-2017	10:10:06.580

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-09-2017	10:17:50.811
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-09-2017	10:17:50.895

31 - Lote N° 31- Mantenimiento /Reparación de Aire Acondicionado Programa 2.2.0

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-09-2017	10:18:23.684
Continuamos con la Subasta.	08-09-2017	10:18:30.713
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	08-09-2017	10:18:54.037
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-09-2017	10:20:31.910
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-09-2017	10:20:38.586
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-09-2017	10:27:12.782
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-09-2017	10:35:29.803
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-09-2017	10:35:29.868

32 - Lote N° 32- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU- Prog. 2.1.7

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-09-2017	10:36:56.357
Continuamos con la Subasta.	08-09-2017	10:37:02.261
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	08-09-2017	10:37:10.289
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-09-2017	10:40:16.186
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-09-2017	10:40:19.335
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-09-2017	10:46:19.482
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-09-2017	10:55:04.548
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-09-2017	10:55:04.692

33 - Lote N° 33 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - Prog 2.1.7

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-09-2017	10:57:36.537
Continuamos con la Subasta.	08-09-2017	10:57:42.269
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	08-09-2017	10:57:56.495
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-09-2017	11:00:14.221
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-09-2017	11:00:17.810
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-09-2017	11:08:33.324
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-09-2017	11:15:28.483
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-09-2017	11:15:28.576

34 - Lote 34 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU -Prog 2.1.7

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-09-2017	11:16:19.176
Continuamos con la Subasta.	08-09-2017	11:16:25.150
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	08-09-2017	11:16:28.304
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-09-2017	11:23:31.339
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-09-2017	11:23:34.561
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-09-2017	11:29:34.646
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-09-2017	11:33:57.661
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-09-2017	11:33:57.723

35 - Lote 35 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU-Prog 2.1.7

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-09-2017	11:34:33.583
Continuamos con la Subasta.	08-09-2017	11:34:38.878
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	08-09-2017	11:34:41.223
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	08-09-2017	11:34:43.932
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-09-2017	11:36:16.481
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-09-2017	11:36:25.926
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-09-2017	11:42:43.480
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-09-2017	11:52:08.620
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-09-2017	11:52:08.698

Listado de Mensajes

36 - Lote 36 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU-Prog 2.1.7

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-09-2017	11:52:40.911
Continuamos con la Subasta.	08-09-2017	11:52:47.317
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	08-09-2017	11:52:49.889
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	08-09-2017	11:52:52.957
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-09-2017	11:57:24.884
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-09-2017	11:57:28.308
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-09-2017	12:03:50.142
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-09-2017	12:10:16.260
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-09-2017	12:10:16.368

37 - Lote 37 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - Prog 2.1.7

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-09-2017	12:11:44.941
Continuamos con la Subasta.	08-09-2017	12:11:51.665
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	08-09-2017	12:11:55.202
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	08-09-2017	12:11:58.603
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	08-09-2017	12:22:23.633
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-09-2017	12:23:16.476
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-09-2017	12:23:20.410
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-09-2017	12:29:20.495
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-09-2017	12:37:52.501
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-09-2017	12:37:52.578

38 - Lote 38 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60000 BTU - Prog 2.1.7

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-09-2017	12:38:10.279
Continuamos con la Subasta.	08-09-2017	12:38:16.492
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	08-09-2017	12:38:20.452
Señores Oferentes, les recordamos que hoy es el último día de competencia.	08-09-2017	12:38:26.463
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	08-09-2017	12:38:31.352
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-09-2017	12:39:57.912
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-09-2017	12:40:00.885
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-09-2017	12:54:03.606
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-09-2017	12:57:44.746
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-09-2017	12:57:44.832

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.