

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 363893

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:46 del día 29/8/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 363893 -

LPN SBE 43-19 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD Y ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA OLYMPUS PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO de la Institución:

Código Verificador: 85f4e892177760335703ef2874e0ae6f

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7		Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 1	
28.1508.004018.0000	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	13-08-2019	14-08-2019	11-03-2020

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - LOTE 1							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo sin provisión de repuestos para Sistema de Endoscopia marca Olympus				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento preventivo sin provisión de repuestos para Sistema de Endoscopia marca Olympus	2.220.000	2.220.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo sin provisión de repuestos para Sistema de Videobroncoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento preventivo sin provisión de repuestos para Sistema de Videobroncoscopia marca Olympus	1.440.000	1.440.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Sistema de Endoscopia marca Olympus	2.640.000	2.640.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Sistema de Videobroncoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Sistema de Videobroncoscopia marca Olympus	2.160.000	2.160.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1.440.000	1.440.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para fines de semana y feriados	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para fines de semana y feriados	2.640.000	2.640.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Goma punta flexible para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Goma punta flexible para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	792.000	792.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canal de biopsia para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canal de biopsia para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	5.280.000	5.280.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pico de irrigación para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pico de irrigación para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1.440.000	1.440.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acoples de angulación para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acoples de angulación para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	720.000	720.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch de mando remoto para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch de mando remoto para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	11.400.000	11.400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canales de aire/agua para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canales de aire/agua para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	7.200.000	7.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Chips de imagen para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Chips de imagen para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	72.000.000	72.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de perilla de angulación para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de perilla de angulación para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	2.640.000	2.640.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de inserción para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de inserción para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	19.200.000	19.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de cabos de angulación para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de cabos de angulación para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	12.000.000	12.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Terminal de conexión de fuente de luz para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Terminal de conexión de fuente de luz para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	10.740.000	10.740.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de luz para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de luz para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	16.800.000	16.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conectores eléctricos internos para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conectores eléctricos internos para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	4.200.000	4.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Gomas y accesorios de estanqueidad para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Gomas y accesorios de estanqueidad para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	2.400.000	2.400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placas de fuente y estabilización para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placas de fuente y estabilización para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	5.760.000	5.760.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motherboard y conectores para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motherboard y conectores para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	6.720.000	6.720.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Terminal distal y lentes de visión frontal para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Terminal distal y lentes de visión frontal para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	7.200.000	7.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Goma punta distal para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Goma punta distal para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1.056.000	1.056.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acoples de angulación para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acoples de angulación para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	2.640.000	2.640.000
------------------------------	---------	---------	-----------	-------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch BOX de mando remoto para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch BOX de mando remoto para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	9.240.000	9.240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de inserción para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de inserción para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	15.000.000	15.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canales de biopsia para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canales de biopsia para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	6.000.000	6.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de cabos de angulación para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de cabos de angulación para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	10.200.000	10.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Punta flexible para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Punta flexible para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	9.600.000	9.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Terminal de conexión de fuente de luz para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Terminal de conexión de fuente de luz para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	9.600.000	9.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de luz para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de luz para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	14.400.000	14.400.000
------------------------------	---------	---------	-----------	-------	--	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conectores eléctricos internos para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conectores eléctricos internos para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	4.200.000	4.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Gomas y accesorios de estanqueidad para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Gomas y accesorios de estanqueidad para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	42.000.000	42.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placas de fuente y estabilización para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placas de fuente y estabilización para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	6.960.000	6.960.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motherboard y conectores para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motherboard y conectores para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	6.900.000	6.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión mandos de angulación para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento correctivo con provisión mandos de angulación para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	5.400.000	5.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ventilador de refrigeración para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de ventilador de refrigeración para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	6.600.000	6.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Chip de imagen para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento correctivo con provisión de Chip de imagen para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	43.200.000	43.200.000
------------------------------	---------	---------	-----------	-------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión switch de encendido para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión switch de encendido para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de punta distal y lentes de visión frontal para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de punta distal y lentes de visión frontal para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	10.560.000	10.560.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono de protección de tubo de inserción para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono de protección de tubo de inserción para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	6.840.000	6.840.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono de protección de tubo de conexión para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono de protección de tubo de conexión para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	6.000.000	6.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillos de estanco para manivelas de mando para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillos de estanco para manivelas de mando para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	2.640.000	2.640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión Pedal doble para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión Pedal doble para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	6.000.000	6.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de placa reguladora de potencia para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento correctivo con provisión de placa reguladora de potencia para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	9.600.000	9.600.000
------------------------------	---------	---------	-----------	-------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión switch de encendido para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión switch de encendido para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1.800.000	1.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión conector de pedal para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión conector de pedal para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	5.280.000	5.280.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión conector de Pantalla LCD para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Mantenimiento Correctivo con provisión conector de Pantalla LCD para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	6.600.000	6.600.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
1	42294801-020	Valvula de agua y aire				12

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Valvula de agua y aire	1.440.000	17.280.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
2	42294801-020	Valvula de succión				12

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Valvula de succión	1.320.000	15.840.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
3	42294934-002	Tapón de estanqueidad				8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Tapón de estanqueidad	3.960.000	31.680.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
4	42294801-022	Juego de manguera de lavado				12

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Juego de manguera de lavado	4.020.000	48.240.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
5	42294907-002	Cepillo largo y corto para lavado				200

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Cepillo largo y corto para lavado	60.000	12.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	42294801-025	Adaptador para canales	12

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Adaptador para canales	3.300.000	39.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	42294801-020	Válvula semidescartable de biopsia	16

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Válvula semidescartable de biopsia	600.000	9.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	42294801-020	Lámpara de xenon	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Lámpara de xenon	11.280.000	45.120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	42294801-9999	Cable conector a endoscopios	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Cable conector a endoscopios	30.000.000	120.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	42294801-020	Válvula de succión	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Válvula de succión	1.020.000	8.160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	42294934-002	Tapón de estanqueidad	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Tapón de estanqueidad	4.380.000	8.760.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	42294801-022	Juego de manguera de lavado	6

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Juego de manguera de lavado	4.020.000	24.120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	42294907-002	Cepillo largo y corto para lavado	30

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Cepillo largo y corto para lavado	144.000	4.320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	42294801-025	Adaptador para canales	6

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Adaptador para canales	3.300.000	19.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	42294801-020	Válvula semidescartable de biopsia	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Válvula semidescartable de biopsia	600.000	4.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	42294801-9999	Cable conector a endoscopios	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Cable conector a endoscopios	29.400.000	58.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	42202802-9999	Transductor para equipo de ultrasonido G2	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Transductor para equipo de ultrasonido G2	34.800.000	139.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	41112101-010	Cable transductor	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Cable transductor	21.600.000	86.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	42291613-9999	Tijera 5 cm x 45 cm	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Tijera 5 cm x 45 cm	39.600.000	158.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	42291613-9999	Tijera 5 cm x 35 cm	6

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Tijera 5 cm x 35 cm	36.000.000	216.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	42291613-9999	Tijera 5 cm x 19 cm	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Tijera 5 cm x 19 cm	36.000.000	144.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	42291613-9999	Tijera 5 cm x 9 cm	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Tijera 5 cm x 9 cm	36.000.000	72.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	42295114-9995	Pedal doble	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON	Pedal doble	18.000.000	36.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	450.348.000	29-08-2019	08:01:46.134	Propuesta
		Código Verificador:	e5f4ec70478ba75aa5e852876a8b9559	

Listado General de todas las Ofertas

2 - LOTE 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	814.775.880	29-08-2019	08:42:27.770	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e2a58c9860fb933b829fc308a418cac	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.320.120.000	29-08-2019	08:01:46.877	Propuesta
		Código Verificador:	ced4be2629e11903fe2566a30524956f	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 1

Oferente	Mejor Precio
BIOERIX S.A. - 80051821-7	450.348.000

2 - LOTE 2

Oferente	Mejor Precio
BIOERIX S.A. - 80051821-7	814.775.880

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80051821-7 - BIOERIX S.A.

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1	450.348.000
2 - LOTE 2	814.775.880

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2019	08:10:32.481
Buenos días, comenzamos la Subasta.	29-08-2019	08:10:53.405
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	29-08-2019	08:12:06.253
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	29-08-2019	08:12:14.906
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2019	08:12:51.727
Señor/a Oferente, baje su precio	29-08-2019	08:15:25.519
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	29-08-2019	08:15:35.259
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2019	08:15:36.376
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2019	08:15:38.601
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2019	08:21:38.637
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2019	08:28:59.651
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2019	08:28:59.771

2 - LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2019	08:29:18.418
Continuamos con la Subasta.	29-08-2019	08:29:26.424
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	29-08-2019	08:30:14.930
Señor/a Oferente, baje su precio	29-08-2019	08:30:31.790
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2019	08:33:07.469
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	29-08-2019	08:33:13.760
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	29-08-2019	08:33:18.098
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2019	08:33:25.950
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2019	08:33:28.896

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2019	08:39:29.363
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2019	08:46:07.411
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2019	08:46:07.610

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.