

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 364351

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:32 del día 28/8/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 364351 -

LPN SBE 49-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE MESAS QUIRÚRGICAS DE LA MARCA BENQ, PERTENECIENTES AL I.P.S de la Institución:

Código Verificador: c65e4703e270215ef21e41db9a7972e2

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: FALCON COM. & IND. S.A. - RUC: 80010835-3		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508002723	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	27-08-2019	28-08-2019	25-03-2020

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ Instaladas en el rango de 0 a 50km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650NS	TAIWAN	Mantenimiento Preventivo de Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ Instaladas en el rango de 0 a 50km.	2.200.000	2.200.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ Instaladas en el rango de 51 a 200km.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650NS	TAIWAN	Mantenimiento Preventivo de Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ Instaladas en el rango de 51 a 200km	2.500.000	2.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ Instaladas en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650NS	Taiwan	Mantenimiento Preventivo de Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ Instaladas en el rango de 201 a 450km.	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ instaladas en el rango de 0 a 50km (Lunes a Viernes)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ instaladas en el rango de 0 a 50km (Lunes a Viernes)	2.500.000	2.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ instaladas en el rango de 51 a 200km (Lunes a Viernes)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ instaladas en el rango de 51 a 200km (Lunes a Viernes)	2.800.000	2.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ Instaladas en el rango de 201 a 450km (Lunes a Viernes)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ Instaladas en el rango de 201 a 450km (Lunes a Viernes)	3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de freno para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de freno para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	750.000	750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de interruptor de presión para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de interruptor de presión para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de columna para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de columna para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de caja de control auxiliar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de caja de control auxiliar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	5.500.000	5.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de control auxiliar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de control auxiliar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de Trendelenburg para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de Trendelenburg para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	6.300.000	6.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico deslizante para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico deslizante para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	26.000.000	26.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico lateral para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico lateral para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico respaldo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico respaldo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	4.500.000	4.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de encastre piñonera derecha para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de encastre piñonera derecha para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1.440.000	1.440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de piñonera izquierda para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de piñonera izquierda para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	2.800.000	2.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de resorte a gas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de resorte a gas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.200.000	3.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de engranajes sistema lumbar derecho para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de engranajes sistema lumbar derecho para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	5.250.000	5.250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de engranajes sistema lumbar izquierdo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de engranajes sistema lumbar izquierdo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	5.250.000	5.250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de manivela sistema lumbar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de manivela sistema lumbar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de válvula solenoide para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de válvula solenoide para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.200.000	3.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de placa madre para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de placa madre para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	5.770.000	5.770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de transformador para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de transformador para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	6.600.000	6.600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de bomba eléctrica para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de bomba eléctrica para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	6.700.000	6.700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de capacitor para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de capacitor para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de placa de carga para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de placa de carga para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1.900.000	1.900.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de sistema de cabecera para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de sistema de cabecera para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	8.650.000	8.650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta de respaldo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta de respaldo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.800.000	3.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta par de piernas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta par de piernas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.100.000	3.100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta posa brazos para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta posa brazos para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de posa brazos para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de posa brazos para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	8.400.000	8.400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de control remoto para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de control remoto para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.800.000	3.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de rectificador para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de rectificador para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de juego de baterías para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de juego de baterías para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	660.000	660.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de freno para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de freno para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.850.000	3.850.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1.050.000	1.050.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de interruptor de presión para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de interruptor de presión para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1.900.000	1.900.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de columna para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de columna para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.850.000	3.850.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de caja de control auxiliar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de caja de control auxiliar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	5.800.000	5.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de control auxiliar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de control auxiliar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.600.000	3.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de Trendelenburg para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de Trendelenburg para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	6.600.000	6.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico deslizante para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico deslizante para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	26.300.000	26.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico lateral para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico lateral para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.600.000	3.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico respaldo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico respaldo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	4.800.000	4.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de encastre piñonera derecha para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de encastre piñonera derecha para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1.740.000	1.740.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de piñonera izquierda para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de piñonera izquierda para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.100.000	3.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de resorte a gas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de resorte a gas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.500.000	3.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de engranajes sistema lumbar derecho para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de engranajes sistema lumbar derecho para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	5.550.000	5.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de engranajes sistema lumbar izquierdo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de engranajes sistema lumbar izquierdo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	5.550.000	5.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de manivela sistema lumbar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de manivela sistema lumbar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1.400.000	1.400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de válvula solenoide para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de válvula solenoide para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.500.000	3.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de placa madre para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de placa madre para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	6.070.000	6.070.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de transformador para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de transformador para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	6.900.000	6.900.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de bomba eléctrica para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de bomba eléctrica para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	7.000.000	7.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de capacitor para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de capacitor para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	800.000	800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de placa de carga para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de placa de carga para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	2.200.000	2.200.000
--------------------------------------	------	-------------------------------------	---------------	--------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de sistema de cabecera para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de sistema de cabecera para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	8.950.000	8.950.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta de respaldo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta de respaldo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	4.100.000	4.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta par de piernas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta par de piernas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.400.000	3.400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
62	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta posa brazos para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta posa brazos para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de posa brazos para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de posa brazos para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	8.700.000	8.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
64	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de control remoto para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de control remoto para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	4.100.000	4.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de rectificador para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de rectificador para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	800.000	800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
66	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de juego de baterías para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de juego de baterías para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	960.000	960.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de freno para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de freno para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	4.350.000	4.350.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
68	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1.550.000	1.550.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de interruptor de presión para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de interruptor de presión para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	2.400.000	2.400.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
70	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de columna para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de columna para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	4.350.000	4.350.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de caja de control auxiliar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de caja de control auxiliar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	6.300.000	6.300.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
72	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de control auxiliar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de control auxiliar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	4.100.000	4.100.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de Trendelenburg para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de Trendelenburg para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	7.100.000	7.100.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
74	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico deslizante para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico deslizante para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	26.800.000	26.800.000
--------------------------------------	------	-------------------------------------	---------------	--------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico lateral para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico lateral para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	4.100.000	4.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
76	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico respaldo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico respaldo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	5.300.000	5.300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de encastre piñonera derecha para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de encastre piñonera derecha para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	2.240.000	2.240.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
78	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de piñonera izquierda para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de piñonera izquierda para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.600.000	3.600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de resorte a gas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de resorte a gas para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
80	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de engranajes sistema lumbar derecho para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de engranajes sistema lumbar derecho para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	6.050.000	6.050.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de engranajes sistema lumbar izquierdo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de engranajes sistema lumbar izquierdo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	6.050.000	6.050.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de manivela sistema lumbar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de manivela sistema lumbar para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1.900.000	1.900.000
--------------------------------------	------	-------------------------------------	---------------	--------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de válvula solenoide para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de válvula solenoide para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
84	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de placa madre para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de placa madre para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	6.570.000	6.570.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de transformador para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de transformador para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	7.400.000	7.400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
86	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de bomba eléctrica para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de bomba eléctrica para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	7.500.000	7.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de capacitor para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de capacitor para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
88	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de placa de carga para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de placa de carga para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	2.700.000	2.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de sistema de cabecera para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de sistema de cabecera para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	9.450.000	9.450.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
90	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta de respaldo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta de respaldo para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	4.600.000	4.600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta par de pierneras para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta par de pierneras para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	3.900.000	3.900.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
92	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta posa brazos para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta posa brazos para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	2.100.000	2.100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de posa brazos para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de posa brazos para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	9.200.000	9.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
94	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de control remoto para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de control remoto para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	4.600.000	4.600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de rectificador para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de rectificador para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
96	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de juego de baterías para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Benq	Benq Medical Technology Corporation	Trimax 650 NS	Taiwan	Mantenimiento Correctivo con provisión de juego de baterías para Mesas Quirúrgicas de la Marca BENQ	1.450.000	1.450.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE MESAS QUIRÚRGICAS DE LA MARCA BENQ, PERTENECIENTES AL I.P.S

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	446.100.000	28-08-2019	08:01:15.166	Propuesta
		Código Verificador:	2aec6b2e6a75d58d535b31b6983a314b	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE MESAS QUIRÚRGICAS DE LA MARCA BENQ, PERTENECIENTES AL I.P.S

Oferente	Mejor Precio
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	446.100.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80010835-3 - FALCON COM. & IND. S.A.

Item	Precio Ganador
1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE MESAS QUIRÚRGICAS DE LA MARCA BENQ, PERTENECIENTES AL I.P.S	446.100.000

Listado de Mensajes

1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE MESAS QUIRÚRGICAS DE LA MARCA BENQ, PERTENECIENTES AL I.P.S

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-08-2019	08:10:30.900
Buenos días, comenzamos la Subasta.	28-08-2019	08:10:41.332
Señor/a Oferente, baje su precio	28-08-2019	08:12:45.563
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	28-08-2019	08:15:33.538
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-08-2019	08:16:46.681
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-08-2019	08:16:49.258
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-08-2019	08:22:49.391
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-08-2019	08:32:38.409
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-08-2019	08:32:38.683

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.