

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 393688

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:22 del día 17/9/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 393688 - Mantenimiento de Vehículos para Petropar de la Institución:

**Código Verificador:** 552f12524673cfed3e7c815a253bc749

<b>Nivel de Entidad:</b>	Empresas Públicas
<b>Entidad:</b>	Petróleos Paraguayos
<b>UOC:</b>	Uoc Petropar
<b>Código SICP:</b>	1338

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "El taller deberá estar a una distancia no mayor de 5km de la planta de Petropar Villa Elisa", favor ampliar el radio de distancia a 5,8 km, a fin de dar oportunidad de participación a un mayor número de potenciales oferentes, teniendo en cuenta que el pedido es de solo 800m más de lo requerido en el PBC, es decir, menos de 1km de distancia más de lo establecido, lo cual no afectará la operatividad ni el desempeño de la institución en absoluto.	13-08-2021	14:55:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se considera aceptable la consulta planteada, en lo referente a la distancia mínima del taller, en atención a que dicha modificación no afectará la operativa de la Institución, motivo por el cual la distancia mínima del taller debe de estar a una distancia no mayor de 6 km de la planta de Petropar Villa Elisa. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.	31-08-2021	17:10:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC prevé ...Superficie del Terreno: 1800 m <sup>2</sup> mínimo, Superficie Área de Trabajo: 1400 m <sup>2</sup> mínimo y 400 m <sup>2</sup> para área de estacionamiento interno... Solicitamos a la convocante ajustar dicho requisito a viva cuenta que en el llamado inmediatamente anterior, una dimensión de 1.500 m <sup>2</sup> fue más que suficiente para la correcta ejecución del contrato. Concretamente solicitamos establecer una Superficie Total (independientemente de patio o tinglado) de 1.500 m <sup>2</sup> , manteniendo la coherencia en los requisitos requeridos a los oferentes. Esto en busca de la participación de mayor cantidad posible de oferentes, lo cual ofrece opciones de ofertas económicas más competitivas para la Convocante en particular y para el Estado Paraguayo en general y a la vez se cumpliría satisfactoriamente con las necesidades de la entidad. Consideramos que el requisito no resulta técnicamente indispensable porque sí bien la institución cuenta con un número razonable de vehículos no todos los vehículos de la institución serían reparados al mismo tiempo. Con la modificación de requisito se estaría resguardando el principio de igualdad y libre competencia consagrado en el artículo 4 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	18-08-2021	15:15:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se considera aceptable la consulta planteada, en lo que respecta a establecer menores medidas para las áreas de trabajo, sin embargo se resalta la importancia que los potenciales oferentes cuenten con una Infraestructura adecuada para recibir vehículos de la OEE, habida cuenta, como es sabido, los mismos no prestan un servicio exclusivo a estas, recibiendo vehículos de todos los sectores y características, de ahí resulta la importancia de tener áreas espaciadas y correctamente distribuidas como ser un área de trabajo y de maniobras. En ese sentido se solicita que la superficie del terreno, el taller deberá poseer 1500 m <sup>2</sup> mínimo. Superficie Área de Trabajo: 1200 m <sup>2</sup> mínimo y 300 m <sup>2</sup> para área de maniobra. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.	31-08-2021	17:16:32
CONSULTA		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>El PBC prevé ...el área de estacionamiento debe estar cerrado perimetralmente en los 4 costados con mampostería con una altura mínima de 4 metros... Esta exigencia es relativa, no acorde a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y resulta inadmisibles, porque en cuanto a la seguridad concierne para ello existen las coberturas de seguridad de las empresas dedicadas al ramo, estas actividades comerciales se caracterizan por tener un servicio de monitoreo, patrulla de vigilancia y seguridad las 24 horas de las instalaciones como así también realizan un control constante y permanente con sus móviles de guardia con respuesta inmediata, es por ello que solicitamos a la convocante eliminar dicha exigencia y así dar mayor participación a talleres que han hecho inversiones importantes para trabajar con Instituciones del Estado y poseen la capacidad técnica y operativa suficiente para satisfacer sus necesidades. En concreto, solicitamos a la Convocante suprimir la exigencia que el área de estacionamiento cuente con una mampostería con una altura mínima de 4 metros y así permitir la participación de más talleres, en salvaguarda de los principios de libre participación y concurrencia garantizados en la ley 2051/03</p>		18-08-2021	15:17:38
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>Con relación al área de Estacionamiento, se señala como es sabido, que al momento de prestar los servicios licitados, dentro de los talleres, existe una alta rotación de vehículos, esto es debido que los potenciales oferentes no se dedican en forma exclusiva a prestar servicios a una Institución, sino más bien con varias, además de sumar a otros sectores, esta cuestión hace necesario espacios destinados como ser de maniobras o de estacionamiento que serían donde los mismos aguardan recibir los respectivos trabajos que se dan por distintos factores propio de estos tipos de trabajos, como ser la espera para el diagnóstico; el personal está trabajando por otro vehículo o se encuentran a la espera de ciertos repuestos; etc. Apelando a que esta medida igualmente ayuda a resguardar los bienes del estado, también ayudan a organizar la zona de influencia de la Prestadora del Servicio, no invadiendo los espacios públicos, es decir evitaría que los vehículos estén estacionados en las calles obstaculizando el paso peatonal o tránsito vehicular, como en varios casos se ha presentado. Por todo ello, resulta que el área de estacionamiento o de maniobra es necesario. En lo que respecta a las características de la mampostería, se considera establecer medidas menores (altura mínima de 2 mts), sin embargo la misma deberá de poseer medidas de seguridad. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		31-08-2021	17:19:05
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>El PBC prevé ...Deberá contar con una sucursal y/o convenio y/o contrato con un taller en las inmediaciones de la planta de Petropar ubicada en la ciudad de Mauricio José Troche que deberá estar a una distancia no mayor de 5km... Solicitamos a la Convocante tengan a bien de suprimir esta exigencia, el cual, además de innecesario carece de todo sentido lo solicitado teniendo en cuenta que el Pliego de Bases y Condiciones estipula que el oferente adjudicado cuente con grúa a nivel nacional, es decir el adjudicado tiene la obligación de llevar los móviles a ser reparados hasta sus instalaciones sin costo alguno para la Convocante en cualquier punto del territorio nacional Además, con este requisito la calidad del servicio no se verá mejorada/garantizada por esta inclusión, la rapidez, tampoco, la eficiencia de la ejecución, menos. En concreto, es imposible encontrar un beneficio determinado, consecuentemente al analizar profundamente la cuestión solo podemos concluir que este requisito limita la participación de las empresas, siendo una afrenta directa a lo establecido en la LEY 2051/03.</p>		18-08-2021	15:19:00
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>En relación a la consulta planteada, cabe señalar que dicho requerimiento se establece porque PETROPAR, tiene en la Ciudad de Mauricio José Troche, su Planta Alcoholera, en la cual, la misma posee varios vehículos y otros bienes que son objeto de la licitación. Al respecto, contar con un taller a nivel local, que realice los mantenimientos menores y básicos, así como los soportes técnicos ante los eventos imprevistos que se pudieran presentar con los vehículos de dicha jurisdicción, ayudará a solucionar en un menor tiempo de ocurrido el evento, que cualquier taller que se encuentre en la ciudad de Asunción o sus alrededores. Por otro lado, es importante señalar que el hecho que el PBC, establezca que el Oferente debe de contar con Grúa a nivel nacional, no sustituye este requerimiento, habida cuenta que PETROPAR, cuenta con aproximadamente más de 215 Estaciones de Servicios, ubicadas en diversos puntos del país, pudiéndose producirse un evento o más de uno en cualquier de ellos en forma simultánea, hecho que pudiera dificultar la operativa con el servicio de Grúa y la asistencia en la Planta Alcoholera, sumado a ello el tiempo del traslado en ir a buscar y regresar al taller, además que transportar tractores agrícolas y maquinarias pesadas, tienen un tratamiento especial, conforme a las normativas viales. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		31-08-2021	17:21:34
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>El PBC prevé ...Debe contar con guardia de seguridad permanente ... Al respecto nuestra consulta es si este requisito podría ser remplazado por una cobertura de seguridad de una empresa dedicada al ramo, teniendo en cuenta que dichas actividades comerciales se caracterizan por tener un servicio de monitoreo, patrulla de vigilancia y seguridad las 24 horas de las instalaciones como así también realizan un control constante y permanente con sus móviles de guardia. A nuestro entender obteniendo este sistema de seguridad se cubre a cabalidad lo solicitado en el ítem mencionado ya que con ello se garantiza el total resguardo de las instalaciones de cualquier empresa, así como su contenido, que, en este caso, serían los rodados de PETROPAR. En concreto, proponemos a la Convocante la modificación del requisito en este sentido, autorizando lo del guardia y/o servicio de monitoreo y patrulla (SIT, Protek, Prosegur u otro)</p>		18-08-2021	15:19:44
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>Con relación a la Consulta planteada, el oferente deberá contar con guardia de seguridad permanente o cobertura de seguridad de una empresa dedicada al ramo, que cuente con servicios de monitoreo, patrullas de vigilancia y seguridad las 24 horas, de las instalaciones, como así también que realicen controles constantes y permanente con sus móviles de guardia, debiendo de ser acreditado con sus respectivo Contrato de Servicios. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		31-08-2021	17:22:10
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

<p>El PBC prevé ... 1 Fosa para camiones de 5 metros como mínimo... Al respecto, es dable destacar que a grandes rasgos la función de la fosa, es a los efectos de poder tener una inspección ocular en la detección de malfuncionamientos en el sistema de suspensión, tren delantero y trasero y la detección de fugas de fluidos. La evolución técnica natural de la fosa son los elevadores, sean estos eléctricos o hidráulicos. La diferencia entre uno y otro es que en lugar de que el técnico baje del nivel de suelo para revisar el vehículo, en los elevadores, el técnico permanece a nivel del suelo y es el vehículo el cual es elevado. Comprenderá entonces la Convocante, que solicitar medidas específicas para la fosa, carece de sentido alguno, no encuentra justificación ni técnica, ni lógica, ni de ningún sentido, más que levantar la sospecha de algún direccionamiento a algún oferente en específico. Reiteramos, las dimensiones de la fosa nada tienen que ver con la función que la misma cumple, fijarla nos parece absolutamente innecesario, siendo que – como referimos ut supra – la gran mayoría de talleres, además de contar con fosas ya han dado el paso tecnológico para adelante y cuentan con elevadores que ejercen la misma función técnica. Esto es la revisión de sistemas de tren delantero, tren trasero, suspensión, frenos y otros, y en dicha concepción la utilización de sendas comodidades mecánicas, demora tan solo unos pocos minutos por vehículo, para dar cumplimiento a dicho fin –Revisión mecánica– para luego, una vez diagnosticado, presupuestado y aprobado el presupuesto, realizarse los trabajos mecánicos en lugares distintos a éstos (fuera de la fosa y/o elevador). En concreto solicitamos que las dimensiones solicitadas para la fosa sean eliminadas, por un lado y por el otro, permitir indistintamente que el oferente cuente con: 2 elevadores o 2 fosas o una combinación de estas (2 elevadores y 2 fosas) para cubrir las necesidades de la contratación y a su vez flexibilizar el requisito, haciéndolo lógico.</p>	18-08-2021	15:21:02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>En atención a la consulta realizada, se considera establecer características generales a las fosas y disminuir las cantidades de Elevadores. Al respecto, se solicita que el Oferente deberá de contar como mínimo con 3 (tres) fosas para camiones y/o vehículos equipados y azulejados. Igualmente, se solicita que el Oferente cuente como mínimo con 3 (tres) elevadores hidráulicos y/o eléctricos con una capacidad de 4.000 kg. Todo ello, en atención a que los potenciales oferentes no se dedican en forma exclusiva a prestar servicios a una Institución, sino más bien con varias, además de sumar a otros sectores, esta cuestión hace necesario establecer la cantidad mínima indicada. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.</p>	31-08-2021	17:22:55

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>El PBC prevé ... 1 torno para realizar trabajos de tornería en general (ej. reparación de cardanes, palieres, en funcionamiento), 1 equipo de alineación de faros portátil (Alta y Baja)... lo cual son absolutamente innecesarios requerir estas herramientas de manera fija en el taller, ya que estos servicios normal y comúnmente son tercerizados a empresas especializadas en dicho sector. En los talleres mecánicos, existen trabajos que son tercerizados o derivados a empresas que tienen determinadas especialidades anexas o complementarias a los servicios mecánicos, por ejemplo: rectificadora, tornería, trabajos de inyección, alineación y balanceo de ruedas, alineación de faros, trabajos de radiador, de homocinética, aire acondicionado, caño de escape, entre otros. En concreto la consulta es: Para permitir que muchos talleres participen y para que estos requisitos no sean una barrera a la competencia en este llamado, solicitamos eliminar la solicitud de alineador de faros de luces alta y 1 torno para realizar trabajos de tornería en general o permitir la tercerización de los mismos. De esta manera se estaría permitiendo una mayor participación de talleres que es el espíritu de la ley 2051/03.</p>	18-08-2021	15:22:02

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>En atención a la consulta de alineador de faros de luces se permitirá la tercerización de los mismos, debiendo de presentar contrato u otro documento que acredite que el oferente cuenta con dicho servicio. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones. En cuanto al torno y teniendo en cuenta la envergadura del llamado y que dentro del proceso se cuentan con una flota importante de implementos y maquinarias agrícolas que en su mayor parte necesitan trabajos de tornería por las piezas mecánicas y móviles de los brazos y palas que posee, por tal motivo es de suma importancia que el taller cuente con dichas máquinas a modo de agilizar, reparar y en el menor tiempo posible dar respuesta. Por lo que solicitamos ajustarse al PBC.</p>	31-08-2021	17:24:00

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>El PBC prevé ... 6 Elevadores hidráulicos y/o eléctricos con una capacidad de 4.000 Kg... Creemos que el requisito es excesivo. La fosa cumple la misma función que el elevador, por lo tanto, sería excesivo solicitar al oferente que tenga tres (03) fosas y, además, (06) seis elevadores, dado que el servicio solicitado por la Convocante, podría cumplirse perfectamente con dos (02) fosas más (02) elevadores. Para brindar las explicaciones técnicas a la Convocante, las siguientes líneas. Las fosas y los elevadores cumplen la exacta/ idéntica/simil función, la cual es DIAGNOSTICAR LA SITUACION DE TREN DELANTERO, TRASERO Y SISTEMA DE SUSPENSION DE UN VEHICULO. Lo que los diferencia es que la fosa, requiere que el técnico ingrese, a la fosa, en tanto que el elevador, sube el vehículo a una altura tal que permite que el técnico mire el vehículo desde abajo, estando a la altura del suelo. Volviendo a la función de la fosa y/o elevador, el DIAGNOSTICO, esto es, dependiendo de la pericia del/de los técnico/s asignados a la faena, en no más de 20 minutos de estar bajo el vehículo y de realizar las pruebas técnicas, se determina cual/cuales de las piezas que componen los sistemas supra mencionados (tren delantero, tren trasero, sistema de suspensión, etc.) ameritan ser cambiadas/reparadas. Una vez terminado dicha función de DIAGNOSTICO del inconveniente, el vehículo es sacado de la fosa y/o elevador y es puesto en las áreas de trabajo para el desarme respectivo. Es decir, tanto la fosa como el elevador, cumplen UNICA Y EXCLUSIVAMENTE dicha función y no pueden demorar más del tiempo mencionado. El trabajo propiamente dicho de REPARACION Y/O CAMBIO, NO se hace en la fosa, ni en el elevador, se hacen en las áreas destinadas al efecto en donde, en caso de que haya necesidad de tener el vehículo elevado – caso del sistema de frenos, para cambio o rectificación de discos – se utilizan caballetes, por seguridad del operario (mecánico), así como también para el vehículo a ser reparado, donde estas herramientas (caballete) otorga un mejor alcance y maniobrabilidad del mecánico que esté trabajando por el vehículo. A nuestro criterio, bastaría con que se exija 2 Fosas azulejada, más 2 Elevadores de 4000 kg., ya que éste es el equipamiento estándar con el que cuentan la mayoría de los talleres mecánicos. CONSULTA::¿Se podría modificar el requisito, permitiendo la participación de los oferentes que cuenten INDISTINTAMENTE con: 1) 2 Fosas azulejadas y equipadas, o 2) 2 Elevadores de 4.000 kg. eléctricos y/o hidráulicos para vehículo, o 3) Una combinación de los anteriores: 2 Fosa azulejada y equipada, y 2 Elevadores de 4.000 kg. eléctricos y/o hidráulicos para vehículo.</p>	18-08-2021	15:23:58

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>En atención a la consulta realizada, se considera la disminución de los elevadores debiendo de contar como mínimo con 3 (tres) elevadores hidráulicos y/o eléctricos con una capacidad de 4.000 kg y como mínimo con 3 (tres) fosas para camiones y/o vehículos equipados y azulejados. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.</p>	31-08-2021	17:24:47

### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC prevé ... 1 generador de 50kv a modo de garantizar energía eléctrica durante el horario laboral... Solicito encarecidamente a la Convocante tengan a bien de eliminar este requisito teniendo en cuenta que no es un requisito que puede incidir en las reparaciones de los móviles de vuestra institución, para ello es solicitado en todos los Pliego de Bases y Condiciones en llamados de esta misma naturaleza; y así también lo solicita esta misma convocante tener fosas equipadas ya que estos suplantando la labor de los elevadores eléctricos que sería la herramienta más relevante utilizada dependiente de la corriente eléctrica.	18-08-2021	15:25:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En cuanto al requisito del Generador de 50 kv, se solicita a modo de garantizar energía eléctrica durante los trabajos, de tal forma que se puedan asegurar el normal funcionamiento de los mismos, para el oferente, por los eventuales cortes de energía eléctrica, y así también que la Convocante obtenga las reparaciones de sus vehículos en tiempo y forma. En lo que refiere a la fosa, no necesariamente palia la utilización del generador, como es sabido, por la naturaleza del servicio, existen muchos equipos que funcionan a energía eléctrica, motivo por el cual, con un corte de electricidad, este equipo, ayudará a mantener en forma operativa. Por lo tanto, se solicita remitirse al PBC.	31-08-2021	17:25:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC prevé ...Copia autenticada por escribanía de las facturas de compra, de al menos los siguientes equipos: • Tres Scanner para diagnóstico electrónico computarizado de las diferentes marcas de vehículos y camionetas y maquinarias. • Un Banco de prueba para limpieza, reparación y testeo de picos inyectores cammon rail (DIESEL) • Un banco testeo de picos inyectores electrónicos nafteros. • Un equipo de alineación y balanceo computarizado • Un equipo de alineación de faros portátil (Alta y Baja) • Un analizador de gases de escape portátil • Un KIT detector de fuga de agua de radiador • Un boroscopio, endoscopio... Consultamos a la convocante si se podría eliminar el requisito de presentar la copia autenticada de la factura de compra ya que según la LEY No. 1034/83 DEL COMERCIANTE – Art. 850, los comprobantes deberán ser conservados por cinco años y, algunos casos los equipos solicitados han sido adquiridos hace más de 5 años, con lo cual, ya no contamos con la factura solicitada, toda vez que transcurridos que fueren los 5 años, ya no recae sobre el contribuyente obligación alguna para conservar documentos tributarios, concretamente, facturas legales. En todo caso, requerimos a la Convocante, que incluya una verificación in situ – potestad de la misma – en la evaluación de las ofertas, donde pueda comprobar la existencia o no de los mismos. Por otro lado, traemos a colación lo establecido en la Ley 2051/03 en cuanto a que la misma establece y permite la tercerización hasta un determinado porcentaje. Los bancos solicitados corresponden a bancos utilizados en los servicios del sistema de inyección, específicamente para la limpieza y calibración de los picos electrónicos (o common rail o nafteros). Dichas maquinas NO son maquinarias características de un taller de mecánica general, que es el objeto del llamado de la Convocante, las reparaciones y mantenimientos GENERALES para vehículos. Sino que más bien, corresponden a maquinarias específicas y especializadas de un taller de inyección, que NO es el objeto del contrato perseguido por PETROPAR. Es por ello que solicitamos a la convocante que permita la tercerización de dichos servicios (Sistema de Inyección) eximiendo a los potenciales oferentes de contar con esas maquinarias que, es un claro direccionamiento a un taller y que dada la especificidad de dichas maquinarias NO son necesarias para la realización de los servicios mecánicos generales, constituyéndose en una barrera de ingreso a la participación en el presente llamado, resguardada, custodiada y pretendida como principio claro por la ley 2051/03 y por la DNCP, organismo rector de las compras publicas estatales.	18-08-2021	15:26:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se considera la consulta planteada, en lo referente a flexibilizar el requisito de presentar, copias autenticadas de las facturas de compra de los equipos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. Sin embargo, se mantiene la exigibilidad de presentar al menos 7 (siete), teniendo en cuenta experiencia en procesos anteriores donde los oferentes utilizan estrategias varias para dar cumplimiento a lo solicitado, recurriendo a prestar, alquilar y otros para el proceso de verificación y evaluación, y luego una vez adjudicados dichas herramientas ya no se encuentran en el taller durante la ejecución, causando retrasos, incumplimientos de plazos y otros. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones. En lo que refiere a la solicitud de tercerización del equipo del Sistema de Inyección, cabe señalar que los potenciales oferentes no se dedican en forma exclusiva a prestar servicios a una Institución, sino más bien con varias, además de sumar a otros sectores, esta cuestión hace necesaria que el oferente cuente con dicho equipo. Por lo tanto, se solicita remitirse al PBC.	31-08-2021	17:26:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC prevé ...Además, debe contar con 4 auxiliares mecánicos que deberán estar inscriptos en el seguro social del IPS... Al respecto, vale aclarar a la convocante, por un lado, que en el rubro de talleres, hay una alta rotación de personales por la informalidad y que esta situación hace difícil tener esa cantidad de mecánicos permanentes inscriptos en IPS, en el rubro talleres. Esto se da por una decisión personal de éste, quien de esta forma puede realizar distintos servicios en distintos talleres, que representan un mayor nivel de ingresos que el que podría percibir en relación de dependencia. Esta es una decisión personalísima y no está en los oferentes, ni en la Convocante cuestionarla, por lo cual, una exigencia de este tipo, se constituye en una clara barrera de acceso a la participación en el presente llamado. Ante éstos sólidos argumentos, solicito encarecidamente a la Convocante la modificación de dicho requisito, permitiendo la presentación de 1 auxiliar mecánico	18-08-2021	15:27:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se considera aceptable la consulta planteada, en lo que respecta a establecer menores cantidades de auxiliares mecánicos. De esta manera, el Oferente debe contar como mínimo con 2 (dos) auxiliares mecánicos que deberán estar inscriptos en el seguro social del IPS. La finalidad de contar con dicha cantidad de auxiliares mecánicos es precautelar la buena ejecución del contrato y obedece a la gran cantidad de vehículos maquinarias e implementos agrícolas que poseemos y la envergadura del contrato, además el taller contratado no solo prestara servicio a nuestra institución, de seguro cuenta con más cantidad de clientes y/o instituciones con la que trabaja, de ahí de contar con la cantidad mínima de auxiliares mecánicos. Por otro lado, cabe señalar que el requerimiento del seguro social obedece al cumplimiento de la disposición legal vigente. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.	31-08-2021	17:28:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

El PBC prevé ... 1 Técnico en autotronica en los módulos I, II, III... al respecto consultamos cuáles son los fundamentos técnicos/lógicos para requerir dicho requisito? En la ciencia mecánica existen otras capacitaciones altamente acreditadas para operar en sistemas electrónicos y que cubrirían perfectamente el servicio realizado por dicho técnico. Por tal motivo solicitamos tengan a bien de eliminar la necesidad de contar el técnico en autotronica, ya que un técnico en mecánica general u operador de scanner perfectamente cumple dicho requerimiento. En el convencimiento que lo solicitado permitirá una mayor participación de oferentes en el llamado de referencia y dicho requisito no constituirá en un claro direccionamiento, limitando la participación de oferentes calificados.	18-08-2021	15:28:37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

<b>RESPUESTAS</b>		
-------------------	--	--

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con respecto al técnico en autotronica, se permitirá que el mismo sea vía contrato tercerizado con dicho Profesional, debiendo ser acreditado con la presentación del respectivo Contrato. Al respecto, nuestra flota cuenta con vehículos, maquinarias y camiones con sistemas de inyección electrónica que requieren la atención de un profesional de área a modo de garantizar el servicio. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.	31-08-2021	17:29:07

<b>CONSULTA</b>		
-----------------	--	--

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC prevé ... 2 banco para armado de motores... solicitamos se reduzca a cantidad 1 teniendo en cuenta que pueden ser remplazados por mesadas existentes para el efecto, el cual hace que los trabajos sean realizados con mayor seguridad y comodidad pudiendo el servicio ser ejecutado con la misma calidad.	18-08-2021	15:29:35

<b>RESPUESTAS</b>		
-------------------	--	--

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los bancos solicitados son mínimos ya que se podría presentar la necesidad de reparar dos motores al mismo tiempo y son herramientas imprescindibles para el manipuleo y manejo al momento de realizar la reparación de motor además de dar seguridad, menor esfuerzo al manipular los motores y es un componente básico para cualquier taller. Por lo que solicitamos ajustarse al PBC.	31-08-2021	17:29:33

<b>CONSULTA</b>		
-----------------	--	--

Consulta Realizada	Fecha	Hora
--------------------	-------	------

El PBC establece que se debe poseer un Superficie del Terreno: 1800 m <sup>2</sup> mínimo, Superficie Área de Trabajo: 1400 m <sup>2</sup> mínimo y 400 m <sup>2</sup> para área de estacionamiento interno... Consultamos a la convocante si el requisito podría ser reducido a una superficie total de 1.500 m <sup>2</sup> independientemente del área destinado a Trabajo y a Estacionamiento o en su defecto reducir a una Superficie Área de Trabajo: 1100 m <sup>2</sup> mínimo y 400 m <sup>2</sup> para área de estacionamiento interno (permitiendo bajo techo), tal y como observamos se solicitaba en el llamado inmediatamente anterior de la Convocante. Establecer dimensiones superiores llama poderosamente la atención y hasta podría considerarse un claro direccionamiento hacia un oferente en particular. Para atender la flota de Petropar, ya es exagerado luego incluso las dimensiones requeridas en el llamado anterior, ni que decir en los metrajes cuadrados solicitados en este llamado. Solicitamos a la Convocante, tenga a bien ajustar las dimensiones requeridas. Requisitos de Infraestructura El PBC establece el área de estacionamiento debe estar cerrado perimetralmente en los 4 costados con mampostería con una altura mínima de 4 metros Nuevamente aquí se observa un claro y marcado direccionamiento. Sera que el taller lambareño acabó de alzar a 4 metros su muralla x eso la convocante incluye este requisito que carece de fundamento alguno? Obviamente todos los rodados que estén en el taller, al llegar la noche y cerrar la jornada laboral se ingresan al tinglado, entonces cual es la razón por la cual quieren que el estacionamiento donde transitoriamente durante un par de horas se estacionan los vehículos, tenga una muralla de esa altura? Aparte de todo, para eso se exige que el taller tenga una póliza de cobertura de Robo. Este requisito carece absolutamente de toda lógica por lo cual solicitamos sea removido Requisitos de Infraestructura El PBC exige contar con 1 torno para realizar trabajos de tornería en general (ej. reparación de cardanes, palieres, en funcionamiento), 1 equipo de alineación de faros portátil (Alta y Baja) Solicitamos a la Convocante permitir la tercerización. Requisitos de Infraestructura El PBC solicita tener Copia autenticada por escribanía de las facturas de compra, de al menos los siguientes equipos: • Tres Scanner para diagnóstico electrónico computarizado de las diferentes marcas de vehículos y camionetas y maquinarias. • Un Banco de prueba para limpieza, reparación y testeo de picos inyectores cammon rail (DIESEL) • Un banco testeo de picos inyectores electrónicos nafteros. • Un equipo de alineación y balanceo computarizado • Un equipo de alineación de faros portátil (Alta y Baja) • Un analizador de gases de escape portátil • Un KIT detector de fuga de agua de radiador • Un boroscopio, endoscopio... Estos son trabajos del área de Inyección y Alineación que todos los talleres tercerizan. Exigirlos es un despropósito y otro claro direccionamiento. Por otro lado, para que se requiere las facturas? Sera que algún favorito ya tiene esto preparado para meter en su carpeta. Solicitamos la eliminación de la obligatoriedad de presentación de facturas en general y eliminar los siguientes requisitos porque nada tienen que ver con la reparación de vehículos • Un analizador de gases de escape portátil Solicitamos permitir la tercerización de: • Un Banco de prueba para limpieza, reparación y testeo de picos inyectores cammon rail (DIESEL) • Un banco testeo de picos inyectores electrónicos nafteros. • Un equipo de alineación y balanceo computarizado • Un equipo de alineación de faros portátil (Alta y Baja) Requisitos de Infraestructura El PBC establece tener 6 Elevadores hidráulicos y/o eléctricos con una capacidad de 4.000 Kg Porque la Convocante requiere tantos elevadores? Esta equivocada la Contratante si piensa que una mayor cantidad de elevadores significaran mayor rapidez en los servicios. El elevador es para diagnosticar NO para realizar servicios mecánicos. Consideramos que el direccionamiento ya es absurdo y sin sentido, ya que tanta cantidad de elevadores es técnicamente innecesario y la Convocante esta sobredimensionando los requisitos para favorecer al taller azul de Lambaré. Requisitos de Infraestructura El PBC exige contar con una sucursal y/o convenio y/o contrato con un taller en las inmediaciones de la planta de Petropar ubicada en la ciudad de Mauricio José troche que deberá estar a una distancia no mayor de 5km... Solicitamos a la Convocante remover este requisito. ¿Cual es la necesidad de exigir una sucursal? Si para eso el propio pbc obliga que los talleres oferentes deban contar con Servicio de Grúa! Basta con que la convocante solicite la reparación de un móvil x, que puede estar en la ciudad de Mauricio Jose Troche, en Ciudad del Este o en Tanganica y es obligación del adjudicado ir a realizar el servicio de grúa y traslado hasta sus instalaciones, diagnosticar y reparar en el plazo establecido en el contrato. No tiene ningún sentido el requisito a no ser que estemos ya a esta altura ante un flagrante direccionamiento al taller de Lambare, quien seguro ya cuenta en estos momentos con un convenio en dicho sentido y claramente es el caballo del comisario. Otra prueba más del descarado direccionamiento de este llamado. Requisitos de Infraestructura El PBC solicita 1 generador de 50kv a modo de garantizar energía eléctrica durante el horario laboral Este requisito NUNCA fue requerido en los llamados de talleres. Solicitamos la remoción de este requisito por carecer de sentido. Aunque se corte la luz 60 días, la obligación de entregar en plazo está dada por el pliego, aunque tenga que trabajar el oferente con velas y lampara mbopi. Ganas no faltan de solicitar la constitución de la DNCP en las instalaciones del taller amigo para verificar que TODOS estos requisitos, mágicamente ya cuenta el taller. Veremos si las autoridades de alto nivel de la contratante entran en razón de lo absurdos de los requisitos incluidos por la gente de la UOC, quien definitivamente tienen algún intere \$ en este llamado.	18-08-2021	16:50:38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

<b>RESPUESTAS</b>		
-------------------	--	--

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se considera aceptable la consulta planteada, en lo que respecta a establecer menores medidas para las áreas de trabajo, sin embargo se resalta la importancia que los potenciales oferentes cuenten con una Infraestructura adecuada para recibir vehículos de la OEE, habida cuenta, como es sabido, los mismos no prestan un servicio exclusivo a estas, recibiendo vehículos de todos los sectores y características, de ahí resulta la importancia de tener áreas espaciadas y correctamente distribuidas como ser un área de trabajo y de maniobras. En ese sentido se solicita que la superficie del terreno, el taller deberá poseer 1500 m <sup>2</sup> mínimo. Superficie Área de Trabajo: 1200 m <sup>2</sup> mínimo y 300 m <sup>2</sup> para área de maniobra. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones. Con relación al área de Estacionamiento, se señala como es sabido, que al momento de prestar los servicios licitados, dentro de los talleres, existe una alta rotación de vehículos, esto es debido que los potenciales oferentes no se dedican en forma exclusiva a prestar servicios a una Institución, sino más bien con varias, además de sumar a otros sectores, esta cuestión hace necesario espacios destinados como ser de maniobras o de estacionamiento que serían donde los mismos aguardan recibir los respectivos trabajos que se dan por distintos factores propio de estos tipos de trabajos, como ser la espera para el diagnóstico; el personal está trabajando por otro vehículo o se encuentran a la espera de ciertos repuestos; etc. Apelando a que esta medida igualmente ayuda a resguardar los bienes del estado, también ayudan a organizar la zona de influencia de la Prestadora del Servicio, no invadiendo los espacios públicos, es decir evitaría que los vehículos estén estacionados en las calles obstaculizando el paso peatonal o tránsito vehicular, como en varios casos se ha presentado. Por todo ello, resulta que el área de estacionamiento o de maniobra es necesario. En lo que respecta a las características de la mampostería, se considera establecer medidas menores (altura mínima de 2 mts), sin embargo la misma deberá de poseer medidas de seguridad. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones. En atención a la consulta de alineador de faros de luces se permitirá la tercerización de los mismos, debiendo de presentar contrato u otro documento que acredite que el oferente cuenta con dicho servicio. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones. En cuanto al torno y teniendo en cuenta la envergadura del llamado y que dentro del proceso se cuentan con una flota importante de implementos y maquinarias agrícolas que en su mayor parte necesitan trabajos de tornería por las piezas mecánicas y móviles de los brazos y palas que posee, por tal motivo es de suma importancia que el taller cuente con dichas máquinas a modo de agilizar, reparar y en el menor tiempo posible dar respuesta. Por lo que solicitamos ajustarse al PBC. Se considera la consulta planteada, en lo referente a flexibilizar el requisito de presentar, copias autenticadas de las facturas de compra de los equipos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. Sin embargo, se mantiene la exigibilidad de presentar al menos 7 (siete), teniendo en cuenta experiencia en procesos anteriores donde los oferentes utilizan estrategias varias para dar cumplimiento a lo solicitado, recurriendo a prestar, alquilar y otros para el proceso de verificación y evaluación, y luego una vez adjudicados dichas herramientas ya no se encuentran en el taller durante la ejecución, causando retrasos, incumplimientos de plazos y otros. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones. En lo que refiere a la solicitud de tercerización del equipo del Sistema de Inyección y otros, cabe señalar que los potenciales oferentes no se dedican en forma exclusiva a prestar servicios a una Institución, sino más bien con varias, además de sumar a otros sectores, esta cuestión hace necesaria que el oferente cuente con dicho equipo. Por lo tanto, se solicita remitirse al PBC. En atención a la consulta realizada, se considera establecer características generales a las fosas y disminuir las cantidades de Elevadores. Al respecto, se solicita que el Oferente deberá de contar como mínimo con 3 (tres) fosas para camiones y/o vehículos equipados y azulejados. Igualmente, se solicita que el Oferente cuente como mínimo con 3 (tres) elevadores hidráulicos y/o eléctricos con una capacidad de 4.000 kg. Todo ello, en atención a que los potenciales oferentes no se dedican en forma exclusiva a prestar servicios a una Institución, sino más bien con varias, además de sumar a otros sectores, esta cuestión hace necesario establecer la cantidad mínima indicada. Por lo que se solicita remitirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones. En relación a la consulta planteada, cabe señalar que dicho requerimiento se establece porque PETROPAR, tiene en la Ciudad de Mauricio José Troche, su Planta Alcohólica, en la cual, la misma posee varios vehículos y otros bienes que son objeto de la licitación. Al respecto, contar con un taller a nivel local, que realice los mantenimientos menores y básicos, así como los soportes técnicos ante los eventos imprevistos que se pudieran presentar con los vehículos de dicha jurisdicción, ayudará a solucionar en un menor tiempo de ocurrido el evento, que cualquier taller que se encuentre en la ciudad de Asunción o sus alrededores. Por otro lado, es importante señalar que el hecho que el PBC, establezca que el Oferente debe de contar con Grúa a nivel nacional, no sustituye este requerimiento, habida cuenta que PETROPAR, cuenta con aproximadamente más de 215 Estaciones de Servicios, ubicadas en diversos puntos del país, pudiéndose producirse un evento o más de uno en cualquier de ellos en forma simultánea, hecho que pudiera dificultar la operativa con el servicio de Grúa y la asistencia en la Planta Alcohólica, sumado a ello el tiempo del traslado en ir a buscar y regresar al taller, además que transportar tractores agrícolas y maquinarias pesadas, tienen un tratamiento especial, conforme a las normativas viales. Por lo que solicitamos ajustarse al PBC. En cuanto al requisito del Generador de 50 kv, se solicita a modo de garantizar energía eléctrica durante los trabajos, de tal forma que se puedan asegurar el normal funcionamiento de los mismos, para el oferente, por los eventuales cortes de energía eléctrica, y así también que la Convocante obtenga las reparaciones de sus vehículos en tiempo y forma. En lo que refiere a la fosa, no necesariamente palia la utilización del generador, como es sabido, por la naturaleza del servicio, existen muchos equipos que funcionan a energía eléctrica, motivo por el cual, con un corte de electricidad, este equipo, ayudará a mantener en forma operativa. Por lo tanto, se solicita remitirse al PBC.	31-08-2021	17:31:46
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En relación a la sucursal y/o taller contratado en la ciudad de Mauricio J. Troche, se requiere "contar con una infraestructura cerrada y techada de por lo menos 350 m <sup>2</sup> y área libre para maniobras de 200 m <sup>2</sup> ". Es sabido que son muy pocos los talleres existentes en la ciudad de Mauricio J. Troche, y menos que se encuentren dentro de un radio de 5km de distancia desde la Planta de Petropar y además cumplan con los requisitos exigidos por la convocante. Si hubiere al menos uno, de seguro firmará convenio con alguno de los potenciales oferentes, dejando sin oportunidad de participar a otros potenciales oferentes. Por tanto, solicitamos que sean aceptados convenios o contratos con talleres que se encuentren dentro del radio de 5km, con infraestructura cerrada, pero disminuyendo las dimensiones a 300 m <sup>2</sup> como mínimo, que estén parcialmente techados (al menos 50% del predio), y que el área para maniobras esté incluida dentro de dicha superficie, no así un área libre o adicional como establece el PBC. Este pedido lo hacemos en virtud de lo establecido en el Art. 4° de la Ley 2051/03, que establece el principio de igualdad y libre competencia que debe regir en los procesos de Contrataciones Públicas.	01-09-2021	11:59:12
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se modifica lo solicitado, favor remitirse a la Versión 4 del Pliego de Bases y Condiciones.	09-09-2021	16:52:10
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

En relación a la sucursal y/o taller contratado en la ciudad de Mauricio J. Troche, solicitamos respetuosamente a la convocante que sea aceptada en forma opcional y/o alternativa el uso de Taller Móvil propio del oferente. Es decir, que el oferente tenga la posibilidad de brindar el servicio requerido con un móvil propio debidamente equipado con las herramientas mínimas necesarias, con personal calificado propio de la empresa y realizar los trabajos in situ, en la Planta de Petropar de Mauricio J. Troche, otorgando todas las garantías de buen servicio que exige el PBC. Además, el PBC exige el servicio de Grúa, por lo cual, en casos complejos y de ser necesario, el móvil podrá ser trasladado hasta el taller del oferente.	01-09-2021	12:17:30
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En relación a la consulta planteada, cabe señalar que dicho requerimiento se establece porque PETROPAR, tiene en la Ciudad de Mauricio José Troche, su Planta Alcoholera, en la cual, la misma posee varios vehículos y otros bienes que son objeto de la licitación. Al respecto, contar con un taller a nivel local, que realice los mantenimientos menores y básicos, así como los soportes técnicos ante los eventos imprevistos que se pudieran presentar con los vehículos de dicha jurisdicción, ayudará a solucionar en un menor tiempo de ocurrido el evento, que cualquier taller que se encuentre en la ciudad de Asunción o sus alrededores. Por otro lado, que se ofrezca ofertar un taller móvil, o que el PBC establezca que el Oferente debe de contar con Grúa a nivel nacional, no sustituye este requerimiento, habida cuenta que PETROPAR, cuenta con aproximadamente más de 215 Estaciones de Servicios, ubicadas en diversos puntos del país, pudiéndose producirse un evento o más de uno en cualquier de ellos en forma simultánea, hecho que pudiera dificultar la operativa con el servicio de Grúa y la asistencia en la Planta Alcoholera, sumado a ello el tiempo del traslado en ir a buscar y regresar al taller, además que transportar tractores agrícolas y maquinarias pesadas, tienen un tratamiento especial, conforme a las normativas viales. Por lo que solicitamos ajustarse al PBC.	09-09-2021	16:52:53
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos respetuosamente a la convocante eliminar el requisito de 1 generador de 50kv, ya que como bien dice el PBC el mismo solo es necesario en casos de "cortes de temporales de luz", los cuales no afectarían el normal desempeño de la actividad laboral dentro del taller, ya que prácticamente ninguna de las herramientas del taller requieren de energía eléctrica, a excepción de los elevadores que eventualmente pueden ser reemplazados por las fosas de verificación. En cuanto a la iluminación, la misma puede ser reemplazada temporalmente por lámparas de emergencia. Por tanto, el requisito de un generador de 50Kv no resulta técnicamente indispensable y solo restringe la participación de potenciales oferentes que no cuenten con dicho equipamiento.	01-09-2021	12:46:07
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En cuanto al requisito del Generador de 50 kv, se solicita a modo de garantizar energía eléctrica durante los trabajos, de tal forma que se puedan asegurar el normal funcionamiento de los mismos, para el oferente, por los eventuales cortes de energía eléctrica, y así también que la Convocante obtenga las reparaciones de sus vehículos en tiempo y forma, por lo que se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	09-09-2021	16:53:25
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Podría la Convocante considerar algunas modificaciones a los siguientes puntos: 1. Requisitos de Infraestructura: "debe contar con guardia de seguridad permanente y el mismo deberá estar inscripto en el seguro social IPS con certificado de haber hecho como mínimo el servicio militar obligatorio". la misma puede reemplazarse por el sistema de monitoreo con alarma y patrullaje las 24hs. 2. Requisitos de personales: Podrían considerar aceptar 10 u 11 funcionarios como mínimo inscriptos en IPS y los demás aceptar contrato por prestación de servicios, atendiendo que varios de los empleados poseen ruc. 3. Herramientas requeridas: solicitan la certificación del calibre pie de rey, el cual no vemos la necesidad de dicha solicitud pues la misma es una herramienta muy básica. ESTOS CAMBIOS AYUDARA A QUE MAS POTENCIALES OFERENTES PUEDAN OFERTAR EN LA PRESENTE LICITACION	01-09-2021	15:03:03
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
1. Con relación a la Consulta planteada, la Convocante en la Adenda anterior ha posibilitado ya que pueda ofertar guardia de seguridad permanente o cobertura de seguridad de una empresa dedicada al ramo, que cuente con servicios de monitoreo, patrullas de vigilancia y seguridad las 24 horas, de las instalaciones, como así también que realicen controles constantes y permanente con sus móviles de guardia, debiendo de ser acreditado con sus respectivo Contrato de Servicios. 2. Se modifica lo solicitado, favor remitirse a la Versión 4 del Pliego de Bases y Condiciones. 3. Se modifica lo solicitado, favor remitirse a la Versión 4 del Pliego de Bases y Condiciones.	09-09-2021	16:54:42

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - RUC: 80028285-0</b>			<b>Categoría: Pequeña</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508007103	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	15-09-2021	16-09-2021	25-03-2022

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - RUC: 80003251-9</b>		<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>	
1508004614	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	23-08-2021	26-08-2021	23-01-2022

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - RUC: 653374-4</b>		<b>Categoría: Mediana</b>		<b>Nro. Oferente: 3</b>	
1508051908	Póliza	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS	14-09-2021	16-09-2021	13-02-2022

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR TOYOTA HILUX					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		43.584.553	43.584.553
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR TOYOTA HILUX	43.584.553	43.584.553
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JAPON	HILUX	JAPON		43.584.553	43.584.553

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION TOYOTA HILUX					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		22.227.334	22.227.334
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION TOYOTA HILUX	22.227.334	22.227.334
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JAPON	HILUX	JAPON		22.227.334	22.227.334

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TOYOTA HILUX					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		6.636.041	6.636.041
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TOYOTA HILUX	6.636.041	6.636.041
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JAPON	HILUX	JAPON		6.636.041	6.636.041

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE TOYOTA HILUX					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total



AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		7.864.267	7.864.267
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE TOYOTA HILUX	7.864.267	7.864.267
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JAPON	HILUX	JAPON		7.864.267	7.864.267

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
5	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		14.307.687	14.307.687
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	14.307.687	14.307.687
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JAPON	HILUX	JAPON		14.307.687	14.307.687

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
6	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELECTRICA				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		14.328.669	14.328.669
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE EL ECTRICA	14.328.669	14.328.669
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JAPON	HILUX	JAPON		14.328.669	14.328.669

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
7	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		5.015.268	5.015.268
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	5.015.268	5.015.268
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JAPON	HILUX	JAPON		5.015.268	5.015.268

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
8	78180101-9997	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		14.998.574	14.998.574
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	14.998.574	14.998.574
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JAPON	HILUX	JAPON		14.998.574	14.998.574

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
9	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.729.533	16.729.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	16.729.533	16.729.533
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JAPON	HILUX	JAPON		16.729.533	16.729.533

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
-----------	--------	----------------------	--	--	--	----------

10	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JAPON	HILUX	JAPON		123.200	123.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
11	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR CHEVROLET D20 AÑO 1991					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.092.648	29.092.648	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR CHEVROLET D20 AÑO 1991	29.092.648	29.092.648	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	D20	BR		29.092.648	29.092.648	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
12	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.761.258	16.761.258	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION	16.761.258	16.761.258	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	D20	BR		16.761.258	16.761.258	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
13	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		4.274.232	4.274.232	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION	4.274.232	4.274.232	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	D20	BR		4.274.232	4.274.232	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
14	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.100.700	10.100.700	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	10.100.700	10.100.700	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	D20	BR		10.100.700	10.100.700	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
15	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		12.450.157	12.450.157	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	12.450.157	12.450.157	

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	D20	BR		12.450.157	12.450.157
-----------------------------------------------	-----------	----	-----	----	--	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELCTRICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.440.706	8.440.706
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE EL CTRICA	8.440.706	8.440.706
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	D20	BR		8.440.706	8.440.706

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		5.271.935	5.271.935
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	5.271.935	5.271.935
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	D20	BR		5.271.935	5.271.935

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.729.533	16.729.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	16.729.533	16.729.533
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	D20	BR		16.729.533	16.729.533

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	D20	BR		123.200	123.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	78180101-9997	SISTEMA DE CAJA FORD AÑO 1994	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		28.361.969	28.361.969
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE CAJA FORD AÑO 1994	28.361.969	28.361.969
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	FORD	AR		28.361.969	28.361.969

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	78180101-9997	SISTEMA DIFERENCIAL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		23.223.793	23.223.793

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DIFERENCIAL	23.223.793	23.223.793
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	FORD	AR		23.223.793	23.223.793

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	78180101-9997	SISTEMA EMBRAGUE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		9.886.800	9.886.800
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA EMBRAGUE	9.886.800	9.886.800
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	FORD	AR		9.886.800	9.886.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	78180101-9997	SISTEMA DE FRENO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.685.602	8.685.602
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENO	8.685.602	8.685.602
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	FORD	AR		8.685.602	8.685.602

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.020.270	10.020.270
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	10.020.270	10.020.270
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	FORD	AR		10.020.270	10.020.270

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	78180101-9997	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.816.802	16.816.802
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	16.816.802	16.816.802
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	FORD	AR		16.816.802	16.816.802

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	78180101-9997	REPARACIONES MENORES FORD F1000	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		26.210.802	26.210.802
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES MENORES FORD F1000	26.210.802	26.210.802
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F1000	AR		26.210.802	26.210.802

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	78180101-9997	SISTEMA MOTOR	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		41.327.004	41.327.004
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA MOTOR	41.327.004	41.327.004
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F1000	AR		41.327.004	41.327.004

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	78180101-9997	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		14.998.574	14.998.574
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	14.998.574	14.998.574
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F1000	AR		14.998.574	14.998.574

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		5.374.602	5.374.602
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	5.374.602	5.374.602
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F1000	AR		5.374.602	5.374.602

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F1000	AR		123.200	123.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	78180101-9997	Mantenimiento FORD TIPO F 4000	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.303.867	1.303.867
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento FORD TIPO F 4000	1.303.867	1.303.867
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F4000	AR		1.303.867	1.303.867

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	78180101-9997	Reparaciones MENORES	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		32.832.802	32.832.802
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Reparaciones MENORES	32.832.802	32.832.802
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F4000	AR		32.832.802	32.832.802

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	78180101-9997	CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo F-4000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		25.209.801	25.209.801
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo F-4000	25.209.801	25.209.801
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F4000	AR		25.209.801	25.209.801

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	78180101-9997	SISTEMA DE EMBRAGUE FORD Tipo F-4000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		15.930.365	15.930.365
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE EMBRAGUE FORD Tipo F-4000	15.930.365	15.930.365
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F4000	AR		15.930.365	15.930.365

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	78180101-9997	MOTOR FORD Tipo F-4000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		62.976.526	62.976.526
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MOTOR FORD Tipo F-4000	62.976.526	62.976.526
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F4000	AR		62.976.526	62.976.526

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	78180101-9997	TREN DELANTERO. FORD Tipo F-4000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		30.640.867	30.640.867
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	TREN DELANTERO. FORD Tipo F-4000	30.640.867	30.640.867
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F4000	AR		30.640.867	30.640.867

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	78180101-9997	SUSPENSION FORD Tipo F-4000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		3.500.933	3.500.933
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SUSPENSION FORD Tipo F-4000	3.500.933	3.500.933
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F4000	AR		3.500.933	3.500.933

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	78180101-9997	DIFERENCIAL FORD Tipo F-4000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		35.589.400	35.589.400
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	DIFERENCIAL FORD Tipo F-4000	35.589.400	35.589.400
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F4000	AR		35.589.400	35.589.400

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	78180101-9997	MANTENIMIENTO Y Reparacion SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo F-4000	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		9.563.402	9.563.402
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y Reparacion SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo F-4000	9.563.402	9.563.402
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F4000	AR		9.563.402	9.563.402

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	78180101-9997	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.801.375	17.801.375
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	17.801.375	17.801.375
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F4000	AR		17.801.375	17.801.375

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.300.601	8.300.601
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	8.300.601	8.300.601
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F4000	AR		8.300.601	8.300.601

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	AR	F4000	AR		123.200	123.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR- NISSAN FRONTIER 2005	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		37.966.442	37.966.442
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR- NISSAN FRONTIER 2005	37.966.442	37.966.442
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		37.966.442	37.966.442

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		26.272.041	26.272.041
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION	26.272.041	26.272.041

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		26.272.041	26.272.041
-----------------------------------------------	--------	-------	----------	-------	--	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.389.198	8.389.198
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION	8.389.198	8.389.198
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		8.389.198	8.389.198

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.466.085	10.466.085
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	10.466.085	10.466.085
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		10.466.085	10.466.085

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.064.289	17.064.289
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	17.064.289	17.064.289
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		17.064.289	17.064.289

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELCTRICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		11.709.608	11.709.608
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE EL CTRICA	11.709.608	11.709.608
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		11.709.608	11.709.608

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	78180101-9997	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		14.772.707	14.772.707
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	14.772.707	14.772.707
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		14.772.707	14.772.707

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.228.734	8.228.734



AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	8.228.734	8.228.734
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		8.228.734	8.228.734

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.729.533	16.729.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	16.729.533	16.729.533
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		16.729.533	16.729.533

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		123.200	123.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR- NISSAN PATHFINDER 2015	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		71.733.509	71.733.509
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR- NISSAN PATHFINDER 2015	71.733.509	71.733.509
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	PATHFINDER	JAPON		71.733.509	71.733.509

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		20.275.758	20.275.758
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION	20.275.758	20.275.758
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	PATHFINDER	JAPON		20.275.758	20.275.758

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.389.198	8.389.198
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION	8.389.198	8.389.198
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	PATHFINDER	JAPON		8.389.198	8.389.198

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		11.184.752	11.184.752
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	11.184.752	11.184.752
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	PATHFINDER	JAPON		11.184.752	11.184.752

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.464.689	17.464.689
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	17.464.689	17.464.689
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	PATHFINDER	JAPON		17.464.689	17.464.689

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELCTRICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		11.709.608	11.709.608
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE EL CTRICA	11.709.608	11.709.608
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	PATHFINDER	JAPON		11.709.608	11.709.608

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	78180101-9997	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		15.173.108	15.173.108
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	15.173.108	15.173.108
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	PATHFINDER	JAPON		15.173.108	15.173.108

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.998.734	8.998.734
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	8.998.734	8.998.734
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	PATHFINDER	JAPON		8.998.734	8.998.734

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.729.533	16.729.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	16.729.533	16.729.533
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	PATHFINDER	JAPON		16.729.533	16.729.533

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

62	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	123.200	123.200	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	PATHFINDER	JAPON		123.200	123.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
63	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR- NISSAN FRONTIER					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		71.733.509	71.733.509	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR- NISSAN FRONTIER	71.733.509	71.733.509	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		71.733.509	71.733.509	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
64	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		20.275.758	20.275.758	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION	20.275.758	20.275.758	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		20.275.758	20.275.758	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
65	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.389.198	8.389.198	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION	8.389.198	8.389.198	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		8.389.198	8.389.198	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
66	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		11.184.752	11.184.752	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	11.184.752	11.184.752	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		11.184.752	11.184.752	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
67	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.464.689	17.464.689	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	17.464.689	17.464.689	

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		17.464.689	17.464.689
-----------------------------------------------	--------	-------	----------	-------	--	------------	------------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
68	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELCTRICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		11.709.608	11.709.608
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELÉCTRICA	11.709.608	11.709.608
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		11.709.608	11.709.608

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
69	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELCTRICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		14.998.574	14.998.574
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELÉCTRICA	14.998.574	14.998.574
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		14.998.574	14.998.574

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
70	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		9.429.934	9.429.934
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	9.429.934	9.429.934
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		9.429.934	9.429.934

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
71	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.729.533	16.729.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	16.729.533	16.729.533
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		16.729.533	16.729.533

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
72	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NISSAN	JAPON	FRONTIER	JAPON		123.200	123.200

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
73	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR RENAULT MASTER 2007 2008	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		2.821.280	2.821.280

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR RENAULT MASTER 2007 2008	2.821.280	2.821.280
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	MASTER	AR		2.821.280	2.821.280

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	78180101-9997	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		35.911.349	35.911.349
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	35.911.349	35.911.349
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	MASTER	AR		35.911.349	35.911.349

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	78180101-9997	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.651.667	10.651.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE	10.651.667	10.651.667
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	MASTER	AR		10.651.667	10.651.667

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		72.306.194	72.306.194
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	72.306.194	72.306.194
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	MASTER	AR		72.306.194	72.306.194

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		9.811.341	9.811.341
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO	9.811.341	9.811.341
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	MASTER	AR		9.811.341	9.811.341

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.073.022	8.073.022
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO	8.073.022	8.073.022
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	MASTER	AR		8.073.022	8.073.022

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

79	78180101-9997	SERVICIO MANTENIMIENTO/REPARACION SISTEMA DE SUSPENSION						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		6.806.800	6.806.800	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO MANTENIMIENTO/REPARACION SISTEMA DE SUSPENSION	6.806.800	6.806.800	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	MASTER	AR		6.806.800	6.806.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
80	78180101-9997	MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		20.350.175	20.350.175	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO	20.350.175	20.350.175	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	MASTER	AR		20.350.175	20.350.175	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
81	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		9.737.934	9.737.934	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	9.737.934	9.737.934	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	MASTER	AR		9.737.934	9.737.934	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
82	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		30.896.780	30.896.780	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	30.896.780	30.896.780	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	MASTER	AR		30.896.780	30.896.780	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
83	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	MASTER	AR		123.200	123.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
84	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR RENALT TRAFIC 1998					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		2.821.280	2.821.280	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR RENALT TRAFIC 1998	2.821.280	2.821.280	

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	TRAFIC	AR		2.821.280	2.821.280
-----------------------------------------------	---------	----	--------	----	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	78180101-9997	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		31.149.806	31.149.806
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	31.149.806	31.149.806
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	TRAFIC	AR		31.149.806	31.149.806

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	78180101-9997	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		7.344.157	7.344.157
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE	7.344.157	7.344.157
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	TRAFIC	AR		7.344.157	7.344.157

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		36.840.020	36.840.020
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	36.840.020	36.840.020
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	TRAFIC	AR		36.840.020	36.840.020

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.216.073	8.216.073
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO	8.216.073	8.216.073
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	TRAFIC	AR		8.216.073	8.216.073

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		4.538.196	4.538.196
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO	4.538.196	4.538.196
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	TRAFIC	AR		4.538.196	4.538.196

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	78180101-9997	SERVICIO MANTENIMIENTO/REPARACION SISTEMA DE SUSPENSION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		2.859.610	2.859.610
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO MANTENIMIENTO/ REPARACION SISTEMA DE SUSPENSION	2.859.610	2.859.610
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	TRAFIC	AR		2.859.610	2.859.610

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	78180101-9997	MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		9.920.270	9.920.270
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO	9.920.270	9.920.270
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	TRAFIC	AR		9.920.270	9.920.270

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.146.601	8.146.601
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	8.146.601	8.146.601
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	TRAFIC	AR		8.146.601	8.146.601

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		23.323.813	23.323.813
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	23.323.813	23.323.813
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	TRAFIC	AR		23.323.813	23.323.813

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	RENAULT	AR	TRAFIC	AR		123.200	123.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - CHEVROLET S 10 2011	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		38.094.008	38.094.008
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - CHEVROLET S 10 2011	38.094.008	38.094.008
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	S10	BR		38.094.008	38.094.008

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------



96	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		11.657.801	11.657.801	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION	11.657.801	11.657.801	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	S10	BR		11.657.801	11.657.801	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
97	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.803.120	8.803.120	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION	8.803.120	8.803.120	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	S10	BR		8.803.120	8.803.120	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
98	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		9.881.229	9.881.229	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	9.881.229	9.881.229	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	S10	BR		9.881.229	9.881.229	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
99	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		12.065.136	12.065.136	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	12.065.136	12.065.136	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	S10	BR		12.065.136	12.065.136	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
100	78180101-9997	SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		3.566.640	3.566.640	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION	3.566.640	3.566.640	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	S10	BR		3.566.640	3.566.640	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
101	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELCTRICA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		14.932.809	14.932.809	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	S10	BR		14.932.809	14.932.809	

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE EL CTRICA	14.932.809	14.932.809
------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------------------------------	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	78180101-9997	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		22.183.906	22.183.906
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	S10	BR		22.183.906	22.183.906
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	22.183.906	22.183.906

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	78180101-9997	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		14.291.201	14.291.201
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	S10	BR		14.291.201	14.291.201
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	14.291.201	14.291.201

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		9.121.934	9.121.934
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	S10	BR		9.121.934	9.121.934
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	9.121.934	9.121.934

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.729.533	16.729.533
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	S10	BR		16.729.533	16.729.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	16.729.533	16.729.533

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CHEVROLET	BR	S10	BR		123.200	123.200
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - ISUZU D-MAX 2015 2016	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		63.750.352	63.750.352

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JAPON	D-MAX	JAPON		63.750.352	63.750.352
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - ISUZU D-MAX 2015 2016	63.750.352	63.750.352

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	78180101-9997	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION y SUSPENSIÓN	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		40.594.195	40.594.195
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JAPON	D-MAX	JAPON		40.594.195	40.594.195
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION y SUSPENSIÓN	40.594.195	40.594.195

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	78180101-9997	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		54.194.654	54.194.654
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JAPON	D-MAX	JAPON		54.194.654	54.194.654
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	54.194.654	54.194.654

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		12.219.509	12.219.509
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JAPON	D-MAX	JAPON		12.219.509	12.219.509
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	12.219.509	12.219.509

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JAPON	D-MAX	JAPON		19.668.039	19.668.039
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		19.668.039	19.668.039
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	19.668.039	19.668.039

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELCTRICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JAPON	D-MAX	JAPON		31.495.969	31.495.969
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		31.495.969	31.495.969
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELCTRICA	31.495.969	31.495.969

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	78180101-9997	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JAPON	D-MAX	JAPON		31.035.724	31.035.724
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		31.035.724	31.035.724
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	31.035.724	31.035.724

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JAPON	D-MAX	JAPON		9.537.734	9.537.734
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		9.537.734	9.537.734
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	9.537.734	9.537.734

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JAPON	D-MAX	JAPON		16.729.533	16.729.533
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.729.533	16.729.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	16.729.533	16.729.533

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JAPON	D-MAX	JAPON		123.200	123.200
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR JAC T6 2017 2018	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	T6	CHINA		60.447.319	60.447.319
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		60.447.319	60.447.319
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR JAC T6 2017 2018	60.447.319	60.447.319

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	78180101-9997	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION y SUSPENSION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	T6	CHINA		33.366.461	33.366.461
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		33.366.461	33.366.461
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION y SUSPENSION	33.366.461	33.366.461

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

119	78180101-9997	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	T6	CHINA		50.734.787	50.734.787	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		50.734.787	50.734.787	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	50.734.787	50.734.787	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
120	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	T6	CHINA		12.219.509	12.219.509	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		12.219.509	12.219.509	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	12.219.509	12.219.509	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
121	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	T6	CHINA		19.668.039	19.668.039	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		19.668.039	19.668.039	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	19.668.039	19.668.039	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
122	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELECTRICA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	T6	CHINA		31.495.969	31.495.969	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		31.495.969	31.495.969	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE EL. ECTRICA	31.495.969	31.495.969	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
123	78180101-9997	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	T6	CHINA		31.035.724	31.035.724	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		31.035.724	31.035.724	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	31.035.724	31.035.724	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
124	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	T6	CHINA		8.095.268	8.095.268	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.095.268	8.095.268	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	8.095.268	8.095.268	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
125	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	T6	CHINA		16.729.533	16.729.533
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.729.533	16.729.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	16.729.533	16.729.533

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
126	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	T6	CHINA		123.200	123.200
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
127	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR JAC X 200 2017 2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	X200	CHINA		60.241.986	60.241.986
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		60.241.986	60.241.986
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR JAC X 200 2017 2018	60.241.986	60.241.986

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
128	78180101-9997	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION y SUSPENSION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	X200	CHINA		26.831.728	26.831.728
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		26.831.728	26.831.728
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION y SUSPENSION	26.831.728	26.831.728

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
129	78180101-9997	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	X200	CHINA		28.538.254	28.538.254
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		28.538.254	28.538.254
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	28.538.254	28.538.254

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
130	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	X200	CHINA		12.219.509	12.219.509
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		12.219.509	12.219.509

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	12.219.509	12.219.509
------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------------------------------------------	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	X200	CHINA		19.668.039	19.668.039
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	19.668.039	19.668.039
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		19.668.039	19.668.039

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELCTRICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	X200	CHINA		31.495.969	31.495.969
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE EL CTRICA	31.495.969	31.495.969
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		31.495.969	31.495.969

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	78180101-9997	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	X200	CHINA		31.035.724	31.035.724
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	31.035.724	31.035.724
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		31.035.724	31.035.724

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	X200	CHINA		8.351.934	8.351.934
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	8.351.934	8.351.934
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.351.934	8.351.934

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	X200	CHINA		16.729.533	16.729.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	16.729.533	16.729.533
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.729.533	16.729.533

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JAC	CHINA	X200	CHINA		123.200	123.200

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	78180101-9997	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS HYUNDAI ACCENT 2016	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	ACCENT	KOREA		1.693.373	1.693.373
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS HYUNDAI ACCENT 2016	1.693.373	1.693.373
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.693.373	1.693.373

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	78180101-9997	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	ACCENT	KOREA		16.693.601	16.693.601
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO	16.693.601	16.693.601
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.693.601	16.693.601

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	78180101-9997	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	ACCENT	KOREA		25.788.987	25.788.987
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN	25.788.987	25.788.987
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		25.788.987	25.788.987

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	78180101-9997	REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	ACCENT	KOREA		17.114.460	17.114.460
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	17.114.460	17.114.460
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.114.460	17.114.460

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	ACCENT	KOREA		8.279.041	8.279.041
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE	8.279.041	8.279.041
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.279.041	8.279.041

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	78180101-9997	REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------



CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	ACCENT	KOREA		26.027.566	26.027.566
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION	26.027.566	26.027.566
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		26.027.566	26.027.566

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	78180101-9997	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	ACCENT	KOREA		8.967.934	8.967.934
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA	8.967.934	8.967.934
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.967.934	8.967.934

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	78180101-9997	CAMBIO DE CORREAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	ACCENT	KOREA		4.266.783	4.266.783
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CAMBIO DE CORREAS	4.266.783	4.266.783
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		4.266.783	4.266.783

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	78180101-9997	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	ACCENT	KOREA		7.145.600	7.145.600
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR	7.145.600	7.145.600
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		7.145.600	7.145.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	78180101-9997	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	ACCENT	KOREA		37.150.347	37.150.347
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR	37.150.347	37.150.347
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		37.150.347	37.150.347

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	78180101-9997	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	ACCENT	KOREA		18.654.534	18.654.534
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	18.654.534	18.654.534
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.654.534	18.654.534

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	ACCENT	KOREA		8.059.334	8.059.334
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	8.059.334	8.059.334
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.059.334	8.059.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	ACCENT	KOREA		16.729.533	16.729.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	16.729.533	16.729.533
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.729.533	16.729.533

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	ACCENT	KOREA		123.200	123.200
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	78180101-9997	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS HYUNDAI TUCSON 2015	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	TUCSON	KOREA		1.806.934	1.806.934
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS HYUNDAI TUCSON 2015	1.806.934	1.806.934
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.806.934	1.806.934

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	78180101-9997	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	TUCSON	KOREA		20.174.000	20.174.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO	20.174.000	20.174.000
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		20.174.000	20.174.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	78180101-9997	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	TUCSON	KOREA		34.054.536	34.054.536
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN	34.054.536	34.054.536
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		34.054.536	34.054.536

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	78180101-9997	REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	TUCSON	KOREA		21.002.721	21.002.721
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	21.002.721	21.002.721
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		21.002.721	21.002.721

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	78180101-9997	REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION Y CAJA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	TUCSON	KOREA		17.687.951	17.687.951
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION Y CAJA	17.687.951	17.687.951
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.687.951	17.687.951

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	78180101-9997	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	TUCSON	KOREA		9.938.134	9.938.134
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA	9.938.134	9.938.134
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		9.938.134	9.938.134

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	78180101-9997	CAMBIO DE CORREAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	TUCSON	KOREA		6.216.467	6.216.467
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CAMBIO DE CORREAS	6.216.467	6.216.467
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		6.216.467	6.216.467

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	78180101-9997	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	TUCSON	KOREA		8.326.266	8.326.266
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR	8.326.266	8.326.266
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.326.266	8.326.266

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	78180101-9997	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	TUCSON	KOREA		45.542.936	45.542.936
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR	45.542.936	45.542.936

AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		45.542.936	45.542.936
-----------------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	TUCSON	KOREA		9.891.934	9.891.934
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	9.891.934	9.891.934
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		9.891.934	9.891.934

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	78180101-9997	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	TUCSON	KOREA		23.664.666	23.664.666
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	23.664.666	23.664.666
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		23.664.666	23.664.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	TUCSON	KOREA		123.200	123.200
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	78180101-9997	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR MERCEDES BENZ SPRINTER 2011 2013	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDES BENZ	ALEMAN	SPRINTER	ALEMAN		114.600.961	114.600.961
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR MERCEDES BENZ SPRINTER 2011 2013	114.600.961	114.600.961
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		114.600.961	114.600.961

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDES BENZ	ALEMAN	SPRINTER	ALEMAN		28.975.456	28.975.456
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION	28.975.456	28.975.456
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		28.975.456	28.975.456

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDES BENZ	ALEMAN	SPRINTER	ALEMAN		7.328.500	7.328.500

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION	7.328.500	7.328.500
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		7.328.500	7.328.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	SPRINTER	ALEMAN		16.410.486	16.410.486
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	16.410.486	16.410.486
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.410.486	16.410.486

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	SPRINTER	ALEMAN		21.726.049	21.726.049
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	21.726.049	21.726.049
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		21.726.049	21.726.049

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELCTRICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	SPRINTER	ALEMAN		46.224.110	46.224.110
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELCTRICA	46.224.110	46.224.110
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		46.224.110	46.224.110

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	78180101-9997	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	SPRINTER	ALEMAN		31.078.946	31.078.946
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	31.078.946	31.078.946
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		31.078.946	31.078.946

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
170	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	SPRINTER	ALEMAN		10.318.001	10.318.001
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	10.318.001	10.318.001
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.318.001	10.318.001

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	19.434.799	19.434.799
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	SPRINTER	ALEMAN		19.434.799	19.434.799
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		19.434.799	19.434.799

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	SPRINTER	ALEMAN		123.200	123.200
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	78180101-9997	MANTENIMIENTO MOTO KENTON	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO MOTO KENTON	8.541.868	8.541.868
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	KENTON	PY	KENTON	PY		8.541.868	8.541.868
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.541.868	8.541.868

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	35.933	35.933
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	KENTON	PY	KENTON	PY		35.933	35.933
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		35.933	35.933

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	78180101-9997	MANTENIMIENTO MOTO YAMAHA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO MOTO YAMAHA	8.541.868	8.541.868
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	YAMAHA	JAPON	YAMAHA	JAPON		8.541.868	8.541.868
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.541.868	8.541.868

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	35.933	35.933
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	YAMAHA	JAPON	YAMAHA	JAPON		35.933	35.933
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		35.933	35.933

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

177	78180101-9997	MANTENIMIENTO MOTO LEOPAR						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTOMOTIVE.SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO MOTO LEOPAR	8.541.868	8.541.868	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	LEOPAR	PY	LEOPAR	PY		8.541.868	8.541.868	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.541.868	8.541.868	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
178	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTOMOTIVE.SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	35.933	35.933	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	LEOPAR	PY	LEOPAR	PY		35.933	35.933	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		35.933	35.933	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
179	78180101-9997	MANTENIMIENTO CAMION SINOTRUCK 2012					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTOMOTIVE.SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO CAMION SINOTRUCK 2012	1.535.894	1.535.894	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SINOTRUCK 2012	CHINA	SINOTRUCK 2012	CHINA		1.535.894	1.535.894	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.535.894	1.535.894	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
180	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTOMOTIVE.SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	45.362.268	45.362.268	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SINOTRUCK 2012	CHINA	SINOTRUCK 2012	CHINA		45.362.268	45.362.268	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		45.362.268	45.362.268	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
181	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTOMOTIVE.SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	49.837.458	49.837.458	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SINOTRUCK 2012	CHINA	SINOTRUCK 2012	CHINA		49.837.458	49.837.458	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		49.837.458	49.837.458	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
182	78180101-9997	SISTEMA DE EMBRAGUE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AUTOMOTIVE.SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE EMBRAGUE	31.970.400	31.970.400	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SINOTRUCK 2012	CHINA	SINOTRUCK 2012	CHINA		31.970.400	31.970.400	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		31.970.400	31.970.400	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
183	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	142.922.943	142.922.943
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SINOTRUCK 2012	CHINA	SINOTRUCK 2012	CHINA		142.922.943	142.922.943
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		142.922.943	142.922.943

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
184	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	29.239.466	29.239.466
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SINOTRUCK 2012	CHINA	SINOTRUCK 2012	CHINA		29.239.466	29.239.466
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.239.466	29.239.466

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
185	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	28.633.734	28.633.734
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SINOTRUCK 2012	CHINA	SINOTRUCK 2012	CHINA		28.633.734	28.633.734
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		28.633.734	28.633.734

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
186	78180101-9997	SISTEMA DE SUSPENSION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE SUSPENSION	8.049.068	8.049.068
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SINOTRUCK 2012	CHINA	SINOTRUCK 2012	CHINA		8.049.068	8.049.068
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.049.068	8.049.068

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
187	78180101-9997	SISTEMA DE DIFERENCIAL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIFERENCIAL	58.492.769	58.492.769
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SINOTRUCK 2012	CHINA	SINOTRUCK 2012	CHINA		58.492.769	58.492.769
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		58.492.769	58.492.769

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
188	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	21.369.265	21.369.265
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SINOTRUCK 2012	CHINA	SINOTRUCK 2012	CHINA		21.369.265	21.369.265



AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		21.369.265	21.369.265
-----------------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	10.949.401	10.949.401
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SINOTRUCK 2012	CHINA	SINOTRUCK 2012	CHINA		10.949.401	10.949.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.949.401	10.949.401

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	78180101-9997	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	37.776.200	37.776.200
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SINOTRUCK 2012	CHINA	SINOTRUCK 2012	CHINA		37.776.200	37.776.200
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		37.776.200	37.776.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SINOTRUK 2012	CHINA	SINOTRUK 2012	CHINA		184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	78180101-9997	MANTENIMIENTO MERCEDES BENZ 1979 1997	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO MERCEDES BENZ 1979 1997	1.365.467	1.365.467
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN		1.365.467	1.365.467
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.365.467	1.365.467

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
193	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	48.397.068	48.397.068
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN		48.397.068	48.397.068
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		48.397.068	48.397.068

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
194	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	52.236.779	52.236.779

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN		52.236.779	52.236.779
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		52.236.779	52.236.779

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
195	78180101-9997	SISTEMA DE EMBRAGUE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE EMBRAGUE	31.970.400	31.970.400
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN		31.970.400	31.970.400
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		31.970.400	31.970.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
196	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	139.483.610	139.483.610
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN		139.483.610	139.483.610
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		139.483.610	139.483.610

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
197	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	29.239.466	29.239.466
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN		29.239.466	29.239.466
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.239.466	29.239.466

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
198	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	28.633.734	28.633.734
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN		28.633.734	28.633.734
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		28.633.734	28.633.734

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
199	78180101-9997	SISTEMA DE SUSPENSION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE SUSPENSION	8.049.068	8.049.068
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN		8.049.068	8.049.068
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.049.068	8.049.068

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
200	78180101-9997	SISTEMA DE DIFERENCIAL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIFERENCIAL	54.180.769	54.180.769
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN		54.180.769	54.180.769
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		54.180.769	54.180.769

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
201	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	9.121.934	9.121.934
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN		9.121.934	9.121.934
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		9.121.934	9.121.934

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
202	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	21.369.265	21.369.265
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN		21.369.265	21.369.265
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		21.369.265	21.369.265

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN	MERCEDEZ BENZ	ALEMAN		184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
204	78180101-9997	MANTENIMIENTO CAMION VOLVO NL TRACTO 1993	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO CAMION VOLVO NL TRACTO 1993	1.365.467	1.365.467
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	VOLVO	SUECIA	NL TRACTO	SUECIA		1.365.467	1.365.467
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.365.467	1.365.467

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	48.397.068	48.397.068
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	VOLVO	SUECIA	NL TRACTO	SUECIA		48.397.068	48.397.068
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		48.397.068	48.397.068

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE.SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICAV	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	52.236.779	52.236.779
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	VOLVO	SUECIA	NL TRACTO	SUECIA		52.236.779	52.236.779
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		52.236.779	52.236.779

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	78180101-9997	SISTEMA DE EMBRAGUE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE.SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE EMBRAGUE	31.970.400	31.970.400
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	VOLVO	SUECIA	NL TRACTO	SUECIA		31.970.400	31.970.400
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		31.970.400	31.970.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE.SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	139.483.610	139.483.610
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	VOLVO	SUECIA	NL TRACTO	SUECIA		139.483.610	139.483.610
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		139.483.610	139.483.610

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE.SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	29.239.466	29.239.466
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	VOLVO	SUECIA	NL TRACTO	SUECIA		29.239.466	29.239.466
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.239.466	29.239.466

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE.SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	28.633.734	28.633.734
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	VOLVO	SUECIA	NL TRACTO	SUECIA		28.633.734	28.633.734
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		28.633.734	28.633.734

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	78180101-9997	SISTEMA DE SUSPENSION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE.SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE SUSPENSION	8.049.068	8.049.068
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	VOLVO	SUECIA	NL TRACTO	SUECIA		8.049.068	8.049.068
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.049.068	8.049.068

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	78180101-9997	SISTEMA DE DIFERENCIAL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIFERENCIAL	54.688.969	54.688.969
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	VOLVO	SUECIA	NL TRACTO	SUECIA		54.688.969	54.688.969
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		54.688.969	54.688.969

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	10.985.334	10.985.334
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	VOLVO	SUECIA	NL TRACTO	SUECIA		10.985.334	10.985.334
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.985.334	10.985.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	21.369.265	21.369.265
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	VOLVO	SUECIA	NL TRACTO	SUECIA		21.369.265	21.369.265
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		21.369.265	21.369.265

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	VOLVO	SUECIA	NL TRACTO	SUECIA		184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	78180101-9997	MANTENIMIENTO CAMION FIAT 619 N1 HIDRANTE 1985	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO CAMION FIAT 619 N1 HIDRANTE 1985	1.365.467	1.365.467
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FIAT	AR	619 N1 HIDRANTE	AR		1.365.467	1.365.467
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.365.467	1.365.467

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	48.397.068	48.397.068
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FIAT	AR	619 N1 HIDRANTE	AR		48.397.068	48.397.068
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		48.397.068	48.397.068

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
218	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	52.236.779	52.236.779
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FIAT	AR	619 N1 HIDRANTE	AR		52.236.779	52.236.779
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		52.236.779	52.236.779

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
219	78180101-9997	SISTEMA DE EMBRAGUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE EMBRAGUE	31.970.400	31.970.400
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FIAT	AR	619 N1 HIDRANTE	AR		31.970.400	31.970.400
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		31.970.400	31.970.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
220	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	139.483.610	139.483.610
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FIAT	AR	619 N1 HIDRANTE	AR		139.483.610	139.483.610
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		139.483.610	139.483.610

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
221	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	29.239.466	29.239.466
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FIAT	AR	619 N1 HIDRANTE	AR		29.239.466	29.239.466
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.239.466	29.239.466

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
222	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	28.633.734	28.633.734
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FIAT	AR	619 N1 HIDRANTE	AR		28.633.734	28.633.734
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		28.633.734	28.633.734

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
223	78180101-9997	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	8.049.068	8.049.068
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FIAT	AR	619 N1 HIDRANTE	AR		8.049.068	8.049.068

AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.049.068	8.049.068
-----------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
224	78180101-9997	SISTEMA DE DIFERENCIAL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIFERENCIAL	54.730.036	54.730.036
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FIAT	AR	619 N1 HIDRANTE	AR		54.730.036	54.730.036
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		54.730.036	54.730.036

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
225	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	11.088.001	11.088.001
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FIAT	AR	619 N1 HIDRANTE	AR		11.088.001	11.088.001
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		11.088.001	11.088.001

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
226	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	21.369.265	21.369.265
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FIAT	AR	619 N1 HIDRANTE	AR		21.369.265	21.369.265
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		21.369.265	21.369.265

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
227	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FIAT	AR	619 N1 HIDRANTE	AR		184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
228	78180101-9997	MANTENIMIENTO CAMION MERCEDES 2011 2013	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO CAMION MERCEDES 2011 2013	1.329.534	1.329.534
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CAMION MERCEDES	ALEMAN	CAMION MERCEDES	ALEMAN		1.329.534	1.329.534
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.329.534	1.329.534

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
229	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	45.337.601	45.337.601

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CAMION MERCEDES	ALEMAN	CAMION MERCEDES	ALEMAN		45.337.601	45.337.601
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		45.337.601	45.337.601

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	56.079.595	56.079.595
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CAMION MERCEDES	ALEMAN	CAMION MERCEDES	ALEMAN		56.079.595	56.079.595
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		56.079.595	56.079.595

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	78180101-9997	SISTEMA DE EMBRAGUE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE EMBRAGUE	34.028.867	34.028.867
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CAMION MERCEDES	ALEMAN	CAMION MERCEDES	ALEMAN		34.028.867	34.028.867
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		34.028.867	34.028.867

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	142.656.010	142.656.010
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CAMION MERCEDES	ALEMAN	CAMION MERCEDES	ALEMAN		142.656.010	142.656.010
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		142.656.010	142.656.010

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	29.239.466	29.239.466
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CAMION MERCEDES	ALEMAN	CAMION MERCEDES	ALEMAN		29.239.466	29.239.466
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.239.466	29.239.466

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	28.633.734	28.633.734
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CAMION MERCEDES	ALEMAN	CAMION MERCEDES	ALEMAN		28.633.734	28.633.734
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		28.633.734	28.633.734

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	78180101-9997	SISTEMA DE SUSPENSION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------



AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	8.049.068	8.049.068
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CAMION MERCEDES	ALEMAN	CAMION MERCEDES	ALEMAN		8.049.068	8.049.068
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		8.049.068	8.049.068

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	78180101-9997	SISTEMA DE DIFERENCIAL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIFERENCIAL	61.264.769	61.264.769
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CAMION MERCEDES	ALEMAN	CAMION MERCEDES	ALEMAN		61.264.769	61.264.769
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		61.264.769	61.264.769

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	21.369.265	21.369.265
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CAMION MERCEDES	ALEMAN	CAMION MERCEDES	ALEMAN		21.369.265	21.369.265
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		21.369.265	21.369.265

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	11.118.801	11.118.801
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CAMION MERCEDES	ALEMAN	CAMION MERCEDES	ALEMAN		11.118.801	11.118.801
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		11.118.801	11.118.801

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	78180101-9997	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	37.355.267	37.355.267
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CAMION MERCEDES	ALEMAN	CAMION MERCEDES	ALEMAN		37.355.267	37.355.267
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		37.355.267	37.355.267

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CAMION MERCEDES	ALEMAN	CAMION MERCEDES	ALEMAN		184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	78180101-9997	MANTENIMIENTO TRACTOR VALMET 1985 1992	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR VALMET	FINLANDIA	TRACTOR VALMET	FINLANDIA		1.555.402	1.555.402
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO TRACTOR VALMET 1985 1992	1.555.402	1.555.402
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.555.402	1.555.402

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR VALMET	FINLANDIA	TRACTOR VALMET	FINLANDIA		14.347.668	14.347.668
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	14.347.668	14.347.668
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		14.347.668	14.347.668

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR VALMET	FINLANDIA	TRACTOR VALMET	FINLANDIA		28.390.415	28.390.415
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	28.390.415	28.390.415
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		28.390.415	28.390.415

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	78180101-9997	SISTEMA DE EMBRAGUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR VALMET	FINLANDIA	TRACTOR VALMET	FINLANDIA		33.068.933	33.068.933
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE EMBRAGUE	33.068.933	33.068.933
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		33.068.933	33.068.933

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR VALMET	FINLANDIA	TRACTOR VALMET	FINLANDIA		84.466.248	84.466.248
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	84.466.248	84.466.248
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		84.466.248	84.466.248

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR VALMET	FINLANDIA	TRACTOR VALMET	FINLANDIA		22.925.468	22.925.468
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	22.925.468	22.925.468
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		22.925.468	22.925.468

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
247	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR VALMET	FINLANDIA	TRACTOR VALMET	FINLANDIA		12.946.267	12.946.267
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	12.946.267	12.946.267
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		12.946.267	12.946.267

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR VALMET	FINLANDIA	TRACTOR VALMET	FINLANDIA		18.857.012	18.857.012
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR VALMET	FINLANDIA	TRACTOR VALMET	FINLANDIA		184.800	184.800
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	78180101-9997	MANTENIMIENTO YARD MACHINE TRACTORCITO 2006	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	YARD	EEUU	MACHINE TRACTORCITO	EEUU		1.344.935	1.344.935
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO YARD MACHINE TRACTORCITO 2006	1.344.935	1.344.935
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.344.935	1.344.935

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	YARD	EEUU	MACHINE TRACTORCITO	EEUU		14.347.668	14.347.668
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	14.347.668	14.347.668
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		14.347.668	14.347.668

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	YARD	EEUU	MACHINE TRACTORCITO	EEUU		24.247.814	24.247.814
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	24.247.814	24.247.814
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		24.247.814	24.247.814

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
253	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	YARD	EEUU	MACHINE TRACTORCITO	EEUU		81.930.382	81.930.382
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	81.930.382	81.930.382
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		81.930.382	81.930.382

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
254	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	YARD	EEUU	MACHINE TRACTORCITO	EEUU		13.788.134	13.788.134
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	13.788.134	13.788.134
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		13.788.134	13.788.134

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
255	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	YARD	EEUU	MACHINE TRACTORCITO	EEUU		6.103.533	6.103.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	6.103.533	6.103.533
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		6.103.533	6.103.533

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
256	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	YARD	EEUU	MACHINE TRACTORCITO	EEUU		18.857.012	18.857.012
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
257	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	YARD	EEUU	MACHINE TRACTORCITO	EEUU		184.800	184.800
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
258	78180101-9997	MANTENIMIENTO TRACTOR MICHIGAN 55C PALA MECANICA 1992	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR MICHIGAN	EEUU	55C	EEUU		1.755.601	1.755.601
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO TRACTOR MICHIGAN 55C PALA MECANICA 1992	1.755.601	1.755.601

AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.755.601	1.755.601
-----------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR MICHIGAN	EEUU	55C	EEUU		17.741.828	17.741.828
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	17.741.828	17.741.828
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.741.828	17.741.828

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR MICHIGAN	EEUU	55C	EEUU		29.374.988	29.374.988
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	29.374.988	29.374.988
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.374.988	29.374.988

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
261	78180101-9997	SISTEMA DE EMBRAGUE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR MICHIGAN	EEUU	55C	EEUU		30.553.600	30.553.600
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE EMBRAGUE	30.553.600	30.553.600
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		30.553.600	30.553.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
262	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR MICHIGAN	EEUU	55C	EEUU		86.878.914	86.878.914
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	86.878.914	86.878.914
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		86.878.914	86.878.914

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
263	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR MICHIGAN	EEUU	55C	EEUU		22.925.468	22.925.468
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	22.925.468	22.925.468
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		22.925.468	22.925.468

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
264	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR MICHIGAN	EEUU	55C	EEUU		14.691.600	14.691.600

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	14.691.600	14.691.600
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		14.691.600	14.691.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
265	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR MICHIGAN	EEUU	55C	EEUU		18.857.012	18.857.012
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
266	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TRACTOR MICHIGAN	EEUU	55C	EEUU		184.800	184.800
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
267	78180101-9997	MANTENIMIENTO MSSEY FERGUSON TRACTO PALA 2012	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MSSEY FERGUSON	CANADA	TRACTO PALA	CANADA		1.940.401	1.940.401
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO MSSEY FERGUSON TRACTO PALA 2012	1.940.401	1.940.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.940.401	1.940.401

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
268	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MSSEY FERGUSON	CANADA	TRACTO PALA	CANADA		17.741.828	17.741.828
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	17.741.828	17.741.828
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.741.828	17.741.828

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
269	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MSSEY FERGUSON	CANADA	TRACTO PALA	CANADA		29.374.988	29.374.988
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	29.374.988	29.374.988
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.374.988	29.374.988

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
270	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MSSEY FERGUSON	CANADA	TRACTO PALA	CANADA		85.071.251	85.071.251
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	85.071.251	85.071.251
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		85.071.251	85.071.251

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
271	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MSSEY FERGUSON	CANADA	TRACTO PALA	CANADA		24.152.334	24.152.334
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	24.152.334	24.152.334
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		24.152.334	24.152.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
272	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MSSEY FERGUSON	CANADA	TRACTO PALA	CANADA		10.430.933	10.430.933
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	10.430.933	10.430.933
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.430.933	10.430.933

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MSSEY FERGUSON	CANADA	TRACTO PALA	CANADA		18.857.012	18.857.012
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
274	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MSSEY FERGUSON	CANADA	TRACTO PALA	CANADA		184.800	184.800
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	78180101-9997	MANTENIMIENTO LORAIN TRACTOR GRUA 1985	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	LORAIN	EEUU	TRACTOR GRUA	EEUU		1.940.401	1.940.401
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO LORAIN TRACTOR GRUA 1985	1.940.401	1.940.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.940.401	1.940.401

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	LORAIN	EEUU	TRACTOR GRUA	EEUU		17.741.828	17.741.828
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	17.741.828	17.741.828
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.741.828	17.741.828

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	LORAIN	EEUU	TRACTOR GRUA	EEUU		29.374.988	29.374.988
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	29.374.988	29.374.988
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.374.988	29.374.988

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	LORAIN	EEUU	TRACTOR GRUA	EEUU		85.071.251	85.071.251
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	85.071.251	85.071.251
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		85.071.251	85.071.251

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	LORAIN	EEUU	TRACTOR GRUA	EEUU		24.152.334	24.152.334
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	24.152.334	24.152.334
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		24.152.334	24.152.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	LORAIN	EEUU	TRACTOR GRUA	EEUU		10.430.933	10.430.933
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	10.430.933	10.430.933
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.430.933	10.430.933

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	LORAIN	EEUU	TRACTOR GRUA	EEUU		18.857.012	18.857.012
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012

**DATOS DEL ITEM**



Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	LORAIN	EEUU	TRACTOR GRUA	EEUU		184.800	184.800
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	78180101-9997	MANTENIMIENTO FORD TRACTOR CON ROTATIVA 1994	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	EEUU	TRACTOR CON ROTATIVA	EEUU		1.940.401	1.940.401
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO FORD TRACTOR CON ROTATIVA 1994	1.940.401	1.940.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.940.401	1.940.401

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	EEUU	TRACTOR CON ROTATIVA	EEUU		17.741.828	17.741.828
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	17.741.828	17.741.828
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.741.828	17.741.828

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	EEUU	TRACTOR CON ROTATIVA	EEUU		29.374.988	29.374.988
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	29.374.988	29.374.988
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.374.988	29.374.988

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	EEUU	TRACTOR CON ROTATIVA	EEUU		85.071.251	85.071.251
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	85.071.251	85.071.251
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		85.071.251	85.071.251

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	EEUU	TRACTOR CON ROTATIVA	EEUU		24.152.334	24.152.334
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	24.152.334	24.152.334
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		24.152.334	24.152.334

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
288	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	EEUU	TRACTOR CON ROTATIVA	EEUU		10.430.933	10.430.933
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	10.430.933	10.430.933
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.430.933	10.430.933

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
289	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	EEUU	TRACTOR CON ROTATIVA	EEUU		18.857.012	18.857.012
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
290	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	EEUU	TRACTOR CON ROTATIVA	EEUU		184.800	184.800
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
291	78180101-9997	MANTENIMIENTO TRACTOR CATEROILLAR PALA CARGADORA 1992	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLAR	EEUU	PALA CARGADORA	EEUU		1.940.401	1.940.401
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO TRACTOR CATEROILLAR PALA CARGADORA 1992	1.940.401	1.940.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.940.401	1.940.401

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
292	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLAR	EEUU	PALA CARGADORA	EEUU		17.741.828	17.741.828
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	17.741.828	17.741.828
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.741.828	17.741.828

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
293	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLAR	EEUU	PALA CARGADORA	EEUU		29.374.988	29.374.988
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	29.374.988	29.374.988

AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.374.988	29.374.988
-----------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	------------	------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
294	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLAR	EEUU	PALA CARGADORA	EEUU		85.071.251	85.071.251
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	85.071.251	85.071.251
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		85.071.251	85.071.251

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
295	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLAR	EEUU	PALA CARGADORA	EEUU		24.152.334	24.152.334
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	24.152.334	24.152.334
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		24.152.334	24.152.334

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
296	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLAR	EEUU	PALA CARGADORA	EEUU		10.430.933	10.430.933
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	10.430.933	10.430.933
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.430.933	10.430.933

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
297	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLAR	EEUU	PALA CARGADORA	EEUU		18.857.012	18.857.012
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
298	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLAR	EEUU	PALA CARGADORA	EEUU		184.800	184.800
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
299	78180101-9997	MANTENIMIENTO RETROEXCADORA CATERPILLAR 2011					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLAR	EEUU	RETROEXCADORA	EEUU		1.940.401	1.940.401

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO RETROEXCADORA CATERPILLAR 2011	1.940.401	1.940.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.940.401	1.940.401

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
300	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLAR	EEUU	RETROEXCADORA	EEUU		17.741.828	17.741.828
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	17.741.828	17.741.828
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.741.828	17.741.828

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
301	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	29.374.988	29.374.988
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLER	EEUU	RETROEXCADORA	EEUU		29.374.988	29.374.988
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.374.988	29.374.988

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
302	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	85.071.251	85.071.251
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLER	EEUU	RETROEXCADORA	EEUU		85.071.251	85.071.251
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		85.071.251	85.071.251

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
303	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	24.152.334	24.152.334
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLER	EEUU	RETROEXCADORA	EEUU		24.152.334	24.152.334
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		24.152.334	24.152.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
304	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	10.430.933	10.430.933
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLER	EEUU	RETROEXCADORA	EEUU		10.430.933	10.430.933
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.430.933	10.430.933

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
305	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLER	EEUU	RETROEXCABAD	EEUU		18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
306	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CATERPILLER	EEUU	RETROEXCABAD	EEUU		184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
307	78180101-9997	MANTENIMIENTO CASE C1 C2 COSECHADORA 2012	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO CASE C1 C2 COSECHADORA 2012	1.940.401	1.940.401
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CASE	EEUU	C1 C2 COSECHADORA	EEUU		1.940.401	1.940.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.940.401	1.940.401

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
308	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	17.741.828	17.741.828
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CASE	EEUU	C1 C2 COSECHADORA	EEUU		17.741.828	17.741.828
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.741.828	17.741.828

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
309	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	29.374.988	29.374.988
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CASE	EEUU	C1 C2 COSECHADORA	EEUU		29.374.988	29.374.988
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.374.988	29.374.988

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
310	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	85.071.251	85.071.251
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CASE	EEUU	C1 C2 COSECHADORA	EEUU		85.071.251	85.071.251
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		85.071.251	85.071.251

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
311	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	15.297.333	15.297.333
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CASE	EEUU	C1 C2 COSECHADORA	EEUU		15.297.333	15.297.333
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		15.297.333	15.297.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
312	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	10.430.933	10.430.933
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CASE	EEUU	C1 C2 COSECHADORA	EEUU		10.430.933	10.430.933
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.430.933	10.430.933

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
313	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CASE	EEUU	C1 C2 COSECHADORA	EEUU		18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
314	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	CASE	EEUU	C1 C2 COSECHADORA	EEUU		184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
315	78180101-9997	MANTENIMIENTO TRACTOR AGRALE T 4300 1996	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO TRACTOR AGRALE T 4300 1996	1.940.401	1.940.401
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	AGRALE	BR	T 4300	BR		1.940.401	1.940.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.940.401	1.940.401

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
316	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	17.741.828	17.741.828
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	AGRALE	BR	T 4300	BR		17.741.828	17.741.828
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.741.828	17.741.828

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
317	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	29.374.988	29.374.988
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	AGRALE	BR	T 4300	BR		29.374.988	29.374.988
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.374.988	29.374.988

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
318	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	85.071.251	85.071.251
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	AGRALE	BR	T 4300	BR		85.071.251	85.071.251
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		85.071.251	85.071.251

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
319	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	15.297.333	15.297.333
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	AGRALE	BR	T 4300	BR		15.297.333	15.297.333
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		15.297.333	15.297.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
320	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	10.430.933	10.430.933
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	AGRALE	BR	T 4300	BR		10.430.933	10.430.933
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.430.933	10.430.933

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
321	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	AGRALE	BR	T 4300	BR		18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
322	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	AGRALE	BR	T 4300	BR		184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
323	78180101-9997	MANTENIMIENTO FORD NEW HOLLAND 56E RETROEXCABADORA 1993	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO FORD NEW HOLLAND 56E RETROEXCABADORA 1993	1.940.401	1.940.401
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD NEW HOLLAND	EEUU	56E RETROEXCABADORA	EEUU		1.940.401	1.940.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.940.401	1.940.401

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
324	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	17.741.828	17.741.828
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD NEW HOLLAND	EEUU	56E RETROEXCABADORA	EEUU		17.741.828	17.741.828
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.741.828	17.741.828

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
325	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	29.374.988	29.374.988
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD NEW HOLLAND	EEUU	56E RETROEXCABADORA	EEUU		29.374.988	29.374.988
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.374.988	29.374.988

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
326	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	85.071.251	85.071.251
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD NEW HOLLAND	EEUU	56E RETROEXCABADORA	EEUU		85.071.251	85.071.251
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		85.071.251	85.071.251

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
327	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	24.152.334	24.152.334
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD NEW HOLLAND	EEUU	56E RETROEXCABADORA	EEUU		24.152.334	24.152.334
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		24.152.334	24.152.334

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
328	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	10.430.933	10.430.933
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD NEW HOLLAND	EEUU	56E RETROEXCABADORA	EEUU		10.430.933	10.430.933



AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.430.933	10.430.933
-----------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
329	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD NEW HOLLAND	EEUU	56E RETROEXCABAD	EEUU		18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
330	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD NEW HOLLAND	EEUU	56E RETROEXCABAD	EEUU		184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
331	78180101-9997	MANTENIMIENTO TRACTOR NEW HOLLAND 730 4X4 2011	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO TRACTOR NEW HOLLAND 730 4X4 2011	1.940.401	1.940.401
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	730 4X4	EEUU		1.940.401	1.940.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.940.401	1.940.401

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
332	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	17.741.828	17.741.828
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	730 4X4	EEUU		17.741.828	17.741.828
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.741.828	17.741.828

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
333	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	29.374.988	29.374.988
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	730 4X4	EEUU		29.374.988	29.374.988
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.374.988	29.374.988

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
334	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	85.071.251	85.071.251

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	730 4X4	EEUU		85.071.251	85.071.251
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		85.071.251	85.071.251

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
335	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	24.152.334	24.152.334
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	730 4X4	EEUU		24.152.334	24.152.334
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		24.152.334	24.152.334

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
336	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	10.430.933	10.430.933
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	730 4X4	EEUU		10.430.933	10.430.933
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.430.933	10.430.933

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
337	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	730 4X4	EEUU		18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
338	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	730 4X4	EEUU		184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
339	78180101-9997	MANTENIMIENTO TRACTOR HYUNDAI HL 740 7 PALA CARGADORA 2009	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO TRACTOR HYUNDAI HL 740 7 PALA CARGADORA 2009	1.940.401	1.940.401
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	HL 740 7 PALA CARGADORA	KOREA		1.940.401	1.940.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.940.401	1.940.401

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
340	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	17.741.828	17.741.828
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HIUNDAI	KOREA	HL 740 7 PALA CARGADORA	KOREA		17.741.828	17.741.828
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.741.828	17.741.828

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
341	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	29.374.988	29.374.988
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	HL 740 7 PALA CARGADORA	KOREA		29.374.988	29.374.988
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.374.988	29.374.988

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
342	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	85.071.251	85.071.251
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	HL 740 7 PALA CARGADORA	KOREA		85.071.251	85.071.251
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		85.071.251	85.071.251

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
343	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	24.152.334	24.152.334
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	HL 740 7 PALA CARGADORA	KOREA		24.152.334	24.152.334
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		24.152.334	24.152.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
344	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	10.430.933	10.430.933
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	HL 740 7 PALA CARGADORA	KOREA		10.430.933	10.430.933
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.430.933	10.430.933

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
345	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	18.857.012	18.857.012
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	HL 740 7 PALA CARGADORA	KOREA		18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
346	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	HYUNDAI	KOREA	HL 740 7 PALA CARGADORA	KOREA		184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
347	78180101-9997	MANTENIMIENTO TRACTOR NEW HOLLAND TM 4X4 2013	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO TRACTOR NEW HOLLAND TM 4X4 2013	1.940.401	1.940.401
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 4X4	EEUU		1.940.401	1.940.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.940.401	1.940.401

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
348	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	17.741.828	17.741.828
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 4X4	EEUU		17.741.828	17.741.828
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.741.828	17.741.828

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
349	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	29.374.988	29.374.988
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 4X4	EEUU		29.374.988	29.374.988
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.374.988	29.374.988

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
350	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	85.071.251	85.071.251
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 4X4	EEUU		85.071.251	85.071.251
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		85.071.251	85.071.251

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
351	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	24.152.334	24.152.334
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 4X4	EEUU		24.152.334	24.152.334
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		24.152.334	24.152.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
352	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	10.430.933	10.430.933
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 4X4	EEUU		10.430.933	10.430.933
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.430.933	10.430.933

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
353	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 4X4	EEUU		18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
354	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 4X4	EEUU		184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
355	78180101-9997	MANTENIMIENTO TRACTOR NEW HOLLAND TM 7040 4X4 2011	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO TRACTOR NEW HOLLAND TM 7040 4X4 2011	1.940.401	1.940.401
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 7040	EEUU		1.940.401	1.940.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.940.401	1.940.401

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
356	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	17.741.828	17.741.828
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 7040	EEUU		17.741.828	17.741.828
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.741.828	17.741.828

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
357	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	29.374.988	29.374.988
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 7040	EEUU		29.374.988	29.374.988
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		29.374.988	29.374.988

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
358	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	85.071.251	85.071.251
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 7040	EEUU		85.071.251	85.071.251
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		85.071.251	85.071.251

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
359	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	24.152.334	24.152.334
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 7040	EEUU		24.152.334	24.152.334
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		24.152.334	24.152.334

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
360	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	10.430.933	10.430.933
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 7040	EEUU		10.430.933	10.430.933
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.430.933	10.430.933

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
361	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 7040	EEUU		18.857.012	18.857.012

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
362	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	184.800	184.800
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		184.800	184.800
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	NEW HOLLAND	EEUU	TM 7040	EEUU		184.800	184.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
363	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR-	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR-	43.448.841	43.448.841
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		43.448.841	43.448.841

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MAHINDRA	INDIA	MAHINDRA	INDIA		43.448.841	43.448.841
-----------------------------------------------	----------	-------	----------	-------	--	------------	------------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
364	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION	26.138.574	26.138.574
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		26.138.574	26.138.574
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MAHINDRA	INDIA	MAHINDRA	INDIA		26.138.574	26.138.574

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
365	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION	9.169.464	9.169.464
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		9.169.464	9.169.464
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MAHINDRA	INDIA	MAHINDRA	INDIA		9.169.464	9.169.464

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
366	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	11.205.285	11.205.285
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		11.205.285	11.205.285
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MAHINDRA	INDIA	MAHINDRA	INDIA		11.205.285	11.205.285

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
367	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	17.803.489	17.803.489
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		17.803.489	17.803.489
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MAHINDRA	INDIA	MAHINDRA	INDIA		17.803.489	17.803.489

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
368	78180101-9997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELCTRICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELECTRICA	12.346.141	12.346.141
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		12.346.141	12.346.141
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MAHINDRA	INDIA	MAHINDRA	INDIA		12.346.141	12.346.141

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
369	78180101-9997	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	14.772.707	14.772.707
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		14.772.707	14.772.707
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MAHINDRA	INDIA	MAHINDRA	INDIA		14.772.707	14.772.707

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
370	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS	9.686.602	9.686.602
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		9.686.602	9.686.602
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MAHINDRA	INDIA	MAHINDRA	INDIA		9.686.602	9.686.602

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
371	78180101-9997	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE SISTEMA DE CAJA	16.596.066	16.596.066
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.596.066	16.596.066
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MAHINDRA	INDIA	MAHINDRA	INDIA		16.596.066	16.596.066

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
372	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MAHINDRA	INDIA	MAHINDRA	INDIA		123.200	123.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
373	78180101-9997	MANTENIMIENTO MOTOCARGA CLARK 2009	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO MOTOCARGA CLARK 2009	1.380.868	1.380.868
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.380.868	1.380.868
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MOTOCARGA CLARK	EEUU	MOTOCARGA CLARK	EEUU		1.380.868	1.380.868

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
374	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	14.347.668	14.347.668
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		14.347.668	14.347.668
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MOTOCARGA CLARK	EEUU	MOTOCARGA CLARK	EEUU		14.347.668	14.347.668

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
375	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1



**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	24.247.814	24.247.814
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		24.247.814	24.247.814
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MOTOCARGA CLARK	EEUU	MOTOCARGA CLARK	EEUU		24.247.814	24.247.814

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
376	78180101-9997	SISTEMA DE EMBRAGUE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE EMBRAGUE	33.068.933	33.068.933
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		33.068.933	33.068.933
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MOTOCARGA CLARK	EEUU	MOTOCARGA CLARK	EEUU		33.068.933	33.068.933

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
377	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	91.622.115	91.622.115
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		91.622.115	91.622.115
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MOTOCARGA CLARK	EEUU	MOTOCARGA CLARK	EEUU		91.622.115	91.622.115

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
378	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	18.493.347	18.493.347
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.493.347	18.493.347
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MOTOCARGA CLARK	EEUU	MOTOCARGA CLARK	EEUU		18.493.347	18.493.347

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
379	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	10.364.200	10.364.200
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.364.200	10.364.200
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MOTOCARGA CLARK	EEUU	MOTOCARGA CLARK	EEUU		10.364.200	10.364.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
380	78180101-9997	SISTEMA DE DIFERENCIAL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIFERENCIAL	57.958.904	57.958.904
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		57.958.904	57.958.904
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MOTOCARGA CLARK	EEUU	MOTOCARGA CLARK	EEUU		57.958.904	57.958.904

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
381	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MOTOCARGA CLARK	EEUU	MOTOCARGA CLARK	EEUU		18.857.012	18.857.012

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
382	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MOTOCARGA CLARK	EEUU	MOTOCARGA CLARK	EEUU		123.200	123.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
383	78180101-9997	MANTENIMIENTO JOHNN DEERE CORTA CESPED 2011	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO JOHNN DEERE CORTA CESPED 2011	1.344.935	1.344.935
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.344.935	1.344.935
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JOHNN DEERE	EEUU	JOHNN DEERE	EEUU		1.344.935	1.344.935

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
384	78180101-9997	REPARACIONES VARIAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	14.347.668	14.347.668
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		14.347.668	14.347.668
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JOHNN DEERE	EEUU	JOHNN DEERE	EEUU		14.347.668	14.347.668

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
385	78180101-9997	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	REPARACIONES VARIAS	24.247.814	24.247.814
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		24.247.814	24.247.814
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JOHNN DEERE	EEUU	JOHNN DEERE	EEUU		24.247.814	24.247.814

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
386	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	87.063.716	87.063.716
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		87.063.716	87.063.716
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JOHNN DEERE	EEUU	JOHNN DEERE	EEUU		87.063.716	87.063.716

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
387	78180101-9997	SISTEMA DE DIRECCION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIRECCION	13.788.134	13.788.134
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		13.788.134	13.788.134
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JOHNN DEERE	EEUU	JOHNN DEERE	EEUU		13.788.134	13.788.134

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
388	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS	6.103.533	6.103.533
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		6.103.533	6.103.533
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JOHNN DEERE	EEUU	JOHNN DEERE	EEUU		6.103.533	6.103.533

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
389	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	18.857.012	18.857.012
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		18.857.012	18.857.012
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JOHNN DEERE	EEUU	JOHNN DEERE	EEUU		18.857.012	18.857.012

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
390	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	123.200	123.200
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		123.200	123.200
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JOHNN DEERE	EEUU	JOHNN DEERE	EEUU		123.200	123.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
391	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS SEMIREMOLQUE CARRETON 1996 TRIPLE EJE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS SEMIREMOLQUE CARRETON 1996 TRIPLE EJE	16.277.801	16.277.801
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.277.801	16.277.801
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SEMIREMOLQUE CARRETON 1996 TRIPLE EJE	BR	SEMIREMOLQUE CARRETON 1996 TRIPLE EJE	BR		16.277.801	16.277.801

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
392	78180101-9997	SISTEMA DE SUSPENSION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE SUSPENSION	6.560.401	6.560.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		6.560.401	6.560.401

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SEMIREMOLQUE CARRETON 1996 TRIPLE EJE	BR	SEMIREMOLQUE CARRETON 1996 TRIPLE EJE	BR		6.560.401	6.560.401
-----------------------------------------------	---------------------------------------------	----	---------------------------------------------	----	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
393	78180101-9997	SISTEMA DE DIFERENCIAL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIFERENCIAL	66.271.334	66.271.334
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		66.271.334	66.271.334
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SEMIREMOLQUE CARRETON 1996 TRIPLE EJE	BR	SEMIREMOLQUE CARRETON 1996 TRIPLE EJE	BR		66.271.334	66.271.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
394	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	7.078.868	7.078.868
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		7.078.868	7.078.868
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SEMIREMOLQUE CARRETON 1996 TRIPLE EJE	BR	SEMIREMOLQUE CARRETON 1996 TRIPLE EJE	BR		7.078.868	7.078.868

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
395	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	225.867	225.867
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		225.867	225.867
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	SEMIREMOLQUE CARRETON 1996 TRIPLE EJE	BR	SEMIREMOLQUE CARRETON 1996 TRIPLE EJE	BR		225.867	225.867

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
396	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS SEMIREMOLQUE CISTERNA 2011 2013 TRIPLE EJE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS SEMIREMOLQUE CISTERNA 2011 2013 TRIPLE EJE	16.277.801	16.277.801
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.277.801	16.277.801
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	EMIREMOLQUE CISTERNA 2011 2013 TRIPLE EJE	BR	EMIREMOLQUE CISTERNA 2011 2013 TRIPLE EJE	BR		16.277.801	16.277.801

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
397	78180101-9997	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	6.560.401	6.560.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		6.560.401	6.560.401
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	EMIREMOLQUE CISTERNA 2011 2013 TRIPLE EJE	BR	EMIREMOLQUE CISTERNA 2011 2013 TRIPLE EJE	BR		6.560.401	6.560.401

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
398	78180101-9997	SISTEMA DE DIFERENCIAL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIFERENCIAL	66.271.334	66.271.334
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		66.271.334	66.271.334
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	EMIREMOLQUE CISTERNA 2011 2013 TRIPLE EJE	BR	EMIREMOLQUE CISTERNA 2011 2013 TRIPLE EJE	BR		66.271.334	66.271.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
399	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	7.078.868	7.078.868
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		7.078.868	7.078.868
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	EMIREMOLQUE CISTERNA 2011 2013 TRIPLE EJE	BR	EMIREMOLQUE CISTERNA 2011 2013 TRIPLE EJE	BR		7.078.868	7.078.868

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
400	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	225.867	225.867
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		225.867	225.867
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	EMIREMOLQUE CISTERNA 2011 2013 TRIPLE EJE	BR	EMIREMOLQUE CISTERNA 2011 2013 TRIPLE EJE	BR		225.867	225.867

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
401	78180101-9997	SISTEMA DE FRENOS ETERNA VOLQUETE EJE DUAL 2012	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE FRENOS ETERNA VOLQUETE EJE DUAL 2012	16.277.801	16.277.801
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		16.277.801	16.277.801
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ETERNA VOLQUETE EJE DUAL 2012	BR	ETERNA VOLQUETE EJE DUAL 2012	BR		16.277.801	16.277.801

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
402	78180101-9997	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	6.560.401	6.560.401
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		6.560.401	6.560.401
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ETERNA VOLQUETE EJE DUAL 2012	BR	ETERNA VOLQUETE EJE DUAL 2012	BR		6.560.401	6.560.401

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
403	78180101-9997	SISTEMA DE DIFERENCIAL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE DIFERENCIAL	66.271.334	66.271.334
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		66.271.334	66.271.334
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ETERNA VOLQUETE EJE DUAL 2012	BR	ETERNA VOLQUETE EJE DUAL 2012	BR		66.271.334	66.271.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

404	78180101-9997	SISTEMA ELECTRICO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA ELECTRICO	7.078.868	7.078.868
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		7.078.868	7.078.868
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ETERNA VOLQUETE EJE DUAL 2012	BR	ETERNA VOLQUETE EJE DUAL 2012	BR		7.078.868	7.078.868

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
405	78180101-9997	SERVICIO DE LAVADO					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO	225.867	225.867
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		225.867	225.867
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ETERNA VOLQUETE EJE DUAL 2012	BR	ETERNA VOLQUETE EJE DUAL 2012	BR		225.867	225.867

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
406	78180101-9997	MANTENIMIENTO y OTROS MOTOR FUERA DE BORDA JOHNSON 115 HP 2007					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO y OTROS MOTOR FUERA DE BORDA JOHNSON 115 HP 2007	2.202.201	2.202.201
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		2.202.201	2.202.201
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JOHNSON	EEUU	115 HP	EEUU		2.202.201	2.202.201

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
407	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	15.189.533	15.189.533
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		15.189.533	15.189.533
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JOHNSON	EEUU	115 HP	EEUU		15.189.533	15.189.533

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
408	78180101-9997	SISTEMA TRANSMISION					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA TRANSMISION	4.578.935	4.578.935
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		4.578.935	4.578.935
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	JOHNSON	EEUU	115 HP	EEUU		4.578.935	4.578.935

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
409	78180101-9997	MANTENIMIENTO y OTROS MOTOR FUERA DE BORDA MARINER 40 HP 1992					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO y OTROS MOTOR FUERA DE BORDA MARINER 40 HP 1992	2.202.201	2.202.201
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		2.202.201	2.202.201
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MARINER	EEUU	40 HP	EEUU		2.202.201	2.202.201

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
410	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	15.189.533	15.189.533
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		15.189.533	15.189.533
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MARINER	EEUU	40 HP	EEUU		15.189.533	15.189.533

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
411	78180101-9997	SISTEMA TRANSMISION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA TRANSMISION	4.578.935	4.578.935
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		4.578.935	4.578.935
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	MARINER	EEUU	40 HP	EEUU		4.578.935	4.578.935

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
412	78180101-9997	MANTENIMIENTO y OTROS MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 15 HP 1996	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO y OTROS MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 15 HP 1996	2.202.201	2.202.201
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		2.202.201	2.202.201
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	YAMAHA	JAPON	15 HP	JAPON		2.202.201	2.202.201

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
413	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	15.189.533	15.189.533
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		15.189.533	15.189.533
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	YAMAHA	JAPON	15 HP	JAPON		15.189.533	15.189.533

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
414	78180101-9997	SISTEMA TRANSMISION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA TRANSMISION	4.578.935	4.578.935
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		4.578.935	4.578.935
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	YAMAHA	JAPON	15 HP	JAPON		4.578.935	4.578.935

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
415	78180101-9997	MANTENIMIENTO y OTROS LANCHAS Y BOTES 1992 2007	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENIMIENTO y OTROS LANCHAS Y BOTES 1992 2007	2.191.935	2.191.935
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		2.191.935	2.191.935

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	LANCHAS Y BOTES	PY	LANCHAS Y BOTES	PY		2.191.935	2.191.935
-----------------------------------------------	--------------------	----	--------------------	----	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
416	78180101-9997	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA DE MOTOR REPARACION	12.196.799	12.196.799
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		12.196.799	12.196.799
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	LANCHAS Y BOTES	PY	LANCHAS Y BOTES	PY		12.196.799	12.196.799

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
417	78180101-9997	SISTEMA TRANSMISION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SISTEMA TRANSMISION	4.578.935	4.578.935
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	N/A	N/A	N/A	N/A		4.578.935	4.578.935
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	LANCHAS Y BOTES	PY	LANCHAS Y BOTES	PY		4.578.935	4.578.935

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	7.800.000.000	17-09-2021	08:21:35.402	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f03d7e72654e0774be04644a9fc9075	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	7.950.000.000	17-09-2021	08:21:24.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	785cd5759001215db3dbaff13e2cb33	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	8.450.000.000	17-09-2021	08:21:38.791	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ef60205f7633f1bb5b22ac8cc9fafd3	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	8.500.000.000	17-09-2021	08:21:01.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e34ec57a93d8c0a7f5400a0c3438cc9d	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	8.600.000.000	17-09-2021	08:20:51.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76b1f67853af6bf4ea1c61d14d86b7d	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	8.800.000.000	17-09-2021	08:19:46.442	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ce6962f87921afa40e6a8eb1c664da9	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	8.900.000.000	17-09-2021	08:19:37.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8af9fd102c2c0636aa5f5c025b9466ba	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	9.000.000.000	17-09-2021	08:19:03.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	248baf1e859e2e25c8807fba0ac4fdbf	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	9.000.000.000	17-09-2021	08:19:21.164	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be1f976bdf2294f9e2e44456883e8a8f	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	9.221.356.813	17-09-2021	08:01:28.467	Propuesta
		Código Verificador:	576fcb3b0bd79920b43a5729d9bfc2bb	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	9.221.356.813	17-09-2021	08:01:28.473	Propuesta



### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	d709cc0388a0831af5b4a8fb91e95077	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	9.221.356.813	17-09-2021	08:01:28.474	Propuesta
		Código Verificador:	6f20bda972a46010807f9d8f84b0db64	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	7.800.000.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	7.950.000.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	8.450.000.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80028285-0 - AUTO - REPUESTOS DIOVER SA	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	7.800.000.000

### Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-09-2021	08:10:18.366
Buenos días, comenzamos la Subasta.	17-09-2021	08:10:25.228
Señores esperamos mejores ofertas.	17-09-2021	08:11:10.962
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-09-2021	08:12:23.986
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-09-2021	08:12:26.440
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-09-2021	08:18:26.625
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-09-2021	08:21:53.917
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-09-2021	08:21:54.363

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.