

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 435065

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:34 del día 27/10/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 435065 - Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País de la Institución:

Código Verificador: 4621fe07a6a7f436948d5d13b72fed5f

Nivel de Entidad:	Poder Judicial
Entidad:	Ministerio Público - Fiscalía
UOC:	Uoc Ministerio Publico
Código SICP:	1048

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitamos saber en que ciudad del chaco están los vehículos o que ciudades pueden participar		16-10-2023	07:46:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La flota de los móviles del Ministerio Público, asignados a la región del Chaco, tienen su base en las Fiscalías ubicadas en las ciudades de Villa Hayes, Pozo Colorado y Filadelfia. Para el Lote 3 los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos para las Fiscalías del Chaco, deben ser realizados y entregados en el Departamento de Pte. Hayes.		17-10-2023	13:12:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitamos que se posponga 15 días hábiles solicitamos reprogramar la apertura de los llamados para poder hacer una buena cotización y preparación		16-10-2023	07:47:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		17-10-2023	13:14:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Podría la convocante permitir la participación de empresas con 200 mts2 de infraestructura, dando así oportunidad a las empresas Mipymes.		16-10-2023	11:50:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		17-10-2023	13:14:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Podría la convocante permitir la participación de empresas con 200 mts2 de infraestructura permitiendo así la participación de empresas MIPYMES		16-10-2023	11:54:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		17-10-2023	13:14:39

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - RUC: 4268624-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508020965	Póliza	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	16-10-2023	25-10-2023	25-04-2024
Oferente: CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - RUC: 653374-4					
Categoría: Sin categorizar					
Nro. Oferente: 4					
1508013322	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS	19-10-2023	25-10-2023	11-04-2024
Oferente: RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - RUC: 755610-1					
Categoría: Sin categorizar					
Nro. Oferente: 5					
150800034	Póliza	familiar seguros	20-10-2023	25-10-2023	22-04-2024
Oferente: ROBERTO ORLANDO TORRES - RUC: 1401948-5					
Categoría: Sin categorizar					
Nro. Oferente: 6					
1508057409	Póliza	la consolidada	26-10-2023	26-10-2023	23-04-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - LOTE 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA DE CORDILLERA					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar caja de transmision					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		8.900.000	8.900.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		600.000	600.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	78180101-002	Cambiar engranajes					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.100.000	1.100.000
DATOS DEL ITEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	78180101-002	Cambiar eje ranurado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	78180101-002	Cambiar eje cuádruple	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.700.000	1.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	78180101-002	Cambiar selectores de cambio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	78180101-002	Cambiar juego de junta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	78180101-002	Cambiar soporte de caja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 1 al 10	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar reductora del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		7.400.000	7.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		2.600.000	2.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.400.000	1.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	rord	ranger	brasil		460.000	460.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		270.000	270.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 12 al 16	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 /Cambiar cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		2.900.000	2.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	78180101-002	Cambiar centralizador cardan	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.360.000	1.360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		460.000	460.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	78180101-002	Cambiar reten de piñón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	78180101-002	Cambiar rúleman de piñon	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		530.000	530.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	78180101-002	Cambiar ruleman de corona	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		560.000	560.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		2.350.000	2.350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		230.000	230.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		630.000	630.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	78180101-002	Cambiar engranaje del satelite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.020.000	1.020.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		620.000	620.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	78180101-002	Cambiar reten de brida	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		230.000	230.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		2.170.000	2.170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

34	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		630.000	630.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
35	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		770.000	770.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
36	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		220.000	220.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
37	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		110.000	110.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
38	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.150.000	1.150.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
39	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		390.000	390.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
40	78180101-002	Cambiar triceta de transmision c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		910.000	910.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
41	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.400.000	1.400.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
42	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		110.000	110.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
43	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 18 al 42					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		80.000	80.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

44	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar cremallera de dirección	1
----	--------------	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		5.360.000	5.360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.770.000	1.770.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		460.000	460.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	78180101-003	Cambiar muñequines c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		390.000	390.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		3.730.000	3.730.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		970.000	970.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		230.000	230.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

54	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		110.000	110.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
55	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidraulica (p/ litro)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		80.000	80.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
56	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		700.000	700.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
57	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 44 al 56						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		80.000	80.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
58	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar amortiguador delantero c/u						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		840.000	840.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
59	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		430.000	430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
60	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		160.000	160.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
61	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		640.000	640.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
62	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		280.000	280.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
63	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		510.000	510.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

64	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
65	78180101-004	Cambiar rótula inferior					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		410.000	410.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
66	78180101-004	Cambiar rótula superior					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		510.000	510.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
67	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		420.000	420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
68	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		820.000	820.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
69	78180101-004	Cambiar grillete de elástico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		310.000	310.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
70	78180101-004	Cambiar centro elástico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		190.000	190.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
71	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		910.000	910.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
72	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		870.000	870.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
73	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		280.000	280.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
74	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 58 al 73					1	

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.700.000	1.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	78180101-005	Reparar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		410.000	410.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.160.000	1.160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	78180101-005	Cambiar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		2.010.000	2.010.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	78180101-005	Reparar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		480.000	480.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	78180101-005	Cambiar rúleman piloto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		360.000	360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	78180101-005	Cambiar reten de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		530.000	530.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		230.000	230.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.060.000	1.060.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		860.000	860.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.090.000	1.090.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	78180101-005	Rectificación volante motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		510.000	510.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 75 al 87	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		740.000	740.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.170.000	1.170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		310.000	310.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		210.000	210.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		580.000	580.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	78180101-006	Cambiar tambor de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		810.000	810.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		310.000	310.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		360.000	360.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.250.000	1.250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	78180101-006	Cambiar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.460.000	1.460.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	78180101-006	Reparar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		390.000	390.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	78180101-006	Cambiar depresor de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.270.000	1.270.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	78180101-006	Cambiar caño flexible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		480.000	480.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 89 al 104	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar faro delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		670.000	670.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	78180101-009	Cambiar otros focos c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	78180101-009	Cambiar fusible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	FORD	ford	ranger	brasil		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		90.000	90.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	78180101-009	Cambiar relay luz alta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	78180101-009	Cambiar relay de señalero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		130.000	130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	moura	moura	90 amp	brasil		1.070.000	1.070.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		190.000	190.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		340.000	340.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	78180101-009	Cambiar sensor del caudalimetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.160.000	1.160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.120.000	1.120.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		530.000	530.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		690.000	690.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	78180101-009	Cambiar sensor maf	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.040.000	1.040.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	78180101-009	Reprogramación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	78180101-009	Reparación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.670.000	1.670.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	78180101-009	Cambiar ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		7.500.000	7.500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	78180101-009	Reparación de bocina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	78180101-009	Cambiar bocina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		590.000	590.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.080.000	1.080.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		380.000	380.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 106 al 133	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		4.320.000	4.320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.280.000	1.280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		970.000	970.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		670.000	670.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		780.000	780.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		590.000	590.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		360.000	360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		490.000	490.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		310.000	310.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
145	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 135 al 144		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
146	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		5.100.000	5.100.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
147	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		870.000	870.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
148	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
149	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.030.000	1.030.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
150	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
151	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		530.000	530.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
152	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		340.000	340.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
153	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
154	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		680.000	680.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 146 al 154	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar Motor completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		21.300.000	21.300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	78180101-014	Cambiar Juego de Pistón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		3.130.000	3.130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.250.000	1.250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		410.000	410.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	78180101-014	Cambiar Buje de biela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	78180101-014	Cambiar Juego de juntas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		980.000	980.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.450.000	1.450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	78180101-014	Cambiar Juego de aros	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		720.000	720.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	78180101-014	Cambiar Junta carter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	78180101-014	Cambiar tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		5.100.000	5.100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
170	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	78180101-014	Cambiar reten culata motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	78180101-014	Cambiar reten frente motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	78180101-014	Cambiar soporte motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		710.000	710.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
175	78180101-014	Cambiar tapa balancin		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		930.000	930.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
176	78180101-014	Cambiar junta tapa balancin		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		480.000	480.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
177	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		500.000	500.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
178	78180101-014	Rectificación de cilindro		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
179	78180101-014	Cambiar arbol de leva		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
180	78180101-014	Cambiar cigüeñal		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		4.150.000	4.150.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
181	78180101-014	Rectificación de cigüeñal		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		560.000	560.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
182	78180101-014	Rectificar tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
183	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
184	78180101-015	Cambiar bomba de agua		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.040.000	1.040.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
185	78180101-015	Reparar bomba de agua	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
186	78180101-015	Cambiar termostato de agua	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		380.000	380.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
187	78180101-014	Cambiar bomba de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		3.850.000	3.850.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
188	78180101-014	Cambiar kit de cadena de distribución	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		2.500.000	2.500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	78180101-014	Cambiar correa dentada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		720.000	720.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	78180101-014	Cambiar tensor de correa dentada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		910.000	910.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	78180101-014	Cambiar ruleman tensor de correa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.000.000	1.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		830.000	830.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
193	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		10.700.000	10.700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
194	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
195	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
196	78180101-013	Calibrar pico inyector		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		230.000	230.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
197	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		690.000	690.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
198	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		370.000	370.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
199	78180101-9996	Cambiar radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		2.680.000	2.680.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
200	78180101-9996	Limpieza de radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
201	78180101-9996	Reparar radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
202	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
203	78180101-014	Regular válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
204	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		310.000	310.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		310.000	310.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	78180101-010	Cambiar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		6.900.000	6.900.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	78180101-010	Reparar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.560.000	1.560.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	78180101-014	Cambiar correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		460.000	460.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	frd	ranger	brasil		850.000	850.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		720.000	720.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 156 al 182 y 184 al 211	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	78180101-016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		5.800.000	5.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	78180101-016	Cambiar aceite del compresor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		200.000	200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		2.250.000	2.250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		540.000	540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		2.540.000	2.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
219	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		560.000	560.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
220	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		1.160.000	1.160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		310.000	310.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		310.000	310.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		410.000	410.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
225	78180101-016	REPARAR CAÑERIA DE A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		170.000	170.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
226	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		430.000	430.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
227	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		390.000	390.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
228	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		650.000	650.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
229	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 213 al 228					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		80.000	80.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
230	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar aceite motor p/litro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubax	lubrax	lubrax	brasil		60.000	60.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
231	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		230.000	230.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
232	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		190.000	190.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
233	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		220.000	220.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
234	78180101-9994	Cambiar filtro de aire					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		290.000	290.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		210.000	210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 230 al 242	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Vulcanización de cubiertas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		110.000	110.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
245	78180101-007	Rotación de ruedas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		60.000	60.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
246	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		60.000	60.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
247	78180101-007	Cambio de pico c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		70.000	70.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
248	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 244 al 247					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		80.000	80.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
249	78180201-001	ACCESORIOS / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		570.000	570.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
250	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		480.000	480.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
251	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		700.000	700.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
252	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		370.000	370.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
253	78180101-9997	Polarizado completo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		930.000	930.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
254	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 249 al 253					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	ford	ford	ranger	brasil		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar caja de transmision	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		9.100.000	9.100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		470.000	470.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.170.000	1.170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
258	78180101-002	Cambiar eje ranurado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	78180101-002	Cambiar eje cuádruple	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		270.000	270.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
261	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
262	78180101-002	Cambiar selectores de cambio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		480.000	480.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
263	78180101-002	Cambiar juego de junta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		670.000	670.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
264	78180101-002	Cambiar soporte de caja	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		750.000	750.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
265	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 255 al 264	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
266	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar reductora del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		6.400.000	6.400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
267	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.250.000	2.250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
268	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
269	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
270	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		130.000	130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
271	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 266 al 270	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
272	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	78180101-002	Cambiar centralizador cardan	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		670.000	670.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

274	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		450.000	450.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
275	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.850.000	1.850.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
276	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		410.000	410.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
277	78180101-002	Cambiar reten de piñón					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		180.000	180.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
278	78180101-002	Cambiar rúleman de piñón					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		500.000	500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
279	78180101-002	Cambiar ruleman de corona					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		480.000	480.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
280	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		3.300.000	3.300.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
281	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		220.000	220.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
282	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		220.000	220.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
283	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	D-MAX	ARGENTINA		340.000	340.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
284	78180101-002	Cambiar engranaje del satellite planetario					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	D-MAX	ARGENTINA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		410.000	410.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	78180101-002	Cambiar reten de brida	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		270.000	270.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		3.200.000	3.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
288	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		580.000	580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
289	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		510.000	510.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
290	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
291	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		130.000	130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
292	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.940.000	1.940.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
293	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
294	78180101-002	Cambiar triceta de transmisión c/u	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		620.000	620.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
295	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.000.000	1.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
296	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
297	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 272 al 296					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
298	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar cremallera de dirección					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		4.500.000	4.500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
299	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		840.000	840.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
300	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		440.000	440.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
301	78180101-003	Cambiar muñequines c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		390.000	390.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
302	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		3.300.000	3.300.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
303	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		640.000	640.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
304	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		290.000	290.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
305	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		210.000	210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
306	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
307	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
308	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
309	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
310	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		660.000	660.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
311	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 298 al 310	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
312	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar amortiguador delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		710.000	710.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
313	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		480.000	480.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
314	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		60.000	60.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
315	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		740.000	740.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
316	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		150.000	150.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
317	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		420.000	420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
318	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		420.000	420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
319	78180101-004	Cambiar rótula inferior					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		460.000	460.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
320	78180101-004	Cambiar rótula superior					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		410.000	410.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
321	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		270.000	270.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
322	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		760.000	760.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
323	78180101-004	Cambiar grillete de elástico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		320.000	320.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
324	78180101-004	Cambiar centro elástico					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
325	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		500.000	500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
326	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		780.000	780.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
327	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
328	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 312 al 327	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
329	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.420.000	1.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
330	78180101-005	Reparar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	dmax	argentina		200.000	200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
331	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		490.000	490.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
332	78180101-005	Cambiar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	D-MAX	ARGENTINA		1.150.000	1.150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
333	78180101-005	Reparar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
334	78180101-005	Cambiar rúleman piloto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		310.000	310.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
335	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		200.000	200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
336	78180101-005	Cambiar reten de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
337	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
338	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		780.000	780.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
339	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		620.000	620.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
340	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
341	78180101-005	Rectificación volante motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		270.000	270.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
342	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 329 al 341	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
343	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		500.000	500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
344	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
345	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
346	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
347	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		640.000	640.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
348	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
349	78180101-006	Cambiar tambor de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		980.000	980.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
350	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		640.000	640.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
351	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
352	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
353	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.340.000	1.340.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
354	78180101-006	Cambiar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.830.000	1.830.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
355	78180101-006	Reparar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		340.000	340.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
356	78180101-006	Cambiar depresor de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.100.000	2.100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
357	78180101-006	Cambiar caño flexible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
358	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
359	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 343 al 358	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
360	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar faro delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	dmax	argentina		900.000	900.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
361	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		520.000	520.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
362	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		670.000	670.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
363	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
364	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
365	78180101-009	Cambiar otros focos c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
366	78180101-009	Cambiar fusible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		14.000	14.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
367	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		46.000	46.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
368	78180101-009	Cambiar relay luz alta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
369	78180101-009	Cambiar relay de señalero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
370	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	crol	crol	90 amp	brasil		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
371	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
372	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
373	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
374	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		160.000	160.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
375	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		760.000	760.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
376	78180101-009	Cambiar sensor del caudalimetro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		840.000	840.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
377	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.500.000	1.500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
378	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		710.000	710.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
379	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		990.000	990.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
380	78180101-009	Cambiar sensor maf					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		890.000	890.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
381	78180101-009	Reprogramación de ECU					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.400.000	1.400.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
382	78180101-009	Reparación de ECU					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
383	78180101-009	Cambiar ECU					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		9.070.000	9.070.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
384	78180101-009	Reparación de bocina					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
385	78180101-009	Cambiar bocina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		740.000	740.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
386	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		500.000	500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
387	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		270.000	270.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
388	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 360 al 387	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
389	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		3.400.000	3.400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
390	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		510.000	510.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
391	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		360.000	360.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
392	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		270.000	270.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
393	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		640.000	640.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
394	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
395	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
396	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
397	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
398	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
399	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 389 al 398	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
400	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
401	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
402	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
403	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
404	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		130.000	130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
405	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		430.000	430.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
406	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
407	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
408	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		470.000	470.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
409	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 400 al 408	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
410	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar Juego de Pistón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.880.000	1.880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
411	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.030.000	1.030.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
412	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	dmax	argentina		370.000	370.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
413	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
414	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		430.000	430.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
415	78180101-014	Cambiar Buje de biela		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
416	78180101-014	Cambiar Juego de juntas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.070.000	1.070.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
417	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.040.000	1.040.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
418	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
419	78180101-014	Cambiar Juego de aros		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		980.000	980.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
420	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
421	78180101-014	Cambiar Junta carter		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
422	78180101-014	Cambiar tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.970.000	2.970.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
423	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		530.000	530.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
424	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral		1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		360.000	360.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
425	78180101-014	Cambiar reten culata motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		180.000	180.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
426	78180101-014	Cambiar reten frente motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		250.000	250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
427	78180101-014	Cambiar soporte motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		530.000	530.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
428	78180101-014	Cambiar tapa balancin					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		930.000	930.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
429	78180101-014	Cambiar junta tapa balancín					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.420.000	1.420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
430	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		440.000	440.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
431	78180101-014	Rectificación de cilindro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		570.000	570.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
432	78180101-014	Cambiar arbol de leva					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.250.000	1.250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
433	78180101-014	Cambiar cigüeñal					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		4.030.000	4.030.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
434	78180101-014	Rectificación de cigüeñal					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		520.000	520.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
435	78180101-014	Rectificar tapa motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	v	isuzu	d-max	argentina		600.000	600.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
436	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.000.000	1.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
437	78180101-015	Cambiar bomba de agua					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.420.000	1.420.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
438	78180101-015	Reparar bomba de agua					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		320.000	320.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
439	78180101-015	Cambiar termostato de agua					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		290.000	290.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
440	78180101-014	Cambiar bomba de aceite					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.150.000	1.150.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
441	78180101-014	Cambiar kit cadena de distribución					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		770.000	770.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
442	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		580.000	580.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
443	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		5.800.000	5.800.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
444	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.370.000	2.370.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
445	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
446	78180101-013	Calibrar pico inyector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
447	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		640.000	640.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
448	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		570.000	570.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
449	78180101-9996	Cambiar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		3.190.000	3.190.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
450	78180101-9996	Limpieza de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		360.000	360.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
451	78180101-9996	Reparar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
452	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.090.000	1.090.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
453	78180101-014	Regular válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		360.000	360.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
454	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		290.000	290.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
455	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
456	78180101-010	Cambiar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		6.320.000	6.320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
457	78180101-010	Reparar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.160.000	1.160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
458	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
459	78180101-014	Cambiar correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		430.000	430.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
460	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	v	isuzu	d-max	argentina		540.000	540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
461	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
462	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 410 al 435 y 437 al 461	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
463	78180101-016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		4.310.000	4.310.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
464	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		420.000	420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
465	78180101-016	Cambiar aceite del compresor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
466	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.220.000	2.220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
467	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		360.000	360.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
468	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.260.000	2.260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
469	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
470	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		680.000	680.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
471	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		130.000	130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
472	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
473	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		580.000	580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
474	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		260.000	260.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
475	78180101-016	REPARAR CAÑERÍA DE A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		170.000	170.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
476	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		390.000	390.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
477	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	v	isuzu	d-max	argentina		270.000	270.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
478	78180101-016	Cambiar correa de A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		260.000	260.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
479	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desagüe)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		590.000	590.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
480	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 463 al 479					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
481	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar aceite motor p/litro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		40.000	40.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
482	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		140.000	140.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
483	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		110.000	110.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
484	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		120.000	120.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
485	78180101-9994	Cambiar filtro de aire					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		210.000	210.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
486	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		40.000	40.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
487	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		60.000	60.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
488	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		60.000	60.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
489	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		60.000	60.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
490	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		110.000	110.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
491	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		50.000	50.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
492	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		100.000	100.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
493	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		170.000	170.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
494	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 481 al 493					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
495	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Vulcanización de cubiertas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
496	78180101-007	Rotación de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
497	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		26.000	26.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
498	78180101-007	Cambio de pico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
499	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 495 al 498	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
500	78180201-001	ACCESORIOS / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
501	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
502	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		490.000	490.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
503	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
504	78180101-9997	Polarizado completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		950.000	950.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
505	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 500 al 504		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	isuzu	isuzu	d-max	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
506	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar caja de transmision		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		12.440.000	12.440.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
507	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		540.000	540.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
508	78180101-002	Cambiar engranajes		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.420.000	1.420.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
509	78180101-002	Cambiar eje ranurado		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
510	78180101-002	Cambiar eje cuádruple		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.560.000	1.560.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
511	78180101-002	Cambiar ruleman		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
512	78180101-002	Cambiar retén		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
513	78180101-002	Cambiar selectores de cambio		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		840.000	840.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
514	78180101-002	Cambiar juego de junta		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		310.000	310.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
515	78180101-002	Cambiar soporte de caja	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		810.000	810.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
516	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 506 al 515	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
517	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar reductora del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		6.350.000	6.350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
518	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.850.000	2.850.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
519	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.420.000	1.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
520	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
521	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		130.000	130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
522	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 517 al 521	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
523	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		5.050.000	5.050.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

524	78180101-002	Cambiar centralizador cardan						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		750.000	750.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
525	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
526	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.910.000	1.910.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
527	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.220.000	1.220.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
528	78180101-002	Cambiar reten de piñón					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		190.000	190.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
529	78180101-002	Cambiar rúleman de piñón					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		490.000	490.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
530	78180101-002	Cambiar ruleman de corona					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		470.000	470.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
531	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		3.240.000	3.240.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
532	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		390.000	390.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
533	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		390.000	390.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
534	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
535	78180101-002	Cambiar engranaje del satelite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.280.000	2.280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
536	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		570.000	570.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
537	78180101-002	Cambiar reten de brida	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		270.000	270.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
538	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		3.870.000	3.870.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
539	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		580.000	580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
540	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.280.000	1.280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
541	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
542	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		130.000	130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
543	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.420.000	1.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
544	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		310.000	310.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
545	78180101-002	Cambiar triceta de transmision c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		510.000	510.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
546	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		990.000	990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
547	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
548	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 523 al 547	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
549	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		5.670.000	5.670.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
550	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		970.000	970.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
551	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		520.000	520.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
552	78180101-003	Cambiar muñequines c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		510.000	510.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
553	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		3.600.000	3.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
554	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		720.000	720.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
555	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		490.000	490.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
556	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		280.000	280.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
557	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		240.000	240.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
558	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		260.000	260.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
559	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		110.000	110.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
560	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidraulica (p/ litro)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		60.000	60.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
561	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		830.000	830.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
562	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 549 al 561					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		70.000	70.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
563	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar amortiguador delantero c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		920.000	920.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
564	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		970.000	970.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
565	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		56.000	56.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
566	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		840.000	840.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
567	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
568	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
569	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		500.000	500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
570	78180101-004	Cambiar rótula inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		460.000	460.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
571	78180101-004	Cambiar rótula superior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		410.000	410.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
572	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
573	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
574	78180101-004	Cambiar grillete de elástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
575	78180101-004	Cambiar centro elástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
576	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		420.000	420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
577	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		780.000	780.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
578	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
579	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 563 al 578	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
580	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.340.000	1.340.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
581	78180101-005	Reparar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		210.000	210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
582	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		540.000	540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
583	78180101-005	Cambiar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.160.000	1.160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
584	78180101-005	Reparar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		210.000	210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
585	78180101-005	Cambiar rúleman piloto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		350.000	350.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
586	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		200.000	200.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
587	78180101-005	Cambiar reten de bancada					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		250.000	250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
588	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		180.000	180.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
589	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		790.000	790.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
590	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		620.000	620.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
591	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		380.000	380.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
592	78180101-005	Rectificación volante motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		270.000	270.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
593	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 580 al 592					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		70.000	70.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
594	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/ C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		540.000	540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
595	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.030.000	1.030.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
596	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
597	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
598	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		630.000	630.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
599	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
600	78180101-006	Cambiar tambor de freno trasero c/u (freno de mano)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		950.000	950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
601	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		710.000	710.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
602	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		210.000	210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
603	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
604	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
605	78180101-006	Cambiar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.680.000	2.680.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
606	78180101-006	Reparar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		410.000	410.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
607	78180101-006	Cambiar depresor de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.240.000	2.240.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
608	78180101-006	Cambiar caño flexible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
609	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
610	78180101-006	Cambiar fluido de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
611	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 594 al 610	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
612	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar faro delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		990.000	990.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
613	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		630.000	630.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
614	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		680.000	680.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
615	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
616	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
617	78180101-009	Cambiar otros focos c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
618	78180101-009	Cambiar fusible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		14.000	14.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
619	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		45.000	45.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
620	78180101-009	Cambiar relay luz alta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
621	78180101-009	Cambiar relay de señalero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
622	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	crol	crol	90 amp	brasil		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
623	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
624	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		260.000	260.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
625	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		170.000	170.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
626	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		170.000	170.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
627	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		760.000	760.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
628	78180101-009	Cambiar sensor del caudalímetro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		850.000	850.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
629	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.670.000	1.670.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
630	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		690.000	690.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
631	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.100.000	1.100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
632	78180101-009	Cambiar sensor maf					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		750.000	750.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
633	78180101-009	Reprogramación de ECU					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller rober	nacional		1.410.000	1.410.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
634	78180101-009	Reparación de ECU					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		1.530.000	1.530.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
635	78180101-009	Cambiar ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		10.760.000	10.760.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
636	78180101-009	Reparación de bocina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
637	78180101-009	Cambiar bocina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		740.000	740.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
638	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		490.000	490.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
639	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
640	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 612 al 639	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
641	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		5.380.000	5.380.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
642	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		510.000	510.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
643	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		360.000	360.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
644	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		270.000	270.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
645	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		640.000	640.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
646	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
647	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
648	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		130.000	130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
649	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		500.000	500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
650	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
651	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 641 al 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
652	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		4.850.000	4.850.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
653	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
654	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
655	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		500.000	500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
656	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		130.000	130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
657	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
658	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
659	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
660	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		470.000	470.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
661	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 652 al 660	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
662	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar Juego de Pistón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.880.000	1.880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
663	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.030.000	1.030.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
664	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		370.000	370.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
665	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
666	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		430.000	430.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
667	78180101-014	Cambiar Buje de biela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
668	78180101-014	Cambiar Juego de juntas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.070.000	1.070.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
669	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.040.000	1.040.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
670	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
671	78180101-014	Cambiar Juego de aros	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		680.000	680.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
672	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
673	78180101-014	Cambiar Junta carter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
674	78180101-014	Cambiar tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		5.070.000	5.070.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
675	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		530.000	530.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
676	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		370.000	370.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
677	78180101-014	Cambiar reten culata motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		180.000	180.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
678	78180101-014	Cambiar reten frente motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		250.000	250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
679	78180101-014	Cambiar soporte motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		540.000	540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
680	78180101-014	Cambiar tapa balancin					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.100.000	2.100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
681	78180101-014	Cambiar junta tapa balancin					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		340.000	340.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
682	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		490.000	490.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
683	78180101-014	Rectificación de cilindro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		780.000	780.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
684	78180101-014	Cambiar arbol de leva					1	

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.700.000	1.700.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
685	78180101-014	Cambiar cigüeñal					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		5.730.000	5.730.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
686	78180101-014	Rectificación de cigüeñal					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		510.000	510.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
687	78180101-014	Rectificar tapa motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		590.000	590.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
688	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		1.000.000	1.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
689	78180101-015	Cambiar bomba de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.420.000	1.420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
690	78180101-015	Reparar bomba de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		320.000	320.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
691	78180101-015	Cambiar termostato de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		290.000	290.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
692	78180101-014	Cambiar bomba de aceite					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.150.000	1.150.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
693	78180101-014	Cambiar kit de correa de distribución (correa dentada, tensor y polea de tensor)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		770.000	770.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
694	78180101-014	Cambiar correa dentada					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		580.000	580.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
695	78180101-014	Cambiar tensor de correa dentada					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		420.000	420.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
696	78180101-014	Cambiar ruleman tensor de correa					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		340.000	340.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
697	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		810.000	810.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
698	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		7.440.000	7.440.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
699	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.290.000	2.290.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
700	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		320.000	320.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
701	78180101-013	Calibrar pico inyector					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		240.000	240.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
702	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		600.000	600.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
703	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		570.000	570.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
704	78180101-9996	Cambiar radiador					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.900.000	2.900.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
705	78180101-9996	Limpieza de radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		360.000	360.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
706	78180101-9996	Reparar radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
707	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
708	78180101-014	Regular válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
709	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		290.000	290.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
710	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
711	78180101-010	Cambiar turbo		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		7.930.000	7.930.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
712	78180101-010	Reparar turbo		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		1.150.000	1.150.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
713	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
714	78180101-014	Cambiar correa POLY V		1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
715	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		380.000	380.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
716	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		290.000	290.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
717	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 662 al 687 y 689 al 716					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		60.000	60.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
718	78180101-016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		4.530.000	4.530.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
719	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		420.000	420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
720	78180101-016	Cambiar aceite del compresor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		140.000	140.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
721	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.640.000	2.640.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
722	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		350.000	350.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
723	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.930.000	2.930.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
724	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.					1	

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		340.000	340.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
725	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		700.000	700.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
726	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		130.000	130.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
727	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		250.000	250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
728	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		580.000	580.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
729	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		260.000	260.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
730	78180101-016	REPARAR CAÑERIA DE A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		170.000	170.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
731	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		390.000	390.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
732	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		270.000	270.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
733	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		590.000	590.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
734	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 718 al 733					1	

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
735	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar aceite motor p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
736	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
737	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
738	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
739	78180101-9994	Cambiar filtro de aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		210.000	210.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
740	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
741	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
742	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
743	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
744	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
745	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
746	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
747	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
748	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 735 al 747	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
749	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Vulcanización de cubiertas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
750	78180101-007	Rotación de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
751	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
752	78180101-007	Cambio de pico de rueda c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		75.000	75.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
753	78180101-007	Mano de obra por hora para los ítems 749 al 752	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		65.000	65.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

754	78180201-001	ACCESORIOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA					1
-----	--------------	---	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		680.000	680.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
755	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		610.000	610.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
756	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		540.000	540.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
757	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		210.000	210.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
758	78180101-9997	Polarizado completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		950.000	950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
759	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 754 al 758	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
760	78180101-002	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar caja de transmision	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		12.500.000	12.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
761	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		530.000	530.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
762	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.420.000	1.420.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
763	78180101-002	Cambiar eje ranurado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
764	78180101-002	Cambiar eje cuádruple					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.560.000	1.560.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
765	78180101-002	Cambiar ruleman					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		320.000	320.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
766	78180101-002	Cambiar retén					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		140.000	140.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
767	78180101-002	Cambiar selectores de cambio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		830.000	830.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
768	78180101-002	Cambiar juego de junta					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		310.000	310.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
769	78180101-002	Cambiar soporte de caja					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		810.000	810.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
770	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 760 al 769					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		60.000	60.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
771	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar reductora del 4x4					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		6.600.000	6.600.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
772	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.870.000	2.870.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
773	78180101-002	Cambiar engranajes					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.420.000	1.420.000
DATOS DEL ITEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
774	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
775	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		130.000	130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
776	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 771 al 775	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
777	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		5.050.000	5.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
778	78180101-002	Cambiar centralizador cardan	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		740.000	740.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
779	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		540.000	540.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
780	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.900.000	1.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
781	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
782	78180101-002	Cambiar reten de piñón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		190.000	190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
783	78180101-002	Cambiar rúleman de piñón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		480.000	480.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
784	78180101-002	Cambiar ruleman de corona	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		460.000	460.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
785	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	toyota	argentina		3.250.000	3.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
786	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		390.000	390.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
787	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		390.000	390.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
788	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		540.000	540.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
789	78180101-002	Cambiar engranaje del satelite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.280.000	2.280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
790	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		560.000	560.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
791	78180101-002	Cambiar reten de brida	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
792	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		3.860.000	3.860.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
793	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		570.000	570.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

794	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.280.000	1.280.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
795	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		220.000	220.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
796	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		130.000	130.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
797	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.420.000	1.420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
798	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		310.000	310.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
799	78180101-002	Cambiar triceta de transmision c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		500.000	500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
800	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		990.000	990.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
801	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		70.000	70.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
802	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 777 al 801					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		60.000	60.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
803	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar cremallera de dirección					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		5.670.000	5.670.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

804	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		970.000	970.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
805	78180101-003	Cambiar brazo precata c/u						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		520.000	520.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
806	78180101-003	Cambiar muñequines c/u						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		510.000	510.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
807	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		3.590.000	3.590.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
808	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		380.000	380.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
809	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		490.000	490.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
810	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		280.000	280.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
811	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		240.000	240.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
812	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		250.000	250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
813	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		100.000	100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
814	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)						1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
815	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		820.000	820.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
816	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 803 al 815	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
817	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar amortiguador delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		920.000	920.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
818	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		970.000	970.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
819	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
820	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		840.000	840.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
821	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
822	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
823	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		500.000	500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
824	78180101-004	Cambiar rótula inferior	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		460.000	460.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
825	78180101-004	Cambiar rótula superior					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		410.000	410.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
826	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		270.000	270.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
827	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		800.000	800.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
828	78180101-004	Cambiar grillete de elástico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		320.000	320.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
829	78180101-004	Cambiar centro elástico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		140.000	140.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
830	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		420.000	420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
831	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		780.000	780.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
832	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		180.000	180.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
833	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 817 al 832					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		60.000	60.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
834	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar disco de embrague					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.330.000	1.330.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
835	78180101-005	Reparar disco de embrague		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		200.000	200.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
836	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		530.000	530.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
837	78180101-005	Cambiar plato de presión		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.160.000	1.160.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
838	78180101-005	Reparar plato de presión		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		200.000	200.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
839	78180101-005	Cambiar rúleman piloto		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
840	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		190.000	190.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
841	78180101-005	Cambiar reten de bancada		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
842	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
843	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		690.000	690.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
844	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		620.000	620.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
845	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		370.000	370.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
846	78180101-005	Rectificación volante motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		270.000	270.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
847	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 834 al 846					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		60.000	60.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
848	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/ C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		540.000	540.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
849	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.030.000	1.030.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
850	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		260.000	260.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
851	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		160.000	160.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
852	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		630.000	630.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
853	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		260.000	260.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
854	78180101-006	Cambiar tambor de freno trasero c/u (freno de mano)					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		950.000	950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
855	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
856	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		200.000	200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
857	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
858	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
859	78180101-006	Cambiar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.680.000	2.680.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
860	78180101-006	Reparar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		410.000	410.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
861	78180101-006	Cambiar depresor de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.230.000	2.230.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
862	78180101-006	Cambiar caño flexible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		210.000	210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
863	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
864	78180101-006	Cambiar fluido de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
865	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 848 al 864	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
866	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar faro delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		980.000	980.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
867	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		620.000	620.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
868	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		670.000	670.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
869	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		82.000	82.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
870	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
871	78180101-009	Cambiar otros focos c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		20.000	20.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
872	78180101-009	Cambiar fusible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		14.000	14.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
873	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
874	78180101-009	Cambiar relay luz alta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
875	78180101-009	Cambiar relay de señalero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
876	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	crol	crol	90 amp	brasil		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
877	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
878	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
879	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
880	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
881	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		760.000	760.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
882	78180101-009	Cambiar sensor del caudalimetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		840.000	840.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
883	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.670.000	1.670.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
884	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		680.000	680.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
885	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.100.000	1.100.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
886	78180101-009	Cambiar sensor maf					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		740.000	740.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
887	78180101-009	Reprogramación de ECU					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		1.410.000	1.410.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
888	78180101-009	Reparación de ECU					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		1.530.000	1.530.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
889	78180101-009	Cambiar ECU					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		10.760.000	10.760.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
890	78180101-009	Reparación de bocina					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		160.000	160.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
891	78180101-009	Cambiar bocina					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		730.000	730.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
892	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		490.000	490.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
893	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		260.000	260.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
894	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 866 al 893					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
895	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		5.380.000	5.380.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
896	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		510.000	510.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
897	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		360.000	360.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
898	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		270.000	270.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
899	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		640.000	640.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
900	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
901	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
902	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		130.000	130.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
903	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		510.000	510.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
904	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
905	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 895 al 904		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
906	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		4.840.000	4.840.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
907	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
908	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		130.000	130.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
909	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		490.000	490.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
910	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		130.000	130.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
911	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		430.000	430.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
912	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
913	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
914	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		470.000	470.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
915	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 906 al 914		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
916	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar Juego de Pistón		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
917	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.030.000	1.030.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
918	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		370.000	370.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
919	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
920	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		420.000	420.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
921	78180101-014	Cambiar Buje de biela		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
922	78180101-014	Cambiar Juego de juntas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	toyota	argentina		1.070.000	1.070.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
923	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.030.000	1.030.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
924	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		310.000	310.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
925	78180101-014	Cambiar Juego de aros		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		970.000	970.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
926	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
927	78180101-014	Cambiar Junta carter		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		270.000	270.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
928	78180101-014	Cambiar tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		5.060.000	5.060.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
929	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		530.000	530.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
930	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		360.000	360.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
931	78180101-014	Cambiar reten culata motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
932	78180101-014	Cambiar reten frente motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
933	78180101-014	Cambiar soporte motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		530.000	530.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
934	78180101-014	Cambiar tapa balancin		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.090.000	2.090.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
935	78180101-014	Cambiar junta tapa balancín		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		340.000	340.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
936	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		490.000	490.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
937	78180101-014	Rectificación de cilindro		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		780.000	780.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
938	78180101-014	Cambiar arbol de leva		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.700.000	1.700.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
939	78180101-014	Cambiar cigüeñal		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		5.730.000	5.730.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
940	78180101-014	Rectificación de cigüeñal		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		520.000	520.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
941	78180101-014	Rectificar tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		590.000	590.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
942	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		1.000.000	1.000.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
943	78180101-015	Cambiar bomba de agua		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	ranger	argentina		1.420.000	1.420.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
944	78180101-015	Reparar bomba de agua		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
945	78180101-015	Cambiar termostato de agua		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		290.000	290.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
946	78180101-014	Cambiar bomba de aceite		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		1.150.000	1.150.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
947	78180101-014	Cambiar kit de correa de distribución (correa dentada, tensor y plega de tensor)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
948	78180101-014	Cambiar correa dentada		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		580.000	580.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
949	78180101-014	Cambiar tensor de correa dentada		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		420.000	420.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
950	78180101-014	Cambiar ruleman tensor de correa		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		340.000	340.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
951	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		810.000	810.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
952	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		7.700.000	7.700.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
953	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.360.000	2.360.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
954	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		320.000	320.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
955	78180101-013	Calibrar pico inyector					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		240.000	240.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
956	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		600.000	600.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
957	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		570.000	570.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
958	78180101-9996	Cambiar radiador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.900.000	2.900.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
959	78180101-9996	Limpieza de radiador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		360.000	360.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
960	78180101-9996	Reparar radiador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		240.000	240.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
961	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		220.000	220.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
962	78180101-014	Regular válvulas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		150.000	150.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
963	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		290.000	290.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
964	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
965	78180101-010	Cambiar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		8.200.000	8.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
966	78180101-010	Reparar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		1.150.000	1.150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
967	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
968	78180101-014	Cambiar correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
969	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		380.000	380.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
970	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		290.000	290.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
971	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 916 al 941 y 943 al 970	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
972	78180101-016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		4.530.000	4.530.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
973	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		420.000	420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
974	78180101-016	Cambiar aceite del compresor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
975	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.640.000	2.640.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
976	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		360.000	360.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
977	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		2.930.000	2.930.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
978	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		340.000	340.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
979	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
980	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		130.000	130.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
981	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
982	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		580.000	580.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
983	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
984	78180101-016	REPARAR CAÑERIA DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		170.000	170.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
985	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		380.000	380.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
986	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
987	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		590.000	590.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
988	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 972 al 987		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
989	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar aceite motor p/litro		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
990	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
991	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
992	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
993	78180101-9994	Cambiar filtro de aire		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		210.000	210.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
994	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		40.000	40.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
995	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		60.000	60.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
996	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		60.000	60.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
997	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		60.000	60.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
998	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		110.000	110.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
999	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		50.000	50.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1000	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		100.000	100.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1001	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		170.000	170.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1002	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 989 al 1001					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		70.000	70.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1003	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Vulcanización de cubiertas c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		100.000	100.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1004	78180101-007	Rotación de ruedas					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		34.000	34.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1005	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		24.000	24.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1006	78180101-007	Cambio de pico de rueda c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		70.000	70.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1007	78180101-007	Mano de obra por hora para los ítems 1003 al 1006					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		70.000	70.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1008	78180201-001	ACCESORIOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		680.000	680.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1009	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		610.000	610.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1010	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	toyota	toyota	hilux	argentina		540.000	540.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1011	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		220.000	220.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1012	78180101-9997	Polarizado completo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		960.000	960.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1013	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 1008 al 1012					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	taller robert	taller robert	taller robert	nacional		60.000	60.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA DE PARAGUARI

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar caja de transmision					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		9.790.000	9.790.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		660.000	660.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
3	78180101-002	Cambiar engranajes					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.210.000	1.210.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	78180101-002	Cambiar eje ranurado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.650.000	1.650.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
5	78180101-002	Cambiar eje cuádruple					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.870.000	1.870.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
6	78180101-002	Cambiar ruleman					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		440.000	440.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
7	78180101-002	Cambiar retén					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		275.000	275.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
8	78180101-002	Cambiar selectores de cambio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		605.000	605.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
9	78180101-002	Cambiar juego de junta					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		385.000	385.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
10	78180101-002	Cambiar soporte de caja					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		715.000	715.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 1 al 10	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar reductora del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		8.140.000	8.140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		2.860.000	2.860.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		506.000	506.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		297.000	297.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 12 al 16	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 /Cambiar cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		3.190.000	3.190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	78180101-002	Cambiar centralizador cardan	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		605.000	605.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		484.000	484.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.496.000	1.496.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		506.000	506.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	78180101-002	Cambiar reten de piñón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	78180101-002	Cambiar rúleman de piñón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		583.000	583.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	78180101-002	Cambiar ruleman de corona	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		616.000	616.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		2.585.000	2.585.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		264.000	264.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		253.000	253.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		693.000	693.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	78180101-002	Cambiar engranaje del satellite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.122.000	1.122.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		682.000	682.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	78180101-002	Cambiar reten de brida	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		253.000	253.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		2.387.000	2.387.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		693.000	693.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		792.000	792.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		429.000	429.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	78180101-002	Cambiar triceta de transmision c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.001.000	1.001.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 18 al 42	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		5.896.000	5.896.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.947.000	1.947.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		506.000	506.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	78180101-003	Cambiar muñequines c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		429.000	429.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		4.103.000	4.103.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.067.000	1.067.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		253.000	253.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		198.000	198.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 44 al 56	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar amortiguador delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		924.000	924.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		473.000	473.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		176.000	176.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		704.000	704.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		561.000	561.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		605.000	605.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	78180101-004	Cambiar rótula inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		451.000	451.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	78180101-004	Cambiar rótula superior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		561.000	561.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		462.000	462.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		902.000	902.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	78180101-004	Cambiar grillete de elástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		341.000	341.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	78180101-004	Cambiar centro elástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		209.000	209.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.001.000	1.001.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		957.000	957.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 58 al 73	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	78180101-005	Reparar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		451.000	451.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.276.000	1.276.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	78180101-005	Cambiar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		2.211.000	2.211.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	78180101-005	Reparar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		528.000	528.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	78180101-005	Cambiar rúleman piloto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		396.000	396.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	78180101-005	Cambiar reten de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		583.000	583.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		253.000	253.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.166.000	1.166.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		946.000	946.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.199.000	1.199.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	78180101-005	Rectificación volante motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		561.000	561.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 75 al 87	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		814.000	814.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.287.000	1.287.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		341.000	341.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		231.000	231.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		638.000	638.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	78180101-006	Cambiar tambor de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		891.000	891.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		341.000	341.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		396.000	396.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.375.000	1.375.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	78180101-006	Cambiar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.606.000	1.606.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	78180101-006	Reparar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		429.000	429.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	78180101-006	Cambiar depresor de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.397.000	1.397.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	78180101-006	Cambiar caño flexible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		528.000	528.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 89 al 104	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar faro delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		968.000	968.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		737.000	737.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
111	78180101-009	Cambiar otros focos c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		44.000	44.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
112	78180101-009	Cambiar fusible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		44.000	44.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
113	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		99.000	99.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
114	78180101-009	Cambiar relay luz alta		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
115	78180101-009	Cambiar relay de señalero		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		143.000	143.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
116	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	energizer	energizer	90amp	eeuu		1.177.000	1.177.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
117	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		165.000	165.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
118	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
119	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		209.000	209.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
120	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		374.000	374.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	78180101-009	Cambiar sensor del caudalimetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.276.000	1.276.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.232.000	1.232.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		583.000	583.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		759.000	759.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	78180101-009	Cambiar sensor maf	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.144.000	1.144.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	78180101-009	Reprogramación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.452.000	1.452.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	78180101-009	Reparación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.837.000	1.837.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	78180101-009	Cambiar ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		8.250.000	8.250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	78180101-009	Reparación de bocina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
131	78180101-009	Cambiar bocina		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		649.000	649.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
132	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.188.000	1.188.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
133	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		418.000	418.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
134	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 106 al 133		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
135	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		4.752.000	4.752.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
136	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.408.000	1.408.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
137	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.067.000	1.067.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
138	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		737.000	737.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
139	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		858.000	858.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
140	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR		1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		649.000	649.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		396.000	396.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		539.000	539.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		341.000	341.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 135 al 144	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		5.610.000	5.610.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		957.000	957.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		264.000	264.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.133.000	1.133.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		583.000	583.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		374.000	374.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		132.000	132.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		748.000	748.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 146 al 154	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar Motor completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		23.430.000	23.430.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	78180101-014	Cambiar Juego de Pistón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		3.443.000	3.443.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.375.000	1.375.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		385.000	385.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		451.000	451.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
161	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		286.000	286.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
162	78180101-014	Cambiar Buje de biela					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		264.000	264.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
163	78180101-014	Cambiar Juego de juntas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.078.000	1.078.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
164	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.595.000	1.595.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
165	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		176.000	176.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
166	78180101-014	Cambiar Juego de aros					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.760.000	1.760.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
167	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		794.000	794.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
168	78180101-014	Cambiar Junta carter					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		286.000	286.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
169	78180101-014	Cambiar tapa motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		5.610.000	5.610.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
170	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		847.000	847.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	78180101-014	Cambiar reten culata motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		660.000	660.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	78180101-014	Cambiar reten frente motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		660.000	660.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	78180101-014	Cambiar soporte motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		781.000	781.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	78180101-014	Cambiar tapa balancin	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.023.000	1.023.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	78180101-014	Cambiar junta tapa balancin	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		528.000	528.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	78180101-014	Rectificación de cilindro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		715.000	715.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	78180101-014	Cambiar arbol de leva	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	78180101-014	Cambiar cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		4.565.000	4.565.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
181	78180101-014	Rectificación de cigüeñal		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		616.000	616.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
182	78180101-014	Rectificar tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
183	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
184	78180101-015	Cambiar bomba de agua		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.144.000	1.144.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
185	78180101-015	Reparar bomba de agua		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
186	78180101-015	Cambiar termostato de agua		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		418.000	418.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
187	78180101-014	Cambiar bomba de aceite		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		4.235.000	4.235.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
188	78180101-014	Cambiar kit de cadena de distribución		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
189	78180101-014	Cambiar correa dentada		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		792.000	792.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
190	78180101-014	Cambiar tensor de correa dentada		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.001.000	1.001.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
191	78180101-014	Cambiar ruleman tensor de correa		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
192	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		913.000	913.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
193	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		11.770.000	11.770.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
194	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		2.662.000	2.662.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
195	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		605.000	605.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
196	78180101-013	Calibrar pico inyector		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		253.000	253.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
197	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		759.000	759.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
198	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		407.000	407.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
199	78180101-9996	Cambiar radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		2.948.000	2.948.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
200	78180101-9996	Limpieza de radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		363.000	363.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
201	78180101-9996	Reparar radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
202	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		264.000	264.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
203	78180101-014	Regular válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		275.000	275.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
204	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		341.000	341.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
205	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		341.000	341.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
206	78180101-010	Cambiar turbo		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		7.590.000	7.590.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
207	78180101-010	Reparar turbo		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.716.000	1.716.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
208	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
209	78180101-014	Cambiar correa POLY V		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		506.000	506.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
210	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		935.000	935.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POL Y V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		792.000	792.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 156 al 182 y 184 al 211	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	78180101-016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		6.380.000	6.380.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	78180101-016	Cambiar aceite del compresor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		2.475.000	2.475.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		594.000	594.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		2.794.000	2.794.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
219	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		616.000	616.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
220	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.276.000	1.276.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		341.000	341.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		341.000	341.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		451.000	451.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	78180101-016	REPARAR CAÑERIA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		473.000	473.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
227	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		429.000	429.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
228	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		715.000	715.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
229	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 213 al 228	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar aceite motor p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		253.000	253.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		209.000	209.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	78180101-9994	Cambiar filtro de aire	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		319.000	319.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
241	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
242	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		231.000	231.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
243	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 230 al 242		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
244	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Vulcanización de cubiertas c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
245	78180101-007	Rotación de ruedas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
246	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
247	78180101-007	Cambio de pico c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
248	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 244 al 247		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
249	78180201-001	ACCESORIOS / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		627.000	627.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
250	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		528.000	528.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		407.000	407.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	78180101-9997	Polarizado completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		1.023.000	1.023.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 249 al 253	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	ford	ford	ranger	brasil		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar caja de transmision	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		10.010.000	10.010.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		517.000	517.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.287.000	1.287.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
258	78180101-002	Cambiar eje ranurado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	78180101-002	Cambiar eje cuádruple	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	isuzu	argentina		1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		297.000	297.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
261	78180101-002	Cambiar retén		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
262	78180101-002	Cambiar selectores de cambio		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		528.000	528.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
263	78180101-002	Cambiar juego de junta		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		737.000	737.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
264	78180101-002	Cambiar soporte de caja		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		825.000	825.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
265	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 255 al 264		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
266	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar reductora del 4x4		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		7.040.000	7.040.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
267	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.475.000	2.475.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
268	78180101-002	Cambiar engranajes		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		847.000	847.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
269	78180101-002	Cambiar ruleman		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
270	78180101-002	Cambiar retén		1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		143.000	143.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
271	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 266 al 270	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
272	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		3.025.000	3.025.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	78180101-002	Cambiar centralizador cardan	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		737.000	737.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
274	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		495.000	495.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.035.000	2.035.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		451.000	451.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	78180101-002	Cambiar reten de piñón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		198.000	198.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	78180101-002	Cambiar rúleman de piñón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	78180101-002	Cambiar ruleman de corona	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		528.000	528.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		3.630.000	3.630.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		374.000	374.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	78180101-002	Cambiar engranaje del satelite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		451.000	451.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	78180101-002	Cambiar reten de brida	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		297.000	297.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		3.520.000	3.520.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
288	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		638.000	638.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
289	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		561.000	561.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
290	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
291	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		143.000	143.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
292	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.134.000	2.134.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
293	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
294	78180101-002	Cambiar triceta de transmision c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		682.000	682.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
295	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
296	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
297	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 272 al 296	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
298	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		4.950.000	4.950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
299	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		924.000	924.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
300	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		484.000	484.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
301	78180101-003	Cambiar muñequines c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		429.000	429.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
302	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		3.630.000	3.630.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
303	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		704.000	704.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
304	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		319.000	319.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
305	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		231.000	231.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
306	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		264.000	264.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
307	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		275.000	275.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
308	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		121.000	121.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
309	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
310	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		726.000	726.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
311	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 298 al 310		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
312	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar amortiguador delantero c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		781.000	781.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
313	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		528.000	528.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
314	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
315	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		814.000	814.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
316	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		165.000	165.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
317	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		462.000	462.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
318	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		462.000	462.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
319	78180101-004	Cambiar rótula inferior		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		506.000	506.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
320	78180101-004	Cambiar rótula superior		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		451.000	451.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
321	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		297.000	297.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
322	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		836.000	836.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
323	78180101-004	Cambiar grillete de elástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
324	78180101-004	Cambiar centro elástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
325	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
326	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		858.000	858.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
327	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		176.000	176.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
328	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 312 al 327	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
329	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.562.000	1.562.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
330	78180101-005	Reparar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
331	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		539.000	539.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
332	78180101-005	Cambiar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
333	78180101-005	Reparar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
334	78180101-005	Cambiar rúleman piloto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		341.000	341.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
335	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
336	78180101-005	Cambiar reten de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		275.000	275.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
337	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		198.000	198.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
338	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		858.000	858.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
339	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		682.000	682.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
340	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
341	78180101-005	Rectificación volante motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		297.000	297.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
342	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 329 al 341	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
343	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
344	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.045.000	1.045.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
345	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
346	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		176.000	176.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
347	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		704.000	704.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
348	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
349	78180101-006	Cambiar tambor de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.078.000	1.078.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
350	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		704.000	704.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
351	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
352	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
353	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	dmax	argentina		1.694.000	1.694.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
354	78180101-006	Cambiar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.013.000	2.013.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
355	78180101-006	Reparar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		374.000	374.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
356	78180101-006	Cambiar depresor de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.310.000	2.310.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
357	78180101-006	Cambiar caño flexible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
358	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		495.000	495.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
359	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 343 al 358	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
360	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar faro delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		990.000	990.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
361	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		572.000	572.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
362	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		737.000	737.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
363	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
364	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
365	78180101-009	Cambiar otros focos c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		22.000	22.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
366	78180101-009	Cambiar fusible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		15.400	15.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
367	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		50.600	50.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
368	78180101-009	Cambiar relay luz alta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
369	78180101-009	Cambiar relay de señalero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
370	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	energizer	energizer	90amp	eeuu		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
371	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
372	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
373	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
374	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		176.000	176.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
375	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		836.000	836.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
376	78180101-009	Cambiar sensor del caudalímetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		924.000	924.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
377	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
378	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		781.000	781.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
379	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.089.000	1.089.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
380	78180101-009	Cambiar sensor maf	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		979.000	979.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
381	78180101-009	Reprogramación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
382	78180101-009	Reparación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.573.000	1.573.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
383	78180101-009	Cambiar ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		9.977.000	9.977.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
384	78180101-009	Reparación de bocina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		176.000	176.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
385	78180101-009	Cambiar bocina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		814.000	814.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
386	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
387	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		297.000	297.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
388	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 360 al 387	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
389	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		3.740.000	3.740.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
390	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		561.000	561.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
391	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		396.000	396.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
392	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		297.000	297.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
393	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		704.000	704.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
394	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
395	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		198.000	198.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
396	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
397	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
398	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		363.000	363.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
399	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 389 al 398	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
400	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		4.400.000	4.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
401	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		495.000	495.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
402	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
403	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
404	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		143.000	143.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
405	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		473.000	473.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
406	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
407	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
408	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		517.000	517.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
409	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 400 al 408	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
410	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar Juego de Pistón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.068.000	2.068.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
411	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.133.000	1.133.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
412	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		407.000	407.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
413	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		605.000	605.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
414	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		473.000	473.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
415	78180101-014	Cambiar Buje de biela		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
416	78180101-014	Cambiar Juego de juntas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.177.000	1.177.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
417	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.144.000	1.144.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
418	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
419	78180101-014	Cambiar Juego de aros		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.078.000	1.078.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
420	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		484.000	484.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
421	78180101-014	Cambiar Junta carter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
422	78180101-014	Cambiar tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		3.267.000	3.267.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
423	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		583.000	583.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
424	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		396.000	396.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
425	78180101-014	Cambiar reten culata motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		198.000	198.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
426	78180101-014	Cambiar reten frente motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		275.000	275.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
427	78180101-014	Cambiar soporte motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		583.000	583.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
428	78180101-014	Cambiar tapa balancin	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.023.000	1.023.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
429	78180101-014	Cambiar junta tapa balancín	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.562.000	1.562.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
430	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		484.000	484.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
431	78180101-014	Rectificación de cilindro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		627.000	627.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
432	78180101-014	Cambiar arbol de leva					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.375.000	1.375.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
433	78180101-014	Cambiar cigüeñal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		4.433.000	4.433.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
434	78180101-014	Rectificación de cigüeñal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		572.000	572.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
435	78180101-014	Rectificar tapa motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		660.000	660.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
436	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.100.000	1.100.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
437	78180101-015	Cambiar bomba de agua					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.562.000	1.562.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
438	78180101-015	Reparar bomba de agua					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		352.000	352.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
439	78180101-015	Cambiar termostato de agua					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		319.000	319.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
440	78180101-014	Cambiar bomba de aceite					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
441	78180101-014	Cambiar kit cadena de distribución	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		847.000	847.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
442	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		638.000	638.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
443	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		6.380.000	6.380.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
444	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.607.000	2.607.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
445	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
446	78180101-013	Calibrar pico inyector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		264.000	264.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
447	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		704.000	704.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
448	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		627.000	627.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
449	78180101-9996	Cambiar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		3.509.000	3.509.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
450	78180101-9996	Limpieza de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		396.000	396.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
451	78180101-9996	Reparar radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		264.000	264.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
452	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		1.199.000	1.199.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
453	78180101-014	Regular válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		396.000	396.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
454	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		319.000	319.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
455	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
456	78180101-010	Cambiar turbo		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		6.952.000	6.952.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
457	78180101-010	Reparar turbo		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		1.276.000	1.276.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
458	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		198.000	198.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
459	78180101-014	Cambiar correa POLY V		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		473.000	473.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
460	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		594.000	594.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
461	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
462	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 410 al 435 y 437 al 461	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
463	78180101-016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		4.741.000	4.741.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
464	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		462.000	462.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
465	78180101-016	Cambiar aceite del compresor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
466	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.442.000	2.442.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
467	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		396.000	396.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
468	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		2.486.000	2.486.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
469	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		385.000	385.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
470	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		748.000	748.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
471	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		143.000	143.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
472	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		275.000	275.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
473	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		638.000	638.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
474	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
475	78180101-016	REPARAR CAÑERIA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
476	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		429.000	429.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
477	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		297.000	297.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
478	78180101-016	Cambiar correa de A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
479	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		649.000	649.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
480	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 463 al 479	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
481	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar aceite motor p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		44.000	44.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
482	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
483	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
484	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		132.000	132.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
485	78180101-9994	Cambiar filtro de aire	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		231.000	231.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
486	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		44.000	44.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
487	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
488	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
489	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
490	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		121.000	121.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
491	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		55.000	55.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
492	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		110.000	110.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
493	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		187.000	187.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
494	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 481 al 493					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
495	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Vulcanización de cubiertas c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		110.000	110.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
496	78180101-007	Rotación de ruedas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		38.500	38.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
497	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		28.600	28.600
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
498	78180101-007	Cambio de pico c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
499	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 495 al 498					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
500	78180201-001	ACCESORIOS / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		484.000	484.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
501	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
502	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	isuzu	isuzu	d-max	argentina		539.000	539.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
503	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
504	78180101-9997	Polarizado completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		1.045.000	1.045.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
505	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 500 al 504	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
506	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar caja de transmision	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		13.684.000	13.684.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
507	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentino		594.000	594.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
508	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.562.000	1.562.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
509	78180101-002	Cambiar eje ranurado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.573.000	1.573.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
510	78180101-002	Cambiar eje cuádruple	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.716.000	1.716.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
511	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
512	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
513	78180101-002	Cambiar selectores de cambio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		924.000	924.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
514	78180101-002	Cambiar juego de junta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		341.000	341.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
515	78180101-002	Cambiar soporte de caja	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		891.000	891.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
516	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 506 al 515	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
517	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar reductora del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		6.985.000	6.985.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
518	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		3.135.000	3.135.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
519	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.562.000	1.562.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

520	78180101-002	Cambiar ruleman						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		352.000	352.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
521	78180101-002	Cambiar retén					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		143.000	143.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
522	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 517 al 521					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
523	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar cardan trasero					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		5.555.000	5.555.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
524	78180101-002	Cambiar centralizador cardan					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		825.000	825.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
525	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		605.000	605.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
526	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.101.000	2.101.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
527	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.342.000	1.342.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
528	78180101-002	Cambiar reten de piñón					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		209.000	209.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
529	78180101-002	Cambiar rúleman de piñon					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		539.000	539.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

530	78180101-002	Cambiar ruleman de corona						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		517.000	517.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
531	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		3.564.000	3.564.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
532	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		429.000	429.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
533	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		429.000	429.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
534	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		605.000	605.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
535	78180101-002	Cambiar engranaje del satelite planetario					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.508.000	2.508.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
536	78180101-002	Cambiar brida de diferencial					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		527.000	527.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
537	78180101-002	Cambiar reten de brida					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		297.000	297.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
538	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		4.257.000	4.257.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
539	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		638.000	638.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
540	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.408.000	1.408.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
541	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
542	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	ARGENTINA		143.000	143.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
543	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.562.000	1.562.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
544	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		341.000	341.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
545	78180101-002	Cambiar triceta de transmision c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		561.000	561.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
546	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.089.000	1.089.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
547	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
548	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 523 al 547	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
549	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		6.237.000	6.237.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
550	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.067.000	1.067.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
551	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		572.000	572.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
552	78180101-003	Cambiar muñequines c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		561.000	561.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
553	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		3.960.000	3.960.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
554	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		792.000	792.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
555	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		539.000	539.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
556	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
557	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		264.000	264.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
558	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacuinal		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
559	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
560	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidraulica (p/ litro)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
561	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		913.000	913.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
562	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 549 al 561	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
563	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar amortiguador delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.012.000	1.012.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
564	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.067.000	1.067.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
565	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		61.600	61.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
566	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		924.000	924.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
567	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
568	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		484.000	484.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
569	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
570	78180101-004	Cambiar rótula inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		506.000	506.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
571	78180101-004	Cambiar rótula superior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		451.000	451.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
572	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
573	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
574	78180101-004	Cambiar grillete de elástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
575	78180101-004	Cambiar centro elástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
576	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		462.000	462.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
577	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		858.000	858.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
578	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		198.000	198.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
579	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 563 al 578	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
580	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.474.000	1.474.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
581	78180101-005	Reparar disco de embrague		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		231.000	231.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
582	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		594.000	594.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
583	78180101-005	Cambiar plato de presión		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.276.000	1.276.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
584	78180101-005	Reparar plato de presión		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		231.000	231.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
585	78180101-005	Cambiar rúleman piloto		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		385.000	385.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
586	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
587	78180101-005	Cambiar reten de bancada		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		275.000	275.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
588	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		198.000	198.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
589	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	totota	hilux	argentina		869.000	869.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
590	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		682.000	682.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
591	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		418.000	418.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
592	78180101-005	Rectificación volante motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		297.000	297.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
593	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 580 al 592	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
594	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/ C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		594.000	594.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
595	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.133.000	1.133.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
596	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
597	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
598	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hiluX	argentina		693.000	693.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
599	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
600	78180101-006	Cambiar tambor de freno trasero c/u (freno de mano)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.046.000	1.046.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
601	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		781.000	781.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
602	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		231.000	231.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
603	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
604	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.694.000	1.694.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
605	78180101-006	Cambiar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.948.000	2.948.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
606	78180101-006	Reparar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		451.000	451.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
607	78180101-006	Cambiar depresor de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.464.000	2.464.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
608	78180101-006	Cambiar caño flexible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
609	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		495.000	495.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
610	78180101-006	Cambiar fluido de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		55.000	55.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
611	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 594 al 610	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
612	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar faro delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.089.000	1.089.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
613	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		693.000	693.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
614	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		748.000	748.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
615	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
616	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
617	78180101-009	Cambiar otros focos c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		22.000	22.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
618	78180101-009	Cambiar fusible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		15.400	15.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
619	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		49.500	49.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
620	78180101-009	Cambiar relay luz alta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
621	78180101-009	Cambiar relay de señalero		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
622	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	crol	crol	90 amp	brasil		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
623	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		16.500	16.500

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
624	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
625	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
626	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
627	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		836.000	836.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
628	78180101-009	Cambiar sensor del caudalímetro		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		935.000	935.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
629	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.837.000	1.837.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
630	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		759.000	759.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
631	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
632	78180101-009	Cambiar sensor maf	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		825.000	825.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
633	78180101-009	Reprogramación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		1.551.000	1.551.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
634	78180101-009	Reparación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		1.683.000	1.683.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
635	78180101-009	Cambiar ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		11.836.000	11.836.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
636	78180101-009	Reparación de bocina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		176.000	176.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
637	78180101-009	Cambiar bocina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		814.000	814.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
638	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		539.000	539.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
639	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
640	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 612 al 639	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
641	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		5.918.000	5.918.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
642	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		561.000	561.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
643	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		396.000	396.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
644	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		297.000	297.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
645	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		704.000	704.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
646	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
647	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
648	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		143.000	143.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
649	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
650	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		363.000	363.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
651	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 641 al 650		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
652	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		5.335.000	5.335.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
653	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		495.000	495.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
654	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
655	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
656	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		143.000	143.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
657	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		484.000	484.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
658	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
659	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
660	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		517.000	517.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
661	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 652 al 660		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
662	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar Juego de Pistón		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.068.000	2.068.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
663	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.133.000	1.133.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
664	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		407.000	407.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
665	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		605.000	605.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
666	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		473.000	473.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
667	78180101-014	Cambiar Buje de biela		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
668	78180101-014	Cambiar Juego de juntas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.177.000	1.177.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
669	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.144.000	1.144.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
670	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
671	78180101-014	Cambiar Juego de aros		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		748.000	748.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
672	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		484.000	484.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
673	78180101-014	Cambiar Junta carter		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
674	78180101-014	Cambiar tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		5.577.000	5.577.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
675	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		583.000	583.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
676	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		407.000	407.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
677	78180101-014	Cambiar reten culata motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		198.000	198.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
678	78180101-014	Cambiar reten frente motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		275.000	275.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
679	78180101-014	Cambiar soporte motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		594.000	594.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
680	78180101-014	Cambiar tapa balancin		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.310.000	2.310.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
681	78180101-014	Cambiar junta tapa balancín	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		374.000	374.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
682	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		539.000	539.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
683	78180101-014	Rectificación de cilindro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		858.000	858.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
684	78180101-014	Cambiar arbol de leva	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
685	78180101-014	Cambiar cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		6.303.000	6.303.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
686	78180101-014	Rectificación de cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		561.000	561.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
687	78180101-014	Rectificar tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		649.000	649.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
688	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
689	78180101-015	Cambiar bomba de agua	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.562.000	1.562.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
690	78180101-015	Reparar bomba de agua	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
691	78180101-015	Cambiar termostato de agua		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		319.000	319.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
692	78180101-014	Cambiar bomba de aceite		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
693	78180101-014	Cambiar kit de correa de distribución (correa dentada, tensor y patea de tensor)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		847.000	847.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
694	78180101-014	Cambiar correa dentada		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		638.000	638.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
695	78180101-014	Cambiar tensor de correa dentada		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		462.000	462.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
696	78180101-014	Cambiar ruleman tensor de correa		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		374.000	374.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
697	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		891.000	891.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
698	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		8.184.000	8.184.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
699	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.519.000	2.519.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
700	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
701	78180101-013	Calibrar pico inyector		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		264.000	264.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
702	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		660.000	660.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
703	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		627.000	627.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
704	78180101-9996	Cambiar radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		3.190.000	3.190.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
705	78180101-9996	Limpieza de radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		396.000	396.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
706	78180101-9996	Reparar radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		264.000	264.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
707	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
708	78180101-014	Regular válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		165.000	165.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
709	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		319.000	319.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
710	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
711	78180101-010	Cambiar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		8.723.000	8.723.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
712	78180101-010	Reparar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
713	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
714	78180101-014	Cambiar correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		605.000	605.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
715	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		418.000	418.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
716	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		319.000	319.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
717	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 662 al 687 y 689 al 716	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
718	78180101-016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		4.983.000	4.983.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
719	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		462.000	462.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
720	78180101-016	Cambiar aceite del compresor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
721	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.904.000	2.904.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
722	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		385.000	385.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
723	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		3.223.000	3.223.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
724	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		374.000	374.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
725	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
726	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		143.000	143.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
727	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		275.000	275.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
728	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		638.000	638.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
729	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
730	78180101-016	REPARAR CAÑERIA DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
731	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		429.000	429.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
732	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		297.000	297.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
733	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		649.000	649.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
734	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 718 al 733	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
735	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar aceite motor p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		44.000	44.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
736	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
737	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
738	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		132.000	132.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
739	78180101-9994	Cambiar filtro de aire	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		231.000	231.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
740	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		44.000	44.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
741	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
742	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
743	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		55.000	55.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
744	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
745	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		55.000	55.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
746	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
747	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
748	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 735 al 747		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
749	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Vulcanización de cubiertas c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
750	78180101-007	Rotación de ruedas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		38.500	38.500

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
751	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		27.500	27.500

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
752	78180101-007	Cambio de pico de rueda c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		82.500	82.500

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
753	78180101-007	Mano de obra por hora para los ítems 749 al 752		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		71.500	71.500

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
754	78180201-001	ACCESORIOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		748.000	748.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
755	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		671.000	671.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
756	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		594.000	594.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
757	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		231.000	231.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
758	78180101-9997	Polarizado completo		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		1.045.000	1.045.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
759	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 754 al 758		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad

760	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar caja de transmision	1
-----	--------------	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		13.750.000	13.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
761	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		583.000	583.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
762	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.562.000	1.562.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
763	78180101-002	Cambiar eje ranurado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.573.000	1.573.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
764	78180101-002	Cambiar eje cuádruple	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.716.000	1.716.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
765	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
766	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentino		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
767	78180101-002	Cambiar selectores de cambio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		913.000	913.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
768	78180101-002	Cambiar juego de junta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		341.000	341.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
769	78180101-002	Cambiar soporte de caja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		891.000	891.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

770	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 760 al 769						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		66.000	66.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
771	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar reductora del 4x4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		7.260.000	7.260.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
772	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		3.157.000	3.157.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
773	78180101-002	Cambiar engranajes					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.562.000	1.562.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
774	78180101-002	Cambiar ruleman					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		352.000	352.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
775	78180101-002	Cambiar retén					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		143.000	143.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
776	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 771 al 775					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		66.000	66.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
777	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar cardan trasero					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		5.555.000	5.555.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
778	78180101-002	Cambiar centralizador cardan					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		814.000	814.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
779	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		594.000	594.000	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
780	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	toyota	argentina		2.290.000	2.290.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
781	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
782	78180101-002	Cambiar reten de piñón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		209.000	209.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
783	78180101-002	Cambiar rúleman de piñón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		528.000	528.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
784	78180101-002	Cambiar ruleman de corona	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		506.000	506.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
785	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		3.575.000	3.575.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
786	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		429.000	429.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
787	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		429.000	429.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
788	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		594.000	594.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
789	78180101-002	Cambiar engranaje del satélite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.508.000	2.508.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

790	78180101-002	Cambiar brida de diferencial						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		616.000	616.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
791	78180101-002	Cambiar reten de brida					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		286.000	286.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
792	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		4.246.000	4.246.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
793	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		627.000	627.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
794	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.408.000	1.408.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
795	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		242.000	242.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
796	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		143.000	143.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
797	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.562.000	1.562.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
798	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		341.000	341.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
799	78180101-002	Cambiar triceta de transmision c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
800	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.089.000	1.089.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
801	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
802	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 777 al 801	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
803	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		6.237.000	6.237.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
804	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.067.000	1.067.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
805	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		572.000	572.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
806	78180101-003	Cambiar muñequines c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		561.000	561.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
807	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		3.949.000	3.949.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
808	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		418.000	418.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
809	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		539.000	539.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
810	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
811	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		264.000	264.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
812	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		275.000	275.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
813	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	Toyota	toyota	hilux	argentina		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
814	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidraulica (p/ litro)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
815	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		902.000	902.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
816	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 803 al 815	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
817	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar amortiguador delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.012.000	1.012.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
818	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.067.000	1.067.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
819	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		55.000	55.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
820	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		924.000	924.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
821	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
822	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		484.000	484.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
823	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
824	78180101-004	Cambiar rótula inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		506.000	506.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
825	78180101-004	Cambiar rótula superior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		451.000	451.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
826	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		297.000	297.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
827	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
828	78180101-004	Cambiar grillete de elástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
829	78180101-004	Cambiar centro elástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
830	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		462.000	462.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
831	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		858.000	858.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
832	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		198.000	198.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
833	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 817 al 832					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		66.000	66.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
834	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar disco de embrague					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.463.000	1.463.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
835	78180101-005	Reparar disco de embrague					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		220.000	220.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
836	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		583.000	583.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
837	78180101-005	Cambiar plato de presión					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.276.000	1.276.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
838	78180101-005	Reparar plato de presión					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		220.000	220.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
839	78180101-005	Cambiar rúleman piloto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		385.000	385.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
840	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		209.000	209.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
841	78180101-005	Cambiar reten de bancada		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		264.000	264.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
842	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		198.000	198.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
843	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		759.000	759.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
844	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		682.000	682.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
845	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		407.000	407.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
846	78180101-005	Rectificación volante motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		297.000	297.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
847	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 834 al 846		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
848	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/ C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		594.000	594.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
849	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.133.000	1.133.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
850	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
851	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		176.000	176.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
852	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		693.000	693.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
853	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
854	78180101-006	Cambiar tambor de freno trasero c/u (freno de mano)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.045.000	1.045.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
855	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyotaA	hilux	argentina		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
856	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
857	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
858	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.694.000	1.694.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
859	78180101-006	Cambiar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.948.000	2.948.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
860	78180101-006	Reparar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		451.000	451.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
861	78180101-006	Cambiar depresor de freno					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.453.000	2.453.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
862	78180101-006	Cambiar caño flexible					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		231.000	231.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
863	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		495.000	495.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
864	78180101-006	Cambiar fluido de freno					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		55.000	55.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
865	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 848 al 864					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	naciona		66.000	66.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
866	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar faro delantero c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentino		1.078.000	1.078.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
867	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentino		682.000	682.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
868	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		737.000	737.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
869	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		90.200	90.200
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
870	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		171.000	171.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
871	78180101-009	Cambiar otros focos c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		22.000	22.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
872	78180101-009	Cambiar fusible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		15.400	15.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
873	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy		44.000	44.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
874	78180101-009	Cambiar relay luz alta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
875	78180101-009	Cambiar relay de señalero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		18.700	18.700

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
876	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	crol	crol	crol	brasil		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
877	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
878	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		275.000	275.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
879	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
880	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		176.000	176.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
881	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		836.000	836.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
882	78180101-009	Cambiar sensor del caudalimetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		924.000	924.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
883	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.837.000	1.837.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
884	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		748.000	748.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
885	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
886	78180101-009	Cambiar sensor maf	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		814.000	814.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
887	78180101-009	Reprogramación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		1.551.000	1.551.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
888	78180101-009	Reparación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		1.683.000	1.683.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
889	78180101-009	Cambiar ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		11.836.000	11.836.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
890	78180101-009	Reparación de bocina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		176.000	176.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
891	78180101-009	Cambiar bocina		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		803.000	803.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
892	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		539.000	539.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
893	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
894	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 866 al 893		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
895	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		5.918.000	5.918.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
896	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		561.000	561.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
897	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		396.000	396.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
898	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		297.000	297.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
899	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		704.000	704.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
900	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
901	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
902	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		143.000	143.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
903	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		561.000	561.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
904	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		363.000	363.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
905	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 895 al 904		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
906	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		5.324.000	5.324.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
907	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		484.000	484.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
908	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		143.000	143.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
909	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		539.000	539.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
910	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		143.000	143.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
911	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		473.000	473.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
912	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
913	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		88.000	88.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
914	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		517.000	517.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
915	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 906 al 914		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
916	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar Juego de Pistón		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.057.000	2.057.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
917	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.133.000	1.133.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
918	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		407.000	407.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
919	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		605.000	605.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
920	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		462.000	462.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
921	78180101-014	Cambiar Buje de biela		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		179.000	179.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
922	78180101-014	Cambiar Juego de juntas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.177.000	1.177.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
923	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.133.000	1.133.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
924	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		341.000	341.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
925	78180101-014	Cambiar Juego de aros		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.067.000	1.067.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
926	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		484.000	484.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
927	78180101-014	Cambiar Junta carter		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		297.000	297.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
928	78180101-014	Cambiar tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		5.566.000	5.566.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
929	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		583.000	583.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
930	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		396.000	396.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
931	78180101-014	Cambiar reten culata motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		198.000	198.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
932	78180101-014	Cambiar reten frente motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		264.000	264.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
933	78180101-014	Cambiar soporte motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		583.000	583.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
934	78180101-014	Cambiar tapa balancin	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.299.000	2.299.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
935	78180101-014	Cambiar junta tapa balancín	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		374.000	374.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
936	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		539.000	539.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
937	78180101-014	Rectificación de cilindro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		858.000	858.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
938	78180101-014	Cambiar arbol de leva	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
939	78180101-014	Cambiar cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		6.303.000	6.303.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
940	78180101-014	Rectificación de cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		572.000	572.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
941	78180101-014	Rectificar tapa motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		649.000	649.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
942	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
943	78180101-015	Cambiar bomba de agua		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.562.000	1.562.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
944	78180101-015	Reparar bomba de agua		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
945	78180101-015	Cambiar termostato de agua		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		319.000	319.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
946	78180101-014	Cambiar bomba de aceite		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
947	78180101-014	Cambiar kit de correa de distribución (correa dentada, tensor y polea de tensor)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		847.000	847.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
948	78180101-014	Cambiar correa dentada		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		638.000	638.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
949	78180101-014	Cambiar tensor de correa dentada		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		462.000	462.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
950	78180101-014	Cambiar ruleman tensor de correa		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		374.000	374.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
951	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		891.000	891.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
952	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		8.470.000	8.470.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
953	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.596.000	2.596.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
954	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		352.000	352.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
955	78180101-013	Calibrar pico inyector		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		264.000	264.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
956	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		660.000	660.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
957	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		627.000	627.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
958	78180101-9996	Cambiar radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		3.190.000	3.190.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
959	78180101-9996	Limpieza de radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		396.000	396.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
960	78180101-9996	Reparar radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		264.000	264.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
961	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
962	78180101-014	Regular válvulas		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		165.000	165.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
963	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		319.000	319.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
964	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
965	78180101-010	Cambiar turbo		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		9.020.000	9.020.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
966	78180101-010	Reparar turbo		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
967	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
968	78180101-014	Cambiar correa POLY V		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		605.000	605.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
969	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		418.000	418.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
970	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		319.000	319.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
971	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 916 al 941 y 943 al 970		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
972	78180101-016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		4.983.000	4.983.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
973	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		462.000	462.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
974	78180101-016	Cambiar aceite del compresor		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
975	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		2.904.000	2.904.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
976	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		396.000	396.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
977	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		3.223.000	3.223.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
978	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		374.000	374.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
979	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
980	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		143.000	143.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
981	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		264.000	264.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
982	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		638.000	638.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
983	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
984	78180101-016	REPARAR CAÑERIA DE A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
985	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		418.000	418.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
986	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		286.000	286.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
987	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	v	nacional		649.000	649.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
988	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 972 al 987		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
989	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar aceite motor p/litro		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		44.000	44.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
990	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
991	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
992	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		132.000	132.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
993	78180101-9994	Cambiar filtro de aire	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		231.000	231.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
994	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		44.000	44.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
995	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
996	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
997	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
998	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		121.000	121.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
999	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	lubrax	lubrax	lubrax	brasil		55.000	55.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1000	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1001	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		187.000	187.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1002	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 989 al 1001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1003	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Vulcanización de cubiertas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1004	78180101-007	Rotación de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		37.400	37.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1005	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		26.400	26.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1006	78180101-007	Cambio de pico de rueda c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1007	78180101-007	Mano de obra por hora para los ítems 1003 al 1006	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		77.000	77.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1008	78180201-001	ACCESORIOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		748.000	748.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1009	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		671.000	671.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1010	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	toyota	toyota	hilux	argentina		594.000	594.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1011	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		242.000	242.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1012	78180101-9997	Polarizado completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		1.056.000	1.056.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1013	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 1008 al 1012	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	raipai quiindy	raipai quiindy	raipai quiindy	nacional		66.000	66.000

INFORMACION DEL LOTE: 3 - LOTE 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA DE CHACO

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar caja de transmision	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	RANGER 4X4	NACIONAL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / FORD RANGER 4X4	8.000.000	8.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ANILLOS SINCRONIZADORI	NACIONAL	Cambiar anillos sincronizadores	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ENGRANAJES	NACIONAL	CAMBIO DE ENGRANAJES	1.000.000	1.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	78180101-002	Cambiar eje ranurado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	EJE RANURADO	NACIONAL	CAMBIAR EJE	1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	78180101-002	Cambiar eje cuádruple	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	EJE CUADRUPLE	NACIONAL	CAMBIO DE EJE	1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
6	78180101-002	Cambiar ruleman					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	SUPPLY	NO APLICA	RULEMAN	NACIONAL	CAMBIO DE RULEMAN	400.000	400.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
7	78180101-002	Cambiar retén					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	SUPPLY	NO APLICA	RETEN	NACIONAL	CAMBIO DE RETEN	240.000	240.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
8	78180101-002	Cambiar selectores de cambio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	SELECTORES DE CAMBIO	NACIONAL	CAMBIO DE SELECTORES	550.000	550.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
9	78180101-002	Cambiar juego de junta					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	JUEGO DE JUNTA	NACIONAL	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA	350.000	350.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
10	78180101-002	Cambiar soporte de caja					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	SOPORTE DE CAJA	NACIONAL	CAMBIO DE SOPORTE	600.000	600.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
11	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 1 al 10					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	MANO DE OBRA	NACIONAL	MANO DE OBRA	800.000	800.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
12	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar reductora del 4x4					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAJA REDUCTORA	7.200.000	7.200.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
13	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	CADENA DE TRANSFERENCIA	NACIONAL	CAMBIO DE CADENA	2.500.000	2.500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
14	78180101-002	Cambiar engranajes					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ENGRANAJESA	NACIONAL	CAMBIO DE ENGRANAJES	1.300.000	1.300.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad

15	78180101-002	Cambiar ruleman						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	SUPPLY	NO APLICA	RULEMAN	NACIONAL	CAMBIO DE RULEMANES	450.000	450.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
16	78180101-002	Cambiar retén					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	SUPPLY	NO APLICA	RETEN	NACIONAL	CAMBIO DE RETEN	270.000	270.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
17	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 12 al 16					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	MANO DE OBRA	NACIONAL		80.000	80.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
18	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 /Cambiar cardan trasero					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	CARDAN TRASERO FORD 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE CARDAN	2.800.000	2.800.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
19	78180101-002	Cambiar centralizador cardan					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	CENTRALIZADOR	NACIONAL	CAMBIO DE CENTRALIZADOR	550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
20	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	CRUCETAS	NACIONAL	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	420.000	420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
21	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	CARDAN DEL 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE CARDAN	1.300.000	1.300.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
22	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	CARDAN DE 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	450.000	450.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
23	78180101-002	Cambiar retén de piñón					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	SUPPLY	NO APLICA	RETEN DE PIÑON	NACIONAL	CAMBIO DE RETEN	250.000	250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
24	78180101-002	Cambiar rúleman de piñon					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	SUPPLY	NO APLICA	FORD RANGER	NACIONAL	CAMBIO DE RULEMAN	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	78180101-002	Cambiar ruleman de corona	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	SUPPLY	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE RULEMAN	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE CORONA Y PIÑÓN	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER	NACIONAL	CAMBIAR EL JUEGO COMPLETO DE ENGRANAJES	240.000	240.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE EJE PLANETARIO	230.000	230.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	SUPPLY	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE RULEMAN	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	78180101-002	Cambiar engranaje del satélite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	SATELITE PLANETARIO	1.000.000	1.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE DIFERENCIAL	620.000	620.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	78180101-002	Cambiar reten de brida	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE RETEN	230.000	230.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE ENCASTRE	2.100.000	2.100.000
--	----------------	-----------	-----------------	----------	--------------------	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
34	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	SOPORTE DE 4X4	620.000	620.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
35	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	SUPPLY	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	RULEMAN DE MASA	720.000	720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
36	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	SUPPLY	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	RETEN DE MASA	220.000	220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
37	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	LINCONL	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	MASA DELANTERA	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
38	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	SUPPLY	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	HOMOCINETICA	1.150.000	1.150.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
39	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	SUPPLY	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	HOMOCINETICA	390.000	390.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
40	78180101-002	Cambiar triceta de transmisión c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE TRICETA	900.000	900.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
41	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman, seguro y reten)					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	SUPPLY	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	MASA TRASERA	1.400.000	1.400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
42	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	PRISIONERO	114.000	114.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 18 al 42	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	MANO DE OBRA	80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE CREMALLERA	5.300.000	5.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE CREMALLERA	1.700.000	1.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	PRECAT	462.000	462.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	78180101-003	Cambiar muñequines c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	MUÑEQUIN	390.000	390.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BOMBA DE DIRECCION	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BOMBA DE DIRECCION	970.000	970.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAÑO DE ALTA PRESION	230.000	230.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAÑO DE BAJA PRESION	210.000	210.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

52	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE GUARDAPOLVOS	180.000	180.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
53	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO}	250.000	250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
54	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	PRISIONEROS Y TUERCAS	110.000	110.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
55	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	DIRECCION HIDRAULICA	70.000	70.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
56	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	RESERVORIO DE FLUIDO	700.000	700.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
57	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 44 al 56					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	MANO DE OBRA	80.000	80.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
58	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar amortiguador delantero c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	800.000	800.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
59	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE ESPIRAL	400.000	400.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
60	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BUJE DE AMORTIGUADOR	150.000	150.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
61	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BAAR ESTABILIZADORA	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BUJE DE BARRA	250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BUJE PARRILA	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BUJE PARRILA	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	78180101-004	Cambiar rótula inferior	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	ROTULA	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	78180101-004	Cambiar rótula superior	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	ROTULA	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BRAZO BIELETA	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BUJE ELASTICOS	800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	78180101-004	Cambiar grillete de elástico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	GRILLETE	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	78180101-004	Cambiar centro elástico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CENTRO ELASTICO	150.000	150.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
71	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	AMORTIGUADOR	900.000	900.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
72	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BARRA TORSION	800.000	800.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
73	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BARRA TORSION	250.000	250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 58 al 73	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	MANO DE OBRA	80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
75	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	EMBRAGUE	1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
76	78180101-005	Reparar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	DISCO DE EMBRAGUE	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
77	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	COJINETE DE EMPUJE	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
78	78180101-005	Cambiar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	PLATO DE PRESION	2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	78180101-005	Reparar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	PLATO DE PRESION	450.000	450.000

DATOS DEL ÍTEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
80	78180101-005	Cambiar rúleman piloto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	RULEMAN DE PILOTO	350.000	350.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
81	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	JUEGO DE BOMBA	280.000	280.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
82	78180101-005	Cambiar reten de bancada					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	RETEN DE BANCADA	500.000	500.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
83	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	JUEGO DE REPARO	230.000	230.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
84	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1.000.000	1.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
85	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BOMBA AUXILIAR	800.000	800.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
86	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	HORQUILLA DE EMBRAGUE	1.000.000	1.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
87	78180101-005	Rectificación volante motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	VOLANTE MOTOR	500.000	500.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
88	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 75 al 87					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	MANO DE OBRA	80.000	80.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
89	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	FRENOS	700.000	700.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
90	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	DISCO DE FRENO	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
91	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	DISCO DE FRENO	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
92	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	MORDAZA DE FRENO	200.000	200.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
93	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	FIBRAS DE FRENO	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
94	78180101-006	Cambiar tambor de freno c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	TAMBOR DE FRENO	800.000	800.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
95	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	TAMBOR DE FRENO	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
96	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CILINDRO DE FRENO	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
97	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	JUEGO DE REPARO	150.000	150.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
98	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BOMBA DE FRENO	350.000	350.000
--	----------------	-----------	-----------------	----------	----------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
99	78180101-006	Cambiar bomba central de freno					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BOMBA CENTRAL DE FRENO	1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
100	78180101-006	Cambiar servofreno					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	SERVOFRENO	1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
101	78180101-006	Reparar servofreno					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	SERVOFRENO	350.000	350.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
102	78180101-006	Cambiar depresor de freno					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	DEPRESOR DE FRENO	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
103	78180101-006	Cambiar caño flexible					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAÑO FLEXIBLE	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
104	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CABO DE FRENO	450.000	450.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
105	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 89 al 104					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	MANO DE OBRA	80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
106	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar faro delantero c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	FAROS DELANTEROS	800.000	800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
107	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	SEÑALERO	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
108	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	FARO TRASERO	650.000	650.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
109	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	FOCOS DE ALTA Y BAJA	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
110	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BUSCA HUELLAS	110.000	110.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
111	78180101-009	Cambiar otros focos c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	FOCOS	44.000	44.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
112	78180101-009	Cambiar fusible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	FUSIBLES	40.000	40.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
113	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	TERMINAL DE BATERIA	90.000	90.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
114	78180101-009	Cambiar relay luz alta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	LUZ ALTA Y BAJA	140.000	140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
115	78180101-009	Cambiar relay de señalero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	RELAY DE SEÑALERO	130.000	130.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
116	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BATERIA DE 90 AMP.	1.000.000	1.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

117	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BUJIAS	150.000	150.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
118	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BULBO DE ACEITE	140.000	140.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
119	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	RELAY DE TEMPERATURA	190.000	190.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
120	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	PARARBRISAS	300.000	300.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
121	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	LIMPIA PARABRISAS	1.200.000	1.200.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
122	78180101-009	Cambiar sensor del caudalímetro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	SENORES	1.000.000	1.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
123	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIAR SENSOR	1.000.000	1.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
124	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	SENSOR TEMPERATURA	500.000	500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
125	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIAR SENSOR	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
126	78180101-009	Cambiar sensor maf					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIAR SENSOR	950.000	950.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
127	78180101-009	Reprogramación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	ECU	1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
128	78180101-009	Reparación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	ECU	1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
129	78180101-009	Cambiar ECU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIAR ECU	6.800.000	6.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
130	78180101-009	Reparación de bocina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BOCINAS	150.000	150.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
131	78180101-009	Cambiar bocina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BOCINA	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
132	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Motor del levanta vidrio c/u	1.000.000	1.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
133	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio eléctrico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	pulsador del levanta vidrio eléctrico c/u	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
134	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 106 al 133	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Mano de obra	80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
135	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	ALTERNADOR COMPLETO	4.000.000	4.000.000
--	----------------	-----------	-----------------	----------	---------------------	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
136	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	ROTOR DE ALTERNADOR	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
137	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	ESTATOR DE ALTERNADOR	900.000	900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
138	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	PLACA DE DIODOS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
139	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	REGULADOR DE VOLTAJE	780.000	780.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
140	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
141	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	nacional	rotor de alternador	367.949	367.949

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
142	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	ALTERNADOR	283.299	283.299

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
143	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	POLEA DE ALTERNADOR	498.220	498.220

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
144	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	RULEMAN DE ALTERNADOR	312.597	312.597

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
145	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 135 al 144	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	MANO DE OBRA ÍTEMS 135 A 144	82.245	82.245

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
146	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	MOTOR DE ARRANQUE	5.072.893	5.072.893

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
147	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	INDUCIDO DE ARRANQUE	870.675	870.675

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
148	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	INDUCIDO DE ARRANQUE	246.205	246.205

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
149	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMPO DE ARRANQUE	1.038.220	1.038.220

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
150	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMPO DE ARRANQUE	266.496	266.496

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
151	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BENDIX DE ARRANQUE	534.740	534.740

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
152	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	RULEMAN DE ARRANQUE	348.270	348.270

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
153	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BUJE DE ARRANQUE	122.137	122.137

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

154	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	AUTOMATICO DE ARRANQUE	685.657	685.657	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
155	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 146 al 154					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	MANO DE OBRA X HORA	83.245	83.245	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
156	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar Motor completo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIO DE MOTOR COMPLETO	21.389.349	21.389.349	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
157	78180101-014	Cambiar Juego de Pistón					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	JGO DE PISTON	3.137.998	3.137.998	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
158	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	JGO DE CAMISA	1.258.633	1.258.633	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
159	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CASQUILLO DE BIELA	355.756	355.756	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
160	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CASQUILLO DE BANCADA	417.586	417.586	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
161	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CASQUILLO DE LEVA	264.903	264.903	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
162	78180101-014	Cambiar Buje de biela					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BUJE DE BIELA	241.915	241.915	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
163	78180101-014	Cambiar Juego de juntas					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	JGO DE JUNTAS	981.784	981.784

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	JGO DE VALVULAS	1.455.479	1.455.479

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	GUIAS DE VALVULA	164.920	164.920

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	78180101-014	Cambiar Juego de aros	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	JGO DE AROS	1.604.050	1.604.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	JUNTA DE TAPA MOTOR	723.531	723.531

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	78180101-014	Cambiar Junta carter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	JUNTA DE CARTER	265.738	265.738

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	78180101-014	Cambiar tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	TAPA DE MOTOR	5.109.828	5.109.828

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
170	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	PRUEBA HIDRAULICA DE TAPA	773.934	773.934

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	JGO DE CALCE LATERAL	305.341	305.341

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	78180101-014	Cambiar reten culata motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	RETEN DE CULATA	596.775	596.775

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
173	78180101-014	Cambiar reten frente motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	RETEN DE FRENTE MOTOR	600.403	600.403

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
174	78180101-014	Cambiar soporte motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	SOPORTE MOTOR	713.966	713.966

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
175	78180101-014	Cambiar tapa balancin	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	TAPA BALANCIN	934.767	934.767

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
176	78180101-014	Cambiar junta tapa balancín	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	TAPA BALANCIN	481.895	481.895

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
177	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	RECTIFICACION DE ASIENTO	503.057	503.057

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
178	78180101-014	Rectificación de cilindro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	RECTIFICACION DE CILINDRO	653.007	653.007

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
179	78180101-014	Cambiar arbol de leva	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	ARBOL DE LEVA	800.900	800.900

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
180	78180101-014	Cambiar cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CIGUEÑAL	4.146.591	4.146.591

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
181	78180101-014	Rectificación de cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Rectificación de cigüeñal	561.102	561.102

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

182	78180101-014	Rectificar tapa motor						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Rectificar tapa motor	696.540	696.540	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
183	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Mano de obra	1.197.330	1.197.330	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
184	78180101-015	Cambiar bomba de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	bomba de agua	1.042.996	1.042.996	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
185	78180101-015	Reparar bomba de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Reparar bomba de agua	285.518	285.518	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
186	78180101-015	Cambiar termostato de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar termostato de agua	386.362	386.362	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
187	78180101-014	Cambiar bomba de aceite					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar bomba de aceite	3.850.924	3.850.924	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
188	78180101-014	Cambiar kit de cadena de distribución					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar kit de cadena de distribución	2.492.308	2.492.308	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
189	78180101-014	Cambiar correa dentada					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar correa dentada	727.981	727.981	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
190	78180101-014	Cambiar tensor de correa dentada					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar tensor de correa dentada	906.954	906.954	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
191	78180101-014	Cambiar ruleman tensor de correa					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	RULEMAN DE TENSOR	994.021	994.021

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
192	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BOMBA DE ALTA	834.397	834.397

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
193	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	BOMBA DE ALTA	10.714.142	10.714.142

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
194	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar pico inyector electrónico c/u	2.428.216	2.428.216

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
195	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Reparar pico inyectores c/u	558.808	558.808

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
196	78180101-013	Calibrar pico inyector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Calibrar pico inyector	237.017	237.017

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
197	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar embrague de ventilador	695.331	695.331

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
198	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar aleta del ventilador	377.293	377.293

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
199	78180101-9996	Cambiar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar radiador	2.679.745	2.679.745

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
200	78180101-9996	Limpieza de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Limpieza de radiador	331.340	331.340

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
201	78180101-9996	Reparar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Reparar radiador	300.102	300.102

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
202	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar tapa de radiador	245.482	245.482

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
203	78180101-014	Regular válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Regular válvulas	249.110	249.110

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
204	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Limpieza de tanque de combustible	311.992	311.992

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
205	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar tapa de tanque de combustible	306.551	306.551

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
206	78180101-010	Cambiar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar turbo	6.880.753	6.880.753

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
207	78180101-010	Reparar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Reparar turbo	1.561.294	1.561.294

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
208	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar tapon de carter c/ arandela	171.716	171.716

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
209	78180101-014	Cambiar correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar correa POLY V	469.439	469.439

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

210	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar tensor de correa POLY V	854.955	854.955	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
211	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar polea libre de correa POLY V	723.749	723.749	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
212	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 156 al 182 y 184 al 211					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 156 al 182 y 184 al 211	83.245	83.245	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
213	78180101-016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	5.816.594	5.816.594	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
214	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	1.304.490	1.304.490	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
215	78180101-016	Cambiar aceite del compresor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite del compresor	198.321	198.321	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
216	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.	2.239.570	2.239.570	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
217	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.	547.394	547.394	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
218	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.	2.545.516	2.545.516	

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
219	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.	562.295	562.295
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
220	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIAR TURBINA DE A. A.	1.159.086	1.159.086
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
221	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	REPARAR TURBINA DE A. A.	311.040	311.040
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
222	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.	317.433	317.433
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
223	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	804.166	804.166
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
224	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	414.175	414.175
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
225	78180101-016	REPARAR CAÑERÍA DE A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	REPARAR CAÑERÍA DE A. A.	170.115	170.115
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
226	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CARGA DE GAS A. A.	435.338	435.338
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
227	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar tensor de correas del A/A	386.967	386.967
DATOS DEL ÍTEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
228	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desagüe)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desagüe)	657.844	657.844

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
229	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 213 al 228	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 213 al 228	83.245	83.245

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar aceite motor p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite motor p/litro	58.045	58.045

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar filtro de combustible	229.471	229.471

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar pre filtro de combustible	189.856	189.856

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar filtro de aceite	224.513	224.513

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	78180101-9994	Cambiar filtro de aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar filtro de aire	291.664	291.664

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL		58.045	58.045

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	62.882	62.882

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	62.882	62.882

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	62.882	62.882

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar liquido refrigerante/ anticongelante (por galon)	82.231	82.231

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar fluido de freno/ embrague (500 ml.)	79.812	79.812

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Lavado, engrase y pulverizado	102.452	102.452

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	215.251	215.251

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 230 al 242	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 230 al 242	83.245	83.245

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Vulcanización de cubiertas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	SERVICIO DE GOMERIA	110.044	110.044

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	78180101-007	Rotación de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Rotación de ruedas	58.045	58.045

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambio de cubierta c/u	65.301	65.301
--	----------------	-----------	-----------------	----------	------------------------	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
247	78180101-007	Cambio de pico c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambio de pico c/u	67.719	67.719

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
248	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 244 al 247					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Mano de obra	83.245	83.245

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
249	78180201-001	ACCESORIOS / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	568.357	568.357

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
250	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	483.708	483.708

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
251	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	689.285	689.285

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
252	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Reparar mecanismo del levanta vidrio	370.485	370.485

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
253	78180101-9997	Polarizado completo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Polarizado completo	931.139	931.139

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
254	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 249 al 253					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 249 al 253	83.245	83.245

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
255	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar caja de transmisión					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar caja de transmision	9.127.146	9.127.146
--	----------------	-----------	-----------------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar anillos sincronizadores	469.198	469.198

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar engranajes	1.172.993	1.172.993

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
258	78180101-002	Cambiar eje ranurado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar eje ranurado	1.489.822	1.489.822

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	78180101-002	Cambiar eje cuádruple	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar eje cuádruple	1.214.108	1.214.108

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar ruleman	270.877	270.877

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
261	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar retén	166.879	166.879

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
262	78180101-002	Cambiar selectores de cambio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar selectores de cambio	478.871	478.871

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
263	78180101-002	Cambiar juego de junta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar juego de junta	674.773	674.773

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
264	78180101-002	Cambiar soporte de caja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Cambiar soporte de caja	749.748	749.748
--	----------------	-----------	-----------------	----------	-------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
265	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 255 al 264					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	FORD RANGER 4X4	NACIONAL	Mano de obra	67.394	67.394

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
266	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar reductora del 4x4					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar reductora del 4x4	6.413.269	6.413.269

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
267	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar cadena de transferencia	2.249.244	2.249.244

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
268	78180101-002	Cambiar engranajes					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar engranajes	769.097	769.097

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
269	78180101-002	Cambiar ruleman					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar ruleman	319.248	319.248

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
270	78180101-002	Cambiar retén					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar retén	135.438	135.438

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
271	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 266 al 270					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 266 al 270	67.394	67.394

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
272	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar cardan trasero					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX 4X4	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar cardan trasero	2.745.045	2.745.045

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
273	78180101-002	Cambiar centralizador cardan					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SEVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX 4X4	NACIONAL	Cambiar centralizador cardan	667.547	667.547

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
274	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SEVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX 4X4	NACIONAL	Cambiar cruceta cardan trasero	445.012	445.012

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
275	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SEVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX 4X4	NACIONAL	Cambiar cardan del 4x4	1.850.185	1.850.185

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
276	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SEVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX 4X4	NACIONAL	Cambiar cruceta cardan del 4x4	411.052	411.052

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
277	78180101-002	Cambiar reten de piñón		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SEVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX 4X4	NACIONAL	Cambiar reten de piñón	183.809	183.809

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
278	78180101-002	Cambiar rúleman de piñón		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SEVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX 4X4	NACIONAL	Cambiar rúleman de piñón	495.801	495.801

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
279	78180101-002	Cambiar ruleman de corona		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SEVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX 4X4	NACIONAL	Cambiar ruleman de corona	476.453	476.453

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
280	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SEVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX 4X4	NACIONAL	Cambiar corona y piñón diferencial	3.313.403	3.313.403

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
281	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	222.506	222.506

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
282	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar calce del engranaje del planetario	222.506	222.506
--	----------------	-----------	-------------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
283	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar rulemanes de diferencial	338.596	338.596

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
284	78180101-002	Cambiar engranaje del satellite planetario					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar engranaje del satellite planetario	1.088.344	1.088.344

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
285	78180101-002	Cambiar brida de diferencial					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar brida de diferencial	413.570	413.570

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
286	78180101-002	Cambiar reten de brida					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar reten de brida	268.458	268.458

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
287	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar motor encastre del 4x4	3.204.569	3.204.569

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
288	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	575.613	575.613

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
289	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar ruleman de masa delantera	515.150	515.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
290	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar reten de masa delantera	224.924	224.924

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
291	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar tuerca de masa delantera	130.601	130.601

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
292	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar homocinetica c/u	1.934.834	1.934.834
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
293	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	278.133	278.133
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
294	78180101-002	Cambiar triceta de transmision c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar triceta de transmision c/u	611.891	611.891
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
295	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)	991.602	991.602
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
296	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar prisionero con tuerca c/u	72.556	72.556
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
297	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 272 al 296					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	67.394	67.394
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
298	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar cremallera de dirección					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar cremallera de dirección	4.510.581	4.510.581
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
299	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	840.945	840.945
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
300	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar brazo precat c/u	447.430	447.430
--	----------------	-----------	-------------	----------	--------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
301	78180101-003	Cambiar muñequines c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar muñequines c/u	394.223	394.223

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
302	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar bomba de dirección hidráulica	3.301.310	3.301.310

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
303	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Reparar bomba de dirección hidráulica	644.410	644.410

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
304	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	295.062	295.062

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
305	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	212.832	212.832

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
306	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	241.854	241.854

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
307	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Alineación y balanceo de ruedas	258.784	258.784

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
308	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.	106.416	106.416

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
309	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	59.255	59.255

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
310	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar reservorio de fluido de D/H	665.099	665.099

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
311	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 298 al 310	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 298 al 310	67.394	67.394

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
312	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar amortiguador delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar amortiguador delantero c/u	713.470	713.470

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
313	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar espiral de suspensión c/u	478.871	478.871

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
314	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar buje amortiguador c/u	55.626	55.626

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
315	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar barra estabilizadora	744.911	744.911

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
316	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	154.787	154.787

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
317	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar buje parrilla superior ambos	423.245	423.245

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
318	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL		423.245	423.245
--	----------------	-----------	-------------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
319	78180101-004	Cambiar rótula inferior					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar rótula inferior	464.360	464.360

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
320	78180101-004	Cambiar rótula superior					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar rótula superior	413.570	413.570

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
321	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar brazo bieleta c/u	278.133	278.133

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
322	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar buje elásticos completo	766.678	766.678

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
323	78180101-004	Cambiar grillete de elástico					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar grillete de elástico	321.666	321.666

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
324	78180101-004	Cambiar centro elástico					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar centro elástico	147.531	147.531

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
325	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar amortiguador trasero c/u	510.313	510.313

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
326	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar barra torsión de suspensión	786.026	786.026

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
327	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar buje barra de torsión	157.205	157.205

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
328	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 312 al 327	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mano de obra	67.394	67.394

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
329	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar disco de embrague	1.426.940	1.426.940

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
330	78180101-005	Reparar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Reparar disco de embrague	206.892	206.892

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
331	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar cojinete de empuje	495.801	495.801

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
332	78180101-005	Cambiar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar plato de presión	1.156.063	1.156.063

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
333	78180101-005	Reparar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Reparar plato de presión	276.641	276.641

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
334	78180101-005	Cambiar rúleman piloto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar rúleman piloto	316.829	316.829

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
335	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar juego reparación bomba central embrague	199.283	199.283

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
336	78180101-005	Cambiar reten de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar reten de bancada	249.110	249.110

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

337	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	181.528	181.528	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
338	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar bomba central de embrague	786.026	786.026	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
339	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar bomba auxiliar de embrague	628.821	628.821	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
340	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar horquilla de embrague	391.804	391.804	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
341	78180101-005	Rectificación volante motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Rectificación volante motor	273.296	273.296	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
342	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 329 al 341					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mano de obra	67.394	67.394	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
343	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	507.894	507.894	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
344	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar disco de freno c/u	950.487	950.487	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
345	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Rectificar disco de freno (ambos)	261.203	261.203	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
346	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	166.311	166.311

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
347	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	636.077	636.077

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
348	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	261.203	261.203

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
349	78180101-006	Cambiar tambor de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar tambor de freno c/u	986.765	986.765

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
350	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	633.658	633.658

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
351	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	172.651	172.651

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
352	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar juego reparo bomba central freno	329.904	329.904

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
353	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar bomba central de freno	1.543.030	1.543.030

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
354	78180101-006	Cambiar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar servofreno	1.838.092	1.838.092

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
355	78180101-006	Reparar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Reparar servofreno	343.854	343.854

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
356	78180101-006	Cambiar depresor de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar depresor de freno	2.104.131	2.104.131

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
357	78180101-006	Cambiar caño flexible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar caño flexible	217.669	217.669

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
358	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar cabo de freno de mano	454.686	454.686

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
359	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 343 al 358	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 343 al 358	67.394	67.394

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
360	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar faro delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar faro delantero c/u	904.535	904.535

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
361	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar faro señalero c/u	519.987	519.987

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
362	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar faro trasero c/u	677.192	677.192

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
363	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar focos de luz altay baja c/u	82.231	82.231

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
364	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar focos busca huellas c/u	108.834	108.834
--	----------------	-----------	-------------	----------	---------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
365	78180101-009	Cambiar otros focos c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar otros focos c/u	21.767	21.767

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
366	78180101-009	Cambiar fusible					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar fusible	14.511	14.511

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
367	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar terminal de batería c/u	44.743	44.743

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
368	78180101-009	Cambiar relay luz alta					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar relay luz alta	171.716	171.716

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
369	78180101-009	Cambiar relay de señalero					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar relay de señalero	171.716	171.716

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
370	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar batería de 90 Amper	700.553	700.553

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
371	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar bujías incandescentes c/u	147.531	147.531

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
372	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar bulbo de aceite	256.366	256.366

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
373	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	171.716	171.716

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
374	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Reparar sistema limpia parabrisas	166.311	166.311

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
375	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar motor limpia parabrisas	761.841	761.841

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
376	78180101-009	Cambiar sensor del caudalímetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar sensor del caudalímetro	846.490	846.490

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
377	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar sensor del regulador de presión	1.504.333	1.504.333

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
378	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar sensor de temperatura del combustible	711.052	711.052

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
379	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar sensor de velocímetro	989.184	989.184

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
380	78180101-009	Cambiar sensor maf	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar sensor ma	894.861	894.861

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
381	78180101-009	Reprogramación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Reprogramación de ECU	1.414.847	1.414.847

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
382	78180101-009	Reparación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Reparación de ECU	1.430.673	1.430.673

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

383	78180101-009	Cambiar ECU						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar ECU	9.069.533	9.069.533	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
384	78180101-009	Reparación de bocina					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Reparación de bocina	162.506	162.506	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
385	78180101-009	Cambiar bocina					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar bocina	737.655	737.655	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
386	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	495.801	495.801	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
387	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u	266.040	266.040	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
388	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 360 al 387					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mano de obra	67.394	67.394	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
389	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	3.398.052	3.398.052	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
390	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	515.150	515.150	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
391	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	365.200	365.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
392	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR PLACA DE DIODOS	273.296	273.296

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
393	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	643.332	643.332

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
394	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	285.388	285.388

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
395	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	175.187	175.187

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
396	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	137.143	137.143

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
397	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	507.894	507.894

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
398	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	333.759	333.759

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
399	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 389 al 398	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 389 al 398	67.394	67.394

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
400	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	4.002.687	4.002.687

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
401	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	447.430	447.430

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
402	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	137.143	137.143

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
403	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	495.801	495.801

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
404	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	130.802	130.802

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
405	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	437.756	437.756

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
406	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	224.924	224.924

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
407	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	84.649	84.649

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
408	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	471.615	471.615

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
409	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 400 al 408	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mano de obra	67.394	67.394

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
410	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar Juego de Pistón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar Juego de Pistón	1.876.789	1.876.789
--	----------------	-----------	-------------	----------	-------------------------	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
411	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar Juego de Camisa	1.032.718	1.032.718

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
412	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar Casquillo de biela	370.037	370.037

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
413	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar Casquillo de bancada	553.846	553.846

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
414	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar Casquillo de leva	428.082	428.082

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
415	78180101-014	Cambiar Buje de biela					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar Buje de biela	169.298	169.298

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
416	78180101-014	Cambiar Juego de juntas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar Juego de juntas	1.071.414	1.071.414

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
417	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar Juego de válvulas	1.039.973	1.039.973

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
418	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar Guías de válvulas	316.829	316.829

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
419	78180101-014	Cambiar Juego de aros					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar Juego de aros	979.509	979.509

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
420	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar Junta tapa motor	440.175	440.175

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
421	78180101-014	Cambiar Junta carter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar Junta carter	278.133	278.133

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
422	78180101-014	Cambiar tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar tapa motor	2.973.999	2.973.999

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
423	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Prueba hidraulica de tapa motor	532.080	532.080

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
424	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar juego de calce lateral	365.200	365.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
425	78180101-014	Cambiar reten culata motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar reten culata motor	186.228	186.228

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
426	78180101-014	Cambiar reten frente motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar reten frente motor	249.110	249.110

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
427	78180101-014	Cambiar soporte motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar soporte motor	536.916	536.916

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
428	78180101-014	Cambiar tapa balancin	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar tapa balancin	931.139	931.139

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

429	78180101-014	Cambiar junta tapa balancín						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar junta tapa balancín	1.419.718	1.419.718	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
430	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	442.593	442.593	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
431	78180101-014	Rectificación de cilindro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Rectificación de cilindro	568.357	568.357	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
432	78180101-014	Cambiar arbol de leva					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar arbol de leva	1.252.808	1.252.808	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
433	78180101-014	Cambiar cigüeñal					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar cigüeñal	4.026.873	4.026.873	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
434	78180101-014	Rectificación de cigüeñal					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Rectificación de cigüeñal	519.987	519.987	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
435	78180101-014	Rectificar tapa motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Rectificar tapa motor	592.543	592.543	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
436	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mano de obra Reparación Gral.motor	999.496	999.496	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
437	78180101-015	Cambiar bomba de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar bomba de agua	1.422.103	1.422.103	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
438	78180101-015	Reparar bomba de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Reparar bomba de agua	324.831	324.831

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
439	78180101-015	Cambiar termostato de agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar termostato de agua	290.225	290.225

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
440	78180101-014	Cambiar bomba de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar bomba de aceite	1.153.645	1.153.645

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
441	78180101-014	Cambiar kit cadena de distribución	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar kit cadena de distribución	773.934	773.934

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
442	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	585.287	585.287

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
443	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	cambiar Bomba de alta potencia	5.804.501	5.804.501

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
444	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar pico inyector electrónico c/u	2.375.008	2.375.008

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
445	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Reparar pico inyectores c/u	324.831	324.831

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
446	78180101-013	Calibrar pico inyector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Calibrar pico inyector	241.854	241.854

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
447	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar embrague de ventilador	640.914	640.914

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
448	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar aleta del ventilador	573.195	573.195

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
449	78180101-9996	Cambiar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar radiador	3.192.476	3.192.476

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
450	78180101-9996	Limpieza de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Limpieza de radiador	362.781	362.781

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
451	78180101-9996	Reparar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Reparar radiador	244.936	244.936

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
452	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar tapa de radiador	1.088.344	1.088.344

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
453	78180101-014	Regular válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Regular válvulas	362.781	362.781

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
454	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Limpieza de tanque de combustible	290.225	290.225

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
455	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar tapa de tanque de combustible	304.736	304.736

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
456	78180101-010	Cambiar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar turbo	6.324.488	6.324.488

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

457	78180101-010	Reparar turbo						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Reparar turbo	1.158.017	1.158.017	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
458	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar tapon de carter c/ arandela	181.391	181.391	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
459	78180101-014	Cambiar correa POLY V					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar correa POLY V	435.338	435.338	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
460	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar tensor de correa POLY V	544.172	544.172	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
461	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar polea libre de correa POLY V	280.551	280.551	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
462	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 410 al 435 y 437 al 461					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mano de obra	67.394	67.394	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
463	78180101-016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	4.317.098	4.317.098	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
464	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	422.480	422.480	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
465	78180101-016	Cambiar aceite del compresor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar aceite del compresor	145.113	145.113	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
466	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.	2.225.059	2.225.059

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
467	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.	359.072	359.072

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
468	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.	2.261.337	2.261.337

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
469	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.	346.390	346.390

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
470	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR TURBINA DE A. A.	677.192	677.192

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
471	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	REPARAR TURBINA DE A. A.	130.802	130.802

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
472	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.	249.110	249.110

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
473	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	580.450	580.450

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
474	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	261.203	261.203

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
475	78180101-016	REPARAR CAÑERÍA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	REPARAR CAÑERÍA DE A. A.	172.651	172.651
--	----------------	-----------	-------------	----------	--------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
476	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CARGA DE GAS A. A.	286.967	286.967

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
477	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar tensor de correas del A/A	266.040	266.040

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
478	78180101-016	Cambiar correa de A. A.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar correa de A.	266.040	266.040

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
479	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)	592.543	592.543

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
480	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 463 al 479					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 463 al 479	67.394	67.394

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
481	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar aceite motor p/litro					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar aceite motor p/litro	43.534	43.534

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
482	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar filtro de combustible	145.113	145.113

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
483	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar pre filtro de combustible	113.671	113.671

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
484	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar filtro de aceite	118.509	118.509

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
485	78180101-9994	Cambiar filtro de aire	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar filtro de aire	215.251	215.251

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
486	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar aceite de caja p/litro	44.743	44.743

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
487	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	60.464	60.464

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
488	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	60.464	60.464

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
489	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	55.626	55.626

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
490	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar liquido refrigerante/ anticongelante (por galon)	108.834	108.834

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
491	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar fluido de freno/ embrague (500 ml.)	48.371	48.371

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
492	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Lavado, engrase y pulverizado	102.452	102.452

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
493	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	174.135	174.135

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

494	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 481 al 493						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 481 al 493	67.394	67.394	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
495	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Vulcanización de cubiertas c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	SERVICIO DE GOMERIA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Vulcanización de cubiertas c/u	101.579	101.579	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
496	78180101-007	Rotación de ruedas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Rotación de ruedas	36.278	36.278	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
497	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)	26.604	26.604	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
498	78180101-007	Cambio de pico c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Cambio de pico c/u	73.766	73.766	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
499	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 495 al 498					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 495 al 498	67.394	67.394	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
500	78180201-001	ACCESORIOS / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	ACCESORIOS / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	442.593	442.593	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
501	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	321.666	321.666	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
502	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	495.801	495.801	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
503	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Reparar mecanismo del levanta vidrio	219.573	219.573

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
504	78180101-9997	Polarizado completo		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Polarizado completo	955.324	955.324

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
505	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 500 al 504		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	ISUZU D-MAX	NACIONAL	Mano de obra	67.394	67.394

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
506	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar caja de transmision		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar caja de transmision	12.437.062	12.437.062

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
507	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar anillos sincronizadores	536.916	536.916

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
508	78180101-002	Cambiar engranajes		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar engranajes	1.422.103	1.422.103

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
509	78180101-002	Cambiar eje ranurado		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar eje ranurado	1.436.614	1.436.614

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
510	78180101-002	Cambiar eje cuádruple		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar eje cuádruple	1.567.215	1.567.215

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
511	78180101-002	Cambiar ruleman		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar ruleman	319.248	319.248

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
512	78180101-002	Cambiar retén		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar retén	147.531	147.531
--	----------------	-----------	------------------	----------	---------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
513	78180101-002	Cambiar selectores de cambio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar selectores de cambio	834.397	834.397

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
514	78180101-002	Cambiar juego de junta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar juego de junta	307.155	307.155

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
515	78180101-002	Cambiar soporte de caja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar soporte de caja	810.212	810.212

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
516	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 506 al 515	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 506 al 515	67.394	67.394

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
517	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar reductora del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar reductora del 4x4	6.349.860	6.349.860

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
518	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar cadena de transferencia	2.847.972	2.847.972

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
519	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar engranajes	1.422.103	1.422.103

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
520	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar ruleman	319.248	319.248

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
521	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar retén	135.438	135.438
--	----------------	-----------	------------------	----------	---------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
522	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 517 al 521					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Mano de obra por hora	67.394	67.394

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
523	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar cardan trasero					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar cardan trasero	5.066.846	5.066.846

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
524	78180101-002	Cambiar centralizador cardan					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar centralizador cardan	740.074	740.074

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
525	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar cruceta cardan trasero	541.753	541.753

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
526	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar cardan del 4x4	1.915.485	1.915.485

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
527	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar cruceta cardan del 4x4	1.221.364	1.221.364

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
528	78180101-002	Cambiar reten de piñón					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar reten de piñón	195.902	195.902

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
529	78180101-002	Cambiar rúleman de piñón					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar rúleman de piñón	488.545	488.545

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
530	78180101-002	Cambiar ruleman de corona					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar ruleman de corona	469.198	469.198

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
531	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar corona y piñón diferencial	3.240.846	3.240.846

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
532	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	394.223	394.223

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
533	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar calce del engranaje del planetario	394.223	394.223

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
534	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar rulemanes de diferencial	549.009	549.009

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
535	78180101-002	Cambiar engranaje del satelite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar engranaje del satelite planetario	2.285.523	2.285.523

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
536	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar brida de diferencial	568.357	568.357

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
537	78180101-002	Cambiar reten de brida	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar reten de brid	268.458	268.458

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
538	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar motor encastre del 4x4	3.869.667	3.869.667

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
539	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	575.613	575.613

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

540	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar ruleman de masa delantera	1.281.828	1.281.828	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
541	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar reten de masa delantera	224.924	224.924	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
542	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar tuerca de masa delantera	130.601	130.601	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
543	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar homocinetica c/u	1.422.103	1.422.103	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
544	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	311.992	311.992	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
545	78180101-002	Cambiar triceta de transmision c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar triceta de transmision c/u	507.894	507.894	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
546	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)	991.602	991.602	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
547	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar prisionero con tuerca c/u	72.556	72.556	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
548	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 523 al 547					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Mano de obra	67.394	67.394	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
549	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar cremallera de dirección					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar cremallera de dirección	5.671.481	5.671.481

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
550	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	974.133	974.133

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
551	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar brazo precat c/u	524.824	524.824

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
552	78180101-003	Cambiar muñequines c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar muñequines c/u	512.731	512.731

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
553	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bomba de dirección hidráulica	3.591.535	3.591.535

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
554	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar bomba de dirección hidráulica	720.500	720.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
555	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	493.383	493.383

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
556	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	282.969	282.969

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
557	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	241.854	241.854

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
558	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Alineación y balanceo de ruedas	258.784	258.784

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
559	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.	106.416	106.416
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
560	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	59.255	59.255
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
561	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar reservorio de fluido de D/H	829.560	829.560
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
562	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 549 al 561					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Mano de obra	67.394	67.394
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
563	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar amortiguador delantero c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar amortiguador delantero c/u	921.464	921.464
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
564	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar espiral de suspensión c/u	974.672	974.672
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
565	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar buje amortiguador c/u	55.626	55.626
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
566	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar barra estabilizadora	841.653	841.653
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
567	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	154.787	154.787
DATOS DEL ÍTEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
568	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar buje parrilla superior ambos	440.175	440.175

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
569	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar buje parrilla inferior ambos	503.057	503.057

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
570	78180101-004	Cambiar rótula inferior	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar rótula inferior	464.360	464.360

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
571	78180101-004	Cambiar rótula superior	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar rótula superior	413.570	413.570

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
572	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar brazo bieleta c/u	278.133	278.133

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
573	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar buje elásticos completo	802.956	802.956

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
574	78180101-004	Cambiar grillete de elástico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar grillete de elástico	321.666	321.666

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
575	78180101-004	Cambiar centro elástico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar centro elástico	147.531	147.531

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
576	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar amortiguador trasero c/u	423.245	423.245

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
577	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar barra torsión de suspensión	786.026	786.026

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
578	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar buje barra de torsión	181.391	181.391

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
579	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 563 al 578	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 563 al 578	67.394	67.394

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
580	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar disco de embrague	1.337.454	1.337.454

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
581	78180101-005	Reparar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Reparar disco de embrague	206.892	206.892

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
582	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar cojinete de empuje	539.335	539.335

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
583	78180101-005	Cambiar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar plato de presión	1.160.900	1.160.900

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
584	78180101-005	Reparar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Reparar plato de presión	206.892	206.892

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
585	78180101-005	Cambiar rúleman piloto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar rúleman piloto	353.107	353.107

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
586	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar juego reparación bomba central embrague	199.283	199.283
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
587	78180101-005	Cambiar reten de bancada					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar reten de bancada	249.110	249.110
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
588	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	181.528	181.528
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
589	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar bomba central de embrague	786.026	786.026
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
590	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar bomba auxiliar de embrague	628.821	628.821
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
591	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar horquilla de embrague	379.711	379.711
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
592	78180101-005	Rectificación volante motor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Rectificación volante motor	273.296	273.296
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
593	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 580 al 592					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 580 al 592	67.394	67.394
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
594	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/ C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	544.172	544.172
--	----------------	-----------	------------------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
595	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar disco de freno c/u	1.035.136	1.035.136

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
596	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Rectificar disco de freno (ambos)	261.203	261.203

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
597	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	166.311	166.311

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
598	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	636.077	636.077

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
599	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	261.203	261.203

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
600	78180101-006	Cambiar tambor de freno trasero c/u (freno de mano)					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tambor de freno trasero c/u (freno de mano)	950.487	950.487

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
601	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	706.215	706.215

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
602	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	206.892	206.892

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
603	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar juego reparo bomba central freno	329.904	329.904

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
604	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar bomba central de freno	1.543.030	1.543.030

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
605	78180101-006	Cambiar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar servofreno	2.684.582	2.684.582

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
606	78180101-006	Reparar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Reparar servofreno	413.603	413.603

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
607	78180101-006	Cambiar depresor de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar depresor de freno	2.237.151	2.237.151

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
608	78180101-006	Cambiar caño flexible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar caño flexible	217.669	217.669

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
609	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar cabo de freno de mano	454.686	454.686

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
610	78180101-006	Cambiar fluido de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA 4X4 HILUX	NACIONAL	Cambiar fluido de freno	53.208	53.208

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
611	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 594 al 610	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 594 al 610	67.394	67.394

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
612	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar faro delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar faro delantero c/u	989.202	989.202
--	----------------	-----------	------------------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
613	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar faro señalero c/u	628.821	628.821

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
614	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar faro trasero c/u	677.192	677.192

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
615	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar focos de luz altay baja c/u	82.231	82.231

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
616	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar focos busca huellas c/u	108.834	108.834

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
617	78180101-009	Cambiar otros focos c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar otros focos c/u	21.767	21.767

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
618	78180101-009	Cambiar fusible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar fusible	14.511	14.511

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
619	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar terminal de batería c/u	44.744	44.744

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
620	78180101-009	Cambiar relay luz alta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar relay luz alta	171.716	171.716

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
621	78180101-009	Cambiar relay de señalero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar relay de señalero		

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar relay de señalero	171.716	171.716

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
622	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar batería de 90 Amper	700.553	700.553

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
623	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bujías incandescentes c/u	147.531	147.531

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
624	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bulbo de aceite	256.366	256.366

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
625	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	171.716	171.716

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
626	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar sistema limpia parabrisas	166.311	166.311

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
627	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar motor limpia parabrisas	761.841	761.841

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
628	78180101-009	Cambiar sensor del caudalímetro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar sensor del caudalímetro	846.490	846.490

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
629	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar sensor del regulador de presión	1.673.631	1.673.631

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
630	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar sensor de temperatura del combustible	686.866	686.866

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
631	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar sensor de velocímetro	1.102.855	1.102.855

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
632	78180101-009	Cambiar sensor maf	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar sensor maf Cantidad: 1	749.748	749.748

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
633	78180101-009	Reprogramación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reprogramación de ECU	1.414.847	1.414.847

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
634	78180101-009	Reparación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparación de ECU	1.532.126	1.532.126

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
635	78180101-009	Cambiar ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar ECU	10.762.513	10.762.513

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
636	78180101-009	Reparación de bocina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparación de bocina	162.506	162.506

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
637	78180101-009	Cambiar bocina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bocina	737.655	737.655

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
638	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	495.801	495.801

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
639	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio eléctrico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar pulsador del levanta vidrio eléctrico c/u	266.040	266.040

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

640	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 612 al 639						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 612 al 639	67.394	67.394	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
641	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	5.381.256	5.381.256	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
642	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	515.150	515.150	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
643	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	365.200	365.200	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
644	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR PLACA DE DIODOS	273.296	273.296	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
645	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	643.332	643.332	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
646	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	285.388	285.388	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
647	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	175.187	175.187	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
648	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	137.143	137.143	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
649	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	507.894	507.894

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
650	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	333.759	333.759

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
651	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 641 al 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 641 al 650	67.394	67.394

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
652	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	4.849.177	4.849.177

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
653	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	447.430	447.430

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
654	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	137.143	137.143

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
655	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	495.801	495.801

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
656	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	130.802	130.802

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
657	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	437.756	437.756

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
658	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	224.924	224.924

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
659	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	84.649	84.649

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
660	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	471.615	471.615

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
661	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 652 al 660	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora	67.394	67.394

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
662	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar Juego de Pistón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Juego de Pistón	1.876.789	1.876.789

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
663	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Juego de Camisa	1.032.718	1.032.718

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
664	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Casquillo de biela	370.037	370.037

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
665	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Casquillo de bancada	553.846	553.846

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
666	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Casquillo de leva	428.082	428.082

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
667	78180101-014	Cambiar Buje de biela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Buje de biela	169.298	169.298
--	----------------	-----------	------------------	----------	-----------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
668	78180101-014	Cambiar Juego de juntas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Juego de juntas	1.071.414	1.071.414

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
669	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Juego de válvulas	1.039.973	1.039.973

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
670	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Guías de válvulas	316.829	316.829

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
671	78180101-014	Cambiar Juego de aros					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Juego de aros	676.176	676.176

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
672	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Junta tapa motor	440.175	440.175

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
673	78180101-014	Cambiar Junta carter					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Junta carter	278.133	278.133

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
674	78180101-014	Cambiar tapa motor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tapa motor	5.069.012	5.069.012

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
675	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Prueba hidraulica de tapa motor	532.080	532.080

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
676	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar juego de calce lateral	365.200	365.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
677	78180101-014	Cambiar reten culata motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar reten culata motor	186.228	186.228

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
678	78180101-014	Cambiar reten frente motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar reten frente motor	249.110	249.110

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
679	78180101-014	Cambiar soporte motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar soporte motor	536.916	536.916

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
680	78180101-014	Cambiar tapa balancin	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tapa balancin	2.092.039	2.092.039

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
681	78180101-014	Cambiar junta tapa balancín	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar junta tapa balancín	345.851	345.851

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
682	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	490.964	490.964

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
683	78180101-014	Rectificación de cilindro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Rectificación de cilindro	781.189	781.189

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
684	78180101-014	Cambiar arbol de leva	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar arbol de leva	1.705.072	1.705.072

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
685	78180101-014	Cambiar cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar cigüeñal	5.731.945	5.731.945

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

686	78180101-014	Rectificación de cigüeñal						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Rectificación de cigüeñal	519.987	519.987	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
687	78180101-014	Rectificar tapa motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Rectificar tapa motor	592.543	592.543	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
688	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra Reparación Gral.motor	999.496	999.496	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
689	78180101-015	Cambiar bomba de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bomba de agua	1.422.103	1.422.103	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
690	78180101-015	Reparar bomba de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar bomba de agua	324.831	324.831	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
691	78180101-015	Cambiar termostato de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar termostato de agua	290.225	290.225	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
692	78180101-014	Cambiar bomba de aceite					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bomba de aceite	1.153.645	1.153.645	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
693	78180101-014	Cambiar kit de correa de distribución (correa dentada, tensor y polea de tensor)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar kit de correa de distribución (correa dentada, tensor y polea de tensor)	773.934	773.934	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
694	78180101-014	Cambiar correa dentada					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar correa dentada	585.287	585.287	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
695	78180101-014	Cambiar tensor de correa dentada					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tensor de correa dentada	423.245	423.245

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
696	78180101-014	Cambiar ruleman tensor de correa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar ruleman tensor de correa	341.015	341.015

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
697	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	810.212	810.212

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
698	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	cambiar Bomba de alta potencia	7.444.273	7.444.273

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
699	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar pico inyector electrónico c/u	2.290.359	2.290.359

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
700	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar pico inyectores c/u	324.831	324.831

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
701	78180101-013	Calibrar pico inyector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Calibrar pico inyector	241.854	241.854

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
702	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar embrague de ventilador	604.635	604.635

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
703	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar aleta del ventilador	573.195	573.195

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
704	78180101-9996	Cambiar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar radiador	2.902.251	2.902.251

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
705	78180101-9996	Limpieza de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Limpieza de radiador	362.781	362.781

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
706	78180101-9996	Reparar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar radiador	244.936	244.936

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
707	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tapa de radiador	224.924	224.924

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
708	78180101-014	Regular válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Regular válvulas	157.205	157.205

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
709	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Limpieza de tanque de combustible	290.225	290.225

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
710	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tapa de tanque de combustible	304.736	304.736

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
711	78180101-010	Cambiar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar turbo	7.932.819	7.932.819

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
712	78180101-010	Reparar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar turbo	1.158.017	1.158.017

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
713	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tapon de carter c/ arandela	224.924	224.924

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

714	78180101-014	Cambiar correa POLY V						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar correa POLY V	556.265	556.265	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
715	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tensor de correa POLY V	382.130	382.130	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
716	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar polea libre de correa POLY V	292.643	292.643	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
717	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 662 al 687 y 689 al 716					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 662 al 687 y 689 al 716	67.394	67.394	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
718	78180101-016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	4.534.767	4.534.767	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
719	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	422.480	422.480	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
720	78180101-016	Cambiar aceite del compresor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite del compresor	145.113	145.113	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
721	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUINONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.	2.645.885	2.645.885	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
722	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.	359.072	359.072
--	----------------	-----------	------------------	----------	------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
723	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.	2.931.273	2.931.273

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
724	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.	346.390	346.390

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
725	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR TURBINA DE A. A.	701.377	701.377

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
726	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR TURBINA DE A. A.	130.802	130.802

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
727	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.	249.110	249.110

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
728	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	580.450	580.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
729	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	261.203	261.203

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
730	78180101-016	REPARAR CAÑERÍA DE A. A.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR CAÑERÍA DE A. A.	172.651	172.651

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
731	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CARGA DE GAS A. A.	386.967	386.967

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
732	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tensor de correas del A/A	266.040	266.040
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
733	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)	592.543	592.543
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
734	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 718 al 733					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 718 al 733	67.394	67.394
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
735	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar aceite motor p/litro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	AMBIO DE ACEITE Y FILTROS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar aceite motor p/litr	43.534	43.534
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
736	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar filtro de combustible	145.113	145.113
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
737	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar pre filtro de combustible	113.671	113.671
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
738	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar filtro de aceite	118.509	118.509
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
739	78180101-9994	Cambiar filtro de aire					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar filtro de aire	215.251	215.251
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
740	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite de caja p/litro	44.743	44.743

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
741	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	60.464	60.464

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
742	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	60.464	60.464

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
743	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	55.626	55.626

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
744	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	108.834	108.834

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
745	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)	48.371	48.371

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
746	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Lavado, engrase y pulverizado	110.044	110.044

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
747	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	174.135	174.135

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
748	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 735 al 747	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora	67.394	67.394

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
749	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Vulcanización de cubiertas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Vulcanización de cubiertas c/u	101.579	101.579

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

750	78180101-007	Rotación de ruedas						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HUILUX 4X4	NACIONAL	Rotación de ruedas	36.278	36.278	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
751	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite de caja p/litro	26.604	26.604	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
752	78180101-007	Cambio de pico de rueda c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambio de pico de rueda c/u	73.766	73.766	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
753	78180101-007	Mano de obra por hora para los ítems 749 al 752					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 749 al 752	67.394	67.394	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
754	78180201-001	ACCESORIOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	ACCESORIOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	677.192	677.192	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
755	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	616.728	616.728	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
756	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	544.172	544.172	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
757	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar mecanismo del levanta vidrio	219.573	219.573	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
758	78180101-9997	Polarizado completo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Polarizado completo	955.324	955.324	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	

759	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 754 al 758						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 754 al 758	67.394	67.394	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
760	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar caja de transmision					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar caja de transmision	12.437.062	12.437.062	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
761	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar anillos sincronizadores	536.916	536.916	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
762	78180101-002	Cambiar engranajes					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar engranajes	1.422.103	1.422.103	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
763	78180101-002	Cambiar eje ranurado					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar eje ranurado	1.436.614	1.436.614	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
764	78180101-002	Cambiar eje cuádruple					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar eje cuádruple	1.567.215	1.567.215	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
765	78180101-002	Cambiar ruleman					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar ruleman	319.248	319.248	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
766	78180101-002	Cambiar retén					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar retén	147.531	147.531	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
767	78180101-002	Cambiar selectores de cambio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar selectores de cambio	834.397	834.397	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
768	78180101-002	Cambiar juego de junta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar juego de junta	307.155	307.155

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
769	78180101-002	Cambiar soporte de caja	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar soporte de caja	810.212	810.212

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
770	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 760 al 769	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora	67.394	67.394

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
771	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar reductora del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar reductora del	6.575.223	6.575.223

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
772	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar cadena de transferencia	2.865.972	2.865.972

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
773	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar engranajes	1.422.103	1.422.103

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
774	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar ruleman	319.248	319.248

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
775	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar reté	135.438	135.438

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
776	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 771 al 775	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 771 al 775	67.394	67.394
--	----------------	-----------	------------------	----------	---	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
777	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar cardan trasero	5.066.846	5.066.846

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
778	78180101-002	Cambiar centralizador cardan	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar centralizador cardan	740.072	740.072

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
779	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar cruceta cardan trasero	541.753	541.753

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
780	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar cardan del 4x4	1.915.485	1.915.485

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
781	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar cruceta cardan del 4x4	1.221.364	1.221.364

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
782	78180101-002	Cambiar reten de piñón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar reten de piñón	195.902	195.902

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
783	78180101-002	Cambiar rúleman de piñón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar rúleman de piñón	488.545	488.545

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
784	78180101-002	Cambiar ruleman de corona	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar ruleman de corona	469.138	469.138

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
785	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar corona y piñón diferencial	3.240.846	3.240.846

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
786	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	394.223	394.223

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
787	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar calce del engranaje del planetario	394.223	394.223

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
788	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar rulemanes de diferencial	549.009	549.009

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
789	78180101-002	Cambiar engranaje del satelite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar engranaje del satelite planetario	2.285.523	2.285.523

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
790	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar brida de diferencial	568.357	568.357

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
791	78180101-002	Cambiar reten de brida	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar reten de brida	268.458	268.458

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
792	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar motor encastre del 4x4	3.869.667	3.869.667

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
793	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	575.613	575.613

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
794	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar ruleman de masa delantera	1.281.828	1.281.828
--	----------------	-----------	------------------	----------	-----------------------------------	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
795	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar reten de masa delantera	224.924	224.924

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
796	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tuerca de masa delantera	130.601	130.601

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
797	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar homocinetica c/u	1.422.103	1.422.103

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
798	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	311.992	311.992

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
799	78180101-002	Cambiar triceta de transmision c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar triceta de transmision c/u	507.894	507.894

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
800	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)	991.602	991.602

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
801	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar prisionero con tuerca c/u	72.556	72.556

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
802	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 777 al 801					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora	67.394	67.394

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
803	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar cremallera de dirección					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar cremallera de dirección	5.671.482	5.671.482

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
804	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	974.133	974.133
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
805	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar brazo precat c/u	524.824	524.824
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
806	78180101-003	Cambiar muñequines c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar muñequines c/u	512.731	512.731
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
807	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bomba de dirección hidráulica	3.591.535	3.591.535
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
808	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar bomba de dirección hidráulica	387.166	387.166
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
809	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	493.383	493.383
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
810	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	282.969	282.969
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
811	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	241.854	241.854
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
812	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Alineación y balanceo de ruedas	258.783	258.783
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad

813	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.	106.416	106.416	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
814	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	59.255	59.255	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
815	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar reservorio de fluido de D/H	829.560	829.560	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
816	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 803 al 815					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 803 al 81	67.394	67.394	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
817	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar amortiguador delantero c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar amortiguador delantero c/u	921.464	921.464	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
818	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar espiral de suspensión c/u Cantidad: 1	974.672	974.672	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
819	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar buje amortiguador c/ u Cantidad: 1	55.626	55.626	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
820	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar barra estabilizadora	841.653	841.653	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
821	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	154.787	154.787	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
822	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar buje parrilla superior ambos	440.175	440.175

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
823	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar buje parrilla inferior ambos	503.057	503.057

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
824	78180101-004	Cambiar rótula inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar rótula inferior	464.360	464.360

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
825	78180101-004	Cambiar rótula superior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar rótula superior	413.570	413.570

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
826	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar brazo bieleta c/u	278.133	278.133

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
827	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar buje elásticos completo	802.956	802.956

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
828	78180101-004	Cambiar grillete de elástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar grillete de elástico	321.666	321.666

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
829	78180101-004	Cambiar centro elástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar centro elástico	147.531	147.531

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
830	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar amortiguador trasero c/u	423.245	423.245

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

831	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar barra torsión de suspensión	786.026	786.026	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
832	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar buje barra de torsión	181.391	181.391	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
833	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 817 al 832					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 817 al 832	67.394	67.394	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
834	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar disco de embrague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	ERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar disco de embrague	1.337.454	1.337.454	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
835	78180101-005	Reparar disco de embrague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar disco de embragu	206.892	206.892	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
836	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar cojinete de empuje	539.335	539.335	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
837	78180101-005	Cambiar plato de presión					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar plato de presió	1.160.900	1.160.900	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
838	78180101-005	Reparar plato de presion					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar plato de presion	206.892	206.892	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
839	78180101-005	Cambiar rúleman piloto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar rúleman piloto	353.107	353.107	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
840	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar juego reparación bomba central embrague	199.283	199.283

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
841	78180101-005	Cambiar reten de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar reten de bancada	249.110	249.110

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
842	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	181.528	181.528

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
843	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bomba central de embrague	698.959	698.959

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
844	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bomba auxiliar de embrague	628.821	628.821

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
845	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar horquilla de embrague	379.711	379.711

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
846	78180101-005	Rectificación volante motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Rectificación volante motor	273.296	273.296

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
847	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 834 al 846	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora	67.394	67.394

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
848	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/ C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	544.172	544.172

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
849	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar disco de freno c/u	1.035.135	1.035.135

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
850	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Rectificar disco de freno (ambos)	261.203	261.203

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
851	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	166.311	166.311

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
852	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	636.077	636.077

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
853	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	261.203	261.203

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
854	78180101-006	Cambiar tambor de freno trasero c/u (freno de mano)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tambor de freno trasero c/u (freno de mano) Cantidad:1 Unidad de Medida: Unidad	950.487	950.487

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
855	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	706.215	706.215

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
856	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	206.892	206.892

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
857	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar juego reparo bomba central freno	329.904	329.904

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
858	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bomba central de freno Cantidad: 1	1.543.030	1.543.030

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
859	78180101-006	Cambiar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar servofreno	2.684.582	2.684.582

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
860	78180101-006	Reparar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar servofreno	413.603	413.603

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
861	78180101-006	Cambiar depresor de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar depresor de freno	2.237.151	2.237.151

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
862	78180101-006	Cambiar caño flexible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar caño flexible	217.669	217.669

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
863	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar cabo de freno de mano	454.686	454.686

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
864	78180101-006	Cambiar fluido de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar fluido de freno	53.208	53.208

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
865	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 848 al 864	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora	67.394	67.394

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
866	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar faro delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar faro delantero c/u	989.184	989.184

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
867	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar faro señalero c/u	628.821	628.821
--	----------------	-----------	------------------	----------	---------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
868	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar faro trasero c/u	677.192	677.192

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
869	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar focos de luz altay baja c/u	82.231	82.231

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
870	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar focos busca huellas c/u	108.834	108.834

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
871	78180101-009	Cambiar otros focos c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar otros focos c/u	21.767	21.767

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
872	78180101-009	Cambiar fusible					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar fusible	14.511	14.511

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
873	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar terminal de batería c/u	44.743	44.743

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
874	78180101-009	Cambiar relay luz alta					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar relay luz alta	171.716	171.716

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
875	78180101-009	Cambiar relay de señalero					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar relay de señalero	171.716	171.716

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
876	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar batería de 90 Amper	700.553	700.553

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
877	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bujías incandescentes c/u	147.531	147.531

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
878	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bulbo de aceite	256.366	256.366

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
879	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	171.716	171.716

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
880	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar sistema limpia parabrisas	166.311	166.311

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
881	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar motor limpia parabrisas	761.841	761.841

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
882	78180101-009	Cambiar sensor del caudalímetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar sensor del caudalímetro	846.490	846.490

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
883	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar sensor del regulador de presión	1.673.631	1.673.631

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
884	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar sensor de temperatura del combustible	686.866	686.866

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
885	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar sensor de velocímetro	1.102.855	1.102.855

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

886	78180101-009	Cambiar sensor maf						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar sensor maf	749.748	749.748	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
887	78180101-009	Reprogramación de ECU					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reprogramación de ECU	1.414.847	1.414.847	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
888	78180101-009	Reparación de ECU					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparación de ECU	1.532.126	1.532.126	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
889	78180101-009	Cambiar ECU					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar ECU	10.762.513	10.762.513	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
890	78180101-009	Reparación de bocina					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparación de bocina	162.506	162.506	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
891	78180101-009	Cambiar bocina					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bocina	737.655	737.655	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
892	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	495.801	495.801	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
893	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u	266.040	266.040	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
894	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 866 al 893					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 866 al 893	67.394	67.394	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
895	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	5.381.256	5.381.256

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
896	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	515.150	515.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
897	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	365.200	365.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
898	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR PLACA DE DIODOS	273.296	273.296

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
899	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	643.332	643.332

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
900	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	285.388	285.388

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
901	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	175.187	175.187

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
902	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	137.143	137.143

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
903	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	507.894	507.894

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
904	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	333.759	333.759

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
905	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 895 al 904	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora	67.394	67.394

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
906	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	4.849.177	4.849.177

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
907	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	447.430	447.430

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
908	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	137.143	137.143

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
909	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	495.801	495.801

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
910	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	130.802	130.802

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
911	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	437.756	437.756

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
912	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	224.924	224.924

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
913	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	84.649	84.649
--	----------------	-----------	------------------	----------	----------------------------------	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
914	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	471.615	471.615

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
915	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 906 al 914					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 906 al 914	67.394	67.394

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
916	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar Juego de Pistón					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	ERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar Juego de Pistón Cantidad: 1	1.876.789	1.876.789

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
917	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Juego de Camisa	1.032.718	1.032.718

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
918	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Casquillo de biela	370.037	370.037

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
919	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Casquillo de bancada	553.846	553.846

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
920	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Casquillo de leva	428.082	428.082

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
921	78180101-014	Cambiar Bujes de biela					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Bujes de biela	169.298	169.298

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
922	78180101-014	Cambiar Juego de juntas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Juego de juntas Cantidad:1	1.071.414	1.071.414
--	----------------	-----------	------------------	----------	---------------------------------------	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
923	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Juego de válvulas	1.039.973	1.039.973

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
924	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Guías de válvulas Cantidad:1	316.829	316.829

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
925	78180101-014	Cambiar Juego de aros					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Juego de aros	979.509	979.509

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
926	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Junta tapa motor	440.175	440.175

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
927	78180101-014	Cambiar Junta carter					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar Junta carter	278.133	278.133

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
928	78180101-014	Cambiar tapa motor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tapa motor	5.069.012	5.069.012

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
929	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Prueba hidraulica de tapa moto	532.080	532.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
930	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar juego de calce lateral	365.200	365.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
931	78180101-014	Cambiar reten culata motor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar reten culata motor	186.228	186.228

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
932	78180101-014	Cambiar reten frente motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar reten frente motor	249.110	249.110

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
933	78180101-014	Cambiar soporte motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar soporte motor	536.916	536.916

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
934	78180101-014	Cambiar tapa balancín	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tapa balancín	2.092.039	2.092.039

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
935	78180101-014	Cambiar junta tapa balancín	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar junta tapa balancín	345.851	345.851

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
936	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	490.991	490.991

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
937	78180101-014	Rectificación de cilindro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Rectificación de cilindro	781.189	781.189

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
938	78180101-014	Cambiar arbol de leva	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar arbol de leva	1.705.072	1.705.072

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
939	78180101-014	Cambiar cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar cigüeña	5.731.945	5.731.945

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
940	78180101-014	Rectificación de cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Rectificación de cigüeñal	519.997	519.997

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

941	78180101-014	Rectificar tapa motor						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Rectificar tapa motor	592.543	592.543	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
942	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra Reparación Gral.motor	999.496	999.496	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
943	78180101-015	Cambiar bomba de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bomba de agua	1.000.000	1.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
944	78180101-015	Reparar bomba de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar bomba de agua	324.831	324.831	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
945	78180101-015	Cambiar termostato de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar termostato de agua	290.225	290.225	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
946	78180101-014	Cambiar bomba de aceite					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar bomba de aceite	1.000.000	1.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
947	78180101-014	Cambiar kit de correa de distribución (correa dentada, tensor y polea de tensor)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar kit de correa de distribución (correa dentada, tensor y polea de tensor)	773.934	773.934	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
948	78180101-014	Cambiar correa dentada					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar correa dentada	585.287	585.287	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
949	78180101-014	Cambiar tensor de correa dentada					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tensor de correa dentada	423.245	423.245	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
950	78180101-014	Cambiar ruleman tensor de correa					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar ruleman tensor de correa	341.015	341.015

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
951	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
952	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	cambiar Bomba de alta potencia	5.600.000	5.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
953	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1.800.000	1.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
954	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar pico inyectores c/u	324.831	324.831

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
955	78180101-013	Calibrar pico inyector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Calibrar pico inyector	241.854	241.854

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
956	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar embrague de ventilador	604.635	604.635

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
957	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar aleta del ventilador	573.195	573.195

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
958	78180101-9996	Cambiar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar radiador	1.900.000	1.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
959	78180101-9996	Limpieza de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Limpieza de radiador	362.781	362.781

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
960	78180101-9996	Reparar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar radiador	244.936	244.936

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
961	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tapa de radiador	224.924	224.924

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
962	78180101-014	Regular válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Regular válvulas	157.205	157.205

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
963	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Limpieza de tanque de combustible	290.225	290.225

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
964	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tapa de tanque de combustible	304.736	304.736

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
965	78180101-010	Cambiar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar turbo	7.000.000	7.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
966	78180101-010	Reparar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar turbo	1.158.017	1.158.017

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
967	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tapon de carter c/ arandela	224.924	224.924

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
968	78180101-014	Cambiar correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar correa POLY V	556.265	556.265

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

969	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tensor de correa POLY V	382.130	382.130	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
970	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar polea libre de correa POLY V	292.643	292.643	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
971	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 916 al 941 y 943 al 970					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 916 al 941 y 943 al 970	67.394	67.394	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
972	78180101-016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	3.500.000	3.500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
973	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	422.480	422.480	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
974	78180101-016	Cambiar aceite del compresor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite del compresor	145.113	145.113	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
975	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.	1.500.000	1.500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
976	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.	359.072	359.072	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
977	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.	2.000.000	2.000.000	

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
978	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.	346.390	346.390
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
979	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR TURBINA DE A. A.	500.000	500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
980	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR TURBINA DE A. A.	130.802	130.802
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
981	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.	249.110	249.110
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
982	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	450.000	450.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
983	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	261.203	261.203
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
984	78180101-016	REPARAR CAÑERÍA DE A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	REPARAR CAÑERÍA DE A. A.	172.651	172.651
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
985	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CARGA DE GAS A. A.	386.967	386.967
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
986	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar tensor de correas del A/A	266.040	266.040
DATOS DEL ÍTEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
987	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desagüe)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desagüe)	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
988	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 972 al 987	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora	67.394	67.394

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
989	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar aceite motor p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite motor p/litro	43.534	43.534

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
990	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar filtro de combustible	145.113	145.113

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
991	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar pre filtro de combustible	113.671	113.671

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
992	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar filtro de aceite	118.509	118.509

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
993	78180101-9994	Cambiar filtro de aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar filtro de aire	215.251	215.251

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
994	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite de caja p/litro	44.743	44.743

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
995	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	60.464	60.464

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
996	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	60.464	60.464
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
997	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	55.626	55.626
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
998	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar liquido refrigerante/ anticongelante (por galon)	108.834	108.834
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
999	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar fluido de freno/ embrague (500 ml.)	48.371	48.371
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1000	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Lavado, engrase y pulverizado	102.452	102.452
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1001	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	150.000	150.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1002	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 989 al 1001					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora	67.394	67.394
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1003	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Vulcanización de cubiertas c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Vulcanización de cubiertas c/u	101.579	101.579
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1004	78180101-007	Rotación de ruedas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Rotación de ruedas	36.278	36.278
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1005	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)	26.604	26.604
--	----------------	-----------	------------------	----------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1006	78180101-007	Cambio de pico de rueda c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Cambio de pico de rueda c/u	73.766	73.766

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1007	78180101-007	Mano de obra por hora para los ítems 1003 al 1006					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora	67.394	67.394

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1008	78180201-001	ACCESORIOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	677.192	677.192

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1009	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	616.728	616.728

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1010	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	544.172	544.172

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1011	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Reparar mecanismo del levanta vidrio	219.573	219.573

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1012	78180101-9997	Polarizado completo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Polarizado completo	900.000	900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1013	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 1008 al 1012					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	QUICAR SERVICE	NO APLICA	TOYOTA HILUX 4X4	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 1008 al 1012	67.394	67.394

INFORMACION DEL LOTE: 4 - LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LAS FISCALÍAS DE GUARA, CAAGUAZU Y CAAZAPA

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar caja de transmision	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		10.199.323	10.199.323
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar caja de transmision	6.917.802	6.917.802
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		10.199.323	10.199.323

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		671.899	671.899
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar anillos sincronizadores	455.723	455.723
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		671.899	671.899

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.201.656	1.201.656
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar engranajes	815.037	815.037
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.201.656	1.201.656

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	78180101-002	Cambiar eje ranurado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.728.855	1.728.855
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar eje ranurado	1.172.615	1.172.615
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.728.855	1.728.855

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	78180101-002	Cambiar eje cuádruple	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.960.666	1.960.666
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar eje cuádruple	1.329.843	1.329.843
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.960.666	1.960.666

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		479.236	479.236
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar ruleman	325.047	325.047
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		479.236	479.236

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		287.088	287.088
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar retén	194.721	194.721
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		287.088	287.088

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	78180101-002	Cambiar selectores de cambio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		660.676	660.676
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar selectores de cambio	448.111	448.111
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		660.676	660.676

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	78180101-002	Cambiar juego de junta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		422.760	422.760
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar juego de junta	286.742	286.742
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		422.760	422.760

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	78180101-002	Cambiar soporte de caja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		772.067	772.067
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar soporte de caja	523.663	523.663
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		772.067	772.067

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 1 al 10	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Mano de obra	64.931	64.931
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar reductora del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		8.498.220	8.498.220
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar reductora del 4x4	5.764.010	5.764.010
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		8.498.220	8.498.220

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.912.046	2.912.046

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar cadena de transferencia	1.975.127	1.975.127
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.912.046	2.912.046

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	78180101-002	Cambiar engranajes					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.604.935	1.604.935
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar engranajes	1.088.565	1.088.565
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.604.935	1.604.935

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	78180101-002	Cambiar ruleman					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		531.927	531.927
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar rulemán	360.786	360.786
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		531.927	531.927

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	78180101-002	Cambiar retén					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		314.985	314.985
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar retén	213.642	213.642
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		314.985	314.985

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 12 al 16					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Mano de obra	64.931	64.931
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
18	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 /Cambiar cardan trasero					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		3.337.587	3.337.587
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar cardan trasero	2.263.755	2.263.755
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		3.337.587	3.337.587

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
19	78180101-002	Cambiar centralizador cardan					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		687.681	687.681
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar centralizador cardan	466.428	466.428

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		687.681	687.681
---	------	-----	--------	-----	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
20	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		508.383	508.383
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar cruceta cardan trasero	344.817	344.817
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		508.383	508.383

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
21	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.567.276	1.567.276
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar cardan del 4x4	1.063.022	1.063.022
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.567.276	1.567.276

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
22	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		534.111	534.111
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar cruceta cardan del 4x4	362.267	362.267
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		534.111	534.111

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
23	78180101-002	Cambiar reten de piñón					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		302.468	302.468
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar reten de piñón	205.152	205.152
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		302.468	302.468

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
24	78180101-002	Cambiar rúleman de piñón					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		612.239	612.239
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar rúleman de piñón	415.258	415.258
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		612.239	612.239

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
25	78180101-002	Cambiar ruleman de corona					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		645.990	645.990
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar ruleman de corona	438.150	438.150
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		645.990	645.990

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.708.689	2.708.689
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar corona y piñón diferencial	1.837.198	1.837.198
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.708.689	2.708.689

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		280.580	280.580
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	190.307	190.307
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		280.580	280.580

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		267.368	267.368
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar calce del engranaje del planetario	181.345	181.345
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		267.368	267.368

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		731.888	731.888
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar rulemanes de diferencial	496.412	496.412
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		731.888	731.888

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	78180101-002	Cambiar engranaje del satélite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.180.686	1.180.686
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar engranaje del satélite planetario	800.814	800.814
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.180.686	1.180.686

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		716.887	716.887
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar brida de diferencial	486.236	486.236
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		716.887	716.887

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	78180101-002	Cambiar reten de brida	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		270.483	270.483
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar reten de brida	183.458	183.458
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		270.483	270.483

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.503.191	2.503.191
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar motor encastre del 4x4	1.697.817	1.697.817
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.503.191	2.503.191

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		724.812	724.812
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	491.612	491.612
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		724.812	724.812

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		835.787	835.787
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar ruleman de masa delantera	566.882	566.882
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		835.787	835.787

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		264.225	264.225
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar reten de masa delantera	179.214	179.214
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		264.225	264.225

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		129.609	129.609
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar tuerca de masa delantera	87.909	87.909
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		129.609	129.609

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.325.301	1.325.301

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar homocinetica c/u	898.900	898.900
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.325.301	1.325.301

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		451.269	451.269
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	306.078	306.078
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		451.269	451.269

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	78180101-002	Cambiar triceta de transmision c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.049.365	1.049.365
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	Nacional	2023	Nacional	Cambiar triceta de transmision c/u	711.744	711.744
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.049.365	1.049.365

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.619.175	1.619.175
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten) Cantidad: 1	1.098.224	1.098.224
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.619.175	1.619.175

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		131.417	131.417
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar prisionero con tuerca c/u	89.135	89.135
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		131.417	131.417

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 18 al 42	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Mano de obra por hora	64.931	64.931
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		6.173.982	6.173.982
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar cremallera de dirección	4.187.570	4.187.570

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		6.173.982	6.173.982
---	------	-----	--------	-----	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
45	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.039.039	2.039.039
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	1.383.001	1.383.001
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.039.039	2.039.039

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
46	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		531.927	531.927
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar brazo precat c/u	360.786	360.786
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		531.927	531.927

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
47	78180101-003	Cambiar muñequines c/u					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		449.878	449.878
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar muñequines c/u	305.135	305.135
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		449.878	449.878

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
48	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		4.297.145	4.297.145
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar bomba de dirección hidráulica	2.914.585	2.914.585
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		4.297.145	4.297.145

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
49	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.123.169	1.123.169
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Reparar bomba de dirección hidráulica	761.802	761.802
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.123.169	1.123.169

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
50	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		265.616	265.616
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	Nacional	Alineación y Balanceo Duarte Hnos.	2023	Nacional	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	180.157	180.157
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		265.616	265.616

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
51	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		254.491	254.491
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		254.491	254.491
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	172.612	172.612

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
52	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		211.936	211.936
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		211.936	211.936
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	143.749	143.749

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
53	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		303.164	303.164
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		303.164	303.164
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Alineación y balanceo de ruedas	205.624	205.624

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
54	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		131.417	131.417
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		131.417	131.417
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u	89.135	89.135

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
55	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		89.003	89.003
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		89.003	89.003
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	60.367	60.367

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
56	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		810.756	810.756
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		810.756	810.756

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar reservorio de fluido de D/H	549.905	549.905
---	----------	---------------------------------------	------	----------	-------------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 44 al 56	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 44 al 56	64.931	64.931

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar amortiguador delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		962.991	962.991
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		962.991	962.991
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar amortiguador delantero c/u	653.160	653.160

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		497.856	497.856
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		497.856	497.856
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar espiral de suspensión c/u	337.677	337.677

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		181.550	181.550
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		181.550	181.550
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar buje amortiguador c/u	123.139	123.139

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
61	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		747.341	747.341
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		747.341	747.341
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar barra estabilizadora	506.892	506.892

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
62	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		324.678	324.678
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		324.678	324.678
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DFUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	220.217	220.217

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
63	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		589.640	589.640
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		589.640	589.640
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar buje parrilla superior ambos	399.930	399.930

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
64	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		636.089	636.089
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		636.089	636.089
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar buje parrilla inferior ambos	431.434	431.434

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
65	78180101-004	Cambiar rótula inferior					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		476.964	476.964
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		473.964	473.964
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar rótula inferior	321.472	321.472

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
66	78180101-004	Cambiar rótula superior					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		591.587	591.587
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		591.587	591.587
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar rótula superior	401.251	401.251

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
67	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		493.545	493.545
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		493.545	493.545

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar brazo bieleta c/u	334.753	334.753
---	----------	---------------------------------------	------	----------	---------------------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		937.306	937.306
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		937.306	937.306
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar buje elásticos completo	635.738	635.738

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	78180101-004	Cambiar grillete de elástico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		357.400	357.400
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		357.400	357.400
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar grillete de elástico	242.411	242.411

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	78180101-004	Cambiar centro elástico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		219.724	219.724
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		219.724	219.724
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar centro elástico	149.031	149.031

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.051.993	1.051.993
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.051.993	1.051.993
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar amortiguador trasero c/u	713.526	713.526

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.008.230	1.008.230
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.008.230	1.008.230
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar barra torsión de suspensión	683.843	683.843

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		332.368	332.368
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		332.368	332.368
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar buje barra de torsión	225.432	225.432

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 58 al 73	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HEMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 58 al 73	64.931	64.931

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.958.050	1.958.050
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.958.050	1.958.050
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar disco de embrague	1.328.069	1.328.069

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	78180101-005	Reparar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		471.997	471.997
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		471.997	471.997
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUSRTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparar disco de embrague	320.138	320.138

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.340.277	1.340.277
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.340.277	1.340.277
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar cojinete de empuje	909.058	909.058

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	78180101-005	Cambiar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.314.061	2.314.061
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.314.061	2.314.061

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar plato de presión	1.569.537	1.569.537
---	----------	---------------------------------------	------	----------	--------------------------	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	78180101-005	Reparar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		563.146	563.146
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		563.146	563.146
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparar plato de presión	381.961	381.961

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
80	78180101-005	Cambiar rúleman piloto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		419.618	419.618
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		419.618	419.618
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar rúleman piloto	284.611	284.611

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
81	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		332.903	332.903
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		332.903	332.903
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar juego reparación bomba central embrague	225.795	225.795

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	78180101-005	Cambiar reten de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		619.025	619.025
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		619.025	619.025
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar reten de bancada	419.861	419.861

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
83	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		275.843	275.843
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		275.843	275.843
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	187.094	187.094

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.227.259	1.227.259
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.227.259	1.227.259
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bomba central de embrague	832.402	832.402

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		995.713	995.713
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		995.713	995.713
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bomba auxiliar de embrague	675.354	675.354

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.257.158	1.257.158
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.257.158	1.257.158
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar horquilla de embrague	852.681	852.681

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	78180101-005	Rectificación volante motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		593.812	593.812
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		593.812	593.812
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Rectificación volante motor	402.760	402.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 75 al 87	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 75 al 87	64.931	64.931

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		860.096	860.096
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		860.096	860.096

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	583.370	583.370
---	----------	---------------------------------------	------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.240.804	1.240.804
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.349.804	1.349.804
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar disco de freno c/u	915.520	915.520

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		358.790	358.790
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		358.790	358.790
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Rectificar disco de freno (ambos)	243.354	243.354

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		250.985	250.985
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		250.985	250.985
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	170.233	170.233

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		673.080	673.080
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		673.080	673.080
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	456.524	456.524

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	78180101-006	Cambiar tambor de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		938.002	938.002
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		938.002	938.002
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar tambor de freno c/u	636.210	636.210

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

95	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		358.790	358.790	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		358.790	358.790	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	243.354	243.354	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
96	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		468.652	468.652	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		468.652	468.652	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	317.869	317.869	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
97	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		179.225	179.225	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		179.225	179.225	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	121.561	121.561	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
98	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		422.412	422.412	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		422.412	422.412	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar juego reparo bomba central freno	286.506	286.506	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
99	78180101-006	Cambiar bomba central de freno					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.447.438	1.447.438	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.447.438	1.447.438	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bomba central de freno	981.741	981.741	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
100	78180101-006	Cambiar servofreno					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.680.503	1.680.503	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.680.503	1.680.503	

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar servofreno	1.139.819	1.139.819
---	----------	---------------------------------------	------	----------	--------------------	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	78180101-006	Reparar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		448.816	448.816
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		448.816	448.816
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparar servofreno	304.415	304.415

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	78180101-006	Cambiar depresor de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.471.626	1.471.626
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.471.626	1.471.626
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar depresor de freno	998.147	998.147

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	78180101-006	Cambiar caño flexible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		349.237	349.237
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		349.237	349.237
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar caño flexible	236.874	236.874

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		553.761	553.761
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		553.761	553.761
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar cabo de freno de mano	375.595	375.595

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 89 al 104	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 89 al 104	64.931	64.931

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar faro delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.014.794	1.014.794
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.014.794	1.014.794
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar faro delantero c/u	688.295	688.295

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		470.042	470.042
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		470.042	470.042
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar faro señalero c/u	318.812	318.812

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		770.704	770.704
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		770.704	770.704
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar faro trasero c/u	522.739	522.739

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		126.550	126.550
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		126.550	126.550
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar focos de luz altay baja c/u	85.834	85.834

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		134.895	134.895
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		134.895	134.895
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar focos busca huellas c/u	91.494	91.494

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	78180101-009	Cambiar otros focos c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		51.454	51.454
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		51.454	51.454

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar otros focos c/u	34.900	34.900
---	----------	---------------------------------------	------	----------	-------------------------	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	78180101-009	Cambiar fusible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		47.560	47.560
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		47.560	47.560
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar fusible	32.258	32.258

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		104.995	104.995
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		104.995	104.995
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar terminal de batería c/u	71.214	71.214

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	78180101-009	Cambiar relay luz alta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		172.442	172.442
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		172.442	172.442
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar relay luz alta	116.961	116.961

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	78180101-009	Cambiar relay de señalero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		150.191	150.191
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		150.191	150.191
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DURTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar relay de señalero	101.869	101.869

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.240.644	1.240.644
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.240.644	1.240.644
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar batería de 90 Amper	841.480	841.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		180.785	180.785
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		180.785	180.785
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bujías incandescentes c/u	122.620	122.620

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		165.766	165.766
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		165.766	165.766
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DURTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bulbo de aceite	112.433	112.433

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		227.762	227.762
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		227.762	227.762
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	154.482	154.482

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		393.244	393.244
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		393.244	393.244
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparar sistema limpia parabrisas	266.723	266.723

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.501.914	1.501.914
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.501.914	1.501.914
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar motor limpia parabrisas	1.018.690	1.018.690

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	78180101-009	Cambiar sensor del caudalímetro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.343.379	1.343.379
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.343.379	1.343.379
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DURTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar sensor del caudalímetro	911.162	911.162

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.295.123	1.295.123
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.295.123	1.295.123
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar sensor del regulador de presión	878.431	878.431

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
124	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		617.453	617.453
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		617.453	617.453
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar sensor de temperatura del combustible	418.794	418.794

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
125	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		798.934	798.934
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		798.934	798.934
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar sensor de velocímetro	541.886	541.886

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
126	78180101-009	Cambiar sensor maf	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.198.749	1.198.749
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.198.749	1.198.749
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar sensor maf	813.065	813.065

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
127	78180101-009	Reprogramación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.521.384	1.521.384
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.521.384	1.521.384
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reprogramación de ECU	1.031.896	1.031.896

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
128	78180101-009	Reparación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.923.097	1.923.097

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.923.097	1.923.097
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparación de ECU	1.304.362	1.304.362

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	78180101-009	Cambiar ECU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		8.636.010	8.636.010
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		8.636.010	8.636.010
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar ECU	5.857.468	5.857.468

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	78180101-009	Reparación de bocina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		199.278	199.278
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		199.278	199.278
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparación de bocina	135.163	135.163

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	78180101-009	Cambiar bocina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		682.814	682.814
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		682.814	682.814
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bocina	463.127	463.127

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.244.642	1.244.642
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.244.642	1.244.642
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	844.192	844.192

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		442.509	442.509
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		442.509	442.509
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u	300.137	300.137

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

134	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 106 al 133						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 106 al 133	64.931	64.931	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
135	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		4.970.225	4.970.225	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		4.970.225	4.970.225	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE MARTINEZ	2023	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	3.371.109	3.371.109	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
136	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.476.882	1.476.882	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.476.882	1.476.882	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	1.001.712	1.001.712	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
137	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.116.701	1.116.701	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.116.701	1.116.701	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HRRMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	757.415	757.415	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
138	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		781.968	781.968	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		781.968	781.968	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR PLACA DE DIODOS	530.379	530.379	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
139	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		907.406	907.406	

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		907.406	907.406
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	615.458	615.458

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		684.622	684.622
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		684.622	684.622
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	464.353	464.353

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		423.141	423.141
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		423.141	423.141
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	287.000	287.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		325.793	325.793
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		325.793	325.793
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	220.973	220.973

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		572.953	572.953
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		572.953	572.953
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	388.612	388.612

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		359.486	359.486
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		359.486	359.486
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	243.826	243.826

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

145	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 135 al 144						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		94.581	94.581	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		94.581	94.581	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 135 al 144	64.151	64.151	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
146	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		5.833.826	5.833.826	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		5.833.826	5.833.826	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	3.956.857	3.956.857	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
147	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.001.276	1.001.276	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.001.276	1.001.276	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	679.127	679.127	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
148	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		283.135	283.135	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		283.135	283.135	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	192.040	192.040	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
149	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.193.953	1.193.953	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.193.953	1.193.953	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	809.812	809.812	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
150	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		306.470	306.470	

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		306.470	306.470
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	207.867	207.867

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		614.951	614.951
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	417.097	417.097

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		400.510	400.510
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	271.651	271.651

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		140.457	140.457
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	95.267	95.267

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		788.505	788.505
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	534.812	534.812

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 146 al 154	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 146 al 154	64.931	64.931

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar Motor completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		24.597.751	24.597.751

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar Motor completo	16.683.692	16.683.692
---	----------	---------------------------------------	------	----------	--	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	78180101-014	Cambiar Juego de Pistón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		3.608.697	3.608.697
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar Juego de Pistón	2.447.638	2.447.638

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.447.427	1.447.427
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar Juego de Camisa	981.734	981.734

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		409.119	409.119
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar Casquillo de biela	277.490	277.490

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		480.223	480.223
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar Casquillo de bancada	325.717	325.717

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		304.638	304.638
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		304.638	304.638
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar Casquillo de leva	206.624	206.624

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	78180101-014	Cambiar Buje de biela	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		278.202	278.202
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		278.202	278.202

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar Buje de biela	188.694	188.694
---	----------	---------------------------------------	------	----------	-----------------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	78180101-014	Cambiar Juego de juntas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.129.051	1.129.051
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.129.051	1.129.051
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar Juego de juntas	765.792	765.792

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.673.800	1.673.800
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.673.800	1.673.800
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar Juego de válvulas	1.135.274	1.135.274

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		189.658	189.658
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		189.658	189.658
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar Guías de válvulas	128.638	128.638

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	78180101-014	Cambiar Juego de aros	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.844.657	1.844.657
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.844.657	1.844.657
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HRRMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar Juego de aros	1.251.159	1.251.159

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		832.060	832.060
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		832.060	832.060
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar Junta tapa motor	564.354	564.354

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	78180101-014	Cambiar Junta carter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		305.598	305.598
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		305.598	305.598
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar Junta carter	207.276	207.276

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	78180101-014	Cambiar tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		5.876.302	5.876.302
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		5.876.302	5.876.302
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar tapa motor	3.985.666	3.985.666

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
170	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		890.024	890.024
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		890.024	890.024
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Prueba hidraulica de tapa motor	603.669	603.669

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		351.142	351.142
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		351.142	351.142
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HEEMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar juego de calce lateral	238.166	238.166

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	78180101-014	Cambiar reten culata motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		686.291	686.291
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		686.291	686.291
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar reten culata motor	465.485	465.485

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	78180101-014	Cambiar reten frente motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		690.463	690.463
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		690.463	690.463
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar reten frente motor	468.314	468.314

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
174	78180101-014	Cambiar soporte motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		821.060	821.060
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		821.060	821.060
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar soporte motor	556.893	556.893

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
175	78180101-014	Cambiar tapa balancin	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.074.982	1.074.982
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.074.982	1.074.982
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar tapa balancin	729.118	729.118

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
176	78180101-014	Cambiar junta tapa balancín	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		554.179	554.179
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		554.179	554.179
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar junta tapa balancín	375.878	375.878

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
177	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		578.515	578.515
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		578.515	578.515
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	392.384	392.384

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
178	78180101-014	Rectificación de cilindro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		750.958	750.958
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		750.958	750.958
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HRMANOS	2023	NACIONAL	Rectificación de cilindro	509.345	509.345

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
179	78180101-014	Cambiar arbol de leva	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		921.035	921.035

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		921.035	921.035
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar arbol de leva	624.702	624.702

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	78180101-014	Cambiar cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		4.768.579	4.768.579
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		4.768.579	4.768.579
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar cigüeñal	3.234.341	3.234.341

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
181	78180101-014	Rectificación de cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		645.267	645.267
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		645.267	645.267
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Rectificación de cigüeñal	437.660	437.660

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
182	78180101-014	Rectificar tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		801.021	801.021
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		801.021	801.021
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Rectificar tapa motor	543.301	543.301

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
183	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.376.929	1.376.929
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.376.929	1.376.929
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra Reparación Gral.motor	933.917	933.917

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
184	78180101-015	Cambiar bomba de agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.199.445	1.199.445
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.199.445	1.199.445
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bomba de agua	813.537	813.537

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

185	78180101-015	Reparar bomba de agua						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		328.345	328.345	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		328.345	328.345	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparar bomba de agua	222.704	222.704	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
186	78180101-015	Cambiar termostato de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		444.316	444.316	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		444.316	444.316	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar termostato de agua	301.362	301.362	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
187	78180101-014	Cambiar bomba de aceite					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		4.428.562	4.428.562	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		4.428.562	4.428.562	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bomba de aceite	3.003.721	3.003.721	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
188	78180101-014	Cambiar kit de cadena de distribución					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.866.154	2.866.154	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.866.154	2.866.154	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar kit de cadena de distribución	1.944.000	1.944.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
189	78180101-014	Cambiar correa dentada					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		837.178	837.178	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		837.178	837.178	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar correa dentada	567.825	567.825	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
190	78180101-014	Cambiar tensor de correa dentada					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.042.997	1.042.997	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.042.997	1.042.997	

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar tensor de correa dentada	707.424	707.424
---	----------	---------------------------------------	------	----------	----------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	78180101-014	Cambiar ruleman tensor de correa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.143.124	1.143.124
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.143.124	1.143.124
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar ruleman tensor de correa	775.336	775.336

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		959.556	959.556
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		959.556	959.556
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	650.830	650.830

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
193	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		12.321.263	12.321.263
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		12.321.263	12.321.263
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	cambiar Bomba de alta potencia	8.357.031	8.357.031

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
194	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.792.448	2.792.448
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.792.448	2.792.448
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1.894.008	1.894.008

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
195	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		642.629	642.629
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		642.629	642.629
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparar pico inyectores c/u	435.870	435.870

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
196	78180101-013	Calibrar pico inyector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		272.569	272.569
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		272.569	272.569
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Calibrar pico inyector	184.873	184.873

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
197	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		799.630	799.630
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		799.630	799.630
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar embrague de ventilador	542.358	542.358

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
198	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		433.886	433.886
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		433.886	433.886
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DAURTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar aleta del ventilador	294.289	294.289

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
199	78180101-9996	Cambiar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		3.081.706	3.081.706
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		3.081.706	3.081.706
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar radiador	2.090.201	2.090.201

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
200	78180101-9996	Limpieza de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		381.041	381.041
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		381.041	381.041
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Limpieza de radiador	258.445	258.445

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
201	78180101-9996	Reparar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		345.117	345.117
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		345.117	345.117
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparar radiador	234.080	234.080

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
202	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		282.304	282.304
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		282.304	282.304
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar tapa de radiador	191.476	191.476

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
203	78180101-014	Regular válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		286.476	286.476
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		286.476	286.476
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Regular válvulas	194.306	194.306

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
204	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		358.790	358.790
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		358.790	358.790
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Limpieza de tanque de combustible	243.354	243.354

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
205	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		352.533	352.533
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		352.533	352.533
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar tapa de tanque de combustible	239.110	239.110

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
206	78180101-010	Cambiar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		7.912.865	7.912.865
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		7.912.865	7.912.865
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar turbo	5.366.987	5.366.987

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
207	78180101-010	Reparar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.795.488	1.795.488

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.795.488	1.795.488
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparar turbo	1.217.809	1.217.809

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		198.473	198.473
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		197.473	197.473
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar tapon de carter c/ arandela	133.938	133.938

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	78180101-014	Cambiar correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		539.854	539.854
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		539.854	539.854
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar correa POLY V	366.162	366.162

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		983.198	983.198
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		983.198	983.198
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar tensor de correa POLY V	666.865	666.865

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		832.311	832.311
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	ambiar polea libre de correa POLY V	564.524	564.524

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 156 al 182 y 184 al 211	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 156 al 182 y 184 al 211	64.931	64.931

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	78180101-016	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		6.689.083	6.689.083
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	4.536.943	4.536.943

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.500.163	1.500.163
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	1.017.502	1.017.502

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	78180101-016	Cambiar aceite del compresor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		228.069	228.069
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar aceite del compresor	154.690	154.690

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.575.505	2.575.505
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.	1.746.865	1.746.865

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		629.503	629.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.	426.967	426.967

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		2.927.343	2.927.343
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.	1.985.502	1.985.502

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
219	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		646.639	646.639
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	REPARAR EVAPORADOR DE A. A	438.590	438.590

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
220	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.332.948	1.332.948
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR TURBINA DE A. A.	904.087	904.087

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		357.696	357.696
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		357.696	357.696
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	REPARAR TURBINA DE A. A	242.611	242.611

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		365.047	365.047
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		365.047	365.047
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A	247.598	247.598

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		924.790	924.790
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		924.790	924.790
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	627.249	627.249

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		476.301	476.301
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		476.301	476.301
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	323.057	323.057

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	78180101-016	REPARAR CAÑERIA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		195.632	195.632
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		195.632	195.632
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	REPARAR CAÑERÍA DE A. A.	132.690	132.690

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		500.638	500.638
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		500.638	500.638
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CARGA DE GAS A. A	339.564	339.564

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
227	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		445.012	445.012
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		445.012	445.012
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar tensor de correas del A/A	301.834	301.834

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
228	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		756.520	756.520
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		756.520	756.520
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)	513.118	513.118

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
229	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 213 al 228	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 213 al 228	64.931	64.931

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar aceite motor p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA - 80089529-0	FORD	ARG	RANGER	ARG		66.751	66.751
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		66.751	66.751

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Cambiar aceite motor p/litro	45.275	45.275
---	----------	---------------------------------------	------	----------	---	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		263.891	263.891
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar filtro de combustible	178.987	178.987

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		218.334	218.334
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar pre filtro de combustible	148.088	148.088

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		258.189	258.189
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar filtro de aceite	175.120	175.120

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	78180101-9994	Cambiar filtro de aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		335.413	335.413
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar filtro de aire	227.498	227.498

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		66.751	66.751
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar aceite de caja p/litro	45.275	45.275

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		72.314	72.314
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	49.048	49.048

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
237	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		72.314	72.314
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	49.048	49.048
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
238	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		72.314	72.314
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	49.048	49.048
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
239	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		94.565	94.565
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar liquido refrigerante/ anticongelante (por galon)	64.140	64.140
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
240	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		91.783	91.783
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar fluido de freno/ embrague (500 ml.)	62.253	62.253
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
241	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		117.819	117.819
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Lavado, engrase y pulverizado	79.913	79.913
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
242	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		247.538	247.538
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	167.896	167.896
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
243	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 230 al 242					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 230 al 242	64.931	64.931

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
244	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Vulcanización de cubiertas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		126.550	126.550
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE GOMERIA / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / Vulcanización de cubiertas c/u	85.834	85.834

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
245	78180101-007	Rotación de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		66.751	66.751
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Rotación de ruedas	45.275	45.275

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
246	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		75.096	75.096
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)	50.935	50.935

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
247	78180101-007	Cambio de pico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		77.876	77.876
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambio de pico c/u	52.821	52.821

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
248	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 244 al 247	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 244 al 247	64.931	64.931

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
249	78180201-001	ACCESORIOS / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		653.610	653.610

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	ACCESORIOS / FORD RANGER 4X4 2007-2009-2011-2015 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	443.318	443.318
---	----------	---------------------------------------	------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		556.264	556.264
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	377.292	377.292

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		792.677	792.677
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	537.642	537.642

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		426.057	426.057
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparar mecanismo del levanta vidrio	288.978	288.978

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	78180101-9997	Polarizado completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		1.070.809	1.070.809
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Polarizado completo	726.288	726.288

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 249 al 253	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	FORD	ARG	RANGER	ARG		95.731	95.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 249 al 253	64.931	64.931

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar caja de transmision	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		10.496.217	10.496.217

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar caja de transmision	7.119.174	7.119.174
---	----------	---------------------------------------	------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		539.577	539.577
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar anillos sincronizadores	365.974	365.974

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.348.941	1.348.941
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar engranajes	914.935	914.935

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
258	78180101-002	Cambiar eje ranurado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.713.295	1.713.295
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar eje ranurado	1.162.061	1.162.061

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	78180101-002	Cambiar eje cuádruple	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.396.224	1.396.224
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar eje cuádruple	947.004	947.004

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		311.508	311.508
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar ruleman	211.284	211.284

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
261	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		191.910	191.910

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar retén	130.166	130.166
---	----------	---------------------------------------	------	----------	---------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
262	78180101-002	Cambiar selectores de cambio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		550.701	550.701
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar selectores de cambio	373.519	373.519

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
263	78180101-002	Cambiar juego de junta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		775.988	775.988
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar juego de junta	526.323	526.323

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
264	78180101-002	Cambiar soporte de caja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		862.210	862.210
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar soporte de caja	584.803	584.803

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
265	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 255 al 264	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 255 al 264	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
266	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar reductora del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		7.375.259	7.375.259
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar reductora del 4x4	5.002.350	5.002.350

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
267	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		2.586.630	2.586.630

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar cadena de transferencia	1.754.410	1.754.410
---	----------	---------------------------------------	------	----------	---------------------------------	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
268	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		884.461	884.461
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar engranajes	599.896	599.896

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
269	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		367.135	367.135
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar ruleman	249.013	249.013

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
270	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		155.753	155.753
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar retén	105.642	105.642

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
271	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 266 al 270	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 266 al 270	52.567	52.567

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
272	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		3.156.801	3.156.801
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar cardan trasero	2.141.135	2.141.135

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	78180101-002	Cambiar centralizador cardan	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		767.679	767.679

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar centralizador cardan	520.687	520.687
---	----------	---------------------------------------	------	----------	------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
274	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		511.763	511.763
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar cruceta cardan trasero	347.109	347.109

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		2.127.712	2.127.712
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar cardan del 4x4	1.443.144	1.443.144

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		472.709	472.709
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar cruceta cardan del 4x4	320.621	320.621

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	78180101-002	Cambiar reten de piñón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		211.380	211.380
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar reten de piñón	143.371	143.371

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	78180101-002	Cambiar rúleman de piñón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		570.171	570.171
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar rúleman de piñón	386.725	386.725

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	78180101-002	Cambiar ruleman de corona	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		547.920	547.920
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar ruleman de corona	371.633	371.633

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		3.810.413	3.810.413
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar corona y piñón diferencial.	2.584.454	2.584.454

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		255.881	255.881
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	173.555	173.555

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		255.881	255.881
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar calce del engranaje del planetario	173.555	173.555

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		389.385	389.385
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar rulemanes de diferencial	264.105	264.105

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	78180101-002	Cambiar engranaje del satélite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.251.595	1.251.595
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar engranaje del satélite planetario	848.908	848.908

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		475.605	475.605
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar brida de diferencia	322.585	322.585

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	78180101-002	Cambiar reten de brida	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		308.726	308.726
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar reten de brida	209.397	209.397

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		3.685.254	3.685.254
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar motor encastre del 4x4	2.499.564	2.499.564

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
288	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		661.954	661.954
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	448.978	448.978

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
289	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		592.422	592.422
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar ruleman de masa delantera	401.817	401.817

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
290	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		258.662	258.662
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar reten de masa delantera	175.441	175.441

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
291	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		150.191	150.191
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar tuerca de masa delantera	101.869	101.869

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
292	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		2.225.059	2.225.059

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar homocinetica c/u	1.509.171	1.509.171
---	----------	---------------------------------------	------	----------	--------------------------	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
293	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		319.852	319.852
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	216.944	216.944

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
294	78180101-002	Cambiar triceta de transmision c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		703.674	703.674
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar triceta de transmision c/u	477.275	477.275

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
295	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.140.342	1.140.342
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)	773.450	773.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
296	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		83.439	83.439
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar prisionero con tuerca c/u	56.594	56.594

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
297	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 272 al 296	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 272 al 296	52.567	52.567

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
298	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		5.187.168	5.187.168

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar cremallera de dirección	3.518.253	3.518.253
---	----------	---------------------------------------	------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
299	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		967.121	967.121
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	655.961	655.961

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
300	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		514.544	514.544
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar brazo precat c/u	348.995	348.995

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
301	78180101-003	Cambiar muñequines c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		453.356	453.356
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar muñequines c/u	307.494	307.494

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
302	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		3.796.506	3.796.506
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bomba de dirección hidráulica	2.575.022	2.575.022

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
303	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		741.071	741.071
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparar bomba de dirección hidráulica	502.640	502.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
304	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		339.321	339.321

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	230.148	230.148
---	----------	---------------------------------------	------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
305	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		244.756	244.756
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	166.009	166.009

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
306	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		278.132	278.132
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	188.646	188.646

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
307	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		297.601	297.601
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Alineación y balanceo de ruedas	201.852	201.852

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
308	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		122.378	122.378
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u	83.004	83.004

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
309	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		68.143	68.143
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	46.219	46.219

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
310	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		764.863	764.863
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar reservorio de fluido de D/H	518.777	518.777

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
311	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 298 al 310	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 298 al 310	52.567	52.567

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
312	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar amortiguador delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		820.490	820.490
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar amortiguador delantero c/u	556.507	556.507

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
313	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		550.701	550.701
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar espiral de suspensión c/u	373.519	373.519

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
314	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		63.969	63.969
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar buje amortiguador c/u	43.388	43.388

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
315	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		856.647	856.647
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar barra estabilizadora	581.031	581.031

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
316	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		178.005	178.005
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	120.734	120.734

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
317	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		486.731	486.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar buje parrilla superior ambos	330.131	330.131

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
318	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		486.731	486.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar buje parrilla inferior ambos	330.131	330.131

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
319	78180101-004	Cambiar rótula inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		534.014	534.014
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar rótula inferior	362.201	362.201

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
320	78180101-004	Cambiar rótula superior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		475.605	475.605
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar rótula superior	322.585	322.585

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
321	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		319.852	319.852
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar brazo bieleta c/u	216.944	216.944

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
322	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		881.679	881.679
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOSA	2023	NACIONAL	Cambiar buje elásticos completo	598.009	598.009

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
323	78180101-004	Cambiar grillete de elástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		369.915	369.915

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALNCEO DURTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar grillete de elástico	250.899	250.899
---	----------	-------------------------------------	------	----------	------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
324	78180101-004	Cambiar centro elástico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		169.660	169.660
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar centro elástico	115.074	115.074

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
325	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		586.859	586.859
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar amortiguador trasero c/u	398.044	398.044

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
326	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		903.929	903.929
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar barra torsión de suspensión	613.100	613.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
327	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		180.785	180.785
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar buje barra de torsión	122.620	122.620

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
328	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 312 al 327	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 312 al 327	52.567	52.567

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
329	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.640.981	1.640.981
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar disco de embrague	1.113.013	1.113.013

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
330	78180101-005	Reparar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		237.925	237.925
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparar disco de embrague	161.376	161.376

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
331	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		570.171	570.171
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar cojinete de empuje	386.725	386.725

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
332	78180101-005	Cambiar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.329.472	1.329.472
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar plato de presión	901.729	901.729

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
333	78180101-005	Reparar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		318.137	318.137
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparar plato de presión	215.780	215.780

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
334	78180101-005	Cambiar rúleman piloto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		364.353	364.353
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar rúleman piloto	247.127	247.127

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
335	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		229.175	229.175
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar juego reparación bomba central embrague	155.441	155.441

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
336	78180101-005	Cambiar reten de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		286.476	286.476
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar reten de bancada	194.306	194.306

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
337	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		208.757	208.757
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	141.592	141.592

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
338	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		903.929	903.929
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bomba central de embrague	613.100	613.100

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
339	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		723.144	723.144
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bomba auxiliar de embrague	490.480	490.480

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
340	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		450.574	450.574
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar horquilla de embrague	305.607	305.607

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
341	78180101-005	Rectificación volante motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		314.290	314.290
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Rectificación volante motor	213.171	213.171

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
342	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 329 al 341	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		77.503	77.503

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 329 al 341	52.567	52.567
---	----------	---------------------------------------	------	----------	---	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
343	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		584.078	584.078
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	396.157	396.157

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
344	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.093.060	1.093.060
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar disco de freno c/u	741.380	741.380

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
345	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		300.383	300.383
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Rectificar disco de freno (ambos)	203.738	203.738

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
346	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		191.257	191.257
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	129.723	129.723

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
347	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		731.488	731.488
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	496.140	496.140

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
348	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		300.383	300.383

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	203.738	203.738
---	----------	---------------------------------------	------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
349	78180101-006	Cambiar tambor de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.134.779	1.134.779
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar tambor de freno c/u	769.677	769.677

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
350	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		728.706	728.706
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	494.253	494.253

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
351	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		198.548	198.548
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	134.668	134.668

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
352	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		379.389	379.389
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar juego reparo bomba central freno	257.325	257.325

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
353	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.774.484	1.774.484
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bomba central de freno	1.203.563	1.203.563

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
354	78180101-006	Cambiar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		2.113.805	2.113.805
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar servofreno	1.433.712	1.433.712

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
355	78180101-006	Reparar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		395.432	395.432
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparar servofreno	268.206	268.206

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
356	78180101-006	Cambiar depresor de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		2.419.750	2.419.750
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar depresor de freno	1.641.222	1.641.222

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
357	78180101-006	Cambiar caño flexible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		250.319	250.319
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar caño flexible	169.782	169.782

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
358	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		522.888	522.888
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar cabo de freno de mano	354.655	354.655

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
359	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 343 al 358	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 343 al 358	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
360	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar faro delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.040.215	1.040.215
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar faro delantero c/u	705.537	705.537

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

361	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		597.985	597.985	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar faro señalero c/u	405.590	405.590	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
362	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		778.770	778.770	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar faro trasero c/u	528.210	528.210	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
363	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		94.565	94.565	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar focos de luz altay baja c/u	64.140	64.140	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
364	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		125.159	125.159	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar focos busca huellas c/u	84.891	84.891	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
365	78180101-009	Cambiar otros focos c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		25.032	25.032	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar otros focos c/u	16.978	16.978	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
366	78180101-009	Cambiar fusible					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		16.687	16.687	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar fusible	11.319	11.319	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
367	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		51.454	51.454
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar terminal de batería c/u	34.900	34.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
368	78180101-009	Cambiar relay luz alta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		197.473	197.473
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar relay luz alta	133.938	133.938

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
369	78180101-009	Cambiar relay de señalero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		197.473	197.473
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar relay de señalero	133.938	133.938

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
370	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		805.635	805.635
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar batería de 90 Amper	546.431	546.431

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
371	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		169.660	169.660
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bujías incandescentes c/u	115.074	115.074

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
372	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		294.820	294.820
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bulbo de aceite	199.965	199.965

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
373	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		197.473	197.473

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	133.938	133.938
---	----------	---------------------------------------	------	----------	--------------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
374	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		191.257	191.257
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparar sistema limpia parabrisas	129.723	129.723

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
375	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		876.117	876.117
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar motor limpia parabrisas	594.236	594.236

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
376	78180101-009	Cambiar sensor del caudalímetro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		973.463	973.463
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar sensor del caudalímetro	660.262	660.262

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
377	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.729.982	1.729.982
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar sensor del regulador de presión	1.173.380	1.173.380

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
378	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		817.709	817.709
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar sensor de temperatura del combustible	554.621	554.621

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
379	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.137.561	1.137.561
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar sensor de velocímetro	771.564	771.564

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
380	78180101-009	Cambiar sensor maf	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.029.090	1.029.090
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar sensor maf	697.992	697.992

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
381	78180101-009	Reprogramación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.627.074	1.627.074
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reprogramación de ECU	1.103.581	1.103.581

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
382	78180101-009	Reparación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.645.273	1.645.273
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparación de ECU	1.115.925	1.115.925

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
383	78180101-009	Cambiar ECU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		10.429.962	10.429.962
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	LINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar ECU	7.074.236	7.074.236

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
384	78180101-009	Reparación de bocina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		186.881	186.881
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Reparación de bocina	126.755	126.755

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
385	78180101-009	Cambiar bocina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		848.303	848.303
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar bocina	575.371	575.371

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
386	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		570.171	570.171
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DURTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	386.725	386.725

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
387	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		305.946	305.946
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u	207.511	207.511

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
388	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 360 al 387	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 360 al 387	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
389	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		3.907.759	3.907.759
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	2.650.481	2.650.481

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
390	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		592.422	592.422
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	401.817	401.817

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
391	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		419.980	419.980
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	284.856	284.856

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
392	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		314.290	314.290
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR PLACA DE DIODOS	213.171	213.171

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
393	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		739.831	739.831
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	501.799	501.799

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
394	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		328.196	328.196
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	222.603	222.603

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
395	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		201.465	201.465
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	136.646	136.646

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
396	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		157.714	157.714
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADO	106.972	106.972

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
397	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		584.078	584.078
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	396.157	396.157

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
398	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		383.822	383.822

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	260.332	260.332
---	----------	------------------------------------	------	----------	------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
399	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 389 al 398	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 389 al 398	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
400	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		4.603.090	4.603.090
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	3.122.096	3.122.096

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
401	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		514.544	514.544
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	348.995	348.995

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
402	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		157.714	157.714
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	106.972	106.972

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
403	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		570.171	570.171
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	386.725	386.725

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
404	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		150.422	150.422
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	102.026	102.026

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
405	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		503.419	503.419
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	341.450	341.450

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
406	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		258.662	258.662
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	175.441	175.441

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
407	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		97.346	97.346
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	66.026	66.026

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
408	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		542.357	542.357
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	367.860	367.860

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
409	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 400 al 408	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 400 al 408	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
410	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar Juego de Pistón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		2.158.307	2.158.307
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Juego de Pistón	1.463.895	1.463.895

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
411	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.187.625	1.187.625
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Juego de Camisa	805.520	805.520

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
412	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		425.542	425.542
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Casquillo de biela	288.629	288.629

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
413	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		636.922	636.922
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Casquillo de bancada	432.000	432.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
414	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		492.294	492.294
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Casquillo de leva	333.904	333.904

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
415	78180101-014	Cambiar Buje de biela	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		194.692	194.692
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Buje de biela	132.052	132.052

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
416	78180101-014	Cambiar Juego de juntas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.232.126	1.232.126
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Juego de juntas	835.703	835.703

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
417	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.195.968	1.195.968

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Juego de válvulas	811.179	811.179
---	----------	------------------------------------	------	----------	---------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
418	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		364.353	364.353
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Guías de válvulas	247.127	247.127

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
419	78180101-014	Cambiar Juego de aros	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.126.435	1.126.435
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Juego de aros	764.017	764.017

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
420	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		506.201	506.201
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Junta tapa motor	343.337	343.337

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
421	78180101-014	Cambiar Junta carter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		319.852	319.852
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Junta Carter	216.944	216.944

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
422	78180101-014	Cambiar tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		3.420.098	3.420.098
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tapa motor	2.319.719	2.319.719

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
423	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		611.892	611.892
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Prueba hidráulica de tapa moto	415.022	415.022

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
424	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		419.980	419.980
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar juego de calce latera	284.856	284.856

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
425	78180101-014	Cambiar reten culata motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		214.162	214.162
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar reten culata motor	145.258	145.258

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
426	78180101-014	Cambiar reten frente motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		286.476	286.476
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar reten frente moto	194.306	194.306

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
427	78180101-014	Cambiar soporte motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		617.453	617.453
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar soporte motor	418.794	418.794

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
428	78180101-014	Cambiar tapa balancin	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.070.809	1.070.809
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tapa balancín	726.288	726.288

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
429	78180101-014	Cambiar junta tapa balancín	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.632.675	1.632.675
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar junta tapa balancín	1.107.380	1.107.380

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
430	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		508.981	508.981
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	345.223	345.223

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
431	78180101-014	Rectificación de cilindro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		653.610	653.610
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Rectificación de cilindro	443.318	443.318

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
432	78180101-014	Cambiar arbol de leva	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.440.729	1.440.729
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar árbol de leva	977.190	977.190

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
433	78180101-014	Cambiar cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		4.630.903	4.630.903
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar cigüeñal	3.140.961	3.140.961

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
434	78180101-014	Rectificación de cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		597.985	597.985
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Rectificación de cigüeñal	405.590	405.590

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
435	78180101-014	Rectificar tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		681.424	681.424
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Rectificar tapa motor	462.184	462.184

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
436	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.149.420	1.149.420

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra Reparación Gral. motor	779.607	779.607
---	----------	------------------------------------	------	----------	-------------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
437	78180101-015	Cambiar bomba de agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.635.418	1.635.418
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar bomba de agua	1.109.240	1.109.240

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
438	78180101-015	Reparar bomba de agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		373.555	373.555
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparar bomba de agua	253.368	253.368

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
439	78180101-015	Cambiar termostato de agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		333.758	333.758
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar termostato de agua	226.376	226.376

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
440	78180101-014	Cambiar bomba de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.326.691	1.326.691
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar bomba de aceite	899.843	899.843

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
441	78180101-014	Cambiar kit cadena de distribución	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		890.024	890.024
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar kit cadena de distribución	603.669	603.669

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
442	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		673.080	673.080
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	456.524	456.524

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
443	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		6.675.176	6.675.176
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	cambiar Bomba de alta potencia	4.527.511	4.527.511

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
444	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		2.731.259	2.731.259
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1.852.506	1.852.506

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
445	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		373.555	373.555
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparar pico inyectores c/u	253.368	253.368

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
446	78180101-013	Calibrar pico inyector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		278.132	278.132
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Calibrar pico inyector	188.646	188.646

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
447	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		737.051	737.051
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar embrague de ventilador	499.913	499.913

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
448	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		659.174	659.174
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar aleta del ventilador	447.092	447.092

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
449	78180101-9996	Cambiar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		3.671.347	3.671.347
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar radiador	2.490.131	2.490.131

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
450	78180101-9996	Limpieza de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		417.198	417.198
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Limpieza de radiador	282.969	282.969

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
451	78180101-9996	Reparar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		281.676	281.676
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparar radiador	191.050	191.050

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
452	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.251.595	1.251.595
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tapa de radiador	848.908	848.908

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
453	78180101-014	Regular válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		417.198	417.198
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Regular válvulas	282.969	282.969

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
454	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		333.758	333.758
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Limpieza de tanque de combustible	226.376	226.376

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
455	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		350.446	350.446

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tapa de tanque de combustible	237.694	237.694
---	----------	------------------------------------	------	----------	---------------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
456	78180101-010	Cambiar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		7.273.161	7.273.161
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar turbo	4.933.101	4.933.101

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
457	78180101-010	Reparar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.331.719	1.331.719
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparar turbo	903.253	903.253

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
458	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		208.599	208.599
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tapon de carter c/ arandela	141.485	141.485

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
459	78180101-014	Cambiar correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		500.638	500.638
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar correa POLY V	339.564	339.564

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
460	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		625.797	625.797
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tensor de correa POLY V	424.454	424.454

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
461	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		322.633	322.633
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar polea libre de correa POLY V	218.830	218.830

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
462	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 410 al 435 y 437 al 461	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 410 al 435 y 437 al 461	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
463	78180101-016	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		4.964.662	4.964.662
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	3.367.336	3.367.336

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
464	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		485.852	485.852
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	329.534	329.534

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
465	78180101-016	Cambiar aceite del compresor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		166.879	166.879
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar aceite del compresor	113.188	113.188

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
466	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		2.558.817	2.558.817
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.	1.735.546	1.735.546

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
467	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		412.932	412.932
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.	280.076	280.076

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
468	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		2.600.537	2.600.537
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.	1.763.843	1.763.843

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
469	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		398.348	398.348
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR EVAPORADOR DE A. A	270.184	270.184

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
470	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		778.770	778.770
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR TURBINA DE A. A	528.210	528.210

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
471	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		150.422	150.422
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR TURBINA DE A. A.	102.026	102.026

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
472	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		286.476	286.476
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.	194.306	194.306

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
473	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		667.517	667.517
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	452.751	452.751

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
474	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		300.383	300.383

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	203.738	203.738
---	----------	------------------------------------	------	----------	---------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
475	78180101-016	REPARAR CAÑERÍA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		198.548	198.548
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR CAÑERÍA DE A. A.	134.668	134.668

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
476	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		445.012	445.012
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CARGA DE GAS A. A.	301.834	301.834

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
477	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		305.946	305.946
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tensor de correas del A/A	207.511	207.511

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
478	78180101-016	Cambiar correa de A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		305.946	305.946
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar correa de A. A.	207.511	207.511

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
479	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		681.424	681.424
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)	462.184	462.184

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
480	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 463 al 479	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 463 al 479	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
481	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Cambiar aceite motor p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		50.064	50.064
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar aceite motor p/litro	33.957	33.957

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
482	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		166.879	166.879
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar filtro de combustible	113.188	113.188

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
483	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		130.721	130.721
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar pre filtro de combustible	88.663	88.663

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
484	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		136.285	136.285
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar filtro de aceite	92.437	92.437

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
485	78180101-9994	Cambiar filtro de aire	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		247.538	247.538
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar filtro de aire	167.896	167.896

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
486	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		51.454	51.454
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar aceite de caja p/litro	34.900	34.900

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
487	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		69.533	69.533
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	47.162	47.162

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
488	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		69.533	69.533
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	47.162	47.162

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
489	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		63.969	63.969
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	43.388	43.388

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
490	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		125.159	125.159
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar liquido refrigerante/ anticongelante (por galon)	84.891	84.891

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
491	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		55.626	55.626
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar fluido de freno/ embrague (500 ml.)	37.729	37.729

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
492	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		117.819	117.819
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Lavado, engrase y pulverizado	79.913	79.913

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
493	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		200.255	200.255

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	135.825	135.825
---	----------	------------------------------------	------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
494	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 481 al 493	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 481 al 493	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
495	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / Vulcanización de cubiertas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		116.815	116.815
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Vulcanización de cubiertas c/u	79.232	79.232

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
496	78180101-007	Rotación de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		41.719	41.719
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Rotación de ruedas	28.297	28.297

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
497	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		30.594	30.594
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)	20.751	20.751

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
498	78180101-007	Cambio de pico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		84.830	84.830
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambio de pico c/u	57.537	57.537

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
499	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 495 al 498	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 495 al 498	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
500	78180201-001	ACCESORIOS / ISUZU D-MAX 2012 - 2014 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		508.981	508.981
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	345.223	345.223

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
501	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		369.915	369.915
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	250.899	250.899

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
502	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		570.171	570.171
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	386.725	386.725

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
503	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		252.508	252.508
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparar mecanismo del levanta vidrio	171.267	171.267

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
504	78180101-9997	Polarizado completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		1.098.622	1.098.622
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Polarizado completo	745.153	745.153

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
505	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 500 al 504	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	ISUZU	JP	DMAX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 500 al 504	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
506	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar caja de transmision	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		14.302.621	14.302.621
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar caja de transmision	9.700.908	9.700.908

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
507	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		617.453	617.453
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar anillos sincronizadores	418.794	418.794

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
508	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.635.418	1.635.418
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar engranajes	1.109.240	1.109.240

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
509	78180101-002	Cambiar eje ranurado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.652.106	1.652.106
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar eje ranurado	1.120.559	1.120.559

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
510	78180101-002	Cambiar eje cuádruple	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.802.297	1.802.297
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar eje cuádruple	1.222.428	1.222.428

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
511	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		367.135	367.135
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar ruleman	249.013	249.013

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
512	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		169.660	169.660

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar retén	115.074	115.074
---	----------	------------------------------------	------	----------	---------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
513	78180101-002	Cambiar selectores de cambio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		959.556	959.556
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar selectores de cambio	650.830	650.830

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
514	78180101-002	Cambiar juego de junta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		353.228	353.228
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar juego de junta	239.581	239.581

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
515	78180101-002	Cambiar soporte de caja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		931.743	931.743
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar soporte de caja	631.965	631.965

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
516	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 506 al 515	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 506 al 515	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
517	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar reductora del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		7.302.339	7.302.339
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar reductora del 4x4	4.952.891	4.952.891

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
518	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		3.275.167	3.275.167

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar cadena de transferencia	2.221.418	2.221.418
---	----------	------------------------------------	------	----------	---------------------------------	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
519	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.635.418	1.635.418
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar engranajes	1.009.240	1.009.240

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
520	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		367.135	367.135
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar ruleman	249.013	249.013

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
521	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		155.753	155.753
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar retén	105.642	105.642

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
522	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 517 al 521	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 517 al 521	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
523	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		5.826.872	5.826.872
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar cardan trasero	3.952.140	3.952.140

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
524	78180101-002	Cambiar centralizador cardan	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		851.085	851.085
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar centralizador cardan	577.258	577.258

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
525	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		623.015	623.015
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar cruceta cardan trasero	422.567	422.567

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
526	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		2.202.807	2.202.807
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar cardan del 4x4	1.494.078	1.494.078

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
527	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.404.568	1.404.568
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar cruceta cardan del 4x4	952.664	952.664

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
528	78180101-002	Cambiar reten de piñón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		225.287	225.287
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar reten de piñón	152.804	152.804

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
529	78180101-002	Cambiar rúleman de piñón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		561.826	561.826
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar rúleman de piñón	381.065	381.065

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
530	78180101-002	Cambiar ruleman de corona	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		539.577	539.577
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar ruleman de corona	365.974	365.974

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
531	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		3.726.972	3.726.972
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DAURTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar corona y piñón diferencial	2.527.860	2.527.860

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
532	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		453.356	453.356
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DAURTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	307.494	307.494

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
533	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		453.356	453.356
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DAURTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar calce del engranaje del planetario	307.494	307.494

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
534	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		631.360	631.360
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DAURTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar rulemanes de diferencial	428.227	428.227

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
535	78180101-002	Cambiar engranaje del satelite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		2.628.351	2.628.351
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DAURTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar engranaje del satelite planetario	1.782.708	1.782.708

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
536	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		653.610	653.610
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DAURTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar brida de diferencial	443.318	443.318

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
537	78180101-002	Cambiar reten de brida	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		308.726	308.726

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DAURTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar reten de brida	209.397	209.397
---	----------	------------------------------------	------	----------	------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
538	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		4.450.117	4.450.117
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DAURTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar motor encastre del 4x4	3.018.340	3.018.340

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
539	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		661.954	661.954
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DAURTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	448.978	448.978

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
540	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.474.102	1.474.102
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DAURTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar ruleman de masa delantera	999.826	999.826

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
541	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	DMAX	JP		258.662	258.662
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DAURTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar reten de masa delantera	175.441	175.441

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
542	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	DMAX	JP		150.191	150.191
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DAURTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tuerca de masa delantera	101.869	101.869

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
543	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	DMAX	JP		1.635.418	1.635.418
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DAURTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar homocinetica c/u	1.109.240	1.109.240

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
544	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	DMAX	JP		358.790	358.790
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	243.354	243.354

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
545	78180101-002	Cambiar triceta de transmision c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	DMAX	JP		584.078	584.078
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar triceta de transmision c/u	396.157	396.157

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
546	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	DMAX	JP		1.140.342	1.140.342
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)	773.450	773.450

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
547	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	DMAX	JP		83.439	83.439
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar prisionero con tuerca c/u	56.594	56.594

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
548	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 523 al 547	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	DMAX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 523 al 547	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
549	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	DMAX	JP		6.522.203	6.522.203
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar cremallera de dirección	4.423.755	4.423.755

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
550	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	DMAX	JP		1.120.252	1.120.252
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	759.824	759.824

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
551	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		603.547	603.547
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar brazo precat c/u	409.363	409.363

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
552	78180101-003	Cambiar muñequines c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		589.640	589.640
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar muñequines c/u	399.930	399.930

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
553	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		4.130.265	4.130.265
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar bomba de dirección hidráulica	2.801.397	2.801.397

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
554	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		828.575	828.575
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparar bomba de dirección hidráulica	561.990	561.990

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
555	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		567.390	567.390
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	384.839	384.839

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
556	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		325.414	325.414

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	220.716	220.716
---	----------	------------------------------------	------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
557	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		278.132	278.132
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	188.646	188.646

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
558	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		297.601	297.601
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Alineación y balanceo de ruedas	201.852	201.852

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
559	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		122.378	122.378
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u	83.004	83.004

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
560	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		68.143	68.143
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	46.219	46.219

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
561	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		953.994	953.994
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar reservorio de fluido de D/H	647.057	647.057

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
562	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 549 al 561	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 549 al 561	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
563	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar amortiguador delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.059.683	1.059.683
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar amortiguador delantero c/u	718.742	718.742

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
564	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.120.872	1.120.872
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar espiral de suspensión c/u	760.244	760.244

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
565	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		63.969	63.969
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar buje amortiguador c/u	43.388	43.388

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
566	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		967.900	967.900
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar barra estabilizadora	656.489	656.489

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
567	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		178.005	178.005
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	120.734	120.734

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
568	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		506.201	506.201
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar buje parrilla superior ambos	343.337	343.337

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
569	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		578.515	578.515
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar buje parrilla inferior ambos	392.384	392.384

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
570	78180101-004	Cambiar rótula inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		534.014	534.014
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar rótula inferior	362.201	362.201

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
571	78180101-004	Cambiar rótula superior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		475.605	475.605
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar rótula superior	322.585	322.585

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
572	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		319.852	319.852
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar brazo bieleta c/u	216.944	216.944

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
573	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		923.399	923.399
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar buje elásticos completo	626.306	626.306

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
574	78180101-004	Cambiar grillete de elástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		369.915	369.915
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar grillete de elástico	250.899	250.899

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
575	78180101-004	Cambiar centro elástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		169.660	169.660

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar centro elástico	115.074	115.074
---	----------	------------------------------------	------	----------	-------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
576	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		486.731	486.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar amortiguador trasero c/u	330.131	330.131

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
577	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		903.929	903.929
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar barra torsión de suspensión	613.100	613.100

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
578	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		208.599	208.599
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar buje barra de torsión	141.485	141.485

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
579	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 563 al 578	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 563 al 578	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
580	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.538.072	1.538.072
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar disco de embrague	1.043.214	1.043.214

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
581	78180101-005	Reparar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		237.925	237.925
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparar disco de embrague	161.376	161.376

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
582	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		620.235	620.235
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar cojinete de empuje	420.681	420.681

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
583	78180101-005	Cambiar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.335.035	1.335.035
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar plato de presión	905.502	905.502

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
584	78180101-005	Reparar plato de presion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		237.925	237.925
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparar plato de presion	161.376	161.376

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
585	78180101-005	Cambiar rúleman piloto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		406.073	406.073
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar rúleman piloto	275.423	275.423

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
586	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		229.175	229.175
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar juego reparación bomba central embrague	155.441	155.441

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
587	78180101-005	Cambiar reten de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		286.476	286.476
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar reten de bancada	194.306	194.306

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
588	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		208.757	208.757
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	141.592	141.592

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
589	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		903.929	903.929
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar bomba central de embrague	613.100	613.100

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
590	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		723.144	723.144
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar bomba auxiliar de embrague	490.480	490.480

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
591	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		436.667	436.667
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar horquilla de embrague	296.175	296.175

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
592	78180101-005	Rectificación volante motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		314.290	314.290
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Rectificación volante motor	213.171	213.171

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
593	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 580 al 592	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 580 al 592	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
594	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/ C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		625.797	625.797

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	424.454	424.454
---	----------	------------------------------------	------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
595	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.190.406	1.190.406
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar disco de freno c/u	807.406	807.406

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
596	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		300.383	300.383
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Rectificar disco de freno (ambos)	203.738	203.738

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
597	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		191.257	191.257
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	129.723	129.723

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
598	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		731.488	731.488
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	496.140	496.140

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
599	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		300.383	300.383
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	203.738	203.738

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
600	78180101-006	Cambiar tambor de freno trasero c/u (freno de mano)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.093.060	1.093.060
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tambor de freno trasero c/u (freno de mano)	741.380	741.380

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
601	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		812.147	812.147
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	550.848	550.848

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
602	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		237.925	237.925
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	161.376	161.376

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
603	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		379.389	379.389
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar juego reparo bomba central freno	257.325	257.325

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
604	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.774.484	1.774.484
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar bomba central de freno	1.203.563	1.203.563

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
605	78180101-006	Cambiar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		3.087.269	3.087.269
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar servofreno	2.093.974	2.093.974

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
606	78180101-006	Reparar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		475.643	475.643
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparar servofreno	322.610	322.610

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
607	78180101-006	Cambiar depresor de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		2.572.723	2.572.723
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar depresor de freno	1.744.978	1.744.978

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
608	78180101-006	Cambiar caño flexible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		250.319	250.319
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar caño flexible	169.782	169.782

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
609	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		522.888	522.888
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar cabo de freno de mano	354.655	354.655

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
610	78180101-006	Cambiar fluido de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		61.189	61.189
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar fluido de freno	40.502	40.502

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
611	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 594 al 610	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 594 al 610	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
612	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar faro delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.137.582	1.137.582
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar faro delantero c/u	771.578	771.578

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
613	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		723.144	723.144

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar faro señalero c/u	490.480	490.480
---	----------	------------------------------------	------	----------	---------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
614	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		778.770	778.770
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar faro trasero c/u	528.210	528.210

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
615	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		94.565	94.565
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar focos de luz altay baja c/u	64.140	64.140

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
616	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		125.159	125.159
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar focos busca huellas c/u	84.891	84.891

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
617	78180101-009	Cambiar otros focos c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		25.032	25.032
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar otros focos c/u	16.978	16.978

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
618	78180101-009	Cambiar fusible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		16.687	16.687
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar fusible	11.319	11.319

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
619	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		51.455	51.455
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar terminal de batería c/u	34.900	34.900

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
620	78180101-009	Cambiar relay luz alta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		197.473	197.473
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar relay luz alta	133.938	133.938

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
621	78180101-009	Cambiar relay de señalero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		197.473	197.473
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar relay de señalero	133.938	133.938

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
622	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		805.635	805.635
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar batería de 90 Amper	546.431	546.431

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
623	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		169.660	169.660
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar bujías incandescentes c/u	115.074	115.074

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
624	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		294.820	294.820
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar bulbo de aceite	199.965	199.965

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
625	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		197.473	197.473
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	133.938	133.938

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
626	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		191.257	191.257
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparar sistema limpia parabrisas	129.723	129.723

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
627	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		876.117	876.117
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar motor limpia parabrisas	594.236	594.236

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
628	78180101-009	Cambiar sensor del caudalimetro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		973.463	973.463
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar sensor del caudalimetro	660.262	660.262

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
629	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.924.675	1.924.675
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar sensor del regulador de presión	1.305.432	1.305.432

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
630	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		789.895	789.895
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar sensor de temperatura del combustible	535.755	535.755

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
631	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.268.283	1.268.283
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar sensor de velocímetro	860.227	860.227

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
632	78180101-009	Cambiar sensor maf	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		862.210	862.210

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar sensor maf	584.803	584.803
---	----------	------------------------------------	------	----------	--------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
633	78180101-009	Reprogramación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.627.074	1.627.074
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reprogramación de ECU	1.103.581	1.103.581

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
634	78180101-009	Reparación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.761.944	1.761.944
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparación de ECU	1.195.058	1.195.058

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
635	78180101-009	Cambiar ECU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		12.376.889	12.376.889
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar ECU	8.394.760	8.394.760

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
636	78180101-009	Reparación de bocina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		186.881	186.881
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparación de bocina	126.755	126.755

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
637	78180101-009	Cambiar bocina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		848.303	848.303
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar bocina	575.371	575.371

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
638	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		570.171	570.171
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	386.725	386.725

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
639	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio eléctrico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		305.946	305.946
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar pulsador del levanta vidrio eléctrico c/u	207.511	207.511

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
640	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 612 al 639	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 612 al 639	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
641	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		6.188.444	6.188.444
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	4.197.380	4.197.380

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
642	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		592.422	592.422
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	401.817	401.817

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
643	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		419.980	419.980
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	284.856	284.856

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
644	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		314.290	314.290
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR PLACA DE DIODOS	213.171	213.171

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
645	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		739.831	739.831
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	501.799	501.799

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
646	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		328.196	328.196
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	222.603	222.603

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
647	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		201.465	201.465
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	136.646	136.646

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
648	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		157.714	157.714
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	106.972	106.972

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
649	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		584.078	584.078
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	396.157	396.157

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
650	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		383.822	383.822
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	260.332	260.332

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
651	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 641 al 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 641 al 650	52.567	52.567
---	----------	------------------------------------	------	----------	---	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
652	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		5.576.553	5.576.553
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	3.782.358	3.782.358

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
653	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		514.544	514.544
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	348.995	348.995

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
654	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		157.714	157.714
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	106.972	106.972

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
655	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		570.171	570.171
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	386.725	386.725

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
656	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		150.422	150.422
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	102.026	102.026

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
657	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		503.419	503.419
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	341.450	341.450

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
658	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		258.662	258.662
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	175.441	175.441

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
659	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		97.346	97.346
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	66.026	66.026

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
660	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		542.357	542.357
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	367.860	367.860

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
661	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 652 al 660	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 652 al 660	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
662	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar Juego de Pistón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		2.158.307	2.158.307
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Juego de Pistón	1.463.895	1.463.895

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
663	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.187.625	1.187.625
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Juego de Camisa	805.520	805.520

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
664	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		425.542	425.542
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Casquillo de biela	288.629	288.629

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
665	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		636.922	636.922
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Casquillo de bancada	432.000	432.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
666	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		492.294	492.294
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Casquillo de leva	333.904	333.904

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
667	78180101-014	Cambiar Buje de biela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		194.692	194.692
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Buje de biela	132.052	132.052

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
668	78180101-014	Cambiar Juego de juntas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.232.126	1.232.126
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Juego de juntas	835.703	835.703

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
669	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.195.968	1.195.968
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Juego de válvulas	811.179	811.179

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
670	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		364.353	364.353

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Guías de válvulas	247.127	247.127
---	----------	------------------------------------	------	----------	---------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
671	78180101-014	Cambiar Juego de aros	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		777.602	777.602
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Juego de aros	527.417	527.417

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
672	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		506.201	506.201
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Junta tapa motor	343.337	343.337

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
673	78180101-014	Cambiar Junta carter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		319.852	319.852
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar Junta carter	216.944	216.944

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
674	78180101-014	Cambiar tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		5.829.363	5.829.363
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tapa motor	3.953.829	3.953.829

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
675	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		611.892	611.892
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Prueba hidraulica de tapa motor	415.022	415.022

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
676	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		419.980	419.980
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar juego de calce lateral	284.856	284.856

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
677	78180101-014	Cambiar reten culata motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		214.162	214.162
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar reten culata motor	145.258	145.258

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
678	78180101-014	Cambiar reten frente motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		286.476	286.476
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar reten frente motor	194.306	194.306

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
679	78180101-014	Cambiar soporte motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		617.453	617.453
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar soporte motor	418.794	418.794

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
680	78180101-014	Cambiar tapa balancin	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		2.405.844	2.405.844
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tapa balancin	1.631.790	1.631.790

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
681	78180101-014	Cambiar junta tapa balancin	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILLUX	JP		397.728	397.728
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar junta tapa balancin	269.764	269.764

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
682	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILLUX	JP		564.608	564.608
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	382.952	382.952

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
683	78180101-014	Rectificación de cilindro	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILLUX	JP		898.367	898.367
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Rectificación de cilindro	609.327	609.327

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
684	78180101-014	Cambiar arbol de leva	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILLUX	JP		1.960.832	1.960.832
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar arbol de leva	1.329.956	1.329.956

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
685	78180101-014	Cambiar cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILLUX	JP		6.591.736	6.591.736
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar cigüeñal	4.470.917	4.470.917

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
686	78180101-014	Rectificación de cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILLUX	JP		597.985	597.985
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Rectificación de cigüeña	405.590	405.590

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
687	78180101-014	Rectificar tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILLUX	JP		681.424	681.424
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Rectificar tapa motor	462.184	462.184

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
688	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILLUX	JP		1.149.420	1.149.420
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra Reparación Gral.motor	779.607	779.607

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
689	78180101-015	Cambiar bomba de agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILLUX	JP		1.635.418	1.635.418

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar bomba de agua	1.109.240	1.109.240
---	----------	------------------------------------	------	----------	-----------------------	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
690	78180101-015	Reparar bomba de agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILLUX	JP		373.555	373.555
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparar bomba de agua	253.368	253.368

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
691	78180101-015	Cambiar termostato de agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		333.758	333.758
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar termostato de agua	226.376	226.376

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
692	78180101-014	Cambiar bomba de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.326.691	1.326.691
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar bomba de aceite	899.843	899.843

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
693	78180101-014	Cambiar kit de correa de distribución (correa dentada, tensor y polea de tensor)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		890.024	890.024
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar kit de correa de distribución (correa dentada, tensor y polea de tensor)	603.669	603.669

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
694	78180101-014	Cambiar correa dentada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		673.080	673.080
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar correa dentada	456.524	456.524

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
695	78180101-014	Cambiar tensor de correa dentada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		486.731	486.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tensor de correa dentada	330.131	330.131

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
696	78180101-014	Cambiar ruleman tensor de correa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		392.167	392.167
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar ruleman tensor de correa	265.992	265.992

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
697	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		931.743	931.743
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	631.965	631.965

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
698	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		8.560.913	8.560.913
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	cambiar Bomba de alta potencia	5.806.533	5.806.533

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
699	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		2.633.912	2.633.912
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1.786.480	1.786.480

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
700	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		373.555	373.555
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparar pico inyectores c/u	253.368	253.368

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
701	78180101-013	Calibrar pico inyector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		278.132	278.132
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Calibrar pico inyector	188.646	188.646

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
702	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		695.330	695.330
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar embrague de ventilador	471.615	471.615

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
703	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		659.174	659.174
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar aleta del ventilador	447.092	447.092

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
704	78180101-9996	Cambiar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		3.337.588	3.337.588
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar radiador	2.263.756	2.263.756

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
705	78180101-9996	Limpieza de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		417.198	417.198
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Limpieza de radiador	282.969	282.969

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
706	78180101-9996	Reparar radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		281.676	281.676
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparar radiador	191.050	191.050

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
707	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		258.662	258.662
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tapa de radiador	175.441	175.441

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
708	78180101-014	Regular válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		180.785	180.785

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Regular válvulas	122.620	122.620
---	----------	------------------------------------	------	----------	------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
709	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		333.758	333.758
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Limpieza de tanque de combustible	226.376	226.376

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
710	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		350.446	350.446
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tapa de tanque de combustible	237.694	237.694

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
711	78180101-010	Cambiar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		9.122.741	9.122.741
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar turbo	6.187.599	6.187.599

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
712	78180101-010	Reparar turbo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.331.719	1.331.719
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparar turbo	903.253	903.253

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
713	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		258.662	258.662
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tapon de carter c/ arandela	175.441	175.441

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
714	78180101-014	Cambiar correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		639.704	639.704
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar correa POLY V	433.887	433.887

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
715	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		439.449	439.449
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tensor de correa POLY V	298.061	298.061

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
716	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		336.539	336.539
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar polea libre de correa POLY V	228.262	228.262

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
717	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 662 al 687 y 689 al 716	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 662 al 687 y 689 al 716	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
718	78180101-016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		5.214.982	5.214.982
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	3.537.118	3.537.118

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
719	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		485.852	485.852
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	329.534	329.534

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
720	78180101-016	Cambiar aceite del compresor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		166.879	166.879
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar aceite del compresor	113.188	113.188

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
721	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		3.042.767	3.042.767
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.	2.063.790	2.063.790

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
722	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		412.932	412.932
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.	280.076	280.076

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
723	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		3.370.963	3.370.963
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.	2.286.393	2.286.393

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
724	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		398.348	398.348
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.	270.184	270.184

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
725	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		806.583	806.583
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR TURBINA DE A. A.	547.074	547.074

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
726	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		150.422	150.422
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR TURBINA DE A. A.	102.026	102.026

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
727	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		286.476	286.476

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A	194.306	194.306
---	----------	------------------------------------	------	----------	------------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
728	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		667.517	667.517
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	452.751	452.751

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
729	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		300.383	300.383
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C	203.738	203.738

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
730	78180101-016	REPARAR CAÑERÍA DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		198.548	198.548
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	REPARAR CAÑERÍA DE A. A	134.668	134.668

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
731	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		445.012	445.012
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CARGA DE GAS A. A	301.834	301.834

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
732	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		305.946	305.946
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar tensor de correas del A/A	207.511	207.511

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
733	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		681.424	681.424
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)	462.184	462.184

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
734	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 718 al 733	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 718 al 733	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
735	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Cambiar aceite motor p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		50.064	50.064
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar aceite motor p/litro	33.957	33.957

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
736	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		166.879	166.879
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar filtro de combustible	113.188	113.188

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
737	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		130.721	130.721
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar pre filtro de combustible	88.663	88.663

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
738	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		136.285	136.285
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar filtro de aceite	92.437	92.437

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
739	78180101-9994	Cambiar filtro de aire	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		247.538	247.538
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar filtro de aire	167.896	167.896

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
740	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		51.454	51.454
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar aceite de caja p/litro	34.900	34.900

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
741	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		69.533	69.533
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	47.162	47.162

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
742	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		69.533	69.533
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	47.162	47.162

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
743	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		63.969	63.969
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	43.388	43.388

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
744	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		125.159	125.159
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar liquido refrigerante/ anticongelante (por galon)	84.891	84.891

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
745	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		55.626	55.626
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar fluido de freno/ embrague (500 ml.)	37.729	37.729

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
746	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		126.550	126.550

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Lavado, engrase y pulverizado	85.834	85.834
---	----------	------------------------------------	------	----------	-------------------------------	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
747	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		200.255	200.255
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	135.825	135.825

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
748	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 735 al 747	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 735 al 747	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
749	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Vulcanización de cubiertas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		116.815	116.815
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Vulcanización de cubiertas c/u	79.232	79.232

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
750	78180101-007	Rotación de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		41.719	41.719
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Rotación de ruedas	28.297	28.297

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
751	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas serán proveídas por la convocante)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		30.594	30.594
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas serán proveídas por la convocante)	20.751	20.751

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
752	78180101-007	Cambio de pico de rueda c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		84.830	84.830
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	CAMBIO DE PICO DE RUEDA C/U	57.537	57.537

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
753	78180101-007	Mano de obra por hora para los ítems 749 al 752	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 749 al 752	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
754	78180201-001	ACCESORIOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		778.770	778.770
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	2023	NACIONAL	ACCESORIOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	528.210	528.210

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
755	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		709.237	709.237
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	NACIONAL	NACIONAL	CAMBIAR MANIJA INTERNA PUERTA	481.048	481.048

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
756	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		625.797	625.797
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HERMANOS	NACIONAL	NACIONAL	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	424.454	424.454

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
757	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		252.508	252.508
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HROS	2023	NACIONAL	Reparar mecanismo del levanta vidrio	171.267	171.267

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
758	78180101-9997	Polarizado completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.098.622	1.098.622
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HROS	2023	NACIONAL	POLARIZADO COMPLETO	745.153	745.153

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
759	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 754 al 758	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HNOS	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 754 al 758	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
760	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar caja de transmision	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		14.302.621	14.302.621
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HNOS	2023	NACIONAL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar caja de transmision	9.700.908	9.700.908

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
761	78180101-002	Cambiar anillos sincronizadores	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		617.453	617.453
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HNOS	2023	NACIONAL	Cambiar anillos sincronizadores	418.794	418.794

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
762	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.635.418	1.635.418
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DUARTE HNOS	2023	NACIONAL	CAMBIAR ENGRANAJE	1.109.240	1.109.240

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
763	78180101-002	Cambiar eje ranurado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.652.106	1.652.106
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR EJE RANURADO	1.120.559	1.120.559

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
764	78180101-002	Cambiar eje cuádruple	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.802.297	1.802.297
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR EJE CUADRUPLE	1.222.428	1.222.428

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
765	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		367.135	367.135
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN	249.013	249.013

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
766	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		169.660	169.660
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONL	ALINEACION Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR RETEN	115.074	115.074

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
767	78180101-002	Cambiar selectores de cambio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		959.556	959.556
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR SELECTORES DE CAMBIO	650.830	650.830

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
768	78180101-002	Cambiar juego de junta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		353.228	353.228
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DH	2023	NACIOANL	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA	239.581	239.581

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
769	78180101-002	Cambiar soporte de caja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		931.743	931.743
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	631.965	631.965

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
770	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 760 al 769	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALNCOE DH	2023	NACIONAL	MANO DE OBRA POR HORA	52.567	52.567

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
771	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA-REDUCTORA DEL 4X4 / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar reductora del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		7.561.506	7.561.506
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIOANL	ALINEACION Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	SER DE MANT.	5.128.674	5.128.674

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
772	78180101-002	Cambiar cadena de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		3.295.867	3.295.867
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR CADENA	2.235.458	2.235.458

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
773	78180101-002	Cambiar engranajes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.635.418	1.635.418
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR EN GRANAJE	1.109.240	1.109.240

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
774	78180101-002	Cambiar ruleman	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		367.135	367.135
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN	249.013	249.013

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
775	78180101-002	Cambiar retén	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		155.753	155.753
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACION Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR RETEN	105.642	105.642

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
776	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 771 al 775	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	MANO DE OBRA	52.567	52.567

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
777	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar cardan trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		5.826.872	5.826.872
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	SERV DE MANT	3.952.140	3.952.140

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
778	78180101-002	Cambiar centralizador cardan	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		851.082	851.082
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	LIN Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR CENTRALIZADOR CARDAN	577.256	577.256

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

779	78180101-002	Cambiar cruceta cardan trasero						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		623.015	623.015	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR CRUCETA	422.567	422.567	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
780	78180101-002	Cambiar cardan del 4x4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		2.202.807	2.202.807	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR CARDAN	1.494.078	1.494.078	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
781	78180101-002	Cambiar cruceta cardan del 4x4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.404.568	1.404.568	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR CRUCETA	952.664	952.664	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
782	78180101-002	Cambiar reten de piñón					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		225.287	225.287	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR RETEN PIÑON	152.804	152.804	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
783	78180101-002	Cambiar rúleman de piñon					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		561.826	561.826	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CMBIAR RULEMAN	381.065	381.065	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
784	78180101-002	Cambiar ruleman de corona					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		539.508	539.508	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN	365.928	365.928	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
785	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		3.726.972	3.726.972	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALANCEO DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR CORONA	2.527.860	2.527.860	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
786	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		453.356	453.356
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR CALCE	307.494	307.494

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
787	78180101-002	Cambiar calce del engranaje del planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		453.356	453.356
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR CALCE	307.494	307.494

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
788	78180101-002	Cambiar rulemanes de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		631.360	631.360
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR RULEMANES	428.227	428.227

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
789	78180101-002	Cambiar engranaje del satelite planetario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		2.628.351	2.628.351
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR ENGRANAJE	1.782.708	1.782.708

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
790	78180101-002	Cambiar brida de diferencial	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		653.610	653.610
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR BRIDA	443.318	443.318

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
791	78180101-002	Cambiar reten de brida	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		308.726	308.726
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR RETEN	209.397	209.397

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
792	78180101-002	Cambiar motor encastre del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		4.450.117	4.450.117
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR MOTOR	3.018.340	3.018.340

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
793	78180101-002	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		661.954	661.954
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR SOPORTE	448.978	448.978

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
794	78180101-002	Cambiar ruleman de masa delantera					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.474.102	1.474.102
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN	999.826	999.826
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
795	78180101-002	Cambiar reten de masa delantera					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		258.662	258.662
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR RETEN	175.441	175.441
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
796	78180101-002	Cambiar tuerca de masa delantera					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		150.191	150.191
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR TUERCA	101.869	101.869
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
797	78180101-002	Cambiar homocinetica c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.635.418	1.635.418
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR HOMOSINETICA	1.109.240	1.109.240
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
798	78180101-002	Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		358.790	358.790
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR GUARDAPOLVO	243.354	243.354
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
799	78180101-002	Cambiar triceta de transmision c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		584.078	584.078
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR TRICETA	396.157	396.157
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
800	78180101-002	Cambiar ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.140.342	1.140.342
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR RULEMAN	773.450	773.450
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
801	78180101-002	Cambiar prisionero con tuerca c/u					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		83.439	83.439
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALDH	2023	NACIONAL	CAMBIAR PRISIONERO	56.594	56.594

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
802	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 777 al 801	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALDH	2023	NACIONAL	MANO DE OBRA	52.567	52.567

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
803	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		6.522.204	6.522.204
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALDH	2023	NACIONAL	SER DE MANT	4.423.756	4.423.756

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
804	78180101-003	Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.120.252	1.120.252
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALDH	2023	NACIONAL	CAMBIAR JUEGO	759.824	759.824

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
805	78180101-003	Cambiar brazo precat c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		603.547	603.547
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALDH	2023	NACIONAL	CAMBIAR BRAZO	409.363	409.363

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
806	78180101-003	Cambiar muñequines c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		589.640	589.640
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALDH	2023	NACIONAL	CAMBIAR MUÑEQUINES	399.930	399.930

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
807	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		4.130.265	4.130.265
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BALDH	2023	NACIONAL	CAMBIAR BOMBA	2.801.397	2.801.397

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
808	78180101-003	Reparar bomba de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		445.240	445.240

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	REPARAR BOMBA	301.989	301.989
---	----------	---------------	------	----------	---------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
809	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		567.390	567.390
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR CAÑO	384.839	384.839

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
810	78180101-003	Cambiar caño de baja presión de dirección hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		325.414	325.414
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR CAÑO	220.716	220.716

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
811	78180101-003	Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		278.132	278.132
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR GUARDAOLVO	188.646	188.646

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
812	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		297.600	297.600
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	ALINEACION Y BLANCEO	201.851	201.851

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
813	78180101-007	Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		122.378	122.378
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR PRISIONERO	83.004	83.004

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
814	78180101-003	Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		68.143	68.143
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NACIONAL	CAMBIAR FLUIDO	46.219	46.219

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
815	78180101-003	Cambiar reservorio de fluido de D/H	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		953.994	953.994
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR RESERVORIO	647.057	647.057

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
816	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 803 al 815	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	,MANO DE OBRA	52.567	52.567

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
817	78180101-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar amortiguador delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.059.683	1.059.683
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR AMORTIGUADOR	718.742	718.742

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
818	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.120.872	1.120.872
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR ESPIRAL	760.244	760.244

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
819	78180101-004	Cambiar buje amortiguador c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		63.969	63.969
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR BUJE	43.388	43.388

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
820	78180101-004	Cambiar barra estabilizadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		967.900	967.900
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR BARRA	656.489	656.489

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
821	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		178.005	178.005
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR BUJE	120.734	120.734

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
822	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		506.201	506.201
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR BUJE	343.337	343.337

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
823	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior ambos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		578.515	578.515
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR BUJE	392.384	392.384

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
824	78180101-004	Cambiar rótula inferior	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		534.014	534.014
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR ROTULA	362.201	362.201

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
825	78180101-004	Cambiar rótula superior	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		475.605	475.605
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR ROTULA	322.585	322.585

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
826	78180101-004	Cambiar brazo bieleta c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		319.852	319.852
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR BRAZO	216.944	216.944

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
827	78180101-004	Cambiar buje elásticos completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		923.399	923.399
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR BUJE	626.306	626.306

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
828	78180101-004	Cambiar grillete de elástico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		369.915	369.915
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR GRILLETE	250.899	250.899

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
829	78180101-004	Cambiar centro elástico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		169.660	169.660
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR CENTRO	115.074	115.074

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
830	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		486.731	486.731

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR AMORTIGUADOR	330.131	330.131
---	-----	--------------	------	-----	----------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
831	78180101-004	Cambiar barra torsión de suspensión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		903.929	903.929
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR BARRA	613.100	613.100

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
832	78180101-004	Cambiar buje barra de torsión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		208.599	208.599
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR BUJE	141.485	141.485

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
833	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 817 al 832	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	MANO DE OBRA	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
834	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.538.072	1.538.072
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	SER DE MANT	1.043.214	1.043.214

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
835	78180101-005	Reparar disco de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		237.925	237.925
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	PEPARAR DISCO	161.376	161.376

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
836	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		620.235	620.235
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR COJINETE	420.681	420.681

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
837	78180101-005	Cambiar plato de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.335.035	1.335.035
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR PLATO	905.502	905.502

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
838	78180101-005	Reparar plato de presion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		237.925	237.925
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	REPARAR PLATO	161.376	161.376

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
839	78180101-005	Cambiar rúleman piloto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		406.073	406.073
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR RULEMAN	275.423	275.423

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
840	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		229.175	229.175
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR JUEGO	155.441	155.441

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
841	78180101-005	Cambiar reten de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		286.476	286.476
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR RETEN	194.309	194.309

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
842	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		208.757	208.757
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR JUEGO	141.592	141.592

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
843	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		803.802	803.802
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR BOMBA	545.188	545.188

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
844	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		723.144	723.144
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR BOMBA	490.480	490.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
845	78180101-005	Cambiar horquilla de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		436.667	436.667
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR HORQUILLA	296.175	296.175

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
846	78180101-005	Rectificación volante motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		314.290	314.290
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	RECTIFICACION	213.171	213.171

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
847	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 834 al 846	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	MANO DE OBRA	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
848	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/ C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		625.797	625.797
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR PASTILLA	424.454	424.454

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
849	78180101-006	Cambiar disco de freno c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.190.405	1.190.405
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR DISCO	807.405	807.405

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
850	78180101-006	Rectificar disco de freno (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		300.383	300.383
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	RECTIFICAR	203.738	203.738

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
851	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		191.257	191.257
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR JUEGO	129.723	129.723

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
852	78180101-006	Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		731.488	731.488

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN YBAL DH	2023	NAC	CAMBIAR FIBRAS	496.140	496.140
---	-----	--------------	------	-----	----------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
853	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero (ambos)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		300.383	300.383
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	nac	alin y bal dh	2023	NAC	RECTIFICAR	203.738	203.738

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
854	78180101-006	Cambiar tambor de freno trasero c/u (freno de mano)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.093.060	1.093.060
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR TAMBOR	741.380	741.380

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
855	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		812.147	812.147
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR CILINDRO	550.848	550.848

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
856	78180101-006	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		237.925	237.925
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL D H	2023	NAC	CAMBIAR JUEGO	161.376	161.376

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
857	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		379.389	379.389
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR JUEGO	257.325	257.325

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
858	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.774.484	1.774.484
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR BOMBA	1.203.563	1.203.563

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
859	78180101-006	Cambiar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		3.087.269	3.087.269
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR SERVOFRENO	2.093.974	2.093.974

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
860	78180101-006	Reparar servofreno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		475.643	475.643
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	REPARAR SERVOFRENO	322.610	322.610

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
861	78180101-006	Cambiar depresor de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		2.572.723	2.572.723
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR DEPRESOR	1.744.978	1.744.978

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
862	78180101-006	Cambiar caño flexible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		250.319	250.319
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR CAÑO	169.782	169.782

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
863	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		522.888	522.888
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR	354.655	354.655

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
864	78180101-006	Cambiar fluido de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		61.189	61.189
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR FLUIDO	41.502	41.502

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
865	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 848 al 864	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	MANO DE OBRA	52.567	52.567

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
866	78180101-009	SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar faro delantero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.137.561	1.137.561
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	SERV,	771.564	771.564

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
867	78180101-009	Cambiar faro señalero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		723.144	723.144
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR	490.480	490.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
868	78180101-009	Cambiar faro trasero c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		778.770	778.770
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR	528.210	528.210

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
869	78180101-009	Cambiar focos de luz altay baja c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		94.565	94.565
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR	64.140	64.140

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
870	78180101-009	Cambiar focos busca huellas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		125.159	125.159
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR	84.891	84.891

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
871	78180101-009	Cambiar otros focos c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		25.032	25.032
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR	16.978	16.978

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
872	78180101-009	Cambiar fusible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		16.687	16.687
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR	11.319	11.319

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
873	78180101-009	Cambiar terminal de batería c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		51.454	51.454
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR	34.900	34.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
874	78180101-009	Cambiar relay luz alta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		197.473	197.473

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN DH	2203	NAC	CAMBIAR	133.938	133.938
---	-----	---------	------	-----	---------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
875	78180101-009	Cambiar relay de señalero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		197.473	197.473
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR	133.938	133.938

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
876	78180101-009	Cambiar batería de 90 Amper	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		805.635	805.635
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR	546.431	546.431

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
877	78180101-009	Cambiar bujías incandescentes c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		169.660	169.660
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIR	115.074	115.074

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
878	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		294.820	294.820
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR	199.965	199.965

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
879	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		197.473	197.473
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR	133.938	133.938

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
880	78180101-008	Reparar sistema limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		191.257	191.257
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	REPARAR	129.723	129.723

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
881	78180101-008	Cambiar motor limpia parabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		876.117	876.117
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BALDH	2023	NAC	CAMBIAR	594.236	594.236

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
882	78180101-009	Cambiar sensor del caudalímetro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		973.463	973.463
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR	660.262	660.262

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
883	78180101-009	Cambiar sensor del regulador de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.924.675	1.924.675
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR	1.305.432	1.305.432

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
884	78180101-009	Cambiar sensor de temperatura del combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		789.895	789.895
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR	535.755	535.755

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
885	78180101-009	Cambiar sensor de velocímetro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.268.283	1.268.283
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALIN Y BAL DH	2023	NAC	CAMBIAR	860.227	860.227

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
886	78180101-009	Cambiar sensor maf	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		862.210	862.210
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	nac	ALIN DH	2023	NAC		584.803	584.803

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
887	78180101-009	Reprogramación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.627.074	1.627.074
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ALI DH	2023	NAC		1.103.581	1.103.581

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
888	78180101-009	Reparación de ECU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.761.944	1.761.944
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	NAC	NAC	NAC		1.195.058	1.195.058

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
889	78180101-009	Cambiar ECU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		12.376.889	12.376.889
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	ABDH	2023	NAC		8.394.760	8.394.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
890	78180101-009	Reparación de bocina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		186.881	186.881
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	NAC	NAC	NAC		5.000.000	5.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
891	78180101-009	Cambiar bocina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		848.303	848.303
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	NAC	NAC	NAC		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
892	78180101-009	Cambiar motor del levanta vidrio c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		570.171	570.171
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	NAC	NAC	NAC		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
893	78180101-009	Cambiar pulsador del levanta vidrio electrico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		305.946	305.946
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	NAC	NAC	NAC		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
894	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 866 al 893	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	NAC	NAC	NAC		4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
895	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR ALTERNADOR COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		6.188.444	6.188.444
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	NAC	NAC	NAC		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
896	78180101-009	CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		592.422	592.422

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	NAC	NAC	NAC		1.500.000	1.500.000
---	-----	-----	-----	-----	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
897	78180101-009	CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		419.980	419.980
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	NAC	NAC	NAC		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
898	78180101-009	CAMBIAR PLACA DE DIODOS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		314.290	314.290
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	NAC	NAC	NAC		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
899	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		739.831	739.831
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	NAC	NAC	NAC		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
900	78180101-009	CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		328.196	328.196
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NAC	NAC	NAC	NAC		5.000.000	5.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
901	78180101-009	REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		201.465	201.465
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
902	78180101-009	REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		157.714	157.714
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N	N	20.000.000	20.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
903	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		584.078	584.078
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	NN	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
904	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		383.822	383.822
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	NN	N	N		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
905	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 895 al 904	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NN	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
906	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		5.576.553	5.576.553
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	NN	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
907	78180101-009	CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		514.544	514.544
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
908	78180101-009	REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		157.714	157.714
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	NN	NN	N		4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
909	78180101-009	CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		570.171	570.171
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
910	78180101-009	REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		150.422	150.422
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
911	78180101-009	CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		503.419	503.419
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
912	78180101-009	CAMBIAR RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		258.662	258.662
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
913	78180101-009	CAMBIAR BUJE (MOTOR DE ARRANQUE)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		97.346	97.346
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
914	78180101-009	CAMBIAR AUTOMATICO DE ARRANQUE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		542.357	542.357
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
915	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 906 al 914	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		1.000.000	1.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
916	78180101-014	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar Juego de Pistón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		2.158.307	2.158.307
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
917	78180101-014	Cambiar Juego de Camisa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.187.625	1.187.625
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
918	78180101-014	Cambiar Casquillo de biela	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		425.542	425.542

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	NN	NN	N	N	3.000.000	3.000.000
---	---	----	----	---	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
919	78180101-014	Cambiar Casquillo de bancada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		636.922	636.922
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NN	N	N	N		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
920	78180101-014	Cambiar Casquillo de leva	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		492.294	492.294
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
921	78180101-014	Cambiar Buje de biela	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		194.692	194.692
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
922	78180101-014	Cambiar Juego de juntas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.232.126	1.232.126
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		40.000.000	40.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
923	78180101-014	Cambiar Juego de válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.195.968	1.195.968
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		5.000.000	5.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
924	78180101-014	Cambiar Guías de válvulas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		364.353	364.353
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N	NN	40.000.000	40.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
925	78180101-014	Cambiar Juego de aros	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.126.435	1.126.435
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		5.000.000	5.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
926	78180101-014	Cambiar Junta tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		506.201	506.201
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	NN	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
927	78180101-014	Cambiar Junta carter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		319.852	319.852
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
928	78180101-014	Cambiar tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		5.829.363	5.829.363
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
929	78180101-014	Prueba hidraulica de tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		611.892	611.892
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
930	78180101-014	Cambiar juego de calce lateral	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		419.980	419.980
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
931	78180101-014	Cambiar reten culata motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		214.162	214.162
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
932	78180101-014	Cambiar reten frente motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		286.476	286.476
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
933	78180101-014	Cambiar soporte motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		617.453	617.453
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	NN	N	N		4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
934	78180101-014	Cambiar tapa balancin	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		2.405.844	2.405.844
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
935	78180101-014	Cambiar junta tapa balancin	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		397.728	397.728
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	NN	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
936	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		564.639	564.639
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		5.000.000	5.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
937	78180101-014	Rectificación de cilindro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		898.367	898.367
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
938	78180101-014	Cambiar arbol de leva	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.960.832	1.960.832
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NNNN	N	N	N		4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
939	78180101-014	Cambiar cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		6.591.736	6.591.736
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
940	78180101-014	Rectificación de cigüeñal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		597.996	597.996
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
941	78180101-014	Rectificar tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		681.424	681.424
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
942	80111613-9999	Mano de obra Reparación Gral.motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.149.420	1.149.420
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
943	78180101-015	Cambiar bomba de agua	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.635.418	1.635.418
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	NN	N		4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
944	78180101-015	Reparar bomba de agua	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		373.555	373.555
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
945	78180101-015	Cambiar termostato de agua	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		333.758	333.758
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
946	78180101-014	Cambiar bomba de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.326.691	1.326.691
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NN	N	N	N	N	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
947	78180101-014	Cambiar kit de correa de distribución (correa dentada, tensor y polea de tensor)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		890.024	890.024
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	NN		4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
948	78180101-014	Cambiar correa dentada	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		673.080	673.080
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
949	78180101-014	Cambiar tensor de correa dentada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		486.731	486.731
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
950	78180101-014	Cambiar ruleman tensor de correa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		392.167	392.167
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	N	N	N	N		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
951	78180101-014	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		931.743	931.743

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
952	78180101-014	cambiar Bomba de alta potencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		8.856.238	8.856.238

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
953	78180101-013	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		2.724.774	2.724.774

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
954	78180101-013	Reparar pico inyectores c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		373.555	373.555

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
955	78180101-013	Calibrar pico inyector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		278.132	278.132

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
956	78180101-015	Cambiar embrague de ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		695.330	695.330

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
957	78180101-015	Cambiar aleta del ventilador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		659.174	659.174
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
958	78180101-9996	Cambiar radiador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		3.337.588	3.337.588
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
959	78180101-9996	Limpieza de radiador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		417.198	417.198
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
960	78180101-9996	Reparar radiador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		281.676	281.676
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
961	78180101-9996	Cambiar tapa de radiador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		258.662	258.662
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
962	78180101-014	Regular válvulas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		180.785	180.785
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
963	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		333.758	333.758
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
964	78180101-018	Cambiar tapa de tanque de combustible					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		350.446	350.446
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
965	78180101-010	Cambiar turbo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		9.437.447	9.437.447
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
966	78180101-010	Reparar turbo					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.331.719	1.331.719

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
967	78180101-014	Cambiar tapon de carter c/ arandela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		258.662	258.662

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
968	78180101-014	Cambiar correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		639.704	639.704

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
969	78180101-014	Cambiar tensor de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		439.449	439.449

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
970	78180101-014	Cambiar polea libre de correa POLY V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		336.539	336.539

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
971	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 916 al 941 y 943 al 970	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
972	78180101-016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		5.214.982	5.214.982

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
973	78180101-016	REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		485.852	485.852

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
974	78180101-016	Cambiar aceite del compresor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		166.879	166.879

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
975	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		3.042.767	3.042.767
---	--------	----	-------	----	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
976	78180101-016	REPARAR CONDENSADOR DE A. A.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		412.932	412.932

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
977	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A. A.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		3.370.963	3.370.963

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
978	78180101-016	REPARAR EVAPORADOR DE A. A.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		398.348	398.348

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
979	78180101-016	CAMBIAR TURBINA DE A. A.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		806.583	806.583

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
980	78180101-016	REPARAR TURBINA DE A. A.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		150.422	150.422

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
981	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		286.476	286.476

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
982	78180101-016	CAMBIAR LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		667.517	667.517

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
983	78180101-016	CAMBIAR TERMOSTATO DE A/C				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		300.383	300.383

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
984	78180101-016	REPARAR CAÑERIA DE A. A.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		198.548	198.548

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
985	78180101-016	CARGA DE GAS A. A.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		445.012	445.012

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
986	78180101-016	Cambiar tensor de correas del A/A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		305.946	305.946

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
987	78180101-016	Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		681.424	681.424

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
988	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 972 al 987	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
989	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Cambiar aceite motor p/litro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		50.064	50.064

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
990	78180101-9994	Cambiar filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		166.879	166.879

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
991	78180101-9994	Cambiar pre filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		130.721	130.721

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
992	78180101-9994	Cambiar filtro de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		136.285	136.285

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
993	78180101-9994	Cambiar filtro de aire	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		247.538	247.538

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

994	78180103-001	Cambiar aceite de caja p/litro						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		51.454	51.454	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
995	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		69.533	69.533	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
996	78180103-001	Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		69.533	69.533	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
997	78180103-001	Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		63.969	63.969	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
998	78180103-001	Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		125.159	125.159	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
999	78180103-001	Cambiar fluido de freno/embrague (500 ml.)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		55.626	55.626	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1000	78180101-9993	Lavado, engrase y pulverizado						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		117.819	117.819	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1001	78180101-008	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		200.255	200.255	
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	135.825	135.825	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1002	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 989 al 1001						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503	

GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 989 al 1001	52.567	52.567
---	----------	------------------------------------	------	----------	--	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1003	78180201-001	SERVICIO DE GOMERIA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Vulcanización de cubiertas c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		116.815	116.815
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Vulcanización de cubiertas c/u	79.232	79.232

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1004	78180101-007	Rotación de ruedas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		41.719	41.719
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Rotación de ruedas	28.297	28.297

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1005	78180101-007	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		30.594	30.594
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante)	20.751	20.751

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1006	78180101-007	Cambio de pico de rueda c/u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		84.830	84.830
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Cambio de pico de rueda c/u	57.537	57.537

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1007	78180101-007	Mano de obra por hora para los ítems 1003 al 1006	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 1003 al 1006	52.567	52.567

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1008	78180201-001	ACCESORIOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		778.770	778.770
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA	528.210	528.210

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1009	78180201-001	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		709.237	709.237
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR MANIJA INTERNA ABRE PUERTA	481.048	481.048

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1010	78180201-001	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		625.797	625.797
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTA	424.454	424.454

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1011	78180101-009	Reparar mecanismo del levanta vidrio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		252.508	252.508
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Reparar mecanismo del levanta vidrio	171.267	171.267

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1012	78180101-9997	Polarizado completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		1.098.622	1.098.622
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Polarizado completo	745.153	745.153

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1013	80111613-9999	Mano de obra por hora para los ítems 1008 al 1012	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	TOYOTA	JP	HILUX	JP		77.503	77.503
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ - 4650209-2	NACIONAL	ALINEACIÓN Y BALANCEO DUARTE HNOS.	2023	NACIONAL	Mano de obra por hora para los ítems 1008 al 1012	52.567	52.567

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA DE CORDILLERA				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	885.950.000	27-10-2023	08:03:24.759	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	e38e1cc257d85a77a23ccb8d8541bd88
---------------------	----------------------------------

2 - LOTE 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA DE PARAGUARI

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	974.230.200	27-10-2023	08:03:49.694	Propuesta
		Código Verificador:	a29adc9a935067bb3bfc727fe24060dd	

3 - LOTE 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA DE CHACO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	873.308.461	27-10-2023	08:04:25.915	Propuesta
		Código Verificador:	efc7cc8c1d6321035811f0e2af3065e4	

4 - LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LAS FISCALÍAS DE GUARA, CAAGUAZU Y CAAZAPA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	1.012.631.679	27-10-2023	09:23:29.078	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b70ce4267e47516fd75682e2e36db455	
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	1.022.860.807	27-10-2023	08:06:27.224	Propuesta
		Código Verificador:	c7bfa84c5347788c55e80e88e96539ef	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA DE CORDILLERA

Oferente	Mejor Precio
ROBERTO ORLANDO TORRES - 1401948-5	885.950.000

2 - LOTE 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA DE PARAGUARI

Oferente	Mejor Precio
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA - 755610-1	974.230.200

3 - LOTE 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA DE CHACO

Oferente	Mejor Precio
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE - 4268624-5	873.308.461

4 - LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LAS FISCALÍAS DE GUARA, CAAGUAZU Y CAAZAPA

Oferente	Mejor Precio
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	1.012.631.679

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 1401948-5 - ROBERTO ORLANDO TORRES

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA DE CORDILLERA	885.950.000

Proveedor: 4268624-5 - GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE

Item	Precio Ganador
3 - LOTE 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA DE CHACO	873.308.461

Proveedor: 653374-4 - CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ

Item	Precio Ganador
------	----------------

Items Ganados por Proveedor

4 - LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LAS FISCALÍAS DE GUARA, CAAGUAZU Y CAAZAPA	1.012.631.679
--	---------------

Proveedor: 755610-1 - RAFAEL ESCOBAR VILLALBA

Item	Precio Ganador
2 - LOTE 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA DE PARAGUARI	974.230.200

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA DE CORDILLERA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-10-2023	08:10:56.456
Buenos días, comenzamos la Subasta.	27-10-2023	08:11:00.280
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	27-10-2023	08:11:15.649
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-10-2023	08:18:02.900
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-10-2023	08:18:04.486
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-10-2023	08:24:04.519
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-10-2023	08:29:38.585
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-10-2023	08:29:38.646

2 - LOTE 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA DE PARAGUARI

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-10-2023	08:38:07.622
Continuamos con la Subasta.	27-10-2023	08:38:11.936
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	27-10-2023	08:38:33.187
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-10-2023	08:38:47.291
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-10-2023	08:38:49.313
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-10-2023	08:44:49.517
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-10-2023	08:53:22.961
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-10-2023	08:53:23.011

3 - LOTE 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA DE CHACO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-10-2023	08:55:29.900
Continuamos con la Subasta.	27-10-2023	08:55:43.255
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	27-10-2023	08:57:33.276
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-10-2023	08:57:46.659
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-10-2023	08:57:48.957
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-10-2023	09:03:49.174
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-10-2023	09:09:42.245
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-10-2023	09:09:42.295

4 - LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS PARA LAS FISCALÍAS DE GUARA, CAAGUAZU Y CAAZAPA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-10-2023	09:14:59.995
Continuamos con la Subasta.	27-10-2023	09:15:03.581
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	27-10-2023	09:15:27.117
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-10-2023	09:15:28.004
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-10-2023	09:18:16.702
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-10-2023	09:29:29.130
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-10-2023	09:34:24.622
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-10-2023	09:34:24.681

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.