

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 435077

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:25 del día 5/1/2024, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 435077 -

LPN SBE 111-23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PAR VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMTMEDICAL PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

**Código Verificador:** d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Nivel de Entidad:</b> | Entidades Públicas de Seguridad Social |
| <b>Entidad:</b>          | Instituto de Previsión Social          |
| <b>UOC:</b>              | Uoc Ips                                |
| <b>Código SICP:</b>      | 1321                                   |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

| CONSULTA   |  |            |          |
|--|--|------------|----------|
| Consulta Realizada   |  | Fecha      | Hora     |
| En el ítem TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES dice: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: 6 (Seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado (Pag 10) Solicitamos amablemente a la convocante modificar el tiempo de garantía a 3 (tres) meses, que es el tiempo que fabrica otorga solo y únicamente por las piezas con fallas de fábrica, no las que derivan en daños por mal uso. |  | 18-10-2023 | 09:33:45 |
| RESPUESTAS   |  |            |          |
| Respuestas Obtenidas   |  | Fecha      | Hora     |
| El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última versión.  |  | 20-12-2023 | 08:52:46 |
| CONSULTA   |  |            |          |
| Consulta Realizada   |  | Fecha      | Hora     |
| En el punto GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, en el 8vo párrafo dice: Las asistencias deben realizarse de lunes a domingo, incluyendo los feriados Solicitamos amablemente a la convocante modificar este párrafo a Las asistencias deben realizarse de lunes a domingo, excluyendo los feriados ya que la oferta no contempla feriados   |  | 18-10-2023 | 09:34:11 |
| RESPUESTAS   |  |            |          |
| Respuestas Obtenidas   |  | Fecha      | Hora     |
| El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última versión.  |  | 20-12-2023 | 08:53:11 |
| CONSULTA   |  |            |          |
| Consulta Realizada   |  | Fecha      | Hora     |
| En el punto 1 del ítem INSPECCIONES Y PRUEBAS dice: El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante. (Pag 54) Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto: El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones referidas a la(s) pieza (s) cambiada(s) por su cuenta y sin costo alguno para la contratante toda vez que se refiera a la misma falla.                         |  | 18-10-2023 | 09:34:36 |
| RESPUESTAS   |  |            |          |
| Respuestas Obtenidas   |  | Fecha      | Hora     |
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.   |  | 20-12-2023 | 08:53:38 |
| CONSULTA   |  |            |          |
| Consulta Realizada   |  | Fecha      | Hora     |

### Listado de Consultas

|  |              |             |
|--|--------------|-------------|
| En el punto GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SIN PROVISION DE REPUESTOS en el 4to párrafo dice, Para las reparaciones que no involucren cambio de repuestos, el Contratista posee 48hs para reparar el equipo. En caso de necesitar prorroga, el Contratista deberá solicitarla por medio de una nota a la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Solicitamos amablemente a la convocante confirmar si es posible modificar este párrafo y que el pedido de prorroga se realice en el informe técnico ya que el mismo es entregado en la Dirección de Equipos Biomédicos.   | 18-10-2023   | 09:35:04    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.   | 20-12-2023   | 08:53:53    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En el punto GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISION DE REPUESTOS en el 3er párrafo dice, A partir de la recepción por parte del Contratista de la Orden de Entrega de Repuestos, la misma dispone de un plazo de 30 (treinta) días calendarios para la entrega de los mismos. Luego de la recepción del repuesto posee 48 horas para la puesta en funcionamiento del equipo a reparar. En caso de necesitar prorroga, el Contratista deberá solicitarla por medio de una nota. Solicitamos amablemente a la convocante confirmar si es posible modificar este párrafo y que el pedido de prorroga se realice en el informe técnico ya que el mismo es entregado en la Dirección de Equipos Biomédicos. | 18-10-2023   | 09:35:33    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.   | 20-12-2023   | 08:54:13    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En el punto 2 de MANTENIMIENTO PREVENTIVO en Acta de Conformidad: Se confecciona una única vez por cada evento, donde se deja constancia que el servicio ha sido concluido satisfactoriamente. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si el Acta de Conformidad debe ser por el mantenimiento de cada equipo o por el evento de todos los equipos que figuran en el pliego.   | 18-10-2023   | 09:36:04    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última versión.  | 20-12-2023   | 08:54:29    |

### Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---------------|------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
|---------------|------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|

No existen Proveedores para esta subasta

### Listado de Propuestas por Proveedor

| DATOS DEL ITEM       |               |  |        |             |             |              |              |
|----------------------|---------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Item   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 1                    | 80111613-9999 | Mantenimiento preventivo del equipo Ventilador Marca IMT, Modelo Bella Vista instalados en el rango de 0 a 50km.                           |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ITEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Item   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 2                    | 80111613-9999 | Mantenimiento preventivo del equipo Ventilador Marca IMT, Modelo Bella Vista instalados en el rango de 51 a 200km.                         |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ITEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Item   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 3                    | 80111613-9999 | Mantenimiento preventivo del equipo Ventilador Marca IMT, Modelo Bella Vista instalados en el rango de 201 a 450km.                        |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ITEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Item   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 4                    | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo Ventilador Marca IMT modelo Bella Vista instalados en el rango de 0 a 50km. |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
|----------------------|---------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             | Cantidad     |              |
| 5                    | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo Ventilador Marca IMT modelo Bella Vista instalados en el rango de 51 a 200km.  |        |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             | Cantidad     |              |
| 6                    | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo Ventilador Marca IMT modelo Bella Vista instalados en el rango de 201 a 450km. |        |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             | Cantidad     |              |
| 7                    | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR DE O2  |        |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             | Cantidad     |              |
| 8                    | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR DE O2   |        |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             | Cantidad     |              |
| 9                    | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000   |        |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             | Cantidad     |              |
| 10                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000  |        |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             | Cantidad     |              |
| 11                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000E  |        |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             | Cantidad     |              |
| 12                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000E   |        |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             | Cantidad     |              |
| 13                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BELLAVISTA 1000   |        |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             | Cantidad     |              |
| 14                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BELLAVISTA 1000  |        |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 15        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SPEAKER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 16        | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SPEAKER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 17        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 18        | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 19        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 20        | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 21        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 22        | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 23        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 24        | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 25        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
|----------------------|---------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 26                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BELLAVISTA 1000  |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 27                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BELLAVISTA 1000 |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 28                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BELLAVISTA 1000    |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 29                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE BELLAVISTA 1000     |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 30                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE BELLAVISTA 1000        |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 31                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE BELLAVISTA 1000        |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 32                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE BELLAVISTA 1000           |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 33                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BELLAVISTA 1000        |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 34                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BELLAVISTA 1000           |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 35                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BELLAVISTA 1000    |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 36                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BELLAVISTA 1000       |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 37        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 38        | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 39        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC/DC POWER SUPPLY BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 40        | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE AC/DC POWER SUPPLY BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 41        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BOARD BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 42        | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BOARD BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 43        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BOARD CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 44        | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BOARD CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 45        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DEVICE FAN BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 46        | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DEVICE FAN BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 47        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LED BOARD BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
| 48             | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LED BOARD BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
| 49             | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LED BOARD CABLE BELLAVISTA 10000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
| 50             | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LED BOARD CABLE BELLAVISTA 10000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
| 51             | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
| 52             | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
| 53             | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
| 54             | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
| 55             | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
| 56             | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
| 57             | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
|----------------------|---------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 58                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BELLAVISTA 1000           |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 59                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BELLAVISTA 1000 |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 60                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BELLAVISTA 1000    |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 61                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY                |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 62                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY                   |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 63                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR DE O2                             |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 64                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR DE O2                                |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 65                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000  |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 66                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000     |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 67                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000E |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |  |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante   | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |  |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |  |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem   |        |             |             |              | Cantidad     |
| 68                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000E    |        |             |             |              | 1            |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
| 69             | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
| 70             | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
| 71             | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SPEAKER BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
| 72             | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SPEAKER BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
| 73             | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
| 74             | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
| 75             | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
| 76             | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
| 77             | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
| 78             | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BELLAVISTA 1000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ITEM |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
|----------------|--|--|--|

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 79        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 80        | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 81        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 82        | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 83        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 84        | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 85        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 86        | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 87        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 88        | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 89        | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
|----------------------|---------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 90                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BELLAVISTA 1000        |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 91                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 92                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BELLAVISTA 1000    |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 93                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BELLAVISTA 1000    |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 94                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BELLAVISTA 1000       |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 95                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC/DC POWER SUPPLY BELLAVISTA 1000  |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 96                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE AC/DC POWER SUPPLY BELLAVISTA 1000     |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 97                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BOARD BELLAVISTA 1000         |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 98                   | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BOARD BELLAVISTA 1000            |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 99                   | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BOARD CABLE BELLAVISTA 1000   |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 100                  | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BOARD CABLE BELLAVISTA 1000      |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|----------|
| 101       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DEVICE FAN BELLAVISTA 1000 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|----------|
| 102       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DEVICE FAN BELLAVISTA 1000 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|----------|
| 103       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LED BOARD BELLAVISTA 1000 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|----------|
| 104       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LED BOARD BELLAVISTA 1000 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|----------|
| 105       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LED BOARD CABLE BELLAVISTA 10000 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|----------|
| 106       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LED BOARD CABLE BELLAVISTA 10000 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|----------|
| 107       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|----------|
| 108       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|----------|
| 109       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BELLAVISTA 1000 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|----------|
| 110       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BELLAVISTA 1000 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 111       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 112       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 113       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 114       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 115       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 116       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 117       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 118       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item                                   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 119       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR DE O2 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item                                | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 120       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR DE O2 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 121       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 122       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 123       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000E | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 124       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000E | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 125       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 126       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 127       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SPEAKER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 128       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SPEAKER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 129       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 130       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 131       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 132       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE INSPARATION BLOCK ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 133       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 134       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 135       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 136       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 137       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 138       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 139       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 140       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 141       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 142       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
|----------------------|---------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 143                  | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE BELLAVISTA 1000     |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 144                  | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE BELLAVISTA 1000        |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 145                  | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BELLAVISTA 1000     |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 146                  | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BELLAVISTA 1000        |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 147                  | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 148                  | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BELLAVISTA 1000    |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 149                  | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BELLAVISTA 1000    |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 150                  | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BELLAVISTA 1000       |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 151                  | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC/DC POWER SUPPLY BELLAVISTA 1000  |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 152                  | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE AC/DC POWER SUPPLY BELLAVISTA 1000     |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca         | Fabricante  | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                    |               |   |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ÍTEM       |               |   |        |             |             |              |              |
| Item Nro.            | Código        | Descripción del Ítem  |        |             |             |              | Cantidad     |
| 153                  | 73171602-006  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BOARD BELLAVISTA 1000         |        |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES |               |   |        |             |             |              |              |

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 154       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BOARD BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 155       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BOARD CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 156       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BOARD CABLE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 157       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DEVICE FAN BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 158       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DEVICE FAN BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 159       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LED BOARD BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 160       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LED BOARD BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 161       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LED BOARD CABLE BELLAVISTA 10000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 162       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LED BOARD CABLE BELLAVISTA 10000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 163       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|-----------|--------|----------------------|----------|
|           |        |                      |          |

|     |               |  |  |  |  |  |   |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|---|
| 164 | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BELLAVISTA 1000 |  |  |  |  | 1 |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|---|

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 165       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 166       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 167       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 168       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 169       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 170       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 171       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 172       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BELLAVISTA 1000 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 173       | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 174       | 80111613-9999 | COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| -         |       |            |        |             |             |              |              |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| - |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

### **Beneficio MyPIMES**

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### **Listado General de todas las Ofertas**

### **Mejores Lances de cada Proveedor por Item**

### **Items Ganados por Proveedor**

### **Listado de Mensajes**

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.