

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 437317

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:35 del día 20/11/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 437317 - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas de la Institución:

Código Verificador: 38a19af8221f64e4d5107f240581d29a

Nivel de Entidad:	Poder Legislativo
Entidad:	Honorable Cámara de Senadores
UOC:	Uoc Camara de Senadores
Código SICP:	1229

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - RUC: 2276272-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
437317	Declaración Jurada	CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY	14-11-2023	14-11-2023	29-02-2024
Oferente: DIESA SA - RUC: 80001435-9			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
01/2023	Declaración Jurada	DIESA SA	14-11-2023	14-11-2023	14-03-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:	1 - LOTE 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA JAC M1
------------------------------	--

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	80111613-9999	Mano de obra de mantenimiento de la Caja de Cambios - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Caja de cambios mecanico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		46.667	46.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	45.000	45.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	80111613-9999	Desmontar y montar Caja de Cambios para reparar - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Caja de cambios mecanico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.220.000	1.220.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	80111613-9999	Cambio de Eje de mando - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Caja de cambios mecanico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		2.226.667	2.226.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	80111613-9999	Cambio de Eje Cuadruple - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Caja de cambios mecanico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		2.226.667	2.226.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	80111613-9999	Cambio de Rulemanes de Caja de Cambios - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Caja de cambios mecanico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		2.226.667	2.226.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO PLAICA	NO APLICA	NO APLICA	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	80111613-9999	Cambio de Anillos Sincronizadores de Caja - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Caja de cambios mecanico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		2.226.667	2.226.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	80111613-9999	Cambio de Ejes desplazables - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Caja de cambios mecanico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		2.226.667	2.226.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

8	80111613-9999	Cambio de Soporte de Caja de Cambios - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Caja de cambios mecanico	1
---	---------------	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		133.333	133.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	130.000	130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	80111613-9999	Mantenimiento de Diferencial - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Caja de cambios mecanico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		46.667	46.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	45.000	45.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	80111613-9999	Desmontar y montar Diferencial para Reparar - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Caja de cambios mecanico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		985.000	985.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	985.000	985.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	80111613-9999	Cambio de kit de Diferencial Olla Corona Planetarios Pinon Rulemanes - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Caja de cambios mecanico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.666.667	1.666.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.660.000	1.660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	80111613-9999	Cambio de Reten Diferencial - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Caja de cambios mecanico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		216.667	216.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	200.000	200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	80111613-9999	Cambio de Cruceta de Cardan - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Caja de cambios mecanico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		216.667	216.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	200.000	200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	80111613-9999	Cambio de Eje Palier RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Caja de cambios mecanico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		193.333	193.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	190.000	190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	78180101-002	Eje de mando - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		715.000	715.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	700.000	700.000				

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	78180101-002	Desplazable 3ra. Y 4ta. - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.583.000	1.583.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	78180101-002	Desplazable 1ra. Y 2da. - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.187.667	1.187.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.180.000	1.180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	78180101-002	Desplazable 5ta. y reversa - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.337.667	1.337.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.375.000	1.375.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	78180101-002	Ruleman Eje de mando - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		168.667	168.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	78180101-002	Ruleman Eje Cuadruple - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		189.333	189.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	78180101-002	Ruleman selector de Cambios - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		72.333	72.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	78180101-002	Ruleman reten trasero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		92.667	92.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	78180101-002	Ruleman rodillo de Caja - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		97.000	97.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	95.000	95.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	78180101-002	Anillo sincronizador 3ra. Y 4ta. - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		372.000	372.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	370.000	370.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	78180101-002	Anillo sincronizador 1ra. Y 2da. - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		500.333	500.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	495.000	495.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	78180101-002	Anillo sincronizador con cono - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		500.333	500.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	495.000	495.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	78180101-002	Anillo sincronizador 5ta. - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		255.333	255.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	255.000	255.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	78180101-002	Engranaje 3ra. - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		485.333	485.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	480.000	480.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	78180101-002	Engranaje 2da. - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		635.333	635.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	630.000	630.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	78180101-002	Engranaje 1ra. - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		795.667	795.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	795.000	795.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	78180101-002	Eje principal de Caja - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.390.667	1.390.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.340.000	1.340.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	78180101-002	Engranaje de Caja - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		685.333	685.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	680.000	680.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	78180101-002	Engranaje de 5ta. - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		396.667	396.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	390.000	390.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	78180101-002	Eje Cuadruple - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.388.667	1.388.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.340.000	1.340.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	78180101-002	Engranaje reversa - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		236.000	236.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	230.000	230.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	78180101-002	Eje sector de reversa - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		164.333	164.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	78180101-002	Separador de Caja - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		306.667	306.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	78180101-002	Tuerca de Caja - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		26.000	26.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

39	78180101-002	Seguro de Caja - Repuesto						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		33.333	33.333	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	30.000	30.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
40	78180101-002	Soporte de Caja de Cambios - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		475.333	475.333	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	470.000	470.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
41	78180101-002	Bujes de palanca de Cambios (Palanca de Cambio) - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		594.667	594.667	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	585.000	585.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
42	78180101-002	Olla Diferencial - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		5.281.000	5.281.000	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5.200.000	5.200.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
43	78180101-002	Corona Diferencial - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.430.667	1.430.667	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.450.000	1.450.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
44	78180101-002	Planetario -Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		254.333	254.333	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	250.000	250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
45	78180101-002	Satelites - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		122.667	122.667	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	120.000	120.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
46	78180101-002	Eje Palier - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		838.000	838.000	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	830.000	830.000	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	78180101-002	Reten exterior del Palier - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		59.000	59.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	78180101-002	Seguro del Palier - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		42.667	42.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	78180101-002	Guardapolvos de Semi Eje, RH y LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		60.667	60.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	78180101-002	Calce de olla Diferencial - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		31.333	31.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	30.000	30.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	78180101-002	Ruleman Diferencial - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		142.667	142.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	140.000	140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	78180101-002	Separador de Diferencial - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		45.000	45.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	78180101-002	Reten de Pinon - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		60.000	60.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	78180101-002	Ruleman Diferencial - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		151.667	151.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	145.000	145.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	78180101-002	Aceíte Diferencial - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		69.000	69.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70.000	70.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	78180101-002	Cruceta cardan - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		222.333	222.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICANO APLICA		220.000	220.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	78180101-002	Centralizador de Cardan - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		366.667	366.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	350.000	350.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	78180101-002	Aceíte ATF - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		63.333	63.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70.000	70.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	78180101-002	Aceíte de Caja Reductora - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		59.000	59.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	78180101-002	Sellador o cemento gris - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		54.333	54.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
61	78180101-002	Reten de Selector de Cambio - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		42.667	42.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
62	80111613-9999	Cambio de punta Eje y Bulon de Masa - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tren delantero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		170.000	170.000

CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	160.000	160.000				
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
63	80111613-9999	Cambio de Bujes de parrilla de suspension -Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tren delantero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		185.000	185.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	190.000	190.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
64	80111613-9999	Cambio de parrilla/rotula de suspension derecho - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tren delantero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		185.000	185.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	190.000	190.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
65	80111613-9999	Cambio de parrilla/rotula de suspension izquierdo - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tren delantero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		185.000	185.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	190.000	190.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
66	80111613-9999	Cambio de Bujes extremo de barra estabilizadora c/1 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tren delantero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		58.333	58.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
67	80111613-9999	Cambio de Bujes centrales de barra estabilizadora - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tren delantero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		58.333	58.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
68	80111613-9999	Cambio de Amortiguadores RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tren delantero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		298.333	298.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	340.000	340.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
69	80111613-9999	Cambio de Taqueadores de Amortiguadores RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tren delantero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		271.667	271.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	340.000	340.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

70	80111613-9999	Cambio de Ruleman de Masas RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tren delantero					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		221.667	221.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	240.000	240.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
71	80111613-9999	Cambio de Reten de Masas RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tren delantero					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		178.333	178.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	180.000	180.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
72	80111613-9999	Cambio de Prisionero de Rueda - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tren delantero					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		178.333	178.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	180.000	180.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
73	80111613-9999	Mantenimiento de las Masas engrase - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tren delantero					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		168.333	168.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	160.000	160.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
74	80111613-9999	Alineacion - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tren delantero					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		103.667	103.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100.000	100.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
75	80111613-9999	Cambio de Buje Barra Estabilizadora - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tren delantero					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		61.667	61.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
76	78180101-011	Punta Eje - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.463.667	1.463.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.400.000	1.400.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
77	78180101-011	Bulon Masa de Rueda - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		17.333	17.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	15.000	15.000
DATOS DEL ITEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	78180101-011	Parrilla de Suspension Superior RH y LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.292.333	1.292.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	78180101-011	Parrilla de Suspension Inferior RH y LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.137.667	1.137.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	78180101-011	Amortiguadores RH y LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		371.667	371.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	380.000	380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	78180101-011	Taqueador de Amortiguadores RH y LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		74.333	74.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	78180101-011	Ruleman de Masa RH y LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		105.000	105.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	78180101-011	Prisionero de Rueda - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		27.333	27.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	78180101-011	Bujes de Amortiguadores - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		25.667	25.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	78180101-011	Grasa para Ruleman - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		90.333	90.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	90.000	90.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	78180101-011	Buje Barra Estabilizadora - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		60.000	60.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	80111613-9999	Cambio de Bujes RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Tren trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		183.333	183.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	180.000	180.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	80111613-9999	Cambio ruleman de Cubo RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Tren trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		183.333	183.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	180.000	180.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
89	80111613-9999	Cambio de ruleman de Masa RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Tren trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		183.333	183.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	180.000	180.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
90	80111613-9999	Cambio de Amortiguadores RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Tren trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		313.333	313.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	350.000	350.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
91	80111613-9999	Cambio de prisioneros de rueda - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Tren trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		168.333	168.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
92	80111613-9999	Cambio de Bujes de Elásticos - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Tren trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		343.333	343.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	340.000	340.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
93	80111613-9999	Mantenimiento de Masas engrase - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Tren trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		166.667	166.667

CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	160.000	160.000				
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
94	80111613-9999	Alineacion - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Tren trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		97.000	97.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
95	78180101-012	Bujes RH y LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		110.667	110.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
96	78180101-012	Ruleman de Cubo RH y LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		115.000	115.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
97	78180101-012	Ruleman de Masa RH y LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		139.667	139.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
98	78180101-012	Amortiguadores RH y LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		330.000	330.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	350.000	350.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
99	78180101-012	Bujes de bieleta - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		54.667	54.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
100	78180101-012	Prisionero de ruedas - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		33.667	33.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	40.000	40.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
101	78180101-012	Bujes de Elasticos RH y LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		360.000	360.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	25.000	25.000				

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	78180101-012	Bujes para Amortiguadores - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		293.333	293.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	78180101-012	Grasa para Ruleman - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	80111613-9999	Cambio Caja de Direccion Hidraulica (Cremallera D/H) - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Direccion Hidraulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		206.667	206.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	380.000	380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	80111613-9999	Cambio de la Cruceta de la Columna de Direccion - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Direccion Hidraulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		53.333	53.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	320.000	320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	80111613-9999	Cambio Bomba de Direccion - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Direccion Hidraulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	230.000	230.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	80111613-9999	Cambio de Manguera Hidraulica de Direccion de Alta y Baja Presion - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Direccion Hidraulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	230.000	230.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	80111613-9999	Cambio de correa de Direccion Hidraulica - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Direccion Hidraulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		133.333	133.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	80111613-9999	Cambio de kit de Correa y Tensor de Direccion Hidraulica - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Direccion Hidraulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		186.667	186.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	230.000	230.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	80111613-9999	Cambio de Brazo de Direccion RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Direccion Hidraulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.293.333	1.293.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	80111613-9999	Cambio de Munequines de Direccion RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Direccion Hidraulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		133.333	133.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	80111613-9999	Cambio de Reten de Bomba de Direccion Hidraulica - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Direccion Hidraulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		186.667	186.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	80111613-9999	Mantenimiento de Cremallera de Direccion - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Direccion Hidraulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.293.333	1.293.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	80111613-9999	Cambio de guardapolvo Precap - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Direccion Hidraulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		86.667	86.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	80111613-9999	Alineacion - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Direccion Hidraulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		103.667	103.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	80111613-9999	Mantenimiento de Columna de Direccion - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Direccion Hidraulica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.076.667	1.076.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	78180101-003	Caja de Direccion Hidraulica (Cremallera D/H) - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		3.315.667	3.315.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	3.200.000	3.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	78180101-003	Cruceta de columna de Direccion - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		108.333	108.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	78180101-003	Bomba de Direccion - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.756.667	1.756.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.700.000	1.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	78180101-003	Manguera de Direccion de Alta y Baja Presion - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		75.667	75.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	78180101-003	Brazo de Direccion RH/LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		197.667	197.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	195.000	195.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	78180101-003	Munequines de Direccion RH/LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		212.667	212.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	200.000	200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	78180101-003	Reten de Bomba de Direccion - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		74.000	74.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	78180101-003	Guardapolvo Precap - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	78180101-003	Aceite de Direccion Hidraulica - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		66.000	66.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	80111613-9999	Desmontar y montar Bomba central de frenos para reparar - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		296.667	296.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	295.000	295.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	80111613-9999	Cambio de cilindro maestro - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		296.667	296.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	295.000	295.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	80111613-9999	Cambio de Bomba central de freno - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		296.667	296.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	295.000	295.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	80111613-9999	Cambio de mordaza de frenos delanteros RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		256.667	256.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	80111613-9999	Cambio de servo freno - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		343.333	343.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	340.000	340.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	80111613-9999	Cambio de cano flexible de freno trasero RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		61.667	61.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
132	80111613-9999	Cambio de cano flexible de freno delantero RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		61.667	61.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
133	80111613-9999	Cambio de pastillas de frenos delanteros RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		75.000	75.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	75.000	75.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
134	80111613-9999	Cambio de discos de frenos delanteros RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		183.333	183.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	185.000	185.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
135	80111613-9999	Ajuste de fibras de frenos traseros RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		85.000	85.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	85.000	85.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
136	80111613-9999	Cambio de fibras de frenos trasero RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		265.000	265.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	265.000	265.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
137	80111613-9999	Desmontar y montar mordaza de frenos para reparacion - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
138	80111613-9999	Cambio de Cilindro de Freno de ruedas traseras RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		186.667	186.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	180.000	180.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
139	80111613-9999	Cambio del Fluido de freno - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		93.333	93.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	80111613-9999	Cambio del juego de resortes y seguros de zapatas de frenos - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		93.333	93.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	80111613-9999	Cambio de cabo de freno de manos - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		173.333	173.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	175.000	175.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	80111613-9999	Rectificación de Tambor de Frenos traseros RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		115.000	115.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	80111613-9999	Mantenimiento y regulación de frenos - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		186.000	186.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	190.000	190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	80111613-9999	Servicio de Escaneo de Sistemas - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		243.333	243.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	80111613-9999	Cambio de Sensores Inductivos de ABS - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		93.333	93.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	145.000	145.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	80111613-9999	Cambio del Rele del ABS - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		65.000	65.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	80111613-9999	Cambio del Interruptor del ABS - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		65.000	65.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	80111613-9999	Enfibrado de Zapatas de Frenos - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		246.667	246.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	80111613-9999	Rectificación de Discos de Frenos - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		195.000	195.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	200.000	200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	78180101-006	Bomba central de Freno - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		485.333	485.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	520.000	520.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	78180101-006	Mordaza de freno delantero RH y LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.228.333	1.228.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	78180101-006	Servo freno - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		536.000	536.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	78180101-006	Juego de pastillas de freno delantero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		463.333	463.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	485.000	485.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	78180101-006	Juego de zapata de freno trasero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		392.333	392.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	410.000	410.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
155	78180101-006	Juego de resortes de zapata - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		100.333	100.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100.000	100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
156	78180101-006	Disco de freno delantero LH y RH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		623.667	623.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	640.000	640.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
157	78180101-006	Cano flexible de freno delantero RH/LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		76.333	76.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
158	78180101-006	Cano flexible de freno trasero LH/RH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		79.000	79.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
159	78180101-006	Cilindro de freno de rueda trasera RH y LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		235.000	235.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	240.000	240.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
160	78180101-006	Tambor de freno trasero LH y RH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		475.667	475.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	480.000	480.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
161	78180101-006	Cabo de Freno de mano - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		135.667	135.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	140.000	140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
162	78180101-006	Fluido de Freno - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		58.333	58.333

CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	60.000	60.000				
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	78180101-006	Sensores inductivos del ABS delanteros y traseros RH y LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		146.000	146.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	78180101-006	Rele del ABS - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		179.000	179.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	78180101-006	Interruptor Luz Stop - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		175.667	175.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	78180101-006	Guardapolvo de Mordaza - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		66.000	66.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	75.000	75.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	80111613-9999	Desmontar y montar el motor de Arranque para reparacion - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Electrico / Electronico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		253.333	253.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	80111613-9999	Cambio de Bendix - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Electrico / Electronico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		140.000	140.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	80111613-9999	Cambio de Carbon del Motor de Arranque - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Electrico / Electronico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		330.000	330.000
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	350.000	350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
170	80111613-9999	Cambio de bulbo de freno - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Electrico / Electronico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		46.667	46.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	80111613-9999	Desmontar / montar Alternador para reparacion - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Electrico / Electronico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		243.333	243.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	80111613-9999	Cambio de Reten de Alternador - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Electrico / Electronico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		286.667	286.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	80111613-9999	Cambio de Regulador de Voltaje - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Electrico / Electronico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		286.667	286.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	80111613-9999	Cambio de Rulemanes de Alternador - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Electrico / Electronico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		286.667	286.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	80111613-9999	Cambio de focos de luces de Alta y Baja Faro delantero RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Electrico / Electronico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		46.667	46.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	80111613-9999	Cambio de focos de Senaleros delanteros RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Electrico / Electronico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		46.667	46.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	80111613-9999	Cambio de focos de Senaleros traseros RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Electrico / Electronico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		46.667	46.667

CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	50.000	50.000				
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
178	80111613-9999	Cambio de focos de Faros busca Huellas delanteros RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		46.667	46.667
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
179	80111613-9999	Cambio de Cilindro de Contacto - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		113.333	113.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	125.000	125.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
180	80111613-9999	Cambio de Llave de luz Combinada - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		113.333	113.333
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	125.000	125.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
181	80111613-9999	Cambio de Velocímetro Sonda - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
182	80111613-9999	Cambio de Bocina - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
183	80111613-9999	Cambio de Indicador de Estacionamiento - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
184	80111613-9999	Cambio de foco de luz de matrícula - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
185	80111613-9999	Cambio de tercera Luz de freno - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	50.000	50.000				
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
186	80111613-9999	Servicio de verificación y reseteo con scanner - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	190.000	190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
187	80111613-9999	Cambio de Bujías Incandescentes - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	85.000	85.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
188	80111613-9999	Cambio de Bombas de Vacío - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	80111613-9999	Cambio de focos de luz de cortésia del conductor y acompañante - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	80111613-9999	Cambio de Sensores de estacionamiento - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	80111613-9999	Cambio de Interruptor Central de Movimiento de Espejos Laterales - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	80111613-9999	Cambio de Interruptor Central de Bloqueo de Puertas y levanta vidrios - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
193	80111613-9999	Cambio de Interruptor de Bloqueo de Puerta RH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Eléctrico / Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

194	80111613-9999	Cambio de Interruptor de Levanta vidrio RH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Elctrico / Electronico					1
-----	---------------	---	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
195	78180101-009	Motor de Arranque - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2.900.000	2.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
196	78180101-009	Rele de Arranque - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	480.000	480.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
197	78180101-009	Bulbo de Freno - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	145.000	145.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
198	78180101-009	Alternador - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2.400.000	2.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
199	78180101-009	Cilindro de Contacto - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
200	78180101-009	Llave de Luz Combinada - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO PALICA	NO APLICA	NO APLICA	495.000	495.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
201	78180101-009	Velocimetro Sonda - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	135.000	135.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
202	78180101-009	Bocina - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	78180101-009	Indicador de Estacionamiento - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
204	78180101-009	Tercera Luz de freno - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	350.000	350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	78180101-009	Foco de 1 filamento - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	6.000	6.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	78180101-009	Foco de 2 filamentos - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	7.000	7.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	78180101-009	Foco de Alta / Baja - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	55.000	55.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	78180101-009	Foco Pijojo - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	6.000	6.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	78180101-009	Foco de Luz de Techo - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	7.000	7.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	78180101-009	Foco de Busca Huellas - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	85.000	85.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	78180101-009	Fusible de 5 Amper - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	8.000	8.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	78180101-009	Fusible de 10 Amper - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	8.000	8.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
213	78180101-009	Fusible de 15 Amper - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	8.000	8.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
214	78180101-009	Fusible de 20 Amper - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	8.000	8.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
215	78180101-009	Rele de Aire Acondicionado - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	75.000	75.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
216	78180101-009	Agua Destilada - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	9.000	9.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
217	78180101-009	Bulbo de Electro ventilador - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NOM APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	260.000	260.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
218	78180101-009	Bulbo de aire acondicionado - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	210.000	210.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
219	78180101-009	Bujías Incandescentes - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	20.000	20.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
220	78180101-009	Reparacion de Cableado - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	190.000	190.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
221	78180101-009	Sensores de estacionamiento - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

222	78180101-009	Interruptor central de movimiento de espejos laterales RH y LH - Repuesto						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100.000	100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
223	78180101-009	Interruptor central de bloqueo de Puertas y levanta vidrios - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	190.000	190.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
224	78180101-009	Diodos Excitadores de Corriente - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2.400.000	2.400.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
225	78180101-009	Rele de Luz Alta - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	65.000	65.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
226	78180101-009	Rele de Luz delanteras - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70.000	70.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
227	80111613-9999	Cambio de Cerradura de Puertas delanteras RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Carrocería de Carrocería					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
228	80111613-9999	Cambio de Cerradura de Puertas corrediza delantera RH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Carrocería de Carrocería					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
229	80111613-9999	Cambio de Cerradura de Puerta trasera - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Carrocería de Carrocería					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
230	80111613-9999	Cambio de mecanismo de levanta vidrios - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Carrocería de Carrocería					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000	

231	80111613-9999	Mantenimiento de mecanismo de levanta vidrios - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Carrocería de Carrocería	1
-----	---------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	80111613-9999	Cambio de Cilindro de Puerta - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Carrocería de Carrocería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	80111613-9999	Cambio de espejos retrovisores RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Carrocería de Carrocería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	80111613-9999	Cambio de Cabo de Capot - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Carrocería de Carrocería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	80111613-9999	Cambio de Cerradura de Capot - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Carrocería de Carrocería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	80111613-9999	Reparacion de Bisagras y Pernos de Puertas delanteras y traseras - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Carrocería de Carrocería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	340.000	340.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	80111613-9999	Cambio de rodillos de Puerta corrediza - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Carrocería de Carrocería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	80111613-9999	Ajuste de paragolpes delanteros y traseros - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Carrocería de Carrocería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	80111613-9999	Cambio de Soporte de Cano de Escape - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Carrocería de Carrocería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	80111613-9999	Cambio de Gomas de Puertas - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Carrocería de Carrocería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	80111613-9999	Reparacion de Cano de Escape - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Carrocería de Carrocería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	78180101-027	Cerradura de Puertas delanteras RH y LH -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	350.000	350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	78180101-027	Cerradura de Puerta corrediza delantera RH -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	485.000	485.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	78180101-027	Cerradura de Puerta trasera -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	295.000	295.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	78180101-027	Mecanismo levanta vidrios laterales de Puertas RH -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	485.000	485.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	78180101-027	Cilindro de Puerta -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	590.000	590.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
247	78180101-027	Especios Retrovisores delanteros RH y LH -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	995.000	995.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	78180101-027	Cabo de Abre Capot -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	78180101-027	Mecanismo de Capot -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	78180101-027	Rodillos de Puerta corrediza -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	78180101-027	Soportes de Cano de Escape -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	55.000	55.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	78180101-027	Gomas de Puertas -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	135.000	135.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	78180101-027	Pinches para Estribera -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	78180101-027	Mantenimiento de neumatico (parcheado) -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	55.000	55.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	78180101-027	Guarda fango delantero LH / RH -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	130.000	130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	78180101-027	Goma Anclaje de Varilla soporte de Capot -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	78180101-027	Manija de Asiento -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
258	78180101-027	Alineacion y regulacion de pisada -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	100.000	100.000				
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
259	78180101-027	Soporte de rueda de auxilio -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
260	78180101-027	Soporte de Bateria -Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
261	80111613-9999	Desmontar y montar Bomba Inyectora - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Bomba Inyectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	700.000	700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
262	80111613-9999	Mantenimiento de la Bomba Inyectora, limpieza y calibracion - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Bomba Inyectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	3.900.000	3.900.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
263	80111613-9999	Limpieza y calibracion de picos inyectoros - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Bomba Inyectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.900.000	1.900.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
264	80111613-9999	Reparacion de Bomba Inyectora - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Bomba Inyectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2.500.000	2.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
265	80111613-9999	Cambio de Bomba de Alta - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Bomba Inyectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	750.000	750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
266	80111613-9999	Cambio de Cabezal de Bomba inyectora - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Bomba Inyectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2.700.000	2.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
267	80111613-9999	Cambio de Picos Inyectores - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Bomba Inyectora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	95.000	95.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
268	78180101-013	Bomba de Alta - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	10.500.000	10.500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
269	78180101-013	Picos Inyectores - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	3.200.000	3.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
270	80111613-9999	Desmontar y montar Tanque de Combustible para mantenimiento, limpieza - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	290.000	290.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
271	80111613-9999	Cambio de Flotador de Tanque de Combustible - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	260.000	260.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
272	80111613-9999	Cambio de Manguera de Retorno - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
273	78180101-018	Tanque de Combustible - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.450.000	1.450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
274	78180101-018	Flotador de Tanque de Combustible - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	530.000	530.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
275	78180101-018	Manguera de Retorno - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
276	80111613-9999	Cepillo limpiaparabrisas delantero LH/RH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema limpiaparabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	65.000	65.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	80111613-9999	Cambio de Motor limpiaparabrisas delantero - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema limpiaparabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	65.000	65.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	80111613-9999	Deposito de Aditivo de limpiaparabrisas delantero - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema limpiaparabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	125.000	125.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	80111613-9999	Cambio de Mangueras - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema limpiaparabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	80111613-9999	Cambio de Picos Lanzadores - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema limpiaparabrisas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	78180101-008	Cepillo limpiaparabrisas delantero LH/RH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	78180101-008	Motor limpiaparabrisas - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	690.000	690.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	78180101-008	Deposito de Aditivo de limpiaparabrisas delantero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	78180101-008	Mangueras - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	55.000	55.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	78180101-008	Aditivo limpiaparabrisas - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
286	78180101-008	Pico lanzador delantero RH/LH - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	55.000	55.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
287	80111613-9999	Desmontar y montar compresor de A/A para mantenimiento - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Aire Acondicionado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	340.000	340.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
288	80111613-9999	Carga de Aceite para Compresor de A/A - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Aire Acondicionado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
289	80111613-9999	Desmontar y montar Evaporador del A/A para limpieza - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Aire Acondicionado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	870.000	870.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
290	80111613-9999	Cambio de la Polea de A/A - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Aire Acondicionado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	340.000	340.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
291	80111613-9999	Cambio de Ruleman de Compresor de A/A - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Aire Acondicionado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	330.000	330.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
292	80111613-9999	Cambio de Mangueras de A/A - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Aire Acondicionado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	320.000	320.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
293	80111613-9999	Cambio Condensador de A/A - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Aire Acondicionado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	330.000	330.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
294	80111613-9999	Carga de Gas Ecologico - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Aire Acondicionado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70.000	70.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
295	80111613-9999	Cambio de Filtro Capilar - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Aire Acondicionado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	340.000	340.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
296	80111613-9999	Cambio de Filtro Discante - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Aire Acondicionado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	340.000	340.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
297	80111613-9999	Cambio de Electro Ventilador - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Aire Acondicionado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	250.000	250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
298	80111613-9999	Cambio de Presostato de Alta y Baja - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Aire Acondicionado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
299	80111613-9999	Mantenimiento del sistema de A/A limpieza del Condensador - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Aire Acondicionado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	340.000	340.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
300	80111613-9999	Cambio de Valvula de A/A - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Aire Acondicionado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	250.000	250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
301	78180101-016	Compresor de A/A - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	3.200.000	3.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
302	78180101-016	Evaporador de A/A - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.750.000	1.750.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
303	78180101-016	Mangueras de A/A - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2.400.000	2.400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
304	78180101-016	Condensador de A/A - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.700.000	1.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
305	78180101-016	Gas Ecologico del Sistema de A/A - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
306	78180101-016	Aceite para Compresor de A/A - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	90.000	90.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
307	78180101-016	Filtro Disecante - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	65.000	65.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
308	78180101-016	Electro Ventilador de A/A - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	680.000	680.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
309	78180101-016	Valvula de A/A - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	190.000	190.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
310	80111613-9999	Servicio de Diagnostico del ABS - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Airbag	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	255.000	255.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
311	78180101-998	Modulo Electronico de Disparo - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
312	78180101-998	Conjunto de bolsa Airbag lado pasajero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

313	78180101-998	Contactor Giratorio - Repuesto						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	380.000	380.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
314	80111613-9999	Cambios de aceite de motor, filtros, revision de lubricantes, refrigerantes, correas y otros - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	350.000	350.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
315	80111613-9999	Cambio de Kit de Correas y Tensores - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	260.000	260.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
316	80111613-9999	Cambio de Ruleman de Tensor de Correas de accesorios - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	260.000	260.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
317	80111613-9999	Cambio de Bomba de Agua - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	295.000	295.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
318	80111613-9999	Cambio de Bomba de Aceite - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	650.000	650.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
319	80111613-9999	Cambio de Polea de Cigüenal - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	340.000	340.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
320	80111613-9999	Cambio de soporte de Motor RH y LH - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	185.000	185.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
321	80111613-9999	Control de Valvulas EGR - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Motor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	250.000	250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
322	80111613-9999	Limpieza de Radiador - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Motor					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	450.000	450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
323	80111613-9999	Reparacion de Carter - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	250.000	250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
324	80111613-9999	Cambio de Radiador - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	340.000	340.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
325	80111613-9999	Cambio de Junta Tapa Balancin - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	90.000	90.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
326	80111613-9999	Cambio de Manguera retorno Aceite Alternador a Carter - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	90.000	90.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
327	80111613-9999	Cambio de Reten Frente de Motor - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	330.000	330.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
328	78180101-014	Aceite de Motor 15w40 lts. - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70.000	70.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
329	78180101-014	Filtro de Aceite de Motor - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	90.000	90.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
330	78180101-014	Filtro de Combustible - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	175.000	175.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
331	78180101-014	Filtro de condensador de aire - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	95.000	95.000				
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
332	78180101-014	Filtro de Aire de Motor - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	95.000	95.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
333	78180101-014	Bomba de Agua - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	720.000	720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
334	78180101-014	Bomba de Aceite - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	595.000	595.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
335	78180101-014	Polea de Cigüenal - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	920.000	920.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
336	78180101-014	Reten de Polea de Cigüenal - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
337	78180101-014	Sensor de Cigüenal - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	260.000	260.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
338	78180101-014	Soporte de Motor RH y LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	255.000	255.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
339	78180101-014	Junta de Tuerca de Carter - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	20.000	20.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
340	78180101-014	Arandela Tapon de Carter - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	15.000	15.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
341	78180101-014	Refrigerante de Motor - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	15.000	15.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
342	78180101-014	Radiador - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.700.000	1.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
343	78180101-014	Tapa de Radiador - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	75.000	75.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
344	78180101-014	Termostato - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	170.000	170.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
345	78180101-014	Junta Tapa Balancin - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	55.000	55.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
346	78180101-014	Tornillo con Anillo de Goma Tapa Balancin - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	20.000	20.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
347	78180101-014	Manguera de retorno Aceite Alternador a Carter - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	95.000	95.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
348	78180101-014	Juego de Correas - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	340.000	340.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
349	80111613-9999	Desmontar y montar Turbo para mantenimiento - Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Turbo / Intercooler	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	285.000	285.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

350	80111613-9999	Cambio de Mangueras - Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Turbo / Intercooler						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	95.000	95.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
351	80111613-9999	Desmontar y montar Intercooler para mantenimiento - Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Turbo / Intercooler					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	250.000	250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
352	78180101-014	Radiador Intercooler - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.200.000	1.200.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
353	78180101-014	Manguera Intercooler superior - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	120.000	120.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
354	78180101-014	Manguera Intercooler inferior - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	135.000	135.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
355	80111613-9999	Desmontar y montar Caja - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Embrague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.480.000	1.480.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
356	80111613-9999	Cambio del kit de Embrague (plato Disco y Cojinete) - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Embrague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.600.000	1.600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
357	80111613-9999	Balanceo de Volante motor - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Embrague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	950.000	950.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
358	80111613-9999	Cambio de Horquilla de Embrague - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Embrague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.500.000	1.500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
359	80111613-9999	Cambio de guardapolvo - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Embrague					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	105.000	105.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
360	80111613-9999	Cambio de Ruleman piloto - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.590.000	1.590.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
361	80111613-9999	Cambio de Reten de bancada - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.570.000	1.570.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
362	80111613-9999	Cambio de Bomba central de embrague - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	270.000	270.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
363	80111613-9999	Cambio de Bomba auxiliar de embrague - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	190.000	190.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
364	78180101-005	Kit Disco de Embrague / Plato de Presion / Cojinete de Empuje - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2.700.000	2.700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
365	78180101-005	Volante motor - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
366	78180101-005	Horquilla de Embrague - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	290.000	290.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
367	78180101-005	Guardapolvo Horquilla - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
368	78180101-005	Bomba central de Embrague - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	210.000	210.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
369	78180101-005	Bomba auxiliar de Embrague - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	185.000	185.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
370	78180101-005	Ruleman Piloto - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70.000	70.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
371	78180101-005	Reten Bancada trasera - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
372	78180101-005	Fluido de Embrague - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	60.000	60.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO NC750X AÑO 2019

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	78180101-020	Aceite de Motor - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Aceite de Motor - Repuesto	104.283	104.283

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	78180101-020	Filtro de Aceite - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Filtro de Aceite - Repuesto	99.030	99.030

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	78180101-020	Filtro de Aire - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Filtro de Aire - Repuesto	593.113	593.113

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	78180101-020	Filtro de Combustible - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Filtro de Combustible - Repuesto	655.433	655.433

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	78180101-020	Bomba de Agua - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Bomba de Agua - Repuesto	2.454.060	2.454.060

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	78180101-020	Bomba de Combustible - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Bomba de Combustible - Repuesto	680.117	680.117

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	78180101-020	Caja de Filtro - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Caja de Filtro - Repuesto	2.931.667	2.931.667

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	78180101-020	Caños de Combustible - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Caños de Combustible - Repuesto	1.929.927	1.929.927

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	78180101-020	Tapa de depósito de aceite de motor - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Tapa de depósito de aceite de motor - Repuesto	2.358.953	2.358.953

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	80111613-9999	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas marca honda modelo NC750X AÑO 219	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Py	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas marca honda modelo NC750X AÑO 219	87.383	87.383

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	78180101-020	Pastilla de freno delantero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Pastilla de freno delantero - Repuesto	815.083	815.083

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	78180101-020	Pastilla de freno trasero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Pastilla de freno trasero - Repuesto	836.847	836.847

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	78180101-020	Fluido de frenos - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Fluido de frenos - Repuesto	48.292	48.292

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	78180101-020	Depósito de fluidos - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Depósito de fluidos - Repuesto	313.367	313.367

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	78180101-020	Caño flexible delantero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Caño flexible delantero - Repuesto	927.778	927.778

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	78180101-020	Caño flexible trasero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Caño flexible trasero - Repuesto	794.067	794.067

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	78180101-020	Disco de freno delantero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Disco de freno delantero - Repuesto	2.827.187	2.827.187

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	78180101-020	Disco de freno trasero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Disco de freno trasero - Repuesto	2.012.394	2.012.394

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	78180101-020	Bomba de freno delantero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Bomba de freno delantero - Repuesto	2.448.210	2.448.210

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	78180101-020	Bomba de freno trasero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Bomba de freno trasero - Repuesto	1.951.077	1.951.077

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	78180101-020	Pinza de freno delantero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Pinza de freno delantero - Repuesto	3.126.990	3.126.990

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	78180101-020	pinza de freno trasero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	pinza de freno trasero - Repuesto	2.933.733	2.933.733

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	78180101-020	Manetas de freno RH/LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Manetas de freno RH/LH - Repuesto	1.450.433	1.450.433

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	78180101-020	Módulo ABS - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Módulo ABS - Repuesto	19.376.667	19.376.667

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	78180101-020	Sensor ABS trasero - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Sensor ABS trasero - Repuesto	1.933.887	1.933.887	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
26	80111613-9999	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de frenos - sistema ABS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon		87.383	87.383	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
27	78180101-020	Juego de discos de embrague - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Py	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de frenos - sistema ABS	173.564	173.564	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
28	78180101-020	Separador de embrague - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Separador de embrague - Repuesto	211.340	211.340	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
29	78180101-020	Plato presión - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Plato presión - Repuesto	856.181	856.181	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
30	78180101-020	Masa de embrague - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Masa de embrague - Repuesto	1.431.855	1.431.855	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
31	78180101-020	Cadena - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Cadena - Repuesto	1.616.932	1.616.932	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
32	78180101-020	Corona - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Corona - Repuesto	784.572	784.572	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
33	78180101-020	Piñon - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Piñon - Repuesto	580.378	580.378	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
34	78180101-020	Cabo de embrague - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Cabo de embrague - Repuesto	269.147	269.147	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
35	78180101-020	Porta corona - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Porta corona - Repuesto	2.306.197	2.306.197	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
36	80111613-9999	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de transmisión - embrague					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Py	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de transmisión - embrague	87.383	87.383	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
37	78180101-020	Amortiguador delantero - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Amortiguador delantero - Repuesto	7.425.213	7.425.213	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
38	78180101-020	Amortiguador trasero - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Amortiguador trasero - Repuesto	6.325.203	6.325.203	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
39	78180101-020	Retén de Amortiguador - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750x	Japon	Retén de Amortiguador - Repuesto	312.937	312.937	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
40	78180101-020	Reparación de llanta delantera y trasera - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Reparación de llanta delantera y trasera - Repuesto	285.444	285.444	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
41	78180101-020	Basculante trasero - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Basculante trasero - Repuesto	11.822.610	11.822.610	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
42	78180101-020	Eje de rueda delantera - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Eje de rueda delantera - Repuesto	521.550	521.550	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
43	78180101-020	Eje de rueda trasera - Repuesto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Eje de rueda trasera - Repuesto	577.427	577.427	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
44	80111613-9999	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de suspensión					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Py	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de suspensión	87.383	87.383	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
45	78180101-020	Bobina de alta - Repuesto					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Bobina de alta - Repuesto	753.000	753.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
46	78180101-020	Electroventilador - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon		2.100.137	2.100.137
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
47	78180101-020	Fusibles - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Electroventilador - Repuesto	37.920	37.920
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
48	78180101-020	Faro delantero - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Faro delantero - Repuesto	9.508.910	9.508.910
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
49	78180101-020	Faro trasero - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Faro trasero - Repuesto	955.093	955.093
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
50	78180101-020	Intermitente delantero RH/LH - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Intermitente delantero RH/LH - Repuesto	149.770	149.770
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
51	78180101-020	Intermitente trasero RH/LH - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Intermitente trasero RH/LH - Repuesto	144.640	144.640
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
52	78180101-020	Regulador - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Regulador - Repuesto	3.766.317	3.766.317
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
53	78180101-020	Rele de Arranque - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Rele de Arranque - Repuesto	1.381.167	1.381.167
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
54	78180101-020	Rele de Luces - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Rele de Luces - Repuesto	462.107	462.107
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
55	78180101-020	Juego de picos inyectores - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Juego de picos inyectores - Repuesto	1.355.867	1.355.867

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
56	78180101-020	Juego de bujías - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Juego de bujías - Repuesto	499.930	499.930
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
57	78180101-020	Sensor ABS - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Sensor ABS - Repuesto	2.041.667	2.041.667
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
58	78180101-020	Termostato - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Termostato - Repuesto	478.717	478.717
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
59	78180101-020	Baliza policial - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Baliza policial - Repuesto	2.763.517	2.763.517
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
60	78180101-020	Sirena - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Sirena - Repuesto	3.450.688	3.450.688
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
61	78180101-020	Luces auxiliares de seguridad RH/LH - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Luces auxiliares de seguridad RH/LH - Repuesto	2.763.517	2.763.517
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
62	78180101-020	Central de comando luces y sirena - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Central de comando luces y sirena - Repuesto	862.901	862.901
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
63	78180101-020	Cargador UBS - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Cargador UBS - Repuesto	81.667	81.667
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
64	80111613-9999	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico / electrónico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Py	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico / electrónico	87.383	87.383
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
65	78180101-020	Caballote Lateral Extensión - Repuesto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Caballote Lateral Extensión - Repuesto	367.093	367.093
DATOS DEL ÍTEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	78180101-020	Caballote Principal - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Caballote Principal - Repuesto	646.962	646.962

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	78180101-020	Soporte Estribera LH/RH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Soporte Estribera LH/RH - Repuesto	3.287.103	3.287.103

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	78180101-020	Maneta de embrague - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Maneta de embrague - Repuesto	2.818.765	2.818.765

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	78180101-020	Puño LH / RH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Puño LH / RH - Repuesto	2.642.333	2.642.333

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	78180101-020	Fijación de maletas RH/LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Fijación de maletas RH/LH - Repuesto	7.533.333	7.533.333

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	78180101-020	Maleta RH/LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Maleta RH/LH - Repuesto	2.527.000	2.527.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	78180101-020	Cubre Carter - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Cubre Carter - Repuesto	1.195.660	1.195.660

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	78180101-020	Defensa Motor - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Defensa Motor - Repuesto	468.333	468.333

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	78180101-020	Kit de posa pies RH/LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Kit de posa pies RH/LH - Repuesto	555.900	555.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	78180101-020	Soporte GPS - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Soporte GPS - Repuesto	1.048.675	1.048.675

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	78180101-020	Defensas delanteras RH/LH - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Defensas delanteras RH/LH - Repuesto	6.316.667	6.316.667

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	78180101-020	Parabrisas Tintado - Repuesto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Japon	Parabrisas Tintado - Repuesto	2.071.215	2.071.215

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	80111613-9999	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de carrocería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIESA SA - 80001435-9	HONDA	HONDA	750X	Py	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de carrocería	87.383	87.383

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA JAC M1				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	165.866.000	20-11-2023	09:14:34.997	Recepción de Lances
		Código Verificador:	49a69e1ba16911ba7379a1fad2e0ca25	
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	165.867.000	20-11-2023	09:01:10.167	Propuesta
		Código Verificador:	0f81b361bafb049fffb6cc81f55a6fa8	

2 - LOTE 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO NC750X AÑO 2019				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DIESA SA - 80001435-9	154.664.014	20-11-2023	09:01:11.167	Propuesta
		Código Verificador:	1b92f280b835ba5bc66faa212ee00b9b	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA JAC M1	
Oferente	Mejor Precio
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY - 2276272-8	165.866.000

2 - LOTE 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO NC750X AÑO 2019	
Oferente	Mejor Precio
DIESA SA - 80001435-9	154.664.014

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 2276272-8 - CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY	
Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA JAC M1	165.866.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80001435-9 - DIESA SA

Item	Precio Ganador
2 - LOTE 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO NC750X AÑO 2019	154.664.014

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA JAC M1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-11-2023	09:12:29.368
Buenos días, comenzamos la Subasta.	20-11-2023	09:12:42.295
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	20-11-2023	09:15:32.659
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-11-2023	09:33:39.911
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-11-2023	09:33:42.640
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-11-2023	09:39:42.684
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-11-2023	09:48:54.699
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-11-2023	09:48:54.747

2 - LOTE 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO NC750X AÑO 2019

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-11-2023	09:49:36.824
Continuamos con la Subasta.	20-11-2023	09:49:40.057
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	20-11-2023	09:49:44.016
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-11-2023	10:20:30.013
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-11-2023	10:20:31.925
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-11-2023	10:26:31.931
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-11-2023	10:35:27.954
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-11-2023	10:35:28.049

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.