

Consultas Realizadas

Licitación 453125 - PROVISIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y REPARACIONES DE UNIDADES ENFRIADORAS (CHILLERS 2 Y 3) DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

Consulta 1 - Autorización del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>Se solicita amablemente a la convocante retirar el requisito de que el oferente cuente con la autorización del fabricante, ya que no resultan técnicamente indispensable, hay varias empresas en el rubro que no cuentan con la autorización del fabricante pero tienen la mano de obra calificada con ingenieros capacitados para brindar un excelente servicio, así mismo los repuestos necesarios para el funcionamiento de los chiller y el sistema de climatización se pueden conseguir exitosamente sin la necesidad de la autorización del fabricante</p> <p>además se evitara direccionar la licitación a un solo oferente y se lograrán mejores condiciones de participación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
<p>Se solicita la Autorización del Fabricante, a fin de mantener los estándares de calidad y las garantías dentro de la operatividad de un servicio con rangos establecidos que el fabricante requiere, como repuestos y técnicos certificados dentro de una empresa autorizada debidamente por el fabricante de los mismos, que a su vez certifique su capacidad de asistencia y reparación adecuados, de los repuestos o servicios para dar conformidad a la garantía de los mismos.</p> <p>Las especificaciones técnicas están constituidas, con la incorporación de los bienes institucionales existentes objeto de la cobertura requerida, estableciéndose así la cobertura de riesgos, según la clasificación de los bienes a ser reparados, conforme a sus respectivas cuentas patrimoniales y sus características.</p> <p>Es de suma urgencia la provisión de los repuestos para la reparación inmediata del compresor Chiller que actualmente se encuentra averiado y que, en el caso de continuar sin la posibilidad del cambio del mismo, el sistema de climatización del edificio de la Dirección General de los Registros Públicos se vería seriamente afectada.</p>		