

Consultas Realizadas

Licitación 302125 - LCO 32-15 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DE LA MARCA OLYMPUS PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2016

Consulta 1 - Lista de Equipos y Protocolos de Mantenimiento Preventivo

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2016
Para los ítems 26 y 27 Torre para laparoscopia, solicitamos incluir los siguientes equipos que forman parte de estas torres, existentes en el Servicio de Ginecología del HC, atendiendo a que se corresponde con el Ítem 6 de la lista de precios y Especificaciones técnicas. Debe decir: Ítem 26 Torre de laparoscopia Telecam SL II, compuesta de: Cámara Médica (SN° NX798041-H), Monitor Médico (SN° 2010341), Procesador (SN° UX696913-P) y Fuente de luz (SN° VX0682842) de la marca Karl Storz Ítem 27 Torre de laparoscopia Telecam SL II, compuesta de: Cámara Médica (SN° SX797072-H), Monitor Médico (SN° 2011052), Procesador (SN° CB649370-P) y Fuente de luz (SN° UX0682606) de la marca Karl Storz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2016
La consulta no corresponde al llamado en cuestión		

Consulta 2 - Protocolo de Mantenimiento Preventivo

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2016
En la página 17 del PBC se establece en la descripción del EQUIPO Monitor Multiparamétrico. Solicitamos eliminar el texto multiparamétrico considerando que son monitores de visualización y no de parámetros vitales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2016
La consulta no corresponde al llamado en cuestión		

Consulta 3 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2016
Para el Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos. Solicitamos ampliar el plazo a por lo menos 30 (treinta) días, considerando que los repuestos deben ser importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2016
La consulta no corresponde al llamado en cuestión		

Consulta 4 - Lista de Precios Lote 1 - Mantenimiento Preventivo

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2016
En el ítem 6, se establece: Mantenimiento Preventivo de Sistema de Video Laparoscopia HD, compuesta de cámara médica, monitor médico, procesador e insuflador, de la marca Karl Storz. Creemos que hubo un error de tipeo en este ítem, pues el IPS cuenta con una sola Torre HD de la marca Storz y la misma ya se encuentra establecida en el ítem 20. Por tanto, consideramos que lo correcto para el ítem 6 debe ser: Sistema de Video Laparoscopia TELECAM SL II, compuesta de cámara Médica, Monitor Médico, Procesador y Fuente de luz de la Marca Karl Storz. Los insufladores ya se encuentran establecidos en el ítem 1, no así las fuentes de luz, por eso solicitamos esta corrección.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2016
La consulta no corresponde al llamado en cuestión		

Consulta 5 - Lista de Precios Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2016
Ítem 1. El diámetro del cable de luz debe ser de 3.5mm. Ítem 3. El código del cable debe ser 26176LV Ítem 6. La longitud del cable de luz debe ser 250cm Ítem 10. La longitud del cable de luz debe ser 250cm Ítem 16. El cesto debe ser de plástico y no metálico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2016
La consulta no corresponde al llamado en cuestión		