

Consultas Realizadas

Licitación 302126 - LPN SBE 75-15 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2016

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-01-2016 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En el ítem 6, se establece: Mantenimiento Preventivo de Sistema de Video Laparoscopia HD, compuesta de cámara médica, monitor médico, procesador e insuflador, de la marca Karl Storz.</p> <p>Creemos que hubo un error de tipeo en este ítem, pues el IPS cuenta con una sola Torre HD de la marca Storz y la misma ya se encuentra establecida en el ítem 20.</p> <p>Por lo tanto, consideramos que lo correcto para el ítem N° 6 debe ser: Mantenimiento Preventivo de SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA TELECAM SL II, COMPUESTA DE CAMARA MÉDICA, MONITOR MÉDICO, PROCESADOR Y FUENTE DE LUZ, de la Marca Karl Storz.</p> <p>Los insufladores de estas torres ya se encuentran estipulados dentro del ítem 1, más no así las fuentes de luz, por eso solicitamos estas correcciones.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-02-2016 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2.</p> | | |

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas - Lote 2

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-01-2016 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Ítem 1. El diámetro del cable de luz debe ser de 3.5mm, atendiendo a que se usaran con ópticas de 2.9mm.</p> <p>Ítem 3. Solicitamos corregir el código del cable que debe ser 26176LV</p> <p>Ítem 6. La longitud del cable de luz debe ser 250cm.</p> <p>Ítem 10. La longitud del cable de luz debe ser 250cm</p> <p>Ítem 16. El cesto debe ser de plástico y no metálico.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-02-2016 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2.</p> | | |

Consulta 3 - Protocolo de Mantenimiento Preventivo

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-02-2016 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En la página 17 del PBC se establece en la descripción del EQUIPO Monitor Multiparamétrico.
Solicitamos eliminar el texto multiparamétrico considerando que son monitores de visualización y no de parámetros vitales.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-03-2016 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se aclara que el Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.

Consulta 4 - Lista de Equipos y Protocolos de Mantenimiento Preventivo

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-02-2016 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Para los ítems 26 y 27 Torre para laparoscopia, solicitamos incluir los siguientes equipos que forman parte de estas torres, existentes en el Servicio de Ginecología del HC, atendiendo a que se corresponde con el Ítem 6 de la lista de precios y Especificaciones técnicas.

Debe decir:

Ítem 26 Torre de laparoscopia Telecam SL II, compuesta de: Cámara Médica (SN° NX798041-H), Monitor Médico (SN° 2010341), Procesador (SN° UX696913-P) y Fuente de luz (SN° VX0682842) de la marca Karl Storz

Ítem 27 Torre de laparoscopia Telecam SL II, compuesta de: Cámara Médica (SN° SX797072-H), Monitor Médico (SN° 2011052), Procesador (SN° CB649370-P) y Fuente de luz (SN° UX0682606) de la marca Karl Storz

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-03-2016 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se aclara que el Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.

Consulta 5 - Plan de Entregas

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-02-2016 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Para el Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos.
Solicitamos ampliar el plazo a por lo menos 30 (treinta) días, considerando que los repuestos deben ser importados.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-03-2016 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se aclara que el Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 6 - Lista de Precios Lote 1 - Mantenimiento Preventivo

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-02-2016 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En el ítem 6, se establece: Mantenimiento Preventivo de Sistema de Video Laparoscopia HD, compuesta de cámara médica, monitor médico, procesador e insuflador, de la marca Karl Storz.

Creemos que hubo un error de tipeo en este ítem, pues el IPS cuenta con una sola Torre HD de la marca Storz y la misma ya se encuentra establecida en el ítem 20.

Por tanto, consideramos que lo correcto para el ítem 6 debe ser: Sistema de Video Laparoscopia TELECAM SL II, compuesta de cámara Médica, Monitor Médico, Procesador y Fuente de luz de la Marca Karl Storz.

Los insufladores ya se encuentran establecidos en el ítem 1, no así las fuentes de luz, por eso solicitamos esta corrección

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-03-2016 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se aclara que el Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.

Consulta 7 - Lista de Precios Lote 2

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-02-2016 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Ítem 1. El diámetro del cable de luz debe ser de 3.5mm. Ítem 3. El código del cable debe ser 26176LV Ítem 6. La longitud del cable de luz debe ser 250cm Ítem 10. La longitud del cable de luz debe ser 250cm Ítem 16. El cesto debe ser de plástico y no metálico.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-03-2016 |
|--|--------------------|------------|
| Se aclara que el Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6. | | |

Consulta 8 - Ítem 6. Especificaciones técnicas y Lista de Precios. Lote 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-02-2016 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Ítem 6 DONDE DICE Mantenimiento Preventivo de Sistema de Video Laparoscopia HD, compuesta de cámara médica, monitor médico, procesador e insuflador, de la marca Karl Storz.</p> <p>DBE DECIR Sistema de Video Laparoscopia TELECAM SL II, compuesta de cámara Médica, Monitor Médico, Procesador y Fuente de luz de la Marca Karl Storz.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-03-2016 |
|--|--------------------|------------|
| Se aclara que el Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6. | | |

Consulta 9 - Adenda 2. Ítem 20

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-02-2016 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos mantener las especificaciones técnicas y lista de precios originales, pues este ítem está correcto. La consulta se refería al ítem 6 y NO al 20.</p> <p>Este ítem está correcto con la descripción establecida originalmente en el PBC.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-03-2016 |
|--|--------------------|------------|
| Se aclara que el Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6. | | |