

Consultas Realizadas

Licitación 374501 - Construcción de Muralla Perimetral en la Esc. Bas. N° 5477 Pedro Rafael Dominguez del Distrito de Juan E. O'Leary

Consulta 1 - Cantidad de medidas incorrectas

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2020
<p>Buenos días! De parte de la empresa Biocom SRL, me comunico con ustedes por el siguiente motivo:</p> <p>Con respecto al ítem 1.1 (Cimiento Ciclopeo y Zapata de H°A°) hemos notado la ausencia de detalles del cimiento ciclopeo junto con su ubicación en el proyecto, así también, las cantidades establecidas para ambos es incorrecta, teniendo en cuenta que se tendrán 90 zapatas, el metro cúbico sería de 9.72 y en la planilla figura 1.08 metros cúbicos.</p> <p>Con respecto al ítem 1.4 (Dado de H°) tampoco se encuentran detalles de los mismos ni su ubicación en el proyecto.</p> <p>Con respecto al plano presentado, vimos los detalles de la viga de fundación pero en la planilla de ítems solicitados no existe ningún ítem referente a la misma.</p> <p>En resumen sería lo siguiente:</p> <p>Aclarar donde se encuentra el cimiento ciclopeo y su cantidad de metros cúbicos correspondientes</p> <p>Aclarar la cantidad exacta de metros cúbicos de zapatas de H°A° (también definir que dimensiones exactas tendrían, teniendo en cuenta que en el plano figuran dos medidas diferentes)</p> <p>Aclarar ubicación de los Dados de H°</p> <p>Agregar ítem de viga de fundación con su cantidad exacta</p> <p>Desde ya muchas gracias, aguardamos su respuesta</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2023
.		