

Consultas Realizadas

Licitación 389313 - CAMBIO,PROVISION Y COLOCACION DE MODULO CONTROL ECU PARA VEHICULO DE LA SNJ

Consulta 1 - datos

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2021
hola estan pidiendo Cambio, provisión y colocación de Modulo Control ECU para camioneta Ssang Yong Rexton RX270 W XDI A/T LIMITED AÑO 2014, incluyendo cambio de porta fusible del compartimiento motor, reparación de cableado zona porta fusible y ECM, cambio de módulo ECM. puede dar mas información de por que es el pedido si se quemo por que o se prendió fuego si tubo un corto circuito		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-06-2021
De acuerdo al diagnóstico realizado por el taller representante de la marca, el inicio del inconveniente que derivo en el desperfecto del módulo ECU y partes de sus componentes, se originó a causa de un cortocircuito en la parte eléctrica sin que esto genere un principio de incendio.		

Consulta 2 - datos

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2021
puede aclarar si es naftera o Diesel la camioneta además puede aclarar si sufrió un principio de incendio o sufrió un corto circuito		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-06-2021
Se aclara que la camioneta es Diesel y que de acuerdo al diagnóstico realizado por el taller representante de la marca, el inicio del inconveniente que derivo en el desperfecto del módulo ECU y partes de sus componentes, se originó a causa de un cortocircuito en la parte eléctrica sin que esto genere un principio de incendio.		