

Consultas Realizadas

Licitación 402695 - Adquisición de Controladores Lógicos Programables PLCs y Módulos Electrónicos del Sistema de Control de Proceso de Fabricación de Clinker de Fabrica Vallemi

Consulta 1 - Consultas técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2021
Favor nos pueden aclarar las siguientes consultas;		
Ítem Código Consultas 1 6ES7 416-3XR05-0ABA Error en el código LFMB, favor aclarar 5 6ES7 407-0KA02-0AAA Error en el código LFMB, favor aclarar 11 6ES7 153-2BA02-0XB0 Consultamos si Se aceptará como reemplazo a producto sucesor 6ES7153-2BA10-0XB0?		
Obs.: Sucesor NO PUEDE SER OPERADO CON BM 6ES7195-7HD00-0XA0 27 6ES7 953-8LF20-0AA0 Consultamos si Se aceptará como reemplazo a producto sucesor 6ES7953-8LF31-0AA0? 29 6ES7 953-8LM31-0AA0 NO EXISTE LMFB, favor aclarar 35 6EP1 332-1BH71 Error en el código LFMB, favor completar últimos 4 dígitos		
Algunos de los ítems solicitados presentan errores en los códigos LFMB, entre tanto otros ya fueron descontinuados de fabricación.		
En caso que no acepten los sucesores propuestos, es posible cambiar el sistema de adjudicación de por el total a por ítem?		
Desde ya y esperando una respuesta favorable, nos despedimos cordialmente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N° 1, PUBLICADA EN EL SICP.-		